6 - 2 1 Cap-0il ≥ Felt-0il

[取り外し]

- 1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2参照)
- 2. Cover-S を取り外す。(6-3参照)
- 3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7参照)
- 4. Print Head を取り外す。(6-16参照)
- 5. Cap-Oil①の中央部をたわめるようにして Carrier ASM②より外す。
- 6. Felt-Oil③を Carrier ASM②と Carrier Shaft④の間より抜き取る。




図 6-33. Cap-OilとFelt-Oil


[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

6-22 Ribbon Drive ASM

[取り外し]

- 1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2参照)
- 2. Cover-S を取り外す。(6-3参照)
- 3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7参照)
- 4. Ribbon Cassette を外す。
- 5. Ribbon Drive ASM①を固定しているネジ2本②を外し、Ribbon Drive ASM①を取り外す。






図 6-34. Ribbon Drive ASM

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注:

1. ネジ②はM3×6を使用すること。 首下長さが 6 mm を超えるネジはリボンドライブが破損するので使用しないこと。

6-23 Pulley-Idler

[取り外し]

- 1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2参照)
- 2. Cover-S を取り外す。(6-3参照)
- 3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7参照)
- 4. Ribbon Drive ASM を取り外す。(6-22参照)
- 5. Pulley-Idler①を保持しているBracket②の固定ネジ2本③をゆるめる。
- 6. Bracket②を左方向に押し込んだ後、固定ネジ2本③をしっかりと締める。






図 6-35. Pulley-Idler (その1)

7. Motor-CR-SPF2④の Pulley より Belt-C. M⑤を外す。




図 6-36. Pulley-Idler (その 2)

8. Pulley-Idler①を外す。




図 6-37. Pulley-Idler (その3)

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

6-26 5557-H02 印刷装置 保守マニュアル

6 — 2 4 Spring-I.CM

[取り外し]

- 1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2参照)
- 2. Cover-S を取り外す。(6-3参照)
- 3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7参照)
- 4. Ribbon Drive ASM を取り外す。(6-22参照)
- 5. Pulley-Idler を取り外す。(6-23参照)
- 6. Bracket ① の固定ネジ 2 本 ② を外す。
- 7. Spring-I. CM③を外す。




図 6-38. Spring-I.CM

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

6-25 Motor Carrier

[取り外し]

- 1. Sheet-Stand を取り外す。(6-2参照)
- 2. Cover-S を取り外す。(6-3参照)
- 3. Cover-Main ASM を取り外す。(6-7参照)
- 4. Ribbon Drive ASM を取り外す。(6-22参照)
- 5. Pulley-Idler を取り外す。(6-23参照)
- 6. Motor Carrier①のヒートシンク②を固定しているネジ6本③を外す。




図 6-39. Motor Carrier (その 1)

- 7. プリンターメカを開く。(6-11参照)
- 8. Motor Carrier①のケーブルを Control Main Card から外す。
- 9. Motor Carrier①とヒートシンク②を固定しているネジ3本③を外す。




図 6-40. Motor Carrier (その 2)

[取り付け]

1. 取り付けは取り外しと逆の手順で行う。

注:

1. ケーブルは元のコネクターにしっかりと差し込むこと。