

Power Systems

การจัดการกับ Hardware
Management Console



Power Systems

การจัดการกับ Hardware
Management Console



หมายเหตุ

ก่อนใช้ข้อมูลและผลิตภัณฑ์ข้อมูลนี้สนับสนุนโปรดอ่านข้อมูลใน “คำประกาศ” ในหน้า 139

เอกสารนี้ใช้กับ IBM Hardware Management Console เวอร์ชัน 7 รีสีส 7.9.0 ระดับการบำรุงรักษา 0 และรีสีสและโมดิฟิเคชัน ในลำดับต่อมาทั้งหมด จนกว่ามีการระบุเป็นอย่างอื่นในเอกสารใหม่

© ลิขสิทธิ์ของ IBM Corporation 2010, 2014.

© Copyright IBM Corporation 2010, 2014.

สารบัญ

| | |
|---|----|
| การจัดการกับ HMC | 1 |
| สิ่งใหม่ในการจัดการ HMC | 1 |
| แนะนำเกี่ยวกับ HMC | 3 |
| ลักษณะของส่วนการติดต่อกับผู้ใช้สำหรับ HMC | 3 |
| ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่กำหนดไว้แล้ว | 3 |
| งานและบทบาท | 4 |
| การสตาร์ท HMC | 5 |
| การใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้งานเว็บ | 6 |
| ແນບກາງກິຈ | 6 |
| ບານໜ້າຕ່າງໆນໍາທາງ | 7 |
| Welcome. | 7 |
| การຈັດກາຣະບປ. | 8 |
| ເຊີ່ວິ່ງໄວ່ວ່ອຣ | 8 |
| ກຽບ | 12 |
| ກຳທັດກຸລຸມເອງ | 12 |
| ແພນຮະບປ | 13 |
| ກາຣຈັດກາຣົມ | 14 |
| ກາຣຈັດກາກົບເຊື່ອວິວສ. | 15 |
| ອັພເດຕ | 15 |
| ບານໜ້າຕ່າງໆງານ | 15 |
| ກາຣທຳຈານກັບຕາຣາງ | 15 |
| ກາຣເລືອກແຄວ | 16 |
| ກາຣກຮອງ | 16 |
| ກາຣເຮືອງລຳດັບ | 16 |
| ກາຣກຳທັດຄອນຟິກຄອລິມນີ | 16 |
| ເມຸນມຸມມອງ | 17 |
| ແນບບອກສະໜະ | 17 |
| ສະໜະ: ໄນສາມາດຍອມຮັບໄດ້ | 17 |
| ສະໜະ: LED ກາຣດູແລ | 17 |
| ສະໜະ: ເຫດຸກຮັບຜູ້ທີ່ຕ້ອງໄດ້ວັບບໍລິການ | 17 |
| ກາພວມຂອງສະໜະ | 17 |
| ງານ HMC, ບາທາຖິ່ງ, ID's, ແລະ ຄໍາສົ່ງທີ່ເກີຍວ່າຂອງ | 18 |
| ກາຣຈັດກາບຮະບນລໍາຫັນເຊີ່ວິ່ງໄວ່ວ່ອຣ | 46 |
| ຄຸນສົມບັດ | 47 |
| Update Password | 48 |
| ກາຣດຳເນີນກາຣ | 49 |
| Power On | 49 |
| ປຶດ | 50 |
| ກາຣຈັດກາບພລັງງານ | 50 |
| LED Status. | 50 |
| ກຳທັດຕາຣາງເວລາກາຣດຳເນີນກາຣ | 51 |
| ກາຣຈັດກາບຮະບນບະດັບສູງ | 53 |

| | |
|--|----|
| ข้อมูลการใช้ประโยชน์ | 53 |
| สร้างใหม่ | 54 |
| เปลี่ยนรหัสผ่าน | 54 |
| คงฟิกิเรชัน | 54 |
| สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน | 54 |
| แผนระบบ | 55 |
| ระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานพาร์ติชัน | 55 |
| ถูกกลุ่มการจัดการไวร์กโหลด | 55 |
| จัดการกลุ่มที่กำหนดเอง | 56 |
| จัดการกับข้อมูลพาร์ติชัน | 56 |
| จัดการไปไฟล์ระบบ | 57 |
| รีชอร์สเสมือน | 58 |
| การจัดการกับพลุการประมวลผลที่แบ่งใช้ | 58 |
| การจัดการพลุหน่วยความจำที่แบ่งใช้ | 58 |
| การจัดการรีชอร์สเสมือน | 59 |
| การจัดการกับเน็ตเวิร์กเสมือน | 59 |
| การเชื่อมต่อ | 59 |
| ดูสถานะการเชื่อมต่อเซอร์วิสตัวประมวลผล | 59 |
| การรีเซ็ตหรืออlobการเชื่อมต่อ | 60 |
| การยกเลิกการเชื่อมต่อ HMC ตัวอื่น | 60 |
| การเพิ่มระบบที่ถูกจัดการ | 60 |
| การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ | 61 |
| การแก้ไขสถานะ ไม่มีการเชื่อมต่อสำหรับระบบที่ถูกจัดการ | 61 |
| การแก้ไขสถานะ ไม่สมบูรณ์ สำหรับระบบที่ถูกจัดการ | 62 |
| การแก้ไขสถานะ การถูกคืน สำหรับระบบที่ถูกจัดการ | 63 |
| การแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับระบบที่ถูกจัดการ | 63 |
| การแก้ไขสถานะ การพิสูจน์ตัวตนล้มเหลว สำหรับระบบที่ถูกจัดการ | 63 |
| การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อใหม่ระหว่าง HMC และระบบที่ถูกจัดการ | 64 |
| ข้อมูลฮาร์ดแวร์ | 64 |
| อะแดปเตอร์ | 65 |
| Host Channel Adapter (HCA) | 65 |
| Host Ethernet Adapter (HEA) | 65 |
| ดูการจัดเรียงฮาร์ดแวร์ | 65 |
| ทอปอลอยีฮาร์ดแวร์ PCIe | 66 |
| อัพเดต | 66 |
| ความสามารถในการให้บริการ | 67 |
| จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ | 67 |
| สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ | 68 |
| ประวัติโค๊ดอ้างอิง | 68 |
| ฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล | 68 |
| ฮาร์ดแวร์ | 68 |
| เพิ่ม FRU | 69 |
| เพิ่มกล่องครอบ | 69 |
| แลกเปลี่ยน FRU | 69 |
| แลกเปลี่ยนกล่องครอบ | 69 |
| ถอน FRU | 70 |
| ถอนกล่องครอบ | 70 |

| | |
|---------------------------------------|----|
| เปิด/ปิด หน่วย IO. | 70 |
| จัดการดัมพ์ | 70 |
| รวบรวม VPD | 71 |
| แก้ไข MTMS | 71 |
| FSP เกิดความล้มเหลว | 72 |
| Capacity on Demand | 72 |
| การจัดการกับระบบสำหรับการติดตั้ง | 72 |
| คุณสมบัติ | 73 |
| เปลี่ยนเดฟอลต์โปรไฟล์ | 73 |
| การดำเนินการ | 73 |
| เรียกทำงาน | 73 |
| รีสตาร์ท | 74 |
| ปิด | 74 |
| จัดการกับ LED ดูแล | 75 |
| กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ | 75 |
| viosvrctrl | 77 |
| ลบ | 77 |
| โมบายล์ | 78 |
| การโอนย้าย | 78 |
| ตรวจสอบความถูกต้อง | 78 |
| การถูดีน | 78 |
| ระงับการดำเนินการ | 79 |
| ตรวจสอบความถูกต้อง | 79 |
| ระงับ | 79 |
| การทำงานต่อ | 79 |
| ถอนฟิกิเรชัน | 79 |
| จัดการกับโปรไฟล์ | 79 |
| จัดการกลุ่มที่กำหนดเอง | 80 |
| บันทึกถอนฟิกิเรชัน ปัจจุบัน | 80 |
| ข้อมูลฮาร์ดแวร์ | 80 |
| อะแดปเตอร์ | 80 |
| Host Ethernet Adapter (HEA) | 80 |
| Host Channel Adapter (HCA) | 81 |
| สลับเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟส | 81 |
| Virtual IO Adapters | 81 |
| การแบ่งพาร์ติชันแบบไดนามิก | 82 |
| ตัวประมวลผล | 82 |
| หน่วยความจำ | 82 |
| พิลิคัลอะแดปเตอร์ | 82 |
| อะแดปเตอร์เสมือน | 83 |
| โลจิคัลพอร์ต SR-IOV | 83 |
| ไฮสต์อีเทอร์เน็ต | 83 |
| หน้าต่างคอนโซล | 84 |
| ความสามารถในการให้บริการ | 84 |
| จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ | 84 |
| ประวัติโดยด้านอ้างอิง | 85 |
| ฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล | 85 |

| | |
|---|-----|
| การจัดการกับระบบสำหรับกรอบ | 86 |
| คุณสมบัติ | 86 |
| Update Password | 86 |
| การดำเนินการ | 87 |
| การเตรียมข้อมูลกรอบ | 87 |
| เตรียมข้อมูลกรอบทั้งหมด | 87 |
| สร้างใหม่ | 87 |
| เปลี่ยนรหัสผ่าน | 87 |
| เปิด/ปิด หน่วย IO | 88 |
| คอนฟิกเรชัน | 88 |
| จัดการกลุ่มที่กำหนดเอง | 88 |
| การเชื่อมต่อ | 88 |
| สถานะของ Bulk Power Assembly (BPA) | 88 |
| รีเซ็ต | 89 |
| ข้อมูลฮาร์ดแวร์ | 89 |
| ดูการจัดเรียง RIO | 89 |
| ความสามารถในการให้บริการ | 90 |
| จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ | 90 |
| ฮาร์ดแวร์ | 91 |
| เพิ่ม FRU | 91 |
| เพิ่มกล่องครอบ | 91 |
| แลกเปลี่ยน FRU | 91 |
| แลกเปลี่ยนกล่องครอบ | 92 |
| ถอน FRU | 92 |
| ถอนกล่องครอบ | 92 |
| การจัดการระบบสำหรับ Power Enterprise Pool | 92 |
| แผนระบบ | 93 |
| ดูแผนระบบ | 93 |
| สร้างแผนระบบ | 93 |
| Deploy System Plan | 94 |
| อี็กซ์พอร์ตแผนระบบ | 94 |
| Import System Plan | 95 |
| ลบแผนระบบ | 95 |
| งานการจัดการกับ HMC | 95 |
| การจัดการ HMC - การดำเนินการ | 96 |
| View HMC Events | 96 |
| ปิดหรือรีสตาร์ท | 96 |
| กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ | 96 |
| จัดรูปแบบล็อบบันทึก | 98 |
| สำรองข้อมูล HMC | 98 |
| เรียกคืนข้อมูล HMC | 99 |
| บันทึกข้อมูลการอัพเกรด | 99 |
| เปลี่ยนค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก | 99 |
| ทดสอบภาวะเชื่อมเน็ตเวิร์ก | 100 |
| ดูการจัดเรียงเน็ตเวิร์ก | 101 |
| คำแนะนำประจำวัน | 101 |
| ดูไลเซนส์ | 101 |

| | |
|--|-----|
| เปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ | 102 |
| เปลี่ยนวันที่และเวลา. | 102 |
| เรียกทำงานตัวช่วยติดตั้งที่แนะนำ | 103 |
| การจัดการ HMC - ดูระบบ | 103 |
| Change User Password | 103 |
| จัดการกับไฟล์ผู้ใช้และการเข้าถึง | 104 |
| จัดการกับงานและบทบาทของรีชอร์ส | 105 |
| จัดการกับผู้ใช้และงาน | 106 |
| จัดการกับใบรับรอง | 106 |
| KDC Configuration | 107 |
| ดูเซิร์ฟเวอร์ KDC | 109 |
| แก้ไขเซิร์ฟเวอร์ KDC | 109 |
| เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ KDC | 109 |
| ลบเซิร์ฟเวอร์ KDC | 110 |
| อัม磅อัตเซอร์วิสคี๊ย | 110 |
| ลบเซอร์วิสคี๊ย | 110 |
| การกำหนดค่อนพิก HMC เพื่อใช้การพิสูจน์ตัวตน LDAP | 111 |
| เรียกทำงานคำสั่งรีโมต | 111 |
| รีโมตเทอร์มินัลเสมือน | 112 |
| เปิดเทอร์มินัลเซลล์ที่ลูกจำกัด | 112 |
| เปลี่ยนภาษาและโลแคล | 112 |
| สร้างข้อความต้อนรับ | 112 |
| จัดการการกับการจำลองข้อมูล | 113 |
| การจัดการกับรีชอร์สการติดตั้ง | 113 |
| นโยบายรหัสผ่านที่ปรับปรุง | 115 |
| การจัดการที่เก็บอัมเมจ Virtual I/O Server | 116 |
| งานการจัดการเซอร์วิส | 117 |
| สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ | 117 |
| จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ | 117 |
| โหลดเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ | 118 |
| จัดการกับการเชื่อมต่อแบบรีโมต | 118 |
| จัดการกับคำร้องขอสนับสนุนรีโมต | 118 |
| จัดรูปแบบสื่อบันทึก | 119 |
| จัดการดัมพ์ | 119 |
| ข้อมูลการส่งผ่านเซอร์วิส | 120 |
| จัดการกับระบบ Call-Home | 120 |
| จัดการกับภาวะเชื่อมต่อขาออก | 121 |
| จัดการกับภาวะเชื่อมต่อขาเข้า | 122 |
| จัดการกับข้อมูลลูกค้า | 122 |
| ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ | 123 |
| จัดการกับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ | 123 |
| จัดการกับการตรวจสอบการเชื่อมต่อ | 123 |
| ตัวช่วยติดตั้ง Call-Home | 124 |
| อัพเดต | 124 |
| อัพเดต HMC | 124 |
| อัพเดตระบบที่ลูกจัดการ | 125 |
| เปลี่ยน Licensed Internal Code สำหรับรีลีสปัจจุบัน | 126 |

| | |
|---|------------|
| อัพเกรด Licensed Internal Code เป็นรีลีสใหม่ | 127 |
| การเลือกด้านของแฟลช | 128 |
| ตรวจสอบความพร้อมของระบบ | 128 |
| ดูข้อมูลระบบ | 129 |
| การดำเนินการทางรีโมต | 129 |
| การใช้ HMC รีโมต | 130 |
| การใช้เว็บเบราว์เซอร์ | 131 |
| การใช้บรรทัดรับคำสั่งแบบรีโมตของ HMC | 132 |
| การติดตั้งการประมวลผลศรีปต์ด้วยความปลอดภัยระหว่างโคลอีนต์ SSH และ HMC | 132 |
| การเปิดใช้งานและปิดใช้งานคำสั่งรีโมต HMC | 133 |
| ข้อกำหนดของเว็บเบราว์เซอร์ | 133 |
| การจัดเตรียมการใช้เว็บเบราว์เซอร์ | 134 |
| การล็อกอินเข้าสู่ HMC จากเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อมต่อ กับ LAN | 134 |
| การทำซ้ำข้อมูลที่สามารถปรับตามความต้องการ | 135 |
| การจำลองแบบ Peer-to-peer | 136 |
| การจำลองแบบ Master-to-slave | 136 |
| การจำลองข้อมูล | 138 |
| คำประกาศ | 139 |
| ข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เฟล์สโปรแกรมมิ่ง | 141 |
| เครื่องหมายการค้า | 141 |
| ข้อตกลงและเงื่อนไข | 141 |

การจัดการกับ HMC

หัวข้อนี้ช่วยให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้ Hardware Management Console (HMC) อธิบายการกิจที่คุณสามารถใช้บนคอนโซล และอธิบายวิธีการนำทางโดยใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บ

สิ่งใหม่ในการจัดการ HMC

อ่านเกี่ยวกับข้อมูลใหม่หรือข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในการจัดการ HMC ตั้งแต่อัพเดตก่อนหน้านี้ของชุดของหัวข้อนี้ หัวข้อนี้มุ่งเน้นคุณลักษณะและฟังก์ชันบางอย่างบน HMC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิก **HMC Readme** จากบานหน้าต่าง Welcome ของพื้นที่ใช้งาน HMC

เมษายน 2014

เนื้อหาใหม่การอัพเดตต่อไปนี้:

- ตั้งแต่เวอร์ชัน 7.9 หรือสูงกว่า การจัดการระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนโลจิคัลพอร์ต single root I/O virtualization (SR-IOV) โปรดดูหัวข้อ “คุณสมบัติ” ในหน้า 47 ที่อัพเดต
- ตั้งแต่เวอร์ชัน 7.9 หรือสูงกว่า การจัดการระบบสำหรับพาร์ติชัน สนับสนุนโลจิคัลพอร์ต SR-IOV โปรดดูหัวข้อ “โลจิคัลพอร์ต SR-IOV” ในหน้า 83 ใหม่และหัวข้อ “คุณสมบัติ” ในหน้า 73 ที่อัพเดต

ตุลาคม 2013

เนื้อหาใหม่การอัพเดตต่อไปนี้:

- ตั้งแต่เวอร์ชัน 7.8 หรือสูงกว่า เชิร์ฟเวอร์ HMC สนับสนุนความสามารถ Dynamic Platform Optimization โปรดดูหัวข้อ “คุณสมบัติ” ในหน้า 47 ที่อัพเดต
- ตั้งแต่เวอร์ชัน 7.8 หรือสูงกว่า การดำเนินการตารางเวลาสำหรับเซิร์ฟเวอร์สนับสนุนการมองเห็นและการดำเนินการความสามารถ Dynamic Platform Optimization โปรดดูหัวข้อ “กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ” ในหน้า 51 ที่อัพเดต
- ตั้งแต่เวอร์ชัน 7.8 หรือสูงกว่า เชิร์ฟเวอร์ HMC สนับสนุนการจัดการระบบสำหรับฟังก์ชัน Power® Enterprise Pool โปรดดูหัวข้อ “การจัดการระบบสำหรับ Power Enterprise Pool” ในหน้า 92 ใหม่

มีนาคม 2013

เนื้อหาใหม่การอัพเดตต่อไปนี้:

- ในเวอร์ชัน 7.7 หรือสูงกว่า คุณสามารถติดตั้ง Virtual I/O Server (VIOS) บนโลจิคัลพาร์ติชันจาก HMC โดยใช้แผ่นดีวีดี อิมเมจที่บันทึกไว้ หรือเชิร์ฟเวอร์ Network Installation Management (NIM) โปรดดูหัวข้อ เรียนใช้งาน ที่อัพเดต
- ในเวอร์ชัน 7.7 หรือสูงกว่า คุณสามารถจัดเก็บอิมเมจ VIOS จาก แผ่นดีวีดี อิมเมจที่บันทึกไว้ หรือเชิร์ฟเวอร์ Network Installation Management (NIM) บน HMC โปรดดูหัวข้อ “การจัดการที่เก็บอิมเมจ Virtual I/O Server” ในหน้า 116 ใหม่
- ในเวอร์ชัน 7.7 หรือสูงกว่า คุณสามารถเปิดใช้งาน Virtual Server Network (VSN) บนเชิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล POWER7® โปรดดูหัวข้อ “คุณสมบัติ” ในหน้า 47 ที่อัพเดต
- หัวข้อต่อไปนี้มีการอัพเดตสำหรับการอัพเกรด Licensed Internal Code (LIC) โดยใช้ HMC:

- “เปลี่ยน Licensed Internal Code สำหรับรีลีสปัจฉุบัน” ในหน้า 126
- “อัพเกรด Licensed Internal Code เป็นรีลีสใหม่” ในหน้า 127

ตุลาคม 2012

เนื้อหาเมื่อการอัพเดตต่อไปนี้:

- ด้วย HMC เวอร์ชัน 7.6 หรือสูงกว่า คุณสามารถดู ทอปอโลยีชาร์ดแวร์ Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) สำหรับเซิร์ฟเวอร์บนตัวประมวลผล POWER7 ที่เลือก มีการเพิ่มหัวข้อ “ทอปอโลยีชาร์ดแวร์ PCIe” ในหน้า 66
- ด้วย HMC เวอร์ชัน 7.6 หรือสูงกว่า คุณสามารถกำหนดดูยนิติการประมวลผล เป็นค่าต่ำสุดที่สนับสนุน 0.05 ตัวประมวลผล สำหรับแต่ละตัวประมวลผลเสมือน โปรดดูหัวข้อ “คุณสมบัติ” ในหน้า 73 ที่อัพเดต
- ด้วย HMC เวอร์ชัน 7.6 หรือสูงกว่า คุณสามารถเรียกคืนข้อมูลสำรองที่ สำรองไว้โดยใช้เซิร์ฟเวอร์ Secure Shell File Transfer Protocol (SFTP) โปรดดูหัวข้อ “เรียกคืนข้อมูล HMC” ในหน้า 99 ที่อัพเดต
- HMC เวอร์ชัน 7.6 สนับสนุน Microsoft Internet Explorer 6.0 – Microsoft Internet Explorer 9.0 และ Mozilla Firefox เวอร์ชัน 4 – Mozilla Firefox เวอร์ชัน 10 โปรดดูหัวข้อ “ข้อกำหนดของเว็บเบราว์เซอร์” ในหน้า 133 ที่อัพเดต

ตุลาคม 2011

เนื้อหาเมื่อการอัพเดตต่อไปนี้:

- ด้วย HMC เวอร์ชัน 7.4 หรือใหม่กว่า คุณสามารถเปิดใช้งาน Virtual Trusted Platform Module (VTPM) บนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ ตัวประมวลผล POWER7 หัวข้อ “คุณสมบัติ” ในหน้า 47 ถูกอัพเดตสำหรับคุณลักษณะ VTTPM

พฤษภาคม 2011

เนื้อหาเมื่อการอัพเดตต่อไปนี้:

- ด้วย HMC เวอร์ชัน 7.2 หรือใหม่กว่า คุณสามารถพักรаботการทำงานของ โลจิคัลพาร์ติชันที่มีระบบปฏิบัติการและแอ็พพลิเคชัน ได้ และเก็บสถานะของ เซิร์ฟเวอร์เสมือนลงในหน่วยเก็บตาราง คุณสามารถทำการดำเนินการ ของโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบ เดียวกันต่อไปได้ หัวข้อ “รับการดำเนินการ” ในหน้า 79 เป็นหัวข้อใหม่สำหรับ โลจิคัลพาร์ติชันที่มีคุณลักษณะพัก และ ทำงานต่อของพาร์ติชัน
- ด้วย HMC เวอร์ชัน 7.2 หรือใหม่กว่า ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่า ข้อจำกัดรหัสผ่านโดยเรียกใช้นโยบายรหัสผ่านที่ปรับปรุง คุณยังสามารถสร้างและเรียกใช้นโยบายที่ผู้ใช้กำหนดเอง เพื่อตั้งค่าข้อจำกัดรหัสผ่าน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “นโยบายรหัสผ่านที่ปรับปรุง” ในหน้า 115

กันยายน 2010

- เพิ่มข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ IBM® Power 710 Express และ IBM Power 730 Express (8231-E2B), IBM Power 720 Express (8202-E4B), IBM Power 740 Express (8205-E6B) และ IBM Power 795 (9119-FHB)

กุมภาพันธ์ 2010

- เพิ่มข้อมูลสำหรับเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems™ ที่มีตัวประมวลผล POWER7

แนะนำเกี่ยวกับ HMC

ส่วนนี้อธิบายโดยสรุปเกี่ยวกับแนวคิดและฟังก์ชันบางอย่างของ Hardware Management Console (HMC) และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ที่ใช้สำหรับเข้าถึงฟังก์ชันเหล่านั้น

HMC อนุญาตให้คุณกำหนดคอนฟิกและจัดการกับเซิร์ฟเวอร์โดย HMC หนึ่งชุด สามารถจัดการหลายเซิร์ฟเวอร์ และ HMC แบบคู่จะทำการสนับสนุนสำรอง โดยการจัดการระบบเดียวกัน เพื่อให้มั่นใจว่าฟังก์ชันมีความเที่ยงตรง HMC แต่ละตัว จะถูกจัดส่งมาพร้อมกับ HMC Licensed Machine Code เวอร์ชัน 7

เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและความพร้อมใช้งาน คุณสามารถนำ HMCs ไปใช้ในหลายๆ គណพิภูเรชัน

HMC เป็น DHCP เชิร์ฟเวอร์

HMC ที่ถูกเชื่อมต่อโดยเน็ตเวิร์กส่วนตัว กับระบบที่มันจัดการอาจเป็น DHCP เชิร์ฟเวอร์สำหรับเซอร์วิสตัวประมวลผล ของระบบ HMC ยังอาจจัดการระบบผ่านทางเน็ตเวิร์กเปิด ที่มีการกำหนด IP และเดรสของเซอร์วิสตัวประมวลผลของระบบที่ถูกจัดการ โดย DHCP เชิร์ฟเวอร์ที่ถูกค้างไว้เตรียม หรือโดยการกำหนดเองโดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI).

Physical proximity

ก่อน HMC เวอร์ชัน 7 ต้องการให้มีโลคัล HMC หนึ่งตัวให้อยู่ใกล้กับระบบที่ถูกจัดการ ซึ่งไม่จำเป็น ในเวอร์ชัน 7 และอินเตอร์เฟสเว็บเบราว์เซอร์ของ HMC

การทำสำรองหรือ HMCs สองชุด

เซิร์ฟเวอร์อาจได้รับการจัดการโดยหนึ่งหรือสอง HMCs เมื่อ HMC สองชุดจัดการระบบแบบเดียว แต่ละชุดสามารถใช้เพื่อควบคุมระบบที่ถูกจัดการ กรณีไฟก็หัดคือการเชื่อมต่อ HMC หนึ่งชุด กับเซอร์วิสเน็ตเวิร์ก หรือพอร์ต HMC ของระบบที่ถูกจัดการ เครือข่ายจะมีความเป็นอิสระ HMC แต่ละชุดอาจเป็น DCHP เชิร์ฟเวอร์สำหรับเซอร์วิสเน็ตเวิร์ก เนื่องจากเครือข่ายเป็นอิสระ DHCP เชิร์ฟเวอร์ต้องถูกตั้งค่าเพื่อให้ IP และเดรสบนช่วงของ IP เฉพาะที่ไม่สามารถเราต์ได้สองช่วง

ลักษณะของส่วนการติดต่อกับผู้ใช้สำหรับ HMC

HMC นี้ใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บ อินเตอร์เฟสนี้ใช้โมเดลการนำทางที่มีลักษณะแผนผัง ที่เตรียมมุ่งมองลำดับชั้นของรีชอร์ส ของระบบและงานเพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงอาร์ดแวร์ชอร์สและความสามารถในการจัดการกับงานโดยตรง ซึ่งมีมุ่งมองของรีชอร์สของระบบและมีงานสำหรับการดูแลระบบ

โปรดดู “การใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บ” ในหน้า 6 สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้อินเตอร์เฟส HMC นี้

ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่กำหนดไว้แล้ว

ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่กำหนดไว้แล้วถูกรวมอยู่กับ HMC ซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความปลอดภัยของระบบของคุณโดยที่คุณเปลี่ยนรหัสผ่าน hscroot ที่กำหนดไว้แล้วโดยทันที

ID ผู้ใช้และรหัสที่กำหนดไว้แล้วจะถูกรวมอยู่กับ HMC:

ตารางที่ 1. ID ผู้ใช้ HMC และรหัสผ่านที่ถูกกำหนดไว้ก่อน

| ID ผู้ใช้ | รหัสผ่าน | วัตถุประสงค์ |
|-----------|----------|---|
| hscroot | abc123 | ID ผู้ใช้ hscroot และรหัสผ่านจะถูกใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ HMC ในครั้งแรก รหัสผ่านจะคำนึงถึงขนาดตัวพิมพ์และสามารถใช้โดยสมาชิกของบทบาทผู้ดูแลระดับสูง |
| root | passw0rd | ID ผู้ใช้ root และรหัสผ่านจะถูกใช้โดยผู้ให้บริการเพื่อดำเนินการกับขั้นตอนการดูแลรักษาซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อล็อกอินเข้าสู่ HMC ได้ |

งานและบทบาท

ผู้ใช้ HMC แต่ละรายสามารถเป็นสมาชิกของบทบาทที่แตกต่างกันได้โดยแต่ละบทบาทเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงส่วนต่างๆ ของ HMC และดำเนินงานต่างๆ กันบนระบบที่ถูกจัดการ บทบาท HMC อาจเป็นได้ทั้งบทบาทที่ถูกกำหนดไว้ก่อน หรือบทบาทที่กำหนดเอง

บทบาทที่กล่าวถึงในส่วนนี้หมายถึงผู้ใช้ HMC โดยระบบปฏิบัติการที่รันบนโลจิคัลพาร์ติชันจะมีชุดผู้ใช้และบทบาทเป็นของตนเอง เมื่อคุณสร้างผู้ใช้ HMC คุณต้องกำหนดบทบาทงานให้กับผู้ใช้นั้น แต่ละบทบาทงานช่วยให้ผู้ใช้ในระดับต่างๆ กันสามารถเข้าถึงงานที่มีอยู่บนอินเตอร์เฟส HMC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานที่แต่ละบทบาทผู้ใช้ HMC สามารถดำเนินการได้โปรดดู “งาน HMC, บทบาทผู้ใช้, IDs, และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง” ในหน้า 18

คุณสามารถกำหนดระบบที่ถูกจัดการและโลจิคัลพาร์ติชันให้กับผู้ใช้ HMC แต่ละราย วิธีนี้ช่วยให้คุณสามารถสร้างผู้ใช้ที่มีสิทธิเข้าถึงระบบที่ถูกจัดการ A แต่ไม่สามารถเข้าถึงระบบที่ถูกจัดการ B แต่ละกลุ่มของการเข้าถึงเรียกว่าสิทธิ์ที่ถูกจัดการ เรียกว่าบทบาทของเรียกว่าสิทธิ์ที่ถูกจัดการ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของเรียกว่าสิทธิ์ที่ถูกจัดการและวิธีสร้างบทบาทเหล่านั้นโปรดดู “จัดการกับงานและบทบาทของเรียกว่าสิทธิ์” ในหน้า 105

บทบาท HMC ที่ถูกกำหนดไว้ก่อน ซึ่งเป็นค่าเดิมold บัน HMC มีดังต่อไปนี้:

ตารางที่ 2. บทบาท HMC ที่ถูกกำหนดไว้ก่อน

| บทบาท | คำอธิบาย | ID ผู้ใช้ HMC |
|------------------|---|---------------|
| ผู้ควบคุมเครื่อง | ผู้ควบคุมเครื่องมีหน้าที่ดูแลการปฏิบัติงานระบบประจำวัน | hmcoperator |
| ผู้ดูแลระดับสูง | ผู้ดูแลระดับสูงทำหน้าที่เป็นผู้ใช้หลัก หรือผู้จัดการของระบบ HMC ผู้ดูแลระดับสูงมีสิทธิในการใช้งานที่ไม่จำกัด เพื่อเข้าถึงและแก้ไขระบบ HMC โดยส่วนใหญ่ | hmcsuperadmin |

ตารางที่ 2. บทบาท HMC ที่ถูกกำหนดไว้ก่อน (ต่อ)

| บทบาท | คำอธิบาย | ID ผู้ใช้ HMC |
|---------------------|---|---------------|
| วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์ | วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์มีหน้าที่ช่วยเหลือในสถานการณ์สนับสนุน แต่ไม่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันการจัดการผู้ใช้ HMC ได้เพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริการสำหรับระบบของคุณ คุณต้องสร้างและจัดการ ID ผู้ใช้ด้วยบทบาทวิศวกรด้านผลิตภัณฑ์ | hmcpe |
| ตัวแทนบริการ | ตัวแทนบริการคือพนักงานที่อยู่ที่สถานที่ของคุณที่ทำหน้าที่ติดตั้ง ตั้งค่า หรือซ่อมแซมระบบ | hmcsericerep |
| ผู้ชม | ผู้ชมสามารถดูข้อมูล HMC แต่ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลคอนฟิกเรชันอื่นได้ | hmcviewer |

คุณสามารถสร้างบทบาท HMC แบบกำหนดเอง โดยการแก้ไขบทบาท HMC ที่ถูกกำหนดไว้ก่อน การสร้างบทบาท HMC ที่กำหนดเองจะช่วยได้มากเมื่อต้องการจำกัดหรือให้สิทธิเฉพาะงานแก่ผู้ใช้งานราย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างบทบาท HMC แบบกำหนดเอง โปรดดู “จัดการกับงานและบทบาทของรีชอร์ส” ในหน้า 105

การสร้าง HMC

เปิด HMC โดยตั้งค่าจากแสดงผลและยูนิตของระบบให้อยู่ในตำแหน่ง เปิดหน้าต่าง การกำหนดค่าเริ่มต้น ซึ่งมีข้อมูลลิสท์ที่จะปรากฏขึ้น ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการล็อกอินเข้าสู่อินเตอร์เฟส HMC

เมื่อการกำหนดค่าเริ่มต้นเสร็จสิ้น หน้าต่าง ล็อกอ่อนก่อนล่วงหน้า จะปรากฏขึ้น

หมายเหตุ: หน้าต่าง ล็อกอ่อนก่อนล่วงหน้า มีลิงก์เพื่อล็อกอินเข้าสู่แอ็พพลิเคชัน HMC ความสามารถในการดูข้อมูลวิธีใช้แบบออนไลน์ และข้อมูลสถานะโดยสรุปสำหรับ HMC คุณจำเป็นต้องล็อกอินเพื่อดูข้อมูลสถานะ

หากต้องการล็อกอินเข้าสู่ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในหน้าต่าง ล็อกอ่อนก่อนล่วงหน้า ให้คลิก ล็อกอ่อนและเรียกทำงานเว็บแอ็พพลิเคชัน Hardware Management Console
2. ป้อน ID ผู้ใช้ และรหัสผ่านที่ได้กำหนดไว้ให้คุณ
3. คลิก ล็อกอ่อน.

หมายเหตุ: ถ้าคุณยกเลิกการเชื่อมต่อจากเซสชันของคุณก่อนหน้านี้ หน้าต่าง เซสชันที่ยกเลิกการเชื่อมต่อ จะปรากฏขึ้น เลือกเซสชันที่คุณต้องการเชื่อมต่ออีกครั้ง และคลิก เชื่อมต่ออีกครั้ง

หลังจากที่คุณล็อกอินแล้ว หน้าต่าง HMC workplace จะปรากฏขึ้น และหากเปิดใช้งาน หน้าต่าง คำแนะนำประจำวัน จะปรากฏขึ้น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเปิดใช้งานคุณลักษณะพิเศษนี้ โปรดดู “คำแนะนำประจำวัน” ในหน้า 101

หน้าต่าง HMC workplace อนุญาตให้คุณทำงานกับงานสำหรับคอนโซลและระบบที่ถูกจัดการของคุณ ไม่ใช่งานทั้งหมดที่มีอยู่สำหรับแต่ละ ID ผู้ใช้บทบาทผู้ใช้ที่กำหนดให้กับ ID ผู้ใช้ของคุณจะเป็นตัวกำหนดงานที่คุณสามารถดำเนินการได้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณถูกกำหนด ID ผู้ใช้ด้วยบทบาท ผู้ควบคุมเครื่อง คุณจะมีสิทธิในการใช้งานทั้งหมดที่ผู้ควบคุมเครื่องเข้าถึงได้โปรดดู “งาน HMC, บทบาทผู้ใช้, IDs, และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง” ในหน้า 18 สำหรับรายการของงานทั้งหมดและบทบาทผู้ใช้ที่มีอยู่

ถ้าคุณไม่รู้หรือลืม ID ผู้ใช้ที่คุณล็อกอินเข้าสู่ HMC ให้ดูແນບงานที่ด้านบนของหน้า ยินดีต้อนรับ หรือคุณสามารถคลิก การจัดการกับ HMC ในบานหน้าต่างนำทาง และคลิก จัดการกับผู้ใช้และงาน จากบานหน้าต่างงาน (โปรดดู “จัดการกับผู้ใช้และงาน” ในหน้า 106 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม)

การใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บ

คุณสามารถใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้บนเว็บเพื่อทำการกิจ บน Hardware Management Console (HMC) หรือบนรีชอร์สที่ถูกจัดการ

ส่วนติดต่อผู้ใช้นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบหลักหลายส่วน : แบบเนอร์ ແນບงาน บานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างงาน และ ແນບออกสถานะ

แบบเนอร์ที่อยู่ด้านล่างของแบบเนอร์ จะแสดงชื่อของงานที่กำลังรัน ID ผู้ใช้ที่คุณล็อกอิน ข้อมูลการการซ้ายเหลือแบบออนไลน์ และความสามารถในการล็อกอອฟ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับคอนโซล

บานหน้าต่างนำทาง ที่อยู่ด้านซ้ายของหน้าต่าง มีลิงก์นำทางสำหรับจัดการกับรีชอร์สของระบบของคุณและ HMC รายการที่ อ้างถึงโน่นนี้

บานหน้าต่างงาน ที่อยู่ด้านขวาของหน้าต่าง แสดงข้อมูลตามการเลือกปัจจุบันจากบานหน้าต่างนำทาง ตัวอย่างเช่น เมื่อเลือก ยินดีต้อนรับ ในบานหน้าต่างนำทาง เนื้อหาของหน้าต่าง ยินดีต้อนรับ จะแสดงอยู่ในบานหน้าต่างงาน

ແນບสถานะ ที่อยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าต่าง มีตัวบ่งชี้ที่ม่องเห็นได้ของภาพรวมสถานะของระบบปัจจุบัน และยังมีโหมดนภาพ รวมของสถานะที่อาจเลือกเพื่อแสดงข้อมูลสถานะโดยละเอียดในบานหน้าต่างงาน

คุณสามารถปรับขนาดของบานหน้าต่าง HMC workplace โดยเคลื่อนเมาส์ให้อยู่เหนือขอบที่แยกบานหน้าต่างนำทางจากบาน หน้าต่างงาน จนกว่าเมาส์จะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้สองข้าง เมื่อตัวชี้เปลี่ยนรูปร่างให้กดปุ่มเมาส์ด้านซ้ายค้างไว้ขณะที่ลากตัวชี้ เมาส์ไปทางซ้ายหรือขวา ปล่อยปุ่มและบานหน้าต่างนำทางหรือบานหน้าต่างงานจะมีขนาดใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง คุณยังสามารถ ทำแบบนี้ได้ภายในขอบบานหน้าต่างงาน ที่แบ่งตารางรีชอร์สออกจากแผ่นงาน

ແນບการกิจ

ແນບการกิจจัดเตรียมความสามารถของตัวสลับการกิจที่แอ็คทีฟ

ແນບการกิจสามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยการนำทางเพื่อย้ายระหว่างการกิจ ที่เรียกใช้งานและยังไม่ได้ปิด ตัวสลับการกิจ จะไม่ หยุดการกิจชั่วคราวหรือเรียกคืนการกิจที่มีอยู่ การคลิกบนการกิจใน ແນບการกิจจะทำให้หน้าต่างของการกิจมาอยู่ด้านหน้า และอยู่ในໂฟกัส

หมายเหตุ: การกิจที่ใช้แอ็พเล็ต เช่น หน้าต่างเทอร์มินัล AIX® หน้าต่างคอนโซล 5250 หรือหน้าต่างเซลล์แบบจำกัดไม่ สนับสนุนความสามารถในการสลับແນບการกิจ โปรดใช้ความสามารถในการสลับหน้าต่างสำหรับหน้าต่างໂຄคัลเพื่อสลับไป ยังหน้าต่างสำหรับการกิจเหล่านี้

ด้านขวาสุดของແນບการกิจยังมีข้อมูลต่อไปนี้:

- **ID ผู้ใช้ของคุณ** ถ้าคุณคลิก ID ผู้ใช้ หน้าต่าง จะเปลี่ยนค่าติดต่อผู้ใช้จะเปิดขึ้น

- วิธีใช้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการกิจทั้งหมดบน HMC และวิธีใช้ส่วนติดต่อผู้ใช้งานเว็บบน HMC
- ถ้าคุณคลิกลิงก์ล็อกอิน หน้าต่างล็อกอินฟอร์มตัดการเชื่อมต่อ จะเปิดขึ้น

บานหน้าต่างนำทาง

บานหน้าต่างนำทางมีลิงก์การนำทางหลักสำหรับจัดการกับทรัพยากรระบบของคุณและ HMC

- “Welcome”
- “การจัดการระบบ” ในหน้า 8
- “แผนระบบ” ในหน้า 13
- “การจัดการ HMC” ในหน้า 14
- “การจัดการกับเซอร์วิส” ในหน้า 15
- “อัพเดต” ในหน้า 15

Welcome

ยินดีต้อนรับคือหน้าต่างแรกที่แสดงเมื่อคุณล็อกอินเข้าสู่ HMC

บานหน้าต่างงาน Welcome แสดงรายการโหนดของบานหน้าต่างนำทาง รวมถึงคำอธิบายของโหนด ซึ่งประกอบด้วยรีชอร์สเพิ่มเติมต่อไปนี้:

ตัวช่วยสร้างการติดตั้งที่แนะนำ

แสดงกระบวนการที่ลະขันตอนเพื่อตั้งค่า HMC ของคุณ

แนวทางปฏิบัติการ HMC

เตรียมเวอร์ชันออนไลน์ของ การจัดการกับ HMC สำหรับผู้ดูแลระบบและผู้ควบคุมระบบโดยใช้ HMC

หากคุณกำลังเข้าใช้ HMC จากระยะไกล คุณสามารถดูเอกสารนี้ในรูปแบบ PDF หรือในรูปแบบ HTML (คลิก ดูแบบ HTML) หากคุณกำลังเข้าใช้ HMC ในแบบโลคล็อล คุณสามารถดูเอกสารนี้ในรูปแบบ HTML

HMC Readme

ให้ข้อมูลช่วยเหลือและข้อมูลเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในเอกสารสำหรับ HMC

ข้อมูลออนไลน์

ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ HMC

หมายเหตุ: ข้อมูลต่อไปนี้จะมีให้เฉพาะเมื่อคุณเข้าใช้ HMC จากระยะไกลเท่านั้น

ส่วนสนับสนุนระบบของ IBM

แสดงข้อมูลการสนับสนุนและข้อมูลด้านเทคนิคสำหรับระบบ IBM

การสนับสนุน HMC

แสดงข้อมูลเชิงเทคนิคและการสนับสนุนสำหรับ HMC

การศึกษาและบทช่วยสอน

แสดงเนื้อหาในคอร์สสำหรับการฝึกอบรมและปรับปรุงทักษะ HMC

หากต้องการดูระดับของ HMC ที่คุณใช้อยู่ในปัจจุบัน ให้นำมาสู่ป้ายที่ เวอร์ชัน HMC ที่ด้านบนสุดของบานหน้าต่างงาน

การจัดการระบบ

การจัดการระบบประกอบด้วยมุมมองแบบแผนผังของรีชอร์สที่ถูกจัดการ

เชิร์ฟเวอร์:

เชิร์ฟเวอร์แสดงเชิร์ฟเวอร์ที่ถูกจัดการโดย HMC นี้

เมื่อต้องการเพิ่มเชิร์ฟเวอร์ คุณสามารถใช้งานเพิ่มระบบที่ถูกจัดการ ภายใต้หมวดหมู่ การเชื่อมต่อ ในแผ่นงาน

เมื่อคุณคลิก เชิร์ฟเวอร์ จากบานหน้าต่างนำทาง รายการของเชิร์ฟเวอร์ที่กำหนดไว้แล้วแต่ละเชิร์ฟเวอร์จะแสดงอยู่ในรูปตาราง ในบานหน้าต่างงาน และภายใต้หนึ่ง เชิร์ฟเวอร์ ในบานหน้าต่างนำทาง

การเลือกเชิร์ฟเวอร์:

ศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงเมื่อคุณเลือกเชิร์ฟเวอร์

ในการดำเนินการงานบนเชิร์ฟเวอร์ คลิกในคอลัมน์ Select ข้างซ้ายเชิร์ฟเวอร์ในตารางบานหน้าต่างงาน ในการดำเนินการงานบน พาร์ติชันของเชิร์ฟเวอร์ คุณสามารถดำเนินการหนึ่งในแอ็คชันต่อไปนี้:

- เลือกเชิร์ฟเวอร์ใต้หนึ่ง Servers จากบานหน้าต่างนำทาง
- คลิกที่ชื่อเชิร์ฟเวอร์จากตารางบานหน้าต่างงาน

เมื่อบานหน้าต่างงานแสดงรายการของเชิร์ฟเวอร์ มันจะแสดง แอ็ตทริบิวต์ต่อไปนี้โดยเดี๋ยวlot

ชื่อ ระบุชื่อผู้ใช้ที่กำหนดเองของระบบที่ถูกจัดการ

สถานะ แสดงสถานะปัจจุบันของระบบที่ถูกจัดการ (เช่น กำลังดำเนินการ ปิดเครื่อง กำลังเริ่มต้น) รวมทั้งแสดงไอคอนที่หมายถึง สถานะที่ไม่สามารถรับได้หรือไฟสัญญาณ LED แจ้งเตือนที่แอ็คทีฟ โปรดดูที่ “สถานะ: ไม่สามารถรับได้” ในหน้า 17 or “สถานะ: LED การดูแล” ในหน้า 17 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยการประมวลผลที่มีอยู่

แสดงจำนวนของหน่วยการประมวลที่สามารถใช้ได้สำหรับ การกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ นี้คือ จำนวนรวมของหน่วยการประมวลที่ปฏิบัติงานอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ ลบด้วยจำนวนของหน่วยการประมวลที่ มีการกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน รวมถึงโลจิคัลพาร์ติชันที่ปิดอยู่ บนระบบที่ถูกจัดการ จำนวนนี้ไม่รวมถึงหน่วย การประมวลผลใดๆ ที่ยังไม่ได้เรียกทำงานด้วย Capacity on Demand (CoD)

หน่วยความจำที่มีอยู่

แสดงปริมาณหน่วยความจำที่สามารถใช้ได้สำหรับ การกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ นี้คือ จำนวนรวมของ หน่วยความจำที่ปฏิบัติงานอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ ลบด้วยปริมาณของ หน่วยความจำที่จำเป็น สำหรับใช้กับเฟิร์มแวร์ของระบบที่ถูกจัดการ ลบด้วยปริมาณของหน่วยความจำ ที่มีการกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน รวมถึงโลจิคัลพาร์ติชันที่ปิดอยู่ บนระบบที่ถูกจัดการ จำนวนนี้ไม่รวมถึงหน่วยความจำใดๆ ที่ยังไม่ได้เรียกทำงาน ด้วย Capacity on Demand (CoD) จำนวนหน่วยความจำที่มีอยู่อาจแสดงเป็น MB หรือ GB คลิก MB หรือ GB ใน คอลัมน์ชื่อ หน่วยความจำที่มีอยู่

โค้ดอ้างอิง

แสดงโค้ดอ้างอิงระบบของเชิร์ฟเวอร์ คลิกโค้ดอ้างอิง ในตารางเพื่อดูคำอธิบายอย่างละเอียด

ตารางบานหน้าต่างงาน Servers ยังแสดงแอ็ตทริบิวต์ตัวเลือก ต่อไปนี้ในตาราง

หน่วยการประมาณผลที่สามารถอนุมัติได้

แสดงจำนวนของตัวประมวลผลของระบบที่ถูกจัดการ

หน่วยความจำที่สามารถอ่อนฟิกได้

แสดงหน่วยความจำที่สามารถกำหนดค่าอนุพิกได้ของระบบที่ถูกจัดการ

เมื่อต้องการแสดงผลแอ็ตทริบิวต์ตัวเลือกให้เลือกไอคอน การกำหนดค่าพิกคอลัมน์บนแบบเครื่องมือตาราง ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณเลือกแอ็ตทริบิวต์เพิ่มเติม ที่คุณต้องการให้แสดงเป็นคอลัมน์ในตาราง และยังช่วยให้คุณจัดลำดับคอลัมน์ใหม่ได้โดยดูที่ “การกำหนดค่าพิกคอลัมน์” ในหน้า 16 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

คุณยังสามารถใช้มุมมองจากแบบเครื่องมือบนตารางเพื่อแสดง เชิร์ฟเวอร์แอ็ตทริบิวต์ ดีฟอลต์ในตาราง หรือเพื่อแสดง เชิร์ฟเวอร์แอ็ตทริบิวต์ Capacity On Demand ในตาราง โปรดดูที่ “เมนู มุมมอง” ในหน้า 17 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

การแสดงรายละเอียดเชิร์ฟเวอร์:

แสดงคุณสมบัติของเซิร์ฟเวอร์

ในการแสดงรายละเอียด (คุณสมบัติ) เกี่ยวกับเชิร์ฟเวอร์ คุณสามารถเลือกเชิร์ฟเวอร์โดยการคลิกในคอลัมน์ เลือก ในตาราง บนหน้าต่างงาน จากนั้นคุณสามารถคลิก คุณสมบัติ จากแผ่นงาน หรือคลิกบนไอคอนลูกศรสองหัวหน้าชื่อเชิร์ฟเวอร์ และคลิก คุณสมบัติ จากเมนูบริบท ในทึ้งสองกรณี หน้าต่าง คุณสมบัติ เปิดขึ้น

การเรียกทำงานงานสำหรับอีคอมเมิร์ซเจ๊กต์ที่ถูกจัดการ:

เมื่อคุณเลือกอ้อมเจ๊กต์ที่จะทำงานกับคุณแล้ว คุณพร้อมที่จะดำเนินการในงานที่เหมาะสมกับอ้อมเจ๊กต์นั้น ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเรียกทำงานสำหรับอ้อมเจ๊กต์ที่ถูกจัดการที่เลือกไว้ของคุณ

งานที่เหมาะสมสำหรับอ้อมเจ๊ตที่เลือกไว้จะแสดงอยู่ในแผ่นงาน ในเมนูบริบท และในเมนูงาน ถ้างานจำเพาะ ไม่สามารถดำเนินการกับอ้อมเจ๊ตได้ งานจะไม่ปรากฏให้เห็น

ແຜ່ນການ

มุ่งมองนี้จะประกอบด้วยงานที่พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ที่มีการจัดการที่เลือกไว้

แผ่นงาน จะแสดงอยู่ด้านล่างของบันหน้าต่างงานเมื่อ คุณเลือกอ้อมเจ็กต์ที่คุณต้องการทำงานด้วยแล้ว

หมายเหตุ:

1. ปรับขนาดแผ่นงานโดยเลื่อนตัวชี้เมล์ให้อยู่เหนือขอบ ที่แบ่งบานหน้าต่างงานออกจากแผ่นงาน
 2. หรือจะแสดงผลแผ่นงานโดยใช้งานเปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนติดต่อผู้ใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู “เปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อกับผู้ใช้” ในหน้า 102
 3. ขยายหรือยืดหดหมวดงานทั้งหมดในแผ่นงานโดยเลือกขยายทั้งหมด หรือ ยืดทั้งหมด จากส่วนหัวของ แผ่นงาน

งานที่รวมอยู่ในมุมมองนี้ตรงตามคณลักษณะต่อไปนี้:

- งานจะมีพร้อมใช้งานสำหรับอ้อมเบเก็ตปลายทางที่ถูกเลือกในปัจจุบัน ภายในการหน้าต่างนำทาง หรือมุมมองตารางของ บานหน้าต่างงาน ถ้ามีการเลือกหลายอ้อมเบเก็ตในตารางของบานหน้าต่างงาน เส้นแบ่งงานของงานของอ้อมเบเก็ตที่เลือกไว้ จะปรากฏขึ้น ถ้าไม่มีการเลือกใดๆ ในตาราง จะมีการแสดงงานสำหรับ อ้อมเบเก็ตที่เลือกในบานหน้าต่างนำทาง

- งานที่พร้อมใช้งานจะจำกัดตามบทบาทของผู้ใช้ที่ล็อกอินอยู่ในปัจจุบัน

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างวิธีการใช้ แผ่นงาน:

- เลือกเชิร์ฟเวอร์ในตารางของบานหน้าต่างงาน (คลิกคอลัมน์ เลือก)
- เลือกกลุ่มงานจากแผ่นงาน (คลิกปุ่มขยาย หรือคลิกชื่อกลุ่ม)

หมายเหตุ: หลังจากที่คุณได้ขยายกลุ่มงานแล้ว กลุ่มงานเหล่านั้นจะยังคงเปิดอยู่เพื่อให้คุณสามารถเปิดงานอื่นๆ ได้อีก โดยไม่ต้องเปิดกลุ่มงานอีกครั้ง

- เลือกงานที่แสดงอยู่ใต้กลุ่มงานที่คุณต้องการดำเนินการ บนเชิร์ฟเวอร์นั้น หน้าต่างงานจะเปิดขึ้น

เมนูบริบท

เมนูบริบท แสดงรายการกลุ่มงานที่เหมาะสมสำหรับอีบอีเบ็กต์ที่เลือก เมนูบริบทสามารถใช้ได้สำหรับการเลือกตารางเท่านั้น ตัวอย่าง เช่น ในคอลัมน์ Select ของตารางบานหน้าต่าง Servers Work ให้เลือกอีบอีเบ็กต์ที่คุณต้องการทำงานด้วย ปุ่มเมนู บริบท (ลูกศรคูชี้ไปทางขวา) ปรากฏอยู่ข้างๆ ชื่ออีบอีเบ็กต์ที่คุณเลือก คลิกปุ่ม จากนั้นเมนูกลุ่มงานของอีบอีเบ็กต์นั้นๆ จะปรากฏขึ้น จากนั้นให้เลือกงาน หากเลือกมากกว่าหนึ่งอีบอีเบ็กต์ งานที่ปรากฏในเมนูบริบทจะใช้กับการเลือกทั้งหมด

เมนูงาน

เมนูงานจะถูกแสดงบนแบบเครื่องมือตาราง

เมนูงานดังกล่าวสามารถใช้ได้กับการเลือกตาราง เท่านั้น ตัวอย่าง เช่น ในคอลัมน์ Select ของตารางบานหน้าต่างทำงาน Servers เลือกอีบอีเบ็กต์ที่คุณต้องการใช้ คลิก งาน สำหรับรายการของกลุ่มงานที่สามารถเรียกทำงานได้สำหรับอีบอีเบ็กต์ที่เลือกไว้ใน ตาราง เลือกกลุ่มงาน และเลือกงานเพื่อเปิดอีบอีเบ็กต์ ถ้าเลือกอีบอีเบ็กต์ไว้มากกว่าหนึ่งตัว งานที่แสดงอยู่ในเมนูงานจะใช้การ เลือกทั้งหมด

พาร์ติชัน:

เมื่อคุณเลือกเชิร์ฟเวอร์ที่ถูกจัดการในบานหน้าต่างนำทาง บานหน้าต่างงานแสดงรายการพาร์ติชันที่กำหนดไว้บนเชิร์ฟเวอร์

ตารางบานหน้าต่าง พาร์ติชัน แสดงแอ็ตทริบิวต์ต่อไปนี้ ตามดีฟอลต์:

ชื่อ ระบุชื่อผู้ใช้กำหนดเองของโลจิคัลพาร์ติชัน

ID ระบุ ID ของพาร์ติชัน

สถานะ แสดงสถานะปัจจุบันของพาร์ติชัน (ตัวอย่าง เช่น การรัน ไม่เรียกทำงาน) และแสดงไอคอนที่แสดงถึงสถานะการไม่ ยอมรับ หรือแอ็คทีฟ LED การแจ้งเตือน โปรดดูที่ “สถานะ: ไม่สามารถยอมรับได้” ในหน้า 17 or “สถานะ: LED การดูแล” ในหน้า 17 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยการประมวลผล

แสดงหน่วยวัดสำหรับกระบวนการที่แบ่งใช้กำลังไฟระหว่างตัวประมวลผลสมேือน การประมวลผลกำลังไฟสามารถ ระบุเศษส่วนของตัวประมวลผลได้

หน่วยความจำ

ระบุจำนวนหน่วยความจำที่จัดสรรไปยังพาร์ติชันปัจจุบัน หน่วยความจำสามารถแสดงอยู่ในรูป MB หรือ GB ได้ คลิก MB หรือ GB ในหัวเรื่องคอลัมน์ หน่วยความจำ

แอ็คทีฟໂປຣີໄຟລ໌

ຮະບູໂປຣີໄຟລ໌ທີ່ເສີເພື່ອເຮັດວຽກທຳງານພາຣີຕິຫັນ ລ່າສຸດ

ສກວະແວດລ້ອມ

ຮະບູນິດອືບເຈັກຕົ້ນໂລຈິຄັລພາຣີຕິຫັນ ເຊີຣີເວຼອຣ໌ກຣອບ

ໂດດອ້າງອີງ

ແສດງໂດດອ້າງອີງຂອງຮະບູນິດລໍາຫັນພາຣີຕິຫັນ ລໍາຫັນຮະບູນິດ POWER6® ໃຫ້ຄົລິກໂດດອ້າງອີງໃນຕາງໆ ລໍາຫັນຄໍາອົບຍາຍ ໂດຍລະເອີດ

ຕາງໆ ນ້າຕ່າງໆ ພາຣີຕິຫັນ ຍັງສາມາດແສດງ ແອັດທຣິບົວຕ່ອໄປນີ້ໃນຕາງໆ ໄດ້

ຕົວປະມາລຸຜລ

ຄ້າພາຣີຕິຫັນຄູກໃຫ້ກັບຕົວປະມາລຸຜລເລີ່ມຕົ້ນ ດ້ວຍກົດລົງຈຳນວນຂອງຕົວປະມາລຸຜລທີ່ຈັດຮຽນໄປຢັງພາຣີຕິຫັນປ່າຈຸບັນ
ຄ້າພາຣີຕິຫັນ ກໍາລັງໃຫ້ຕົວປະມາລຸຜລແບບແປ່ງໃໝ່ ດ້ວຍກົດລົງຈຳນວນປ່າຈຸບັນທີ່ຈັດສຽງໄປຢັງພາຣີຕິຫັນ

ເຂົ້າວິສພາຣີຕິຫັນ

ຮະບູນິດພາຣີຕິຫັນມີລິທິອີນາກເຮົາໃຫ້ກົດລົງຈຳນວນ

ກຳຫັນດອນຝຶກ

ຮະບູນິດພາຣີຕິຫັນທີ່ຕ້ອງກຳຫັນດອນຝຶກພຣັມກັບຮີໂຈ່ວັສ ທີ່ຕ້ອງກຳຫັນດອນຝຶກເພື່ອເປີດ

ດີຟອລຕີໂປຣີໄຟລ໌

ຮະບູໂປຣີໄຟລ໌ທີ່ຄຸນກຳຫັນດອນຝຶກເປັນໂປຣີດີຟອລຕີ ເມື່ອຜູ້ໃຊ້ດໍາເນີນການ ເຮັດວຽກທຳງານຈາກພາຣີຕິຫັນ ໂປຣີໄຟລ໌ນີ້
ຈະຄູກເລືອກໂດຍຄ່າດີຟອລຕີ

ເວຼອຮັບ OS

ແສດງເວຼອຮັບ OS ຂອງຮະບູນິດທີ່ຄູກຈັດການ

ໂທນົດຂອງຕົວປະມາລຸຜລ

ຮະບູນິດພາຣີຕິຫັນໃຫ້ຕົວປະມາລຸຜລເລີ່ມຕົ້ນ ແລ້ວແປ່ງໃໝ່

ໂທນົດຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳ

ຮະບູນິດພາຣີຕິຫັນໃຫ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳເລີ່ມຕົ້ນ ແລ້ວແປ່ງໃໝ່

IPL Source

ແສດງ IPL source ຂອງຮະບູນິດທີ່ຄູກຈັດການ

ແອັດທຣິບົວຕ່ອໄປນີ້ສາມາດແສດງໄດ້ ເມື່ອຄຸນເລືອກໄອຄອນ ຄອນຝຶກເຮັບເອົາ ຄອນຝຶກເຮັບເອົາ ດັບຕົກໂລມນີ້ໃຫ້ໄດ້ໂປຣດູທີ່
ເລືອກແອັດທຣິບົວຕ່ອໄປນີ້ເພີ່ມເຕີມທີ່ຄຸນຕ້ອງກຳຫັນດອນຝຶກເພື່ອເປີດໂປຣີດີຟອລຕີທີ່ຄຸນ
“ກຳຫັນດອນຝຶກໂລມນີ້” ໃນໜ້າ 16 ລໍາຫັນຂ້ອມຸລເພີ່ມເຕີມ

ການແສດງຮາຍລະເອີດຂອງພາຣີຕິຫັນ:

ແສດງຄຸນສົມບັດຂອງພາຣີຕິຫັນ

ຫາກຕ້ອງກຳຫັນດອນຝຶກເພື່ອເປີດໂປຣີດີຟອລຕີ (ຄຸນສົມບັດ) ເກີຍກັບພາຣີຕິຫັນ ຄຸນສົມບັດເລືອກພາຣີຕິຫັນໄດ້ໂດຍຄົລິກທີ່ຄຸນສົມບັດ
ເລືອກແອັດທຣິບົວຕ່ອໄປນີ້ໄດ້ຈາກແຜ່ນງານ ອີເຄລິກບົນໄອຄອນຝຶກຄຣສອງຫັວໜ້າຊ່ອພາຣີຕິຫັນ ແລ້ວຄົລິກ
ຄຸນສົມບັດ ຈາກເມນູບຮົບຖານ ຄຸນຍັງສາມາດຄົລິກບົນຊ່ອພາຣີຕິຫັນໄດ້ເຊັ່ນກັນ ໃນທຸກໆ ກຣນີ້ ໜ້າຕ່າງໆ ຄຸນສົມບັດ ຈະແສດງຂຶ້ນ

กรอบ:

โหนด กรอบ บ่งชี้ถึงกรอบที่ถูกจัดการโดย HMC นี้

โดยทั่วไป กรอบมี dual Bulk Power Controllers (BPCs) อย่างไรก็ตาม มีเพียงแค่หนึ่ง BPC ที่แสดงทั้ง BPC ที่ใช้ชนิดเครื่องรุ่น และหมายเลขอุปกรณ์กับเป็นเพียงร่องสำรอง

ตารางบานหน้าต่าง กรอบ ประกอบด้วยแอ็ตทริบิวต์ต่อไปนี้:

ชื่อ แสดงชื่อที่ถูกนิยามไว้ของกรอบ

สถานะ แสดงสถานะของอ้อบเจกต์ของกรอบ กรอบอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถยอมรับได้โดยที่อยู่ในสถานะ ไม่มีการเชื่อมต่อ หรือ ไม่สมบูรณ์ เมื่อเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้น X สีแดงจะแสดงอยู่ที่เซลล์สถานะซึ่งอยู่ด้านหลังสถานะข้อความที่ระบุสถานะ คลิก X หรือข้อความสถานะที่อธิบายถึงสถานะที่ไม่สามารถยอมรับได้และแก้ไขได้เท่าที่จำเป็น

หมายเลขอุปกรณ์

แสดงจำนวนของกรอบที่ถูกจัดการ คุณสามารถแก้ไขจำนวนได้

หมายเหตุ: ต้องปิดเครื่อง CEC เพื่อเปลี่ยนหมายเลขอุปกรณ์

สถานะการเชื่อมต่อ

แสดงสถานะของการเชื่อมต่อของกรอบ (ด้าน A และ B)

กำหนดกลุ่มเอง:

โหนด กำหนดกลุ่มเอง มีกลไกสำหรับให้คุณจัดกลุ่มรีชอร์สของระบบเข้าด้วยกันในมุมมองเดียว

กลุ่มอาจถูกซ้อนเพื่อสร้าง "ระบบเครือข่าย" ของรีชอร์สของระบบด้วยตนเอง

กลุ่มกำหนดเองประกอบด้วยกลุ่ม พาร์ติชันทั้งหมด และ อ้อบเจกต์ทั้งหมด ที่กำหนดไว้แล้ว และกลุ่มใดๆ ที่ผู้ใช้กำหนดเอง ซึ่งคุณสามารถสร้างได้โดยใช้งาน จัดการกลุ่ม กำหนดเอง ภายใต้หมวดหมู่ คอนฟิกเรชัน ในแผ่นงาน กลุ่ม พาร์ติชันทั้งหมด ประกอบด้วยพาร์ติชันทั้งหมดที่ได้กำหนดไปยังเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดที่จัดการโดย HMC กลุ่ม อ้อบเจกต์ทั้งหมด คือการรวม รวมเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกจัดการ พาร์ติชัน และกรอบทั้งหมด

กลุ่มที่ระบบกำหนดให้เหล่านี้ (พาร์ติชันทั้งหมดและอ้อบเจกต์ทั้งหมด) ไม่สามารถตรวจสอบได้อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณไม่ต้องการพาร์ติชันทั้งหมด หรือ อ้อบเจกต์ทั้งหมด แสดงอยู่ภายใต้กำหนดกลุ่มเอง ให้ทำดังนี้:

1. เปิดงาน เปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อกับผู้ใช้งานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. ยกเลิกการเลือก โหนดของพาร์ติชันทั้งหมด และ โหนดของอ้อบเจกต์ทั้งหมด ในหน้าต่าง ค่าติดตั้งส่วนการติดต่อกับผู้ใช้
3. คลิก ทดลอง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและปิดหน้าต่าง กลุ่มเหล่านี้ไม่ถูกแสดงอยู่ภายใต้กำหนดกลุ่มเอง ในหน้าต่างนำทาง

คุณสามารถใช้เมนู มุมมอง บนแถบเครื่องมือตารางเพื่อแสดงคอนฟิกเรชันของคอลัมน์ตารางที่ต้องการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “เมนู มุมมอง” ในหน้า 17

กลุ่มที่ผู้ใช้กำหนดเอง:

สร้างกลุ่มใหม่และจัดการกับกลุ่มที่มีอยู่

คลิกงาน จัดการกลุ่มกำหนดเอง ภายใต้หมวดหมู่ คุณพิภูเรชัน จากแผ่นงานเพื่อสร้างกลุ่มของคุณเอง ที่คุณต้องการทำงานด้วย

หากต้องการสร้างกลุ่ม ให้ทำดังนี้:

1. เลือกรีซอร์สตั้งแต่หนึ่งรีซอร์สขึ้นไป (ตัวอย่างเช่น เชิร์ฟเวอร์ พาร์ติชัน กรอบ) ที่คุณต้องการให้มีอยู่ในกลุ่มที่คุณต้องการทำงาน
2. คลิกจัดการกับการกำหนดกลุ่มเอง
3. เลือกสร้างกลุ่มใหม่ ระบุชื่อและคำอธิบายของกลุ่ม และคลิก ตกลง กลุ่มที่ผู้ใช้กำหนดเองใหม่จะถูกแสดงอยู่ในบานหน้าต่างนำทางภายใต้กำหนดกลุ่มเอง

คุณยังสามารถสร้างกลุ่มได้โดยใช้รูปแบบที่ตรงกับเมธอด หากต้องการใช้รูปแบบที่ตรงกับเมธอด ให้ทำดังนี้:

1. ไม่ต้องเลือกอ้อมเบรกต์ คลิก จัดการกลุ่มกำหนดเอง จากแผ่นงาน กลุ่มกำหนดเอง หรือการจัดการระบบ
2. จากหน้าต่าง สร้างรูปแบบที่ตรงกับกลุ่ม เลือกชนิดกลุ่มที่คุณต้องการสร้าง ระบุชื่อกลุ่ม คำอธิบาย และรูปแบบที่ใช้เพื่อกำหนดอ้อมเบรกต์ที่ควรอยู่ในกลุ่ม คลิก ตกลง เพื่อทำให้เลร์จลีน กลุ่มที่ผู้ใช้กำหนดเองจะแสดงอยู่ในบานหน้าต่างนำทางภายใต้หนึ่งกำหนดกลุ่มเอง

หมายเหตุ: รูปแบบที่แสดงอยู่ในไฟล์ได้ข้อมูลรูปแบบเบริชอร์สที่ถูกจัดการอยู่ในนิพจน์ปกติ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณระบุ abc.* รีซอร์สทั้งหมดที่ขึ้นต้นด้วย abc จะรวมอยู่ในกลุ่มนั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “จัดการกลุ่มที่กำหนดเอง” ในหน้า 56

แผนระบบ

คุณสามารถแสดงแผนและงานที่ใช้ในการปรับใช้แผนระบบกับระบบที่มีการจัดการได้

แผนระบบมีข้อกำหนดคุณลักษณะของคุณพิภูเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันของระบบที่ถูกจัดการเดี่ยว คุณยังสามารถใช้หนึ่งนี้เพื่ออิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต และจัดการกับไฟล์ที่มีแผนระบบเหล่านี้

หากต้องการแสดงแผนงานและงาน:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก แผนระบบ
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกแผนงานที่คุณต้องการทำงานด้วย โดยคลิกในคอลัมน์ เลือก
3. จากแผ่นงาน คลิกหน้าในงานต่อไปนี้:
 - สร้างแผนระบบ
 - Deploy System Plan
 - เอ็กซ์พอร์ตแผนระบบ
 - Import System Plan
 - ลบแผนระบบ
 - ดูแผนระบบ

งานเหล่านี้ถูกอธิบายโดยละเอียดใน “แผนระบบ” ในหน้า 55 ตารางในบันทึกต่างนี้แสดงแผนระบบที่ HMC จัดการ และแอ็ตทริบิวต์ที่เกี่ยวข้องกับแผนระบบ

แอ็ตทริบิวต์ต่อไปนี้ถูกตั้งค่าตามดีฟอลต์อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกรีอยกเลิกการเลือกแอ็ตทริบิวต์ที่คุณต้องการแสดง ในตารางได้โดยคลิกไอคอน ค่อนฟิกurenชันคอลัมน์บนแถบเครื่องมือตาราง คุณยังสามารถเรียงลำดับคอลัมน์ใหม่ได้ สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การกำหนดค่าค่อนฟิกคอลัมน์” ในหน้า 16

ชื่อ แสดงชื่อไฟล์แผนระบบ

คำอธิบาย

ระบุคำอธิบายของแผนระบบ

ชอร์ส แสดงวิธีการสร้างแผนระบบ

เวอร์ชัน

แสดงข้อมูลเวอร์ชันเกี่ยวกับแผนระบบ

วันที่แก้ไขล่าสุด

ระบุวันที่ที่แผนระบบถูกแก้ไขล่าสุด

งานสร้างและนำแผนระบบไปใช้งาน ยังถูกแสดงสำหรับเซิร์ฟเวอร์ภายใต้กลุ่มงาน ค่อนฟิกurenชัน

ถ้าไม่มีแผนระบบอยู่ เมื่อคุณเลือก แผนระบบ คุณก็สามารถสร้างหรืออัปเดตแผนได้จากงานที่ แสดงในแผ่นงาน หลักการที่เกี่ยวข้อง:

“การจัดการกับชอร์สการติดตั้ง” ในหน้า 113

เพิ่มหรือลบชอร์สการติดตั้งในสภาวะแวดล้อมที่ทำงานสำหรับ HMC ของคุณ

การจัดการ HMC

การจัดการกับ HMC มีมุมมองแบบหมวดหมู่และคำอธิบายของงานการจัดการ HMC

งานเหล่านี้ถูกใช้เพื่อตั้งค่า HMC รักษาโค้ดภายในไว้ และรักษาความปลอดภัย HMC

หากต้องการแสดงงานในบันทึกต่างๆ ให้ทำดังนี้:

1. ในบันทึกต่างๆ ให้เลือก การจัดการกับ HMC
2. ในบันทึกต่างๆ ให้คลิกงานที่คุณต้องการทำ
3. ตามค่าดีฟอลต์แล้ว จะแสดงรายการงานที่แยกหมวดหมู่ หมวดหมู่ต่างๆ ได้แก่:
 - การดำเนินการ
 - ผู้ดูแลระบบ

หากต้องการดูระดับของ HMC ที่คุณใช้ชื่อมาสู่ไปที่ HMC เวอร์ชัน ที่ด้านบนของบันทึกต่างๆ

ถ้าคุณต้องการรายการพยัญชนะที่แสดงงานนี้ให้คลิก รายการพยัญชนะ ในมุมบนขวาของบันทึกต่างๆ คลิก รายการ แบบหมวดหมู่ เพื่อกลับไปยังหมวดหมู่ของงาน

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังเข้าถึง HMC แบบรีโมต งานบางอย่างจะไม่แสดง

งาน การจัดการกับ HMC ถูกอธิบายไว้ใน “งานการจัดการกับ HMC” ในหน้า 95 โดยละเอียด และการแสดงรายการของงาน และบทบาทผู้ใช้ที่เป็นดีฟอลต์ที่สามารถใช้ได้จะถูกแสดงอยู่ในตารางที่ 4 ในหน้า 18

การจัดการกับเชอร์วิส

การจัดการกับเชอร์วิสมีมุ่งมองของงานที่เรียงตามหมวดหมู่หรือตามตัวอักษร และคำอธิบายที่ใช้เพื่อบริการ HMC

หากต้องการแสดงงานในบานหน้าต่างงาน ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่าง นำทาง ให้เลือก การจัดการกับเชอร์วิส
2. ในบานหน้าต่างงาน ให้คลิกงานที่คุณต้องการทำ
3. ตามค่าดีฟอลต์ รายการของงานที่เรียงลำดับตามหมวดหมู่จะปรากฏขึ้น หมวดหมู่คือภาวะเชื่อมต่อ

หากต้องการดูระดับของ HMC ที่คุณใช้ชี้เม้าส์ไปที่ HMC เวอร์ชัน ที่ด้านบนของบานหน้าต่างงาน

ถ้าคุณต้องการแสดงรายการของงานเรียงลำดับตามตัวอักษร ให้คลิก เรียงลำดับรายการตามตัวอักษร ที่มุมบนขวาของบานหน้าต่างงาน คลิก เรียงลำดับรายการตามหมวดหมู่ เพื่อกลับไปยังหมวดหมู่ของงาน

งานการจัดการกับเชอร์วิสจะถูกอธิบายโดยละเอียดใน “งานการจัดการเชอร์วิส” ในหน้า 117 และรายการของงานและดีฟอลต์ของบทบาทผู้ใช้ที่สามารถใช้ได้จะถูกแสดงอยู่ในตารางที่ 4 ในหน้า 18

อัพเดต

อัพเดตมีวิธีการสำหรับให้คุณเข้าถึงข้อมูลบน HMC และระดับโค้ดเพิร์มแวร์ของระบบที่อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันโดยไม่ต้องดำเนินการกับงาน

บานหน้าต่าง อัพเดต แสดงระดับโค้ด HMC และระดับโค้ดของระบบ คุณยังสามารถติดตั้ง corrective service ได้โดยคลิก อัพเดต HMC

หมายเหตุ: ก่อนที่จะดำเนินการอัพเดต HMC โปรดดู “อัพเดต HMC” ในหน้า 124

หากต้องการแสดงงาน ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้เลือก อัพเดต
2. เลือกอ็อบเจกต์ที่ถูกจัดการ
3. ในแผ่นงาน คลิกงานที่คุณต้องการดำเนินการ

งานเหล่านี้ยังสามารถดูภายใต้กลุ่มงาน อัพเดต เมื่อคุณกำลังทำงานกับอ็อบเจกต์ที่ถูกจัดการซึ่งแสดงอยู่ในการจัดการกับระบบ

บานหน้าต่างงาน

บานหน้าต่างงานจะแสดงตารางของข้อมูลตามการเลือกปัจจุบัน ในบานหน้าต่างนำทางหรือแบบสถานะ

การเลือกอ็อบเจกต์ที่จะแสดงตารางที่สามารถกำหนดคอนฟิกได้ในบานหน้าต่างงาน

การทำงานกับตาราง

ແບບเครื่องมือที่อยู่ด้านบนของตารางมีปุ่มที่ใช้เพื่อเลือกตัวกรอง เรียงลำดับ และจัดเรียงรายการในตาราง

การเลื่อนเมาส์ให้ล้อยอยู่เหนือปุ่มบนแถบเครื่องมือจะแสดงฟังก์ชันการทำงาน แถบเครื่องมือยังมีเมนูที่ใช้กับข้อมูลที่แสดงอยู่ในตาราง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู “เมนูงาน” ในหน้า 10 and “เมนู มุมมอง” ในหน้า 17

การเลือกແຕວ:

คุณสามารถเลือกແຕວของตารางได้มากกว่าหนึ่งແຕວในหนึ่งครั้ง

คุณสามารถเลือกແຕວเพียงหนึ่งແຕວหรือเลือกกลุ่มเร็วคอร์ดของແຕวainหนึ่งครั้งได้โดยคลิกขวาที่กอล้อการเลือกของແຕວแรกในกลุ่มเร็วคอร์ดที่ต้องการแล้วกดปุ่ม shift ค้างไว้แล้วถึงคลิกที่กอล้อการเลือกของແຕວสุดท้ายในกลุ่มเร็วคอร์ดที่ต้องการปุ่ม เลือกทั้งหมด หรือ ยกเลิกการเลือกทั้งหมด สามารถนำมาใช้เพื่อเลือกหรือยกเลือกการเลือกอีบเจกท์ทั้งหมดในตาราง ตารางสรุปที่อยู่ด้านล่างของตาราง ประกอบด้วยจำนวนรายการทั้งหมดที่เลือกไว้

การกรอง:

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการกำหนดตัวกรองสำหรับคอลัมน์เพื่อจำกัดรายการที่แสดงในตาราง

คุณเลือกปุ่ม ตัวกรองແຕວ และจะปรากฏอยู่ใต้หัวเรื่องແຕວของตาราง เลือก ตัวกรอง ภายใต้คอลัมน์เพื่อกำหนดตัวกรองสำหรับคอลัมน์นั้นและจำกัดรายการในตาราง ตารางสามารถกรองเพื่อแสดงเฉพาะรายการที่สำคัญสำหรับคุณ มุมมองตัวกรองสามารถเปิดและปิดได้โดยเลือกเช็คบ็อกซ์ที่อยู่ด้านหลังตัวกรองที่ต้องการในตัวกรองແຕວเลือกปุ่ม ล้างตัวกรองทั้งหมด เพื่อกลับสู่การแสดงรายการที่สมบูรณ์ ตารางสรุปประกอบด้วยจำนวนทั้งหมดของรายการที่ส่งเงื่อนไขการกรองนอกเหนือจากจำนวนทั้งหมดของรายการ

การเรียงลำดับ:

ปุ่ม แก้ไขการเรียงลำดับ และลบการเรียงลำดับทั้งหมด ถูกใช้เพื่อดำเนินการเรียงลำดับคอลัมน์ของอีบเจกท์จำนวนมากในตารางจากน้อยไปมากหรือจากมากไปหาน้อย

คลิก แก้ไขการเรียงลำดับ เพื่อกำหนดการเรียงลำดับสำหรับคอลัมน์ในตาราง หรือ การเรียงลำดับคอลัมน์เดียวสามารถทำได้โดยเลือก ^ ที่ส่วนหัวคอลัมน์ เพื่อเปลี่ยนลำดับจากน้อยไปมากไปเป็นจำนวนมากไปหาน้อย คลิก ลบการเรียงลำดับทั้งหมด เพื่อกลับสู่การเรียงลำดับตามค่าเดิมออลต์

การกำหนดคอลัมน์พิเศษ:

ปุ่มการกำหนดคอลัมน์พิเศษคอลัมน์ให้คุณสามารถเลือกว่าจะแสดงคอลัมน์ใด สำหรับไฟล์เดอร์ในมุมมองที่ข้องการจัดการระบบ

คลิกปุ่ม **Configure Columns** เพื่อจัดเรียงคอลัมน์ในตารางตามลำดับที่ต้องการ หรือชื่อคอลัมน์จาก มุมมอง คอลัมน์ทั้งหมดที่มีอยู่จะแสดงอยู่ในลิสต์บ็อกซ์ **Columns** ตามชื่อ คอลัมน์ คุณเลือกคอลัมน์ที่คุณต้องการให้แสดงหรือชื่อ โดยเลือกหรือยกเลิกการเลือกบ็อกซ์ที่อยู่ข้างๆ ชื่อคอลัมน์ ลำดับของคอลัมน์ถูกจัดการโดยการคลิกที่ชื่อคอลัมน์จากลิสต์บ็อกซ์โดยใช้ปุ่มลูกศรทางด้านขวา ของรายการ เพื่อเปลี่ยนลำดับของคอลัมน์ที่เลือก เมื่อคุณกำหนดคอลัมน์เสร็จแล้ว ให้คลิก **OK** คอลัมน์จะปรากฏอยู่ใน ตารางที่คุณระบุ ค่าคุณต้องการกลับไปที่โครงสร้างดังเดิมของ ตาราง ให้คลิกปุ่ม **Reset Column Order, Visibility, and Widths** จากแถบเครื่องมือตาราง เลือกหนึ่งคุณสมบัติขึ้นไปที่คุณต้องการรีเซ็ต คลิก ตกลง เพื่อบันทึกค่าติดตั้งนี้

เมนู มุมมอง:

เมนู มุมมองคุกแสดงอยู่บนແບບເຄື່ອງນົວ ແລະໃຊ້ໄດ້ກັບກາລເລືອກຕາມ ເມື່ອທຳມະນຸດເປັນເລີ່ມຕົ້ນ

ອື່ອພັນໃນຕາມນີ້ອຸ່ນຢາຕໃຫ້ຄຸນແສດງຊຸດຂອງເອົຟທຣິບິວີຕ (ຄອລັມນີ) ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນຕາມ ຄຸນຍັງສາມາດເປົ້າໂທຕົ້ນໄຟທຣິບິວີຕຂອງແຕ່ລະມູນມອງໄດ້

ແບບອກສານະ

ແບບສານະທີ່ອູ່ໃນບານໜ້າຕ່າງດ້ານລ່າງຂ້າຍມີມູນມອງກາພຣວມສານະຂອງຮະບບທີ່ໜົດ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຮີ້ອ່ອສຂອງຮະບບທີ່
ຄຸກຈັດກາລແລະ HMC

ໜ້າເຮືອທີ່ຄຳນີ້ລຶ່ງສານະ ສີຂອງພື້ນຫຼັງ ແລະໄອຄອນຕັບປຶ້ງຊື່ຄືອລ່ວນທີ່ຂຶ້ນຂອງແບບສານະ ຕັບປຶ້ງຊື່ສານະຈະປາກູ້ເປັນສີເນື້ອທີ່
ໃນອົບເຈັກຕໍ່ອູ່ໃນສານະ ໄນສາມາດຍອມຮັບໄດ້ມີ LED ກາຮູແລ ອີ່ມີເຫດກາລທີ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບົນການເປົ້າໂທ
ຄອນສານະແສດງອູ່

ຄົກຈັດໄອຄອນໃດໆ ໃນແບບສານະເພື່ອດູຮາຍກາລຂອງຮີ້ອ່ອສທີ່ມີສານະທີ່ຮະບຸ ຕ້າວຍ່າງເຫັນ ເລືອກໄອຄອນ ໄນສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ເພື່ອ
ຮີ້ອ່ອສທີ່ໜົດໃນສານະ ໄນສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ພລລັບຜົວທີ່ໄດ້ຈະຄຸກແສດງອູ່ໃນຕາມໃນບານໜ້າຕ່າງງານ

ສານະ: ໄນສາມາດຍອມຮັບໄດ້

ຄົກຈັດກາລທີ່ທີ່ໄດ້ຈະຄຸກແສດງອູ່ໃນສານະ ໄນສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ຕັບປຶ້ງຊື່ໄນ້ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ຈະແສດງອູ່ບັນແບບສານະ

ເມື່ອຄຸນເລືອກຕັບປຶ້ງຊື່ໄນ້ສາມາດຍອມຮັບໄດ້ ຮະບບຈະແສດງຕາມໃນບານໜ້າຕ່າງງານຂອງອົບເຈັກທີ່ອູ່ໃນສານະຍອມຮັບໄມ້
ໄດ້ ເມື່ອຄົກຈັດໄອຄອນ ຂ້ອນມູລືໃຫ້ຈະຄຸກເປີດຊື່ອົບເຈັກທີ່ສັງເກດຢືນສານະຂອງເຊີ່ວິການ ດູຮາຍສານະໃຫ້ເມື່ອມູນມອງ
ເພື່ອແສດງກາລົດຕ່າຄອລັມນີຕາມທີ່ຕ້ອງກາລົດຕ່າຄອລັມນີຕາມທີ່ຕ້ອງກາລົດຕ່າຄອລັມນີຕາມທີ່ຕ້ອງກາລົດຕ່າຄອລັມນີຕາມທີ່ແລ້ວນີ້

ສານະ: LED ກາຮູແລ

ຄົກຈັດກາລທີ່ທີ່ໄດ້ຈະຄຸກແສດງອູ່ໃນສານະ ໃນແບບ LED ກາຮູແລຈະແສດງອູ່ໃນແບບສານະ

ເມື່ອຄຸນເລືອກໄອຄອນ LED ກາຮູແລ ຮະບບຈະແສດງຕາມໃນບານໜ້າຕ່າງງານຂອງອົບເຈັກທີ່ໃນ LED ກາຮູແລ ໜ້າຕ່າງ ວິທີໃຫ້
ຈະປາກູ້ຂຶ້ນເມື່ອຄຸນຄົກຈັດໄອຄອນ ດູຮາຍສານະໃຫ້ເມື່ອມູນມອງ ເພື່ອແສດງກາລົດຕ່າຄອລັມນີຕາມທີ່ຕ້ອງກາລົດຕ່າຄອລັມນີຕາມທີ່ແລ້ວນີ້

ສານະ: ເຫດກາລທີ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບົນການ

ຄົກຈັດກາລທີ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບົນການຍ່າງນ້ອຍທີ່ເຫດກາລທີ່ສຳຫັບ HMC ອີ່ອົບເຈັກທີ່ຈະຄຸກຈັດກາລທີ່ມີສານະ ເປີດໄອຄອນເຫດ
ກາລທີ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບົນການຈະແສດງອູ່ທີ່ແບບສານະ

ເມື່ອຄຸນຄົກຈັດໄອຄອນ ໜ້າຕ່າງ ຈັດກາລເຫດກາລທີ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບົນການ ຈະເປີດຂຶ້ນ ໜ້າຕ່າງນີ້ແສດງເຫດກາລທີ່ເປີດໄວ້ທີ່ໜົດ

ກາພຣວມຂອງສານະ

ໄອຄອນ ກາພຣວມຂອງສານະ ແສດງບົກສຽບໂດຍລະເອີ້ນສານະຂອງຮະບບໃນບານໜ້າຕ່າງງານ

ໄອຄອນ ກາພຣວມຂອງສານະ ແສດງຮາຍລະເອີ້ນເກີ່ມກັບຂໍ້ມູນພິດພາດໃດໆ LED ກາຮູແລທີ່ແອັດທີ່ ອີ່ເປີດເຫດກາລທີ່ທີ່ຕ້ອງໄດ້
ຮັບບົນການທີ່ພົບໃນ HMC ອີ່ອົບເຈັກທີ່ຈະຄຸກຈັດກາລ ແລະຍັງສຽບຈຳນວນຂໍ້ມູນພິດພາດ LED ກາຮູແລ ແລະເປີດເຫດກາລທີ່

ต้องได้รับบริการตามชนิดอื่นเจก็ต์ ชนิดอื่นเจก็ต์ประกอบด้วยเซิร์ฟเวอร์ พาร์ติชัน กรอบ และ HMC เมื่อเงื่อนไขเหล่านี้ถูกแสดง ลิงก์จะพร้อมใช้งานเพื่อแสดงอื่นเจก็ต์ทั้งหมดด้วยสถานะเฉพาะในบานหน้าต่างงาน

งาน HMC, บทบาทผู้ใช้, IDs และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

บทบาทที่กล่าวถึงในส่วนนี้หมายถึงผู้ใช้ HMC โดยระบบปฏิบัติการที่รันบนโลจิคัลพาร์ติชันจะมีชุดผู้ใช้ และบทบาทเป็นของตนเอง

ผู้ใช้ HMC แต่ละคนจะมีบทบาทของงานและบทบาทของรีชอร์สที่เกี่ยวข้อง บทบาทของงานจะกำหนดการดำเนินการที่ผู้ใช้สามารถทำ บทบาทของรีชอร์สจะกำหนดระดับและพาร์ติชันเพื่อดำเนินการงาน ผู้ใช้อ้าวใช้บทบาทของงานและบทบาทของรีชอร์สร่วมกัน HMC จะถูกติดตั้งกับบทบาทของงาน ที่ถูกกำหนดไว้แล้วห้าบทบาท บทบาทของรีชอร์สที่ถูกกำหนดไว้แล้วบทบาทเดียว จะอนุญาตให้สามารถเข้าถึงรีชอร์สทั้งหมด ผู้ควบคุมเครื่องสามารถเพิ่มบทบาทงาน บทบาทของรีชอร์สที่กำหนดเอง และ IDs ผู้ใช้ที่กำหนดเองรีชอร์ส

บางงานอาจมีคำสั่งที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าถึงบรรทัดคำสั่งของ HMC โปรดดูที่ “การใช้บรรทัดรับคำสั่งแบบรีโมตของ HMC” ในหน้า 132

บางงานสามารถดำเนินการได้เฉพาะจากบรรทัดคำสั่ง สำหรับรายการของงานเหล่านี้ โปรดดูที่ ตารางที่ 9 ในหน้า 44

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของงาน โปรดดูที่ ตารางต่อไปนี้:

ตารางที่ 3. กลุ่มงาน HMC

| งาน HMC และบทบาทผู้ใช้, IDs และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง | ตารางที่เกี่ยวข้อง |
|--|----------------------|
| การจัดการ HMC | ตารางที่ 4 |
| การจัดการกับเซอร์วิส | ตารางที่ 5 ในหน้า 23 |
| การจัดการระบบ | ตารางที่ 6 ในหน้า 25 |
| การจัดการกรอบ | ตารางที่ 7 ในหน้า 41 |
| ฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล | ตารางที่ 8 ในหน้า 43 |

ตารางนี้อธิบายถึงงานการจัดการ HMC, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ ที่สัมพันธ์กับงานการจัดการ HMC แต่ละงาน

ตารางที่ 4. งานการจัดการกับ HMC, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์

| งานอินเทอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้กับ IDs | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcreader) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| สำรองข้อมูล HMC | | | | |
| “สำรองข้อมูล HMC” ในหน้า 98 | X | X | | X |
| bkconsdata | | | | |

ตารางที่ 4. งานการจัดการกับ HMC, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่ เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้ กับ IDs | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| เปลี่ยนวันที่และเวลา “เปลี่ยนวันที่และเวลา” ในหน้า 102 chhmc lshmc | X | X | | X |
| เปลี่ยนภาษาและโลแคล “เปลี่ยนภาษาและโลแคล” ในหน้า 112 chhmc lshmc | X | X | X | X |
| เปลี่ยนค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก “เปลี่ยนค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก” ในหน้า 99 chhmc lshmc | X | X | | X |
| เปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อกับผู้ใช้ “เปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อกับผู้ใช้” ในหน้า 102 | X | X | X | X |
| เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ “Change User Password” ในหน้า 103 chhmcusr | X | X | X | X |
| กำหนดคอนฟิก KDC “KDC Configuration” ในหน้า 107 chhmc lshmc getfile rmfile | | X | | |

ตารางที่ 4. งานการจัดการกับ HMC, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้กับ IDs | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| กำหนดค่า LDAP “การกำหนดค่า LDAP สำหรับ HMC เพื่อใช้งาน” ในหน้า 111 lshmcldap chhmcldap | | X | | |
| สร้างข้อความต้อนรับ “สร้างข้อความต้อนรับ” ในหน้า 112 chusrca lsusrca | X | X | | |
| เรียกทำงานตัวช่วยติดตั้งที่แนะนำ “เรียกทำงานตัวช่วยติดตั้งที่แนะนำ” ในหน้า 103 | | X | | |
| เรียกทำงาน Remote Hardware Management Console | X | X | X | X |
| ล็อกหน้าจอ HMC | X | X | X | X |
| ล็อกซอฟแวร์ยกเลิกการเชื่อมต่อ | X | X | X | X |
| จัดการกับไฟรับรอง “จัดการกับไฟรับรอง” ในหน้า 106 | | X | | |
| จัดการการกับการจำลองข้อมูล “จัดการกับการจำลองข้อมูล” ในหน้า 113 | X | X | | |
| จัดการกับการติดตั้งรีชอร์ส “การจัดการกับรีชอร์สการติดตั้ง” ในหน้า 113 | X | X | | |

ตารางที่ 4. งานการจัดการกับ HMC, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่ เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้ กับ IDs | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| จัดการกับงานและบทบาทของรีชอร์ส “จัดการกับงานและบทบาทของรีชอร์ส” ในหน้า 105 chacctg lsacctg mkacctg rmacctg | | X | | |
| จัดการกับโปรไฟล์ผู้ใช้และการเข้าถึง “จัดการกับโปรไฟล์ผู้ใช้และการเข้าถึง” ในหน้า 104 chhmcusr lshmcusr mkhmcusr rmhmcusr | | X | | |
| จัดการกับผู้ใช้และงาน “จัดการกับผู้ใช้และงาน” ในหน้า 106 lslogon termtask | X | X | X | X |
| เปิดคอนโซล 5250 | X | X | | X |
| เปิดเทอร์มินัลเชลล์ที่ถูกจำกัด “เปิดเทอร์มินัลเชลล์ที่ถูกจำกัด” ในหน้า 112 | X | X | X | X |
| เรียกทำงานคำสั่งรีโมต “เรียกทำงานคำสั่งรีโมต” ในหน้า 111 chhmc lshmc | X | X | | X |

ตารางที่ 4. งานการจัดการกับ HMC, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่ เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้กับ IDs | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| การดำเนินการทางรีโมต “การดำเนินการทางรีโมต” ในหน้า 129 chhmc lshmc | X | X | X | X |
| รีโมตเทอร์มินัลเสมือน “รีโมตเทอร์มินัลเสมือน” ในหน้า 112 | X | X | | X |
| เรียกคืนข้อมูล HMC “เรียกคืนข้อมูล HMC” ในหน้า 99 | X | X | | X |
| บันทึกข้อมูลการอัพเกรด “บันทึกข้อมูลการอัพเกรด” ในหน้า 99 saveupgdata | X | X | | X |
| กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ “กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ” ในหน้า 96 | X | X | | |
| ปิดหรือสตาร์ท “ปิดหรือสตาร์ท” ในหน้า 96 hmshutdown | X | X | | X |
| ทดสอบภาวะเชื่อมเน็ตเวิร์ก “ทดสอบภาวะเชื่อมเน็ตเวิร์ก” ในหน้า 100 ping | X | X | X | X |
| คำแนะนำประจำวัน “คำแนะนำประจำวัน” ในหน้า 101 | X | X | X | X |
| ดูเหตุการณ์ของ HMC “View HMC Events” ในหน้า 96 lssvcevents | X | X | | X |

ตารางที่ 4. งานการจัดการกับ HMC, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่ เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้ กับ IDs | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcreader) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| ดูใบอนุญาต “ดูใบอนุญาต” ในหน้า 101 | X | X | X | X |
| ดูรายการเรียงเน็ตเวิร์ก “ดูรายการเรียงเน็ตเวิร์ก” ในหน้า 101 | X | X | X | X |
| เปลี่ยนค่าติดตั้งล่วงติดต่อผู้ใช้ดีฟอลต์ | X | X | X | X |

ตารางนี้อธิบายถึงงานการจัดการเซอร์วิส, คำสั่ง และ บทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์

ตารางที่ 5. งานการจัดการกับเซอร์วิส คำสั่ง และ บทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่ เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้ กับ IDs | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcreader) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ “สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ” ใน หน้า 117 | | X | | X |
| จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ “จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ” ในหน้า 117 | | X | | X |
| chsvcevent | | | | |
| lssvcevents | | | | |
| จัดการกับการเชื่อมต่อแบบรีโมต “จัดการกับการเชื่อมต่อแบบรีโมต” ใน หน้า 118 | X | X | | X |
| จัดการกับคำร้องขอสนับสนุนรีโมต “จัดการกับคำร้องขอสนับสนุนรีโมต” ในหน้า 118 | X | X | X | X |
| จัดรูปแบบลีอบันทึก “จัดรูปแบบลีอบันทึก” ในหน้า 98 | X | X | | X |

ตารางที่ 5. งานการจัดการกับเซอร์วิสคำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้ กับ IDs | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| จัดการด้มพ์ “จัดการด้มพ์” ในหน้า 119 | | | | |
| ด้มพ์ | | | | |
| cpdump | X | X | | X |
| getdump | | | | |
| lsdump | | | | |
| startdump | | | | |
| lsfru | | | | |
| ข้อมูลการส่งผ่านเซอร์วิส “ข้อมูลการส่งผ่านเซอร์วิส” ในหน้า 120 | X | X | | |
| chsacfg | | | | |
| lssacfg | | | | |
| เปิดใช้ Electronic Service Agent “จัดการกับระบบ Call-Home” ในหน้า 120 | X | X | | X |
| จัดการกับภาวะเชื่อมต่อข้าอกอก “จัดการกับภาวะเชื่อมต่อข้าอกอก” ในหน้า 121 | X | X | | X |
| จัดการกับภาวะเชื่อมต่อขาเข้า “จัดการกับภาวะเชื่อมต่อขาเข้า” ในหน้า 122 | X | X | | X |
| จัดการกับข้อมูลลูกค้า “จัดการกับข้อมูลลูกค้า” ในหน้า 122 | X | X | | X |
| ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ “ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ” ในหน้า 123 | | X | | |

ตารางที่ 5. งานการจัดการกับเซอร์วิสคำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้ กับ IDs | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcoperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| จัดการกับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ “จัดการกับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ” ในหน้า 123 | X | X | | X |
| chsacfg lssacfg | | | | |
| จัดการกับการตรวจสอบการเชื่อมต่อ “จัดการกับการตรวจสอบการเชื่อมต่อ” ในหน้า 123 | X | X | X | X |
| ตัวช่วยตั้งค่า Electronic Service Agent™ “ตัวช่วยติดตั้ง Call-Home” ในหน้า 124 | | X | | X |

ตารางนี้อธิบายถึงงานการจัดการระบบ, คำสั่ง และ บทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcoperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| คุณสมบัติของระบบที่ถูกจัดการ “คุณสมบัติ” ในหน้า 47 | X | X | X | X |
| lshwres | | | | |
| lsled | X | X | X | X |
| lslparmigr | X | X | X | X |
| lssyscfg | X | X | X | X |
| chhwres | X | X | X | X |
| chsyscfg | X | X | X | X |
| migrlpar | X | X | X | X |
| optmem | X | X | | X |
| lsmemopt | X | X | X | X |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เข้มข้น | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| อัพเดทรหัสผ่าน “Update Password” ในหน้า 48 chsyspwd | | X | | |
| เปลี่ยนดีฟอลต์โปรไฟล์ “เปลี่ยนดีฟอลต์โปรไฟล์” ในหน้า 73 chsyscfg lssyscfg | X | X | | |
| เปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนติดต่อผู้ใช้ดีฟอลต์ | X | X | X | X |
| การดำเนินการ | | | | |
| เปิด “Power On” ในหน้า 49 chsysstate | X | X | | X |
| ปิด “ปิด” ในหน้า 50 chsysstate | X | X | | X |
| เรียกทำงาน: โปรไฟล์ “เรียกทำงาน” ในหน้า 73 chsysstate | X | X | | X |
| การเปิดใช้งาน: คอนฟิกเรชันปัจจุบัน “เรียกทำงาน” ในหน้า 73 chsysstate | X | X | | X |
| รีสตาร์ท “รีสตาร์ท” ในหน้า 74 chsysstate | X | X | | X |
| chlparsstate | X | X | | X |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| ปิด “ปิด” ในหน้า 74 chsysstate | X | X | | X |
| chlparstate | X | X | | X |
| รังับการดำเนินการ “รังับการดำเนินการ” ในหน้า 79 chlparstate | X | X | | |
| สถานะ LED: ปิดการเรียกใช้ LED ดูและระบบ “จัดการกับ LED ดูแล” ในหน้า 75 chled | X | X | | |
| สถานะ LED: ระบุ LED “จัดการกับ LED ดูแล” ในหน้า 75 | X | X | X | X |
| สถานะ LED: ทดสอบ LED “จัดการกับ LED ดูแล” ในหน้า 75 | X | X | X | X |
| กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ “กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ” ในหน้า 75 | X | X | | |
| เรียกใช้ Advanced System Management (ASM) “การจัดการกับระบบระดับสูง” ในหน้า 53 asmmenu | X | X | | X |
| ข้อมูลการใช้งาน: เปลี่ยนอัตราสุ่ม “ข้อมูลการใช้ประโยชน์” ในหน้า 53 chlparutil lslparutil | X | X | | X |
| ข้อมูลการใช้ประโยชน์: ดู “ข้อมูลการใช้ประโยชน์” ในหน้า 53 lslparutil | X | X | X | X |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เขื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| สร้างใหม่ “สร้างใหม่” ในหน้า 54 chsysstate | X | X | | |
| เปลี่ยนรหัสผ่าน “เปลี่ยนรหัสผ่าน” ในหน้า 54 chsyspwd | | X | | |
| การจัดการกับพลังงาน “การจัดการกับพลังงาน” ในหน้า 50 chpwrmgmt lspwrmgmt | | X | | |
| ดำเนินการคำสั่ง VIOS “viosvrcmd” ในหน้า 77 viosvrcmd | X | X | | X |
| ลบ “ลบ” ในหน้า 77 rmsyscfg | X | X | | X |
| โอนบาย: โอนย้าย “การโอนย้าย” ในหน้า 78 lslparmigr migrlpar | X | X | | X |
| โอนบาย: ตรวจสอบความถูกต้อง “ตรวจสอบความถูกต้อง” ในหน้า 78 lslparmigr migrlpar | X | X | | X |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| โมบิลิตี้: กู้คืน “การกู้คืน” ในหน้า 78 lslparmigr migrlpar | X | X | | X |
| จัดการโปรไฟล์ “จัดการกับโปรไฟล์” ในหน้า 79 chsyscfg lssyscfg mkssyscfg rmsyscfg chsysstate | | | | X |
| เรียกทำงานการจัดการกับ OS “การดำเนินการ” ในหน้า 73 | X | X | X | X |
| คอนฟิกเรชัน สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน: AIX หรือ Linux “สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 54 mkssyscfg | X | X | | |
| สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน: เชิร์ฟเวอร์ VIO “สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 54 mkssyscfg | X | X | | |
| สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน: IBM i “สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน” ในหน้า 54 mkssyscfg | X | X | | |
| แผนระบบ: สร้าง “แผนระบบ” ในหน้า 55 mkssysplan | | X | | |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เข้มข้น | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิเวอร์ (hmviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| แผนระบบ: นำไปใช้งาน “แผนระบบ” ในหน้า 55 deployplan | | X | | |
| แผนระบบ: อิมพอร์ต “แผนระบบ” ในหน้า 55 cplsysplan | | X | | |
| แผนระบบ: เอ็กซ์พอร์ต “แผนระบบ” ในหน้า 55 cplsysplan | | X | | |
| แผนระบบ: ลบทิ้ง “แผนระบบ” ในหน้า 55 rmsysplan | | X | | |
| แผนระบบ: ดู “แผนระบบ” ในหน้า 55 | | X | | |
| จัดการกลุ่มที่กำหนดเอง “จัดการกลุ่มที่กำหนดเอง” ในหน้า 56 | X | X | | X |
| ดูกลุ่มการจัดการเริร์กโหลด “ดูกลุ่มการจัดการเริร์กโหลด” ในหน้า 55 lshwres lssyscfg | X | X | X | X |
| ระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานพาร์ติชัน “ระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานพาร์ติชัน” ในหน้า 55 chsyscfg lssyscfg mksyscfg | X | X | | |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| จัดการໂປຣີຣະບບ “ຈັດການໂປຣີຣະບບ”ໃນໜ້າ 57 chsyscfg chsysstate lssyscfg mksyscfg rmsyscfg | | X | X | X X |
| ຈັດການກັບຂໍ້ມູນລາຍການທຳພາວີຕິ່ນ: ເຮີຍຄືນ “ຈັດການກັບຂໍ້ມູນພາວີຕິ່ນ”ໃນໜ້າ 56 rstprofdata | X | X | | |
| ຈັດການກັບຂໍ້ມູນລາຍການທຳພາວີຕິ່ນ: Initialize “ຈັດການກັບຂໍ້ມູນພາວີຕິ່ນ”ໃນໜ້າ 56 rstprofdata | X | X | | |
| ຈັດການກັບຂໍ້ມູນລາຍການທຳພາວີຕິ່ນ: ສໍາຮອງ “ຈັດການກັບຂໍ້ມູນພາວີຕິ່ນ”ໃນໜ້າ 56 bkprofdata | X | X | | X |
| ກາຮຸ້ຄືນຂໍ້ມູນພາວີຕິ່ນ chsysstate rstprofdata | X | X | | X |
| ຈັດການກັບຂໍ້ມູນລາຍການທຳພາວີຕິ່ນ: ລົບທຶນ “ຈັດການກັບຂໍ້ມູນພາວີຕິ່ນ”ໃນໜ້າ 56 rmprofdata | X | X | | |
| ບັນທຶກຄອນຝຶກເຮັນປ່າຈຸບັນ “ບັນທຶກຄອນຝຶກເຮັນປ່າຈຸບັນ”ໃນໜ້າ 80 mksyscfg | X | X | | |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เขื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเออร์ (hmviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| รีชอร์สเสมือน: การจัดการพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้ “การจัดการกับพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้” ในหน้า 58 chhwres lshwres | | X | | |
| รีชอร์สเสมือน: การจัดการหน่วยความจำที่แบ่งใช้ “การจัดการพูลหน่วยความจำที่แบ่งใช้” ในหน้า 58 lshwres lsmemdev chhwres | | X | | |
| รีชอร์สเสมือน: การจัดการหน่วยเก็บข้อมูล เสมือน “การจัดการรีชอร์สเสมือน” ในหน้า 59 | | X | | |
| รีชอร์สเสมือน: การจัดการเน็ตเวิร์กเสมือน “การจัดการกับเน็ตเวิร์กเสมือน” ในหน้า 59 | | X | | |
| การเชื่อมต่อ | | | | |
| สถานะของเซอร์วิลตัวประมวลผล “การเชื่อมต่อ” ในหน้า 59 lssysconn | X | X | X | X |
| รีเซ็ตหรือถอนการเชื่อมต่อ “การเชื่อมต่อ” ในหน้า 59 rmsysconn | X | X | | |
| ยกเลิกการเชื่อมต่อ HMC เครื่องอื่น “การเชื่อมต่อ” ในหน้า 59 | | X | | |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| เพิ่มระบบที่ถูกจัดการ “การเชื่อมต่อ” ในหน้า 59 mksysconn | X | X | | |
| ฮาร์ดแวร์ (ข้อมูล) | | | | |
| อะแดปเตอร์: ช่องสัญญาณไฮสต์ “Host Channel Adapter (HCA)” ในหน้า 65 lshwres | X | X | X | X |
| อะแดปเตอร์: ไฮสต์อีเทอร์เน็ต “Host Ethernet Adapter (HEA)” ในหน้า 65 chhwres lshwres | X | X | X | X |
| อะแดปเตอร์: ลลับเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟส “ลลับเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟส” ในหน้า 81 lshwres | X | X | X | X |
| ดูการจัดเรียงฮาร์ดแวร์ “ดูการจัดเรียงฮาร์ดแวร์” ในหน้า 65 | X | X | X | X |
| อะแดปเตอร์ I/O เสมีອน: SCSI “Virtual IO Adapters” ในหน้า 81 lshwres | X | X | X | X |
| อะแดปเตอร์ I/O เสมีອน: อีเทอร์เน็ต “Virtual IO Adapters” ในหน้า 81 lshwres | X | X | X | X |
| Dynamic Logical Partitioning | | | | |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เข้มข้น | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcoperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิเวอร์ (hmviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| ตัวประมวลผล “ตัวประมวลผล” ในหน้า 82 chhwres lshwres | X | X | | X |
| หน่วยความจำ “หน่วยความจำ” ในหน้า 82 chhwres lshwres | X | X | | X |
| พิสิคอลอะแดปเตอร์ “พิสิคอลอะแดปเตอร์” ในหน้า 82 chhwres lshwres | X | X | | X |
| อะแดปเตอร์เสมือน “อะแดปเตอร์เสมือน” ในหน้า 83 chhwres lshwres | X | X | | X |
| ไฮสตอร์ี้เทอร์เน็ต “ไฮสตอร์ี้เทอร์เน็ต” ในหน้า 83 chhwres lshwres | X | X | | X |
| อัพเดต | | | | |
| เปลี่ยน Licensed Internal Code สำหรับรีสีส ปัจจุบัน “เปลี่ยน Licensed Internal Code สำหรับรีสีส ปัจจุบัน” ในหน้า 126 lslic updlic | | X | | X |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| อัพเกรด Licensed Internal Code เป็นรีลีสใหม่ “อัพเกรด Licensed Internal Code เป็นรีลีสใหม่” ในหน้า 127 lslic updlic | | X | | X |
| ตรวจสอบความพร้อมของระบบ “ตรวจสอบความพร้อมของระบบ” ในหน้า 128 updlic | | X | | X |
| ดูข้อมูลระบบ “ดูข้อมูลระบบ” ในหน้า 129 lslic | | X | | X |
| อัพเดต HMC updhmc lshmc | | X | | X |
| หน้าต่างคอนโซล | | | | |
| เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล “เปิดเทอร์มินัลเซลล์ที่ถูกจำกัด” ในหน้า 112 mkvterm | X | X | | X |
| ปิดการเชื่อมต่อกับเทอร์มินัล rmvterm | X | X | | X |
| เปิดคอนโซล 5250 แบบแบ่งใช้ | X | X | | X |
| เปิดคอนโซล 5250 เฉพาะงาน | X | X | | X |
| ความสามารถในการให้บริการ | | | | |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เข้มข้น | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ “จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ” ในหน้า 117 chsvcevent lssvcevents | | X | | X |
| สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ “สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ” ในหน้า 117 | | X | | X |
| ประวัติโค้ดอ้างอิง “ประวัติโค้ดอ้างอิง” ในหน้า 68 lsrefcode | X | X | X | X |
| พังก์ชันคอนโทรลพาเนล: (20) ชนิด รุ่น คุณสมบัติ “พังก์ชันคอนโทรลพาเนล” ในหน้า 68 lssyscfg | X | X | | |
| ฮาร์ดแวร์: เพิ่ม FRU “เพิ่ม FRU” ในหน้า 69 | | X | | X |
| ฮาร์ดแวร์: เพิ่มกล่องครอบ “เพิ่มกล่องครอบ” ในหน้า 69 | | X | | X |
| ฮาร์ดแวร์: เปลี่ยน FRU “ແລກປະເປົ້າ FRU” ในหน้า 69 | | X | | X |
| ฮาร์ดแวร์: ถอน FRU “ถอน FRU” ในหน้า 70 | | X | | X |
| ฮาร์ดแวร์: ถอนกล่องครอบ “ถอนกล่องครอบ” ในหน้า 70 | | X | | X |
| ฮาร์ดแวร์: ยูนิตที่เปิด/ปิด “เปิด/ปิด หน่วย IO” ในหน้า 70 | | X | | X |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcoperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| จัดการตัมพ์ “จัดการตัมพ์” ในหน้า 70 | | | | |
| ตัมพ์ | | | | |
| cpdump | X | X | | X |
| getdump | | | | |
| lsdump | | | | |
| startdump | | | | |
| lsfru | | | | |
| รวม VPD “รวม VPD” ในหน้า 71 | X | X | X | X |
| แก้ไข MTMS “แก้ไข MTMS” ในหน้า 71 | | X | | |
| การรองรับความล้มเหลว FSP: ติดตั้ง “FSP เกิดความล้มเหลว” ในหน้า 72 | | | X | |
| chsyscfg | | | | |
| lssyscfg | | | | |
| การรองรับความล้มเหลว FSP: เริ่มต้น “FSP เกิดความล้มเหลว” ในหน้า 72 | | X | | |
| chsysstate | | | | |
| Capacity on Demand (CoD) | | | | |
| ป้อนโค้ด CoD “Capacity on Demand” ในหน้า 72 | | X | | |
| chcod | | | | |
| ดูบันทึกประวัติ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 | X | X | X | X |
| lscod | | | | |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เขื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเออร์ (hmviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| ตัวประมวลผล: ดูค่าติดตั้งความจุ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ตัวประมวลผล CUoD: ดูข้อมูลโค้ด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ตัวประมวลผล: เปิด/ปิด CoD: จัดการ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 chcod | | X | | |
| ตัวประมวลผล: เปิด/ปิด CoD: ดูค่าติดตั้งความจุ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ตัวประมวลผล: เปิด/ปิด CoD: ดูข้อมูลการเรียกเก็บเงิน “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ตัวประมวลผล: เปิด/ปิด CoD: ดูข้อมูลโค้ด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ตัวประมวลผล: ทดลอง CoD: หยุด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 chcod | | X | | |
| ตัวประมวลผล: ทดลอง CoD: ดูค่าติดตั้งความจุ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcreader) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| ตัวประมวลผล: ทดลอง CoD: ดูข้อมูลโค้ด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ตัวประมวลผล: จอง CoD: จัดการ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 chcod | | X | | |
| ตัวประมวลผล: จอง CoD: ดูค่าติดตั้งความจุ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ตัวประมวลผล: จอง CoD: ดูข้อมูลโค้ด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ตัวประมวลผล: จอง CoD: ดูข้อมูลการใช้ตัวประมวลผลที่แบ่งไว้ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | | X | X |
| PowerVM® (ก่อนหน้านี้เรียกว่า Advanced POWER® Virtualization): ป้อน Activation Code “Capacity on Demand” ในหน้า 72 chcod | | X | | |
| PowerVM: ดูบันทึกประวัติ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| PowerVM: ดูข้อมูลโค้ด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เขื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเออร์ (hmviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| การเปิดใช้งาน Enterprise: ป้อน Activation Code “Capacity on Demand” ในหน้า 72 chcod | | X | | |
| การเปิดใช้งาน Enterprise: ดูบันทึกประวัติ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| การเปิดใช้งาน Enterprise: ดูข้อมูลโค้ด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ฟังก์ชันระดับสูงอื่นๆ: ป้อน Activation Code “Capacity on Demand” ในหน้า 72 chcod | | X | | |
| ฟังก์ชันระดับสูงอื่นๆ: ดูบันทึกประวัติ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ฟังก์ชันระดับสูงอื่นๆ: ดูข้อมูลโค้ด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| ตัวประเมินผล: จัดการ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 chcod | | X | | |
| ตัวประเมินผล: ดูค่าติดตั้งความจุ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |

ตารางที่ 6. งานการจัดการระบบ, คำสั่ง, และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เขื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcreader) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| ตัวประมวลผล: ดูข้อมูลโค้ด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| หน่วยความจำ: จัดการ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 chcod | | X | | |
| หน่วยความจำ: ดูค่าติดตั้งความจำ “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |
| หน่วยความจำ: ดูข้อมูลโค้ด “Capacity on Demand” ในหน้า 72 lscod | X | X | X | X |

ตารางนี้อธิบายถึงงานการจัดการกรอบ, คำสั่ง และ บทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์

ตารางที่ 7. งานการจัดการกรอบ, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เขื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/ID | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcreader) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| คุณสมบัติ “คุณสมบัติ” ในหน้า 73 chsyscfg lssyscfg | X | X | X | X |
| เตรียมข้อมูลกรอบ “การเตรียมข้อมูลกรอบ” ในหน้า 87 | X | X | | X |

ตารางที่ 7. งานการจัดการกรอบ, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/ID | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcreader) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| เตรียมข้อมูลกรอบทั้งหมด “เตรียมข้อมูลกรอบทั้งหมด” ในหน้า 87 | X | X | | X |
| ปิดลิ้นชัก I/O ที่ไม่มีเจ้าของ chsysstate | X | X | | X |
| เรียกใช้ Advanced System Management (ASM) ของกรอบ asmmenu | X | X | X | X |
| สถานะของ Bulk Power Assembly (BPA) “สถานะของ Bulk Power Assembly (BPA)” ในหน้า 88 lssysconn | X | X | X | X |
| รีเซ็ต “รีเซ็ต” ในหน้า 89 rmsysconn | X | X | | |
| ดูข้อมูลเน็ตเวิร์ก VLAN | X | X | X | X |
| ความสามารถในการให้บริการ | | | | |
| ฮาร์ดแวร์: งานเครื่องมือ เติมและระบาย: เติม เครื่องมือเติมและระบาย | | X | | X |
| ฮาร์ดแวร์: งานเครื่องมือ เติมและระบาย: ระบาย เครื่องมือเติมและระบาย | | X | | X |
| ฮาร์ดแวร์: งานเครื่องมือ เติมและระบาย: โหลด เติมเครื่องมือเติมและระบาย | | X | | X |

ตารางที่ 7. งานการจัดการกรอบ, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ชี้ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อมโยง | บทบาทผู้ใช้/ID | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| hardtware: งานเครื่องมือ เติมและระบบ: เติม ระบบเริ่มต้นเติมเครื่อง มือเติมและระบบ | | X | | X |
| hardtware: งานเครื่องมือ เติมและระบบ: เติม ระบบให้เติมเติมเครื่อง มือเติมและระบบ | | X | | X |

ตารางนี้อธิบายงานฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์

ตารางที่ 8. งานฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ชี้

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เชื่อม โยง | บทบาทผู้ใช้/ID | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| ความสามารถในการให้บริการ | | | | |
| (21) เรียกใช้งาน Dedicated Service Tools “ฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล” ในหน้า 85 chsysstate | X | X | | |
| (65) ปิดใช้งานรีโมตเซอร์วิส “ฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล” ในหน้า 85 chsysstate | X | X | | |
| (66) เปิดใช้งานรีโมตเซอร์วิส “ฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล” ในหน้า 85 chsysstate | X | X | | |
| (67) รีเซ็ต / รีโหลดดิสก์ยูนิต IOP “ฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล” ในหน้า 85 chsysstate | X | X | | |
| (68) ปิดโหมดเนเพื่อซ่อมบำรุงขณะทำงาน “ฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล” ในหน้า 85 | X | X | | |

ตารางที่ 8. งานพังก์ชันคอนโทรลพาเนล, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ (ต่อ)

| งานอินเตอร์เฟส HMC และคำสั่งที่เข้ามายัง | บทบาทผู้ใช้/ID | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| (69) เปิดโอดเมนเพื่อซ้อมบำรุงขณะทำงาน “พังก์ชันคอนโทรลพาเนล” ในหน้า 85 | X | X | | |
| (70) ด้มพ์หน่วยเก็บตัวควบคุม IOP “พังก์ชันคอนโทรลพาเนล” ในหน้า 85 chsysstate | X | X | | |

ตารางนี้อธิบายถึงคำสั่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน HMC UI และกำหนดบทบาทผู้ใช้ดีฟอลต์ที่สามารถดำเนินการ แต่ละคำสั่ง

ตารางที่ 9. งานบรรทัดคำสั่ง, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

| งานบรรทัดคำสั่ง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| เปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสที่ใช้โดย HMC เพื่อเข้ารหัสใหม่ทั้งหมดของผู้ใช้ HMC ที่พิสูจน์ตัวตนแบบโลคัล หรือเปลี่ยนแปลงการเข้ารหัสที่สามารถใช้ได้โดย Web UI ของ HMC chhmccncr | | X | | |
| แสดงรายการการเข้ารหัสที่ใช้งานโดย HMC เพื่อเข้ารหัสใหม่ทั้งหมดของผู้ใช้ HMC ที่พิสูจน์ตัวตนแบบโลคัล หรือรายการการเข้ารหัสที่สามารถใช้ได้โดย Web UI ของ HNMC chhmccfs | X | X | X | |
| พื้นที่ว่างในระบบไฟล์ของ HMC chhmccfs | X | X | | |
| แสดงรายการข้อมูลระบบไฟล์ของ HMC lshmccfs | X | X | X | X |
| ทดสอบการอ่านของล็อบบันทิกที่อุดเปลี่ยนได้ใน HMC ckmedia | X | X | | X |

ตารางที่ 9. งานบรรทัดคำสั่ง, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

| งานบรรทัดคำสั่ง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcooperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcviewer) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| ขอข้อมูลไฟล์ที่จำเป็นสำหรับการอัปเกรด HMC จากรีโมตไซต์ getupgfiles | X | X | | X |
| จัดเตรียมภาพหน้าจอของ HMC hmccwin | X | X | X | X |
| บันทึกการใช้คำสั่ง SSH logssh | X | X | X | X |
| เคลียร์หรือบันทึกข้อมูลคอนฟิกของพาร์ติชัน lpcfgop | | X | | |
| แสดงรายการข้อมูลสภาพแวดล้อมสำหรับกรอบที่ถูกจัดการ หรือสำหรับระบบที่มีกรอบที่ถูกจัดการ lshwinfo | X | X | X | X |
| แสดงรายการ HMC ที่เป็นเจ้าของกรอบที่ถูกจัดการ lslock | X | X | X | X |
| บังคับให้ HMC ปลดล็อกกรอบที่ถูกจัดการที่ล็อกไว้ rmlock | | X | | |
| แสดงรายการอุปกรณ์สื่อบันทึกที่พร้อมใช้งานสำหรับ HMC lsmediadev | X | X | X | X |
| จัดการคีย์พิสูจน์ตัวตนของ SSH mkauthkeys | X | X | X | X |
| ติดตามระบบย่อย และรีชอร์สระบบของ HMC monhmc | X | X | X | X |

ตารางที่ 9. งานบรรทัดคำสั่ง, คำสั่ง และบทบาทผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)

| งานบรรทัดคำสั่ง | บทบาทผู้ใช้/IDs | | | |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | ผู้ควบคุมเครื่อง (hmcoperator) | ผู้ดูแลระดับสูง (hmcsuperadmin) | วิวเวอร์ (hmcreader) | ตัวแทนบริการ (hmcservicerep) |
| ลบข้อมูลการใช้งานที่รวมรวมไว้สำหรับระบบที่ถูกจัดการจาก HMC rmlparutil | X | X | | X |
| เปิดใช้งานผู้ใช้เพื่อแก้ไขไฟล์ข้อความบน HMC ในโหมดจำกัด rnvi | X | X | X | X |
| เรียกคืนรีชอร์สของฮาร์ดแวร์หลังความล้มเหลวของ DLPAR rsthwres | | X | | |
| เรียกคืนข้อมูลที่อัพเกรดบน HMC rstupgdata | X | X | | X |
| โอนข่ายไฟล์จาก HMC ไปยังระบบบริไมต์ sendfile | X | X | X | X |
| chsvc | X | X | | X |
| lssvc | X | X | X | X |
| chstat | X | X | | X |
| lsstat | X | X | X | X |
| chpwdpolicy | | X | | |
| lspwdpolicy | X | X | X | X |
| mkpwdpolicy | | X | | |
| rmpwdpolicy | | X | | |
| expdata | | X | | |

การจัดการกับระบบสำหรับเซิร์ฟเวอร์

การจัดการกับระบบจะแสดงงานเพื่อจัดการกับเซิร์ฟเวอร์โลจิคัลพาร์ติชัน และกรอบใช้งานเหล่านี้เพื่อตั้งค่า คอนฟิก ดูสถานะปัจุบัน แก้ไข และใช้โซลูชันสำหรับเซิร์ฟเวอร์

หากต้องการดำเนินการกับงานเหล่านี้โปรดดู “การเรียกทำงานงานสำหรับอุปกรณ์ที่ถูกจัดการ” ในหน้า 9 งานที่แสดงราย การในแผ่นงานจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกค่า ที่ดำเนินการในพื้นที่งาน บริบท จะแสดงรายการที่ด้านบนของแผ่นงานเสมอ ในรูปแบบ งาน: อุปกรณ์ที่งานเหล่านี้จะแสดงขึ้นเมื่อเลือกรอบที่ถูกจัดการ

คุณสมบัติ

แสดงคุณสมบัติของระบบที่ถูกจัดการที่เลือกข้อมูลนี้ มีประโยชน์ในการวางแผนระบบและพาร์ติชันและการจัดการรีชอร์ส

คุณสมบัติเหล่านี้จะรวมถึงแท็บต่อไปนี้:

ทั่วไป แท็บ General แสดงชื่อ หมายเลขอนุกรรม รุ่น และประเภทของระบบ สถานะไฟสัญญาณ LED ที่ผู้ใช้ต้องตรวจสอบ เวอร์ชันของเซอร์วิสตัวประมวลผล จำนวนสูงสุดของพาร์ติชัน เซอร์วิสฟาร์ติชันที่ถูกกำหนด (หากมีการกำหนด) และข้อมูลนโยบายการปิดเครื่อง

ตัวประมวลผล

แท็บ Processor แสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวประมวลผลของระบบที่ถูกจัดการ รวมถึงจำนวนตัวประมวลผลที่ติดตั้งไว้, ตัวประมวลผลที่ไม่ได้กำหนดคอนฟิก, ตัวประมวลผลที่พร้อมใช้งาน, ตัวประมวลผลที่สามารถกำหนดคอนฟิกได้, จำนวนตัวประมวลผลสูงสุดต่อตัวประมวลผลเดียว และจำนวนสูงสุดของพูลตัวประมวลผลที่แบ่งใช้

หน่วยความจำ

แท็บ Memory แสดงข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยความจำของระบบที่ถูกจัดการ รวมถึงหน่วยความจำที่ติดตั้งไว้ หน่วยความจำที่ยกเลิกการกำหนดคอนฟิก หน่วยความจำที่ใช้ได้ หน่วยความจำที่กำหนดคอนฟิกขนาดขอบเขตหน่วยความจำ หน่วยความจำที่มีอยู่ในปัจจุบัน สำหรับการใช้งานพาร์ติชัน และหน่วยความจำปัจจุบันของเฟิร์มแวร์ระบบ แท็บยัง อธิบาย จำนวนสูงสุดของพูลหน่วยความจำ

I/O แท็บ I/O แสดงพิลิคัล I/O รีชอร์สสำหรับระบบที่ถูกจัดการ การกำหนดสล็อต I/O และพาร์ติชันชนิดอะแดปเตอร์ และข้อมูลขึ้นชี้กัดสล็อต IP แสดงขึ้น ข้อมูลรีชอร์สพิลิคัล I/O จะถูกจัดกลุ่มตามหน่วย

- คอลัมน์ สล็อต แสดงคุณสมบัติพิลิคัล I/O ของ แต่ละรีชอร์ส
- คอลัมน์ I/O พูล แสดง I/O พูลทั้งหมดที่พบ ในระบบและพาร์ติชันที่อยู่ในพูล
- คอลัมน์ เจ้าของ แสดงบุคคลที่เป็นเจ้าของพิลิคัล I/O ในปัจจุบัน ค่าของคอลัมน์นี้สามารถเป็นค่าใดๆ ต่อไปนี้:
 - เมื่ออะแดปเตอร์ single root I/O virtualization (SR-IOV) อยู่ในโหมดแบ่งใช้ไฮเปอร์ไวเซอร์ จะแสดงขึ้น ในคอลัมน์นี้
 - เมื่ออะแดปเตอร์ SR-IOV อยู่ในโหมดเฉพาะกิจ ไม่ได้กำหนด จะ แสดงขึ้นเมื่อไม่ได้กำหนดอะแดปเตอร์ให้ กับพาร์ติชันใดๆ เป็นพิลิคัล I/O เฉพาะกิจ
 - เมื่ออะแดปเตอร์ SR-IOV อยู่ในโหมดเฉพาะกิจ ชื่อ โลจิคัลพาร์ติชันจะแสดงขึ้นเมื่อกำหนดอะแดปเตอร์ให้ กับโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ เป็นพิลิคัล I/O เฉพาะกิจ
- คอลัมน์ ขีดจำกัดสล็อต LP แสดงจำนวนของโลจิคัล พอร์ตที่สนับสนุนโดยสล็อตหรืออะแดปเตอร์ในโหมดแบ่ง ใช้ SR-IOV

การโอนย้าย

ตัวระบบที่ถูกจัดการของคุณสามารถโอนย้ายพาร์ติชันได้ แท็บ Migration จะแสดงผล ข้อมูลการโอนย้ายพาร์ติชัน

พารามิเตอร์ Power-On

แท็บ Power-On Parameters ให้คุณสามารถเปลี่ยนพารามิเตอร์การเปิด สำหรับการรีสตาร์ทครั้งต่อไปโดยการ เปลี่ยนค่าในฟิล์ต Next การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะสามารถใช้ได้ในการรีสตาร์ทระบบที่ถูกจัดการในครั้งต่อไป

ความจุ แท็บ Capabilities แสดงความสามารถในการรันไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์นี้ คุณสามารถตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน Virtual Trusted Platform Module (VTM), Virtual Server Network (VSN), Dynamic Platform Optimization (DPO) และ ความสามารถ SR-IOV

ขั้นสูง แท็บ Advanced แสดงความจุหน่วยความจำเพจขนาดใหญ่ บนระบบที่ถูกจัดการ รวมถึงหน่วยความจำเพจขนาดใหญ่ที่ใช้ได้ หน่วยความจำเพจขนาดใหญ่ที่กำหนดโดยผู้ผลิตเพจปัจจุบัน และหน่วยความจำเพจขนาดใหญ่สูงสุด ในปัจจุบัน เมื่อต้องการเปลี่ยนการจัดสรรหน่วยความจำบนระบบ ด้วยการสนับสนุนตารางเพจขนาดใหญ่ให้ตั้งฟิลเตอร์ Requested huge page memory (ในเพจ) เป็นค่าหน่วยความจำที่ต้องการ เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าที่ร้องขอสำหรับหน่วยความจำของเพจขนาดใหญ่ คุณต้องปิดระบบ

อ้อพชัน Barrier Synchronization Register (BSR) จะแสดงข้อมูลอะเรย์

อ้อพชัน Processor Performance จะแสดงโหมด TurboCore และ System Partition Processor Limit (SPPL) คุณสามารถตั้งค่าโหมด TurboCore ตั้งไปและค่า SPPL ตั้งไป SPPL ใช้กับทั้งพาร์ติชันตัวประมวลผลจำเพาะ และพาร์ติชันตัวประมวลผลแบบแบ่งใช้

อ้อพชัน Memory Mirroring จะแสดงโหมดการทำมิเรอร์ปัจจุบันและสถานะของการทำมิเรอร์ของระบบ คุณสามารถตั้งค่าโหมดการทำมิเรอร์ตั้งไป คุณยังสามารถเรียกใช้เครื่องมือการ optimization หน่วยความจำ

คุณสามารถดูค่าติดตั้ง VTPM

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ➡ ตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน Virtual Trusted Platform Module
- ➡ การดูค่าติดตั้งของ Virtual Trusted Platform Module
- ➡ การตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน Virtual Server Network
- ➡ การตรวจสอบว่าเซิร์ฟเวอร์สนับสนุน Dynamic Platform Optimizer
- ➡ การตรวจสอบขีดจำกัดล็อกตัวจัดการและเจ้าของอะแดปเตอร์ SR-IOV

Update Password

ใช้งาน อัพเดตรหัสผ่าน เพื่ออัพเดตรหัสผ่านการเข้าถึง HMC และ Advanced System Management Interface (ASMI) บนระบบที่ถูกจัดการ

ในครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ระบบที่ถูกจัดการโดยใช้ HMC ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านสำหรับแต่ละส่วนต่อไปนี้:

- Hardware Management Console: HMC access
- Advanced System Management Interface: General
- Advanced System Management Interface: Admin

หากคุณใช้ HMC เพื่อเข้าใช้ระบบที่ถูกจัดการก่อนที่รหัสผ่านที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกตั้งค่าให้พิมพ์รหัสผ่านที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรหัสผ่านที่ปรากฏอยู่ในงาน Update Password

หาก HMC ยังไม่สามารถเชื่อมต่อได้ คุณจะได้รับข้อความ "Authentication Failed" แจ้งให้ทราบว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง

ในกรณีที่รหัสผ่านเข้าใช้ HMC เปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณอยู่ในระบบที่ถูกจัดการ HMC ของคุณจะพบว่าไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้อีกต่อไป หลังจากที่พยายามเขื่อมต่อ กับระบบที่ถูกจัดการอีกครั้ง ซึ่งจะส่งผลให้แสดงสถานะเป็น *Failed Authentication* สำหรับระบบที่ถูกจัดการนั้น คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ก่อนที่จะสามารถดำเนินการได้ฯ ต่อไป

การดำเนินการ

การดำเนินการมีงานสำหรับการทำงานกับระบบที่ถูกจัดการ

Power On

ใช้งาน Power On เพื่อเริ่มระบบที่ถูกจัดการ

เลือกจากอ้อพชันต่อไปนี้เพื่อเปิดระบบที่ถูกจัดการของคุณ:

Normal: เลือกอ้อพชันนี้เพื่อระบุให้ HMC ใช้การตั้งค่าปัจจุบันสำหรับนโยบายเริ่มต้นพาร์ติชันเพื่อกำหนดวิธีการเปิดระบบที่ถูกจัดการ การตั้งค่าปัจจุบันสามารถใช้หนึ่งในค่าต่อไปนี้:

- Auto-Start Always:** อ้อพชันนี้ระบุให้ HMC เปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยอัตโนมัติหลังจากที่ระบบที่ถูกจัดการ เปิดทำงาน ถ้าระบบที่ถูกจัดการเปิดทำงานจากการกระทำของผู้ใช้ HMC จะเริ่มต้นพาร์ติชันทั้งหมดที่กำหนดโดยไฟฟิกไว้ให้เริ่มทำงาน โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าระบบที่ถูกจัดการเปิดทำงานโดยกระบวนการ กู้คืนอัตโนมัติ HMC จะเริ่มต้นเฉพาะโลจิคัลพาร์ติชันที่ทำงานอยู่ขณะที่ระบบถูกปิด คุณสามารถเลือกใช้อ้อพชันนี้ได้เสมอ
- Auto-Start for Auto-Recovery:** อ้อพชันนี้ระบุให้ HMC เปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยอัตโนมัติหลังจากที่ระบบที่ถูกจัดการ เปิดทำงานจากการกระบวนการ กู้คืนอัตโนมัติเท่านั้น คุณสามารถเลือก อ้อพชันนี้ได้เฉพาะเมื่อเฟิร์มแวร์สำหรับระบบที่ถูกจัดการสนับสนุน คุณลักษณะขั้นสูงของ IPL เท่านั้น
- User-Initiated:** อ้อพชันนี้ระบุให้ HMC ไม่เริ่มต้นโลจิคัลพาร์ติชันเมื่อระบบที่ถูกจัดการเปิดทำงาน คุณต้องเริ่มต้นโลจิคัลพาร์ติชันในระบบที่ถูกจัดการด้วยตนเองโดยใช้ HMC คุณสามารถเลือก อ้อพชันนี้ได้เฉพาะเมื่อเฟิร์มแวร์สำหรับระบบที่ถูกจัดการสนับสนุน คุณลักษณะขั้นสูงของ IPL เท่านั้น

คุณสามารถตั้งค่านโยบายการเริ่มต้นพาร์ติชันจากหน้า "พารามิเตอร์ Power On" ของงาน "คุณสมบัติ" สำหรับระบบที่ถูกจัดการ

System profile: การเลือกอ้อพชัน power-on นี้ระบุให้ HMC เปิดทำงานระบบและโลจิคัลพาร์ติชันตามโปรไฟล์ระบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เมื่อคุณเลือกอ้อพชัน power-on นี้ คุณต้องเลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณต้องการใช้ HMC ใช้เพื่อเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันในระบบที่ถูกจัดการ

Hardware Discovery: การเลือกอ้อพชัน power-on นี้ระบุให้ HMC รันกระบวนการสำรวจฮาร์ดแวร์เมื่อระบบบุที่ถูกจัดการเปิดทำงาน กระบวนการสำรวจฮาร์ดแวร์จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ อุปกรณ์ I/O ทั้งหมด -- โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้กำหนด พาร์ติชันไว้ เมื่อคุณเลือกอ้อพชัน power on สำรวจฮาร์ดแวร์สำหรับระบบที่ถูกจัดการ ระบบที่ถูกจัดการจะเปิดทำงานในโหมดพิเศษ ซึ่งดำเนินการสำรวจฮาร์ดแวร์ต่างๆ หลังจากที่กระบวนการสำรวจฮาร์ดแวร์เสร็จสิ้น ระบบจะอยู่ในสถานะทำงานพร้อมพาร์ติชัน ในสถานะ power-off กระบวนการสำรวจฮาร์ดแวร์จะบันทึกข้อมูลของฮาร์ดแวร์ไว้ในแคชในระบบที่ถูกจัดการข้อมูลที่รวบรวมไว้ พร้อมใช้งานเมื่อแสดงผลข้อมูลสำหรับอุปกรณ์ I/O หรือเมื่อสร้างแผนระบบตามระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถใช้อ้อพชันนี้ได้ก็ต่อเมื่อระบบสามารถใช้กระบวนการสำรวจฮาร์ดแวร์เพื่อรวบรวมข้อมูลฮาร์ดแวร์ I/O สำหรับระบบที่ถูกจัดการ

ปิด

ปิดระบบที่ถูกจัดการ การปิดระบบที่ถูกจัดการจะทำให้พาร์ติชันทั้งหมดไม่พร้อมใช้งานจนกว่าระบบจะเปิดอีกครั้ง

ก่อนที่คุณจะปิดระบบที่ถูกจัดการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดถูกปิดแล้ว และสถานะได้เปลี่ยนจาก กำลังรัน เป็น ไม่ได้รีบกใช้สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดโลจิคัลพาร์ติชันโปรดดู “ปิด” ในหน้า 74

ถ้าคุณไม่ปิดโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการก่อนที่คุณจะปิดระบบที่ถูกจัดการ ระบบจะปิดแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันก่อนที่ตัวเองจะปิด นี่อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดเวลาหน่วงในการปิดระบบที่ถูกจัดการ โดยเฉพาะถ้าโลจิคัลพาร์ติชันไม่มีการตอบสนองนอกจากร่องน้ำโลจิคัลพาร์ติชันอาจปิดระบบแบบผิดปกติซึ่งอาจเป็นผลทำให้ข้อมูลสูญหาย และเกิดการหน่วง เมื่อคุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันอีกครั้ง

เลือกจากอ็อพชันต่อไปนี้:

การปิดแบบปกติ

โหมดการปิดแบบปกติจะปิดการทำงานของระบบด้วยวิธีปกติในระหว่างที่ปิด โปรแกรมที่รันงานที่แอ็คทีฟอยู่จะอนุญาตให้ดำเนินการล้างข้อมูล (กระบวนการล้างสุดงาน)

การปิดแบบเร็ว

โหมดการปิดแบบเร็วจะปิดระบบโดยหยุดงานที่แอ็คทีฟทั้งหมดโดยทันที โปรแกรมที่รันงานเหล่านี้จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการล้างข้อมูลใดๆ ได้ ใช้อ็อพชันนี้เมื่อคุณต้องการปิดระบบ เนื่องจากความเร่งรีบหรืออยู่ในสถานะการณ์ที่ leveraway เท่านั้น

การจัดการกับพลังงาน

คุณสามารถลดการใช้กำลังตัวประมาณผลของระบบที่ถูกจัดการได้โดยเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน

หากต้องการเปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน ให้ทำดังนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย การจัดการระบบ
2. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย เชิร์ฟเวอร์
3. เลือกเชิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้โหมดประหยัดพลังงาน
4. ในพื้นที่งาน ให้ขยาย การดำเนินการ
5. คลิก การจัดการกับพลังงาน
6. เลือกโหมดประหยัดพลังงานที่ต้องการ และคลิก ตกลง

LED Status

ดูข้อมูลไฟสัญญาณ LED ในการดูและระบบไฟสัญญาณ LED ที่ระบุคอมโพเนนต์ของระบบ และทดสอบ LED ทั้งหมดบนระบบที่ถูกจัดการ

ระบบมีไฟสัญญาณ LED หลายๆ ค่า ซึ่งช่วยระบุส่วนประกอบที่แตกต่างกัน เช่น enclosure หรือ field replaceable units (FRUs) ในระบบ สำหรับกรณีนี้ เราเรียกว่าไฟสัญญาณ LED เดอะโดyleแต่ละค่าจะอยู่ที่หรือใกล้กับส่วนประกอบไฟสัญญาณ LED อยู่ที่ส่วนประกอบนั้นเอง หรืออยู่ที่ตัวถ่ายทอดของส่วนประกอบ (เช่น การ์ดหน่วยความจำ พัดลม ชุดหน่วยความจำ หรือตัวประมวลผล) ไฟนี้อาจเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอย่างหนึ่ง ไฟสัญญาณ LED สีเขียวมีความหมายได้ความหมายหนึ่งต่อไปนี้

- ระบบไฟทำงานอยู่

- Activity กำลังเกิดขึ้นบนลิงก์ (ระบบไม่สามารถส่งหรือรับข้อมูล)

ไฟสัญญาณ LED สีเหลืองแสดงว่ามีข้อบกพร่องหรือสภาวะบางอย่าง หากระบบของคุณหรือส่วนประกอบหนึ่งบนระบบของคุณมีไฟสัญญาณ LED สีเหลืองสว่างขึ้นหรือกะพริบ แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้น และต้องดำเนินการตามความเหมาะสมเพื่อกู้คืน ระบบกลับสู่สถานะปกติ

คุณสามารถเรียกทำงานหรือยกเลิกการเรียกทำงานประเภทไฟสัญญาณ LED เฉพาะต่อไปนี้

ระบบไฟสัญญาณ LED สำหรับโครงเครื่อง

หากคุณต้องการเพิ่มอะแดปเตอร์ลงในลิ้นชักเฉพาะ (โครงเครื่อง) คุณต้องทราบประเภทเครื่องรุ่น และเลขลำดับ (MTMS) ของลิ้นชักนั้นในการพิจารณาว่าคุณมี MTMS ที่ถูกต้องสำหรับลิ้นชักที่ต้องการอะแดปเตอร์ใหม่หรือไม่ คุณสามารถเรียกทำงานไฟสัญญาณ LED สำหรับลิ้นชักและตรวจสอบว่า MTMS เชื่อมโยงกับลิ้นชักที่ต้องการอะแดปเตอร์ใหม่

ระบบไฟสัญญาณ LED สำหรับ FRU ที่เกี่ยวข้องกับโครงเครื่องเฉพาะ

หากคุณต้องการต่อสายเดเบิลกับอะแดปเตอร์ I/O ที่ระบุ คุณสามารถเรียกทำงานไฟสัญญาณ LED สำหรับอะแดปเตอร์ที่เป็น field replaceable unit (FRU) และดำเนินการตรวจสอบทางกายภาพเพื่อตัดสินใจว่าจะต่อสายเดเบิลไว้ในจุดที่มีประโยชน์อย่างมากเมื่อคุณมีหลายอะแดปเตอร์ที่มีพอร์ตแบบเปิด

คุณสามารถยกเลิกการเรียกทำงานไฟสัญญาณ LED ดูแลระบบ หรือไฟสัญญาณ LED โดยคลิ๊กพาร์ติชัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจพิจารณาว่าปัญหานี้ได้สำดับสูงสุด และตัดสินใจว่าคุณจะแก้ไขปัญหานั้นในภายหลัง อย่างไรก็ตาม คุณต้องได้รับการแจ้งเตือนหากมีปัญหานี้เกิดขึ้น ดังนั้นคุณต้องยกเลิกการเรียกทำงานไฟสัญญาณ LED ดูแลระบบ เพื่อให้สามารถเรียกทำงานอีกครั้งหากมีปัญหานี้เกิดขึ้น

เลือกจากอ้อปชันต่อไปนี้:

ระบบไฟสัญญาณ LED

แสดงสถานะระบบไฟสัญญาณ LED ปัจจุบันสำหรับโหมดที่ตั้งทั้งหมดที่มีอยู่ในโครงเครื่องที่เลือก จากรายงานนี้ คุณสามารถเลือกโหมดที่ตั้งเดียวหรือโหมดที่ตั้งหลายๆ รายการ เพื่อทำงานด้วย และเรียกทำงานหรือยกเลิกเรียกทำงานไฟสัญญาณ LED โดยการเลือกปุ่มที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบ LED

เริ่มต้นทดสอบไฟสัญญาณ LED กับระบบที่เลือก ไฟสัญญาณ LED ทั้งหมดจะทำงานเป็นเวลาหลายนาที

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ

สร้างตารางเวลาสำหรับการดำเนินการที่แน่นอนเพื่อดำเนินการบนระบบที่ถูกจัดการโดยไม่มีผู้ควบคุมเครื่อง คุณให้ความช่วยเหลือ

การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องดำเนินการแบบอัตโนมัติ การดำเนินการที่เลื่อนออกไป หรือการดำเนินการที่ต้องทำซ้ำ การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาจะสตาร์ทในเวลาที่ระบุไว้โดยไม่มีผู้ควบคุมเครื่องโดยให้ความช่วยเหลือเพื่อดำเนินการ ตารางเวลาสามารถตั้งค่าไว้สำหรับหนึ่งการดำเนินการหรือการดำเนินการที่ทำซ้ำหลายๆ ครั้ง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดการเปิดปิดการดำเนินการสำหรับระบบที่ถูกจัดการได้

งาน การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว แสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแต่ละการดำเนินการ:

- ตัวประมวลผลที่เป็นอ้อมเจ็กต์ของการดำเนินการ
- วันที่กำหนดตารางเวลา
- เวลาที่กำหนดตารางเวลา
- การดำเนินการ
- จำนวนครั้งของการทำซ้ำที่ยังคงเหลืออยู่

จากหน้าต่าง การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- กำหนดตารางเวลาการดำเนินการเพื่อรันในภายหลัง
- กำหนดการดำเนินการเพื่อทำซ้ำ ณ ช่วงเวลาปกติ
- ลบการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาไว้แล้วก่อนหน้านี้
- ดูรายละเอียดสำหรับการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วในปัจจุบัน
- ดูการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วภายในช่วงเวลาที่ระบุ
- เรียงลำดับการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วตามวันที่ การดำเนินการ หรือระบบที่ถูกจัดการ

คุณสามารถกำหนดตารางการดำเนินการเพื่อให้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือคุณสามารถกำหนดตารางเวลาเพื่อทำซ้ำได้ คุณต้องเตรียมข้อมูลเวลาและวันที่ที่คุณต้องการให้การดำเนินการเกิดขึ้น ถ้าคุณต้องการให้การดำเนินการเกิดขึ้นซ้ำๆ คุณต้องเลือก:

- วันของสัปดาห์ที่คุณต้องการให้การดำเนินการเกิดขึ้น (เป็นทางเลือก)
- ช่วงเวลา หรือเวลาระหว่างเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ (บังคับ)
- จำนวนทั้งหมดของการทำซ้ำ (บังคับ)

การดำเนินการที่คุณสามารถกำหนดตารางเวลาได้สำหรับระบบที่ถูกจัดการประกอบด้วย:

เรียกทำงานบนโปรแกรมของระบบ

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการบนระบบที่เลือกไว้สำหรับเรียกใช้งานโปรแกรมของระบบที่เลือกไว้

สำรองข้อมูลโปรแกรม

กำหนดตารางการดำเนินการเพื่อสำรองข้อมูลโปรแกรมสำหรับระบบที่ถูกจัดการ

ปิดระบบที่ถูกจัดการ

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการเพื่อปิดระบบ ณ ช่วงเวลาสำหรับ ระบบที่ถูกจัดการ

เปิดระบบที่ถูกจัดการ

กำหนดตารางการดำเนินการเพื่อเปิดระบบ ณ ช่วงเวลาสำหรับ ระบบที่ถูกจัดการ

จัดการกับยูทิลิตี้ตัวประมวลผล CoD

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการสำหรับจัดการกับวิธีใช้ยูทิลิตี้ตัวประมวลผล CoD

จัดการกับยูทิลิตี้ตัวประมวลผล CoD ที่จำกัดการใช้งาน

สร้างข้อจำกัดสำหรับยูทิลิตี้การใช้ตัวประมวลผล CoD

แก้ไขพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการสำหรับแก้ไขพูลการประมวลผลที่แบ่งใช้

ย้ายพาร์ติชันไปยังพูลอื่น

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการสำหรับย้ายพาร์ติชันไปยังพูลการประมวลผลอื่น

เปลี่ยนโหมดประยัดพลังงานบนระบบที่ถูกจัดการ

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการสำหรับเปลี่ยนโหมดประยัดพลังงานของระบบที่ถูกจัดการ

มองนิเตอร์/ดำเนินการ Dynamic Platform Optimize

จัดตารางเวลาการดำเนินการสำหรับ dynamic platform optimization และสำหรับการส่งการแจ้งเตือนทางอีเมลไปยังผู้ใช้

หากต้องการกำหนดตารางเวลาการดำเนินการบนระบบที่ถูกจัดการ ให้ทำดังนี้:

1. ในพื้นที่การนำทาง ให้คลิก การจัดการกับระบบ
2. ในพื้นที่นำทาง ให้คลิก เชิร์ฟเวอร์
3. ในบานหน้าต่างงาน ให้เลือกในระบบที่ถูกจัดการตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป
4. ในแผ่นงาน เลือกหมวดหมู่ของงาน การดำเนินการ และคลิก กำหนดตารางการดำเนินการ หน้าต่าง ปรับแต่งการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว จะเปิดขึ้น
5. จากหน้าต่าง ปรับแต่งการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว ให้คลิก อ็อพชัน จากแถบเมนูเพื่อแสดงระดับของอ็อพชัน ดังไป:
 - เมื่อต้องการเพิ่มการดำเนินการแบบกำหนดตารางเวลา คลิก อ็อพชัน และคลิก สร้าง
 - หากต้องการลบการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการลบ ซึ่งมาสู่ไปที่ อ็อพชัน และคลิก ลบ
 - หากต้องการอัปเดตรายการของการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว ด้วยตารางเวลาปัจจุบัน สำหรับอ้อมาก็ต์ ที่เลือก ให้ไปที่ อ็อพชัน และคลิก รีเฟรช
 - หากต้องการดูการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว ให้เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการดู ซึ่งมาสู่ไปที่ มุมมอง และคลิก รายละเอียดตารางเวลา...
 - หากต้องการเปลี่ยนเวลาของการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว ให้เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการดู ซึ่งมาสู่ไปที่ มุมมอง และคลิก สร้างช่วงเวลาใหม่...
 - หากต้องการเรียงลำดับการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว ให้ไปที่ เรียงลำดับ และคลิกหมวดหมู่ของการเรียงลำดับที่ปรากฏ:
6. หากต้องการกลับสู่ HMC workplace ให้ไปที่ การดำเนินการ และคลิก ออก

การจัดการกับระบบระดับสูง

HMC สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเตอร์เฟสการจัดการกับระบบระดับสูง (ASM) สำหรับระบบที่เลือกไว้

ASM เป็นอินเตอร์เฟสไปยังเซอร์วิสตัวประมวลผลซึ่งช่วยให้คุณสามารถจัดการการดำเนินการของเชิร์ฟเวอร์ เช่น รีสตาร์ท เครื่องอัตโนมัติ และดูข้อมูลเกี่ยวกับเชิร์ฟเวอร์ เช่น บันทึกข้อผิดพลาดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ

หากต้องการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เฟสการจัดการกับระบบระดับสูง ให้ทำดังนี้:

1. จากรายการงาน การจัดการกับระบบ เลือก การดำเนินการ
2. จากรายการงาน การดำเนินการ เลือก การจัดการกับระบบระดับสูง (ASM)

ข้อมูลการใช้ประโยชน์

คุณสามารถตั้งค่า HMC เพื่อรับรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์สำหรับระบบที่ถูกจัดการเฉพาะหรือสำหรับระบบทั้งหมดที่ HMC จัดการ

HMC รวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์สำหรับรีชอร์สหน่วยความจำและรีชอร์สตัวประมวลผล คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มและทำการปรับรีชอร์สข้อมูลที่เก็บรวบรวมอยู่ในเรกคอร์ดเรียกว่า เทฤตการณ์ เทฤตการณ์จะถูกสร้าง ณ เวลาต่อไปนี้:

- ที่ช่วงระยะเวลา (30 วินาที 1 นาที 5 นาที 30 นาที รายชั่วโมง รายวัน และรายเดือน)
- เมื่อคุณทำการเปลี่ยนแปลงสถานะและค่อนฟิกูเรชันของระดับของระบบและระดับของพาร์ติชันที่กระทำกับการใช้ประโยชน์จากรีชอร์ส
- เมื่อคุณสตาร์ทปิด หรือเปลี่ยนเวลาห้องถีนบน HMC

คุณต้องตั้งค่า HMC เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ประโยชน์สำหรับระบบที่ถูกจัดการก่อนที่ข้อมูลการใช้ประโยชน์สามารถแสดงข้อมูลสำหรับระบบที่ถูกจัดการ

ใช้งานเปลี่ยนอัตราการสุ่ม เพื่อเปิดใช้ ตั้งค่า และเปลี่ยนแปลง อัตราสุ่ม หรือปิดใช้งานอัตราสุ่ม

สร้างใหม่

คุณสามารถแตกข้อมูลคอนฟิกูเรชันจากระบบที่ถูกจัดการและข้อมูลการสร้างใหม่บน Hardware Management Console (HMC)

งานนี้ไม่รบกวนการดำเนินการของเซิร์ฟเวอร์ที่รันอยู่

การสร้างระบบที่ถูกจัดการใหม่จะอพเดตข้อมูลบน HMC เกี่ยวกับระบบที่ถูกจัดการ การสร้างระบบที่ถูกจัดการใหม่มีประโยชน์เมื่อสถานะของระบบที่ถูกจัดการอยู่ในสถานะ ไม่สมบูรณ์ หมายความว่า HMC ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลจิคัลพาร์ติชัน โปรไฟล์ หรือรีชอร์สจากระบบที่ถูกจัดการ

การสร้างระบบที่ถูกจัดการใหม่ต่างจากการรีเฟรชหน้าต่าง HMC เมื่อระบบที่ถูกจัดการถูกสร้างใหม่ HMC จะแตกข้อมูลจากระบบที่ถูกจัดการ คุณไม่สามารถสตาร์ทงานอื่นได้ขณะที่ HMC สร้างระบบที่ถูกจัดการใหม่ กระบวนการนี้อาจใช้เวลานาน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่านที่ใช้เข้าถึง HMC บนระบบที่ถูกจัดการ

หลังจากที่เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว คุณต้องอพดตรรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึง HMC สำหรับ HMC เครื่องอื่นทั้งหมดที่คุณต้องการเข้าถึงระบบที่ถูกจัดการนี้

ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน แล้วป้อนรหัสผ่านใหม่และตรวจสอบรหัสผ่านโดยป้อนรหัสผ่านอีกครั้ง

คอนฟิกูเรชัน

คอนฟิกูเรชันมีงานสำหรับการกำหนดค่าระบบที่ถูกจัดการ และพาร์ติชันที่ถูกจัดการ

สร้างโลจิคัลพาร์ติชัน

เข้าถึงตัวช่วยสร้าง LPAR เพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันใหม่ (LPAR) บนระบบที่ถูกจัดการของคุณ

แน่ใจว่า คุณมีข้อมูลแผนงานโลจิคัลพาร์ติชันก่อนที่คุณจะใช้ตัวช่วยสร้างนี้ ข้อมูลแผนงานโลจิคัลพาร์ติชันสามารถพบได้ที่เว็บไซต์ System Planning Tool (SPT): <http://www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/> SPT พร้อมใช้งาน

เพื่อช่วยคุณในการสร้างแผนระบบ ออกรอบ ตรวจสอบ และจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่บอกถึงข้อกำหนดของระบบของคุณ ซึ่งไม่มากเกินไปกว่าข้อแนะนำของระบบ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างโลจิคัลพาร์ติชัน โปรดดู การแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน

แผนระบบ

เริ่กคอร์ดหรืออิมพอร์ตข้อกำหนดคุณลักษณะสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน พาร์ติชันโปรไฟล์ หรือข้อกำหนดคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ บนระบบที่เลือก

แผนระบบคือข้อกำหนดคุณลักษณะคอนฟิกเรียนของโลจิคัลพาร์ติชันของระบบที่ถูกจัดการระบบเดียว แผนระบบจะถูกเก็บในไฟล์ที่เรียกว่าไฟล์แผนระบบ และมีไฟล์ลงท้ายด้วย .sysplan ไฟล์แผนระบบสามารถมีแผนระบบมากกว่าหนึ่งแผนได้ ถึงแม้ว่าแผนงานจำนวนมากที่อยู่ในไฟล์จะไม่เหมือนกัน

งาน แผนระบบ สร้างเริ่กคอร์ดของคอนฟิกเรียนของฮาร์ดแวร์และพาร์ติชันของระบบที่ถูกจัดการ ณ เวลาที่กำหนด ซึ่งบันทึกข้อกำหนดคุณลักษณะสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันและพาร์ติชันโปรไฟล์บนระบบที่เลือกไว้ และยังสามารถบันทึกข้อกำหนดคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ที่ HMC สามารถตรวจสอบ

หากต้องการขยายข้อมูลให้ใหญ่สุดซึ่ง HMC สามารถขอรับได้จากระบบที่ถูกจัดการ ให้เปิดระบบที่ถูกจัดการ และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ ก่อนสร้างแผนระบบใหม่

งาน แผนระบบ เป็นงานเดียวกับที่มีอยู่ในโหนด แผนระบบ จากงานหน้าต่างนำทางและที่ถูกทำเป็นเอกสารไว้ที่นี่: “แผนระบบ” ในหน้า 93

ระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานพาร์ติชัน

ใช้งานนี้เพื่อรับรู้ระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานของพาร์ติชันของแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการนี้

ระบบที่ถูกจัดการใช้ระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานของพาร์ติชันในกรณีที่ตัวประมวลผลเกิดความล้มเหลว ถ้าตัวประมวลผลเกิดความล้มเหลวนะในโลจิคัลพาร์ติชัน และไม่มีตัวประมวลผลที่ไม่ได้กำหนดไว้บนระบบที่ถูกจัดการ โลจิคัลพาร์ติชันสามารถหาตัวประมวลผลมาแทนที่จากโลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานที่ต่ำกว่าซึ่งอนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันที่มีระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานที่สูงกว่าทำงานต่อไปหลังจากตัวประมวลผลเกิดความล้มเหลว

คุณสามารถเปลี่ยนระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานของพาร์ติชันสำหรับพาร์ติชันได้โดยเลือกพาร์ติชัน และเลือกระดับความสำคัญของสภาพพร้อมใช้งานจากการที่แสดงเหล่านี้

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดระดับความสำคัญของพาร์ติชัน

ถูกกลุ่มการจัดการเวิร์กโหลด

แสดงมุมมองโดยละเอียดของกลุ่มการจัดการเวิร์กโหลด ที่คุณได้ระบุสำหรับระบบที่ถูกจัดการนี้

แต่ละกลุ่มจะแสดงจำนวนของตัวประมวลผลทั้งหมด หน่วยการประมวลผลสำหรับ พาร์ติชันโดยใช้การประมวลผล荷载 การแบ่งใช้ และจำนวนของหน่วยความจำทั้งหมดที่จัดสรร ให้กับพาร์ติชันในกลุ่ม

จัดการกลุ่มที่กำหนดเอง

คุณสามารถรายงานสถานะตามรายกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบระบบของคุณตามแบบที่ต้องการ

คุณยังสามารถดูข้อมูล (กลุ่มที่อยู่ในกลุ่ม) เพื่อรับมุมมองตามลำดับชั้นหรือมุมมองระบบเครือข่าย

ระบบอาจกำหนดกลุ่มที่ผู้ใช้กำหนดตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไปบน HMC ของคุณแล้ว กลุ่มดีฟอลต์จะถูกแสดงภายใต้โหนดกำหนด กลุ่มเอง ภายใต้ การจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ กลุ่มดีฟอลต์คือ พาร์ติชันทั้งหมด และ อีบอร์เจ็กต์ทั้งหมด คุณสามารถสร้างกลุ่ม อื่น ลงกลุ่มที่สร้างไว้แล้ว เพิ่มกลุ่มไว้ในกลุ่มที่สร้าง สร้างกลุ่มโดยใช้วิธีการจับคู่เพ็ตเทิร์น หรือลบจากกลุ่มที่สร้าง โดยการใช้งาน จัดการกับการกำหนดกลุ่มเอง

ใช้ความช่วยเหลือออนไลน์หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทำงานกับกลุ่ม

จัดการกับข้อมูลพาร์ติชัน

พาร์ติชันโปรไฟล์คือเริกอร์ดบน HMC ที่ระบุคอนฟิกเรชันที่เป็นไปได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณเรียกใช้งานพาร์ติชัน โปรไฟล์ระบบที่ถูกจัดการของคุณพยายามสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ข้อมูลคอนฟิกเรชันในพาร์ติชันโปรไฟล์

พาร์ติชันโปรไฟล์ระบุริชอร์สของระบบที่ต้องการสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันและจำนวนมากสุดและน้อยสุดของรีชอร์สของระบบ ที่โลจิคัลพาร์ติชันสามารถมีได้รีชอร์สของระบบที่ระบุภายในพาร์ติชันโปรไฟล์ประกอบด้วยตัวประมวลผล หน่วยความจำ และรีชอร์ส I/O พาร์ติชันโปรไฟล์ยังสามารถระบุค่าติดตั้งการทำงานสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตั้งค่า พาร์ติชันโปรไฟล์ดังนี้ เมื่อพาร์ติชันโปรไฟล์ถูกเรียกทำงาน โลจิคัลพาร์ติชันจะตั้งค่าเพื่อสตาร์ทในครั้งต่อไปที่คุณเปิดระบบ ที่ถูกจัดการโดยอัตโนมัติ

แต่ละโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการโดย HMC มีพาร์ติชันโปรไฟล์อย่างน้อยหนึ่งโปรไฟล์ คุณสามารถสร้าง พาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีข้อกำหนดคุณลักษณะรีชอร์สที่แตกต่างกันเพิ่มเติม สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันของคุณ ถ้าคุณสร้างพาร์ติชัน โปรไฟล์จำนวนมาก คุณสามารถออกแบบให้พาร์ติชันโปรไฟล์ได้บนโลจิคัลพาร์ติชันเป็นดีฟอลต์พาร์ติชันโปรไฟล์ HMC เรียกใช้งานดีฟอลต์โปรไฟล์ ถ้าคุณไม่ได้เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์ที่ต้องการเรียกใช้งาน เลพะหนึ่งพาร์ติชันโปรไฟล์เท่านั้นที่ สามารถเรียกใช้งานได้ในหนึ่งครั้ง หากต้องการเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์อื่นสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน คุณต้องปิดโลจิคัล พาร์ติชันก่อนที่คุณจะเรียกใช้งานพาร์ติชันโปรไฟล์อื่น

พาร์ติชันโปรไฟล์จะถูกระบุด้วย ID พาร์ติชัน และชื่อโปรไฟล์ ID พาร์ติชันคือตัวเลขทั้งหมดที่ใช้เพื่อระบุโลจิคัลพาร์ติชันแต่ละ ตัวที่คุณสามารถสร้างบนระบบที่ถูกจัดการได้ และชื่อโปรไฟล์บ่งชี้ถึงพาร์ติชันโปรไฟล์ที่คุณสร้างสำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชัน แต่ละพาร์ติชันโปรไฟล์บนโลจิคัลพาร์ติชันต้องมีชื่อที่ไม่ซ้ำกัน แต่คุณสามารถใช้ชื่อโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันอื่นบน ระบบที่ถูกจัดการระบบเดียวได้ ตัวอย่างเช่น โลจิคัลพาร์ติชัน 1 ไม่สามารถมีพาร์ติชันโปรไฟล์ที่มีชื่อปกติที่มากกว่านี้ไป ไฟล์ แต่คุณสามารถสร้างโปรไฟล์ที่มีชื่อปกติสำหรับแต่ละโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการได้

เมื่อคุณสร้างพาร์ติชันโปรไฟล์ HMC จะแสดงรีชอร์สทั้งหมดที่มีอยู่บนระบบของคุณ HMC ไม่ตรวจสอบพาร์ติชันโปรไฟล์อื่น ว่ากำลังใช้ส่วนของรีชอร์สเหล่านี้อยู่หรือไม่ ดังนั้น จึงเป็นไปได้ที่คุณจะ overcommit รีชอร์สเหล่านี้ เมื่อคุณเรียกใช้งานโปรไฟล์ระบบจะพยายามจัดสรรรีชอร์สที่คุณกำหนดให้กับโปรไฟล์ ถ้าคุณได้ overcommit รีชอร์สเหล่านี้ พาร์ติชันโปรไฟล์จะไม่ สามารถเรียกใช้งานได้

ตัวอย่าง เช่น คุณมีตัวประมวลผลสี่ตัวบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ พาร์ติชัน 1 โปรไฟล์ A มีตัวประมวลผลสามตัว และพาร์ติชัน 2 โปรไฟล์ B มีตัวประมวลผลสองตัว ถ้าคุณพยายามเรียกใช้พาร์ติชันโปรไฟล์ทั้งสองพาร์ติชันในเวลาเดียวกัน พาร์ติชัน 2 โปรไฟล์ B จะเกิดความล้มเหลวในการเรียกใช้งาน เนื่องจากคุณได้ overcommit รีชอร์สตัวประมวลผล

เมื่อคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชันและเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันอีกรอบโดยใช้พาร์ติชันโปรดไฟล์ พาร์ติชันโปรดไฟล์จะซ่อนกับข้อกำหนดคุณลักษณะของรีชอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันที่มีข้อกำหนดคุณลักษณะของรีชอร์สในพาร์ติชันโปรดไฟล์ การเปลี่ยนแปลงรีชอร์สใดๆ ที่คุณได้ทำกับโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบใหม่มิก จะสูญหายไป เมื่อคุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันอีกรอบโดยใช้พาร์ติชันโปรดไฟล์ สิ่งนี้อาจเป็นที่ต้องการ เมื่อคุณต้องการให้เลิกทำการเปลี่ยนการแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบใหม่มิก กับโลจิคัลพาร์ติชันอย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจไม่เป็นที่ต้องการเมื่อคุณต้องการเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันอีกรอบโดยใช้ข้อกำหนดคุณลักษณะของรีชอร์ส ที่โลจิคัลพาร์ติชันมีอยู่ เมื่อคุณปิดระบบที่ถูกจัดการดังนั้น ให้เก็บพาร์ติชันโปรดไฟล์ให้ทันสมัยพร้อมกับข้อกำหนดคุณลักษณะของรีชอร์สล่าสุด คุณสามารถบันทึกคอนฟิกเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันให้เป็นพาร์ติชันโปรดไฟล์ได้ ซึ่งอนุญาตให้คุณหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนพาร์ติชันโปรดไฟล์ด้วยตนเองได้

ถ้าคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชันที่มีพาร์ติชันโปรดไฟล์ที่ไม่ล้ำมัย และโลจิคัลพาร์ติชันถูกตั้งค่าให้สตาร์ทโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบที่ถูกจัดการทั้งหมดโดยใช้โหมดเบิดพาร์ติชันแบบอัตโนมัติ เมื่อโลจิคัลพาร์ติชันสตาร์ทโดยอัตโนมัติ โลจิคัลพาร์ติชันจะมีข้อกำหนดคุณลักษณะของรีชอร์สที่โลจิคัลพาร์ติชันมีอยู่ เมื่อคุณปิดระบบที่ถูกจัดการ

ใช้งาน จัดการกับข้อมูลพาร์ติชัน เพื่อทำสิ่งต่อไปนี้:

- เรียกคืนข้อมูลการทำพาร์ติชัน ถ้าคุณทำข้อมูลพาร์ติชันโปรดไฟล์หาย ให้ใช้งานเรียกคืนข้อมูลหนึ่งในสามวิธีนี้:
 - เรียกคืนข้อมูลพาร์ติชันจากไฟล์สำรองข้อมูล การตัดแบ่งโปรดไฟล์ที่ถูกดำเนินการหลังจากไฟล์สำรองข้อมูลที่สร้างไว้ ถูกเลือก จะหายไป
 - เรียกคืนข้อมูลผ่านจากไฟล์สำรองข้อมูลของคุณและโปรดไฟล์กิจกรรมล่าสุด ข้อมูลในไฟล์สำรองข้อมูลจะมีระดับความสำคัญสูงกว่าโปรดไฟล์กิจกรรม ถ้าข้อมูลมีความขัดแย้งกัน
 - เรียกคืนข้อมูลที่ผ่านกันจากโปรดไฟล์กิจกรรมล่าสุดและไฟล์สำรองข้อมูลของคุณ ข้อมูลจากโปรดไฟล์กิจกรรมล่าสุดมีระดับความสำคัญสูงกว่าไฟล์สำรองข้อมูล ถ้าข้อมูลมีความขัดแย้งกัน
- เตรียมข้อมูลพาร์ติชัน การกำหนดค่าข้อมูลพาร์ติชันสำหรับระบบที่ถูกจัดการจะลบโปรดไฟล์ของระบบ พาร์ติชัน และพาร์ติชันโปรดไฟล์ที่ถูกกำหนดไว้ในปัจจุบันทั้งหมด
- สำรองข้อมูลพาร์ติชันโปรดไฟล์ไปยังไฟล์
- สำรองข้อมูลพาร์ติชันไปยังไฟล์

ใช้วิธีแบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับข้อมูลพาร์ติชัน

จัดการโปรดไฟล์ระบบ

โปรดไฟล์ของระบบคือรายการตามคำสั่งในพาร์ติชันโปรดไฟล์ซึ่งถูกใช้โดย HMC เพื่อเริ่มทำงานโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการในคอนฟิกเรชันที่ระบุ

เมื่อคุณเรียกใช้โปรดไฟล์ของระบบ ระบบที่ถูกจัดการพยายามเรียกใช้แต่ละโปรดไฟล์พาร์ติชันในโปรดไฟล์ของระบบตามที่ได้ระบุไว้โปรดไฟล์ของระบบจะช่วยคุณเรียกใช้หรือเปลี่ยนระบบที่ถูกจัดการจากค่าคอนฟิกเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันที่สมบูรณ์ชุดหนึ่งไปเป็นอีกชุดหนึ่ง

คุณสามารถสร้างโปรดไฟล์ของระบบที่มีพาร์ติชันโปรดไฟล์ซึ่งมี overcommitted รีชอร์ส คุณสามารถใช้ HMC เพื่อตรวจสอบโปรดไฟล์ของระบบโดยเทียบกับรีชอร์สของระบบที่พร้อมใช้งานอยู่ และเทียบกับรีชอร์สของระบบทั้งหมด การตรวจสอบโปรดไฟล์ของระบบของคุณเป็นการรับประกันว่า อุปกรณ์ I/O และรีชอร์สสำหรับประมวลผลจะไม่ overcommitted, และยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่ว่าจะสามารถเรียกใช้งานโปรดไฟล์ของระบบได้ ขั้นตอนการตรวจสอบเป็นการประมาณจำนวนของหน่วยความจำที่

จำเป็นในการเรียกใช้งานพาร์ติชันໂປຣີຟ່້ທັງໝົດໃນໂປຣີຂອງຮະບບ ເປັນໄປໄດ້ທີ່ໂປຣີຂອງຮະບບ ຈະສາມາດຄຳຜ່ານການ
ຕຽບສອບໄດ້ ແຕ່ກັບໄມ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳນາກພອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້

ໃຫ້ຈຳນັ້ນນີ້ເພື່ອທຳລິ່ງຕ່ອນປິດ:

- ສ້າງໂປຣີຂອງຮະບບໃໝ່
- ສ້າງສໍາເນົາຂອງໂປຣີຂອງຮະບບ
- ຕຽບສອບວິຊອົບສໍາລັບຮະບບທີ່ຮູບໃນໂປຣີຂອງຮະບບເທີບກັບວິຊອົບທີ່ມີຢູ່ໃນຮະບບທີ່ຖຸກຈັດການ ກະບວນການຕຽບສອບ
ບ່າງໜີ່ວ່າໂລຈິຄັລພາຣີຕິຈັນໃນໂປຣີຂອງຮະບບແອັດທີ່ຝອຍ່ອ້າໄມ່ ແລະວິຊອົບທີ່ uncommitted ບນຮະບບທີ່ຖຸກຈັດການສອດຄລັງ
ກັບວິຊອົບທີ່ສຸດທີ່ຮູບໃນພາຣີຕິຈັນໂປຣີທີ່ອ້າໄມ່
- ດູຄຸນສົມບັດຂອງໂປຣີຂອງຮະບບ ຈາກຈຳນັ້ນນີ້ ດູຄຸນສາມາດຄຸດຫຼືອ່ານໂປຣີຂອງຮະບບທີ່ມີຢູ່
- ລບໂປຣີຂອງຮະບບ
- ເຮັດໃຫ້ຈຳນັ້ນໂປຣີຂອງຮະບບ ເນື່ອຄຸນເຮັດໃຫ້ໂປຣີຂອງຮະບບ ຮະບບທີ່ຖຸກຈັດການພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ແຕ່ລະພາຣີຕິຈັນໂປຣີ
ໃນໂປຣີຂອງຮະບບຕາມທີ່ໄດ້ຮູບໃວ້

ໃຊ້ຄໍາອີນາຍອອນໄລນ໌ ທ່ານຄຸນຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມເກີ່ວກັບການຈັດການໂປຣີຮະບບ

ວິຊອົບສະເໝືອນ

ຈັດການພູລຕົວປະມາລັບທີ່ແປ່ງໃໝ່, ພູລໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ແປ່ງໃໝ່, ມ່ວຍເກີນຂໍ້ມູນສະເໝືອນ ແລະເນື້ຕວີຣິກສະເໝືອນ

ການຈັດການກັບພູລກາປະມາລັບທີ່ແປ່ງໃໝ່:

ຄຸນສາມາດຄຳກຳທັນຈຳນາງເຈົ້າຂອງຄວາມສາມາດ ໃນການປະມາລັບໃນພູລກາປະມາລັບແບບແປ່ງໃໝ່ກັບແຕ່ລະໂລຈິຄັລພາຣີ
ຕິຈັນ ທີ່ໃຊ້ຕົວປະມາລັບແບບແປ່ງໃໝ່

ຕົວປະມາລັບແບບແປ່ງໃໝ່ຄື່ອຕົວປະມາລັບແບບພິສີຄົລທີ່ແປ່ງໃໝ່ຄວາມສາມາດ ໃນການປະມາລັບຮ່ວ່າງໂລຈິຄັລພາຣີຕິຈັນ
ຕ່າງໆ ຕາມດີຟອລ໌ ຕົວປະມາລັບແບບພິສີຄົລ ທີ່ໄໝໄດ້ຮູບເພາະກັບໂລຈິຄັລພາຣີຕິຈັນຈະຖຸກຈັດກຸ່ມຮ່ວມກັນໃນ ພູລກາປະມາລັບ
ແບບແປ່ງໃໝ່ໃຫ້ຈຳນັ້ນອຸ່ນໝາຕີໃຫ້ ດູຄຸນດູ້ຂໍ້ມູນເກີ່ວກັບພູລກາປະມາລັບແບບແປ່ງໃໝ່ ແລະທຳການເປົ່ານັ້ນແປ່ງໃໝ່ກັບພູລນັ້ນ

ຂໍ້ມູນໂດຍລະເອີຍດີເກີ່ວກັບການກຳທັນດອນຝຶກພູລກາປະມາລັບແບບແປ່ງໃໝ່ທີ່ມີຢູ່ ສໍາຫັນຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂປຣດູທີ່ການ
ກຳທັນດອນຝຶກພູລກາປະມາລັບແບບແປ່ງໃໝ່ໂດຍໃໝ່ HMC ເວັບໜັກ 7 ວິລີສ 3.2.0 ອີເວັບໜັກຄັດມາ

ການຈັດການພູລໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ແປ່ງໃໝ່

ໃຊ້ຕົວໜ່າຍ ສ້າງ/ແກ້ໄຂພູລໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ແປ່ງໃໝ່ ເພື່ອກຳທັນດອນຝຶກໃຫ້ກັບ ພູລໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ແປ່ງໃໝ່

ຕົວໜ່າຍ ສ້າງ/ແກ້ໄຂພູລໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ແປ່ງໃໝ່ໃຊ້ຈະສາມາດໃຫ້ໄດ້ເຈົ້າມີຮະບບທີ່ຖຸກຈັດການສັນສົນການໃຫ້ Active MemoryTM
ທີ່ແປ່ງໃໝ່ໃຊ້ການໃຫ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ເອັດທີ່ຟ ທີ່ແປ່ງໃໝ່ເປັນຄຸນລັກໜະທີ່ໃຫ້ຄຸນສາມາດກຳທັນທຸກໜ່ວຍຄວາມຈຳພິສີຄົລໃຫ້ກັບພູລໜ່ວຍ
ຄວາມຈຳທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນ ແລະໃຫ້ໜ່ວຍຄວາມຈຳນັ້ນຮ່ວມກັນຮ່ວ່າງໝາຍໂລຈິຄັລພາຣີຕິຈັນ

ເນື່ອຕ້ອງການສ້າງໂລຈິຄັລພາຣີຕິຈັນ ໃຫ້ກັບພູລໜ່ວຍຄວາມຈຳທີ່ແປ່ງໃໝ່ໃຫ້ຮ່ວ່າງພາຣີຕິຈັນ ໃຫ້ກຳທັນຕ່ອນປິດ:

1. ໃນພື້ນທີ່ການນຳທາງ ໃຫ້ຄົລິກ ການຈັດການກັບຮະບບ
2. ໃນພື້ນທີ່ນຳທາງ ໃຫ້ຄົລິກ ເຊີຣິຟເວຼອ່ຣ
3. ໃນບານທັນຕ່າງໆໃຫ້ເລືອກໃນຮະບບທີ່ຖຸກຈັດການຕັ້ງແຕ່ໜຶ່ງຮະບບໜຶ່ງໄປ

4. ในแผ่นงาน ให้เลือกหมวดหมู่ของงาน การดำเนินการ และคลิก รีชอร์สเสมือน
5. คลิก การจัดการพูลหน่วยความจำที่แบ่งให้ตัวช่วยสร้าง/แก้ไขพูลหน่วยความจำที่แบ่งใช้จะปรากฏขึ้น
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างเพื่อดำเนินการงานของคุณ

การจัดการรีชอร์สเสมือน

คุณสามารถสร้างและจัดการติดสก์เสมือน, พูลหน่วยเก็บข้อมูล, วอลุ่มแบบพิลิคัล, และอุปกรณ์อพติคัลในระบบที่ถูกจัดการโดยใช้งาน "การจัดการหน่วยความจำเสมือน"

พูลหน่วยเก็บข้อมูลเดียวถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อคุณติดตั้ง Virtual I/O Server พูลหน่วยเก็บข้อมูลนี้มักเรียกว่า "rootvg"

เมื่อต้องการจัดการคุณลักษณะของหน่วยเก็บข้อมูลของระบบที่ถูกจัดการของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. ในพื้นที่การนำทาง ให้คลิก การจัดการกับระบบ
2. ในพื้นที่นำทาง ให้คลิก เชิร์ฟเวอร์
3. ในนาหน้าต่างงาน ให้เลือกในระบบที่ถูกจัดการตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป
4. ในพื้นที่เนื้อหา ให้เลือกพาร์ติชัน VIOS เพื่อจัดการรายละเอียดหน่วยเก็บข้อมูลที่คุณต้องการ
5. ในแผ่นงาน ให้เลือกหมวดหมู่ของงาน การดำเนินการ และคลิก รีชอร์สเสมือน
6. คลิก การจัดการหน่วยเก็บข้อมูลเสมือน

การจัดการกับเน็ตเวิร์กเสมือน

คุณสามารถดูสถานะของเน็ตเวิร์กเสมือนในระบบที่ถูกจัดการได้โดยใช้งาน "การจัดการเน็ตเวิร์กเสมือน"

เมื่อต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กเสมือนในระบบที่ถูกจัดการ ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. ในพื้นที่การนำทาง ให้คลิก การจัดการกับระบบ
2. ในพื้นที่นำทาง ให้คลิก เชิร์ฟเวอร์
3. ในนาหน้าต่างงาน ให้เลือกในระบบที่ถูกจัดการตั้งแต่หนึ่งระบบขึ้นไป
4. ในแผ่นงาน ให้เลือกหมวดหมู่ของงาน การดำเนินการ และคลิก รีชอร์สเสมือน
5. คลิก การจัดการเน็ตเวิร์กเสมือน

การเชื่อมต่อ

คุณสามารถดูสถานะการเชื่อมต่อของ HMC กับเซอร์วิสตัวประมวลผล หรือกรอบ, รีเซ็ตการเชื่อมต่อ, เชื่อมต่อกับ HMC เครื่องอื่นกับระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อ HMC อื่น

ถ้าคุณเลือกระบบที่ถูกจัดการในพื้นที่ใช้งาน งานต่อไปนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบที่ถูกจัดการนั้น ถ้าคุณเลือกรอบงานจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบที่ถูกจัดการนั้น

ดูสถานะการเชื่อมต่อเซอร์วิสตัวประมวลผล

ดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของการเชื่อมต่อ HMC ไปยังเซอร์วิสตัวประมวลผลบนระบบที่ถูกจัดการ

หากต้องการแสดงสถานะการเชื่อมต่อเซอร์วิสตัวประมวลผลบนระบบที่ถูกจัดการ ให้ทำดังนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย การจัดการระบบ

2. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย เชิร์ฟเวอร์
3. เลือกเชิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการดูสถานะการเชื่อมต่อเซอร์วิสตัวประมวลผล
4. ในพื้นที่งาน ให้ขยาย การเชื่อมต่อ
5. เลือก สถานะของเซอร์วิสตัวประมวลผล

การรีเซ็ตหรือลบการเชื่อมต่อ

รีเซ็ตหรือลบระบบที่ถูกจัดการออกจากอินเตอร์เฟส HMC

หากต้องการรีเซ็ตหรือลบการเชื่อมต่อ ให้ทำดังนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย การจัดการระบบ
2. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย เชิร์ฟเวอร์
3. เลือกเชิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการรีเซ็ตหรือลบทั้ง
4. ในพื้นที่งาน ให้ขยาย การเชื่อมต่อ
5. เลือก รีเซ็ตหรือลบการเชื่อมต่อ
6. เลือก อีอฟชัน และคลิก ตกลง

การยกเลิกการเชื่อมต่อ HMC ตัวอื่น

คุณสามารถยกเลิกการเชื่อมต่อระหว่าง HMC ที่เลือกไว้กับระบบที่ถูกจัดการ

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ HMC ตัวอื่น ให้ทำดังนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย การจัดการระบบ
2. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย เชิร์ฟเวอร์
3. เลือกเชิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อ HMC ตัวอื่น
4. ในพื้นที่งาน ให้ขยาย การเชื่อมต่อ
5. เลือก ยกเลิกการเชื่อมต่อ HMC ตัวอื่น
6. เลือก HMC จากรายการ และคลิก ตกลง

การเพิ่มระบบที่ถูกจัดการ

เพิ่มระบบที่ถูกจัดการในเน็ตเวิร์กลงในรายการของระบบที่ถูกจัดการโดย HMC นี้

ก่อนที่คุณจะเริ่ม คุณต้องกำหนด IP แอดเดรส หรือชื่อโฮสต์ให้กับเซอร์วิสตัวประมวลผลบนระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถ กำหนด IP แอดเดรสให้กับเซอร์วิสตัวประมวลผลเองโดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) หรือคุณ สามารถใช้เชิร์ฟเวอร์ Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) บนเครือข่ายเปิดเพื่อกำหนด IP แอดเดรสให้กับเซอร์ วิสตัวประมวลผล ถ้าคุณต้องการนำ IP แอดเดรสที่ถูกใช้โดยเซอร์วิสตัวประมวลผลของระบบที่ถูกจัดการอื่นก่อนหน้านี้มาใช้ ใหม่ ต้องแน่ใจว่าคุณตัดการเชื่อมต่อระบบที่ถูกจัดการอื่นจากพื้นที่เนื้อหาของ HMC ก่อนที่คุณจะใช้งานการรีเซ็ตหรือลบการเชื่อมต่อ ระบบที่ถูกจัดการใหม่ คุณสามารถตัดการเชื่อมต่อไปยังระบบที่ถูกจัดการอื่นโดยใช้งานการรีเซ็ตหรือลบการเชื่อมต่อ

คุณสามารถเพิ่มระบบที่ถูกจัดการโดยการป้อน IP แอดเดรสหรือชื่อโฮสต์หรือโดยค้นหาช่วงของ IP แอดเดรส ถ้าคุณป้อนช่วง ของ IP แอดเดรส HMC จะค้นหาช่วงของ IP แอดเดรสและแสดงระบบที่ถูกจัดการที่มันพบภายในช่วงนั้น จากนั้นคุณสามารถ เลือกรอบที่ถูกจัดการที่คุณต้องการเชื่อมต่อ

ถ้าคุณป้อน IP แล้วตรวจสอบตัวอย่างระบบที่ถูกจัดการที่ระบุ คุณยังสามารถป้อนรหัสผ่านสำหรับระบบที่ถูกจัดการได้ทันทีด้วย HMC จะบันทึกรหัสผ่านเพื่อที่ HMC จะไม่ต้องพิมพ์รหัสผ่านเมื่อคุณทำงานกับระบบที่ถูกจัดการ

หากต้องการเพิ่มระบบที่ถูกจัดการในเน็ตเวิร์กลงในรายการของระบบที่ถูกจัดการโดย HMC นี้ให้ทำดังนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย การจัดการระบบ
2. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย เชิร์ฟเวอร์
3. เลือกเชิร์ฟเวอร์
4. ในพื้นที่งาน ให้ขยาย การเชื่อมต่อ
5. เลือก เพิ่มระบบที่ถูกจัดการ
6. เลือกอ้อพชัน ป้อนข้อมูล IP address ที่จำเป็นต้องใส่ และคลิก ตกลง

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ

หากต้องการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระหว่าง HMC และระบบที่ถูกจัดการ หรือแก้ไขสถานะของระบบที่ถูกจัดการในสถานะ *No Connection, Incomplete, Recovery, Error* หรือ *Failed Authentication* ให้ทำการตามขั้นตอนด้านล่าง

การแก้ไขสถานะ ไม่มีการเชื่อมต่อ สำหรับระบบที่ถูกจัดการ:

สถานะ ไม่มีการเชื่อมต่อ สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อ HMC หรือແಯนต์เชคกับระบบที่ถูกจัดการเกิดความล้มเหลว

ใช้ขั้นตอนนี้สำหรับระบบที่ได้เชื่อมต่อกับ HMC ตัวเดิมก่อนหน้านี้ และตอนนี้อยู่ในสถานะ ไม่มีการเชื่อมต่อ ถ้าคุณมีระบบใหม่ HMC ตัวใหม่ หรือย้ายระบบของคุณไปยัง HMC ตัวอื่น โปรดอ้างถึง การแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระหว่าง HMC กับระบบที่ถูกจัดการ

1. จากหน้าต่างงาน การจัดการกับระบบ - เชิร์ฟเวอร์ให้เลือกรอบที่ถูกจัดการ
2. เลือก การเชื่อมต่อ - สถานะของเซอร์วิสตัวประมวลผล บันทึก IP address ของเซอร์วิสตัวประมวลผล
3. จากหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้เลือก ทดสอบภาวะการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก
4. ป้อน IP address ของเซอร์วิสตัวประมวลผล และเลือก Ping
5. เลือกจากอ้อพชันต่อไปนี้:
 - ถ้า ping ได้เป็นผลสำเร็จ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 6
 - ถ้า ping ไม่สำเร็จ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 7
6. ถ้าทดสอบการ ping ได้เป็นผลสำเร็จ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในหน้าต่างงาน การจัดการระบบ - เชิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีโค้ดอ้างอิงปรากฏอยู่ในคอลัมน์ โค้ดอ้างอิง สำหรับเชิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสถานะ ไม่เชื่อมต่อ หมายเหตุ: โค้ดอ้างอิงสามารถบันทึกไว้ในช่องของอาร์ดแวร์ได้ ถ้าโค้ดอ้างอิงคือลิงก์ที่สามารถคลิกได้ ให้คลิกโค้ดอ้างอิงเพื่อแสดงขั้นตอนที่เป็นไปได้สำหรับแก้ไขปัญหา ถ้าโค้ดอ้างอิงไม่ใช่ลิงก์ หรือไม่มีโซลูชันแสดง โปรดติดต่อส่วนสนับสนุนระดับคัดไปของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการอาร์ดแวร์
 - b. รีสตาร์ท HMC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีสตาร์ท HMC โปรดดู “ปิดหรือรีสตาร์ท” ในหน้า 96
 - c. ถ้าการรีสตาร์ท HMC ไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา โปรดติดต่อส่วนสนับสนุนระดับคัดไปของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการอาร์ดแวร์
7. ถ้าทดสอบการ ping ไม่เป็นผลสำเร็จ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในหน้าต่างงาน การจัดการระบบ - เชิร์ฟเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีโค้ดอ้างอิงปรากฏอยู่ในคอลัมน์ โค้ดอ้างอิง สำหรับเชิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในสถานะ ไม่เชื่อมต่อ หมายเหตุ: โค้ดอ้างอิงสามารถบันทึกไว้ในช่องของอาร์ดแวร์ได้ ถ้าโค้ด

- อ้างอิงคือลิงก์ที่สามารถคลิกได้ให้คลิกโค้ดอ้างอิง เพื่อแสดงขั้นตอนที่เป็นไปได้สำหรับแก้ไขปัญหา ถ้าโค้ดอ้างอิงไม่ใช่ลิงก์ หรือไม่มีชื่อสูญเสดง โปรดติดต่อส่วนสนับสนุนระดับลัดไปของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์
- b. ถ้าระบบของคุณมีคอนโทรลพาเนล ให้ตรวจสอบเพื่อดูว่า สัญญาณไฟเปิดอยู่ เลือกจากอ้อปชันต่อไปนี้:
- ถ้ามีกำลังไฟไปยังระบบที่ถูกจัดการ ให้ไปยังขั้นตอนที่ 8
 - ถ้าไม่มีกำลังไฟไปยังระบบที่ถูกจัดการ “Power On” ในหน้า 49 ระบบที่ถูกจัดการ หลังจากที่เรียกคืนกำลังไฟแล้ว ให้รอประมาณ 5 นาที เพื่อให้เซอร์วิสตัวประมวลผลทำ IPL อีกครั้ง และ HMC สร้างการติดต่ออีกครั้ง ถ้าระบบประกอบด้วยเซอร์วิสตัวประมวลผลสำรอง อาจต้องรอเป็นเวลา 20 นาทีสำหรับขั้นตอนนี้
8. ตรวจสอบภาวะการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กทางไฟลิคัล:
- a. ตรวจสอบ HMC และเซอร์วิสตัวประมวลผลว่า เชื่อมต่อ กับเน็ตเวิร์กอีเทอร์เน็ตอย่างถูกต้อง
 - b. ตรวจสอบว่า สถานะของลิงก์อีเทอร์เน็ตดีอยู่สำหรับเซ็คเมนต์ของเน็ตเวิร์กทั้งหมดที่อยู่ระหว่าง HMC และระบบที่ถูกจัดการ
 - c. ถ้าคุณคิดว่า เน็ตเวิร์กอาจมีปัญหา ให้เชื่อมสายเคเบิลจาก HMC ไปยังเซอร์วิสตัวประมวลผล และลอง ping ระบบที่เกิดความล้มเหลวอีกครั้ง จากนั้น เลือกอ้อปชันต่อไปนี้:
 - ถ้า ping เป็นผลสำเร็จ ให้วางสายเคเบิลกลับไปทางเดิม และแก้ไขปัญหาเน็ตเวิร์ก หลังจากที่แก้ไขปัญหานेतเวิร์กแล้ว ให้ทำขั้นตอนนี้ทั้งหมด
 - ถ้า ping ไม่เป็นผลสำเร็จ ให้วางสายเคเบิลกลับไปทางเดิม และดำเนินการด้วยขั้นตอนที่ 8.d
 - d. รีเซ็ตเซอร์วิสตัวประมวลผลโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:
 - 1) “ปิด” ในหน้า 50 เชิร์ฟเวอร์
 - 2) ถอนปลั๊กสายไฟ AC และเสียบปลั๊กสายไฟกลับเข้าไปใหม่
 - 3) “Power On” ในหน้า 49 เชิร์ฟเวอร์
9. ถ้าปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขโดยขั้นตอนต่างๆ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น โปรดติดต่อส่วนสนับสนุนระดับลัดไปของคุณ หรือติดต่อผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ของคุณ

การแก้ไขสถานะ ไม่สมบูรณ์ สำหรับระบบที่ถูกจัดการ:

สถานะ ไม่สมบูรณ์ สามารถเกิดขึ้นได้ เมื่อ HMC เกิดความล้มเหลวในการขอรับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากระบบที่ถูกจัดการ หากต้องการแก้ไขให้อยู่ในสถานะ ไม่สมบูรณ์ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับระบบ - เชิร์ฟเวอร์ ให้เลือกรอบที่ถูกจัดการ
2. ในแผ่นงาน เลือก การดำเนินการ - สร้างใหม่
3. เลือก ใช้ เพื่อเริ่มการแทนค่าภายในของระบบที่ถูกจัดการบน HMC
 - ถ้ายังคงอยู่ในสถานะ ไม่สมบูรณ์ ให้สร้างระบบที่ถูกจัดการใหม่หลายๆ ครั้ง
 - ถ้าอยู่ในสถานะ การกู้คืน โปรดดู “การแก้ไขสถานะ การกู้คืน สำหรับระบบที่ถูกจัดการ” ในหน้า 63
 - ถ้าสถานะยังคงเป็น ไม่สมบูรณ์ หรือมีสถานะเป็น กู้คืน ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนต่อไป
4. ในแผ่นงาน เลือก การเชื่อมต่อ - รีเซ็ตหรือลบการเชื่อมต่อ เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อจากระบบที่ถูกจัดการกับ HMC ถ้าการดำเนินการนี้ล้มเหลว ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนถัดไป
5. รีสตาร์ท HMC สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีสตาร์ท HMC โปรดดู “ปิดหรือรีสตาร์ท” ในหน้า 96
 - ถ้าอยู่ในสถานะ การกู้คืน โปรดดู “การแก้ไขสถานะ การกู้คืน สำหรับระบบที่ถูกจัดการ” ในหน้า 63

- ถ้าอยู่ในสถานะ ไม่สมบูรณ์ ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนดังไป:
 - ตรวจสอบว่า มี HMC สำรองหรือไม่
 - ตรวจสอบว่า ไม่มีใครกำลังป้อนคำสั่งจาก HMC สำรอง
 - ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 5 ถ้ายังคงเกิดความล้มเหลว ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนดังไป
6. ถ้าปัญหา秧คงมีอยู่ โปรดติดต่อส่วนสนับสนุนระดับถัดไป หรือติดต่อผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ของคุณ

การแก้ไขสถานะ การภูมิคุ้น สำหรับระบบที่ถูกจัดการ:

สถานะ การภูมิคุ้น สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อบันทึกพื้นที่ลงในเซอร์วิสตัวประมวลผลที่ไม่ได้เชิงໂຄรaineซกับ HMC

หากต้องการภูมิคุ้นจากสถานะ การภูมิคุ้น ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เรียกคืนข้อมูลการทำพาร์ติชัน สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่งาน ภูมิคุ้น ใน “จัดการกับข้อมูลพาร์ติชัน” ในหน้า 56 ถ้าการดำเนินการนี้แก้ไขปัญหา ขั้นตอนนี้จะลื้นสุดการทำงาน
2. ถ้าปัญหานี้ยังไม่ได้ถูกแก้ไขหลังจากเรียกคืนข้อมูลการทำพาร์ติชัน ให้เลือกอ้อพชันที่อธิบายลิ่งที่เกิดขึ้น:
 - ถ้ายังคงอยู่ในสถานะ การภูมิคุ้น ให้ลองภูมิคุ้นข้อมูลการทำพาร์ติชัน ถ้าเกิดความล้มเหลวในครั้งที่สอง ให้ทำตามขั้นตอนการกำหนดปัญหาสำหรับโค้ดอ้างอิงที่คุณได้รับ
 - ถ้าสถานะเปลี่ยนไปเป็น ไม่สมบูรณ์ โปรดดู “การแก้ไขสถานะ ไม่สมบูรณ์ สำหรับระบบที่ถูกจัดการ” ในหน้า 62
 - ถ้าสถานะเปลี่ยนไปเป็น ไม่มีการเชื่อมต่อ โปรดดู “การแก้ไขสถานะ ไม่มีการเชื่อมต่อ สำหรับระบบที่ถูกจัดการ” ในหน้า 61
3. ถ้าปัญหา秧คงมีอยู่ โปรดติดต่อส่วนสนับสนุนระดับถัดไป หรือติดต่อผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ของคุณ

การแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับระบบที่ถูกจัดการ:

ข้อผิดพลาด จะสร้างการเรียกไปยังศูนย์สนับสนุนเซอร์วิสถ้าเปิดใช้งานฟังก์ชัน

ถ้าฟังก์ชันการเรียกແນกสนับสนุนไม่ได้เปิดใช้งานแบบอัตโนมัติ โปรดติดต่อระดับของการสนับสนุนถัดไปของคุณ หรือผู้ให้บริการฮาร์ดแวร์ของคุณ

การแก้ไขสถานะ การพิสูจน์ตัวตนล้มเหลว สำหรับระบบที่ถูกจัดการ:

สถานะ การพิสูจน์ตัวตนล้มเหลว สามารถเกิดขึ้นได้เมื่อรหัสผ่านของการเข้าถึง HMC สำหรับระบบที่ถูกจัดการไม่ถูกต้อง

1. คุณมีรหัสผ่าน HMC ใช่หรือไม่?
 - ใช่: ให้ป้อนรหัสผ่านและเลือกจากอ้อพชันต่อไปนี้:
 - ถ้าระบบที่ถูกจัดการมีสถานะ กำลังทำงานปิด หรือ สแตนด์บาย การพิสูจน์ตัวตนดำเนินการได้เป็นผลสำเร็จ ขั้นตอนจะลื้นสุดการทำงาน
 - ถ้าระบบที่ถูกจัดการมีสถานะ ไม่มีการเชื่อมต่อ ไม่สมบูรณ์ การภูมิคุ้น หรือ เกิดข้อผิดพลาด โปรดยังถึง การแก้ไขสถานะการทำงานของระบบที่ถูกจัดการ
 - ไม่ใช่: คุณมีรหัสผ่านของผู้ดูแล ASMI ใช่หรือไม่?
 - ใช่: ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนที่ 2
 - ไม่ใช่: โปรดติดต่อส่วนสนับสนุนระดับถัดไปเพื่อร้องขอล็อกอิน CE จากนั้น ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนที่ 2 โดยใช้ล็อกอิน CE แทนรหัสผ่านของผู้ดูแลในขั้นตอนที่ 2.a

2. ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ล็อกอินเข้าสู่ ASMI ด้วยสิทธิของผู้ดูแล โปรดดู “การจัดการกับระบบระดับสูง” ในหน้า 53
 - เลือกໂປຣີ່ສໍາຫັບລ็ອກອິນ.
 - เลือกເປົ້າຍນຮ່າສຳຜ່ານ
 - ໃນຝຶລດ ID ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຕ້ອງການເປົ້າຍນໃຫ້ເລືອກ HMC
 - ປ້ອນຮ່າສຳຜ່ານຂອງຜູ້ແລ້ ASMI ລົງໃນຝຶລດ Current ຮ່າສຳຜ່ານສໍາຫັບ ID ຜູ້ໃຊ້ຮະດັບຜູ້ແລ້ ມາຍເຫຼຸ່ມ: ຫ້າມປ້ອນຮ່າສຳຜ່ານສໍາຫັບຜູ້ໃຊ້ HMC
 - ປ້ອນຮ່າສຳຜ່ານຂອງຜູ້ແລ້ ASMI
 - ປ້ອນຮ່າສຳຜ່ານສໍາຫັບການເຂົ້າຄົ້ນ HMC ໃໝ່ສ່ອງຄັ້ງ ແລ້ວຄົລິກ ດໍາເນີນການຕ່ອງ
 - ຈາກບານໜ້າຕ່າງໆ ການຈັດການກັບຮະບບ - ເຊີ່ຣີ່ໄວ່ອ່ວົງໃຫ້ເລືອກຮະບບທີ່ຄູກຈັດການ
 - ເລືອກອັພເດຕະຮ່າສຳຜ່ານ
 - ປ້ອນຮ່າສຳຜ່ານໃໝ່ທີ່ໄດ້ຕັ້ງຄ່າໄວ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ 2.g ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະສິ້ນສຸດການທຳການ

ການແກ້ໄຂປ່າຍຫາການເຂື່ອມຕ່ອງໃໝ່ຮ່າງວ່າ HMC ແລະ ຮະບບທີ່ຄູກຈັດການ:

ໃຫ້ຂັ້ນຕອນນີ້ ຄ້າຄຸມມີ HMC ຕ້າໄໝ ຮະບບທີ່ຄູກຈັດການໃໝ່ ທີ່ມີການເຂື່ອມຕ່ອງ ໂປຣອ້າງຄົ້ນ “ການແກ້ໄຂສຳຜ່ານ ໃໝ່ມີການເຂື່ອມຕ່ອງ ສໍາຫັບຮ່າຍຮະບບທີ່ຄູກຈັດການຂອງຄຸນໄປຢັງ HMC ອືນ

ຄ້າຮະບບຂອງຄຸນໄດ້ເຂື່ອມຕ່ອງໄປຢັງ HMC ໄວກ່ອນໜ້ານີ້ ແລະ ຕອນນີ້ ອູ້ໃນສຳຜ່ານ ໃໝ່ມີການເຂື່ອມຕ່ອງ ໂປຣອ້າງຄົ້ນ “ການແກ້ໄຂສຳຜ່ານ ໃໝ່ມີການເຂື່ອມຕ່ອງ ສໍາຫັບຮ່າຍຮະບບທີ່ຄູກຈັດການ” ໃນໜ້າ 61

- ຈາກບານໜ້າຕ່າງໆ ການຈັດການຮະບບ - ເຊີ່ຣີ່ໄວ່ອ່ວົງເລືອກການເຂື່ອມຕ່ອງ - ເພີ່ມຮະບບທີ່ຄູກຈັດການ ຈາກແຜ່ນການສໍາຫັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ໂປຣດູ “ການເຂື່ອມຕ່ອງ” ໃນໜ້າ 59 ຮະບບທີ່ປາກກູອຍໃນບານໜ້າຕ່າງໆ ທີ່ມີການເຂື່ອມຕ່ອງ ສໍາຫັບຮ່າຍຮະບບທີ່ຄູກຈັດການ ໃນໜ້າໄວ້ມີ?

 - ໃໝ່: ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະສິ້ນສຸດການທຳການ
 - ໄໝໃໝ່: ໃຫ້ດໍາເນີນການດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ 2

- ຕຽບສອບປ່າຍຫາເນື້ອເວີຣີກ ສາຍເຕີບີລ ສົວີ່ສ້າງ ໄພແສດງການທຳການຂອງລົງກົນເຊື່ອວິສຕ້ວປະມາລັບ ແລະ ອືນໆ ມີປ່າຍຫາເກີດຂຶ້ນທີ່ໄວ້ມີ?

 - ໃໝ່: ໃຫ້ແກ້ໄຂປ່າຍຫາແລ້ວກລັບສູ່ຂັ້ນຕອນທີ່ 1
 - ໄໝໃໝ່: ໃຫ້ດໍາເນີນການຕ່ອດ້ວຍຂັ້ນຕອນທີ່ 3

- ຮັບເຊື່ອວິສຕ້ວປະມາລັບເພື່ອບັນດາໃຫ້ໂດຍໃຫ້ຂັ້ນຕອນຕ່ອງໄປນີ້:

 - “ປິດ” ໃນໜ້າ 50 ເຊີ່ຣີ່ໄວ່ອ່ວົງ
 - ຄອດປລັກສາຍໄຟ AC ແລະ ເລີຍບປລັກສາຍໄຟກລັບເຂົ້າໄປໃໝ່
 - “Power On” ໃນໜ້າ 49 ເຊີ່ຣີ່ໄວ່ອ່ວົງ

- ການຮັບເຊື່ອວິສຕ້ວປະມາລັບຂ່າຍແກ້ປ່າຍຫາທີ່ໄວ້ມີ?

 - ໃໝ່: ຂັ້ນຕອນນີ້ຈະສິ້ນສຸດການທຳການ
 - ໄໝໃໝ່: ໂປຣຕິດຕ່ອງສ່ວນສັນນັບສຸນຮະດັບຄັດໄປຂອງຄຸນ

ຂໍ້ມູນຫາວິດແວ່ງ

ແສດງຂໍ້ມູນເກີດຂຶ້ນກັບຫາວິດແວ່ງທີ່ພ່າງນາກກັບຮະບບທີ່ຄູກຈັດການທີ່ເລືອກໄວ້

อะแดปเตอร์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Host Ethernet Adapters (HEA และยังอ้างถึงอะแดปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet) หรือ Host Channel Adapters (HCA) สำหรับระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡️ อะแดปเตอร์โซลูชัน HCA

Host Channel Adapter (HCA):

Host Channel Adapters (HCAs) จัดเตรียมระบบที่ถูกจัดการด้วย การเชื่อมต่อพอร์ตไปยังอุปกรณ์อื่น พอร์ตนั้นสามารถเชื่อมต่อกับ HCA อื่น อุปกรณ์เป้าหมาย หรือสวิตซ์ที่เปลี่ยนทิศทางข้อมูลที่เข้ามาในพอร์ตหนึ่งและออกไปยังอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับพอร์ตอื่น

คุณสามารถแสดงรายการของ HCA สำหรับระบบที่ถูกจัดการได้ คุณสามารถเลือก HCA จากรายการเพื่อแสดงการใช้พอร์ตติดต่อ HCA

จากการนี้ คุณสามารถแสดงข้อมูลต่อไปนี้ได้:

- ที่ตั้งทางกายภาพของแต่ละ HCA ในระบบที่ถูกจัดการ
- จำนวน Globally Unique Identifier (GUID) ที่ใช้งานอยู่ในแต่ละ HCA
- จำนวน GUIDs ในแต่ละ HCA ที่มีอยู่เพื่อกำหนดให้กับโลจิคัลพอร์ตติดต่อ
- สถานะการจัดการ HMC โดย HCA ที่ HMC ไม่สามารถจัดการได้จะมีสถานะเป็นผิดพลาด
- การใช้โลจิคัลพอร์ตติดต่อสำหรับ HCA ที่เลือก

Host Ethernet Adapter (HEA):

Host Ethernet Adapter (HEA) ช่วยให้หลาย ๆ โลจิคัลพอร์ตติดต่ออะแดปเตอร์เดียวได้

คุณไม่ต้องกำหนด HEA ให้กับโลจิคัลพอร์ตติดต่อ ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์ I/O ประเภทอื่นโดยส่วนใหญ่ หลาย ๆ โลจิคัลพอร์ตติดต่อสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ HEA และใช้รีชอร์ส HEA วิธีนี้ช่วยให้โลจิคัลพอร์ตติดต่อเหล่านี้สามารถเข้าถึงเน็ตเวิร์กภายนอกผ่าน HEA ได้โดยไม่ต้องผ่านทางอีเทอร์เน็ตบริดจ์บันโลจิคัลพอร์ตติดต่อ

ใช้งานโซลูชัน HCA เพื่อแสดงผลพอร์ตของ HEA แบบฟิล์มบนระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

ดูการจัดเรียงอาร์ดแวร์

แสดงการจัดเรียงอาร์ดแวร์ปัจจุบันสำหรับระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้ และความคลาดเคลื่อนระหว่างการจัดเรียงปัจจุบันกับการจัดเรียงที่ถูกต้องล่าสุด

ลิงก์ความเร็วสูง (HSL) หรือรู้จักกันในชื่อของ Remote I/O (RIO) รีชอร์สที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง I/O บัสของระบบและตัวประมวลผลของระบบ รีชอร์ส HSL/RIO จะถูกตั้งค่าในลูปที่มีผู้ติดต่อที่มีรีชอร์สคอนโทรลเลอร์ HSL/RIO ที่จัดการเราร์ของข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลของระบบและ I/O บัสของระบบ I/O บัสของระบบเชื่อมต่อกับลูปที่มีรีชอร์ส HSL I/O อะแดปเตอร์หรือ RIO อะแดปเตอร์

ใช้งานนี้เพื่อแสดงการจัดเรียง RIO ปัจจุบันของระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้ ทอพโอลายีปัจจุบัน แสดงทอพโอลายีปัจจุบัน ความคลาดเคลื่อนใดๆ ระหว่างการจัดเรียงปัจจุบัน และการจัดเรียงที่ถูกต้องตัวสุดท้ายจะถูกระบุว่าเป็นข้อผิดพลาด ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดง:

- ตำแหน่งการเริ่มต้นของสายเคเบิล RIO แบบพิสิคัลและการเชื่อมต่อ RIO (สายเคเบิลไปยังพอร์ต)
- ตำแหน่งลินส์สุดของสายเคเบิล RIO แบบพิสิคัลและการเชื่อมต่อ RIO (สายเคเบิลไปยังพอร์ต)
- จุดเริ่มต้นชนิดของโหนดแสดงค่าของโหนด ค่าที่เป็นไปได้คือ โลคัลบริดจ์/โลคัล NIC รีโมตบริดจ์ และรีโมต NIC
- สถานะของลิงก์แสดงสถานะของพอร์ตตัวนำ
- ความยาวของสายเคเบิลแสดงความยาวของสายเคเบิล RIO ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อความยาวสายเคเบิลจริงต่างจากความยาวสายเคเบิลที่คาดการณ์ไว้
- หมายเลขอุปกรณ์ของการควบคุมพลังงานของระบบที่ถูกจัดการ
- หมายเลขอุปกรณ์ของการควบคุมการทำงานของระบบที่ถูกจัดการ

เมื่อต้องการดูฮาร์ดแวร์ทอพโอลายีและฮาร์ดแวร์ทอพโอลายีที่ถูกต้องล่าสุด ให้ทำตามดังนี้:

- ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย การจัดการระบบ
- ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย เชิร์ฟเวอร์
- เลือกเชิร์ฟเวอร์
- ในพื้นที่งาน ให้ขยาย ข้อมูลฮาร์ดแวร์
- คลิก ดูฮาร์ดแวร์ทอพโอลายี

ทอปโอลายีฮาร์ดแวร์ PCIe

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับลิงก์ Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) ที่มีอยู่สำหรับแต่ละ CEC ซึ่งติดตั้งเข้ากับลินส์ กับ solid-state drive (SSD)

ทอปโอลายีฮาร์ดแวร์ PCIe สามารถถูกได้สำหรับ POWER 7 และระบบ บนตัวประมวลผลที่สูงกว่าเท่านั้น อ้อพชันทอปโอลายี ฮาร์ดแวร์ PCIe ไม่มีอยู่สำหรับระบบเฟิร์มแวร์ก่อนหน้านี้ หรือข้อความแสดงข้อผิดพลาด แสดงขึ้นเมื่อคุณคลิกลิงก์ทอปโอลายี ฮาร์ดแวร์ PCIe

หมายเหตุ: CEC ต้องอยู่ในสถานะใช้งานอยู่หรือสแตนด์บาย เพื่อดู ทอปโอลายี PCIe สำหรับสถานะอื่น อ้อพชันทอปโอลายี ฮาร์ดแวร์ PCIe ไม่มีอยู่

เมื่อต้องการดูทอปโอลายีฮาร์ดแวร์ PCIe ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย การจัดการระบบ
- ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย เชิร์ฟเวอร์
- เลือกเชิร์ฟเวอร์
- ในพื้นที่งาน ให้ขยาย ข้อมูลฮาร์ดแวร์
- คลิก ทอปโอลายีฮาร์ดแวร์ PCIe

อัพเดต

ดำเนินการกับ อัพเดตของระบบที่ถูกจัดการที่แนะนำ กำลังไฟ หรือ I/O Licensed Internal Code

งานอัพเดต เหล่านี้เป็นงานที่เหมือนกันซึ่งพร้อมใช้งานจากโหนด อัพเดตของบานหน้าต่าง นำทาง และถูกทำเป็นเอกสารไว้ที่นี่: “อัพเดตระบบที่ถูกจัดการ” ในหน้า 125

ความสามารถในการให้บริการ

การวิเคราะห์ปัญหาน HMC จะตรวจพบข้อผิดพลาดและรายงานให้คุณทราบถึงปัญหาที่ต้องการบริการเพื่อแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้จะถูกรายงานให้คุณทราบเมื่อมีนกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ ใช้งาน จัดการกับเหตุการณ์ เพื่อดูเหตุการณ์เฉพาะสำหรับระบบที่เลือก อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลังเกตเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น หรือคุณมีนงกับปัญหาที่มีผลกระทบกับระบบแต่การวิเคราะห์ปัญหานไม่ได้รายงานให้คุณทราบ ให้ใช้งานสร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการเพื่อรายงานปัญหาไปยังตัวแทนบริการ

จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

ปัญหานระบบที่ถูกจัดการถูกรายงานไปยัง HMC ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ คุณสามารถดูปัญหา จัดการกับข้อมูลปัญหา call home ไปยังตัวแทนบริการ หรือแก้ปัญหา

หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์สำหรับเหตุการณ์ที่ได้รับบริการที่คุณต้องการดู ให้ทำดังนี้:

1. จากแผ่นงาน เปิด จัดการเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ
2. เตรียมเกณฑ์ของเหตุการณ์ เกณฑ์ของข้อผิดพลาด และเกณฑ์ของ FRU
3. คลิก ตกลง
4. หากคุณไม่ต้องการกรองผลลัพธ์ให้เลือก พังหมด

หน้าต่าง ภาพรวมของเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ แสดงเหตุการณ์พังหมดที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองตารางบีบอัดประกอบด้วย:

- หมายเลขปัญหา
- หมายเลข PMH
- ໂດຍອ້າງອີງ – คลิกที่ Reference code เพื่อแสดงรายละเอียดของปัญหาที่ถูกรายงาน และ actions ที่ควรทำเพื่อแก้ปัญหา
- สถานะของปัญหา
- เวลาล่าสุดที่รายงานถึงปัญหา
- MTMS ที่ล้มเหลวของปัญหา

มุมมองตารางแบบเต็มจะรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น รวมถึง การรายงาน MTMS เวลาครั้งแรกที่รายงาน และข้อความเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

เลือกเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ และใช้เมนูดร็อปดาวน์ Selected เพื่อ:

- ถูกรายละเอียดของเหตุการณ์: Field-replaceable units (FRUs) ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้และรายละเอียดภายใน
- แก้ไขเหตุการณ์: เรียกทำงานขั้นตอนการซ่อมที่แนะนำ หากมี
- Call home เหตุการณ์: รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้ให้บริการของคุณ
- จัดการกับข้อมูลปัญหาของเหตุการณ์: ดูติดต่อผู้ให้บริการ หรือออฟโหลดข้อมูลสื่อบันทึกและไฟล์บันทึกที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้
- ปิดเหตุการณ์: หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว ใส่ความคิดเห็นและปิดเหตุการณ์

ใช้คำอธิบายออนไลน์ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

ใช้งานนี้เพื่อรายงานปัญหาเกี่ยวกับระบบที่ถูกจัดการของคุณไปยังตัวแทนบริการ หรือเพื่อทดสอบการรายงานปัญหานบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ

การส่งปัญหาจะขึ้นอยู่กับว่าคุณได้ปรับแต่ง HMC ของคุณให้ใช้ระบบสนับสนุนทางรีโมต (RSF) และถ้า RSF ได้รับสิทธิให้เรียกใช้บริการโดยอัตโนมัติ ถ้าใช่ ข้อมูลปัญหาและคำร้องขอเชอร์วิสจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติต่วยการส่งข้อมูลผ่านโน้มเด้ม

หากต้องการรายงานปัญหานบนระบบที่ถูกจัดการของคุณ:

1. เปิดงาน สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการจากบานหน้าต่าง การจัดการกับเซอร์วิส
2. จากหน้าต่าง รายงานปัญหา ให้ป้อนคำอธิบายอย่างย่อของปัญหาของคุณลงในฟิลด์ใส่ข้อมูล รายละเอียดของปัญหา แล้วคลิก ร้องขอเชอร์วิส

หากต้องการทดสอบการรายงานปัญหาจากหน้าต่าง รายงานปัญหา:

1. เลือก ทดสอบการรายงานปัญหาแบบอัตโนมัติ และป้อน นี่เป็นเพียงการทดสอบ ในฟิลด์ใส่ข้อมูล รายละเอียดของปัญหา
2. คลิก ร้องขอเชอร์วิส

ปัญหาจะถูกส่งไปยังตัวแทนบริการสำหรับระบบที่ถูกจัดการ การรายงานปัญหาจะส่งข้อมูลไปยังตัวแทนบริการที่คุณได้ระบุไว้บนหน้าต่าง รายงานปัญหา และข้อมูลเครื่องที่ระบุค่อนโฉล

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรายงานปัญหา หรือการทดสอบ ถ้าการรายงานปัญหาทำงานอยู่

ประวัติໂຄດ อ้าง อิง

ໂຄດ อ้าง อิง มีข้อมูลการวินิจฉัยทั่วไป การแก้ปัญหา และการตีบก

ໂຄດ อ้าง อิง ล่าสุด ส่วนใหญ่จะถูกแสดง หากต้องการดูประวัติของໂຄດ อ้าง อิง ให้ป้อนหมายเลขໂຄດ อ้าง อิง เพื่อเรียกข้อมูลจากประวัติ และเลือก ไป ถ้าข้อมูลที่ต้องการมีอยู่บนระบบที่ถูกจัดการที่คุณกำลังดู ให้เลือกໂຄດ อ้าง อิง นั้นเพื่อดูรายละเอียดของໂຄດ อ้าง อิง ที่ระบุ

พังก์ชันคอนโทรลพาเนล

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแสดงพังก์ชันคอนโทรลพาเนลเสมือนที่มีอยู่สำหรับระบบที่ถูกจัดการ

(20) ชนิด รุ่น คุณลักษณะพิเศษ และชนิดเครื่องของระบบที่ถูกจัดการ รุ่น และໂຄດคุณลักษณะ และยังแสดง CEC IPL Type และ FSP IPL Type สำหรับระบบที่ถูกจัดการ

หาร์ดแวร์

เพิ่ม แลกเปลี่ยน หรือลบหาร์ดแวร์จากระบบที่ถูกจัดการ และรายการ FRU ที่ได้ติดตั้งแล้ว การล้อม และตำแหน่งของรายการเลือก FRU หรือการล้อมและเรียกทำงานขั้นตอน-ต่อ-ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม แลกเปลี่ยน หรือลบยูนิต

เพิ่ม FRU:

หากต้องการเพิ่ม Field Replaceable Unit (FRU)

หากต้องการเพิ่ม FRU ให้ทำดังนี้:

1. เลือกชนิดของการล้อมกรอบจากรายการตัวอปดาวน์
2. เลือกชนิด FRU จากรายการ
3. คลิก ถัดไป
4. เลือกโค้ดที่ตั้งจากรายการที่แสดง
5. คลิก เพิ่ม
6. คลิก เรียกใช้งานขั้นตอน
7. เมื่อคุณทำขั้นตอนการติดตั้ง FRU เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

เพิ่มกล่องครอบ:

หากต้องการเพิ่มกล่องครอบ

หากต้องการเพิ่มกล่องครอบ ให้ทำดังนี้:

1. เลือกชนิดของกล่องครอบ และคลิก เพิ่ม
2. คลิก เรียกใช้งานขั้นตอน
3. เมื่อคุณทำขั้นตอนการติดตั้งกล่องครอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

แลกเปลี่ยน FRU:

ใช้งาน แลกเปลี่ยน FRU เพื่อแลกเปลี่ยน FRU หนึ่งตัวกับ FRU ตัวอื่น

หากต้องการแลกเปลี่ยน FRU:

1. เลือกชนิดกล่องครอบที่ติดตั้งจากรายการตัวอปดาวน์
2. จากรายการของชนิด FRU ที่แสดงอยู่สำหรับกล่องครอบนี้ให้เลือกชนิด FRU
3. คลิก ถัดไป เพื่อแสดงรายการของตำแหน่งสำหรับชนิด FRU
4. เลือกโค้ดที่ตั้งสำหรับ FRU ที่ระบุ
5. คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มตำแหน่ง FRU ลงใน การดำเนินการที่ค้างอยู่
6. เลือก เรียกทำงานขั้นตอน เพื่อเริ่มต้นเปลี่ยน FRU ที่แสดงในการดำเนินการที่ค้างอยู่
7. คลิก เสร็จสิ้น เมื่อคุณได้ติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว

แลกเปลี่ยนกล่องครอบ:

ใช้ภารกิจ แลกเปลี่ยนกล่องครอบ เพื่อแลกเปลี่ยนกล่องครอบหนึ่ง กับอีกกล่องหนึ่ง

หากต้องการแลกเปลี่ยนกล่องครอบ:

1. เลือกกล่องครอบที่ติดตั้งไว้จากนั้นคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มโค้ดที่ตั้งของกล่องครอบที่เลือกไว้ลงในการดำเนินการที่ค้างอยู่

- คลิก เรียกทำงานขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนกล่องครอบที่ระบุใน การดำเนินการที่ค้างอยู่ในระบบที่เลือกไว้
- คลิก เสร็จสิ้น เมื่อคุณเสร็จสิ้นกระบวนการเปลี่ยนกล่องครอบแล้ว

ถอน FRU:

ใช้งาน ถอน FRU เพื่อถอน FRU ออกจากระบบที่ถูกจัดการของคุณ

หากต้องการถอน FRU:

- เลือกกล่องครอบจากรายการดรอปดาวน์เพื่อแสดงรายการชนิดของ FRU ที่ติดตั้งอยู่ในกล่องครอบที่เลือก
- จากรายการของชนิด FRU ที่แสดงอยู่สำหรับกล่องครอบนี้ให้เลือกชนิด FRU
- คลิก ถัดไป เพื่อแสดงรายการของตำแหน่งสำหรับชนิด FRU
- เลือกโคล์ดที่ตั้งสำหรับ FRU ที่ระบุ
- คลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มตำแหน่ง FRU ลงในการดำเนินการที่ค้างอยู่
- เลือก เรียกทำงานขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นถอน FRU ที่แสดงอยู่ในการดำเนินการที่ค้างอยู่
- คลิก เสร็จสิ้น เมื่อคุณทำขั้นตอนของการถอนเสร็จสิ้นแล้ว

ถอนกล่องครอบ:

ใช้งาน ถอนกล่องครอบ เพื่อถอนกล่องครอบ

หากต้องการถอนกล่องครอบ:

- เลือกชนิดของกล่องครอบ และคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มโคล์ดที่ตั้งของชนิดของกล่องครอบที่เลือกไว้ใน การดำเนินการที่ค้างอยู่
- คลิก เรียกทำงานขั้นตอนเพื่อเริ่มต้นถอนกล่องครอบที่ระบุในการดำเนินการที่ค้างอยู่จากระบบที่เลือกไว้
- คลิก เสร็จสิ้น เมื่อคุณทำขั้นตอนการถอนกล่องครอบเสร็จสิ้นแล้ว

เปิด/ปิด หน่วย IO:

ใช้งาน เปิด/ปิด หน่วย IO เพื่อเปิดหรือปิดหน่วย IO

เฉพาะหน่วยหรือสล็อตที่อยู่บนโดเมนกำลังไฟเท่านั้นที่สามารถเปิดหรือปิดได้ ปุ่มเปิด/ปิดจะถูกปิดใช้งานสำหรับโคล์ดที่ตั้งที่ไม่สามารถควบคุมได้โดย HMC

จัดการดัมพ์

จัดการกับดัมพ์ของระบบ เชอร์วิสตัวประมวลผล และระบบย่อยสำหรับระบบที่ถูกจัดการโดย HMC

ดัมพ์ของระบบ

การรวบรวมข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ชาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ หลังจากที่ระบบเกิดความล้มเหลวหรือร้องขอด้วยตนเอง ให้ดำเนินการกับดัมพ์ของระบบภายใต้ทิศทางของระดับของการสนับสนุนถัดไปของคุณ หรือตัวแทนบริการของคุณ เท่านั้น

ดัมพ์ของเชอร์วิสตัวประมวลผล

การรวบรวมข้อมูลจากเชอร์วิสตัวประมวลผลหลังจากเกิดความล้มเหลว ปรับค่าภายนอก หรือร้องขอด้วยตนเอง

ดัมพ์ของระบบย่อย

การรวมข้อมูลจากเซอร์วิสตัวประมวลผล Bulk Power Control สิ่งนี้จะเรียกทำงานได้กับรุ่นของระบบที่ถูกจัดการเท่านั้น

ใช้งาน จัดการกับดัมพ์ เพื่อทำลิ่งต่อไปนี้:

- เริ่มต้นดัมพ์ของระบบ ดัมพ์ของเซอร์วิสตัวประมวลผล หรือดัมพ์ของระบบย่อย
- แก้ไขพารามิเตอร์ความสามารถของดัมพ์สำหรับชนิดดัมพ์ก่อนเริ่มต้นดัมพ์
- ลบดัมพ์
- คัดลอกดัมพ์ลงในสื่อบันทึก เช่น ดีวีดีแรม
- คัดลอกดัมพ์ไปยังระบบอื่นโดยใช้FTP
- Call home ดัมพ์โดยใช้คุณลักษณะพิเศษ Call Home เพื่อส่งดัมพ์กลับไปยังตัวแทนบริการ ตัวอย่างเช่น IBM Remote Support สำหรับการวิเคราะห์
- ดูสถานะของดัมพ์ที่มีสถานะคีบหน้า

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจัดการกับดัมพ์

รวบรวม VPD

คัดลอกข้อมูลผลิตภัณฑ์สำคัญ (VPD) ลงในสื่อบันทึกแบบถอดออกได้

ระบบที่ถูกจัดการมี VPD ที่ถูกเก็บอยู่ภายใน VPD ประกอบด้วยข้อมูล เช่น จำนวนหน่วยความจำที่ติดตั้ง จำนวนตัวประมวลผลที่ติดตั้ง เริกคอร์ดเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลที่มีค่าซึ่งสามารถใช้โดยรีโมตเซอร์วิสหรือตัวแทนบริการ ดังนั้น ตัวแทนบริการสามารถช่วยคุณเก็บเพิร์ฟ์แวร์และซอฟต์แวร์บนระบบที่ถูกจัดการของคุณให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา

หมายเหตุ: หากต้องการรวบรวม VPD คุณต้องมีพาร์ติชันสำหรับดำเนินการอย่างน้อยหนึ่งพาร์ติชัน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดู การแบ่งโลจิคัลพาร์ติชัน

ข้อมูลในไฟล์ VPD สามารถใช้เพื่อทำงานกับชนิดของคำสั่งต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้นสำหรับระบบที่ถูกจัดการของคุณ:

- ติดตั้งหรือลบคุณลักษณะพิเศษด้านการขาย
- อัปเกรดหรือลดเกรดรุ่น
- อัปเกรดหรือลดเกรดคุณลักษณะพิเศษ

การใช้งานนี้ข้อมูลนี้สามารถส่งออกไปยังสื่อบันทึกแบบถอดออกได้ (ดิสเก็ต ดีวีดีแรม หรือคีดี้หน่วยความจำ) สำหรับใช้โดยคุณหรือตัวแทนบริการของคุณ

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรวบรวม VPD

แก้ไข MTMS

แก้ไขหรือแสดงรุ่น ชนิด อนุกรมเครื่อง (MTMS) หรือ ID คอนฟิกเรชันของกล่องครอบ

ค่า MTMS หรือ ID คอนฟิกเรชันสำหรับยูนิตส่วนขยายอาจจำเป็นต้องแก้ไขในระหว่างขั้นตอนการเปลี่ยนชิ้นส่วน

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการแก้ไข MTMS

FSP เกิดความล้มเหลว

เปิดใช้งานเซอร์วิสตัวประมวลผลสำรอง ถ้าเซอร์วิสตัวประมวลผลหลักของระบบที่ถูกจัดการของคุณเกิดความล้มเหลว

ความล้มเหลวของ FSP ถูกออกแบบมาเพื่อลดสัญญาณขาดหายของลูกค้าเนื่องจากอาร์ดแวร์เซอร์วิสตัวประมวลผลเกิดความล้มเหลว ถ้าเซอร์วิสตัวประมวลผลสำรองสนับสนุนคอนฟิกเรชันของระบบปัจจุบัน ให้เลือกติดตั้ง เพื่อตั้งค่าความล้มเหลวของ FSP สำหรับระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้ เริ่มต้น เพื่อเริ่มต้นความล้มเหลวของ FSP สำหรับระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

เมื่อต้องการเช็คอัพ หรือเริ่มต้นป้องกันความล้มเหลว FSP ให้ปฏิบัติตามนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย การจัดการระบบ
2. ในพื้นที่นำทาง ให้ขยาย เชิร์ฟเวอร์
3. เลือกเชิร์ฟเวอร์
4. ในพื้นที่งาน ให้ขยาย ความสามารถในการให้บริการ
5. ในพื้นที่งาน ให้ขยาย การรองรับความล้มเหลว FSP
6. เลือกหนึ่งในอ้อพชันต่อไปนี้:
 - เช็คอัพ เพื่อเช็คอัพการรองรับความล้มเหลว FSP สำหรับระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้
 - เริ่มต้น เพื่อเตรียมข้อมูลการรองรับความล้มเหลว สำหรับระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

Capacity on Demand

เรียกทำงานตัวประมวลผลหรือหน่วยความจำที่ inactive ซึ่งได้ติดตั้งอยู่บนเชิร์ฟเวอร์ที่ถูกจัดการของคุณ

Capacity on Demand (CoD) อนุญาตให้คุณเรียกทำงาน (ไม่จำเป็นต้องบุต) ตัวประมวลผลและหน่วยความจำ Capacity on Demand ยังมีอ้อพชันเพื่อเรียกทำงานความสามารถแบบชั่วคราว เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผลการทำงานที่ไม่ต่อเนื่อง เพื่อเรียกทำงานความสามารถเกี่ยวกับเวอร์ชันทดลอง และเพื่อเข้าถึงความสามารถในการสนับสนุนการดำเนินการในเวลาที่ต้องการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ Capacity on Demand

การจัดการกับระบบสำหรับพาร์ติชัน

การจัดการกับระบบแสดงงานที่คุณต้องดำเนินการเพื่อจัดการกับเชิร์ฟเวอร์โลจิคัลพาร์ติชัน และกรอบ ใช้งานเหล่านี้เพื่อตั้งค่า คอนฟิก ดูสถานะปัจจุบัน แก้ปัญหา และใช้โซลูชันสำหรับพาร์ติชัน

ในการเรียกทำงานงานเหล่านี้โปรดดู “การเรียกทำงานงานสำหรับอ้อบเจกต์ที่ถูกจัดการ” ในหน้า 9 ชุดของงานต่อไปนี้ จะถูกแสดงในแผ่นงาน เมนูงาน หรือเมนูบริบทงานที่แสดงรายการในแผ่นงานจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกค่า ที่ดำเนินการในพื้นที่งาน บริบทจะถูกแสดงไว้ที่ด้านบนของแผ่นงานเสมอ ในรูปแบบ งาน: อ้อบเจกต์งานเหล่านี้จะถูกแสดงเมื่อพาร์ติชันถูกเลือก และค่อนเท็กซ์คือ งาน: ชื่อพาร์ติชัน

คุณสมบัติ

งาน คุณสมบัติ แสดงคุณสมบัติของพาร์ติชันที่เลือกไว้ข้อมูลนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดสรรรีซอร์สและการจัดการกับพาร์ติชัน คุณสมบัติเหล่านี้ครอบคลุมถึง:

ทั่วไป แท็บ ทั่วไป แสดงข้อมูลพาร์ติชัน, id, สถานะ, คอนฟิกเรชันของรีซอร์ส, ระบบปฏิบัติการ, โปรไฟล์ปัจจุบัน ที่ใช้เมื่อเริ่มต้นพาร์ติชัน, พาร์ติชันมีคุณลักษณะพักการทำงานหรือไม่, และระบบที่พาร์ติชันต้องอยู่

ฮาร์ดแวร์

แท็บ ฮาร์ดแวร์ แสดงการใช้ตัวประมวลผล หน่วยความจำ และ I/O บนพาร์ติชัน

หมายเหตุ: เมื่อระบบปฏิบัติการ และ hypervisor สนับสนุนการใช้ค่าต่ำสุด 0.05 ตัวประมวลผลสำหรับแต่ละตัว ประมวลผลเสมือนสามารถตั้งค่าต่ำสุด สูงสุด และยูนิต การประมวลผลที่ต้องการเป็นค่าต่ำสุดที่สนับสนุน 0.05 ได้ อะเด็ปเตอร์เสมือน

แท็บ อะเด็ปเตอร์เสมือน แสดงคอนฟิกปัจจุบันของอะเด็ปเตอร์เสมือน อะเด็ปเตอร์เสมือนอนุญาตให้แบ่ง ใช้รีซอร์สระหว่างพาร์ติชัน จากแท็บนี้ คุณสามารถดูสร้าง และแก้ไขอะเด็ปเตอร์เสมือนบนพาร์ติชันได้

โลจิคัลพอร์ต SR-IOV

แท็บ โลจิคัลพอร์ต SR-IOV แสดงโลจิคัลพอร์ต ที่กำหนดคอนฟิกไว้บนพาร์ติชัน (ดูเท่านั้น)

ค่าติดตั้ง

แท็บ ค่าติดตั้ง แสดงโหมดบูตและตำแหน่งคีย์ล็อกของพาร์ติชัน และยังแสดงข้อมูลการให้บริการปัจจุบันและ สนับสนุนค่าติดตั้งสำหรับพาร์ติชัน

อื่นๆ แท็บ อื่นๆ แสดงกลุ่มการจัดการเวิร์กโหลดของพาร์ติชัน (หากเรียกทำงานได้) และพาร์ติชันการควบคุมกำลังไฟของ พาร์ติชัน

เปลี่ยนเดิมฟอลต์โปรไฟล์

เปลี่ยนเดิมฟอลต์โปรไฟล์สำหรับพาร์ติชัน

เลือกโปรไฟล์จากรายการดรอปดาวน์ที่ต้องการให้เป็นเดิมฟอลต์โปรไฟล์ใหม่

การดำเนินการ

การดำเนินการมีงานสำหรับการทำงานกับพาร์ติชัน

เรียกทำงาน

ใช้งาน เรียกทำงาน เพื่อเรียกใช้พาร์ติชันในระบบที่ถูกจัดการซึ่งอยู่ในสถานะ ไม่ได้เรียกทำงาน

เลือกพาร์ติชันโปรไฟล์จากรายการโปรไฟล์ และคลิก ตกลง เพื่อ เรียกใช้งานพาร์ติชัน บนแท็บ ขั้นสูง เลือกเซ็กบ็อกซ์ ไม่มีโปรไฟล์ VSI เพื่อลดความล้มเหลวขณะกำหนดคอนฟิกโปรไฟล์ Virtual Station Interface (VSI)

หมายเหตุ: ในเวอร์ชัน 7.7 หรือสูงกว่า คุณสามารถติดตั้ง Virtual I/O Server (VIOS) บนโลจิคัลพาร์ติชันจาก HMC โดยใช้ แผ่นดีวีดี อิมเมจที่บันทึกไว้ หรือเซิร์ฟเวอร์ Network Installation Management (NIM)

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ➡ การเรียกใช้งานพาร์ติชันໂປຣີຟ່ລ໌
- ➡ ข้อกำหนดด่วนຝູເຮັນ VIOS สำหรับการໃຫ້ໂປຣີຟ່ລ໌ VSI และໂທົດກາລສົວິຕ່ຊ໌ VEPA

ຮີສຕາຣົກ

ຮີສຕາຣົກໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນທຶກໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນທຶກທີ່ເລືອກໄວ້

ສຳຫັບໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນທຶກຂອງ IBM i ໃຫ້ໃຫ້ໜ້າຕ່າງນີ້ເນັພາຄ້າຄຸນໄມ້ສາມາດຮີສຕາຣົກໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນທຶກຂອງ IBM i ຈາກບຣທັດຮັບຄໍາສົ່ງຂອງຮະບບປົງປັບຕິການ ການໃຫ້ໜ້າຕ່າງນີ້ເພື່ອຮີສຕາຣົກໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນທຶກຂອງ IBM i ຈະສ່ວຍໃນການ IPL ແບບໄມ່ປົກຕິຄ້າຄຸນເລືອກຮີສຕາຣົກພາຣີຕີບັນ VIOS ທີ່ທໍານັ້ນທີ່ເປັນ Paging Service Partition (PSP) ສຳຫັບຈຳນວນໂຄລເອັນດັບພາຣີຕີບັນ, ໜ້າຈອເຕືອນ, ບ່ານ້ຳວ່າຄຸນຄວບປິດໂຄລເອັນດັບພາຣີຕີບັນ ກ່ອນທີ່ຈະປິດພາຣີຕີບັນ VIOS

ເລືອກໜີ່ໃນອົບພັນຕ່ວໄປນີ້ ອົບພັນ ຮະບບປົງປັບຕິການ ແລະ ອົບພັນ ຮະບບປົງປັບຕິກາລາງ ຈະເປີດໃໝ່ງານກີ່ຕ່ອມເວົ້າໂມ່ງ Monitoring and Control (RMC) ເປີດໃໝ່ງານແລະ ກຳນົດດອນຝຶກໄວ້

ດັມພີ HMC ປິດໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນແລະ ເວັ່ນດັມພີ ແນ່ວຍເກີບຫຼື ດັມພີໜ່ວຍຄວາມຈໍາຮະບບ ສຳຫັບໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນ AIX ແລະ Linux HMC ຍັງຄົງ ແຈ້ງເຕືອນໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນທີ່ຈະຖຸກປິດ ສຳຫັບໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນ IBM i ຕັ້ງປະມາລພລຈະຫຼຸດທໍາງານທັນທີ ແລ້ວຈາກການປິດເສົ່ງລື້ນແລ້ວ ໂລິຈິຄົລພາຣີຕີບັນຈະຮີສຕາຣົກທັນທີ (ໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນ IBM i ຈະຖຸກຮີສຕາຣົກ ທ່ານ ຄຽ້ງເພື່ອໃຫ້ໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນສາມາດຄົບບັນທຶກ ຂອງມູລດັມພີໄດ້) ໃຊ້ອົບພັນນີ້ ຄ້າສ່ວນຂອງຮະບບການດຳເນີນການແສ່ງຄໍ ແລະ ຄຸນຕ້ອງການດັມພີໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນ ສຳຫັບວິເຄາະ

ຮະບບປົງປັບຕິການ

HMC ປິດໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນປົກຕິໂດຍອອກຄໍາສົ່ງ shutdown -r ບນໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນ ໃນຮ່ວ່າງການດຳເນີນການໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນດໍານີນການກົງກຽມການປິດທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງທໍາ ແລ້ວຈາກການປິດເສົ່ງລື້ນແລ້ວ ໂລິຈິຄົລພາຣີຕີບັນຈະຮີສຕາຣົກທັນທີ ອົບພັນນີ້ມີຢູ່ສຳຫັບໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນ AIX ທັນທີ: HMC ປິດໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນໂດຍທັນທີ HMC ຈົບຈານທີ່ແອັດທີ່ພັ້ນມີໂດຍທັນທີ ປິໂຕແກຣມທີ່ທໍາງານແລ່ນ້ນອູ່ຈະໄມ້ອ່ອນໆນູ່າຕີໃຫ້ດຳເນີນການລັງຂອງມູລໃດໆ ໄດ້ ອົບພັນນີ້ຈ້າກໃຫ້ເກີດພລັພີທີ່ໄມ່ຕ້ອງການໄດ້ ຄ້າຂອງມູລຖຸກອັພເດັດເປັນບາງສ່ວນ ໃຊ້ອົບພັນນີ້ທີ່ລັງຈາກປິດຮັບໄມ່ສຳເວົ້າ

ປິດຮັບປົງປັບຕິການໂດຍທັນທີ

HMC ປິດໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນໂດຍທັນທີໂດຍອອກຄໍາສົ່ງ shutdown -Fr ບນໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນ ໃນຮ່ວ່າງການດຳເນີນການໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນຈະສ່ວນຂອງຄວາມໄປຢັງຜູ້ໃຊ້ ແລະ ກົງກຽມທີ່ປິດ ແລ້ວ ໂລິຈິຄົລພາຣີຕີບັນຈະຮີສຕາຣົກທັນທີ ອົບພັນນີ້ມີຢູ່ສຳຫັບໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນ AIX

ລອງດັມພີເອົກຮັ້ງ

HMC ພຍາຍາມດັມພີໜ່ວຍເກີບຫຼື ດັມພີໜ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງຮະບບນ ໂລິຈິຄົລພາຣີຕີບັນ ລັງຈາກດັມພີເສົ່ງແລ້ວ ໂລິຈິຄົລພາຣີຕີບັນຈະປິດ ແລະ ຮີສຕາຣົກ ໃຊ້ອົບພັນນີ້ຄ້າຄຸນລອງອົບພັນ ດັມພີ ກ່ອນໜ້ານີ້ໂດຍໄມ່ສຳເວົ້າ ອົບພັນນີ້ຈະມີເນັພາສຳຫັບໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນຂອງ IBM i

ປິດ

ປິດໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນຫຼື ພາຣີຕີບັນທີ່ເລືອກໄວ້

ສຳຫັບໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນຂອງ IBM i ໃຫ້ໃຫ້ໜ້າຕ່າງນີ້ເນັພາຄ້າຄຸນໄມ້ສາມາດປິດໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນຂອງ IBM i ຈາກບຣທັດຮັບຄໍາສົ່ງຂອງຮະບບປົງປັບຕິການ ການໃຫ້ໜ້າຕ່າງນີ້ເພື່ອປິດໂລຈິຄົລພາຣີຕີບັນຂອງ IBM i ຈະສ່ວຍໃຫ້ IPL ແບບໄມ່ປົກຕິ

ถ้าคุณเลือกปิดพาร์ติชัน VIOS ที่ทำหน้าที่เป็น Paging Service Partition (PSP) สำหรับจำนวนโคลอีนต์พาร์ติชัน, หน้าจอเตือน, บ่งชี้ว่าคุณควรปิดโคลอีนต์พาร์ติชัน ก่อนที่จะปิดพาร์ติชัน VIOS

เลือกจากอ้อพชันต่อไปนี้:

หน่วงเวลา

HMC ปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ลำดับการปิดแบบหน่วงเวลา ซึ่งอนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันทำงานและบันทึกข้อมูลลง迪สก์ ถ้าโลจิคัลพาร์ติชันไม่สามารถปิดได้ภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะจบด้วยความผิดปกติ และการรีสตาร์ทครั้งต่อไปอาจใช้เวลานานกว่าปกติ

ทันที HMC ปิดโลจิคัลพาร์ติชันในทันที HMC งานที่แอ็คทีฟทั้งหมดโดยทันที โปรแกรมที่ทำงานเหล่านั้นอยู่จะไม่อนุญาตให้ดำเนินการล้างข้อมูลใดๆ ได้อ้อพชันนี้อาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ต้องการได้ ถ้าข้อมูลถูกอัพเดตเป็นบางส่วน ใช้อ้อพชันนี้หลังจากปิดระบบไม่สำเร็จ

ระบบปฏิบัติการ

HMC ปิดโลจิคัลพาร์ติชันเป็นปกติโดยใช้คำสั่งปิดโลจิคัลพาร์ติชัน ในระหว่างการดำเนินการ โลจิคัลพาร์ติชันดำเนินการกิจกรรมการปิดที่จำเป็นต้องทำ อ้อพชันนี้มีอยู่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX

ปิดระบบปฏิบัติการโดยทันที

HMC ปิดโลจิคัลพาร์ติชันโดยทันทีโดยใช้คำสั่ง shutdown -F บนโลจิคัลพาร์ติชัน ในระหว่างการดำเนินการ โลจิคัลพาร์ติชันจะล่งข้อความไปยังผู้ใช้และกิจกรรมที่ปิด อ้อพชันนี้มีอยู่สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน AIX

จัดการกับ LED ดูแล

ใช้จัดการกับ LED ดูแล เพื่อเรียกการทำงานหรือยกเลิกการทำงานกับ LED ดูแลบนพาร์ติชันของคุณ

LED ดูแลทั้งหมดสำหรับพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการจะถูกแสดง เลือก LED และเลือกเรียกทำงาน หรือหยุดทำงาน

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ

สร้างตารางเวลาสำหรับการดำเนินการที่แน่นอนเพื่อดำเนินการบนโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่มีผู้ควบคุมเครื่อง ค่อยให้ความช่วยเหลือ

การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องดำเนินการแบบอัตโนมัติ การดำเนินการที่เลื่อนออกไป หรือการดำเนินการที่ต้องทำซ้ำ การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วจะstartrun เวลาที่ระบุไว้โดยไม่มีผู้ควบคุมเครื่องโดยให้ความช่วยเหลือเพื่อดำเนินการ ตารางเวลาสามารถตั้งค่าไว้สำหรับหนึ่งการดำเนินการหรือการดำเนินการที่ทำซ้ำหลายครั้ง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดตารางเวลาในการดำเนินการเพื่อลบรีชอร์สออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน หรือย้ายรีชอร์สจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งไปอีกพาร์ติชันหนึ่ง

งาน การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว แสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแต่ละการดำเนินการ:

- ตัวประมวลผลที่เป็นอีอนเจกต์ของการดำเนินการ
- วันที่กำหนดตารางเวลา
- เวลาที่กำหนดตารางเวลา
- การดำเนินการ
- จำนวนครั้งของการทำซ้ำที่ยังคงเหลืออยู่

จากหน้าต่าง การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- กำหนดตารางการดำเนินการเพื่อรันในภายหลัง
- กำหนดการดำเนินการเพื่อทำช้าลงช่วงเวลาปกติ
- ลบการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาไว้แล้วก่อนหน้านี้
- ดูรายละเอียดสำหรับการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วในปัจจุบัน
- ดูการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วภายในช่วงเวลาที่ระบุ
- เรียงลำดับการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วตามวันที่ การดำเนินการ หรือระบบที่ถูกจัดการ

คุณสามารถกำหนดตารางการดำเนินการเพื่อให้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว หรือคุณสามารถกำหนดตารางเวลาเพื่อทำช้าได้ คุณต้องเตรียมข้อมูลเวลาและวันที่ที่คุณต้องการให้การดำเนินการเกิดขึ้น ถ้าคุณต้องการให้การดำเนินการเกิดขึ้นช้าๆ คุณต้องเลือก:

- วันของสัปดาห์ที่คุณต้องการให้การดำเนินการเกิดขึ้น (เป็นทางเลือก)
- ช่วงเวลา หรือเวลาระหว่างเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ (บังคับ)
- จำนวนทั้งหมดของการทำช้า (บังคับ)

การดำเนินการที่คุณสามารถกำหนดตารางเวลาได้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันประกอบด้วย:

เรียกใช้งานบน LPAR

กำหนดตารางการดำเนินการบน PROFILE ที่เลือกสำหรับเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกไว้

การทำคอมฟิกเรชันแบบใหม่

กำหนดตารางการดำเนินการเพื่อเพิ่ม ลบ หรือย้ายรีชอร์ส (ตัวประมวลผล หรือหน่วยความจำเมกะไบต์)

ปัตระบบปฏิบัติการ (บันพาร์ติชัน)

กำหนดตารางเวลาสำหรับปิดโลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกไว้

หากต้องการกำหนดตารางการดำเนินการบน HMC ให้ทำดังนี้:

- ในพื้นที่การนำทาง ให้คลิก การจัดการกับระบบ
- ในหน้าต่างงาน ให้เลือกพาร์ติชันตั้งแต่หนึ่งพาร์ติชันขึ้นไป
- ในแผ่นงาน เลือกหมวดหมู่ของงาน การดำเนินการ แล้วคลิก กำหนดตารางการดำเนินการ หน้าต่าง ปรับแต่งการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว จะเปิดขึ้น
- จากหน้าต่าง ปรับแต่งการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว ให้คลิก อ็อพชัน จากแดปเมนูเพื่อแสดงระดับของอ็อพชันดังไป:
 - เมื่อต้องการเพิ่มการดำเนินการแบบกำหนดตารางเวลา คลิก อ็อพชัน แล้วคลิก สร้าง
 - หากต้องการลบการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการลบ ซึ่งมาสู่ไปที่ อ็อพชัน แล้วคลิก ลบ
 - หากต้องการอัปเดตรายการของ การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วด้วยตารางเวลาปัจจุบันสำหรับอ่อนเจกต์ ที่เลือก ให้ชี้ไปที่ อ็อพชัน แล้วคลิก รีเฟรช
 - เมื่อต้องการดูการดำเนินการที่จัดตารางเวลาไว้ให้เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการดู ซึ่งไปยัง มุมมอง จากนั้นคลิก รายละเอียด ตารางเวลา
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาของการดำเนินการที่จัดตารางเวลาไว้ให้เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการดู ซึ่งไปยัง มุมมอง จากนั้นคลิก ช่วงเวลา ใหม่

- หากต้องการเรียงลำดับการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วให้ชี้ไปที่ เรียงลำดับ และคลิกหมวดหมู่ของการเรียงลำดับที่ปรากฏ:
5. หากต้องการกลับสู่ HMC workplace ให้ชี้ไปที่ การดำเนินการ และคลิก ออก

viosvrcmd

ออกคำสั่งเซิร์ฟเวอร์ I/O เสมือน

เรื่องย่อ

viosvrcmd -m managed-system { -p partition-name | --id partition-ID } -c "command" [--help]

คำอธิบาย

ออกคำสั่ง viosvrcmd อินเตอร์เฟสบรรทัดรับคำสั่งเซิร์ฟเวอร์ I/O (ioscli) กับพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ I/O เสมือน

คำสั่ง ioscli ส่งผ่านจาก Hardware Management Console (HMC) ไปยังพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ I/O เสมือนผ่านเซลล์ RMC ไม่อนุญาตให้ประมวลผลคำสั่ง ioscli แบบโต้ตอบ

อ้อพชัน

- m** ชื่อของระบบที่ถูกจัดการที่มีพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ I/O เสมือน ที่ต้องการออกคำสั่ง ซึ่งอาจเป็นชื่อที่ผู้ใช้กำหนดเอง สำหรับระบบที่ถูกจัดการ หรืออยู่ในรูปแบบ *tttt-mmm*sssssss* โดยที่ *tttt* คือชนิดของเครื่อง *mmm* คือโมเดล และ *sssssss* คือหมายเลข serial ของระบบที่ถูกจัดการ รูปแบบ *tttt-mmm*sssssss* ต้องถูกใช้ หากมีระบบที่ถูกจัดการ จำนวนมากที่มีชื่อ ที่ผู้ใช้กำหนดเอง
- p** ชื่อของพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ I/O เสมือนที่ต้องการออกคำสั่ง
คุณต้อง ใช้อ้อพชันนี้เพื่อระบุชื่อของพาร์ติชัน หรือใช้อ้อพชัน **--id** เพื่อระบุ ID ของพาร์ติชัน อ้อพชัน **-p** และ **--id** ต้องเป็นอ้อพชันเฉพาะ
- id** ID ของพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ I/O เสมือนที่ออกคำสั่ง
คุณต้อง ใช้อ้อพชันนี้เพื่อระบุ ID ของพาร์ติชัน หรือใช้อ้อพชัน **-p** เพื่อระบุชื่อของพาร์ติชัน อ้อพชัน **--id** และ **-p** คืออ้อพชันเฉพาะ
- c** คำสั่งอินเตอร์เฟสบรรทัดรับคำสั่ง I/O (ioscli) ออกคำสั่งไปยัง พาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ I/O เสมือน
คำสั่งต้องครอบด้วย เครื่องหมายอัญประกาศคู่ และ คำสั่ง ไม่สามารถมีเครื่องหมายเชมิโคลอน (;) เครื่องหมายมากกว่า (>) หรืออักขระແบนแนดิง (!)
- help** แสดงข้อความวิธีใช้สำหรับคำสั่งนี้และออก

ลง

ใช้งาน ลบ เพื่อลบพาร์ติชันที่เลือก

งาน ลบ จะลบพาร์ติชันที่เลือกไว้ และพาร์ติชันไฟล์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับพาร์ติชันจากระบบที่ถูกจัดการ เมื่อลบพาร์ติชัน ยาาว์ดแวร์รีชอร์สทั้งหมดที่กำหนดให้กับพาร์ติชันนั้นในปัจจุบันจะพร้อมใช้งานในพาร์ติชันอื่น

โมบายล์

ใช้งานโมบายล์เพื่อโอนย้ายพาร์ติชันของคุณไปยัง เชิร์ฟเวอร์อื่น เพื่อให้มั่นใจว่าผ่านข้อกำหนดต่างๆ ในการโอนย้าย และกู้คืน หากพาร์ติชันอยู่ในสภาวะที่ไม่ถูกต้อง

การโอนย้าย:

โอนย้ายพาร์ติชันไปยังระบบที่ถูกจัดการอื่น

เมื่อต้องการโอนย้ายพาร์ติชันไปยังระบบอื่น ให้ทำดังนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ขยาย การจัดการระบบ
2. ขยาย เชิร์ฟเวอร์
3. เลือกเชิร์ฟเวอร์
4. ในพื้นที่เนื้อหา เลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการโอนย้ายไปยัง ระบบอื่น
5. เลือก การดำเนินการ > โมบายล์ > โอนย้าย ตัวช่วยโอนย้ายพาร์ติชันจะปรากฏขึ้น
6. ปฏิบัติตามขั้นตอนในตัวช่วยโอนย้ายพาร์ติชันให้เสร็จสิ้น และคลิก เสร็จสิ้น

ตรวจสอบความถูกต้อง:

ตรวจสอบความถูกต้องในการตั้งค่าเพื่อโอนย้ายพาร์ติชันจากระบบทันท่วง ไปยังระบบปลายทาง

เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้อง ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ขยาย การจัดการระบบ
2. ขยาย เชิร์ฟเวอร์
3. เลือกเชิร์ฟเวอร์
4. ในพื้นที่เนื้อหา เลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการโอนย้ายไปยัง ระบบอื่น
5. เลือก การดำเนินการ > โมบายล์ > ตรวจสอบความถูกต้อง หน้าต่าง "ตรวจสอบความถูกต้องของการโอนย้ายพาร์ติชัน" จะปรากฏขึ้น
6. กรอกข้อมูลลงในฟิลด์ แล้วคลิก ตรวจสอบความถูกต้อง

การกู้คืน:

กู้คืนพาร์ติชันนี้จากการโอนย้ายที่ไม่สมบูรณ์

เมื่อต้องการกู้คืนพาร์ติชันนี้จากการโอนย้ายที่ไม่สมบูรณ์ ทำดังต่อไปนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ขยาย การจัดการระบบ
2. ขยาย เชิร์ฟเวอร์
3. เลือกเชิร์ฟเวอร์
4. ในพื้นที่เนื้อหา เลือกพาร์ติชันที่คุณต้องการกู้คืน
5. เลือก การดำเนินการ > โมบายล์ > กู้คืน หน้าต่าง "กู้คืนการโอนย้าย" จะปรากฏขึ้น
6. กรอกข้อมูลที่จำเป็น แล้วคลิก กู้คืน

ระบบการดำเนินการ

คุณสามารถพักโอลิจิคัลพาร์ติชันไว้ได้ให้แน่ใจว่าคุณมีโอลิจิคัลพาร์ติชันที่ถูกต้องก่อนพักการทำงานของโอลิจิคัลพาร์ติชัน หรือทำงานโอลิจิคัลพาร์ติชันที่ระบบท่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง:

คุณสามารถตรวจสอบว่าพาร์ติชันสามารถพักการทำงานได้หรือไม่

เมื่อต้องการตรวจสอบพาร์ติชันสำหรับคุณลักษณะพักการทำงาน ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในพื้นที่ทำงาน คลิก การจัดการระบบ > เชิร์ฟเวอร์
2. ในงานหน้าต่างงาน ให้เลือกโอลิจิคัลพาร์ติชัน
3. ในแผ่นงาน เลือกหมวดหมู่ของงาน การดำเนินการ และคลิก ระงับการดำเนินการ > ตรวจสอบความถูกต้อง.

ระบบท่อ:

คุณสามารถพักโอลิจิคัลพาร์ติชันไว้ได้

ให้แน่ใจว่าคุณได้สร้างโอลิจิคัลพาร์ติชันที่มีคุณสมบัติ พักการทำงานไว้

1. ในพื้นที่ทำงาน คลิก การจัดการระบบ > เชิร์ฟเวอร์
2. ในงานหน้าต่างงาน ให้เลือกโอลิจิคัลพาร์ติชัน
3. ในแผ่นงาน เลือกหมวดหมู่ของงาน การดำเนินการ และคลิก ระงับการดำเนินการ > ระบบท่อ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ การสร้างโอลิจิคัลพาร์ติชันที่มีคุณลักษณะพักการทำงาน

การทำงานต่อ:

คุณสามารถทำงานต่อ กู้คืน และปิดโอลิจิคัลพาร์ติชัน ที่ระบบท่อ

เมื่อต้องการทำงานกับโอลิจิคัลพาร์ติชันที่ระบบท่อต่อไปให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในพื้นที่ทำงาน คลิก การจัดการระบบ > เชิร์ฟเวอร์
2. ในงานหน้าต่างงาน ให้เลือกโอลิจิคัลพาร์ติชัน
3. ในแผ่นงาน เลือกหมวดหมู่ของงาน การดำเนินการ และคลิก การดำเนินการที่พัก > ทำงานต่อ

คอนฟิกเรชัน

คอนฟิกเรชัน มีงานสำหรับการตั้งค่าพาร์ติชันของคุณ

จัดการกับโปรไฟล์

ให้งานจัดการกับโปรไฟล์ เพื่อสร้าง แก้ไข คัดลอก ลบ หรือเรียกใช้งานโปรไฟล์สำหรับพาร์ติชันที่เลือก

พาร์ติชันโปรไฟล์มีคอนฟิกเรชันของรีชอร์สสำหรับพาร์ติชัน คุณสามารถแก้ไขตัวประมวลผล หน่วยความจำ และการกำหนดอะแดปเตอร์สำหรับโปรไฟล์โดยแก้ไขโปรไฟล์

ดีฟอลต์พาร์ติชันโปรไฟล์สำหรับโลจิคัลพาร์ติชันคือ พาร์ติชันโปรไฟล์ที่ถูกใช้เพื่อเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน ถ้าไม่ได้เลือก พาร์ติชันโปรไฟล์อื่น คุณไม่สามารถลบดีฟอลต์พาร์ติชันโปรไฟล์ออกได้จนกว่าคุณจะเลือกพาร์ติชันโปรไฟล์อื่นเป็นดีฟอลต์ พาร์ติชันโปรไฟล์ ดีฟอลต์โปรไฟล์จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติในคอลัมน์สถานะ

เลือก คัดลอก เพื่อสร้างสำเนาของ파ร์ติชันໂປຣີຟ່ລ໌ທີ່ເລືອກໄວ້ ທີ່ຈຶ່ງອນຸญาຕໃຫ້ຄຸນສ້າງພາຣີຕິ່ຈັນວ່າມາກທີ່ເໜືອນກັນໂດຍຄັດລອກພາຣີຕິ່ຈັນໂປຣີແລະເປີ່ຍືນລຳເນາຄ້າຈໍາເປັນ

จัดการกลุ่มที่กำหนดเอง

กลุ่มประกอบด้วยการรวบรวมอ้อมเง็ตในเชิงโลจิคัล คุณสามารถรายงานสถานะตามรายกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบระบบของคุณตามแบบที่ต้องการ คุณยังสามารถซ่อนกลุ่ม (กลุ่มที่อยู่ในกลุ่ม) เพื่อบรรบมุมมองตามลำดับชั้นหรือมุมมองระบบเครือข่าย

ระบบอาจกำหนดกลุ่มที่ผู้ใช้กำหนดตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไปบน HMC ของคุณแล้ว กลุ่มดีฟอลต์จะถูกแสดงภายใต้หนึ่ง กำหนด กลุ่มเอง ภายใต้ การจัดการกับเซิร์ฟเวอร์ กลุ่มดีฟอลต์คือ พาร์ติชันทั้งหมด และ อ็อบเจกต์ทั้งหมด คุณสามารถสร้างกลุ่ม อื่น ลงกลุ่มที่สร้างไว้แล้ว เพิ่มกลุ่มไว้ในกลุ่มที่สร้าง สร้างกลุ่มโดยใช้วิธีการจับคู่เพ็ตเทรน หรือลบจากกลุ่มที่สร้าง โดยการใช้งาน จัดการกับการกำหนดกลุ่มเอง

ใช้ความช่วยเหลือออนไลน์หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทำงานกับกลุ่มนี้

บันทึกตอนพิกรเรชัน ปัจจุบัน

บันทึกคอนฟิกเรชันปัจจุบันของโลจิคัลพาร์ติชันลงในพาร์ติชันໂປຣີໄໝ່ໂດຍປັນຊື່ພາຣີຕີ້ນໃໝ່

ขั้นตอนนี้มีประโยชน์ถ้าคุณเปลี่ยนคอนฟิกเรชันของโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้การแบ่งโลจิคัลพาร์ติชันแบบใหม่นิก และคุณไม่ต้องการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงเมื่อคุณรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถดำเนินการขั้นตอนนี้ได้ทุกเวลาหลังจากที่คุณเรียกใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน

ข้อมูลหารดแวร์

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับชาร์ดแวร์ที่พ่วงมากับระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

อะเด็ปเตอร์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับ Host Ethernet Adapters (HEA และยังอ้างถึงอะเด็ปเตอร์ Integrated Virtual Ethernet) หรือ Host Channel Adapters (HCA) สำหรับระบบที่คุณจัดการที่เลือกไว้

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:



อะเด็ปเตอร์ไฮสต์อีเทอร์เน็ต

Host Ethernet Adapter (HEA):

Host Ethernet Adapter (HEA) ช่วยให้ทั้งๆ โลกิคัลพาร์ติชันสามารถแบ่งใช้ไฟลิคัลอีเทอร์เน็ตตะแฉปเตอร์เดียวได้

คุณไม่ต้องกำหนด HEA ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน ซึ่งแตกต่างจากอุปกรณ์ I/O ประเภทอื่นโดยส่วนใหญ่ หลายๆ โลจิคัลพาร์ติชันสามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับ HEA และใช้รีชอร์ส HEA วิธีนี้ช่วยให้โลจิคัลพาร์ติชันเหล่านี้สามารถเข้าถึงเน็ตเวิร์กภายนอกผ่าน HEA ได้โดยไม่ต้องผ่านทางอีเทอร์เน็ตบริดจ์บันโลจิคัลพาร์ติชันอื่น

ใช้งาน โอดีทอร์เน็ต เพื่อแสดงผลพอร์ตของ HCA แบบฟิลิคัลบนระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

Host Channel Adapter (HCA):

Host Channel Adapters (HCAs) จัดเตรียมระบบที่ถูกจัดการด้วย การเชื่อมต่อพอร์ตไปยังอุปกรณ์อื่น พอร์ตนั้นสามารถเชื่อมต่อกับ HCA อื่น อุปกรณ์เป้าหมาย หรือสวิตช์ที่เปลี่ยนทิศทางข้อมูลที่เข้ามาในพอร์ตหนึ่งและออกไปยังอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับพอร์ตอื่น

คุณสามารถแสดงรายการของ HCA สำหรับระบบที่ถูกจัดการได้ คุณสามารถเลือก HCA จากรายการเพื่อแสดงการใช้พาร์ติชันปัจุบันสำหรับ HCA

จากการนี้ คุณสามารถแสดงข้อมูลต่อไปนี้ได้:

- ที่ตั้งทางกายภาพของแต่ละ HCA ในระบบที่ถูกจัดการ
- จำนวน Globally Unique Identifier (GUID) ที่ใช้งานอยู่ในแต่ละ HCA
- จำนวน GUIDs ในแต่ละ HCA ที่มีอยู่เพื่อกำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน
- สถานะการจัดการ HMC โดย HCA ที่ HMC ไม่สามารถจัดการได้จะมีสถานะเป็นผิดพลาด
- การใช้โลจิคัลพาร์ติชันสำหรับ HCA ที่เลือก

สลับเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟส:

ใช้งาน สลับเน็ตเวิร์กอินเตอร์เฟส เพื่อแสดงรายการของอะแดปเตอร์ Switch Network Interface (SNI) สำหรับระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

ผลที่แสดงคือการจัดการอะแดปเตอร์ SNI ซึ่งของพาร์ติชันที่กำหนดให้กับอะแดปเตอร์ ตำแหน่งทางกายภาพของอะแดปเตอร์ และชื่อโอดีทอร์หรือ IP address ของอะแดปเตอร์

Virtual IO Adapters

ดูระบบเครือข่ายของ SCSI เสมือนและอะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตเสมือนที่ตั้งค่าไว้บนพาร์ติชันที่เลือก

ใช้งาน SCSI เพื่อดูระบบเครือข่ายของอะแดปเตอร์ SCSI เสมือนบนพาร์ติชัน ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกแสดง:

- ชื่ออะแดปเตอร์
- อุปกรณ์ด้านหลัง
- รีโมตพาร์ติชัน
- รีโมตอะแดปเตอร์
- รีโมตอุปกรณ์ด้านหลัง

ใช้งาน อีเทอร์เน็ต เพื่อดูค่อนพิกัดชั้นอีเทอร์เน็ตเสมือนปัจุบันสำหรับพาร์ติชัน ข้อมูลต่อไปนี้จะถูกแสดง:

- ชื่ออะแดปเตอร์
- LAN เสมือน
- เซอร์ฟเวอร์ I/O
- Server Virtual Adapter
- อะแดปเตอร์ที่แบ่งใช้

พาร์ติชันถูกกำหนดให้กับ VLAN ที่เป็นสะพานซึ่งเข้าถึงเน็ตเวิร์กภายนอกผ่าน อะแดปเตอร์อีเทอร์เน็ตที่แบ่งใช้แบบฟิสิกัลที่ เป็นเจ้าของโดย Virtual I/O Server

การแบ่งพาร์ติชันแบบไนามิก

การกิจกรรมแบ่งพาร์ติชันแบบไนามิกช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหรือลบตัวประมวลผล หน่วยความจำ และอะแดปเตอร์ลงใน และออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน แบบไนามิก

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ➡ การจัดการรีชอร์สของโลจิคัลพาร์ติชันแบบไนามิกโดยใช้ HMC

ตัวประมวลผล

เพิ่มหรือลบรีชอร์สตัวประมวลผลจากโลจิคัลพาร์ติชัน หรือย้ายรีชอร์สตัวประมวลผลจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งไปยังอีกพาร์ติชันหนึ่ง

ใช้งาน เพิ่มหรือลบ เพื่อเพิ่มรีชอร์สตัวประมวลผล หรือลบรีชอร์สตัวประมวลผลจากโลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกไว้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน

ใช้งาน ย้าย เพื่อย้ายรีชอร์สตัวประมวลผลจากโลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกไว้ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่น โดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ

ใช้วิธีแบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม การลบ หรือการย้ายรีชอร์สตัวประมวลผล

หน่วยความจำ

เพิ่มหรือลบรีชอร์สนำหน่วยความจำออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน หรือย้ายรีชอร์สนำหน่วยความจำจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งไปยังอีกพาร์ติชันหนึ่ง

ใช้งาน เพิ่มหรือลบออก เพื่อเพิ่มน้ำหน่วยความจำหรือลบนำหน่วยความจำออกจากโลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกไว้โดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน

ใช้งาน ย้าย เพื่อย้ายนำหน่วยความจำจากโลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกไว้ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นโดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชันใดๆ

ใช้วิธีแบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่ม การลบ หรือการย้ายรีชอร์สตัวประมวลผล

ฟิสิกัลอะแดปเตอร์

เพิ่มสล็อต I/O ลงในโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้องรีสตาร์ทพาร์ติชัน หรือย้ายหรือลบสล็อต I/O ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้องรีสตาร์ทพาร์ติชัน

ใช้งาน เพิ่ม เพื่อเพิ่มสล็อต I/O ลงในโลจิคัลพาร์ติชันโดยไม่ต้องรีสตาร์ทพาร์ติชัน เมื่อคุณเพิ่มสล็อต I/O ลงในโลจิคัลพาร์ติชัน โลจิคัลพาร์ติชันนั้นสามารถใช้อะแดปเตอร์ I/O ในสล็อต I/O นั้นและอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมโดยอะแดปเตอร์ I/O นั้นได้ ฟังก์ชันนี้มักใช้เพื่อแบ่งใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานไม่บ่อยระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน โดยการย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งไปยังที่อื่น

ใช้งาน ข่ายหรือลบออก เพื่อลบสล็อต I/O ออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน หรือข้ายায์สล็อต I/O ระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน โดยไม่ต้องรีสตาร์ทโลจิคัลพาร์ติชัน เมื่อคุณลบสล็อต I/O ออกจากโลจิคัลพาร์ติชัน ระบบจะลบอะแดปเตอร์ I/O ในสล็อต I/O นั้นและ อุปกรณ์ที่ถูกควบคุมโดยอะแดปเตอร์ I/O นั้นออกจากโลจิคัลพาร์ติชันด้วย หากคุณเลือกที่จะข้ายায์สล็อต I/O ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่น อะแดปเตอร์ I/O และอุปกรณ์ที่ถูกควบคุมโดยอะแดปเตอร์ I/O นั้นจะถูกข้ายไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นด้วย ฟังก์ชันนี้ มากใช้เพื่อแบ่งใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานไม่บ่อยครั้งระหว่างโลจิคัลพาร์ติชัน โดยการย้ายอุปกรณ์เหล่านี้ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันหนึ่งไปยังที่อื่น

vary off สล็อต I/O และอะแดปเตอร์ I/O ทั้งหมดรวมถึงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับสล็อต I/O นั้นก่อนที่จะลบสล็อต I/O ออก จากโลจิคัลพาร์ติชัน

อะแดปเตอร์เสมือน

งานนี้แสดงรายการของอะแดปเตอร์เสมือนที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันหรือพาร์ติชันโปรไฟล์

ใช้งานนี้เพื่อสร้าง เปลี่ยน หรือลบอะแดปเตอร์เสมือนบนโลจิคัลพาร์ติชันหรือในพาร์ติชันโปรไฟล์

จากงานนี้ คุณสามารถ

- แสดงคุณสมบัติของอะแดปเตอร์เสมือน
- แก้ไขคุณสมบัติของอะแดปเตอร์เสมือน
- สร้างอะแดปเตอร์เสมือนใหม่
- ลบอะแดปเตอร์เสมือน

โลจิคัลพอร์ต SR-IOV

ใช้การกิจ โลจิคัลพอร์ต SR-IOV เพื่อเพิ่มโลจิคัลพอร์ต single root I/O virtualization (SR-IOV) ลงในโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ คุณยังสามารถใช้การกิจ โลจิคัลพอร์ต SR-IOV เพื่อ ปรับเปลี่ยนหรือลบโลจิคัลพอร์ต SR-IOV ที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งรันอยู่หรือที่ปิด

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

- ➡ การกำหนดโลจิคัลพอร์ต single root I/O virtualization ให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน
- ➡ การปรับเปลี่ยนโลจิคัลพอร์ต single root I/O virtualization ที่กำหนดให้กับโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก
- ➡ การลบโลจิคัลพอร์ต single root I/O virtualization ออกจากโลจิคัลพาร์ติชันแบบไดนามิก

ไฮสต์อีเทอร์เน็ต

ใช้งาน ไฮสต์อีเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มโลจิคัลพอร์ต Logical Host Ethernet Adapter (LHEA) แบบไดนามิกลงโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่

ใช้งาน เพิ่ม เพื่อเพิ่มโลจิคัลพอร์ต LHEA แบบไดนามิกลงในโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ โลจิคัลพอร์ตเหล่านี้อนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันเข้าถึงและใช้ชอร์สฟิล์ดพอร์ตบน พิลิคัล HEA

ระบบปฏิบัติการหรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบบางระบบไม่อนุญาตให้คุณเพิ่มโลจิคัลพอร์ตแบบไดนามิกได้โปรดศึกษาเอกสารคู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ระบบล่าช้านี้ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเพิ่มโลจิคัลพอร์ตแบบไดนามิกลงในโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เลือก HEA ที่คุณต้องการใช้ชอร์ส เลือกฟิลิคัลพอร์ตที่คุณต้องการสร้างโลจิคัลพอร์ต และคลิก กำหนดคอนฟิก จากนั้น คุณสามารถกำหนดคอนฟิก โลจิคัลพอร์ตและกลับสู่หน้าต่าง

นี้ ถ้าคุณเปลี่ยนใจสำหรับการเพิ่มโลจิคัลพอร์ตลงในโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เลือกฟิลิคัลพอร์ตที่ตรงกับโลจิคัลพอร์ต แล้วคลิก รีเซ็ต พอร์ตคุณสามารถกำหนดคอนฟิก โลจิคัลพอร์ตอื่นสำหรับฟิลิคัลพอร์ตนั้นได้

เมื่อคุณทำการเพิ่มโลจิคัลพอร์ตลงในโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ ให้คลิก ตกลง

ใช้งาน ย้ายหรือลบออก เพื่อย้ายโลจิคัลพอร์ต LHEA แบบใหม่จากจากโลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกไว้

โลจิคัลพอร์ตเหล่านี้อนุญาตให้โลจิคัลพาร์ติชันเข้าถึงและใช้รีซอร์สฟิลิคัลพอร์ตบน ฟิลิคัล HEA คุณสามารถย้ายโลจิคัลพอร์ต แบบใหม่ไปยังโลจิคัลพาร์ติชันอื่นที่รันอยู่ หรือคุณสามารถยกการกำหนดค่าให้กับโลจิคัลพาร์ติชัน

ระบบปฏิบัติการหรือเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบบางระบบไม่อนุญาตให้คุณย้ายหรือลบโลจิคัลพอร์ตแบบใหม่ได้โปรด ศึกษาเอกสารคู่มือสำหรับระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ระบบสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการลบโลจิคัลพอร์ตแบบใหม่จากจากโลจิคัลพาร์ติชัน ให้เลือก HEA ที่คุณต้องการลบโลจิคัลพอร์ต เลือกฟิลิคัลพอร์ตที่คุณต้องการลบโลจิคัลพอร์ต และคลิก ตกลง

หากต้องการย้ายโลจิคัลพอร์ตแบบใหม่จากจากโลจิคัลพาร์ติชันไปยังโลจิคัลพาร์ติชันที่รันอยู่ ให้เลือก HEA ที่คุณต้องการ ลบโลจิคัลพอร์ต เลือกฟิลิคัลพอร์ตที่คุณต้องย้ายโลจิคัลพอร์ต เลือกโลจิคัลพอร์ตปลายทางในโลจิคัลพาร์ติชัน และคลิก ตกลง

หน้าต่างคอนโซล

ใช้งาน เปิดหน้าต่างเทอร์มินัล เพื่อเปิดหน้าต่างเทอร์มินัลบนระบบปฏิบัติการที่รันบนพาร์ติชันที่เลือก

ใช้งาน ปิดการเชื่อมต่อเทอร์มินัล เพื่อปิดการเชื่อมต่อ

ใช้งาน เปิดคอนโซล 5250 แบบแบ่งใช้ เพื่อเปิดคอนโซลแบบแบ่งใช้กับพาร์ติชันของ IBM i

ใช้งาน เปิดคอนโซล 5250 เฉพาะ เพื่อเปิดคอนโซลเฉพาะงานกับพาร์ติชันของ IBM i

ความสามารถในการให้บริการ

การวิเคราะห์ปัญหานบน HMC จะตรวจพบข้อผิดพลาดและรายงานให้คุณทราบถึงปัญหา ที่ต้องการบริการเพื่อแก้ไข

ปัญหาเหล่านี้จะถูกรายงานให้คุณทราบเมื่อมีข้อผิดพลาดและรายงานให้คุณทราบถึงปัญหา ที่ต้องการได้รับบริการ ใช้งาน จัดการกับเหตุการณ์ เพื่อตูเหตุการณ์ เมื่อพาร์ติชันที่เลือกอย่างไรก็ตาม ถ้าคุณลังเลตัดสินใจ หรือคุณมีเงื่อนไขกับปัญหาที่มีผลกระทบกับระบบ แต่การวิเคราะห์ปัญหาไม่ได้รายงานให้คุณทราบ ให้ใช้งาน สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ เพื่อรายงานปัญหาไปยังตัวแทนบริการ

จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

ปัญหานบนระบบที่ถูกจัดการถูกรายงานไปยัง HMC ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ คุณสามารถดูปัญหา จัดการกับข้อมูล ปัญหา call home ไปยังตัวแทนบริการ หรือแก้ปัญหา

หากต้องการตั้งค่าเกณฑ์สำหรับเหตุการณ์ที่ได้รับบริการที่คุณต้องการดู ให้ทำดังนี้:

1. จากแผ่นงาน เปิด จัดการเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ
2. เตรียมเกณฑ์ของเหตุการณ์ เกณฑ์ของข้อผิดพลาด และเกณฑ์ของ FRU

3. คลิก ตกลง

4. หากคุณไม่ต้องการกรองผลลัพธ์ให้เลือก ทั้งหมด

หน้าต่าง ภาพรวมของเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองตารางบีบอัดประกอบด้วย:

- หมายเลขปัญหา
- หมายเลข PMH
- โค้ดอ้างอิง - คลิกที่ Reference code เพื่อแสดงรายละเอียดของปัญหาที่ถูกรายงาน และ actions ที่ควรทำเพื่อแก้ปัญหา
- สถานะของปัญหา
- เวลาล่าสุดที่รายงานถึงปัญหา
- MTMS ที่ล้มเหลวของปัญหา

มุมมองตารางแบบเต็มจะรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น รวมถึง การรายงาน MTMS เวลาครั้งแรกที่รายงาน และข้อความเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

เลือกเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ และใช้เมนูรือปิดawan Selected เพื่อ:

- ดูรายละเอียดของเหตุการณ์: Field-replaceable units (FRUs) ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้และรายละเอียดภายใน
- แก้ไขเหตุการณ์: เรียกทำงานขั้นตอนการซ่อมที่แนะนำ หากมี
- Call home เหตุการณ์: รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้ให้บริการของคุณ
- จัดการกับข้อมูลปัญหาของเหตุการณ์: ดู ติดต่อผู้ให้บริการ หรือออฟโหลดข้อมูลสื่อบันทึกและไฟล์บันทึก ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้
- ปิดเหตุการณ์: หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว ใส่ความคิดเห็นและปิดเหตุการณ์

ใช้คำอธิบายออนไลน์ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

ประวัติโค้ดอ้างอิง

ใช้งานประวัติโค้ดอ้างอิง เพื่อดูโค้ดอ้างอิงที่ได้สร้างสำหรับโลจิคัลพาร์ติชันที่เลือกไว้ โค้ดอ้างอิงมีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัยซึ่งช่วยคุณกำหนดแหล่งที่มาของปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ

ตามดีฟอลต์ เนพะโค้ดอ้างอิงล่าสุดที่โลจิคัลพาร์ติชันสร้างจะถูกแสดง หากต้องการดูโค้ดอ้างอิงเพิ่มเติม ให้ป้อนหมายเลขโค้ดอ้างอิงที่คุณต้องการดูลงใน ดูประวัติ และคลิก ไป หน้าต่างแสดงหมายเลขของโค้ดอ้างอิงล่าสุด ที่มีวันที่และเวลาที่โค้ดอ้างอิงถูกสร้าง หน้าต่างสามารถแสดงจำนวนมากสุดเท่ากับจำนวนของโค้ดอ้างอิงมากสุดที่เก็บไว้สำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน

ฟังก์ชันคอนโทรลพาเนล

งานนี้แสดงฟังก์ชันคอนโทรลพาเนลที่มีอยู่ สำหรับพาเนล IBM i ที่เลือกไว้ งานคือ:

(21) เรียกใช้งาน Dedicated Service Tools

สถาท์ Dedicated Service Tools (DST) บนพาร์ติชัน

(65) ปิดใช้งานรีโมตเซอร์วิส

หยุดทำงานรีโมตเซอร์วิสบนพาร์ติชัน

(66) เปิดใช้งานรีโมตเซอร์วิส

เรียกใช้งานรีโมตเซอร์วิสบนพาร์ติชัน

(68) ปิดโดเมนเพื่อช่องบารุงขณะทำงาน

ปิดโดเมนกำลังไฟเพื่อช่องบารุงขณะทำงาน

(69) เปิดโดเมนเพื่อช่องบารุงขณะทำงาน

เปิดโดเมนกำลังไฟเพื่อช่องบารุงขณะทำงาน

การจัดการกับระบบสำหรับกรอบ

ตั้งค่ากำหนดคอนฟิก ดูสถานะปัจจุบัน แก้ปัญหา และใช้โซลูชันสำหรับกรอบ

ส่วนนี้อธิบายงานที่คุณต้องดำเนินการเมื่อคุณเลือกกรอบ

ในการเรียกทำงานงานเหล่านี้โปรดดู “การเรียกทำงานงานสำหรับอีองเจ็กต์ที่ถูกจัดการ” ในหน้า 9 ชุดของงานต่อไปนี้ จะถูกแสดงในแผ่นงาน เมนูงาน หรือเมนูบริบทงานที่แสดงรายการในแผ่นงานจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกค่า ที่ดำเนินการในพื้นที่งาน บริบทจะถูกแสดงไว้ที่ด้านบนของแผ่นงานเสมอ ในรูปแบบงาน: อีองเจ็กต์งานเหล่านี้จะถูกแสดงเมื่อระบบที่ถูกจัดการถูกเลือกและคอนเทกซ์ตของงาน: ชื่อกรอบ

คุณสมบัติ

แสดงคุณสมบัติกรอบที่เลือกไว้

คุณสมบัติเหล่านี้ประกอบด้วย:

ทั่วไป แท็บทั่วไป แสดงชื่อและหมายเลขกรอบ สถานะ ชนิด รุ่น และหมายเลขอนุกรม

ระบบที่ถูกจัดการ

แท็บระบบที่ถูกจัดการ แสดงระบบที่ถูกจัดการทั้งหมดที่มีอยู่ในกรอบ และหมายเลขที่เก็บ ที่เก็บคือส่วนแบ่งของกล่องกรอบที่วางระบบที่ถูกจัดการ หน่วย I/O และ bulk power assemblies (BPAs)

หน่วย I/O

แท็บ หน่วย I/O แสดงหน่วย I/O ทั้งหมดที่มีอยู่ในกรอบ หมายเลขอ้างอิง และระบบที่ถูกจัดการ ที่เก็บคือส่วนแบ่งของกล่องกรอบที่วางระบบที่ถูกจัดการ หน่วย I/O และ BPA ถ้าคลิกบนระบบ แสดง ไม่ใช่เจ้าของ แสดงว่า หน่วย I/O ไม่ได้ถูกกำหนดให้กับระบบที่ถูกจัดการ

Update Password

ใช้งาน อัพเดตรหัสผ่าน เพื่ออัพเดตรหัสผ่านการเข้าถึง HMC และ Advanced System Management Interface (ASMI) บนระบบที่ถูกจัดการ

ในครั้งแรกที่คุณเข้าใช้ระบบที่ถูกจัดการโดยใช้ HMC ระบบจะแจ้งให้คุณป้อนรหัสผ่านสำหรับแต่ละส่วนต่อไปนี้:

- Hardware Management Console: HMC access
- Advanced System Management Interface: General
- Advanced System Management Interface: Admin

หากคุณใช้ HMC เพื่อเข้าใช้ระบบที่ถูกจัดการก่อนที่รหัสผ่านที่จำเป็นทั้งหมดจะถูกตั้งค่าให้พิมพ์รหัสผ่านที่เหมาะสมสำหรับแต่ละรหัสผ่านที่ปรากฏอยู่ในงาน Update Password

หาก HMC อื่นต้องการเข้าใช้ระบบที่ถูกจัดการนี้ในภายหลัง ในขณะที่พยายามเข้าใช้ HMC นี้ จะปรากฏหน้าต่าง Update Password Failed Authentication แจ้งกับผู้ใช้ซึ่งจะมีพร้อมต์แสดงขึ้นเพื่อให้คุณป้อนรหัสผ่านเข้าใช้ HMC

ในกรณีที่รหัสผ่านเข้าใช้ HMC เปลี่ยนแปลงในขณะที่คุณอยู่ในระบบที่ถูกจัดการ HMC ของคุณจะพบว่าไม่สามารถพิสูจน์ตัวตนได้อีกต่อไป หลังจากที่พยายามเชื่อมต่อ กับระบบที่ถูกจัดการอีกรั้ง ซึ่งจะส่งผลให้แสดงสถานะเป็น Failed Authentication สำหรับระบบที่ถูกจัดการนั้น คุณจะได้รับแจ้งให้ป้อนรหัสผ่านใหม่ก่อนที่จะสามารถดำเนินการใดๆ ต่อไป

การดำเนินการ

ดำเนินการกับงานบนกรอบที่ถูกจัดการ

การเตรียมข้อมูลกรอบ

เตรียมข้อมูลกรอบที่ถูกจัดการ

งานดำเนินการนี้สามารถใช้ได้เมื่อเลือกรอบไว้อย่างน้อยหนึ่งกรอบ ซึ่งจะเปิดยูนิต I/O ที่ไม่มีเจ้าของภายในกรอบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้ก่อน และเปิดระบบที่ถูกจัดการภายในกรอบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้ การทำขั้นตอนการกำหนดค่าเริ่มต้นให้เสร็จสิ้นอาจใช้เวลานาน

หมายเหตุ: ระบบที่ถูกจัดการที่ได้เปิดไว้แล้วจะ ไม่มีผลกระทบซึ่งระบบที่ถูกจัดการจะไม่ต้องปิดและเปิดใหม่อีกรั้ง

เตรียมข้อมูลกรอบทั้งหมด

เตรียมข้อมูลของกรอบทั้งหมดของคุณ

การดำเนินการนี้สามารถใช้งานได้เมื่อไม่ได้เลือกรอบที่ถูกจัดการไว้ และแท็บกรอบในพื้นที่นำทางถูกไฮไลต์ไว้ซึ่งจะเปิดยูนิต I/O ที่ไม่มีเจ้าของภายในแต่ละกรอบที่ถูกจัดการก่อน และจะเปิดระบบที่ถูกจัดการภายในแต่ละกรอบที่ถูกจัดการ

หมายเหตุ: กรอบจะเปิดไว้แล้วเมื่อเชื่อมต่อกรอบนั้นกับ HMC การเตรียมข้อมูลของกรอบจะไม่เปิดการทำงานของกรอบสร้างใหม่

อัพเดตข้อมูลกรอบบนอินเตอร์เฟส HMC

การอัพเดต หรือสร้างใหม่ กรอบจะทำหน้าที่เหมือนกับการรีเฟรชข้อมูลกรอบ การสร้างกรอบมีประโยชน์เมื่อตัวบ่งชี้สถานะของระบบในนานหน้าต่างงานของ HMC แสดงสถานะ ไม่สมบูรณ์ ตัวบ่งชี้ ไม่สมบูรณ์ หมายถึง HMC ไม่สามารถรวมรวมข้อมูลรีชอร์สทั้งหมดจากระบบที่ถูกจัดการภายในกรอบได้

ไม่มีงานอื่นที่สามารถดำเนินการได้บน HMC ในระหว่างที่กระบวนการนี้ ซึ่งอาจใช้เวลานาน

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เปลี่ยนรหัสผ่านบนกรอบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

หลังจากที่เปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว คุณต้องอัพเดตรหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึง HMC สำหรับ HMC เครื่องอื่นทั้งหมดที่คุณต้องการเข้าถึงกรอบที่ถูกจัดการนี้

ป้อนรหัสผ่านปัจจุบัน และป้อนรหัสผ่านใหม่ และตรวจสอบรหัสผ่านโดยป้อนรหัสผ่านอีกรั้ง

เปิด/ปิด หน่วย IO

ปิดหน่วย IO โดยใช้ชื่อинเตอร์เฟส HMC

เฉพาะหน่วยหรือสล็อตที่อยู่บนโดเมนกำลังเท่านั้นที่สามารถปิดได้ ปุ่มเปิด/ปิดจะถูกปิดใช้งานสำหรับโค้ดที่ตั้งที่ไม่สามารถควบคุมได้โดย HMC

คอนฟิกเรชัน

คอนฟิกเรชันมีงานสำหรับการกำหนดคอนฟิกของคุณ คุณสามารถจัดการกลุ่มแบบกำหนดเองได้โดยใช้งานคอนฟิกเรชัน

จัดการกลุ่มที่กำหนดเอง

คุณสามารถรายงานสถานะตามรายกลุ่ม ซึ่งช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบระบบของคุณตามแบบที่ต้องการ

คุณยังสามารถซ่อนกลุ่ม (กลุ่มที่อยู่ในกลุ่ม) เพื่อบรุณมองตามลำดับชั้นหรือมองระบบเครือข่าย

ระบบอาจกำหนดกลุ่มที่ผู้ใช้กำหนดตั้งแต่หนึ่งกลุ่มขึ้นไปบน HMC ของคุณแล้ว กลุ่มเดียวกันจะถูกแสดงภายใต้หนึ่งกำหนดกลุ่มเอง ภายใต้ การจัดการกับเซิร์ฟเวอร์กลุ่มเดียวกัน คือ พาร์ติชันทั้งหมด และ อีบันเจกต์ทั้งหมด คุณสามารถสร้างกลุ่มอื่นๆ ของกลุ่มที่สร้างไว้แล้ว เพิ่มกลุ่มไว้ในกลุ่มที่สร้าง สร้างกลุ่มโดยใช้วิธีการจับคู่แพ็ตเทิร์น หรือลบจากกลุ่มที่สร้าง โดยการใช้งาน จัดการกับการกำหนดกลุ่มเอง

ใช้ความช่วยเหลือออนไลน์หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการทำงานกับกลุ่ม

การเชื่อมต่อ

งาน การเชื่อมต่อ อนุญาตให้คุณดูสถานะของการเชื่อมต่อ HMC กับกรอบ หรือวิเคราะห์การเชื่อมต่อเหล่านี้

สถานะของ Bulk Power Assembly (BPA)

ใช้งาน สถานะของ Bulk Power Assembly เพื่อดูสถานะของการเชื่อมต่อจาก Hardware Management Console (HMC) ใน ด้าน A และ ด้าน B ของ bulk power assembly HMC จะทำงานกับการเชื่อมต่อ กับ ด้าน A หรือ ด้าน B อย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างไร ก็ตาม สำหรับการดำเนินการอัปเดตและการดำเนินการซ่อมบำรุงขณะทำงาน HMC ต้องการเชื่อมต่อ กับ ด้านทั้งสองด้าน

HMC แสดงข้อมูลต่อไปนี้:

- IP address
- บทบาท BPA
- สถานะการเชื่อมต่อ
- โค้ดระบุความผิดพลาด

ถ้าสถานะไม่ใช่ เชื่อมต่อแล้ว สถานะการเชื่อมต่ออาจอยู่ในสถานะได้สถานะหนึ่งต่อไปนี้:

กำลังสตาร์ท/ไม่รู้จัก

Bulk Power Assembly (BPA) ตัวหนึ่งที่อยู่ในกรอบอยู่ในกระบวนการของการรีสตาร์ท สถานะของ BPA ตัวอื่นไม่สามารถกำหนดได้

สแตนด์บาย/สแตนด์บาย

BPA ทั้งสองตัวที่อยู่ในกรอบเดียวกันอยู่ในสถานะสแตนด์บาย BPA ในสถานะสแตนด์บายกำลังทำงานปกติ

สแตนด์บาย/กำลังสตาร์ท

BPA หนึ่งตัวที่อยู่ในกรอบกำลังทำงานปกติ (ในสถานะสแตนด์บาย) BPA ตัวอื่นอยู่ในขั้นตอนของการสตาร์ท

สแตนด์บาย/ไม่มีอยู่

BPA ตัวหนึ่งที่อยู่ในกรอบกำลังทำงานปกติ (ในสถานะสแตนด์บาย) แต่ BPA ตัวอื่นทำงานไม่ปกติ

หมายเลขอกรอบที่ค้างอยู่

การเปลี่ยนที่ทำกับหมายเลขอกรอบกำลังดำเนินการอยู่ไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่สามารถดำเนินการได้ เมื่อกรอบอยู่ในสถานะนี้

การพิสูจน์ตัวตนล้มเหลว

รหัสผ่านที่ใช้เข้าถึง HMC สำหรับกรอบไม่ถูกต้อง ป้อนรหัสผ่านที่ถูกต้องสำหรับกรอบ

การพิสูจน์ตัวตนที่ค้างอยู่ - ต้องการให้อัพเดตรหัสผ่าน

รหัสผ่านที่ใช้ในการเข้าถึงกรอบยังไม่ได้ตั้งค่าไว้ คุณต้องตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับกรอบ เปิดใช้งานการพิสูจน์ตัวตนด้วยความปลอดภัย และควบคุมการเข้าใช้งานจาก HMC

ไม่มีการเชื่อมต่อ

HMC ไม่สามารถเชื่อมต่อกับกรอบได้

ไม่สมบูรณ์

HMC ล้มเหลวในการขอรับข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากกรอบที่ถูกจัดการ กรอบไม่ตอบสนองกับคำร้องขอข้อมูล

รีเซ็ต

รีเซ็ตการเชื่อมต่อระหว่าง HMC กับกรอบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

เมื่อคุณรีเซ็ตการเชื่อมต่อด้วยกรอบที่ถูกจัดการ การเชื่อมต่อจะหลุด เล็กกลับมาเชื่อมต่อใหม่อีกรั้ง รีเซ็ตการเชื่อมต่อกับกรอบที่ถูกจัดการ ถ้ากรอบที่ถูกจัดการอยู่ในสถานะ ไม่ได้เชื่อมต่อ และคุณตรวจสอบแล้วว่า ค่าติดตั้งเน็ตเวิร์กถูกต้องทั้งบน HMC และกรอบที่ถูกจัดการ

ข้อมูลฮาร์ดแวร์

แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์ที่พ่วงมากับกรอบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้

ดูการจัดเรียง RIO

แสดงระบบเครือข่าย RIO ปัจจุบันสำหรับกรอบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้ และความคลาดเคลื่อนระหว่างระบบเครือข่ายปัจจุบัน กับระบบเครือข่ายที่ถูกต้องตัวสุดท้าย

ลิงก์ความเร็วสูง (HSL) หรือรู้จักกันในชื่อของ Remote I/O (RIO) รีชอร์สที่มีการเชื่อมต่อระหว่าง I/O บัสของระบบและตัวประมวลผลของระบบ รีชอร์ส HSL/RIO จะถูกตั้งค่าในลูปที่มียูนิตระบบที่มีรีชอร์สคอนโทรลเลอร์ HSL/RIO ที่จัดการเราต์ของข้อมูลระหว่างตัวประมวลผลของระบบและ I/O บัสของระบบ I/O บัสของระบบเชื่อมต่อกับลูปที่มีรีชอร์ส HSL/I/O อะแดปเตอร์หรือ RIO อะแดปเตอร์

ใช้งานนี้เพื่อแสดงการจัดเรียง RIO ปัจจุบันของระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้ระบบเครือข่ายปัจจุบันแสดงระบบเครือข่ายปัจจุบัน ความคลาดเคลื่อนใดๆ ระหว่างการจัดเรียงปัจจุบัน และการจัดเรียงที่ถูกต้องตัวสุดท้ายจะถูกระบุว่าเป็นข้อผิดพลาดข้อมูลต่อไปนี้จะแสดง:

- ตัวแทนของการเริ่มต้นของสายเคเบิล RIO แบบพิสิคัลและการเชื่อมต่อ RIO (สายเคเบิลไปยังพอร์ต)

- ตำแหน่งลิ้นสุดของสายเคเบิล RIO แบบพิลิตต์และการเชื่อมต่อ RIO (สายเคเบิลไปยังพอร์ต)
- จุดเริ่มต้นชนิดของโหนดแสดงค่าของโหนด ค่าที่เป็นไปได้คือ โลคัลบริดจ์/โลคัล NIC รีโมตบริดจ์ และรีโมต NIC
- สถานะของลิงก์แสดงสถานะของพอร์ตตัวนำ
- ความยาวของสายเคเบิลแสดงความยาวของสายเคเบิล RIO ข้อผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อความยาวสายเคเบิลจริงต่างจากความยาวสายเคเบิลที่คาดการณ์ไว้
- หมายเลขอุปกรณ์ของการควบคุมพัฒนาของระบบที่ถูกจัดการ
- หมายเลขอุปกรณ์ของการควบคุมการทำงานของระบบที่ถูกจัดการ

ความสามารถในการให้บริการ

การวิเคราะห์ปัญหาน HMC จะตรวจพบข้อผิดพลาดและรายงานให้คุณทราบถึงปัญหา ที่ต้องการบริการเพื่อแก้ไข ปัญหาเหล่านี้จะถูกรายงานให้คุณทราบเมื่อมีกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ คุณสามารถดูเหตุการณ์เฉพาะสำหรับระบบที่เลือกและเพิ่มลง หรือแลกเปลี่ยน Field Replaceable Unit (FRU) ได้

จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

ปัญหานักรบอุปกรณ์ที่ถูกจัดการจะถูกรายงานไปยัง HMC ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ คุณสามารถดูปัญหา จัดการกับข้อมูลปัญหา call home ไปยังตัวแทนบริการ หรือแก้ปัญหา

เมื่อต้องการตั้งค่าเกณฑ์สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการที่คุณต้องการดูให้ทำดังนี้:

1. จากแผ่นงาน เปิด จัดการเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ
2. เตรียมเกณฑ์ของเหตุการณ์ เกณฑ์ของข้อผิดพลาด และเกณฑ์ของ FRU
3. คลิก ตกลง
4. หากคุณไม่ต้องการกรองผลลัพธ์ให้เลือก ทั้งหมด

หน้าต่าง ภาพรวมของเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ ข้อมูลที่แสดงอยู่ในมุมมองตารางบีบอัดประกอบด้วย:

- หมายเลขอุปกรณ์
- หมายเลขอุปกรณ์ PMH
- โค้ดอ้างอิง – คลิกที่ Reference code เพื่อแสดงรายละเอียดของปัญหาที่ถูกรายงาน และ actions ที่ควรทำเพื่อแก้ปัญหา
- สถานะของปัญหา
- เวลาล่าสุดที่รายงานถึงปัญหา
- MTMS ที่ล้มเหลวของปัญหา

มุมมองตารางแบบเต็มจะรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น รวมถึง การรายงาน MTMS เวลาครั้งแรกที่รายงาน และข้อมูลของเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

เลือกเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการและทำดังนี้:

- ดูรายละเอียดของเหตุการณ์: FRUs ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้และรายละเอียดภายใน
- แก้ไขเหตุการณ์: เรียกทำงานขั้นตอนการซ่อมที่แนะนำ หากมี
- Call home เหตุการณ์: รายงานเหตุการณ์ไปยังผู้ให้บริการของคุณ
- จัดการกับข้อมูลปัญหาของเหตุการณ์: ดูติดต่อผู้ให้บริการ หรือออฟโหลดข้อมูลสืบบันทึกและไฟล์บันทึก ที่เชื่อมโยงกับเหตุการณ์นี้

- ปิดเหตุการณ์: หลังจากแก้ไขปัญหาแล้ว ใส่ความคิดเห็นและปิดเหตุการณ์

ใช้คำอธิบายออนไลน์ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ
ชาร์ดแวร์

งานเหล่านี้ถูกใช้เพื่อเพิ่ม แลกเปลี่ยน หรือลบชาร์ดแวร์ออกจากกรอบที่ถูกจัดการ จากงานของชาร์ดแวร์ คุณสามารถแสดงรายการของ FRU หรือกล่องครอบที่ติดตั้งไว้รวมถึงตำแหน่งที่ติดตั้ง เลือก FRU หรือกล่องครอบ และเรียกทำงานขั้นตอน-ต่อ-ขั้นตอนเพื่อเพิ่ม แลกเปลี่ยน หรือลบยูนิต

เพิ่ม FRU:

ใช้งาน เพิ่ม FRU เพื่อหาตำแหน่งและเพิ่ม FRU

หากต้องการเพิ่ม FRU ให้ทำดังนี้:

- จากรายการตัวอักษร A ให้เลือกชนิดของกล่องครอบ
- เลือกชนิด FRU
- คลิก ถัดไป
- เลือกโค้ดที่ตั้ง
- เพิ่มตำแหน่งของกล่องครอบที่เลือกไว้ใน การดำเนินการที่ค้างอยู่โดยคลิก เพิ่ม
- เริ่มต้นเพิ่มชนิด FRU ที่เลือกไว้ลงในตำแหน่งกล่องครอบที่ระบุใน การดำเนินการที่ค้างอยู่โดยคลิก เรียกทำงานขั้นตอน
- เมื่อคุณทำขั้นตอนการติดตั้ง FRU เสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

เพิ่มกล่องครอบ:

ใช้งาน เพิ่มกล่องครอบ เพื่อหาตำแหน่งและเพิ่มกล่องครอบ

หากต้องการเพิ่มกล่องครอบ ให้ทำดังนี้:

- เลือกชนิดของกล่องครอบ และคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มโค้ดที่ตั้งของชนิดของกล่องครอบที่เลือกไว้ใน การดำเนินการที่ค้างอยู่
- หากต้องการเริ่มต้นการเพิ่มกล่องครอบที่ระบุใน การดำเนินการที่ค้างอยู่ในระบบที่เลือกไว้ให้คลิก เรียกทำงานขั้นตอน
- เมื่อคุณทำขั้นตอนการติดตั้งกล่องครอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

แลกเปลี่ยน FRU:

แลกเปลี่ยน FRU ตัวหนึ่งกับ FRU ตัวอื่น

หากต้องการแลกเปลี่ยน FRU ให้ทำดังนี้:

- เลือกชนิดของกล่องครอบที่ติดตั้ง
- เลือกชนิด FRU
- คลิก ถัดไป
- เลือกโค้ดที่ตั้งสำหรับ FRU ที่ระบุ
- คลิก เพิ่ม
- เลือก เรียกทำงานขั้นตอน

7. เมื่อคุณทำการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์แล้ว ให้เลือก เซิร์ฟเวอร์

แลกเปลี่ยนกล่องครอบ:

แลกเปลี่ยนกล่องครอบหนึ่งสำหรับกล่องครอบอื่น

หากต้องการแลกเปลี่ยนกล่องครอบ ให้ทำดังนี้:

1. เลือกกล่องครอบที่ติดตั้งไว้แล้วคลิก เพิ่ม เพื่อเพิ่มโค๊ดที่ตั้งของกล่องครอบที่เลือกไว้ใน การดำเนินการที่ค้างอยู่
2. เริ่มต้นเปลี่ยนกล่องครอบที่ระบุในการดำเนินการที่ค้างอยู่ในระบบที่เลือกไว้โดยคลิก เรียกทำงานขั้นตอน
3. เมื่อคุณทำขั้นตอนการเปลี่ยนกล่องครอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

ถอน FRU:

ถอน FRU ออกจากระบบที่ถูกจัดการ

หากต้องการถอน FRU ให้ทำดังนี้:

1. เลือกกล่องครอบจากรายการดรอปดาวน์
2. เลือกชนิด FRU จากรายการของชนิด FRU ที่แสดงสำหรับกล่องครอบ
3. คลิก ตัดไป
4. เลือกโค๊ดที่ตั้งสำหรับ FRU ที่ระบุ
5. คลิก เพิ่ม
6. เลือก เรียกทำงานขั้นตอน
7. เมื่อคุณทำขั้นตอนการถอนเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

ถอนกล่องครอบ:

ถอนกล่องครอบที่ระบุโดย HMC

หากต้องการถอนกล่องครอบ ให้ทำดังนี้:

1. เลือกชนิดของกล่องครอบ และคลิก เพิ่ม
2. คลิก เรียกใช้งานขั้นตอน
3. เมื่อคุณทำขั้นตอนการถอนกล่องครอบเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิก เสร็จสิ้น

การจัดการระบบสำหรับ Power Enterprise Pool

การจัดการระบบสำหรับ Power Enterprise Pool และการกิจ Power Enterprise Pool ที่คุณ สามารถดำเนินการได้

คุณสามารถดำเนินการต่อไปนี้โดยใช้ข้อเสนอ Power Enterprise Pool:

- เพิ่มตัวประมวลผลหรือหน่วยความจำลงในเซิร์ฟเวอร์
- ลบตัวประมวลผลหรือหน่วยความจำออกจากเซิร์ฟเวอร์
- อัพเดตคอนฟิกเรชันของพูล

- เพิ่มเชิร์ฟเวอร์ลงในพูล
- ลบเชิร์ฟเวอร์ที่มีอยู่ออกจากพูล
- เพิ่มตัวประมวลผลหรือหน่วยความจำลงในพูล
- ดูข้อมูล Power Enterprise Pool:
 - รวมกันลุ่มข้อมูลความเป็นสมาชิก
 - รวมกันลุ่มข้อมูลรีชอร์ส
 - รวมกันลุ่มข้อมูลการปฏิบัติตามข้อบังคับ
 - รวมกันลุ่มล็อกของประวัติ

สำหรับรายละเอียด โปรดดู Power Enterprise Pool

แผนระบบ

แสดงงานที่ใช้เพื่อบันทึกหรืออิมพอร์ตข้อกำหนดสำหรับโลจิคัลพาร์ติชัน พาร์ติชันໂປຣໄຟລ໌ หรือข้อกำหนดคุณลักษณะ hardtward เว็บระบบที่เลือก

หากต้องการแสดงงานที่มีอยู่สำหรับแผนระบบ ให้เลือกแผนระบบจากตารางงานหน้าต่าง แผนระบบ

ดูแผนระบบ

ตรวจสอบข้อมูลโดยละเอียดในแผนระบบที่เลือก

ตัวดู แผนระบบ ประกอบด้วยห้าพื้นที่หลัก:

งานหน้าต่างหัวเรื่อง

แสดงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวดู แผนระบบ และแอ็พพลิเคชันที่คุณเข้าถึงจากตัวดู

งานหน้าต่างนำทาง

มีแผนผังการนำทางของแผนระบบที่คุณกำลังดู

งานหน้าต่างเนื้อหา

มีมุมมองโดยละเอียดของข้อมูลในแผนระบบที่คุณกำลังดู

งานหน้าต่างการดำเนินการ

มีปุ่มการดำเนินการที่อนุญาตให้คุณทำงานกับแผนระบบ

ใช้แผนผังการนำทางเพื่อกำหนดลักษณะของแผนระบบที่ต้องการดู ระดับของแผนผังบางระดับสามารถขยายหรือยุบได้

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแผนระบบ

สร้างแผนระบบ

งานนี้ใช้เพื่อสร้างแผนระบบใหม่สำหรับระบบที่ HMC ตัวนี้จัดการอยู่ แผนระบบใหม่มีข้อกำหนดคุณลักษณะสำหรับโลจิคัล พาร์ติชันและพาร์ติชันໂປຣໄຟລ໌ของระบบที่ถูกจัดการ ที่คุณใช้เพื่อสร้างแผนงาน

แผนระบบใหม่ยังสามารถมีข้อมูลฮาร์ดแวร์ที่ HMC สามารถขอรับได้จากระบบที่ถูกจัดการที่เลือกไว้อย่างไรก็ตาม HMC อาจไม่สามารถตรวจสอบค่าติดตั้งของระบบฮาร์ดแวร์และพาร์ติชันทั้งหมด ตัวอย่างเช่น HMC ไม่สามารถตรวจสอบนิยมของดิสก์ได้หากติดตั้งไว้บนระบบที่ถูกจัดการได้จนกว่า HMC จะใช้ Resource Monitoring and Control (RMC) เพื่อมonitor เตอร์เรียร์ชอร์สบนระบบที่ถูกจัดการ

หากต้องการขยายข้อมูลให้ใหญ่สุดซึ่ง HMC สามารถขอรับได้จากระบบที่ถูกจัดการ ให้เปิดระบบที่ถูกจัดการ และเรียกทำงานโลจิคัลพาร์ติชันบนระบบที่ถูกจัดการ ก่อนสร้างแผนระบบใหม่

เมื่อคุณใช้ HMC เพื่อสร้างแผนระบบสำหรับระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถดักจับข้อมูลคอนฟิกเรชันของพาร์ติชัน และจำกัดจำนวนของข้อมูลคอนฟิกเรชันฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมโยง นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถตั้งค่า Resource Monitoring and Control (RMC) ก่อนที่จะสร้างแผนระบบเพื่อตัดจับข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม ถึงแม้ว่าการทำสิ่งนี้อาจเป็นผลทำให้การสร้างแผนระบบใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อประมวลผลให้เสร็จสิ้น โดยการใช้ RMC ที่คุณสามารถดักจับข้อมูลคอนฟิกเรชันของดิสก์ได้รีฟและเทปไดร์ฟสำหรับระบบที่ถูกจัดการ ในแผนระบบ

ใช้วิธีแบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างแผนระบบ

Deploy System Plan

เลือกแผนระบบที่คุณต้องการนำไปใช้งาน และชื่อของระบบที่ถูกจัดการที่คุณต้องการนำแผนงานไปใช้งาน

งานนี้ใช้ตัวช่วยสร้าง นำแผนระบบไปใช้งาน เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับเนื้อหาของแผนระบบ หากต้องการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำแผนระบบไปใช้งาน โปรดอ่านดังนี้:

ถ้าแผนระบบมีข้อมูลโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อสร้างโลจิคัลพาร์ติชันที่ระบุนั้นในระบบที่ถูกจัดการ คุณสามารถเลือกที่จะสร้างโลจิคัลพาร์ติชันทั้งหมดที่ระบุอยู่ภายในแผนระบบ หรือคุณสามารถเลือกโลจิคัลพาร์ติชันในแผนระบบที่คุณต้องการสร้าง

ใช้วิธีแบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำแผนระบบไปใช้งาน

เอ็กซ์พอร์ตแผนระบบ

งานนี้ถูกใช้เพื่อเอ็กซ์พอร์ตแผนระบบไปยังระบบอื่นหรือ HMC อื่น

คุณมีสามวิธีที่สามารถนำข้อมูลสำหรับเอ็กซ์พอร์ตไฟล์แผนระบบที่เลือกไว้:

- คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ระบบไปยังระบบโลคลัลซึ่งคุณกำลังรันเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึง HMC
- คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตไฟล์แผนระบบไปยังลีบันทึกแบบถอดออกได้ที่ประกอบเข้ากับ HMC เช่น ออพติคัลดิสก์ หรือ อุปกรณ์ลีบันทึกความจุสูง
- คุณสามารถเอ็กซ์พอร์ตไฟล์แผนระบบไปยังไฟล์ transfer protocol (FTP) แบบรีโมต การเอ็กซ์พอร์ตไฟล์แผนระบบในความหมายของ FTP อนุญาตให้คุณอัปโหลดไฟล์แผนระบบไปยัง HMC เครื่องอื่น คุณสามารถนำแผนระบบในไฟล์ไปใช้กับระบบที่จัดการโดย HMC เครื่องอื่น

ใช้วิธีแบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอ็กซ์พอร์ตแผนระบบ

Import System Plan

งานนี้ถูกใช้เพื่ออิมพอร์ตแผนระบบไปยังระบบอื่นหรือ HMC อื่น

คุณสามารถบันทึกแผนระบบนี้และอิมพอร์ตแผนงานบนระบบอื่นที่ HMC นี้จัดการซึ่งมีอาร์ดแวร์ที่เหมือนกับอาร์ดแวร์ในแผนระบบ คุณสามารถอิมพอร์ตแผนระบบบน HMC อื่น และใช้แผนระบบเพื่อนำแผนระบบไปใช้กับระบบอื่นที่ HMC เป้าหมายจัดการซึ่งมีอาร์ดแวร์ที่เหมือนกับอาร์ดแวร์ในแผนระบบ

คุณยังสามารถอิมพอร์ตแผนระบบที่ถูกสร้างโดยใช้ System Planning Tool (SPT) ที่ <http://www.ibm.com/systems/support/tools/systemplanningtool/> SPT พร้อมใช้งานเพื่อช่วยคุณในการสร้างแผนระบบ ออกแบบ ตรวจสอบ และจัดเตรียมรายงานการตรวจสอบความถูกต้องของระบบที่บอกถึงข้อกำหนดของระบบของคุณซึ่งไม่มากเกินไปกว่าข้อแนะนำของระบบ SPT คือแอ็พพลิเคชันเบราว์เซอร์แบบบิงเครื่องพีซีที่ออกแบบมาเพื่อรันในสภาพแวดล้อมแบบสแตนด์อะโลน SPT เลียนแบบคอนฟิกเรชัน LPAR และตรวจสอบความถูกต้องว่าพาร์ติชันที่วางแผนถูกต้องหรือไม่ ซึ่งอนุญาตให้คุณทดสอบการวางแผนอาร์ดแวร์ภายในระบบเพื่อมั่นใจว่าดำเนินการที่วางแผนนั้นถูกต้อง เมื่อคุณได้เตรียมแผนงานการแบ่งพาร์ติชันของคุณโดยใช้ SPT คุณสามารถบันทึกแผนงานนี้ลงในไฟล์แผนระบบ คุณสามารถอิมพอร์ตไฟล์นี้ลงใน HMC ของคุณ และนำแผนระบบไปใช้กับระบบที่ถูกจัดการซึ่งถูกจัดการโดย HMC เมื่อคุณนำแผนระบบไปใช้ HMC จะสร้างโลจิคัลพาร์ติชันจากแผนระบบบนระบบที่ถูกจัดการ

คุณสามารถอิมพอร์ตไฟล์แผนระบบจากหนึ่งในสามของเหล่านี้มา:

- คุณสามารถอิมพอร์ตไฟล์แผนระบบจากระบบโลคลัลที่คุณกำลังรันเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึง HMC
- คุณสามารถอิมพอร์ตไฟล์แผนระบบจากสื่อบันทึกแบบถอดออกได้ที่ประกอบเข้ากับ HMC อยู่ เช่น ออพติคัลเดสก์ หรือ อุปกรณ์สื่อบันทึกความจุสูง
- คุณสามารถอิมพอร์ตไฟล์แผนระบบจากไซต์ file transfer protocol (FTP) แบบรีโมต การอิมพอร์ตไฟล์แผนระบบในความหมายของ FTP อนุญาตให้คุณนำแผนระบบไปใช้จากเหล่านี้มาที่ไม่ใช่ HMC เครื่องปัจจุบัน

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอิมพอร์ตแผนระบบ

ลบแผนระบบ

งานนี้ใช้เพื่อลบแผนระบบที่ระบุอย่างถาวรจาก HMC

หมายเหตุ: การลบแผนระบบจาก HMC ไม่ได้เลิกทำพาร์ติชันใดๆ หรือการเปลี่ยนคอนฟิกเรชันอาร์ดแวร์ที่เกิดขึ้น ถ้าแผนระบบที่ระบุถูงนำไปใช้บนระบบที่ถูกจัดการ

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบแผนระบบ

งานการจัดการกับ HMC

บทนี้อธิบายถึงงานที่มีอยู่บน Hardware Management Console (HMC) สำหรับงานการจัดการ HMC

เมื่อต้องการเปิดงานเหล่านี้โปรดดูที่ “การจัดการ HMC” ในหน้า 14

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับบทบาทงานที่กำหนดให้กับ ID ผู้ใช้งานคุณคุณอาจไม่มีสิทธิในการเข้าถึงงานทั้งหมด โปรดดูที่ ตารางที่ 4 ในหน้า 18 สำหรับการแสดงรายการของงานและบทบาทผู้ใช้ที่อนุญาตให้เข้าถึง

การจัดการ HMC - การดำเนินการ

งานเหล่านี้อธิบายถึงงานที่คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้ HMC ของคุณ

View HMC Events

ดูรายการเหตุการณ์ของระบบที่เกิดขึ้นบน HMC เหตุการณ์ของระบบคือกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่ปัจจุบันมีกระบวนการเกิดขึ้นเรื่อยๆ เช่นสุดยอดสำเร็จหรือล้มเหลว

หากต้องการดูเหตุการณ์ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ในหน้าต่าง การจัดการกับ HMC ให้คลิก ดูเหตุการณ์ HMC ใช้แดบเมนูเพื่อเปลี่ยนเป็นช่วงเวลาอื่น หรือเปลี่ยนการแสดงเหตุการณ์ให้เป็นแบบสรุป คุณยังสามารถใช้โคลนตารางหรือเมนูเลือกการดำเนินการบนแดบเครื่องมือตารางเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของตาราง
2. เมื่อคุณดูเหตุการณ์เสร็จแล้ว ให้เลือก มุมมอง บนแดบเมนูแล้วคลิก ออก

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูเหตุการณ์ HMC

ปิดหรือรีสตาร์ท

งานนี้เปิดให้คุณปิด (ปิดคอนโซล) หรือรีสตาร์ทคอนโซล

1. เปิดงานปิดหรือรีสตาร์ท จากหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. จากหน้าต่างปิดหรือรีสตาร์ท คุณสามารถ:
 - เลือกรีสตาร์ท HMC เพื่อรีสตาร์ท HMC โดยอัตโนมัติหากเกิดเหตุการณ์ปิดระบบเกิดขึ้น
 - ห้ามเลือกรีสตาร์ท HMC ถ้าคุณไม่ต้องการให้รีสตาร์ท HMC โดยอัตโนมัติ
3. คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการด้วยการปิดระบบ หรือคลิก ยกเลิก เพื่อออกจากงาน

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดหรือรีสตาร์ท HMC

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“อิมพอร์ตเซอร์วิสคีย์” ในหน้า 110

ก่อนที่คุณจะสามารถอิมพอร์ตไฟล์เซอร์วิสคีย์ไปยัง HMC ไฟล์เซอร์วิสคีย์ต้องถูกสร้างบนเซิร์ฟเวอร์ Kerberos เป็นอันดับแรก สำหรับโฮสต์ HMC ไฟล์เซอร์วิสคีย์ประกอบด้วยโฮสต์หลักของไคลเอนต์ HMC ตัวอย่างเช่น host@example.com@EXAMPLE.COM นอกจากการพิสูจน์ตัวตน KDC และไฟล์เซอร์วิสคีย์จะถูกใช้เพื่อเปิดใช้งานล็อกอิน SSH (Secure Shell) ที่ไม่มีรหัสผ่านโดยใช้ GSSAPI

“ลบเซอร์วิสคีย์” ในหน้า 110

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการ

สร้างตารางเวลาสำหรับการดำเนินการที่แน่นอนเพื่อดำเนินการบน HMC โดยไม่มีผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ความช่วยเหลือ

การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วมีประโยชน์สำหรับสถานการณ์ที่จำเป็นต้องดำเนินการแบบอัตโนมัติ การดำเนินการที่เลื่อนออกไป หรือการดำเนินการที่ต้องทำซ้ำ การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วจะสตาร์ท ณ เวลาที่ระบุไว้โดยไม่มีผู้ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ความช่วยเหลือเพื่อดำเนินการ ตารางเวลาสามารถตั้งค่าไว้สำหรับหนึ่งการดำเนินการหรือการดำเนินการที่ทำซ้ำหลายครั้ง

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดตารางเวลาการสำรองข้อมูลที่สำคัญของ HMC ลงในเดือนหนึ่งครั้ง หรือตั้งค่าให้ดำเนินการซ้ำ

งาน การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว แสดงข้อมูลต่อไปนี้สำหรับแต่ละการดำเนินการ:

- ตัวประมวลผลที่เป็นอีบเจ็กต์ของการดำเนินการ
- วันที่กำหนดตารางเวลา
- เวลาที่กำหนดตารางเวลา
- การดำเนินการ
- จำนวนครั้งของการทำซ้ำที่ยังคงเหลืออยู่

จากหน้าต่าง การดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว คุณสามารถ:

- กำหนดตารางเวลาการดำเนินการเพื่อรันในภายหลัง
- กำหนดการดำเนินการเพื่อทำซ้ำ ช่วงเวลาปกติ
- ลบการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาไว้แล้วก่อนหน้านี้
- ดูรายละเอียดสำหรับการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วในปัจจุบัน
- ดูการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วภายในช่วงเวลาที่ระบุ
- เรียงลำดับการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วตามวันที่ การดำเนินการ หรือระบบที่ถูกจัดการ

การดำเนินการสามารถกำหนดตารางเวลาเพื่อให้เกิดขึ้นภายในครั้งเดียว หรือกำหนดตารางเวลาให้ทำซ้ำ คุณต้องเตรียมข้อมูลเวลาและวันที่คุณต้องการให้การดำเนินการเกิดขึ้น ถ้าการดำเนินการถูกกำหนดตารางเวลาเพื่อทำซ้ำ คุณจะต้องเลือก:

- วันของสัปดาห์ที่คุณต้องการให้การดำเนินการเกิดขึ้น (เป็นทางเลือก)
- ช่วงเวลา หรือเวลาระหว่างเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ (บังคับ)
- จำนวนทั้งหมดของการทำซ้ำ (บังคับ)

การดำเนินการที่สามารถกำหนดตารางเวลาสำหรับ HMC คือ:

สำรวจข้อมูลคอนโซลที่สำคัญ

กำหนดตารางเวลาการดำเนินการเพื่อสำรวจข้อมูลคอนโซลฮาร์ดดิสก์ที่สำคัญสำหรับ HMC

หากต้องการกำหนดตารางเวลาการดำเนินการบน HMC ให้ทำดังนี้:

- เปิดงานกำหนดตารางเวลาการดำเนินการจากหน้าต่าง การจัดการกับ HMC
 - จากหน้าต่าง กำหนดตารางเวลาการดำเนินการให้คลิก ออพชัน จากแดปเมนูเพื่อแสดงระดับของอ้อพชันถัดไป:
 - เมื่อต้องการเพิ่มการดำเนินการที่จัดตารางไว้ให้ไปยัง อ้อพชัน จากนั้น คลิก สร้าง
 - หากต้องการลบการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการลบ ชี้เมาส์ไปที่ อ้อพชัน และคลิก ลบ
 - หากต้องการอัพเดตรายการของการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้วด้วยตารางเวลาปัจจุบันสำหรับอีบเจ็กต์ ที่เลือก ให้ไปที่ อ้อพชัน และคลิก รีเฟรช
 - เมื่อต้องการดูการดำเนินการที่จัดตารางไว้ให้เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการดู ชี้ไปยัง มุมมอง จากนั้นคลิก รายละเอียดตารางเวลา
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาของการดำเนินการที่จัดตารางไว้ให้เลือกการดำเนินการที่คุณต้องการดู ชี้ไปยัง มุมมอง จากนั้นคลิก ช่วงเวลา ใหม่
 - หากต้องการเรียงลำดับการดำเนินการที่กำหนดตารางเวลาแล้ว ให้ไปที่ เรียงลำดับ และคลิกหมวดหมู่ของการเรียงลำดับที่ปรากฏ:
- หากต้องการกลับสู่ HMC workplace ให้ไปที่ อ้อพชัน และคลิก ออก

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำหนดตารางเวลาสำหรับการดำเนินการ

จัดรูปแบบสื่อบันทึก

งานนี้ฟอร์แมต ดีวีดีแรม ดิสเก็ต หรือคีย์หน่วยความจำแฟลชไดร์ฟ USB 2.0

คุณสามารถใช้งานนี้เพื่อฟอร์แมตดีวีดีแรมต่อไปนี้:

- สำรอง/เรียกข้อมูล
- ข้อมูลเซอร์วิส

คุณสามารถฟอร์แมตดิสเก็ตได้โดยหาเลเบลที่ผู้ใช้ระบุเอง

หากต้องการฟอร์แมต ดีวีดีแรม ดิสเก็ต หรือคีย์หน่วยความจำแฟลชไดร์ฟ USB 2.0 ให้ทำดังนี้:

- เปิดงาน ฟอร์แมตสื่อบันทึก จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
- จากหน้าต่าง ฟอร์แมตสื่อบันทึก ให้เลือกชนิดของสื่อบันทึกที่คุณต้องการฟอร์แมต จากนั้น คลิก ตกลง
- ตรวจสอบว่า คุณได้ใส่สื่อบันทึกของคุณอย่างถูกต้อง และคลิก ฟอร์แมต หน้าต่างความคืบหน้า ฟอร์แมตสื่อบันทึก จะแสดงขึ้น เมื่อสื่อบันทึกถูกฟอร์แมตแล้ว หน้าต่าง ฟอร์แมตสื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว จะแสดงขึ้น
- คลิก ตกลง และคลิกปิด เพื่อจบงาน

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการฟอร์แมต ดีวีดีแรม ดิสเก็ต หรือคีย์หน่วยความจำแฟลชไดร์ฟ USB 2.0

สำรองข้อมูล HMC

งานนี้จะสำรอง (หรือจัดเก็บ) ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ HMC ของคุณซึ่งต้องใช้ความระมัดระวังในการสนับสนุนการดำเนินการของ HMC

การสำรองข้อมูล HMC หลังจากทำการเปลี่ยนแปลงใน HMC หรือข้อมูลที่เชื่อมโยงกับโลจิคัลพาร์ติชัน

ข้อมูล HMC ที่จัดเก็บบน HMC ฮาร์ดไดร์ฟ สามารถบันทึกลงในดีวีดีแรมบนระบบโลคัล ระบบวีโนต์ที่ติดอยู่กับระบบไฟล์ HMC (เช่น NFS) หรือส่งไปยังวีโนต์โดยใช้ File Transfer Protocol (FTP)

การใช้ HMC คุณสามารถสำรองข้อมูลที่มีความสำคัญทั้งหมดได้ เช่นข้อมูลดังต่อไปนี้:

- ไฟล์ค่า Preference ผู้ใช้
- รายละเอียดผู้ใช้
- ไฟล์แพลตฟอร์มคอนฟิกเรชัน HMC
- ไฟล์บันทึกการทำงาน HMC
- HMC อัพเดตผ่าน Install Corrective Service

หมายเหตุ: ใช้ข้อมูลที่จัดเก็บการเมื่อต้องการเชื่อมโยงกับการติดตั้งใหม่ของ HMC จากแฟ้มซีดีผลิตภัณฑ์เท่านั้น

หากต้องการสำรองข้อมูล HMC ที่สำคัญ:

- เปิดงาน สำรองข้อมูล HMC จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
- จากหน้าจ่าง สำรองข้อมูล HMC ให้เลือกอ้อพชันจัดการเก็บการที่คุณต้องการดำเนินการ
- คลิก ถัดไป และทำงานคำสั่งตามความเหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับอ้อพชันที่คุณเลือก
- คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการกับกระบวนการสำรองข้อมูล

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูล HMC

เรียกคืนข้อมูล HMC

งานนี้ถูกใช้เพื่อเลือกที่เก็บแบบรีโมต สำหรับเรียกคืนข้อมูลสำรองที่สำคัญสำหรับ HMC

1. เปิดงาน เรียกคืนข้อมูล HMC จากบานหน้าต่าง การจัดการกับ HMC
2. จากหน้าต่าง เรียกคืนข้อมูล HMC ให้คลิก เรียกคืนจากเซิร์ฟเวอร์ Network File System (NFS) แบบรีโมต, เรียกคืนจากเซิร์ฟเวอร์ File Transfer Protocol (FTP) แบบรีโมต, เรียกคืนจากเซิร์ฟเวอร์ Secure Shell File Transfer Protocol (SFTP) แบบรีโมต หรือ เรียกคืนจากสีแบบรีโมตที่ถูกต้องได้
3. คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ หรือ ยกเลิก เพื่อออกจากงานโดยไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียกคืนข้อมูลสำรองที่สำคัญสำหรับ HMC

บันทึกข้อมูลการอัพเกรด

งานนี้ใช้ตัวช่วยสร้างเพื่อบันทึกข้อมูลการอัพเกรดไปยังสื่อบันทึกที่เลือกไว้ข้อมูลนี้ประกอบด้วยไฟล์ที่ถูกสร้างหรือปรับแต่งตามความต้องการของที่รันระดับซอฟต์แวร์ปัจจุบัน การบันทึกข้อมูลนี้ไปยังสื่อบันทึกที่เลือกไว้จะถูกดำเนินการก่อนที่จะอัพเกรดซอฟต์แวร์ HMC

1. เปิดงาน บันทึกข้อมูลการอัพเกรด จากบานหน้าต่าง การจัดการกับ HMC
2. จากหน้าต่าง บันทึกข้อมูลการอัพเกรด ตัวช่วยสร้างนี้จะนำคุณไปยังขั้นตอนที่ต้องทำสำหรับบันทึกข้อมูลของคุณ เลือกชนิดของสื่อบันทึกที่คุณต้องการบันทึกข้อมูล จากนั้นคลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการผ่านหน้าต่างงาน
3. คลิก เสร็จสิ้น เมื่อคุณได้ทำงานนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการบันทึกข้อมูลการอัพเกรด

เปลี่ยนค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก

งานนี้อนุญาตให้คุณดูข้อมูลเน็ตเวิร์กปัจจุบันสำหรับ HMC และเปลี่ยนค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก

1. เปิด เปลี่ยนค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. จากหน้าต่าง เปลี่ยนค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก คุณสามารถทำงานกับแท็บต่อไปนี้ได้:

Identification

ประกอบด้วยชื่อโฮสต์และชื่อโดเมนของ HMC

ชื่อคอนโซล

ชื่อผู้ใช้ HMC ของคุณ คือ ชื่อที่ระบุคอนโซลของคุณไปยังคอนโซลอื่นบนเน็ตเวิร์ก ซึ่งเป็นชื่อโฮสต์แบบสั้น ตัวอย่างเช่น: hmc1

ชื่อโดเมน

ชื่อที่ Domain Name Services (DNS) สามารถแปลงเป็น IP address ตัวอย่าง DNS อาจแปลงชื่อโดเมน www.example.com ไปเป็น 198.105.232.4 (ชื่อโฮสต์แบบยาวประกอบด้วยชื่อคอนโซลรวมกับจุดวงกับโดเมน นาม เช่น: hmc.endicott.yourcompany.com.)

Console description

นี่มีไว้สำหรับให้คุณใช้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น: HMC หลักสำหรับลูกค้าการเงิน

อะแดปเตอร์ LAN

รายการสรุปของอะแดปเตอร์ Local Area Network (LAN) ทั้งหมด (สามารถเห็นได้) คุณสามารถเลือกรายการเหล่านี้ได้ และคลิก รายละเอียด... เพื่อเปิดหน้าต่างที่อนุญาตให้คุณเปลี่ยนการกำหนดและตรวจสอบ การเราต์ คุณสมบัติของอะแดปเตอร์ LAN ที่นี่ และค่าติดตั้งไฟร์วอลล์

การตั้งชื่อเซอร์วิส

ระบุค่า DNS และโดเมนชัฟฟิกซ์สำหรับการกำหนดค่าติดตั้งเน็ตเวิร์กคอนโซล

การเราต์

ระบบข้อมูลการเราต์และข้อมูลดีฟอลต์เกตเวย์สำหรับกำหนดค่าติดตั้งเน็ตเวิร์กคอนโซล

เกตเวย์แอดเดรส คือเราต์ไปยัง เน็ตเวิร์กทั้งหมด ดีฟอลต์เกตเวย์แอดเดรส (ถ้ากำหนดไว้) แจ้ง HMC ถึงสถานที่ที่ส่งข้อมูล ถ้าสถานีปลายทางไม่มีอยู่ใน subnet เดียวกัน กับสถานีต้นทาง ถ้าเครื่องสามารถเข้าถึงตำแหน่งทุกตำแหน่งบน subnet เดียวกันได้ (โดยปกติแล้ว คืออาคารหรือส่วนที่อยู่ภายในอาคาร) แต่ไม่สามารถสื่อสารออกนอกพื้นที่ได้ เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ปกติ เนื่องจากเกตเวย์ดีฟอลต์ที่กำหนดค่าติดตั้งเน็ตเวิร์กไว้ไม่ถูกต้อง

คุณสามารถกำหนด LAN เฉพาะให้เป็น อุปกรณ์เกตเวย์ หรือคุณสามารถเลือก “LAN ใดๆ” ได้

คุณสามารถเลือก เปิด ’เราต์’ เพื่อ startersh daemon ที่เราต์แล้ว, ซึ่งอนุญาตให้ daemon รันและอนุญาตให้ส่งออกข้อมูลการเราต์จาก HMC

3. คลิก ทดลอง เมื่อคุณได้ทำงานนี้เสร็จสิ้นแล้ว

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับชนิดของการเปลี่ยนแปลงที่คุณได้ทำไว้ เน็ตเวิร์กหรือคอนโซลจะรีสตาร์ทหรือคอนโซลจะรีบูตโดยอัตโนมัติ

ใช้วิธีแบบออนไลน์เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการกำหนดค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก ด้วยตนเอง

ทดสอบภาวะเชื่อมเน็ตเวิร์ก

แสดงข้อมูลวินิจฉัยเน็ตเวิร์กสำหรับการเชื่อมต่อ TCP/IP ของคอนโซล ส่งคำร้องขอไปยังรีโมตไฮสต์

หากต้องการดูข้อมูลเกี่ยวกับค่าติดตั้ง LAN ของเน็ตเวิร์กบน HMC นี้ ให้ทำดังนี้:

- ในหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก ทดสอบภาวะการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก หน้าต่าง ทดสอบภาวะการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์ก จะเปิดขึ้น
- คลิกแท็บต่อไปนี้เพื่อดูข้อมูลเน็ตเวิร์ก
 - Ping
 - อินเตอร์เฟส
 - ค่าติดตั้งอีเทอร์เน็ต
 - แอดเดรส
 - เราต์
 - Address Resolution Protocol (ARP)
 - ซอกเก็ต
 - Transmission Control Protocol (TCP)
 - User Datagram Protocol (UDP)
 - Internet Protocol (IP)
- คลิก ยกเลิก เมื่อคุณได้ทำงานนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเน็ตเวิร์กของคอนโซล

ดูการจัดเรียงเน็ตเวิร์ก

แสดงมุมมองแบบทรัพย์ของโหนดเน็ตเวิร์กที่ Hardware Management Console รู้จัก ตัวอย่างเช่น โหนดคือ ระบบที่ถูกจัดการโดยคลิปาร์ตชัน หน่วยเก็บ และ Hardware Management Consoles อื่นๆ

หากต้องการดูการจัดเรียงเน็ตเวิร์กให้ทำดังนี้:

1. ในงานหน้าต่าง การจัดการกับ HMC ให้คลิก ดูการจัดเรียงเน็ตเวิร์ก

2. ให้ทำดังนี้:

- ดูແອັດທຣິບົວ໌ຂອງໂທນດໄດ້ເລືອກໂທນດໃນມູນມອງແບບທຣີທີ່ແສດງຢູ່ບານໜ້າຕ່າງດ້ານຊ້າຍ ແອັດທຣິບົວ໌ຈະແຕກຕ່າງ
ຕາມໝົດຂອງໂທນດ ຕ້າວອຍ່າງເຊັ່ນ IP address ຂໍ້ໂໂສສ໌ໂຄດທີ່ຕັ້ງ ແລະສຕານະ ຄລິກ ຮີເຟຣີ່ ເພື່ອຄັນຫາກາຮັດເຮົາງໃໝ່ ແລະ
ເພື່ອເຄີຍວິໂທນດອີກຄັ້ງສໍາຫຼັບສຕານະແລະເຂົ້າດທຣິບົວ໌ອື່ນໆ
- ບັນທຶກພາບໜ້າຈອຂອງກາຮັດເຮົາງປັຈຈຸບັນ (ເລືອກຮາຍການໃນ ກາຮັດເຮົາງປັຈຈຸບັນ ແລ້ວຄລິກ ບັນທຶກ) ແລະດູ້ຂໍ້ມູນໃນ
ກາຮັດເຮົາງທີ່ອ້າງອີງທີ່ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ ຄຸນສາມາດຄູ້ອັດທຣິບົວ໌ຂອງໂທນດໃນກາຮັດເຮົາງທີ່ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວໂດຍເລືອກໂທນດ
ໃນມູນມອງແບບທຣີທີ່ແສດງຢູ່ບານໜ້າຕ່າງດ້ານຊ້າຍກາຍໃຕ້ ກາຮັດເຮົາງທີ່ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ
- ທດສອບກາວະເຊື່ອມຕ່ອນເນື້ອເວົ້າກັບໂທນດໂດຍເລືອກໂທນດໃນມູນມອງກາຮັດເຮົາງປັຈຈຸບັນຫຼືທີ່ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ ແລະຄລິກ
Ping ໂທນດປັຈຈຸບັນ ທ່ານ ປິ່ງ Ping ໂທນດທີ່ບັນທຶກໄວ້ແລ້ວ ມີອຸ່ນເພາະໂທນດທີ່ມີ IP address ແລະຂໍ້ໂໂສສ໌ເຖິງນັ້ນ

3. ເມື່ອຄຸນກຳຈານນີ້ເສົ່າງສິ້ນແລ້ວ ໃຫ້ຄລິກປິດ

ໃຊ້ວິທີໃຊ້ແບບອອນໄລນ໌ ຕ້າດຸດຕ້ອງກາຮັດເຂົ້າດໍາຫຼັບດູກາຮັດເຮົາງເນື້ອເວົ້າກັບ HMC

ຄໍາແນະນຳປະຈຳວັນ

ດູ້ຂໍ້ມູນເກື່ອງກັບກາຮັດເຮົາງໃຫ້ HMC ເມື່ອຄຸນເປີດໃຫ້ຈຳກັດລັກຄະພິເສດຍນີ້ ຂ້ອເທົ່າຈີງຫຼືອຳນວຍຕໍ່ຄໍາແນະນຳຕ່າງໆ ຈະຄູກແສດງໃນແຕ່ລະຄວັ້ນທີ່
ຄຸນລືອກອື່ນ

ທັນໜ້າຕ່າງ ຄໍາແນະນຳປະຈຳວັນ ຈະເປີດຂຶ້ນເມື່ອຄຸນເລືອກ ແສດຄໍາແນະນຳແຕ່ລະຄວັ້ນທີ່ຄຸນລືອກອອນ ບັນໜ້າຕ່າງ ຄຸນຍັງສາມາດຄູ້
ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໂດຍຄລິກ ຄໍາແນະນຳກ່ອນທັນນີ້ ທ່ານ ຄໍາແນະນຳຄັດໄປ

หากຕ້ອງກາຮັດເຮົາງທີ່ມີຄໍາແນະນຳປະຈຳວັນ ໃຫ້ຄລິກປິດໃຫ້ຄຸນລືອກອື່ນ ຄຸນສາມາດຄູ້ອັດເລີກກາຮັດເຮົາງເລືອກ ແສດຄໍາແນະນຳແຕ່ລະຄວັ້ນທີ່ຄຸນລື
ອກອອນ ແລ້ວຄລິກປິດ

หากຕ້ອງກາຮັດເຂົ້າດິນນີ້ທຸກຄວັ້ນ ໃຫ້ກຳນົດໃຫ້:

- ໃນບານໜ້າຕ່າງ ກາຮັດເຮົາງໃຫ້ຄລິກ ຄໍາແນະນຳປະຈຳວັນ
- ເລືອກອົບພະນັກງານທີ່ຈະກັບໄວ້ກ່ອນທັນນີ້
- ກຳນົດໃຫ້ກາຮັດເປັນແປ່ງຫຼືອື່ນຈາກກາຮັດເຮົາງນີ້ ໃຫ້ຄລິກປິດ

ດູ້ໄລເໜັນສ໌

ດູ້ Licensed Internal Code ທີ່ຄຸນຕກລົງສໍາຫຼັບ HMC ນີ້

ຄຸນສາມາດຄູ້ໄລເໜັນສ໌ເວລາໄດ້ ໄດ້ ກຳນົດໃຫ້ດູ້ໄລເໜັນສ໌ໃຫ້ກຳນົດໃຫ້:

- ໃນບານໜ້າຕ່າງ ກາຮັດເຮົາງໃຫ້ຄລິກ ດູ້ໄລເໜັນສ໌
- ຄລິກລິງກ່າຍໃຫ້ໄລເໜັນສ໌ໄດ້ ເພື່ອດູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ

หมายเหตุ: รายการนี้ไม่ได้มีโปรแกรมและโค้ดที่เตรียมไว้ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้ライเซนส์

3. คลิก ตกลง

เปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้

กำหนดค่าติดตั้งที่ควบคุมวิธีการแสดงอินเทอร์เฟส HMC คุณสามารถแสดงหรือซ่อนคอมโพเนนต์และไอคอนของส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้ แสดงหรือซ่อนโหนดการนำทางเฉพาะ และกำหนดว่าต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงค่าติดตั้งของส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้หรือไม่

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้ประยุกต์ใช้กับ ID ผู้ใช้ที่ล็อกอ่อนอยู่ในปัจจุบัน

หากต้องการเปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้ ให้ทำดังนี้:

1. จากหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก **เปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้** หรือ คุณยังสามารถเปิดงานให้โดยคลิกลงที่ชื่อผู้ใช้ที่ล็อกอ่อนที่แสดงอยู่ในแถบงานด้านล่างแบบเนอร์ รายการทั้งหมดที่ถูกเลือกไว้ในหน้าต่างเปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้ ตามค่าดีฟอลต์
2. คลิก **ใช้** หรือ **ตกลง** เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้
3. ถ้าคุณเลือก บันทึกค่าติดตั้ง เป็นดีฟอลต์ของฉัน เมื่อล็อกอອฟ การปรับแต่งค่าใดๆ ที่ทำกับรายการต่อไปนี้จะถูกบันทึกเมื่อผู้ใช้ล็อกอອฟ:
 - การแสดงคอมโพเนนต์ของส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้ เช่น แบบเนอร์หรือแผ่นงาน
 - การแสดงไอคอนการนำทางและหน้าต่างงาน
 - การแสดงโหนดในหน้าต่างนำทาง
 - การปรับแต่งมุมมองตาราง เช่น ตัวกรอง การเรียงลำดับ การวัดขนาดคอลัมน์ การจัดเรียง และค่าติดตั้ง visibility
4. หากต้องการเรียกข้อมูลทั้งหมดของค่าติดตั้งส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้ให้เป็นดีฟอลต์ต้นฉบับ ให้คลิก **ดีฟอลต์จากผู้ผลิต**

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนค่าติดตั้งส่วนการติดต่อ กับผู้ใช้ ให้ใช้วิธีแบบออนไลน์

เปลี่ยนวันที่และเวลา

เปลี่ยนเวลาและวันที่ของนาฬิกา HMC ที่ทำงานด้วยแบตเตอรี่ และเพิ่มหรือลบเวลาบนเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซอร์วิสของ Network Protocol (NTP)

ใช้งานนี้ในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- ถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใน HMC
- ถ้าย้ายระบบทางกายภาพของคุณไปยังเขตเวลาอื่น

หมายเหตุ: ค่าติดตั้งเวลาจะปรับเวลาสำหรับการปรับเวลา daylight saving time โดยอัตโนมัติในเขตเวลาที่คุณเลือก

เมื่อต้องการเปลี่ยนวันที่และเวลา ให้ทำดังนี้:

1. ในหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก **เปลี่ยนวันที่และเวลา**
2. คลิกแท็บ กำหนดวันที่และเวลาของคอนโซลด้วยตนเอง
3. ป้อนข้อมูลวันที่และเวลา
4. คลิก **ตกลง**

เมื่อต้องการเปลี่ยนเวลาของเซิร์ฟเวอร์ให้ทำดังนี้:

1. ในหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก **เปลี่ยนวันที่และเวลา**
2. คลิกแท็บ คอนฟิกเรชัน NTP

3. เตรียมข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับเวลาของเซิร์ฟเวอร์

4. คลิก ตกลง

ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปลี่ยนวันที่และเวลาของ HMC หรือสำหรับการเพิ่มหรือลบเวลาของเซิร์ฟเวอร์สำหรับเซอร์วิส Network Time Protocol (NTP) ให้ใช้วิธีแบบออนไลน์

เรียกทำงานตัวช่วยติดตั้งที่แนะนำ

งานนี้ใช้ตัวช่วยติดตั้งระบบและ HMC ของคุณ

1. เปิด เรียกทำงานตัวช่วยติดตั้งที่แนะนำ จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. จากหน้าต่าง เรียกทำงานตัวช่วยติดตั้งที่แนะนำ - ยินดีต้อนรับ ซึ่งแนะนำให้คุณเมื่อที่ต้องการก่อนอยู่ในเมื่อ คลิก ลิงค์ที่ ต้องการก่อน ในหน้าต่าง เรียกทำงานตัวช่วยติดตั้งที่แนะนำ - ยินดีต้อนรับ สำหรับดูข้อมูล หากคุณได้ทำสิ่งนี้เสร็จล้วน แล้ว ตัวช่วยสร้างนี้จะพากลับไปยังงานที่จำเป็นต้องทำต่อไปนี้เพื่อติดตั้งระบบและ HMC ของคุณ เมื่อคุณทำงานแต่ละงาน เสร็จล้วน ให้คลิก ถัดไป เพื่อดำเนินการต่อ
 - a. เปลี่ยนวันที่และเวลาของ HMC
 - b. เปลี่ยนรหัสผ่าน HMC
 - c. สร้างผู้ใช้ HMC เพิ่มเติม
 - d. กำหนดค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก HMC (งานนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ถ้าคุณกำลังเข้าถึง เรียกทำงานตัวช่วยติดตั้งที่แนะนำ แบบเบราว์เซอร์)
 - e. ระบุข้อมูลการติดต่อ
 - f. กำหนดค่าติดต่อ
 - g. ให้สิทธิผู้ใช้เพื่อใช้เครื่องมือซอฟต์แวร์ Electronic Service Agent และกำหนดค่าติดต่อ
3. คลิก เสร็จล้วน เมื่อคุณได้ทำงานทั้งหมดเสร็จล้วนในตัวช่วยสร้าง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ การติดตั้งและการกำหนดค่าติดต่อ HMC - Hardware Management Console

การจัดการ HMC - ดูแลระบบ

งานเหล่านี้อธิบายถึงงานดูแลระบบที่คุณสามารถดำเนินการได้โดยใช้ HMC ของคุณ

Change User Password

งานนี้อนุญาตให้คุณเปลี่ยนรหัสผ่านที่มีอยู่ของคุณเพื่อใช้สำหรับล็อกอินไปยัง HMC รหัสผ่านตรวจสอบ ID ผู้ใช้และสิทธิใน การใช้งานของคุณเพื่อล็อกอินไปยังคอนโซล

หากต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ:

1. เปิดงาน การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. จากหน้าต่าง การเปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้ ให้ระบุรหัสผ่านปัจจุบันของคุณ ระบุรหัสผ่านใหม่ที่คุณต้องการใช้ และระบุรหัสผ่านใหม่อีกรอบเพื่อยืนยันลงในฟิลด์ที่เตรียมไว้
3. คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการกับการเปลี่ยนแปลง

ใช้วิธีแบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณ

จัดการกับໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ໃຊ້ແລກຂາຍ

จัดการกับผู้ใช้ระบบของคุณที่ลืมก่อนเข้าสู่ HMC ໂປຣັບຜູ້ໃຊ້គິດອະນຸມາດກົດລົງທະບຽນ ID ຜູ້ໃຊ້ວິເຄາະພິສູຈຳຕົວຈິງຂອງເຊີ່ງເວຼົວສິຫຼືການໃຊ້ງານ ແລະ ຄໍາອົບນາຍຂໍ້ຄວາມສິຫຼືການໃຊ້ງານແສດງຮະດັບຂອງສິຫຼືໃນການໃຊ້ງານທີ່ກຳຫັດໄທກັບໂປຣັບຜູ້ໃຊ້ສໍາຮັບອືບເຈິກຕີ່ຜູ້ໃຊ້ສິຫຼືໃນການເຂົ້າສິ່ງ

ผู้ใช้สามารถพิสูจน์ตัวตนโดยใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบโลคัลบน HMC โดยใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบรีโมทของ Kerberos หรือโดยใช้การพิสูจน์ตัวตนของ LDAP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการตั้งค่าการพิสูจน์ตัวตน Kerberos บน HMC โปรดดู “KDC Configuration” ในหน้า 107 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพิสูจน์ตัวตน LDAP โปรดดู “การกำหนดค่าไฟฟ้า HMC เพื่อใช้การพิสูจน์ตัวตน LDAP” ในหน้า 111

ถ้าคุณกำลังใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบโอลด์ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านจะถูกตรวจสอบการให้สิทธิของผู้ใช้เพื่อออกอนเข้าสู่ HMC ID ผู้ใช้ต้องรีสตาร์ทพร้อมกับตัวอักษรแบบตัวอักษร และประกอบด้วย 1 ถึง 32 ตัวอักษร รหัสผ่านมีบทบาทต่อไปนี้:

- ต้องเริ่มต้นด้วยอักขระแบบตัวอักษรผสมตัวเลข
 - ต้องมีอย่างน้อยเจ็ดตัวอักษร อย่างไรก็ตาม นี่คือข้อจำกัดที่อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยผู้ดูแลระบบ
 - อักขระควรเป็นอักขระมาตรฐาน ASCII ขนาด 7 บิต
 - อักขระที่ถูกต้องที่ใช้สำหรับรหัสผ่านคือ: A-Z, a-z, 0-9 และอักขระพิเศษ (~ ! @ # \$ % ^ & * () _ + - = { } [] \ : ; ')

ถ้าคุณกำลังใช้การพิสูจน์ตัวจริงของ Kerberos ให้ระบุ ID ผู้ใช้แบบรูปโมตสำหรับ Kerberos

ประโยชน์ใช้สอยของเวชภารกิจที่ถูกจัดการและบทบาทงานที่กำหนดให้กับผู้ใช้บทบาทของเวชภารกิจที่ถูกจัดการจะกำหนดลักษณะการใช้งานสำหรับอ้อมือเจ้าตัวที่ถูกจัดการ หรือกลุ่มของอ้อมือเจ้าตัว และบทบาทงานกำหนดระดับการเข้าถึงสำหรับผู้ใช้ที่ดำเนินการบนอ้อมือเจ้าตัวที่ถูกจัดการ หรือกลุ่มของอ้อมือเจ้าตัว คุณสามารถเลือกจากรายการของบทบาทของเวชภารกิจตามต้องการ หรือบทบาทที่ปรับแต่งชี้ถูกสร้างโดยใช้งาน จัดการบทบาทงานและบทบาทของเวชภารกิจ

โปรดดู “งาน HMC, บทบาทผู้ใช้, IDs, และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง” ในหน้า 18 สำหรับรายการของงาน HMC ทั้งหมด และ ID ผู้ใช้ที่เป็นดีฟอลต์ที่กำหนดไว้แล้วซึ่งสามารถดำเนินการกับงานแต่ละงานได้

บทบาทของรีซอร์สที่ถูกจัดการตามดีฟอลต์ประกอบด้วย:

- รีชอร์สของระบบทั้งหมด

บทบาทงานตามดีฟอลต์ประกอบด้วย:

- hmcsericerep (ตัวแทนบริการ)
 - hmcreader (ตัวดู)
 - hmcoperator (ผู้ควบคุมเครื่อง)
 - hmcppe (วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์)
 - hmcsuperadmin (ผู้ดูแลระบบสูง)

หากต้องการเพิ่มหรือปรับแต่งໂປຣໄຟລ໌ຜູ້ໃຊ້ໃຫ້ມາດັ່ງນີ້:

1. เปิดงาน จัดการกับโปรดิวเซอร์ฝ่ายใช้และการเข้าถึง จากบานหน้าต่าง การจัดการกับ HMC
 2. ทำขั้นตอนอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

- จากหน้าต่าง ໂປຣີຟ້ຳໃຊ້ ຄໍາຄຸນກຳລັງສ້າງ ID ຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ ໃຫ້ໄປຢັ້ງ ຜູ້ໃຊ້ບນແບມໍານຸ ແລະເມື່ອມໍານຸ ແສດງຂຶ້ນ ໃຫ້ຄົລິກ ເພີ່ມ ນໍາທ່າງ ເພີ່ມຜູ້ໃຊ້ ຈະຄູກແສດງ
 - จากหน้าต่าง ໂປຣີຟ້ຳ ດ້ວຍ ID ຜູ້ໃຊ້ມີອູ້ແລ້ວ ໃຫ້ເລືອກ ID ຜູ້ໃຊ້ຈາກຮາຍການ ຈາກນັ້ນໜ້າຢັ້ງ ຜູ້ໃຊ້ບນ ແບມໍານຸ ແລະເມື່ອມໍານຸ ແສດງຂຶ້ນ ໃຫ້ຄົລິກ ປັບປັບປຸງ ນໍາທ່າງ ແກ້ໄຂຜູ້ໃຊ້ຈະຄູກແສດງ
3. ທຳມະນາໄທເສົ່າງສິນ ອີເປີເປົ້າໃນໜໍາທ່າງ ແລ້ວຄົລິກ ຕອກລົງ ເມື່ອຄຸນທຳເສົ່າງ

ໃຫ້ວິໃຊ້ແບບອອນໄລນ໌ ຄໍາຄຸນຕ້ອງການຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມສໍາຫຼັບການສ້າງ ການແກ້ໄຂ ການຄັດລອກ ອີເປີເປົ້າໂປຣີຟ້ຳ ຈາກນີ້ເກື່ອງຂ່ອງ:

“ການກຳຫັດຄອນຝຶກ HMC ເພື່ອໃຊ້ການພິສູງນິຕົວຕະ LDAP” ໃນໜ້າ 111

ກຳຫັດຄອນຝຶກ HMC ຂອງຄຸນເພື່ອໃຊ້ການພິສູງນິຕົວຕະ LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

ຂໍ້ມູນທີ່ເກື່ອງຂ່ອງ:

“ຈັດກັບງານແລະບທບາທຂອງຮີ້ຈອ່ວສ”

ໃຊ້ຈານນີ້ເພື່ອກຳຫັດແລະປັບແຕ່ງບທບາທຜູ້ໃຊ້

ຈັດກັບງານແລະບທບາທຂອງຮີ້ຈອ່ວສ

ໃຊ້ຈານນີ້ເພື່ອກຳຫັດແລະປັບແຕ່ງບທບາທຜູ້ໃຊ້

ໝາຍເຫຼຸດ: ບທບາທທີ່ກຳຫັດໄວ້ແລ້ວ (ບທບາທທີ່ເປັນດີຝອລົດ) ໄນສາມາດຄະແກ້ໄຂໄດ້

ບທບາທຜູ້ໃຊ້ດີ່ກີ່ກາຣຽນຮ່ວມການໃຫ້ສິທີ ບທບາທຜູ້ໃຊ້ສາມາດສ້າງເພື່ອກຳຫັດຜູດຂອງງານທີ່ອຸ່ນໝາດໃຫ້ກຳຫັດຄລາສຂອງຜູ້ໃຊ້ (ບທບາທງານ) ອີເປີສາມາດສ້າງໄວ້ເພື່ອກຳຫັດຜູດຂອງອົບເຈັກທີ່ຄູກຈັດການ ທີ່ສາມາດຈັດການກັບຜູ້ໃຊ້ໄດ້ (ບທບາທຂອງຮີ້ຈອ່ວສ ທີ່ຄູກຈັດການ) ກາກຄຸນໄດ້ກຳຫັດທີ່ອີເປີປັບແຕ່ງບທບາທຜູ້ໃຊ້ ຄຸນສາມາດໃຊ້ຈານ ຈັດການກັບໂປຣີຟ້ຳ ແລະການເຂົ້າສົ່ງ ເພື່ອສ້າງຜູ້ໃຊ້ໃໝ່ດ້ວຍລົກທີ່ການໃຊ້ຈານຂອງຜູ້ໃຊ້ອົງ

ບທບາທຂອງຮີ້ຈອ່ວສທີ່ຄູກຈັດການທີ່ໄດ້ກຳຫັດໄວ້ແລ້ວປະກອບດ້ວຍ:

- ຮີ້ຈອ່ວສຂອງຮະບບທິ່ງໜົມ

ບທບາທງານທີ່ກຳຫັດໄວ້ແລ້ວປະກອບດ້ວຍ:

- hmcservicerep (ຕັ້ງແນບບໍລິການ)
- hmcviewer (ຕັ້ງດູ)
- hmcoperator (ຜູ້ຄວບຄຸມເຄື່ອງ)
- hmcpe (ວິສວກຮັດໜັກລິກັນທີ່)
- hmcsuperadmin (ຜູ້ຜູ້ແລະບະບະດັບສູງ)

ຫາກຕ້ອງການປັບແຕ່ງບທບາທຂອງຮີ້ຈອ່ວສທີ່ອີເປີບທບາທງານທີ່ຄູກຈັດການ:

- ເປີດຈານ ຈັດການກັບບທບາທງານແລະບທບາທຂອງຮີ້ຈອ່ວສ ຈາກບານໜໍາທ່າງ ການຈັດການກັບ HMC
- ຈັດກັບງານ ຈັດການກັບງານແລະບທບາທຂອງຮີ້ຈອ່ວສ ໃຫ້ເລືອກ ບທບາທຂອງຮີ້ຈອ່ວສທີ່ຄູກຈັດການ ອີເປີ ບທບາທງານ
- ເມື່ອຕ້ອງການເພີ່ມບທບາທໃຫ້ຄົລິກ ແກ້ໄຂ ຈາກແບມໍານຸ ແລ້ວຄົລິກ ເພີ່ມ ເພື່ອສ້າງບທບາທໃໝ່
ຫຼື
ເມື່ອຕ້ອງການຄັດລອກ ລບ ອີເປີປັບປຸງ ພິສູງນິຕົວຕະ ທີ່ມີອູ້ໃໝ່ ໃຫ້ເລືອກອົບເຈັກທີ່ຄຸນຕ້ອງການກຳຫັດເອງ ຄົລິກ ແກ້ໄຂ ຈາກແບມໍານຸ ແລ້ວຄົລິກ ຄັດລອກ ລບ ອີເປີປັບປຸງ

ເມື່ອຕ້ອງການຄັດລອກ ລບ ອີເປີປັບປຸງ ບທບາທທີ່ມີອູ້ໃໝ່ ໃຫ້ເລືອກອົບເຈັກທີ່ຄຸນຕ້ອງການກຳຫັດເອງ ຄົລິກ ແກ້ໄຂ ຈາກແບມໍານຸ ແລ້ວຄົລິກ ຄັດລອກ ລບ ອີເປີປັບປຸງ

4. คลิก ออก เมื่อคุณได้ทำงานนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ใช้วิธีแบบออนไลน์ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับบทบาทของเรือร์สและบทบาทงานที่ถูกจัดการ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“จัดการกับໂປຣໄຟລີ່ຜູ້ໃຊ້ແລກເຂົ້າຄຶ້ນ” ในหน้า 104

จัดการกับຜູ້ໃຊ້ระบบของคุณที่ล็อกอ่อนเข้าสู่ HMC ໂປຣໄຟລີ່ຜູ້ໃຊ້ມีการรวมกันของ ID ຜູ້ໃຊ້ວິທີການພິສູຈຳຕັ້ງຈິງຂອງເຊີຣົ່ວເວຼົ້ວ
ສີທິກີໃຊ້ຈຳກັດ ແລະ ຄໍາອີນຍາຂໍ້ຄວາມ ສີທິກີໃຊ້ຈຳກັດ ແລະ ດັບຂອງສີທິກີໃຊ້ຈຳກັດ ທີ່ກຳຫັດໃຫ້ກັບໂປຣໄຟລີ່ຜູ້ໃຊ້ສຳຫັບຮູ້
ອຸບເຈັດທີ່ຜູ້ໃຊ້ມີສີທິກີໃຊ້ຈຳກັດ

จัดการกับຜູ້ໃຊ້ແລກເຈນ

ແສດງຜູ້ໃຊ້ທີ່ລັບອອນແລກເຈນທີ່ຜູ້ໃຊ້ກຳລັງຮັນ

1. ในບານໜ້າຕ່າງ HMC ໃຫ້ຄືກິຈ ຈັດກັບຜູ້ໃຊ້ແລກເຈນ

2. ໃນໜ້າຕ່າງ ຈັດກັບຜູ້ໃຊ້ແລກເຈນ ຂໍ້ມູນຕ່ອໄປນີ້ຈະແສດງໜີ້:

- ຜູ້ໃຊ້ທີ່ຄຸນໃຫ້ລັບອອນ
- ເວລາທີ່ຄຸນລັບອອນ
- ຈຳນວນຈານທີ່ຮັນ
- ຕາແໜ່ງການເຂົ້າຄຶ້ນຂອງຄຸນ
- ຂໍ້ມູນເກີຍກັບຈານທີ່ກຳລັງຮັນ:
 - ID ຈານ
 - ຊື່ອານານ
 - ເປົ້າໝາຍ (ຄໍານີ້)
 - ID ເສລ້ອນ

3. ເລືອກລັບອອົບໂທຮີຍອກເລີກການເຊື່ອມຕ່ອງຈາກເສລ້ອນທີ່ກຳລັງຮັນອູ້ໂດຍຄືກິຈເສລ້ອນຈາກຮາຍການຜູ້ໃຊ້ທີ່ລັບອອນ ແລ້ວຄືກິຈ ລັບອອົບ
ໂທ ອູ້ໂດຍ ເລີກການເຊື່ອມຕ່ອງ

ຫຼື ຄຸນສາມາດເລືອກເພື່ອສັບໄປຢັງຈານອື່ນ ອູ້ຈຳກັດໂດຍເລືອກຈາກຮາຍການ ຈານທີ່ກຳລັງຮັນ ແລ້ວຄືກິຈ ສັບໄປຢັງ
ຫຼື ຍົກເລີກ

4. ເນື່ອຄຸນທຳກັນນີ້ເສົ້າສິ້ນແລ້ວ ໃຫ້ຄືກິຈ ປິດ

ຈັດກັບໃບຮັບຮອງ

ໃຊ້ຈານນີ້ເພື່ອຈັດກັບໃບຮັບຮອງທີ່ໃຫ້ບັນ HMC ຂອງຄຸນ ທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຂອບຂໍ້ມູນເກີຍກັບໃບຮັບຮອງທີ່ໃຫ້ບັນຄອນ
ໂສລ ຈານນີ້ອຸ່ນໝາງຕູກ ໃຫ້ຄຸນສ້າງໃບຮັບຮອງໃໝ່ສຳຫັບຄອນໂສລ ເປົ້າໝາຍຄຸນສົມບັດຂອງໃບຮັບຮອງ ແລະ ທຳມະນຸດໃບຮັບຮອງທີ່ມີອູ່
ແລະ ໃບຮັບຮອງທີ່ຈັດເກີບຄາວ ອູ້ອັລງລາຍເຊັນໃບຮັບຮອງ

ຮົມໂທເບຣວ່ເຊອຣ໌ທີ່ໜົດທີ່ເຂົ້າຄຶ້ນ HMC ຕ້ອງໃຊ້ການເຂົ້າຮ້າສ Secure Sockets Layer (SSL) ສຳຫັບການເຂົ້າຮ້າ SSL ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງ
ມີສຳຫັບການເຂົ້າຄຶ້ນ HMC ແບບຣົມໂທທີ່ໜົດ ໃບຮັບຮອງຈຳເປັນຕ້ອງມີເພື່ອເຕີຍມື່ສຳຫັບການເຂົ້າຮ້າສ HMC ເຕີຍໃບຮັບຮອງ
ທີ່ລົງລາຍເຊັນດ້ວຍຕົນເອງທີ່ອຸ່ນໝາງຕູກ ໃຫ້ການເຂົ້າຮ້າສ ເປັນຕ້ອງ

หากຕ້ອງການຈັດກັບໃບຮັບຮອງຂອງຄຸນ:

1. ເປີດຈານ ຈັດກັບໃບຮັບຮອງ ຈາກບານໜ້າຕ່າງຈານ ການຈັດກັບ HMC
2. ໃຊ້ແຄນເນຸຈາກໜ້າຕ່າງ ຈັດກັບໃບຮັບຮອງ ສຳຫັບການດຳເນີນການທີ່ຄຸນຕ້ອງການທຳກັບໃບຮັບຮອງ:

- หากต้องการสร้างใบรับรองใหม่สำหรับคุณโดยใช้คลิก สร้าง และเลือก ใบรับรองใหม่ กำหนดว่า ใบรับรองของคุณจะถูกลงลายเซ็นด้วยตนเอง หรือถูกลงลายเซ็นโดย Certificate Authority (CA) และคลิก ตกลง
- หากต้องการแก้ไขค่าคุณสมบัติของใบรับรองที่ถูกลงลายเซ็นด้วยตนเอง โดยคลิก เลือก, และเลือก แก้ไข ให้ทำการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และคลิก ตกลง
- หากต้องการทำางานกับใบรับรองที่มีอยู่และใบรับรองที่จัดเก็บไว้ให้คลิก ระดับสูง จากนั้น คุณจะสามารถเลือกอ้อปชันต่อไปนี้:
 - ลบใบรับรองที่มีอยู่
 - ทำงานกับใบรับรองที่จัดเก็บไว้
 - อัปเดตใบรับรอง
 - ดูผู้ออกใบรับรอง

3. คลิก ใช่ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการ ใบรับรองของคุณ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“การดำเนินการทางรีโมต” ในหน้า 129

เชื่อมต่อและใช้HMC แบบรีโมต

KDC Configuration

คูเซอร์ฟเวอร์ key distribution center (KDC) ที่ถูกใช้โดย HMC นี้สำหรับการพิสูจน์ตัวตน Kerberos แบบรีโมต

จากงานนี้ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- ดูเซอร์ฟเวอร์ KDC ที่มีอยู่
- แก้ไขพารามิเตอร์เซอร์ฟเวอร์ KDC ที่มีอยู่ซึ่งรวมถึงขอบเขต อายุของตัว และค่าหน่วงเวลา
- เพิ่มและกำหนดค่าพิคเซอร์ฟเวอร์ KDC บน HMC
- ตัดเซอร์ฟเวอร์ KDC
- อัปเดตเซอร์วิสคีย์
- ลบเซอร์วิสคีย์ออก

Kerberos คือโปรโตคอลการพิสูจน์ตัวตนของเน็ตเวิร์กที่ออกแบบมา เพื่อให้มีการพิสูจน์ตัวตนของแอ็พพลิเคชันแบบโคลเอ็นต์/เซอร์ฟเวอร์โดยใช้วิทยาการเข้ารหัสลับของคีย์ลับ

ภายในตัว Kerberos โคลเอ็นต์ (โดยทั่วไปคือ ผู้ใช้หรือเซอร์วิส) ส่งคำขอขอตัวไปยัง KDC KDC จะสร้าง ticket-granting ticket (TGT) สำหรับโคลเอ็นต์ เข้ารหัส TGT โดยใช้รหัสผ่านของโคลเอ็นต์เป็นคีย์ และส่ง TGT ที่เข้ารหัสแล้วกลับไปยังโคลเอ็นต์ จากนั้น โคลเอ็นต์พยายามถอดรหัส TGT โดยใช้รหัสผ่านของ TGT ถ้าโคลเอ็นต์ถอดรหัส TGT สำเร็จ (เช่น ถ้าโคลเอ็นต์ให้รหัสผ่านที่ถูกต้อง) โคลเอ็นต์จะเก็บ TGT ที่ถอดรหัสแล้ว ซึ่งจะบ่งชี้ถึงการพิสูจน์ชื่อของโคลเอ็นต์

ตัวจะมีระยะเวลาของความพร้อมใช้ Kerberos จำเป็นต้องตั้งเวลาของไฮสต์ที่มีอยู่เพื่อทำการซิงโครไนซ์ ถ้าการตั้งเวลาของ HMC ไม่ได้ถูกซิงโครไนซ์ด้วยการตั้งเวลาของเซอร์ฟเวอร์ KDC การพิสูจน์ตัวตนจะเกิดความล้มเหลว

กลุ่มระบบเครือข่ายของ Kerberos คือโคล เมน ไซต์ หรือโลจิคัลเน็ตเวิร์กที่ใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบรีโมตของ Kerberos กลุ่มระบบเครือข่ายแต่ละกลุ่มใช้ฐานข้อมูลหลักของ Kerberos ที่เก็บไว้บนเซอร์ฟเวอร์ KDC และมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้และเซอร์วิส

สำหรับกลุ่มเครือข่ายนั้น กลุ่มระบบเครือข่ายอาจยังมีเซิร์ฟเวอร์ KDC แบบ slave มา กกว่าหนึ่งตัว ซึ่งเก็บสำเนาของฐานข้อมูล หลักของ Kerberos แบบอ่านอย่างเดียวสำหรับกลุ่มระบบเครือข่ายนั้น

หากต้องการป้องกันการปลอมแปลง KDC HMC สามารถกำหนดคอนฟิก ให้ใช้เซอร์วิสคีย์เพื่อพิสูจน์ตัวตน KDC ไฟล์เซอร์วิสคีย์ยังรักกันในชื่อของคีย์แท็บ Kerberos จะตรวจสอบการร้องขอ TGT ซึ่งออกโดย KDC ตัวเดียวกันกับที่ออกไฟล์เซอร์วิสคีย์สำหรับ HMC ก่อนที่คุณจะสามารถอัปโหลดไฟล์เซอร์วิสคีย์ไปยัง HMC คุณต้องสร้างเซอร์วิสคีย์สำหรับบัญชีไฮสต์ของคลีเอนต์ HMC

หมายเหตุ: สำหรับการแจกราง MIT Kerberos V5 *nix ให้สร้างไฟล์เซอร์วิสคีย์โดยรันยูทิลิตี้ kadmin บน KDC และใช้คำสั่ง ktadd การนำไปปฏิบัติของ Kerberos นี้อาจจำเป็นต้องใช้กระบวนการอื่นในการสร้างเซอร์วิสคีย์

คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เซอร์วิสคีย์จากหนึ่งในแหล่งที่มาต่อไปนี้ได้:

- สื่อบันทึกแบบถอดออกได้ที่ประกอบเข้ากับ HMC ในปัจจุบัน เช่น ออพติคัลสิก์ หรืออุปกรณ์สื่อบันทึกความจุสูง คุณต้องใช้ออพชันนี้ที่ HMC แบบโลคัล (ไม่ใช่แบบบรีโนต) และคุณต้องประกอบสื่อบันทึกแบบถอดออกได้เข้ากับ HMC ก่อนที่จะใช้ออพชันนี้
- รูปแบบใช้ FTP ที่มีความปลอดภัย คุณสามารถอัปโหลดไฟล์เซอร์วิสคีย์จากรูปแบบใดๆ ที่มี SSH ติดตั้งและกำลังรันอยู่

หากต้องการใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบบรีโนตของ Kerberos สำหรับ HMC นี้ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ให้เสร็จสิ้น:

- คุณต้องเปิดใช้งานเซอร์วิส Network Time Protocol (NTP) บน HMC และตั้งค่า HMC และเซิร์ฟเวอร์ KDC เพื่อซิงโครไนซ์เวลาด้วยเซิร์ฟเวอร์ NTP ตัวเดียวกัน คุณสามารถเปิดใช้งานเซอร์วิส NTP บน HMC ได้โดยเข้าสู่งาน “เปลี่ยนวันที่และเวลา” ในหน้า 102 ภายใต้ HMC Management
- คุณต้องตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานผู้ใช้แบบบรีโนตแต่ละราย เพื่อใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบบรีโนตของ Kerberos แทนที่จะใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบโลคัล ผู้ใช้ที่ถูกตั้งค่าให้ใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบบรีโนตของ Kerberos จะใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบบรีโนตของ Kerberos เสมอ เมื่อผู้ใช้ล็อกอินเข้าสู่ HMC แบบโลคัล

หมายเหตุ: คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าผู้ใช้ทั้งหมดให้ใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบบรีโนตของ Kerberos คุณสามารถตั้งค่าโปรไฟล์ผู้ใช้งานโปรไฟล์ได้เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบโลคัลได้เท่านั้น

- การใช้ไฟล์เซอร์วิสคีย์คือตัวเลือก ก่อนที่คุณจะใช้ไฟล์เซอร์วิสคีย์ คุณต้องอัปโหลดไฟล์ไปยัง HMC ถ้าเซอร์วิสคีย์ถูกติดตั้งอยู่บน HMC ซึ่งกลุ่มระบบเครือข่ายต้องเหมือนกันกับโดเมนเนมของเน็ตเวิร์ก ต่อไปนี้คือตัวอย่างของการสร้างไฟล์เซอร์วิสคีย์บนเซิร์ฟเวอร์ Kerberos โดยใช้คำสั่ง kadmin.local โดยสมมติว่าชื่อไฮสต์ของ HMC คือ hmc1 โดย DNS คือ example.com และชื่อกลุ่มระบบเครือข่ายของ Kerberos คือ EXAMPLE.COM:

- # kadmin_local kadmin.local: ktadd -k /etc/krb5.keytab host/hmc1.example.com@EXAMPLE.COM

การใช้ Kerberos ktutil บนเซิร์ฟเวอร์ Kerberos ให้ตรวจสอบเนื้อหาของไฟล์เซอร์วิสคีย์ เอาต์พุตควรจะเป็นดังนี้:

- # ktutil

ktutil: rkt /etc/krb5.keytab

ktutil: l

slot KVNO Principal

1 9 host/hmc1.example.com@EXAMPLE.COM

2 9 host/hmc1.example.com@EXAMPLE.COM

- ค่อนฟิกูเรชันของ HMC Kerberos สามารถแก้ไขได้สำหรับล็อกอิน SSH (Secure Shell) โดยไม่ต้องมีรหัสผ่านได้โดยใช้ GSSAPI สำหรับริโมทล็อกอินโดยไม่มีรหัสผ่าน Kerberos เข้าสู่ HMC ให้กำหนดค่า HMC เพื่อใช้เซอร์วิสคีย์ หากค่อนฟิกูเรชันใช้ `kinit -f principal` เพื่อขอรับหนังสือรับรองที่สามารถส่งต่อได้บนเครื่องไคลเอนต์ของ Kerberos แบบรีโมต จากนั้นให้ใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อล็อกอินเข้าสู่ HMC โดยไม่ต้องป้อนรหัสผ่าน: `$ ssh -o PreferredAuthentications=gssapi-with-mic user@host`

ดูเซิร์ฟเวอร์ KDC:

แสดงเซิร์ฟเวอร์ KDC ที่มีอยู่บน HMC

หากต้องการดูเซิร์ฟเวอร์ KDC ที่มีอยู่บน HMC ของคุณ ในงานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก ตั้งค่า KDC ถ้าไม่มีเซิร์ฟเวอร์อยู่ และ NTP ยังไม่ถูกเปิดใช้งาน ข้อความเตือนจะปรากฏขึ้น เปิดใช้งานเซอร์วิส NTP บน HMC และตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ KDC ใหม่ตามความต้องการ

แก้ไขเซิร์ฟเวอร์ KDC: หากต้องการแก้ไขพารามิเตอร์ของเซิร์ฟเวอร์ KDC ที่มีอยู่ให้ทำดังนี้:

- ในงานหน้าต่าง การจัดการกับ HMC ให้คลิกงาน ค่อนฟิกูเรชัน KDC
 - เลือกเซิร์ฟเวอร์ KDC
 - เลือกค่าที่ต้องการแก้ไข:
 - ขอบเขต. ขอบเขตคือโดเมนสำหรับดูแลการพิสูจน์ตัวตน โดยปกติ ขอบเขตจะปรากฏด้วยตัวอักษรใหญ่ ซึ่งเป็นแบบฟิกัดอย่างเดียวในการสร้างชื่อขอบเขต ที่อยู่ในโดเมน DNS เดียวกัน (ในรูปของตัวอักษรใหญ่) ผู้ใช้เป็นเจ้าของขอบเขต ถ้าผู้ใช้แบ่งให้ด้วยที่มีการพิสูจน์ตัวจริงเซิร์ฟเวอร์ของขอบเขต ชื่อขอบเขตต้องเหมือนกับชื่อโดเมนเน็ตเวิร์ก ถ้าไฟล์เซอร์วิสคีย์ได้ถูกติดตั้งไว้บน HMC
 - อายุตัว. อายุตัวตั้งค่าอายุสำหรับใบรับรอง รูปแบบจะเป็นเลขจำนวนเต็มตามด้วย วินาที m นาที h ชั่วโมง หรือ d วัน ป้อนสติงอายุของ Kerberos เช่น `2d4h10m`
 - ค่าหน่วงเวลา ค่าหน่วงเวลาตั้งจำนวนของค่าหน่วงเวลาที่อนุญาตระหว่าง HMC และ KSD เซิร์ฟเวอร์ ก่อนที่ Kerberos จะพิจารณาข้อความว่าถูกต้องหรือไม่ รูปแบบคือตัวเลขจำนวนเต็มที่แสดงจำนวนของวินาที
 - คลิก ตกลง
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
- “เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ KDC”
- เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ Key Distribution Center (KDC) ลงใน HMC นี้

เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ KDC:

เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ Key Distribution Center (KDC) ลงใน HMC นี้

หากต้องการเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ KDC ตัวใหม่ ให้ทำดังนี้:

- ในงานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก ค่อนฟิกูเรชัน KDC
- จากรายการครือปดาวน์ การดำเนินการ ให้เลือก เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ KDC
- ป้อนชื่อไสส์ต์ หรือ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ KDC
- ป้อนขอบเขตเซิร์ฟเวอร์ KDC
- คลิก ตกลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“แก้ไขเซิร์ฟเวอร์ KDC” ในหน้า 109

ลบเซิร์ฟเวอร์ KDC:

การพิสูจน์ตัวตน Kerberos บน HMC ยังคงเปิดใช้งานจนกว่าเซิร์ฟเวอร์ KDC ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

หากต้องการข้ายা�ัยเซิร์ฟเวอร์ KDC

1. เปิดงาน คอนฟิกเรชัน KDC จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. เลือกเซิร์ฟเวอร์ KDC จากรายการ
3. จากรายการต้องปิดดาวน์ การดำเนินการ ให้เลือก ลบเซิร์ฟเวอร์ KDC
4. คลิก ตกลง

อิมพอร์ตเชอร์วิสคีย์:

ก่อนที่คุณจะสามารถอิมพอร์ตไฟล์เชอร์วิสคีย์ไปยัง HMC ไฟล์เชอร์วิสคีย์ต้องถูกสร้างบนเซิร์ฟเวอร์ Kerberos เป็นอันดับแรก สำหรับโฮสต์ HMC ไฟล์เชอร์วิสคีย์ประกอบด้วยโฮสต์หลักของไคลเอ็นต์ HMC ตัวอย่างเช่น host/example.com@EXAMPLE.COM นอกจากการพิสูจน์ตัวตน KDC และไฟล์เชอร์วิสคีย์จะถูกใช้เพื่อเปิดใช้งานล็อกอิน SSH (Secure Shell) ที่ไม่มีรหัสผ่านโดยใช้ GSSAPI

หมายเหตุ: สำหรับการแจกแจง MIT Kerberos V5 *nix ให้สร้างไฟล์เชอร์วิสคีย์โดยรันยูтиลิตี้ kadmin บน KDC และใช้คำสั่ง ktadd การนำไปปฏิบัติของ Kerberos นี่อาจจำเป็นต้องใช้กระบวนการอื่นในการสร้างเชอร์วิสคีย์

หากต้องการอิมพอร์ตเชอร์วิสคีย์:

1. เปิดงาน คอนฟิกเรชัน KDC จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. จากรายการต้องปิดดาวน์ การดำเนินการ ให้เลือก อิมพอร์ตเชอร์วิสคีย์
3. เลือกหนึ่งในอ้อพชันต่อไปนี้:
 - โลคลัล - เชอร์วิสคีย์ต้องตั้งอยู่บนสื่อบันทึกแบบถอดออกได้ที่ประกอบเข้ากับ HMC ปัจจุบัน คุณต้องใช้อ้อพชันนี้ที่ HMC แบบโลคลัล (ไม่ใช่แบบรีโมต) และคุณต้องประกอบสื่อบันทึกแบบถอดออกได้เข้ากับ HMC ก่อนที่จะใช้อ้อพชันนี้ ระบุพาธเดิมของไฟล์เชอร์วิสคีย์บนสื่อบันทึก
 - รีโมต - เชอร์วิสคีย์ต้องตั้งอยู่บนรีโมตไซต์ที่พร้อมใช้งานกับ HMC ผ่าน FTP ที่ปลอดภัย คุณสามารถอิมพอร์ตไฟล์ เชอร์วิสคีย์จากรีโมตไซต์ที่มี SSH (Secure Shell) ติดตั้งและรันอยู่ ระบุชื่อโฮสต์ของไซต์ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านสำหรับไซต์ และพาธเดิมของไฟล์เชอร์วิสคีย์บนรีโมตไซต์
4. คลิก ตกลง

การนำไปปฏิบัติของไฟล์เชอร์วิสคีย์จะไม่มีผลจนกว่าคุณจะรีบูต HMC

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“ปิดหรือรีสตาร์ท” ในหน้า 96

งานนี้เปิดให้คุณปิด (ปิดคอนโซล) หรือรีสตาร์ทคอนโซล

ลบเชอร์วิสคีย์: หากต้องการลบเชอร์วิสคีย์จาก HMC:

1. เปิดงาน คอนฟิกเรชัน KDC จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC

2. จากรายการตือปัดawan การดำเนินการ ให้เลือก ลบเซอร์วิสคีย์

3. คลิก ตกลง

คุณต้องรีบูต HMC หลังจากลบเซอร์วิสคีย์ ความล้มเหลวในการรีบูตอาจเป็นสาเหตุทำให้ล็อกอินเกิดข้อผิดพลาด
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“ปิดหรือรีสตาร์ท” ในหน้า 96

งานนี้เปิดให้คุณปิด (ปิดคอนโซล) หรือรีสตาร์ทคอนโซล

การกำหนดค่อนพิก HMC เพื่อใช้การพิสูจน์ตัวตน LDAP

กำหนดค่อนพิก HMC ของคุณเพื่อใช้การพิสูจน์ตัวตน LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณกำหนดค่อนพิก HMC เพื่อใช้การพิสูจน์ตัวตน LDAP คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กที่มีอยู่ระหว่างเซิร์ฟเวอร์ HMC และ LDAP ยังคงทำงานอยู่

เมื่อต้องการกำหนดค่อนพิก HMC ของคุณเพื่อใช้การพิสูจน์ตัวตน LDAP ให้ทำดังนี้:

1. ในพื้นที่การนำทาง ให้คลิก การจัดการกับ HMC
2. ในพื้นที่เนื้อหา ให้คลิก ค่อนพิกเรชัน LDAP หน้าต่าง นิยามเซิร์ฟเวอร์ LDAP แสดงขึ้น
3. เลือก เปิดใช้งาน LDAP
4. กำหนดเซิร์ฟเวอร์ LDAP ที่ต้องการใช้เพื่อพิสูจน์ตัวตน
5. กำหนดแผนผังชื่อจำเพาะ รู้จักกันในชื่อของฐานการค้นหา สำหรับเซิร์ฟเวอร์ LDAP
6. คลิก ตกลง

ลัดไป คุณต้องกำหนดค่อนพิกโปรไฟล์ของผู้ใช้แบบรีโมตเต่อัลโปรไฟล์ เพื่อให้ใช้การพิสูจน์ตัวตน LDAP แทนการพิสูจน์ตัวตนแบบโลคัล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“จัดการกับโปรไฟล์ผู้ใช้และการเข้าถึง” ในหน้า 104

จัดการกับผู้ใช้ระบบของคุณที่ล็อกอ่อนเข้าสู่ HMC โปรไฟล์ผู้ใช้คือการรวมกันของ ID ผู้ใช้บริการพิสูจน์ตัวจริงของเซิร์ฟเวอร์ สิทธิการใช้งาน และคำอธิบายข้อความ สิทธิการใช้งานแสดงระดับของสิทธิในการใช้งานที่กำหนดให้กับโปรไฟล์ผู้ใช้สำหรับอีกเจ็ดต่อที่ผู้ใช้มีสิทธิในการเข้าถึง

เรียกทำงานคำสั่งรีโมต

งานนี้ใช้เพื่อปิดใช้งานการเรียกทำงานคำสั่งโดยใช้ ssh

1. เปิดงาน เรียกทำงานคำสั่งรีโมต จากหน้าหน้าต่างงาน HMC Management
2. จากหน้าต่าง Remote Command Execution เลือก Enable remote command execution using the ssh facility
3. คลิก ตกลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“การดำเนินการทางรีโมต” ในหน้า 129

เชื่อมต่อและใช้ HMC แบบรีโมต

รีโมตเทอร์มินัลเสมือน

การเชื่อมต่อรีโมตเทอร์มินัลเสมือนคือการเชื่อมต่อเทอร์มินัลไปยังโลจิคัลพาร์ติชันจากรีโมต HMC เครื่องอื่น ใช้งานนี้เพื่อเปิดใช้งานการเข้าถึงรีโมตเทอร์มินัลเสมือนสำหรับรีโมตโคลอเน็ต

1. เปิดงานรีโมตเทอร์มินัลเสมือน จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. จากหน้าต่าง รีโมตเทอร์มินัลเสมือน คุณสามารถเปิดใช้งานนี้โดยเลือก เปิดใช้งานการเชื่อมต่อรีโมตเทอร์มินัลเสมือน
3. คลิก ทดลอง เพื่อเรียกทำงานสิ่งที่คุณได้เปลี่ยนแปลง

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการเปิดใช้งานการเชื่อมต่อรีโมตเทอร์มินัล

เปิดเทอร์มินัลเซลล์ที่ถูกจำกัด

เปิดเซสชันบรรทัดรับคำสั่ง

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถดำเนินการนี้แบบรีโมตได้

ในบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC โปรดคลิก เปิดเทอร์มินัลเซลล์ที่จำกัด

จากหน้าต่าง เซลล์ที่บังคับ คุณสามารถออกคำสั่งแบบรีโมตผ่านการเข้าถึงแบบปลอดภัยไปยังระบบที่ถูกจัดการนี้จะให้ผลลัพธ์และทำให้การดูและระบบของระบบที่ถูกจัดการเป็นแบบอัตโนมัติ

เปลี่ยนภาษาและโลแคนล

งานนี้ตั้งค่าภาษาและตำแหน่งสำหรับ HMC หลังจากที่คุณเลือกภาษาแล้ว คุณสามารถเลือกโลแคนลที่เชื่อมโยงกับภาษาหนึ่งได้

ค่าติดตั้งภาษาและโลแคนลกำหนดภาษา ชุดอักษร และค่าติดตั้งอื่นๆ ที่ระบุเฉพาะกับประเภทหรือภูมิภาค (เช่น รูปแบบของวันที่เวลา ตัวเลข และสกุลเงิน) การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้หน้าต่างเปลี่ยนภาษาและโลแคนล มีผลกระทบกับภาษาและโลแคนลสำหรับ HMC เท่านั้น ถ้าคุณเข้าถึง HMC แบบรีโมต ค่าติดตั้งภาษาและโลแคนลบนเบราว์เซอร์ของคุณกำหนดค่าติดตั้งที่เบราว์เซอร์ใช้เพื่อแสดงอินเตอร์เฟส HMC

หากต้องการเปลี่ยนภาษาและโลแคนลบน HMC:

1. ให้เปิดงาน เปลี่ยนภาษาและโลแคนล จากบานหน้าต่าง งานสำหรับการจัดการ HMC
2. จากหน้าต่าง เปลี่ยนภาษาและโลแคนล ให้เลือกภาษาและโลแคนลที่เรียกทำงานได้
3. คลิก ทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้การเปลี่ยนแปลง

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนภาษาและโลแคนลของ HMC

สร้างข้อความต้อนรับ

งานนี้อนุญาตให้คุณกำหนดข้อความต้อนรับเองได้ หรือแสดงข้อความเดือนที่ปรากฏอยู่บนหน้าต่าง ยินดีต้อนรับ ก่อนที่คุณล็อกอุปกรณ์เข้าสู่ HMC คุณสามารถใช้ข้อความนี้เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงนโยบายบริษัทหรือข้อจำกัดด้านความปลอดภัยที่ใช้กับระบบ

หากต้องการสร้างข้อความ:

1. เปิดงาน สร้างข้อความต้อนรับ จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. จากหน้าต่าง สร้างข้อความต้อนรับให้ป้อนข้อความลงในพื้นที่อินพุต
3. คลิก ทดลอง เพื่อประยุกต์ใช้การเปลี่ยนแปลง ในครั้งถัดไปที่คุณล็อกอุปกรณ์เข้าสู่ HMC ข้อความของคุณจะแสดงขึ้น

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงข้อความก่อนล็อกเข้าสู่ HMC

จัดการการกับการจำลองข้อมูล

งานนี้จะใช้งานหรือเลิกใช้งานการจำลองข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการ การจำลองข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการ อนุญาตให้ HMC เครื่องอื่นขอรับข้อมูลคอนโซลที่ปรับแต่งตามความต้องการ หรือ ส่งข้อมูลไปยัง HMC นี้

สามารถกำหนดค่าอนุญาตดังนี้:

- ข้อมูลลูกค้า
 - ข้อมูลผู้ดูแลระบบ (เช่น ชื่อลูกค้า ที่อยู่ และ หมายเลขโทรศัพท์)
 - ข้อมูลระบบ (เช่น ชื่อผู้ดูแลระบบ ที่อยู่ และโทรศัพท์ของระบบของคุณ)
 - ข้อมูลแอคเคิล (เช่น หมายเลขลูกค้า หมายเลขเอ็นเตอร์ไพรซ์ และสาขาของสำนักงานขาย)
- ข้อมูลกลุ่ม
 - การกำหนดกลุ่มทั้งหมดที่ผู้ใช้กำหนดเอง
- ข้อมูลการกำหนดค่าโมเด็ม
 - กำหนดค่าอนุญาตโมเด็มสำหรับการสนับสนุนเบอร์โมเด็ม
- ข้อมูลการเชื่อมต่อขาออก
 - กำหนดค่าอนุญาตโมเด็มให้เป็น RSF
 - เปิดใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 - กำหนดค่าอนุญาตโมเด็มสำหรับการต่อตัวกลาง

หมายเหตุ: ข้อมูลคอนโซลที่สามารถปรับแต่งเองตามความต้องการได้รับการยอมรับจาก HMC เท่านั้น หลังจากกำหนดค่าอนุญาต HMC ที่ระบุและชนิดข้อมูลที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการได้

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการจำลองข้อมูลที่สามารถปรับแต่งเองได้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“การทำซ้ำข้อมูลที่สามารถปรับตามความต้องการ” ในหน้า 135

เซอร์วิส Customizable Data Replication ให้คุณสามารถกำหนดค่าอนุญาต HMC เพื่อให้ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ เพื่อที่ว่าชุด HMC ที่ถูกกำหนดค่าอนุญาตจะทำการซิงโครไนซ์ข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

การจัดการกับรีชอร์สการติดตั้ง

เพิ่มหรือลบรีชอร์สการติดตั้งในสภาพแวดล้อมที่ทำงานสำหรับ HMC ของคุณ

คุณสามารถใช้ HMC เพื่อนำแผนระบบที่มีข้อมูล การติดตั้งตั้งแต่หนึ่งสภาพแวดล้อมการทำงานบนโลจิคัลพาร์ติชันตั้งแต่หนึ่งพาร์ติชันขึ้นไปใช้งาน เมื่อต้องการติดตั้งสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นส่วนของแผนระบบที่นำไปใช้งาน HMC ต้องสามารถเข้าถึงและใช้รีชอร์สการติดตั้ง สำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานนั้น

รีชอร์สการติดตั้งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงานคือชุดของไฟล์การติดตั้งที่จำเป็น สำหรับเวอร์ชันที่ระบุเฉพาะของสภาพแวดล้อมการทำงาน ที่ระบุชื่อและระบุตัวการติดตั้งที่ระบุเฉพาะ รีชอร์สการติดตั้ง สามารถอยู่บนโลจิคัลไฮاردไดร์ฟสำหรับ HMC หรือสามารถอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ Network Installation Management (NIM) ที่ HMC สามารถเข้าถึงได้

เมื่อคุณกำหนดและสร้างรีชอร์สการติดตั้งแบบโลคัล คุณต้อง เตรียมสิ่งที่ต้องการก่อนดังนี้:

- คุณสามารถกำหนดได้เพียงหนึ่งรีชอร์สการติดตั้งแบบโลคัลสำหรับเวอร์ชัน สภาวะแวดล้อมการทำงานและระดับการตัดแปลงที่ระบุเฉพาะ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดรีชอร์สการติดตั้งแบบโลคัลสำหรับ AIX 5.3 และสำหรับ AIX 6.1 แต่คุณไม่สามารถกำหนดรีชอร์สการติดตั้งแบบโลคัลส่งตัวสำหรับเวอร์ชัน AIX และระดับโมดิฟิเคชันเดียวกันได้ข้อจำกัดนี้ใช้กับสภาวะแวดล้อมการทำงานที่แสดงรายการทั้งหมด
- HMC ต้องมีพื้นที่ว่างดิสก์ที่เพียงพอสำหรับชุดของไฟล์การติดตั้งสภาวะแวดล้อมการทำงานที่จำเป็น HMC สร้างรีชอร์สการติดตั้งในตำแหน่งโลคัล莎ร์ดไดร์ฟเดิมซึ่ง HMC จะใช้สำหรับเก็บดัมพ์เป็นหลัก ดังนั้นขอแนะนำให้คุณเก็บจำนวนของพื้นที่ว่างดิสก์ไว้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการเก็บดัมพ์เนื่องจากการเก็บดัมพ์เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่วยแก้ไขชนิดของข้อผิดพลาดบางอย่างสำหรับ HMC โดยปกติ พื้นที่เก็บดัมพ์จะมีเนื้อที่ 4 ถึง 8 กิกะไบต์ (GB) ดังนั้นจึงพิจารณาให้เก็บพื้นที่ว่างสำรองไดร์ฟไว้อย่างน้อย 10 GB สำหรับดัมพ์เหล่านี้ เมื่อคุณกำหนดและสร้างรีชอร์สการติดตั้งแบบโลคัลสำหรับ HMC
- คุณต้องมีสือบันทึกสำหรับการติดตั้งสภาวะแวดล้อมการทำงานที่มีอยู่ เพื่อคัดลอกไปยังโลคัล莎ร์ดไดร์ฟของ HMC ชนิดของสือบันทึกที่คุณต้องการ มีหลากหลายตามชนิดของสภาวะแวดล้อมการทำงานที่คุณต้องการให้สามารถติดตั้งได้ คุณสามารถใช้ซีดีหรือดีวีดีเป็นแหล่งที่มาของภาพการติดตั้ง สำหรับสภาวะแวดล้อมการทำงานของ Red Hat และ SLES อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ DVD เป็นชอร์สของอิมเมจการติดตั้งสำหรับสภาวะแวดล้อมการทำงาน AIX และ Virtual I/O Server ได้เท่านั้น

เมื่อคุณกำหนดรีชอร์สการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ NIM แบบเบร์โนมิต คุณต้องเตรียมสิ่งที่ต้องการก่อน เพื่อแน่ใจว่า HMC สามารถเข้าถึงและใช้รีชอร์สการติดตั้ง:

- ชุดของไฟล์การติดตั้งสภาวะแวดล้อมการทำงานที่จำเป็นต้องมีอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ NIM ภายในกลุ่มรีชอร์สที่ชื่อ NIM หมายเหตุ: คุณสามารถกำหนดรีชอร์สแบบเบร์โนมิตสำหรับสภาวะแวดล้อมการทำงาน AIX และ Virtual I/O Server เท่านั้น
- คุณสามารถกำหนดรีชอร์สการติดตั้งแบบเบร์โนมิตจำนวนมากได้ สำหรับเวอร์ชันของสภาวะแวดล้อมที่ระบุเฉพาะ แม้ว่ารีชอร์สการติดตั้งแต่ละแหล่งอยู่ภายใต้กลุ่มรีชอร์สที่ชื่อ NIM ต่างกัน
- คุณต้องทราบชื่อโ伊斯ต์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วของเซิร์ฟเวอร์ NIM
- คุณต้องทราบชื่อกลุ่มรีชอร์สที่มีชุดของไฟล์การติดตั้งสภาวะแวดล้อมการทำงานที่จำเป็น
- คุณต้องตั้งค่า HMC เพื่อให้สามารถเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ NIM และใช้ไฟล์การติดตั้งสภาวะแวดล้อมการทำงานระหว่างการนำแผนระบบไปใช้ HMC ต้องสามารถรันคำสั่ง shell ซึ่งหมายถึงการเชื่อมต่อ ssh เพื่อเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ NIM ได้เป็นผลสำเร็จ ดังนั้น คุณต้องแน่ใจว่า HMC สามารถเตรียมคีย์ที่ลงรหัสที่เหมาะสมกับเซิร์ฟเวอร์ NIM โดยตามขั้นตอนดังนี้:
 - เปิดจุดรับคำสั่ง HMC และรันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อสร้างคีย์ RSA ที่ HMC ต้องการสำหรับการเชื่อมต่อ ssh และวางแผนคีย์ลงในไฟล์ที่สามารถเข้าถึงได้ในไดร์ก็อฟ HMC HOME: `ssh-keygen -t rsa -f /home/hscroot/ssh_keys` คำสั่งนี้จะสร้างไฟล์สองไฟล์: ไฟล์แรกเรียกว่า `ssh_keys` และไฟล์ที่สองเรียกว่า `ssh_keys.pub` ซึ่งมีคีย์ RSA ที่ต้องการไฟล์ `ssh_keys` มีคีย์ส่วนตัวที่ HMC ต้องการเพื่อสร้างการเชื่อมต่อ ssh และไฟล์นี้ต้องการให้คงค้างได้เร็กคอรี่อยู่ `/home/hscroot`; ไฟล์ `ssh_keys.pub` มีพับลิกคีย์ที่เซิร์ฟเวอร์ NIM ต้องมีเพื่อทำการเชื่อมต่อ ssh กับ HMC ให้สมบูรณ์
 - บนเซิร์ฟเวอร์ NIM แบบเบร์โนมิต ให้ต่อทายและการคัดลอกเนื้อหาของไฟล์ `/home/hscroot/ssh_keys.pub` ลงในไฟล์ `/.ssh/authorized_keys` บนเซิร์ฟเวอร์ NIM

หมายเหตุ: รีโมตโคลอินต์จะกำหนดเซิร์ฟเวอร์ NIM ที่ยังมีอยู่ในตำแหน่ง ภายหลังจากการติดตั้งสภาวะแวดล้อมการทำงานบนพาร์ติชันสำหรับ ส่งการจัดการกับการติดตั้งชื่อโ伊斯ต์แบบย่อของระบบจะ ระบุรีโมตโคลอินต์นี้

รีชอร์สการติดตั้งแต่ละแหล่งที่คุณกำหนดและสร้างไว้สำหรับ HMC จะมีอยู่ให้เลือกในปรับแต่งการติดตั้งสภาวะแวดล้อมการทำงานขั้นตอนของตัวช่วยนำแผนระบบไปใช้งาน ถ้า รีชอร์สการติดตั้งที่คุณต้องการใช้สำหรับพาร์ติชันที่เลือกไว้ไม่มีอยู่ เมื่อคุณดำเนินการในขั้นตอนนี้คุณสามารถคลิก สร้างรีชอร์สการติดตั้งใหม่ เพื่อเปิดหน้าต่าง จัดการกับรีชอร์สการติดตั้ง และกำหนดและสร้างรีชอร์สการติดตั้งใหม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“แผนระบบ” ในหน้า 13

คุณสามารถแสดงแผนและงานที่ใช้ในการปรับใช้แผนระบบกับระบบที่มีการจัดการได้

นโยบายรหัสผ่านที่ปรับปรุง

คุณสามารถบังคับใช้ข้อกำหนดของรหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิใช้งานแบบโลคัลทั้งหมดได้โดยใช้ค่อนใจและการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) ฟังก์ชันนโยบายรหัสผ่านที่ปรับปรุงช่วยให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าข้อกำหนดของรหัสผ่านได้ด้วยนโยบายรหัสผ่านที่ปรับปรุงนำไปใช้กับระบบที่ติดตั้ง HMC ไว้

ด้วยนโยบายรหัสผ่านที่ปรับปรุง ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดนโยบายรหัสผ่านแบบครึ่งเดียวสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด HMC จัดเตรียมนโยบายรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลาง ซึ่งสามารถเรียกใช้งานได้โดยผู้ดูแลระบบ เพื่อตั้งค่าข้อกำหนดรหัสผ่านผู้ดูแลระบบเรียกใช้งาน นโยบายความปลอดภัยระดับกลาง หรือนโยบายที่ผู้ใช้กำหนดเองใหม่ นโยบายรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลางของ HMC ไม่สามารถลบออกจากระบบได้ ตารางต่อไปนี้แสดงรายการ แอ็ตทริบิวต์ของนโยบายความปลอดภัยระดับกลางและค่าดีฟอลต์ต่างๆ

ตารางที่ 10. แอ็ตทริบิวต์รหัสผ่านสำหรับนโยบายรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลางของ HMC

| แอ็ตทริบิวต์ | คำอธิบาย | ค่าดีฟอลต์ |
|-------------------|---|------------|
| min_pwage | จำนวนวันต่ำสุดที่รหัสผ่านยังคงแอ็คทีฟ | 1 |
| pwage | จำนวนวันสูงสุดที่รหัสผ่านยังคง แอ็คทีฟ | 180 |
| min_length | ความยาวต่ำสุดของรหัสผ่าน | 8 |
| hist_size | จำนวนครั้งที่รหัสผ่านที่บันทึกไว้ก่อนหน้า ถูกนำมาใช้งานใหม่ | 10 |
| warn_pwage | จำนวนวันที่ผู้ใช้ถูกแจ้งเตือนว่ารหัสผ่านกำลังจะหมดอายุ | 7 |
| min_digits | จำนวนตัวเลขที่จำเป็นต้องใช้ในรหัสผ่าน | ไม่มี |
| min_uppercase | จำนวนอักษรที่ต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ | 1 |
| min_lowercase | จำนวนอักษรที่ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็ก | 6 |
| min_special_chars | จำนวนอักษรพิเศษที่ต้องมีในรหัสผ่าน | ไม่มี |

Notes:

- นโยบายรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลางของ HMC ไม่ถูกนำไปใช้กับ hscroot, hscpe และ IDs ผู้ใช้ root
- นโยบายรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลางของ HMC มีผลใช้งานกับผู้ใช้ที่มีสิทธิใช้งานโลคัล ที่ถูกจัดการบน HMC และไม่สามารถบังคับใช้กับผู้ใช้ LDAP หรือ Kerberos
- นโยบายรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลางของ HMC หรือนโยบายที่ผู้ใช้กำหนดเองอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบตั้งค่าข้อจำกัดในการใช้รหัสผ่านช้า

- นโยบายรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลางของ HMC เป็นแบบอ่านอย่างเดียว และแอ็ตทริบิวต์ต่างๆ ของรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลางของ HMC ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถสร้างรหัสผ่านแบบกำหนดเองใหม่ เพื่อตั้งค่าข้อจำกัดของรหัสผ่าน

นโยบายรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลางของ HMC สามารถกำหนดคอนฟิกได้โดยใช้อินเตอร์เฟสบรัทัดรับคำสั่ง (CLI) คุณสามารถใช้คำสั่งต่อไปนี้เพื่อกำหนดคอนฟิกนโยบายรหัสผ่านความปลอดภัยระดับกลางของ HMC:

mkipwdpolicy

คำสั่ง `mkipwdpolicy` เพิ่มนโยบายรหัสผ่านใหม่ โดยการอัมพอร์ต้นนโยบายจากไฟล์ซึ่งมีพารามิเตอร์ต่างๆ ทั้งหมด หรือโดยสร้างนโยบายจาก CLI

lspwdpolicy

คำสั่ง `lspwdpolicy` แสดงรายการโปรดไฟล์ของนโยบายรหัสผ่าน ที่มี และค้นหาพารามิเตอร์ที่ระบุ คุณยังสามารถดูนโยบายที่แอ็คทีฟปัจจุบัน

rmpwdpolicy

คำสั่ง `rmpwdpolicy` จะลบนโยบายที่ไม่แอ็คทีฟ ที่มีอยู่

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบนโยบายความปลอดภัยระดับกลางที่แอ็คทีฟอยู่ และนโยบายแบบอ่านอย่างเดียวที่เป็นค่าตีฟอล์ต์

chpwdpolicy

คำสั่ง `chpwdpolicy` จะเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆ ในนโยบายรหัสผ่านที่ไม่แอ็คทีฟ

การจัดการที่เก็บอิมเมจ Virtual I/O Server

ในเวอร์ชัน 7.7 หรือสูงกว่า คุณสามารถจัดการเก็บอิมเมจ Virtual I/O Server (VIOS) จากแฟ้มดีวีดี อิมเมจที่บันทึกไว้หรือเซิร์ฟเวอร์ Network Installation Management (NIM) บน HMC อิมเมจ VIOS ที่จัดเก็บไว้สามารถใช้สำหรับการติดตั้ง VIOS คุณต้องเป็นผู้ดูแลระบบชั้นเบอร์ HMC (hmcsuperadmin) เพื่อติดตั้งอิมเมจ VIOS

เมื่อต้องการจัดการหรืออัมพอร์ตที่เก็บอิมเมจ VIOS ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

- ในหน้าต่างย่อยงาน การจัดการคอนโซล ให้คลิก จัดการ ที่เก็บอิมเมจ Virtual I/O Server
- ในหน้าต่างที่เก็บอิมเมจ Virtual I/O Server ให้คลิก อัมพอร์ต อิมเมจ Virtual I/O Server ใหม่
- ในหน้าต่างอัมพอร์ตอิมเมจ Virtual I/O Server ใหม่ เลือก ว่าจะอัมพอร์ตอิมเมจ VIOS จากแฟ้มดีวีดีหรือจากระบบไฟล์
 - เมื่อต้องการอัมพอร์ตอิมเมจ VIOS จากแฟ้มดีวีดีไปยัง HMC ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
 - ในหน้าต่างอัมพอร์ตอิมเมจ Virtual I/O Server ให้เลือก แผ่นดีวีดี คอนโซลการจัดการ
 - ในฟิลด์ชื่อ ป้อนชื่ออิมเมจ VIOS ที่คุณต้องการอัมพอร์ตจากแฟ้มดีวีดี
 - คลิก ตกลง
 - เมื่อต้องการอัมพอร์ตอิมเมจ VIOS จาก Network File System (NFS), File Transfer Protocol (FTP) หรือ Secure Shell File Transfer Protocol (SFTP) ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:
 - ในหน้าต่างอัมพอร์ตอิมเมจ Virtual I/O Server ให้เลือก ระบบไฟล์
 - เลือกรีโมตเซิร์ฟเวอร์ NFS, รีโมตเซิร์ฟเวอร์ FTP หรือ รีโมตเซิร์ฟเวอร์ SFTP
 - ป้อนรายละเอียดที่ต้องการ และคลิก ตกลง

งานการจัดการเชอร์วิส

บทนี้อธิบายถึงงานที่มีอยู่บน HMC สำหรับงาน การจัดการ เชอร์วิส

เมื่อต้องการเปิดงานเหล่านี้โปรดดูที่ “การจัดการกับเชอร์วิส” ในหน้า 15

หมายเหตุ: ขึ้นอยู่กับบทบาทงานที่กำหนดให้กับ ID ผู้ใช้ของคุณ คุณอาจ ไม่มีสิทธิในการเข้าถึงงานทั้งหมด โปรดดูที่ ตารางที่ 4 ในหน้า 18 สำหรับการแสดงรายการของงานและบทบาทผู้ใช้ที่อนุญาตให้เข้าถึง

สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

งานนี้รายงานปัญหาที่เกิดขึ้นกับ Hardware Management Console ของคุณไปยังผู้ให้บริการ (ตัวอย่างเช่น เมลส์ไม่ทำงาน) หรืออนุญาตให้คุณทดสอบการรายงานปัญหา

การส่งปัญหาจะชี้แจงอยู่กับว่าคุณได้ปรับแต่ง Hardware Management Console ด้วยตนเองเพื่อใช้ระบบสนับสนุนทางรีโมต (RSF) หรือไม่ และถ้า HMC ได้รับสิทธิเพื่อเรียกการบริการโดยอัตโนมัติ ถ้าใช่ข้อมูลปัญหาและคำร้องขอเชอร์วิสจะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการโดยอัตโนมัติตามการส่งข้อมูลผ่านโน้มเด้ม

หากต้องการรายงานปัญหานบน Hardware Management Console ของคุณ ให้ทำดังนี้:

1. เปิดงาน สร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ จากแผ่นงาน
2. จากหน้าต่าง รายงานปัญหา ให้เลือกชนิดของปัญหาจากรายการที่แสดง
3. ป้อนคำอธิบายอย่างย่อของปัญหาของคุณในฟิลด์ใส่ข้อมูล รายละเอียดของปัญหา และคลิก ร้องขอเชอร์วิส

หากต้องการทดสอบการรายงานปัญหาจากหน้าต่าง รายงานปัญหา:

1. เลือก ทดสอบการรายงานปัญหาแบบอัตโนมัติ และป้อน นี่เป็นเพียงการทดสอบ ในฟิลด์ใส่ข้อมูล รายละเอียดของปัญหา
2. คลิก ร้องขอเชอร์วิส ปัญหายังคงถูกรายงานไปยังผู้ให้บริการ สำหรับ Hardware Management Console การรายงานปัญหาจะส่งข้อมูลไปยังผู้ให้บริการ ที่คุณได้ระบุไว้บนหน้าต่าง รายงานปัญหา และข้อมูลเครื่องที่ระบุบนโซล

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการรายงานปัญหา หรือการทดสอบ ถ้าการรายงานปัญหาทำงานอยู่

จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

งานนี้อนุญาตให้คุณเลือกเกณฑ์สำหรับชุดของเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการที่คุณต้องการดู เมื่อคุณเลือกเกณฑ์แล้ว คุณสามารถดูเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการที่ตรงกับเกณฑ์ที่คุณระบุไว้

หากต้องการตั้งเกณฑ์สำหรับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการที่คุณต้องการดู:

1. เปิดหน้าต่าง จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ จากหน้าต่าง การจัดการกับเชอร์วิส
2. จากหน้าต่าง จัดการกับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ ให้เตรียมเกณฑ์ของเหตุการณ์ เกณฑ์ของข้อผิดพลาด และเกณฑ์ของ FRU
3. คลิก OK เมื่อคุณระบุเกณฑ์ที่ต้องการสำหรับเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการที่คุณต้องการดูแล้ว

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับเหตุการณ์

ໂໂລດເຫດຖາກຮັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບໍລິການ

ຈານນີ້ອໍານຸຍາຕໃຫ້ຄຸນໂໂລດເຫດຖາກຮັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບໍລິການຈາກໄຟລ໌ XML

ຫາກຕ້ອງການໂໂລດເຫດຖາກຮັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບໍລິການ ໄທ້ທ່າດັນນີ້

1. ເປີດຈານໂໂລດເຫດຖາກຮັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບໍລິການຈາກບານໜ້າຕ່າງ ກາຮຈັດກັບເຊື່ອວິວິສ
2. ຈາກບານໜ້າຕ່າງ ໂໂລດເຫດຖາກຮັນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບບໍລິການ ໃຫ້ຮັບພາຣແລະຂໍ້ອຂອງໄຟລ໌ XML
3. ດັກເກີດເພື່ອອັພເດຕ ເພື່ອດຳເນີນກາຣຕ່ອ

ຈັດກັບກາຣເຊື່ອມຕ່ອແບບຮົມໂມຕ

ຈານນີ້ຍົມໃຫ້ຄຸນຈັດກັບກາຣເຊື່ອມຕ່ອແບບຮົມໂມຕ

ໝາຍເຫດຖຸ: ເຊື່ອົງເວຼົອເຊື່ອວິວິສ call-home ຂອງ HMC ຕ້ອງເປີດໃຫ້ຄຸນໃໝ່ຈານນີ້

HMC ຈັດກັບກາຣເຊື່ອມຕ່ອແບບຮົມໂມຕໂດຍອັດໂນມັດີ ຊຶ່ງຈະຈຳກັດກັບກາຣເຊື່ອມຕ່ອແບບຮົມໂມຕ ແລະ ປະປະມາລພຸດກຳຮັງຂອງຕາມລຳດັບທີ່ໄດ້ຮັບອ່າຍ່າງໃກ້ຕາມ ຈານນີ້ອໍານຸຍາຕໃຫ້ຄຸນຈັດກັບກາຣເຊື່ອມຕ່ອແບບຮົມໂມຕເອົາໄດ້ ທ່ານຈະເປັນ ຄຸນສາມາດຮູ່ຢູ່ກາລົງຂໍ້ອມມູລ ຍ້າຍຮະດັບຄວາມສຳຄັນຂອງກຳຮັງຂອງໃຫ້ໜ້າກຳຮັງຂອງຂອ່ານື່ອ ອ້າຍລົບກຳຮັງຂອງຂອ່ານື່ອ

ຫາກຕ້ອງກັດກັບກາຣເຊື່ອມຕ່ອແບບຮົມໂມຕ ໄທ້ທ່າດັນນີ້:

1. ເປີດຈານຈັດກັບກາຣເຊື່ອມຕ່ອແບບຮົມໂມຕ ຈາກບານໜ້າຕ່າງ ກາຮຈັດກັບເຊື່ອວິວິສ
2. ຈາກບານໜ້າຕ່າງ ຈັດກັບກາຣເຊື່ອມຕ່ອແບບຮົມໂມຕ ຮາຍກາຮອງກາສົ່ງຂໍ້ອມມູລກຳຮັງຂອງ ແລະ ຮາຍກາຮອງກຳຮັງຂອງທີ່ຖູກສັ່ງແລ້ວ ກຳລັງຮອດຕ່ານີ້ ເພື່ອຮັບຮູ່ຢູ່ກາລົງຂໍ້ອມມູລເສັ່ນ ຄຸນສາມາດເລືອກກຳຮັງຂອງຈາກຮາຍກາແລະ ແສດງອົ້ວ່າມີມູນຄົງໂດຍຄຸລິກ ອົ້ວ່າມີມູນຄົງ ບນແຜນເນື້ອມຕ່ອມໃຫ້ຄຸນ:
 - ຈັດຕັບຄວາມສຳຄັນຂອງກຳຮັງຂອງທີ່ເລືອກໄວ້ (ຍ້າຍກຳຮັງຂອງໃປຢັ້ງດ້ານນອງຄົວ)
 - ຍັກເລີກກຳຮັງຂອງທີ່ເລືອກໄວ້
 - ຍັກເລີກກຳຮັງຂອງທີ່ແອັດທີ່ຟ (ກຳຮັງຂອງທີ່ໄດ້ສັ່ງຂໍ້ອມມູລແລ້ວ)
 - ຍັກເລີກກຳຮັງຂອງທີ່ກຳລັງຮອດຕ່ານີ້
 - ພັກຄົວ (ພັກຄົວຫັ້ງຈາກທຳກຳຮັງຂອງທີ່ແອັດທີ່ຟຢູ່ໃນປັຈບັນເສົ່ງລົ້ນ)
 - ປ່ລ່ອຍຄົວ
 - ປິດຫັນໜ້າຕ່າງແລະອອກ

ໃຊ້ວິທີແບບອອນໄລນ໌ ຄ໏າຄຸນຕ້ອງການຂໍ້ອມມູລເພີ່ມເຕີມສໍາຫັບກາຣຈັດກັບກາຣເຊື່ອມຕ່ອແບບຮົມໂມຕຕ້າຍຕົນເອງ

ຂໍ້ອມມູລທີ່ເກີ່ວຂຶ້ອງ:

“ຈັດກັບຮະບບ Call-Home” ໃນຫຼາຍ 120

ຈານນີ້ອໍານຸຍາຕໃຫ້ຄຸນເປີດໃໝ່ຈານຫຼືປິດໃໝ່ຈານສຕານະ call-home ສໍາຫັບຮະບບທີ່ຖູກຈັດກາ

ຈັດກັບກຳຮັງຂອງສັນບສນຸນຮົມໂມຕ

ຈານນີ້ດູ້ຫຼືຈັດກັບກຳຮັງຂອງ call-home ທີ່ຄອນໂໂລດສັ່ງມາ

1. ເປີດບານໜ້າຕ່າງ ຈັດກັບກຳຮັງຂອງສັນບສນຸນຮົມໂມຕ ຈາກບານໜ້າຕ່າງ ກາຮຈັດກັບເຊື່ອວິວິສ
2. ຈາກບານໜ້າຕ່າງ ຈັດກັບກຳຮັງຂອງສັນບສນຸນຮົມໂມຕ ຮາຍກາຮອງກຳຮັງຂອງທີ່ແອັດທີ່ຟ ແລະ ຮາຍກາຮອງກຳຮັງຂອງທີ່ກຳລັງຮອດຕ່ານີ້ ເພື່ອຮັບຮູ່ຢູ່ກາລົງຂໍ້ອມມູລເສັ່ນ ຄຸນສາມາດເລືອກກຳຮັງຂອງຈາກຮາຍກາແລະ ແສດງອົ້ວ່າມີມູນຄົງໂດຍຄຸລິກ ອົ້ວ່າມີມູນຄົງ ບນແຜນເນື້ອມຕ່ອມໃຫ້ຄຸນ:

- ดูเซิร์ฟเวอร์ call-home ทั้งหมด
- ยกเลิกคำร้องขอที่เลือกไว้
- ยกเลิกคำร้องขอที่แอ็คทิฟทั้งหมด
- ยกเลิกคำร้องขอที่กำลังรอดำเนินการ
- ปิดหน้าต่างและออก

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจัดการกับการเชื่อมต่อแบบบีโรมตด้วยตนเอง

จัดรูปแบบสื่อบันทึก

งานนี้ฟอร์แมต ดีวีดีแรม ดิสเก็ต หรือคีย์หน่วยความจำแฟลชไดร์ฟ USB 2.0

คุณสามารถใช้งานนี้เพื่อฟอร์แมตดีวีดีแรมต่อไปนี้:

- สำรอง/เรียกข้อมูล
- ข้อมูลเซอร์วิส

คุณสามารถฟอร์แมตดิสเก็ตได้โดยหาเลbelที่ผู้ใช้ระบุเอง

หากต้องการฟอร์แมต ดีวีดีแรม ดิสเก็ต หรือคีย์หน่วยความจำแฟลชไดร์ฟ USB 2.0 ให้ทำดังนี้:

1. เปิดงาน ฟอร์แมตสื่อบันทึก จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC
2. จากหน้าต่าง ฟอร์แมตสื่อบันทึก ให้เลือกชนิดของสื่อบันทึกที่คุณต้องการฟอร์แมต จากนั้น คลิก ตกลง
3. ตรวจสอบว่า คุณได้เลือกชนิดของคุณอย่างถูกต้อง และคลิก ฟอร์แมต หน้าต่างความคืบหน้า ฟอร์แมตสื่อบันทึก จะแสดงขึ้น เมื่อสื่อบันทึกถูกฟอร์แมตแล้ว หน้าต่าง ฟอร์แมตสื่อบันทึกเสร็จสิ้นแล้ว จะแสดงขึ้น
4. คลิก ตกลง และคลิก ปิด เพื่อจบงาน

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการฟอร์แมตดีวีดีแรม ดิสเก็ต หรือคีย์หน่วยความจำแฟลชไดร์ฟ USB 2.0

จัดการดัมพ์

งานนี้จัดการกับขั้นตอนสำหรับดัมพ์ของระบบที่เลือกไว้

หากต้องการจัดการกับดัมพ์ ให้ทำดังนี้:

1. เปิดงาน จัดการกับดัมพ์ จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับเซอร์วิส
2. จากหน้าต่าง จัดการกับดัมพ์ ให้เลือกดัมพ์และดำเนินกับหนึ่งในงานที่เกี่ยวข้องกับดัมพ์ต่อไปนี้:

จาก เลือก บนแบบเมนู:

- คัดลอกดัมพ์ไปยังสื่อบันทึก
- คัดลอกดัมพ์ไปยังระบบบีโรมต
- ใช้คุณลักษณะพิเศษ call home เพื่อส่งดัมพ์ไปยังผู้ให้บริการ
- ลบดัมพ์

จาก การดำเนินการ บนแบบเมนู:

- เริ่มต้นดัมพ์ของฮาร์ดแวร์และเซิร์ฟเวอร์เฟิร์มแวร์สำหรับระบบที่ถูกจัดการ
- เริ่มต้นดัมพ์ของเซอร์วิสตัวประมวลผล

- เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน
 - กำหนดชื่อเครือข่ายที่ต้องการใช้งาน
 - จากสถานะบนแดปเปอร์เมนู คุณสามารถดูความคืบหน้าของดัมพ์
3. คลิก ตกลง เมื่อคุณได้ทำงานนี้เสร็จสิ้นแล้ว

ใช้วิธีแบบออนไลน์เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจัดการกับดัมพ์

ข้อมูลการส่งผ่านเชอร์วิส

ส่งข้อมูลเชอร์วิส ดังนั้น จึงสามารถใช้เพื่อกำหนดปัญหาได้

หากต้องการส่งข้อมูลการบริการ ให้ทำดังนี้:

- ในหน้าหัวต่างงาน การจัดการกับเชอร์วิส ให้คลิก ส่งข้อมูลเชอร์วิส
- คลิกหนึ่งในแท็บต่อไปนี้:
 - ส่งใช้หน้านี้เพื่อกำหนดตารางเวลาที่ต้องการส่งข้อมูลเชอร์วิส ไปยังตัวแทนบริการของคุณ (ระบุความถี่ในรูปของวัน และเวลา) และวิธีที่คุณต้องการส่งเชอร์วิสและข้อมูลการจัดการกับผลการทำงาน
 - FTP ใช้หน้านี้เพื่อตั้งค่าข้อมูล File Transfer Protocol (FTP) สำหรับเซิร์ฟเวอร์ FTP โดยมีหรือไม่มีไฟร์วอลล์ สำหรับปิดการโหลดข้อมูลเชอร์วิส ข้อมูลเชอร์วิสนี้ถูกขยายข้อมูลที่ผิดพลาดซึ่งประกอบด้วยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาที่เปิดอยู่บน HMC สำหรับ HMC หรือระบบที่ถูกจัดการ
 - ส่งข้อมูลเชอร์วิสไปยัง IBM ใช้หน้านี้เพื่อเตรียมความสามารถในการส่งข้อมูลที่เก็บอยู่บน HMC ยาร์ดดิสก์ที่สามารถใช้เพื่อกำหนดปัญหา ข้อมูลอาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดตาม บันทึกการทำงาน หรือดัมพ์และปลายทางของข้อมูล อาจเป็นระบบสนับสนุนเชอร์วิสของ IBM ดิสเก็ต ไดร์ฟน่วยความจำแฟลชแบบ USB หรือดีวีดีเรม ก่อนที่คุณจะสามารถส่งข้อมูลไปยังระบบสนับสนุนเชอร์วิสของ IBM เชิร์ฟเวอร์โทรศัพท์ และรีโมตเชอร์วิสต้องถูกเปิดใช้
- คลิก ตกลง

ใช้วิธีแบบออนไลน์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งข้อมูลเชอร์วิส

จัดการกับระบบ Call-Home

งานนี้อนุญาตให้คุณเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสถานะ call-home สำหรับระบบที่ถูกจัดการ

หมายเหตุ: ถ้าเปิดใช้งาน การจำลองข้อมูลที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการบน HMC นี้ (โดยใช้งาน จัดการกับการจำลองข้อมูล) ข้อมูลที่ระบุในงานนี้อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับการจำลองแบบอัตโนมัติจาก HMC เครื่องอื่นที่กำหนดคอนฟิกไว้บนเน็ตเวิร์กของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำลองข้อมูล โปรดดูที่ “จัดการการกับการจำลองข้อมูล” ในหน้า 113

ด้วยการเปิดใช้งานสถานะ call-home สำหรับระบบที่ถูกจัดการ นี้เป็นสาเหตุทำให้คอนโซลติดต่อกับศูนย์การติดต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการเกิดขึ้น เมื่อปิดใช้งานระบบที่ถูกจัดการ ตัวแทนบริการของคุณจะไม่ได้รับแจ้งเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

เมื่อต้องการจัดการกับ call-home สำหรับระบบ:

- เปิดงาน จัดการกับระบบ Call-Home จากหน้าหัวต่าง การจัดการกับเชอร์วิส
- จากหน้าหัวต่าง จัดการกับระบบ Call-Home ให้เลือกรอบบที่คุณต้องการเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานสถานะ call-home

3. คลิก ตกลง เมื่อคุณได้ทำงานเสร็จสิ้นแล้ว

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจัดการกับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“จัดการกับการเชื่อมต่อแบบบีโรมต” ในหน้า 118
งานนี้ยอมให้คุณจัดการกับการเชื่อมต่อแบบบีโรมต

จัดการกับภาวะเชื่อมต่อข้าอกอก

ปรับแต่งความหมายสำหรับภาวะเชื่อมต่อข้าอกอกสำหรับ HMC เพื่อใช้เชื่อมต่อกับบีโรมตเซอร์วิส

หมายเหตุ: ถ้า เปิดใช้งาน การจำลองข้อมูลที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการบน HMC นี้ (โดยใช้งาน จัดการกับการจำลองข้อมูล) ข้อมูลที่ระบุในงานนี้อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับการจำลองแบบอัตโนมัติจาก HMC เครื่องอื่นที่กำหนดค่อนฟิกไว้บนเน็ตเวิร์กของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำลองข้อมูล โปรดดูที่ “จัดการการกับการจำลองข้อมูล” ในหน้า 113

คุณสามารถกำหนดค่อนฟิก HMC นี้เพื่อพยายามเชื่อมต่อผ่านโลคล็อกไมเด็ม อินเตอร์เน็ต Internet Virtual Private Network (VPN) หรือผ่านระบบ pass-through แบบบีโรมต รีโมตเซอร์วิสคือการสื่อสารแบบสองทางระหว่าง HMC กับระบบสนับสนุนเซอร์วิสของ IBM สำหรับจุดประสงค์ของการดำเนินการกับเซอร์วิสแบบอัตโนมัติ การเชื่อมต่อสามารถเริ่มต้นได้โดย HMC ระบบสนับสนุนเซอร์วิสของ IBM ไม่สามารถและไม่พยายามเริ่มต้นการเชื่อมต่อ กับ HMC

หากต้องการปรับแต่งข้อมูลภาวะเชื่อมต่อของคุณ ให้ทำดังนี้:

1. เปิดงาน จัดการกับภาวะเชื่อมต่อข้าอกอก จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับเซอร์วิส
2. จากหน้าต่าง จัดการกับภาวะเชื่อมต่อข้าอกอก ให้เลือก เปิดโลคล็อกเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ call-home (เครื่องหมายเลือกจะปรากฏ) ก่อนที่ดำเนินการต่อด้วยงาน

หมายเหตุ: คุณต้องยอมรับ เงื่อนไขที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของคุณได้ด้วยกับข้อมูลที่คุณได้จัดเตรียมในงานนี้ก่อน ซึ่งอนุญาตให้โลคล็อก HMC เชื่อมต่อ กับระบบสนับสนุนทางบีโรมตของผู้ให้บริการของคุณ สำหรับร้องขอ call-home

3. หน้าต่าง ข้อมูลต่อเลขหมาย แสดงแท็บต่อไปนี้สำหรับเตรียมข้อมูลอินพุต:
 - โลคล็อกไมเด็ม
 - อินเตอร์เน็ต
 - อินเตอร์เน็ตผ่าน VPN
 - ระบบ Pass-Through
4. ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้เชื่อมต่อผ่านโนมเด็ม ให้ใช้แท็บ โลคล็อกไมเด็ม และเลือก อนุญาตให้โลคล็อกไมเด็มหมุนโทรศัพท์ สำหรับขอรับเซอร์วิส
 - a. ถ้าตำแหน่งของคุณต้องหมุนเลขนำหน้าเพื่อให้ต่อสายไปยังภายนอก ให้คลิก ค่อนฟิกเรชันสมัยใหม่ และป้อน หมุนเลขนำหน้า ในหน้าต่าง กำหนดค่าติดตั้ง โนมเด็มเอง ที่ต้องใช้ในตำแหน่งของคุณ คลิก ตกลง เพื่อยอมรับค่าติดตั้ง
 - b. คลิก เพิ่ม จากหน้าแท็บ โลคล็อกไมเด็ม เพื่อเพิ่ม หมายเลขโทรศัพท์ เมื่อการหมุนโทรศัพท์ผ่านโลคล็อกไมเด็มได้รับการยอมรับ คุณจะต้องกำหนดค่อนฟิกหมายเลขโทรศัพท์อย่างน้อยหนึ่งหมายเลข
5. ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้เชื่อมต่อผ่านอินเตอร์เน็ต ให้ใช้แท็บ อินเตอร์เน็ต และเลือก อนุญาตให้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ที่มีอยู่สำหรับขอรับเซอร์วิส

6. ถ้าคุณต้องการกำหนดค่อนฟิกการใช้ VPN ผ่านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่มีอยู่ เพื่อเชื่อมต่อจากโลคัล HMC ไปยังระบบสนับสนุนทางรีโมทของผู้ให้บริการ โดยใช้แท็บ อินเตอร์เน็ตผ่าน VPN
7. ถ้าคุณต้องการอนุญาตให้ HMC ใช้ระบบ pass-through ตามที่ได้กำหนดค่อนฟิกไว้ด้วย TCP/IP address หรือชื่อโฮสต์ ให้ใช้แท็บ ระบบ Pass-Through
8. เมื่อคุณกรอกข้อมูลที่ฟิลด์ทั้งหมดแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ใช้วิธีแบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับแต่งข้อมูลภาวะเชื่อมต่อขาออก

จัดการกับภาวะเชื่อมต่อขาเข้า

งานนี้อนุญาตให้ผู้ให้บริการเพื่อเข้าถึงโลคัลคอนโซลชั่วคราว เช่น HMC หรือพาร์ติชันของระบบที่ถูกจัดการ

หากต้องการจัดการกับภาวะเชื่อมต่อขาเข้า ให้ทำดังนี้:

1. เปิดงาน จัดการภาวะเชื่อมต่อขาเข้า จากบานหน้าต่าง การจัดการกับเซอร์วิส
2. จากหน้าต่าง ค่าติดตั้ง ปรับแต่งภาวะเชื่อมต่อขาเข้า:
 - ใช้แท็บ รีโมทเซอร์วิส เพื่อเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อสตาร์ทเซลล์รีโมทเซอร์วิส
 - ใช้แท็บ สายตอบรับ เพื่อจัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อยอมรับสายเรียกเข้าจากผู้ให้บริการ ให้สตาร์ทเซลล์รีโมทเซอร์วิสที่ไม่ได้ตั้งใจ
3. คลิก ตกลง เพื่อดำเนินการกับการเลือกของคุณ

ใช้วิธีแบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการกับภาวะเชื่อมต่อขาเข้า

จัดการกับข้อมูลลูกค้า

งานนี้เปิดให้คุณใช้งานเพื่อปรับข้อมูลลูกค้าตามความต้องการสำหรับ HMC

หมายเหตุ: ถ้า เปิดใช้งาน การจำลองข้อมูลที่สามารถปรับแต่งตามความต้องการบน HMC นี้ (โดยใช้งาน จัดการกับการจำลองข้อมูล) ข้อมูลที่ระบุในงานนี้อาจเปลี่ยนแปลง ซึ่งขึ้นอยู่กับการจำลองแบบอัตโนมัติจาก HMC เครื่องอื่นที่กำหนดค่อนฟิกไว้บนเน็ตเวิร์กของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจำลองข้อมูล โปรดดูที่ “จัดการการกับการจำลองข้อมูล” ในหน้า 113

หน้าต่าง จัดการกับข้อมูลลูกค้า จะแสดงแท็บต่อไปนี้เพื่อเตรียมข้อมูลอินพุต:

- ผู้ดูแลระบบ
- ระบบ
- แอคเคิล

เมื่อต้องการปรับแต่งข้อมูลลูกค้าของคุณตามความต้องการ ให้ทำดังนี้:

1. เปิดงาน จัดการกับข้อมูลลูกค้า จากบานหน้าต่างงาน การจัดการกับเซอร์วิส
2. จากหน้าต่าง จัดการกับข้อมูลลูกค้า ให้เตรียมข้อมูลที่เหมาะสมบนหน้า ผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ: ข้อมูลที่จำเป็นต้องใส่ในฟิลด์ด้วยเครื่องหมายดอจัน (*)

3. เลือกแท็บ ระบบ และ แอคเคิล จากหน้าต่าง จัดการกับข้อมูลลูกค้าเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเพิ่มเติม
4. คลิก ตกลง เมื่อคุณได้ทำงานเสร็จลั่นแล้ว

ใช้วิธีแบบออนไลน์ เพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับแต่งข้อมูลแอคเคิลของคุณ ตามความต้องการ

ผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ

ร้องขอการให้สิทธิสำหรับ Electronic Service Agent Electronic Service Agent เชื่อมโยงระบบของคุณกับ ID ผู้ใช้ และอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลระบบผ่านลิงค์อ่านวิเคราะห์ Electronic Service Agent การลงทะเบียนนี้ยังถูกใช้โดยระบบปฏิบัติการของคุณเพื่อทำให้กระบวนการต่างๆ สำหรับระบบปฏิบัติการ AIX หรือ IBM i ของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติ

หากต้องการลงทะเบียน ID ผู้ใช้ให้ทำดังนี้:

1. ในบานหน้าต่าง การจัดการกับเซอร์วิส ให้คลิก ให้สิทธิผู้ใช้
2. จัดเตรียม ID ผู้ใช้ที่ลงทะเบียนกับ Electronic Service Agent และ ถ้าคุณต้องการ ID ID ผู้ใช้ คุณสามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ IBM Registration website <https://www.ibm.com/account/profile>
3. คลิก ตกลง

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการลงทะเบียน ID ผู้ใช้ของลูกค้าด้วยเงินใช้ต์ eService

จัดการกับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

งานนี้เพิ่มอีเมลแอ็ดเดรสที่แจ้งเตือนคุณเมื่อปัญหาเกิดขึ้นบนระบบ และกำหนดค่าฟิกิวีที่คุณต้องการรับการแจ้งเตือนของระบบจาก system events from the Electronic Service Agent

เมื่อต้องการตั้งค่าการแจ้งเตือน:

1. เปิดบานหน้าต่าง จัดการกับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ จากบานหน้าต่าง การจัดการกับเซอร์วิส
2. จากหน้าต่าง จัดการกับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได;
 - ใช้แท็บ อีเมล เพื่อเพิ่มอีเมลแอ็ดเดรสที่คุณจะให้แจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาขึ้นบนระบบของคุณ
 - ใช้แท็บ SNMP Trap Configuration เพื่อระบุตำแหน่งสำหรับส่งข้อความ Simple Network Management Protocol (SNMP) สำหรับอินเตอร์เฟสแอพพลิเคชันโปรแกรม Hardware Management Console
3. คลิก ตกลง เมื่อคุณได้ทำงานนี้เสร็จลืนแล้ว

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการจัดการกับการแจ้งเตือนเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

จัดการกับการตรวจสอบการเชื่อมต่อ

งานนี้กำหนดค่าฟิกิตัวจับเวลาที่การตรวจสอบการเชื่อมต่อใช้เพื่อตรวจสอบสัญญาณขาดหาย และปิดการใช้งานการตรวจสอบการเชื่อมต่อสำหรับเครื่องที่เลือกไว้

คุณสามารถตั้งค่าติดตั้งการตรวจสอบการเชื่อมต่อตามเครื่องได้ หากคุณได้รับสิทธิ การตรวจสอบการเชื่อมต่อสร้างเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการเมื่อตรวจพบปัญหาด้านการสื่อสารระหว่าง HMC กับระบบที่ถูกจัดการ ถ้าคุณปิดใช้งานการตรวจสอบการเชื่อมต่อ เหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการจะไม่ถูกสร้างสำหรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กระหว่างเครื่องที่เลือกไว้กับ HMC นี้

เมื่อต้องการตรวจสอบการเชื่อมต่อให้ทำดังนี้:

1. เปิดงาน จัดการกับการตรวจสอบการเชื่อมต่อ จากบานหน้าต่าง การจัดการกับเซอร์วิส
2. จากหน้าต่าง จัดการกับการตรวจสอบการเชื่อมต่อ ให้ปรับค่าติดตั้งตัวจับเวลา และเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเชิร์ฟเวอร์
3. คลิก ตกลง เมื่อคุณได้ทำงานเสร็จลืนแล้ว

ใช้วิธีใช้แบบออนไลน์ ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบการเชื่อมต่อ

ตัวช่วยติดตั้ง Call-Home

ศึกษาวิธีเปิดตัวช่วยติดตั้ง Call-Home โดยใช้อินเตอร์เฟส HMC

หากต้องการเปิดตัวช่วยติดตั้ง Call-Home ให้ทำดังนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง ให้เลือก การจัดการกับเซอร์วิส
2. ในพื้นที่เนื้อหา ให้เลือก ตัวช่วยติดตั้ง Call-Home ตัวช่วยสร้างภาระการเชื่อมต่อและเซิร์ฟเวอร์ Call-Home จะเปิดขึ้น ตามคำสั่งในตัวช่วยสร้างเพื่อกำหนดคอนฟิก call-home

อัพเดต

แสดงงานที่ต้องการจัดการกับ Licensed Internal Code (LIC) บน HMC ระบบที่ถูกจัดการ ระบบย่อย หรืออะแดปเตอร์ I/O ของคุณ

ใช้ปุ่ม อัพเดต HMC เพื่ออัพเดต Licensed Internal Code บน HMC ก่อนที่จะอัพเดต LIC บน HMC โปรดดู “อัพเดต HMC”

งานอื่นอาจถูกใช้เพื่ออัพเดตระบบที่ถูกจัดการ ระบบย่อย และอะแดปเตอร์ I/O LIC ในการเรียกทำงานงานเหล่านี้โปรดดู “การเรียกทำงานงานสำหรับอ้อมเจ็กที่ถูกจัดการ” ในหน้า 9 ชุดของงานต่อไปนี้ จะถูกแสดงในแผ่นงาน เมนูงาน หรือเมนูบริบทงานที่แสดงรายการในแผ่นงานจะเปลี่ยนแปลงตามการเลือกค่า ที่ดำเนินการในพื้นที่งาน บริบทจะถูกแสดงไว้ที่ด้านบนของแผ่นงานเสมอ ในรูปแบบ งาน: อ้อมเจ็ก

หากต้องการแสดงงาน ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. เลือกโหนด อัพเดต ในงานหน้าต่างนำทาง
2. เลือกอ้อมเจ็กที่ถูกจัดการเพื่อใช้อัพเดต
3. จากแผ่นงาน คลิกบนงานที่คุณต้องการดำเนินการ

อัพเดต HMC

ระบุเวอร์ชัน รีลีส เชอร์วิส และระดับ build ของ HMC

เมื่อคุณคลิก อัพเดต HMC แสดงข้อมูลต่อไปนี้:

- เวอร์ชัน
- รีลีส
- เชอร์วิสแพ็ก
- ระดับ Build
- เวอร์ชันหลัก
- หมายเลขอนุกรรมของ HMC
- Bios เวอร์ชันบน HMC

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัพเดตโอดีต HMC ของคุณ โปรดดู การอัพเดต การอัพเกรด และการโอนย้ายรหัสเครื่อง HMC ของคุณ

อัพเดตระบบที่ถูกจัดการ

เมื่อเลือกระบบที่ถูกจัดการ งานอัพเดตจะดำเนินการอัพเดตระบบที่ถูกจัดการ ระบบย่อย หรือ I/O Licensed Internal Code

Licensed Internal Code สามารถเปลี่ยนได้สองวิธี คุณสามารถอัพเกรด Licensed Internal Code ที่ติดตั้งไว้บนระบบที่ถูกจัดการเป็นรีลีสใหม่ หรืออัพเดต Licensed Internal Code ที่มีอยู่ซึ่งรันอยู่บนระบบ

อัพเดตของรีลีส Licensed Internal Code ปัจจุบันอาจแก้ไขปัญหา หรือเพิ่มฟังก์ชันเพิ่มเติม การอัพเดต Licensed Internal Code อาจเป็น หรือไม่เป็นกระบวนการแยก อัพเดตที่ไม่กระทบกับระบบจะถูกเรียกว่า อัพเดตขณะทำงาน เมื่อต้องการอัพเดต Licensed Internal Code ที่ติดตั้งไว้บนระบบที่ถูกจัดการในปัจจุบัน ให้คลิกการกิจ เปลี่ยน Licensed Internal Code สำหรับรีลีสปัจจุบัน

รีลีสใหม่ของ Licensed Internal Code อาจเพิ่มการสนับสนุน ฮาร์ดแวร์ใหม่ หรือเพิ่มฟังก์ชันใหม่ การอัพเกรด Licensed Internal Code เป็นรีลีสใหม่ เป็นกระบวนการแยกเสมอ ซึ่งจำเป็นต้องปิดระบบ ตัดกำลังไฟ และรีสตาร์ทระบบ เมื่อต้องการอัพเกรด Licensed Internal Code เป็นรีลีสใหม่ ให้คลิก อัพเกรด Licensed Internal Code เป็นรีลีสใหม่

อัพเดตขณะทำงานอนุญาตให้ระบบและแอ็พพลิเคชันที่รันอยู่บนระบบปรับต่อไปได้เมื่อใช้อัพเดต Licensed Internal Code ซึ่งช่วยให้ทราบถึงเวลาที่ไม่ทำงานของระบบซึ่งเชื่อมโยง กับการบำรุงรักษา Licensed Internal Code อัพเดตรีลีสส่วนใหญ่จะเป็นแบบขณะทำงาน อย่างไรก็ตาม ชนิดของปัญหาอาจยากต่อการแก้ไขและสามารถแก้ไขได้ด้วยการอัพเดตแบบกระทบกับกระบวนการ ดู ข้อมูลระบบ ช่วยให้คุณสามารถดูระดับของ Licensed Internal Code ที่มีอยู่ในที่เก็บ และกำหนดว่า อัพเดตที่มีอยู่ได้เป็นแบบขณะทำงานและอัพเดตใดเป็นแบบแยก

ถ้าอัพเดตกระทบกับกระบวนการปัจจุบัน คุณอาจต้องเลือกอ้อพชันของการติดตั้งและเรียกทำงาน (รุกล้ำ หรือแบ่งแยก) หรือทำการเรียกทำงาน ณ เวลาที่เหมาะสม อัพเดตขณะทำงานสามารถทำได้เฉพาะสำหรับ Licensed Internal Code ระบบที่ถูกจัดการ

หมายเหตุ: ทำการตรวจสอบก่อน อัพเดต Licensed Internal Code เพื่อให้แน่ใจว่าระบบอยู่ในสถานะที่ถูกต้องสำหรับอัพเดต สถานะของระบบต้องไม่เปลี่ยนไปในระหว่างอัพเดตโค้ด ตัวอย่างเช่น ไม่ควรปิด พาร์ติชันระหว่างอัพเดต Licensed Internal Code

รีลีสใหม่ของ Licensed Internal Code (อัพเกรด) และอัพเดตสำหรับรีลีสเหล่านี้พร้อมใช้งานจากที่เก็บต่อไปนี้:

- เว็บไซต์เซอร์วิสของ IBM
- แผ่นดิวีดี – แผ่นดิวีดีสามารถล้างซื้อได้จาก IBM หรือ อาจสร้างแผ่นดิวีดีที่มี Licensed Internal Code ที่ดาวน์โหลด
- ไซต์ FTP – ไซต์ที่สามารถเข้าถึง HMC ของคุณได้โดยใช้ FTP ซึ่งมี ระดับของ Licensed Internal Code ที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้
- HMC ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ – Licensed Internal Code จะมีการดาวน์โหลดโดยตรงไปยังฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของ HMC หรือ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอาจมี ระดับของ Licensed Internal Code ที่ดาวน์โหลดไว้ก่อนหน้านี้

โปรแกรมฟิกซ์และอัพเกรดของ Licensed Internal Code สามารถล้างซื้อหรือดาวน์โหลดได้จาก เว็บไซต์ IBM Fix Central

ใช้งาน การเลือกด้านของแฟลช เพื่อเลือกด้านของแฟลชที่แอ็คทีฟหลังจากการเรียกใช้งานครั้งลัดไป (งานนี้มีไว้สำหรับโหนด ให้บริการผู้ใช้เท่านั้น)

ใช้การกิจ ตรวจสอบความพร้อมของระบบ เพื่อ ตรวจสอบว่าระบบทั้งหมดที่เลือกอยู่ในสถานะที่ถูกต้องสำหรับอัพเดต Licensed Internal Code

เลือกการกิจ ดูข้อมูลระบบ เพื่อครุระดับของ Licensed Internal Code ที่ติดตั้งในปัจจุบัน บนระบบที่ถูกจัดการหรือ I/O เมื่อเลือกที่เก็บ ดูข้อมูลระบบ ยังแสดงระดับที่สามารถดึงข้อมูลได้ของ Licensed Internal Code ซึ่งมีอยู่ในที่เก็บด้วย

เปลี่ยน Licensed Internal Code สำหรับรีสปัจจุบัน

ใช้การกิจนี้เพื่อใช้อัพเดตกับ Licensed Internal Code (เรียกอีกอย่างว่าเฟิร์มแวร์ระบบ) ที่ติดตั้งไว้ในปัจจุบันบน ระบบของคุณภายในรีลีสปัจจุบัน

สามารถดาวน์โหลดอพเดต Licensed Internal Code ได้โดยตรงจากเว็บไซต์เซอร์วิสของ IBM HMC ต้องสามารถ เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่อยู่ภายนอกไฟร์วอลล์ได้ ถ้าคุณไม่สามารถ เข้าถึงเว็บไซต์เซอร์วิสของ IBM จาก HMC ให้ไปยัง Fix Central เพื่อกำหนดรูดับໂດດที่ต้องการ ดาวน์โหลดໂດດ ไปยังอุปกรณ์อื่น จากนั้น คัดลอกไปยังสื่อที่สามารถต่อออกได้หรือไปยังตำแหน่ง File Transfer Protocol (FTP)

ข้อสำคัญ: HMC อาจต้องได้รับการอัพเดตก่อนจะอัพเดต Licensed Internal Code ภายในรีลีสปัจจุบัน ตรวจสอบล่วงระดับโดย HMC ต่ำสุดที่เว็บไซต์เฟิร์มแวร์และ HMC: ไฟล์คำอธิบายเฟิร์มแวร์ (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/firmware/fixDescriptionFiles>)

ถ้าลิงก์ไปยังโคดจากเว็บไซต์ Fix Central ไม่ทำงาน ให้ติดต่อ IBM Service เพื่อรับไฟล์ RPM และ XML ที่อยู่ต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัพเดต Licensed Internal Code โปรดดู ข้อมูลต่อไปนี้:

- Licensed Internal Code: คำामที่ถามบ่อຍ
 - คำแນะนำกลยุทธ์เชอร์วิสเฟร์มแวร์ระบบ (ไมโครโคଡ) และ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด

ถ้าคุณอัพเดตโค้ดจากที่เก็บไปยังระบบที่ถูกจัดการ ระบบไดร์บบ์หนึ่ง หรือระบบย่อย power เสร็จสมบูรณ์แล้ว โค้ดนั้น จะพร้อมใช้งานในที่เก็บjar์ดไดร์ฟบน HMC สำหรับการติดตั้งบนระบบ อื่น คุณสามารถเลือก jar์ดไดร์ฟ เพื่ออัพเดตระบบที่ถูกจัดการอื่นๆ หรือระบบย่อยที่มีโค้ดเดียวกัน

ระบบที่ถูกจัดการจำนวนมากสามารถทำอัพเดตได้พร้อมกันโดยเลือกรอบที่ถูกจัดการจากรายการเป้าหมาย

ไฟล์ถูกเลือกดาวน์โหลดไปยัง HMC เพื่อใช้อัพเดต Licensed Internal Code จากการกิจกรรมนี้ คุณสามารถทำแอ็คชันต่อไปนี้:

- ดูระดับปัจจุบันของ Licensed Internal Code บนระบบที่ถูกจัดการ ระบบย่อย หรือ I/O
 - ดูระดับที่สามารถเรียกคืน Licensed Internal Code ใน repository
 - ติดตั้งและรีแยกใช้งานอัพเดต Licensed Internal Code (อัพเดตเป็น Licensed Internal Code ระดับใหม่)
 - ลบและเรียกใช้งานอัพเดต Licensed Internal Code (ดาวน์เกรดเป็น Licensed Internal Code ระดับก่อนหน้านี้)

เลือกวิชาร์ดเริ่มต้นการเปลี่ยน Licensed Internal Code เพื่อทำ อัพเดตที่แนะนำของระบบที่ถูกจัดการ, power และ I/O Licensed Internal Code ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

- การตรวจสอบความพร้อมของระบบ มีการทำโดยอัตโนมัติ เพื่อตรวจสอบว่าระบบอยู่ในสถานะที่ถูกต้องสำหรับอัปเดต Licensed Internal Code ถ้าการตรวจสอบความพร้อมล้มเหลว จะมีการรายงานแจ้งผู้ดูแลระบบที่ต้องใช้เพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งทำให้ไม่สามารถอัปเดตให้คุณทราบ
 - เลือกที่เก็บเพื่ออัปเดตระบบของคุณ คุณสามารถอัปเดตระบบจากที่เก็บได้ ต่อไปนี้:

- เว็บไซต์เซอร์วิสของ IBM
- สื่อบันทึกที่ถอดออกได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้มตัวดิจิตหรือแฟ้มซีดิจิตอยู่ในไดร์ฟ HMC DVD หรือมีการต่อพ่วง USB flash ไดร์ฟเข้ากับ HMC
- ใช้ต์ FTP
- HMC ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

ถ้าคุณเลือก ใช้ต์ FTP คุณจะได้รับพร้อมตัวให้กรอกชื่อโಯสต์ FTP, ID ผู้ใช้รหัสผ่าน และไดเรกทอรีชื่ออัพเดตตั้งอยู่

3. เลือกชนิดของอัพเดตเพื่อติดตั้ง ซึ่งเป็นระบบที่ถูกจัดการ และ Power LIC ถ้าไม่มีอัพเดต Licensed Internal Code อยู่ในที่เก็บสำหรับชนิดอัพเดตที่เลือกไว้ จะไม่มีพร้อมตัวสำหรับการติดตั้งเกิดขึ้น
4. ยืนยันว่าอัพเดตที่แสดงคืออัพเดตที่ถูกต้อง ลิ้งที่แสดง คือที่เก็บที่เลือกไว้ ปลายทางหรือปลายทางของอัพเดต สถานะความพร้อมของปลายทาง (แยกหรือพร้อมกัน) และชนิดของการติดตั้ง หากต้องการเปลี่ยนอัพเดตให้เลือก อ้อพชันระดับสูง
5. ถ้าไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลง ให้ทำอัพเดตต่อไปยอมรับข้อตกลงการอนุญาตใช้ライเซนส์
6. ยืนยันอัพเดต
7. หน้าต่างความคืบหน้าจะแสดงจนกว่าอัพเดตจะเสร็จสิ้น

เลือก ดูข้อมูลระบบ เพื่อตรวจสอบระดับปัจจุบันของ Licensed Internal Code บนระบบที่ถูกจัดการ ระบบย่อย power หรือ I/O รวมถึงระดับที่สามารถดึงข้อมูลได้จากที่เก็บ

เลือก คุณลักษณะขั้นสูง เพื่ออัพเดตระบบที่ถูกจัดการและปรับปรุง Licensed Internal Code ด้วยอ้อพชันเพิ่มเติมและตัวเลือกปลายทางเพิ่มเติม

อัพเกรด Licensed Internal Code เป็นรีลีสใหม่

รีลีสระดับใหม่ของ Licensed Internal Code สนับสนุน ฟังก์ชันใหม่ที่สำคัญ เช่น การแนะนำฮาร์ดแวร์โมเดลใหม่ และฟังก์ชันที่สำคัญ หรือคุณลักษณะซึ่งเปิดใช้งานโดยเฟิร์มแวร์ นอกจากนี้ ฟังก์ชันใหม่ และส่วนสนับสนุนฮาร์ดแวร์ ระดับของรีลีสใหม่ยังมีโปรแกรมพิกซ์ การอัพเกรดจากระดับของรีลีสหนึ่งไปยังอีกระดับหนึ่งอาจกระทบกับการดำเนินการของระบบ

ระดับของรีลีสสามารถถลางเนินได้ คุณสามารถอัพเกรดจากรีลีสระดับ A เป็นรีลีสระดับ D โดยไม่ต้องติดตั้งรีลีสระดับ B และ C รีลีสระดับใหม่ของ Licensed Internal Code ได้รับการติดตั้ง ด้วยภารกิจนี้

สามารถดาวน์โหลดอัพเกรด Licensed Internal Code ได้โดยตรงจากเว็บไซต์เซอร์วิสของ IBM HMC ต้องสามารถ เชื่อมต่อกับเครือข่ายที่อยู่ภายนอกไฟร์วอลล์ได้ ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์เซอร์วิสของ IBM จาก HMC ให้ไปยัง Fix Central เพื่อกำหนดรูระดับโดยดัดที่ต้องการ ดาวน์โหลดโคด ไปยังอุปกรณ์อื่น จากนั้น คัดลอกไปยังสื่อที่สามารถถอดออกได้หรือไปยังตำแหน่ง File Transfer Protocol (FTP)

ข้อสำคัญ: HMC อาจ ต้องได้รับการอัพเดตหรืออัพเกรดก่อนจะอัพเกรด Licensed Internal Code เป็นรีลีสใหม่ ตรวจสอบส่วนระดับโดยดัด HMC ต่ำสุดที่ เว็บไซต์เฟิร์มแวร์และ HMC: ไฟล์คำอธิบายเฟิร์มแวร์ (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/firmware/fxDescriptionFiles>)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัพเดต Licensed Internal Code โปรดดู ข้อมูลต่อไปนี้:

- Licensed Internal Code: คำตามที่ตามบ่อย
- คำแนะนำกลยุทธ์เซอร์วิสเฟิร์มแวร์ระบบ (ไมโครโคด) และ แนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด

ถ้าลิงก์ไปยังโค้ดจากเว็บไซต์ Fix Central ไม่ทำงาน ให้ติดต่อ IBM Service เพื่อรับไฟล์ RPM และ XML ที่ถูกต้อง

ถ้าคุณอัปเกรดโค้ดจากที่เก็บไปยังระบบที่ถูกจัดการระบบโดยระบบหนึ่ง หรือระบบอยู่ power เสิร์ฟสมบูรณ์แล้ว โค้ดนั้น จะมีอยู่ในที่เก็บhardt ไดร์ฟบน HMC สำหรับการติดตั้งบนระบบอื่น คุณสามารถเลือกhardt ไดร์ฟ เพื่ออัปเดตระบบที่ถูกจัดการอื่นๆ หรือระบบอยู่ที่มีโค้ดเดียวกัน

สามารถอัปเกรดหลายระบบที่ถูกจัดการพร้อมกันได้โดยเลือก ระบบเหล่านี้จากรายการปลายทาง

หากต้องการติดตั้งรีลีสใหม่ของ Licensed Internal Code ให้ทำดังนี้:

1. เมื่อคุณเลือก อัปเกรด Licensed Internal Code ไปเป็นรีลีสใหม่ การตรวจสอบความพร้อมใช้งานจะถูกดำเนินการบนระบบก่อนที่จะงานจะดำเนินการต่อ ถ้าการตรวจสอบความพร้อมใช้งานเกิดความล้มเหลว การดำเนินการที่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเพื่อป้องกันการอัปเกรดจะส่งรายงานไปแจ้งให้คุณทราบ
2. เลือก repository ที่คุณต้องการอัปเกรดรูปแบบของคุณ คุณสามารถอัปเดตระบบจากที่เก็บใดๆ ต่อไปนี้:
 - เว็บไซต์เซอร์วิสของ IBM
 - สื่อบันทึกที่คุณได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดีวีดีหรือแผ่นซีดีอยู่ในไดร์ฟ HMC DVD หรือมีการต่อพ่วง USB flash ไดร์ฟเข้ากับ HMC
 - ไซต์ FTP
 - HMC hardt ไดร์ฟ
3. เลือกอัปเกรด Licensed Internal Code, ระบบที่ถูกจัดการ หรือระบบอยู่ power ซึ่งคุณต้องการ หากการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่เก็บและระบบปลายทาง เสิร์ฟสมบูรณ์แล้ว พาเนลข้อตกลงไลเซนส์จะแสดงขึ้น
4. เลือก ยอมรับ บนพาเนลข้อตกลงไลเซนส์ และพาเนลการยืนยันจะปรากฏขึ้น
5. ถ้าการดำเนินการใดๆ ถูกแสดงที่ด้านล่างของพาเนลการยืนยัน ให้ทำการดำเนินการนั้นให้เสร็จสิ้น และคลิก ตกลง เพื่อยืนยันว่าการอัปเกรดควรเริ่มต้นขึ้น พาเนลความคืบหน้าจะแสดงผลการดำเนินการของการอัปเกรด ที่ตอนท้ายของกระบวนการ ระดับรีลีสใหม่ ของ Licensed Internal Code จะมีการติดตั้งบนทั้ง t-side (ด้านซ้ายขวา) และ p-side (ด้านถาวร)

การเลือกด้านของแฟลช

เลือกด้านของแฟลชที่แอ็คทีฟหลังจากเรียกทำงานถัดไป

หมายเหตุ: งานนี้มีไว้สำหรับหมวด ให้บริการผู้ใช้เท่านั้น

ข้อควรพิจารณา: ถ้าคุณเลือก p-side สำหรับการเรียกใช้งานถัดไป แอ็คชันนี้จะปิดใช้งานอัปเดต Licensed Internal Code พร้อมกัน

ด้านของแฟลชคือตำแหน่งที่เก็บที่ไม่ลบเลือนอยู่ใน flexible service processor (FSP) ซึ่งแบ่งออกเป็น ด้าน t (ด้านซ้ายขวา) และด้าน p (ด้านถาวร) ซึ่งอนุญาตให้เก็บระดับของโค้ดได้สองระดับ เมื่อเลือกด้าน p อัปเดต LIC จะถูกปิดใช้งาน

ตรวจสอบความพร้อมของระบบ

ใช้งานนี้เพื่อยืนยันว่าระบบที่ถูกจัดการอยู่ในสถานะที่ถูกต้องสำหรับการดำเนินการอัปเดตหรืออัปเกรด Licensed Internal Code ได้อย่างประสบความสำเร็จ

ก่อนการอัพเดตหรืออัปเกรด Licensed internal code ระบบที่ถูกจัดการทั้งหมดที่จะอัพเดตต้องอยู่ในสถานะ กำลังดำเนินการ สแตนด์บาย ปิดระบบ หรือถูกคืน Flexible Service Processors (FSP) ทั้งหมดสำหรับระบบที่ถูกจัดการต้องเชื่อมต่ออย่างถูกต้องกับ HMC เมื่อพบปัญหาอื่นใดก็ตามในระหว่างการตรวจสอบ ระบบจะส่งรายงานไปยังคุณเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องก่อน การอัพเดต LIC โดยระบบจะดำเนินการตรวจสอบความพร้อมโดยอัตโนมัติก่อนที่การอัพเดตหรืออัปเกรดได้ จะเริ่มต้น

ดูข้อมูลระบบ

ตรวจสอบระดับ LIC ปัจจุบันบนระบบที่ถูกจัดการซึ่งประกอบด้วยระดับที่ติดตั้ง เรียกใช้งานและระดับการยอมรับ ถ้าเลือก repository ไว้ งานนี้ยังแสดงระดับที่สามารถเรียกข้อมูลที่มีอยู่ใน repository ได้

ระดับติดตั้งแล้ว ของ LIC คือระดับที่จะเรียกใช้งาน และโหลดลงในหน่วยความจำในครั้งถัดไปที่รีสตาร์ทระบบระดับ เรียกใช้งานแล้ว ของ LIC คือระดับที่เรียกใช้งานและโหลดลงในหน่วยความจำ เวลาที่ระดับยอมรับแล้ว ของ LIC คือระดับที่ยอมรับแล้วของ LIC ที่สามารถถอดศีนได้ ถ้าจำเป็น นี่คือระดับของโค้ดบน ด้าน p (ด้านภาระ) ระดับของการยกเลิกการเรียกใช้ ของ LIC คือระดับของการยกเลิกการเรียกใช้งานระดับสุดท้าย ที่มีอัพเดตที่รออยู่ อัพเดตรออยู่ต้องการให้ระบบปรับเปลี่ยนเพื่อเรียกทำงาน

สถานะของการอัพเดต LIC ขณะทำงาน ระบุอัพเดต LIC ขณะทำงานที่เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน อัพเดตขณะทำงานสามารถติดตั้ง และเรียกใช้งานโดยไม่ต้องรีบูตพาร์ติชันใดๆ หรือหยุดการทำงานแอ็พพลิเคชัน

เหตุผลสำคัญของการปิดใช้งาน ระบุสาเหตุที่อัพเดต LIC ขณะทำงาน ถูกปิดการใช้งานซึ่งอาจประกอบด้วย:

- ด้านภาระแอ็คทีฟอยู่
- ระดับ LIC ชั่วคราวแอ็คทีฟอยู่

อัพเดต LIC ขณะทำงานสามารถติดตั้งและเรียกใช้งานโดยไม่ต้องรีบูตพาร์ติชันหรือหยุดการทำงานแอ็พพลิเคชัน

การดำเนินการทางรีโมต

เชื่อมต่อและใช้ HMC แบบรีโมต

การดำเนินการทางรีโมตใช้ GUI ที่ถูกใช้โดยผู้ควบคุมเครื่องโลคัล HMC หรืออินเตอร์เฟสบรัฟท์รับคำสั่ง (CLI) บน HMC คุณสามารถดำเนินการทำงานทางรีโมตด้วยวิธีต่อไปนี้:

- ใช้ HMC ทางรีโมต
- ใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเชื่อมต่อกับโลคัล HMC
- ใช้บรัฟท์รับคำสั่งรีโมต HMC

HMC ทางรีโมต คือ HMC ที่อยู่บน subnet ที่แตกต่างจากเซอร์วิสตัวประมวลผล ดังนั้น เชอร์วิสตัวประมวลผลจึงไม่สามารถค้นพบด้วย IP มัลติคาสต์ได้โดยอัตโนมัติ

หากต้องการกำหนดว่าจะใช้ HMC ทางรีโมต หรือเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อมต่อกับโลคัล HMC ให้พิจารณาจากขอบเขตของการควบคุมที่คุณต้องการ HMC ทางรีโมตจะกำหนดชุดของอ้อมเจกต์ ที่ถูกจัดการโดยเฉพาะ ที่จะได้รับการควบคุมโดยตรงจาก HMC ทางรีโมต ในขณะที่เว็บเบราว์เซอร์ ที่ต่อ กับโลคัล HMC มีการควบคุมหนึ่งชุดของอ้อมเจกต์ที่ถูกจัดการชุดเดียวกันกับ โลคัล HMC ภาวะเชื่อมต่อและความเร็วในการสื่อสารเป็นข้อพิจารณาเพิ่มเติม ภาวะเชื่อมต่อแบบ LAN ให้การสื่อสารที่สามารถรับได้ทั้งสำหรับการควบคุมด้วย HMC ทางรีโมตหรือเว็บเบราว์เซอร์

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“จัดการกับเบรบรอง” ในหน้า 106

ใช้งานนี้เพื่อจัดการกับเบรบรองที่ใช้บน HMC ของคุณ ซึ่งมีความสามารถในการขอรับข้อมูลเกี่ยวกับเบรบรองที่ใช้บนคอนโซลงานนี้อนุญาตให้คุณสร้างเบรบรองใหม่สำหรับคอนโซล เปลี่ยนค่าคุณสมบัติของเบรบรอง และทำงานกับเบรบรองที่มีอยู่และเบรบรองที่จัดเก็บตาราง หรือลงลายเซ็นเบรบรอง

“เรียกทำงานคำสั่งรีโมต” ในหน้า 111

งานนี้ใช้เพื่อเปิดใช้งานการเรียกการทำงานคำสั่งโดยใช้ ssh

การใช้ HMC รีโมต

HMC รีโมตมีชุดฟังก์ชันที่ครบถ้วนที่สุด เนื่องจากเป็น HMC ที่สมบูรณ์ มีเฉพาะกระบวนการกำหนดค่าคอนฟิกอื่นๆ ที่ถูกจัดการเท่านั้นที่แตกต่างจาก HMC โลคัล

ในฐานะของ HMC ที่สมบูรณ์ HMC รีโมตมีข้อกำหนดในการตั้งค่าและการบำรุงรักษาเหมือนกับ Hardware Management Console ในแบบโลคัล HMC รีโมตต้องใช้ภาวะเชื่อมต่อ LAN TCP/IP กับแต่ละอุปกรณ์ที่ถูกจัดการ (เซอร์วิสตัวประมวลผล) ที่จะจัดการด้วยเหตุนี้ ไฟร์wall ลูกค้าได้ ที่อาจมีอยู่ระหว่าง HMC รีโมตและอุปกรณ์ที่ถูกจัดการ ต้องยอมให้การสื่อสารระหว่าง HMC กับเซอร์วิสตัวประมวลผลเกิดขึ้นได้ HMC รีโมตยังต้องสื่อสารกับ HMC อื่นสำหรับบริการและการสนับสนุนตารางที่ 11 แสดงพอร์ตที่ HMC รีโมตใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร

ตารางที่ 11. พор์ตที่ HMC รีโมตใช้เพื่อติดต่อสื่อสาร

| พอร์ต | ใช้ใน |
|----------|----------------------|
| udp 9900 | การค้นหา HMC กับ HMC |
| tcp 9920 | คำสั่ง HMC กับ HMC |

รีโมต HMC ต้องการกรเชื่อมต่อกับ IBM (หรือ HMC อื่นที่มีการเชื่อมต่อกับ IBM) สำหรับบริการและการสนับสนุน การเชื่อมต่อกับ IBM อาจอยู่ในรูปแบบของการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (ผ่านไฟร์wall ของบริษัท) หรือการเชื่อมต่อแบบหมุนผ่านการเชื่อมต่อทางโทรศัพท์ที่สวิตซ์ซึ่ง จัดให้โดยลูกค้าที่ใช้ไม่เดิมที่จัดให้ (โปรดดู “จัดการกับภาวะเชื่อมต่อขาออก” ในหน้า 121) HMC รีโมตไม่สามารถใช้ไม่เดิมที่มีให้เพื่อสื่อสารกับ HMC โลคัลหรือเซอร์วิสตัวประมวลผล

ประสิทธิภาพและสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลสถานะ และการเข้าถึงฟังก์ชันควบคุมของเซอร์วิสตัวประมวลผลขึ้นกับความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้งาน และการตอบสนองของเน็ตเวิร์กลูกค้าที่เชื่อมต่อ HMC รีโมตกับอุปกรณ์ที่ถูกจัดการ HMC รีโมตจะตรวจสอบการเชื่อมต่อกับแต่ละเซอร์วิสตัวประมวลผล และพยายามที่จะถูกคืนการเชื่อมต่อที่ขาดหาย รวมทั้งรายงานการเชื่อมต่อเหล่านั้นที่ไม่สามารถคืนได้

ขั้นตอนล็อกอินผู้ใช้ HMC จะมีหน้าที่ถูกและความปลอดภัยสำหรับ HMC รีโมต ตัววิธีการเดียวที่สามารถใช้กับ HMC โลคัล การสื่อสารทั้งหมดระหว่าง HMC รีโมตและแต่ละเซอร์วิสตัวประมวลผลจะถูกเข้ารหัสไว้โดยมี Certificate สำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัย และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากต้องการ (โปรดดู “จัดการกับเบรบรอง” ในหน้า 106)

การเข้าถึง TCP/IP ไปยัง HMC รีโมตถูกควบคุมผ่านไฟร์wall ที่จัดการภายใน และถูกจำกัดด้วยฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับ HMC

การใช้เว็บเบราว์เซอร์

ถ้าคุณต้องการมอนิเตอร์และควบคุมอ้อมจีกต์ที่ถูกจัดการ ซึ่งเชื่อมต่อกับโลคัล HMC เดียวเป็นครั้งคราว ให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่าง การใช้เว็บเบราว์เซอร์อาจเป็นการมอนิเตอร์นอกชั่วโมงทำงานจากบ้านโดยผู้ปฏิบัติงานหรือโปรแกรมเมอร์ระบบ

แต่ละ HMC มีเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่สามารถกำหนดคอนฟิกเพื่อนุญาต การเข้าถึงแบบรูโนตสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ ถ้ามีไฟร์wall ของลูกค้าอยู่ระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และโลคัล HMC พอร์ตต้องสามารถเข้าถึงได้ และไฟร์wall ควรอนุญาตคำร้องขอเข้าบันพอร์ตเหล่านี้ ตารางที่ 12 แสดง พอร์ตที่เว็บเบราว์เซอร์ต้องใช้ในการสื่อสารกับ HMC

ตารางที่ 12. พอร์ตที่ใช้โดยเว็บเบราว์เซอร์สำหรับการสื่อสารกับ HMC

| พอร์ต | ใช้ใน |
|----------|--|
| tcp 443 | การสื่อสารระหว่างเบราว์เซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัย |
| tcp 8443 | การสื่อสารระหว่างเบราว์เซอร์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์แบบปลอดภัย |
| tcp 9960 | การสื่อสารเบราว์เซอร์แอปพลิเคชัน |

หลังจากกำหนดคอนฟิก HMC เพื่อนุญาตการเข้าถึงเว็บเบราว์เซอร์แล้ว เว็บเบราว์เซอร์อนุญาตให้ผู้ใช้ที่เปิดใช้งานสามารถเข้าถึงฟังก์ชันที่กำหนดคอนฟิกทั้งหมด ของโลคัล HMC ได้ ยกเว้นฟังก์ชันที่ต้องใช้การเข้าถึงทางกายภาพใน HMC เช่น ฟังก์ชันที่ใช้โลคัลติสเก็ตหรือสื่อบันทึกดีวีดี ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่แสดงขึ้นสำหรับผู้ใช้เว็บเบราว์เซอร์แบบรูโนตเหมือนกับ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของโลคัล HMC และมีข้อจำกัด เช่นเดียวกันกับ โลคัล HMC

สามารถเชื่อมต่อเว็บเบราว์เซอร์กับโลคัล HMC โดยใช้การเชื่อมต่อ LAN TCP/IP และใช้เฉพาะโปรโตคอลที่เข้ารหัสเท่านั้น (HTTPS) โทรศัพท์ล็อกอิน ผู้ใช้ HMC มีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการล็อกอ่อนเข้าสู่เว็บเบราว์เซอร์ พร้อมทั้งมี Certificate สำหรับการสื่อสารที่ปลอดภัย และผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (โปรดดู “จัดการกับใบรับรอง” ในหน้า 106)

ประสิทธิภาพและสภาพพร้อมใช้ของข้อมูลสถานะ และ การเข้าถึงฟังก์ชันควบคุมของอ้อมจีกต์ที่ถูกจัดการขึ้นอยู่กับ ความเชื่อถือได้ สภาพพร้อมใช้ และการตอบสนองของเครื่องข่ายที่ เชื่อมต่อเว็บเบราว์เซอร์กับโลคัล HMC เนื่องจากไม่มี การเชื่อมต่อโดยตรงระหว่างเว็บเบราว์เซอร์และอ้อมจีกต์ที่ถูกจัดการแต่ละรายการ เว็บเบราว์เซอร์จะไม่ได้มอนิเตอร์การเชื่อมต่อกับแต่ละตัวประมวลผลเซอร์วิส ไม่ทำการกู้คืน และไม่รายงานการเชื่อมต่อที่ขาดหาย ฟังก์ชันเหล่านี้จะได้รับการจัดการโดยโลคัล HMC

ระบบเว็บเบราว์เซอร์ไม่ต้องการการเชื่อมต่อกับ IBM สำหรับเซอร์วิสหรือการสนับสนุน ส่วนการดูแลรักษาเบราว์เซอร์และระบบ เป็นหน้าที่รับผิดชอบของลูกค้า

หาก URL ของ HMC ถูกระบุโดยใช้รูปแบบ <https://xxx.xxx.xxx.xxx> (เมื่อ xxx.xxx.xxx.xxx เป็น IP address) และมีการใช้ Microsoft Internet Explorer เป็นเบราว์เซอร์ ข้อความแสดงชื่อไอดีที่ไม่ตรงกันจะปรากฏขึ้น หากไม่ต้องการให้มีข้อความนี้ ให้ใช้เบราว์เซอร์ Firefox หรือตั้งค่าชื่อไอดีให้กับ HMC โดยใช้งาน Change Network Settings (โปรดดู “เปลี่ยนค่าติดตั้งเน็ตเวิร์ก” ในหน้า 99) และระบุชื่อไอดีที่อยู่ใน URL แทน IP address ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รูปแบบ https://hostname.domain_name หรือ <https://hostname> (ตัวอย่างเช่น <https://hmc1.ibm.com> หรือ <https://hmc1>)

การใช้บรรทัดรับคำสั่งแบบรีโมตของ HMC

ทางเลือกหนึ่งในการดำเนินการกับงานบน HMC graphical user interface คือการใช้อินเตอร์เฟสบรรทัดรับคำสั่ง (CLI)

คุณสามารถใช้อินเตอร์เฟสบรรทัดรับคำสั่งในสถานการณ์ต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอ หากคุณต้องจัดการระบบที่ถูกจัดการโดยระบบ คุณสามารถได้ผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอได้โดย การใช้อินเตอร์เฟสบรรทัดรับคำสั่ง ลำดับของคำสั่งสามารถถูกจัดเก็บในสคริปต์และรันแบบรีโมตได้
- เมื่อต้องการการดำเนินการแบบอัตโนมัติ หลังจากที่คุณได้พัฒนาวิธีการที่สม่ำเสมอในการจัดการกับระบบที่ถูกจัดการแล้ว คุณสามารถสั่งการดำเนินการเป็นแบบอัตโนมัติได้โดยเรียกใช้สคริปต์จากแอ็พพลิเคชันการประมวลผลแบบเบ็ดเตล็ด เช่น cron daemon จากระบบอื่น

บน HMC โลคลัล คุณสามารถใช้อินเตอร์เฟสบรรทัดรับคำสั่ง ในหน้าต่างเทอร์มินัล เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างเทอร์มินัล ให้ใช้ การกิจ Open Restricted Shell Terminal จากหน้าต่างงาน HMC Management

การติดตั้งการประมวลผลสคริปต์ด้วยความปลอดภัยระหว่างโคลเอ็นต์ SSH และ HMC

คุณต้องมั่นใจว่าการประมวลผลสคริปต์ของคุณระหว่างโคลเอ็นต์ SSH และ HMC มีความปลอดภัย

ตามปกติแล้ว HMC จะถูกวางไว้ภายในห้องเครื่องที่ระบบที่ถูกจัดการตั้งอยู่ ดังนั้นคุณอาจไม่สามารถเข้าใช้งาน HMC ในเชิง กายภาพได้ในกรณีนี้ คุณสามารถเข้าถึงงานแบบรีโมตโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์แบบรีโมต หรืออินเตอร์เฟสบรรทัดรับคำสั่งแบบ รีโมต

หมายเหตุ: หากต้องการเปิดใช้งานสคริปต์เพื่อรันระหว่างโคลเอ็นต์ SSH กับ HMC, โปรโตคอล SSH ต้องได้รับการติดตั้งไว้ บนระบบปฏิบัติการของโคลเอ็นต์

หากต้องการเปิดใช้งานสคริปต์เพื่อรันระหว่างโคลเอ็นต์ SSH กับ HMC โดยไม่ต้องดูแลให้ปฏิบัติตามนี้:

- เปิดใช้งานการประมวลผลคำสั่งรีโมตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู “การเปิดใช้งานและปิดใช้งานคำสั่งรีโมต HMC” ในหน้า 133
- บนระบบปฏิบัติการของโคลเอ็นต์, ให้รัน SSH protocol key generator ถ้าต้องการรัน SSH protocol key generator ให้ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 - หากต้องการจัดเก็บคีย์ให้สร้างไฟล์เร็กทอรีที่ชื่อ \$HOME/.ssh (สามารถใช้คีย์ RSA หรือ DSA อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 - หากต้องการสร้างคีย์พับลิกและคีย์ส่วนตัว ให้รันคำสั่งดังต่อไปนี้:

```
ssh-keygen -t rsa
```

ไฟล์ดังต่อไปนี้จะถูกสร้างขึ้นในไฟล์เร็กทอรี \$HOME/.ssh:

```
private key: id_rsa
```

```
public key: id_rsa.pub
```

บิดการบันทึกสำหรับทั้งสองกลุ่มและอื่นๆ จะถูกปิด ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคีย์ส่วนตัวมีสิทธิเข้าใช้งานที่ 600

- บนระบบปฏิบัติการของโคลเอ็นต์, ใช้ ssh และรันคำสั่ง mkauthkeys เพื่ออัพเดตไฟล์ authorized_keys2 ของผู้ใช้ใน HMC บน HMC โดยการใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

```
ssh hmcuser@hmchostname "mkauthkeys -add '<the contents of $HOME/.ssh/id_rsa.pub>' "
```

หากต้องการลบคีย์ออกจาก HMC คุณสามารถใช้คำสั่งดังต่อไปนี้:

```
ssh hmcuser@hmchostname "mkauthkeys --remove 'joe@somehost' "
```

หากต้องการเปิดใช้งานการพร้อมตรหัสผ่านสำหรับโไฮสต์ทั้งหมดที่เข้าถึง HMC ผ่าน ssh ให้ใช้คำสั่ง scp เพื่อคัดลอกไฟล์คีย์จาก HMC: scp hmcuser@hmchostname:.ssh/authorized_keys2 authorized_keys2

แก้ไขไฟล์ authorized_keys2 และลบบรรทัดทั้งหมดออกในไฟล์นี้ จากนั้นคัดลอกกลับไปยัง HMC: scp authorized_keys2 hmcuser@hmchostname:.ssh/authorized_keys2

การเปิดใช้งานและปิดใช้งานคำสั่งรีโมต HMC

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานอินเตอร์เฟสบริการที่ดูแลรับคำสั่งรีโมต ที่เข้าถึง HMC

หากต้องการเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคำสั่งรีโมต ให้ทำดังนี้:

1. เปิดงานเรียกทำงานคำสั่งรีโมต จากระบบหน้าต่างงาน HMC Management
2. จากหน้าต่าง เรียกทำงานคำสั่งรีโมต:
 - หากต้องการเปิดใช้งานคำสั่งรีโมต ให้เลือก เปิดใช้งานการเรียกทำงานคำสั่งรีโมตโดยใช้ ssh
 - หากต้องการปิดใช้งานคำสั่งรีโมต โปรดแนใจว่า คุณไม่ได้เลือก เปิดใช้งานการเรียกทำงานคำสั่งรีโมตโดยใช้ ssh
3. คลิก ตกลง

ข้อกำหนดของเว็บเบราว์เซอร์

ศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดซึ่งเว็บเบราว์เซอร์ของคุณต้องตรงตามนั้น เพื่อมอนิเตอร์และควบคุม HMC

ส่วนสนับสนุนของเว็บเบราว์เซอร์ HMC ต้องการ HTML 2.0, JavaScript1.0, Java™ Virtual Machine (JVM) และการสนับสนุนคุกคักในเบราว์เซอร์ที่จะเชื่อมต่อไปยัง HMC โปรดติดต่อผู้สนับสนุนเพื่อขอความช่วยเหลือในการพิจารณา ถ้าเบราว์เซอร์ของคุณถูกตั้งค่าด้วย Java Virtual Machine เว็บเบราว์เซอร์ ต้องใช้ HTTP 1.1 ถ้าคุณใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ต้องเปิดใช้งาน HTTP 1.1 สำหรับการเชื่อมต่อพร็อกซี นอกจากนี้ ต้องเปิดใช้งานป้อปอัพสำหรับ HMC ทั้งหมดที่แสดงอยู่ในเบราว์เซอร์ ถ้าคุณกำลังรันโดยปิดใช้งานป้อปอัพ เบราว์เซอร์ต้องไปนี้ได้รับการทดสอบแล้ว:

สนับสนุน Microsoft Internet Explorer 6.0, Internet Explorer 7.0, Internet Explorer 8.0 และ Internet Explorer 9.0

- ไม่สนับสนุน Internet Explorer 10.0 Preview อายุ่งไรก์ตาม ใหม่ด้วยความเข้ากันได้ของ Internet Explorer อาจช่วยลดปัญหาส่วนใหญ่ได้
- ถ้าเบราว์เซอร์มีการกำหนดคุณภาพให้ใช้พร็อกซีอินเทอร์เน็ต โลคัล อินเทอร์เน็ตและเดรสมีการรวมอยู่ในรายการข้อยกเว้น โปรดติดต่อผู้ดูแลเน็ตเวิร์กของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ถ้าคุณยังคงต้องการใช้พร็อกซีเพื่อเข้าถึง Hardware Management Console ให้เปิดใช้งาน ใช้ HTTP 1.1 ผ่านทางการเชื่อมต่อพร็อกซี ภายใต้แท็บขั้นสูง ในหน้าต่างอินเทอร์เน็ตอ้อพชัน

Mozilla Firefox

HMC เวอร์ชัน 7.6 สนับสนุน Mozilla Firefox เวอร์ชัน 4 ผ่านทาง Mozilla Firefox เวอร์ชัน 10 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า อ้อพชัน JavaScript ในการเพิ่มหรือลดจำนวนหน้าต่าง และการย้ายหรือปรับขนาดหน้าต่างที่มีอยู่มีการเปิดใช้งาน เมื่อต้องการเปิดใช้งาน อ้อพชันเหล่านี้ ให้คลิกแท็บ เนื้อหา ในไดอะล็อก อ้อพชันของเบราว์เซอร์ คลิก ขั้นสูง ถัดจาก อ้อพชัน เปิดใช้งาน JavaScript จากนั้น เลือก อ้อพชัน เพิ่มหรือลดจำนวนหน้าต่าง และ อ้อพชัน ย้ายหรือปรับขนาดหน้าต่างที่มีอยู่ ใช้อ้อพชันเหล่านี้ เพื่อสับเปลี่ยน ภารกิจ HMC โดยง่าย

ข้อพิจารณาของเว็บเบราว์เซอร์อื่น

cookies ของเซสชันต้องถูกเปิดใช้งานเพื่อให้ ASMI ทำงาน เมื่อเชื่อมต่อกับ HMC แบบรีโมต โคดพร็อกซี ASM จะบันทึกข้อมูลเซสชัน และใช้ข้อมูลนั้น

Internet Explorer

- คลิก เครื่องมือ > อ้อพชัน อินเทอร์เน็ต
- คลิกแท็บ ความเป็นส่วนตัว และเลือก ขั้นสูง
- กำหนดว่ามีการเลือกอนุญาตเซสชันคุกกี้เสมอ หรือไม่
- ถ้าไม่ได้เลือก ให้เลือก ลบล้างการจัดการคุกกี้อัตโนมัติ และ อนุญาต เซสชันคุกกี้เสมอ
- สำหรับคุกกี้ของบุคคลแรกและคุกกี้ของบุคคลที่สาม ให้เลือกบล็อก พร้อมต์ หรือยอมรับ และนำให้เลือก พร้อมต์ ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะได้รับพร้อมต์ในทุกครั้งที่ใช้ต่อพยายามเขียนคุกกี้ บางไซต์ต้องการการอนุญาตให้เขียนลงใน cookies

Firefox

- คลิก เครื่องมือ > อ้อพชัน
- คลิกแท็บ คุกกี้
- เลือก อนุญาต ให้ใช้ตั้งค่าคุกกี้
- ถ้าคุณต้องการอนุญาตเฉพาะไซต์ที่ระบุ ให้เลือก ข้อยกเว้น และเพิ่ม HMC นี้เพื่ออนุญาตการเข้าถึง

การจัดเตรียมการใช้เว็บเบราว์เซอร์

ทำขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อจัดเตรียมการใช้เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อเข้าถึง HMC

ก่อนคุณสามารถใช้เว็บเบราว์เซอร์เพื่อเข้าถึง HMC คุณต้องทำ ดังต่อไปนี้:

- กำหนดค่อนพิก HMC เพื่อนอนุญาตให้รีโมตคอนโทรลสำหรับผู้ใช้ที่ระบุ
- สำหรับการเชื่อมต่อโดยใช้ LAN ต้องทราบ TCP/IP แอดเดรสของ HMC ที่จะควบคุม และตั้งค่าการเข้าถึงไฟร์วอลล์ได้ฯ ระหว่าง HMC และเว็บเบราว์เซอร์อย่างถูกต้อง
- มี ID ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ถูกต้องซึ่งกำหนดโดยผู้ดูแลระบบการเข้าถึง สำหรับการเข้าถึงเว็บ HMC

การล็อกอินเข้าสู่ HMC จากเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อมต่อกับ LAN

ล็อกอินเข้าสู่ HMC แบบรีโมตจากเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อมต่อกับ LAN

ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อล็อกอินเข้าสู่ HMC จากเว็บเบราว์เซอร์ที่เชื่อมต่อกับ LAN:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บเบราว์เซอร์ฟีชีของคุณมีภาวะเชื่อมต่อระบบ LAN กับ HMC ที่ต้องการ
 - จากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณป้อน URL ของ HMC ที่ต้องการโดยใช้รูปแบบ https://hostname.domain_name (ตัวอย่าง เช่น: <https://hmc1.ibm.com>) หรือ <https://xxx.xxx.xxx.xxx>
- ถ้า นี่ เป็นการเข้าถึงครั้งแรกของ HMC สำหรับเซสชันเว็บเบราว์เซอร์ปัจจุบัน คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรอง ข้อผิดพลาดเกี่ยวกับใบรับรองนี้แสดงขึ้น ถ้า:
- เว็บเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ใน HMC มีการกำหนดค่อนพิกให้ใช้ใบรับรองที่ลงชื่อด้วยตัวเอง และยังไม่ได้กำหนดค่อนพิก บริวาร์หรือเชื่อถือ HMC ในฐานะผู้ออกใบรับรอง

- HMC ถูกปรับแต่งเพื่อใช้ certificate ที่ลงชื่อโดย Certificate Authority (CA) และเบราว์เซอร์ไม่ได้ถูกปรับแต่งเพื่อให้รับรอง CA นี้

ในทั้งสองกรณี หากคุณรู้ว่า certificate ที่แสดงต่อเบราว์เซอร์เป็น certificate ที่ใช้โดย HMC คุณสามารถดำเนินการต่อและ การสื่อสารทั้งหมดกับ HMC จะถูกเข้ารหัส

หากคุณไม่ต้องการได้รับการแจ้งจาก certificate ความผิดพลาดสำหรับการเข้าใช้งานเซสชันเบราว์เซอร์ครั้งแรก คุณสามารถปรับแต่งเบราว์เซอร์ให้รับรอง HMC หรือ CA โดยทั่วไปนั้น ในการปรับแต่งเบราว์เซอร์ให้ใช้วิธีการหนึ่งต่อไปนี้:

- คุณต้องซื้อเบราว์เซอร์จะรับรองผู้ออก certificate เป็นการทราบ
 - ด้วยการดูและติดตั้ง certificate สำหรับฐานข้อมูลของ CA ที่ได้รับการรับรอง certificate ของ CA ซึ่งออก certificate ที่ใช้โดย HMC

หาก certificate เป็นแบบลงนามด้วยตัวเอง HMC จะถูกมองว่าเป็น CA ที่เป็นผู้ออก certificate

3. เมื่อพร้อมต่อป้อนชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่ผูกและระบบกำหนดให้

การทำซ้ำข้อมูลที่สามารถปรับตามความต้องการ

ทำซ้ำโดยอัตโนมัติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่กระทําต่อข้อมูลบางชนิด เพื่อที่ว่าชุด HMC ที่ถูกกำหนดด้วยจะทำการซิงโครในซึ่งข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยตนเอง

หมายเหตุ: ก่อนที่จะเปิดใช้บริการทำซ้านี้

- สามารถกำหนดค่าข้อมูลนิดข้อมูลต่อไปนี้:
 - ข้อมูลผู้ดูแลระบบ (ชื่อลูกค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ฯลฯ)
 - ข้อมูลระบบ (ชื่อผู้ดูแลระบบ ที่อยู่โทรศัพท์ของระบบของคุณ)
 - ข้อมูลแอคเคิลผู้ใช้ (หมายเลขลูกค้า หมายเลขของค่าสำนักงานขาย ฯลฯ)
 - ข้อมูลกลุ่ม
 - การกำหนดกลุ่มทั้งหมดที่ผู้ใช้กำหนดเอง
 - ข้อมูลการกำหนดค่าไม่เดิม
 - กำหนดค่าข้อมูลไม่เดิมสำหรับการสนับสนุนแบบรีโมต
 - ข้อมูลการเชื่อมต่อขาออก
 - กำหนดค่าฟิกโลคัลไม่เดิมให้เป็น RSF
 - เปิดใช้การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
 - กำหนดค่าฟิกเป็นแหล่งเวลาภายนอก

เชอร์วิส Customizable Data Replication สามารถเปิดใช้งานได้สำหรับ ปกติการต่อไปนี้:

- Peer-to-peer (โปรดดูที่ “การจำลองแบบ Peer-to-peer” ในหน้า 136)

จัดทำ การทำข้าแบบอัตโนมัติสำหรับชนิดข้อมูลที่เลือกระหว่าง HMC แบบเพียร์ การเปลี่ยนแปลงที่กระทำต่อคอนโซล
เหล่านี้จะถูกทำข้าไปยังคอนโซลลึ้นๆ

- Master-to-slave (โปรดดูที่ “การจำลองแบบ Master-to-slave”)

จัดทำ การทำซ้ำแบบอัตโนมัติสำหรับชนิดข้อมูลที่เลือกจาก HMC หลัก ที่กำหนด ไปยัง HMC รองที่กำหนด การเปลี่ยนแปลงที่กระทำการต่อคอนโซลหลักจะถูกทำซ้ำโดยอัตโนมัติไปยัง คอนโซลรอง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

“จัดการการกับการจำลองข้อมูล” ในหน้า 113

งานนี้จะใช้งานหรือเลิกใช้งานการจำลองข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการ การจำลองข้อมูลที่ปรับแต่งตามความต้องการ อนุญาตให้ HMC เครื่องอื่นขอรับข้อมูลคอนโซลที่ปรับแต่งตามความต้องการ หรือ ส่งข้อมูลไปยัง HMC นี้

การจำลองแบบ Peer-to-peer

กำหนดคุณภาพการจำลองชนิดข้อมูลที่ปรับแต่งซึ่งเลือกไว้ระหว่างเพียร์ HMC แบบอัตโนมัติ

เมื่อต้องการกำหนดคุณภาพการจำลองชนิดข้อมูลที่ปรับแต่งซึ่งเลือกไว้ระหว่างเพียร์ HMC ให้ทำดังนี้:

1. ล็อกอินเข้าสู่ HMC โดยใช้ ID ผู้ใช้ที่มีบทบาทของผู้ดูแลระบบ
2. ในหน้าหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก จัดการกับการจำลองข้อมูล
3. เลือก เปิดใช้งาน
4. คลิก สร้าง
5. ทำขั้นตอนอย่างได้อย่างหนึ่งต่อไปนี้:
 - เลือก HMC ที่ต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูลจากรายการ และคลิก เพิ่ม
 - ในฟิลด์ ชื่อ HMC TCP/IP แอ็ดเดรส ให้พิมพ์ TCP/IP แอ็ดเดรสของ HMC ที่จะใช้เป็นแหล่งข้อมูล จากนั้นคลิก ค้นหา
6. ในรายการชนิดข้อมูลที่สามารถปรับแต่งเองได้ ให้เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการจำลองจากเพียร์ HMC ที่เลือกไว้ในปัจจุบัน
7. เลือกหนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้:
 - คลิก บันทึก เพื่อปิดหน้าต่าง จัดการกับ การจำลองข้อมูล
 - คลิก Push to Slaves เพื่อถ่ายโอนระดับโลคลัลทั้งหมด ไปยังคอนโซลรองใดๆ ที่กำลังสื่อสาร หากคอนโซลรองกำลังรันโค้ดที่ระดับนี้ ก็จะได้รับคำสั่งให้ยอมรับระดับจากคอนโซลหลัก โดยไม่คำนึงถึงค่าของระดับปัจจุบัน
 - คลิก ซิงค์จากต้นแบบ เพื่อยกเลิกระดับโลคลัลสำหรับคุณสมบัติทั้งหมด ที่กำหนดให้มีตัวหลัก ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์อยู่ในระดับกลางที่กำหนดตำแหน่งที่ตัวหลัก จะจัดหาระดับให้แก่เครื่องโลคลัล อ้อพชันนี้ไม่สามารถใช้ได้ หากไม่ได้กำหนด HMC แบบโลคลัลให้มีแหล่งข้อมูลใดๆ
 - คลิก สถานะ เพื่อแสดงสถานะของ งานนี้บนเครื่องนี้
8. ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับแต่ละ HMC ที่คุณต้องการ ทำเป็นเพียร์กับเครื่องอื่น หลังจากที่สร้างการสื่อสารระหว่าง HMC แล้ว ชนิดที่ร้องขอของ ข้อมูลที่ปรับตามความต้องการได้จะถูกทำซ้ำโดยอัตโนมัติจาก HMC เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่งในทันที เมื่อข้อมูลถูกเปลี่ยนแปลง

การจำลองแบบ Master-to-slave

การจำลองแบบ Master-to-slave จัดเตรียมการจำลองชนิดข้อมูล ที่กำหนดเองซึ่งเลือกไว้โดยอัตโนมัติจากต้นแบบ HMCs ที่กำหนดหนึ่งรายการขึ้นไปให้กับ slave HMCs ที่กำหนดหนึ่งรายการขึ้นไป

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนโซลหลัก ให้ทำดังนี้:

- ล็อกอินเข้าสู่ HMC โดยใช้ ID ผู้ใช้ที่มีบัญชีของผู้ดูแลระบบ
- จากหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก จัดการกับการจำลองข้อมูล
- เลือก เปิดใช้งาน และคลิก บันทึก

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าไฟฟ้าคอนโซลต้นแบบเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การจำลองแบบ Peer-to-peer” ในหน้า 136

เมื่อต้องการตั้งค่าคอนโซล slave ให้ทำดังนี้:

- ล็อกอินเข้าสู่ HMC โดยใช้ ID ผู้ใช้ที่มีบัญชีของผู้ดูแลระบบ
- เลือก จัดการกับการจำลองข้อมูล
- เลือก เปิดใช้งาน
- คลิก สร้าง
- ทำขั้นตอนอย่างโดยย่างหนักต่อไปนี้:
 - เลือก HMC ที่ต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูลต้นแบบจากรายการ และคลิก เพิ่ม
 - ในฟิลด์ ชื่อ IP Address ให้ป้อน TCP/IP address ของ HMC ที่คุณต้องการใช้เป็นแหล่งข้อมูลต้นฉบับ และคลิก ค้นหา
- เลือกชนิดข้อมูลที่คุณต้องการยอมรับจาก HMC

หมายเหตุ: เมื่อกำหนดค่าไฟฟ้า HMC ให้เป็น slave คุณควรตรวจสอบชนิดข้อมูลที่สามารถปรับแต่งเองได้จากรายการคำเตือน การเปลี่ยนข้อมูลที่ปรับแต่งได้เองบนโอลด์ซึ่งจะสร้างคำเตือนให้กับผู้ใช้เมื่อมีการทำการเปลี่ยนแปลงกับข้อมูลบน HMC ด้วยตนเอง การอพเดตข้อมูลบน slave HMC ด้วยตนเองจะเปลี่ยนระดับข้อมูลโอลด์ไปยังระดับที่สูงกว่าต้นแบบ การเปลี่ยนต้นแบบ HMC จะไม่จำลอง HMC นั้นกwarะดับข้อมูลต้นแบบเกินจำนวนที่อยู่บน slave หรือ ซิงค์จากต้นแบบ หรือ Push to Slaves ไม่ได้รันเพื่อชิงโครในชาระดับข้อมูลบนต้นฉบับและ slave ใหม่อีกครั้ง

- เลือกหนึ่งในการดำเนินการต่อไปนี้:
 - คลิก บันทึก เพื่อปิดหน้าต่าง จัดการกับ การจำลองข้อมูล
 - คลิก Push to Slaves เพื่อถ่ายโอนระดับโอลด์ซึ่งทั้งหมด ไปยังคอนโซลรองไดๆ ที่กำลังสื่อสาร หากคอนโซลรองกำลังรันโอลด์ที่ระดับนี้ ก็จะได้รับคำสั่งให้ยอมรับระดับจากคอนโซลหลัก โดยไม่คำนึงถึงค่าของระดับปัจจุบัน
 - คลิก ซิงค์จากต้นแบบ เพื่อยกเลิกการระดับโอลด์สำหรับคุณสมบัติทั้งหมด ที่กำหนดให้มีตัวหลัก ผลลัพธ์ที่อยู่ในระดับกลานนี้ตั้งค่าสถานที่ที่ต้นแบบได้เตรียม ระดับให้แก่เครื่องโอลด์ อ้อพชันนี้ไม่มีอยู่ ถ้า Hardware Management Console โอลด์ไม่ได้ถูกกำหนดให้มีแหล่งข้อมูลใดๆ
 - คลิก สถานะ เพื่อแสดงสถานะของ งานนี้บนเครื่องนี้
- ทำขั้นตอนเหล่านี้สำหรับ HMC ไดๆ เพิ่มเติม ซึ่งคุณต้องการกำหนดค่าไฟฟ้าเป็น slave
- หากสร้างการสื่อสารระหว่าง HMC ทั้งหมดไว้ คอนโซลหลักจะยังคงชิงโครในชาระดับคอนโซลอื่นๆ ซึ่งมีความช้าช้อน ในเหตุการณ์ที่คอนโซลหลักไดๆ ไม่พร้อมใช้งาน คอนโซล slave จะถูกชิงโครในชาระดับคอนโซลหลัก เพื่อจัดเตรียมข้อมูลไปยังคอนโซลในครั้งแรก

การจำลองข้อมูล

เนื่องจากข้อมูลได้ถูกจำลองจาก HMC ตัวหนึ่งไปยังอีกตัวหนึ่ง ตัวบ่งชี้ระดับภายในสำหรับข้อมูลที่กำลังถูกจำลองจะถูกบันทึกไว้ในแต่ละครั้งที่ข้อมูลเปลี่ยนไปบนแหล่งข้อมูล ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการบังคับให้จำลองข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มากกว่าหนึ่งแหล่งขึ้นไป

HMC แต่ละเครื่องจะพยายามตรวจสอบตัวบ่งชี้ระดับสำหรับข้อมูลแต่ละชนิด และจะไม่ยอมรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเมื่อตัวบ่งชี้ระดับไม่สูงกว่าตัวบ่งชี้ระดับที่อยู่บน HMC ที่รับข้อมูล

หากจำเป็นที่จะต้องบังคับให้ทำซ้ำข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งแหล่ง และตัวบ่งชี้ระดับบน HMC ที่รับข้อมูลสูงกว่าของแหล่งข้อมูล ให้ปฏิบัติตามนี้:

- ล็อกอินเข้าสู่ HMC โดยใช้ ID ผู้ใช้ที่มีบทบาทของผู้ดูแลระบบ
- ในนานาหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก จัดการกับการจำลองข้อมูล
- ยกเลิกการเลือกชนิดข้อมูลทั้งหมดจากการ ชนิดข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้

หมายเหตุ: ถ้าคุณเพียงแค่ต้องการรีเซ็ต ตัวบ่งชี้ระดับสำหรับชนิดข้อมูลบางชนิด ให้ยกเลิกการเลือกชนิดข้อมูลนั้น

- คลิกบันทึก
- ในนานาหน้าต่างงาน การจัดการกับ HMC ให้คลิก จัดการกับการจำลองข้อมูล
- เลือกชนิดข้อมูลจากการ ชนิดข้อมูลที่สามารถปรับแต่งได้ ซึ่งคุณเพิ่งยกเลิกการเลือก
- คลิกบันทึก

หมายเหตุ: การยกเลิกการเลือก และเลือกชนิดข้อมูลอีกครั้ง จะรีเซ็ต ตัวบ่งชี้ระดับภายในสำหรับชนิดของข้อมูลที่ระบุ และบังคับให้ทำซ้ำข้อมูลจากแหล่งข้อมูล

คำประกาศ

ข้อมูลนี้ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการ ที่เสนอขายในประเทศไทย

ผู้ผลิตอาจไม่นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือคุณลักษณะพิเศษที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ในประเทศอื่นๆ โปรดปรึกษาตัวแทนของผู้ผลิต สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เสนอขายอยู่ในห้องที่ของคุณ การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์โปรแกรม หรือบริการของผู้ผลิตมิได้มีเจตนาบอกกล่าว หรือแสดงนัยยะว่าเฉพาะผลิตภัณฑ์โปรแกรม หรือบริการของผู้ผลิตเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ผลิตภัณฑ์โปรแกรม หรือบริการที่ทำงานได้เท่าเทียมกันซึ่งไม่ลงทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ผลิต อาจสามารถใช้แทนกันได้อย่างไรก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ที่จะประเมินผล และตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการใดๆ

ผู้ผลิตอาจมีสิทธิบัตรหรือเอกสารซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการขอสิทธิบัตรที่ครอบคลุมถึงประเด็นที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้ การตกแต่งเอกสารนี้ใหม่ไม่ได้ทำให้คุณได้รับอนุญาตจาก สิทธิบัตรเหล่านั้น คุณสามารถส่งใบคำร้องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้ผลิตได้

สำหรับการสอบถามライเซนส์เกี่ยวกับข้อมูลของชุดอักษรแบบสองไบต์ (DBCS) ให้ติดต่อหน่วยงานทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศของคุณ หรือส่งคำถาม เป็นลายลักษณ์อักษรไปยังผู้ผลิต

ย่อหน้าต่อไปนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับส่วนราชการ หรือประเทศอื่นๆ ที่ซึ่งบริการและผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่น: สิ่งพิมพ์นี้ถูกจัดเตรียม “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตลอดจนไม่มีการรับประกันโดยนัยต่อความสามารถในการจัดจำหน่าย การไม่ลงทะเบียน และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้ในบางรัฐไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกันโดยชัดแจ้ง หรือโดยนัยในการทำธุรกรรมบางอย่าง ดังนั้น ข้อความข้างต้น อาจใช้ไม่ได้กับคุณ

ข้อมูลนี้อาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิค หรือความผิดพลาดทางการพิมพ์ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลนี้ จะมีเป็นระยะๆ ซึ่งสอดคล้องกับ การตีพิมพ์ในครั้งใหม่ ผู้ผลิตอาจทำการปรับปรุง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ และ/หรือ โปรแกรมที่ได้อธิบายไว้ในเอกสารนี้ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การอ้างอิงใดๆ ในข้อมูลนี้ถึงเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของผู้ผลิต มีการนำเสนอเพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่ได้เป็นการรับรองเว็บไซต์ดังกล่าวในลักษณะใดๆ เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ และ การใช้เว็บไซต์ดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

ผู้ผลิตอาจใช้งานหรือเผยแพร่ส่วนหนึ่งส่วนใด ของข้อมูลที่คุณให้ไว้ไม่ว่าด้วยวิธีการใดเมื่อเห็นสมควรโดยไม่ก่อนให้เกิดข้อผูกพันใดๆ แก่คุณ

ผู้รับใบอนุญาตของโปรแกรมนี้ที่ต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อเปิดใช้งาน: (i) การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโปรแกรมที่สร้างขึ้นอย่างอิสระ และโปรแกรมอื่นๆ (รวมถึงโปรแกรมนี้) และ (ii) การใช้ข้อมูลที่มีการแลกเปลี่ยนร่วมกัน ควรติดต่อกับผู้ผลิต

ข้อมูลดังกล่าวอาจพร้อมใช้งานภายใต้ระยะเวลาและเงื่อนไขที่เหมาะสม โดยมีการชำระค่าธรรมเนียมในบางกรณี

โปรแกรมที่ได้ライเซนส์ซึ่งอธิบายไว้ในเอกสารนี้ รวมถึงสื่อประกอบที่ได้ライเซนส์ทั้งหมดมีอยู่สำหรับโปรแกรมซึ่งจัดให้มโดย IBM ภายใต้ข้อกำหนดของ IBM Customer Agreement, IBM International Program License Agreement, IBM License Agreement for Machine Code หรือข้อตกลงที่ใช้แทนกันได้ระหว่างทั้งสองฝ่าย

ข้อมูลประวัติภารกิจการทำงานใดๆ ในที่นี้ เป็นข้อมูลที่ได้จากสภาพแวดล้อมที่ถูกควบคุม ดังนั้น ผลที่ได้จากสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการอื่น อาจแตกต่างกันอย่างมาก ค่าที่วัดได้บางอย่างอาจทำขึ้นในขั้นตอนของการพัฒนาระบบ และไม่รับประกันว่า ผลที่ได้เหล่านี้จะเหมือนกับระบบที่มีวิจัยหน่วยยิ่งไปกว่านั้น เกณฑ์บางอย่างอาจได้มาจากการประมาณโดยผ่านกระบวนการ extrapolation ค่าที่ได้จริงอาจแตกต่างกันได้ ผู้ใช้เอกสารนี้ควรตรวจสอบข้อมูลที่ใช้ได้สำหรับสภาพแวดล้อมเฉพาะสำหรับผู้ใช้

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำโดยผู้ผลิต ได้รับมาจากผู้จัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น ประกาศที่เผยแพร่ หรือ แหล่งข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ผู้ผลิตนี้ไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์เหล่านั้น และไม่ได้ยืนยันความถูกต้องของประวัติภารกิจการทำงาน ความเข้ากันได้ หรือค่าคงล่าวยังอื่นๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำโดยผู้ผลิตนี้ คำเตือนเกี่ยวกับความเข้ากันได้ ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดยผู้ผลิตนี้ ควรแจ้งกับผู้จัดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับทิศทางในอนาคต และเจตจำนงค์ของผู้ผลิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และนำเสนอบริษัทฯ เป้าหมาย และวัตถุประสงค์เท่านั้น

ราคากลางของผู้ผลิตที่ปรากฏอยู่ เป็นราคาขายปลีกของผู้ผลิต ซึ่งเป็นราคากลาง และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ราคากลางของผู้จัดจำหน่ายอาจแตกต่างกันได้

ข้อมูลนี้ให้ไว้สำหรับวัตถุประสงค์ของการวางแผนเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ที่นี่ เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงก่อนที่ผลิตภัณฑ์ที่กล่าวถึงจะพร้อมใช้งาน

ข้อมูลนี้มีตัวอย่างของข้อมูลและรายงานที่ใช้ในการดำเนินการ ทางธุรกิจประจำวัน เพื่อแสดงให้เห็นภาพอย่างสมบูรณ์ที่สุด ตัวอย่างเหล่านี้จะประกอบด้วยชื่อของบุคคล บริษัท ตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นชื่อที่สร้างขึ้น และคล้ายคลึงกับชื่อและที่อยู่ของหน่วยงานธุรกิจ ที่มีอยู่จริง

ライセンス&ลิขสิทธิ์:

ข้อมูลนี้ประกอบด้วยโปรแกรมแอ็พพลิเคชันตัวอย่างในภาษาต้นฉบับ ซึ่งสามารถใช้ในการเรียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการต่างๆ คุณอาจทำสำเนาแก้ไข หรือแจกจ่ายตัวอย่างโปรแกรมเหล่านี้ในรูปแบบใดๆ โดยไม่ชำระเงินให้กับผู้ผลิต เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนา การใช้การทำการตลาด หรือแจกจ่าย แอ็พพลิเคชันโปรแกรมที่ทรงคุณค่า หรือแอ็พพลิเคชันโปรแกรมที่ต้องกับแอ็พพลิเคชันโปรแกรมอื่นๆ เตอร์เฟสสำหรับระบบปฏิบัติการ ที่โปรแกรมตัวอย่างถูกเขียน ตัวอย่างโปรแกรมเหล่านี้ยังไม่ได้รับการทดสอบภายใต้เงื่อนไขทั้งหมด ดังนั้นผู้ผลิตไม่สามารถรับประกัน หรือแสดงเป็นนัยว่าโปรแกรมเหล่านี้มีความเชื่อถือได้, ความสามารถในการให้บริการ หรือการทำงานที่ครบถ้วน โปรแกรมตัวอย่างถูกจัดเตรียมในลักษณะ "เท่าที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้โปรแกรมตัวอย่างของคุณ

แต่ละสำเนาหรือส่วนของโปรแกรมตัวอย่างเหล่านี้ หรืองานที่แตกออกมานี้ จะต้องรวมหมายเหตุลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

© (ชื่อบริษัทของคุณ) (ปี) ส่วนของโค้ดที่ได้มาจากการซื้อIBM Corp. © ลิขสิทธิ์ IBM Corp. _ปี_ หรือ _ปี_.

หากคุณกำลังอ่านข้อมูลนี้ในรูปแบบสำเนาชั่วคราว ภาพถ่าย และภาพประกอบสีอาจไม่ปรากฏขึ้น

ข้อมูลเกี่ยวกับอินเตอร์เฟสโปรแกรมมิ่ง

เอกสารลิ้งพิมพ์ การจัดการคอมโซลการจัดการฮาร์ดแวร์นี้ มุ่งเน้นในส่วนของโปรแกรมมิ่งอินเตอร์เฟสที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถเปลี่ยนโปรแกรม เพื่อขอรับเชอร์วิสของ IBM Hardware Management Console เวอร์ชัน 7 รีลีส 7.9.0 ระดับการบำรุงรักษา 0

เครื่องหมายการค้า

IBM, โลโก้ IBM และ ibm.com เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ International Business Machines Corp., โดยจดทะเบียน ภายในของเขตอำนาจศาลและกฎหมายแห่งทั่วโลก ผลิตภัณฑ์อื่นและชื่อการให้บริการ อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของ IBM หรือบริษัทอื่น รายชื่อของเครื่องหมายการค้า IBM ปัจจุบัน สามารถดูได้บนเว็บไซต์ ข้อมูล เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ที่ www.ibm.com/legal/copytrade.shtml

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Linus Torvalds ในสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่น หรือทั่วโลก

Microsoft เป็นเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่น หรือทั่วโลก

Java และเครื่องหมายการค้าและตราสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นจาก Java ทั้งหมด เป็น เครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Oracle และ/หรือบริษัทในเครือ

Red Hat โลโก้ "Red Hat "Shadow Man" และ เครื่องหมายการค้าและโลโก้ Red Hat-based เป็นเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ของ Red Hat, Inc. ในสหรัฐอเมริกา และ ประเทศอื่นๆ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ค่าอนุญาตในการใช้เอกสารเหล่านี้ เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขต่อไปนี้

ความสามารถในการใช้งาน: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขการใช้งาน สำหรับเว็บไซต์ผู้ผลิต IBM IBM

การใช้งานส่วนบุคคล: คุณสามารถจัดทำสำเนาของเอกสารเหล่านี้เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว ไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องคงความประการความเป็นเจ้าของไว้โดยครบถ้วน คุณไม่สามารถแจกจ่าย แสดง หรือสร้างงาน ที่สืบทอดมาจากเอกสารเหล่านี้ หรือมาจากการส่วนของเอกสารเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิต IBM IBM.

การใช้งานในเชิงพาณิชย์: คุณสามารถจัดทำสำเนา, แจกจ่าย, และแสดงเอกสารนี้ได้เฉพาะภายในองค์กรของคุณ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องคงความประการความเป็นเจ้าของไว้โดยครบถ้วน คุณไม่สามารถถลาก้งงานที่สืบทอดมาจากเอกสารเหล่านี้ หรือนำมาสร้างใหม่ แจกจ่าย หรือแสดงเอกสารเหล่านี้ หรือบางส่วนของเอกสารเหล่านี้ภายนอกองค์กรของคุณ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิต IBM IBM.

สิทธิ์: นอกเหนือจากคำอนุญาตที่ได้แสดงไว้ในที่นี้ ผู้ผลิตไม่ได้ให้อำนาจดำเนินการ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใด ทั้งโดยเปิดเผยและโดยนัยเกี่ยวกับเอกสารหรือข้อมูลใดๆ เหล่านี้ ข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่อยู่ในภายใต้

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนคำอนุญาตที่ให้ไว้ในที่นี้เมื่อได้ก็ตามที่พิจารณาแล้วว่าการใช้อเอกสารเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือเมื่อ IBM ได้พิจารณาแล้วว่าไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น ไว้อย่างเหมาะสม

คุณไม่สามารถดาวน์โหลด ส่งออก หรือทำการส่งออกข้อมูลนี้ช้าๆ ได้ยกเว้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับในการส่งออกทั้งหมดของสหรัฐอเมริกา

ผู้ผลิตไม่ขอรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารเหล่านี้ เอกสารเหล่านี้จัดเตรียมไว้ "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย ของการขายสินค้า การไม่ละเมิด และความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทาง

IBM[®]

พิมพ์ในสหรัฐอเมริกา