

Power Systems

ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ
สำหรับ กล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887



Power Systems

ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ
สำหรับ กล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887



หมายเหตุ
ก่อนการใช้ข้อมูลนี้และผลิตภัณฑ์ที่ข้อมูลนี้สนับสนุนโปรดอ่านข้อมูลใน “ประกาศด้านความปลอดภัย” ในหน้า vii, “หมายเหตุ” ในหน้า 121,
คู่มือ *IBM Systems Safety Notices*, G229-9054 และ *IBM Environmental Notices and User Guide*, Z125-5823

เอกสารนี้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems ที่ประกอบด้วยตัวประมวลผล POWER8 และใช้กับโมเดลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

© ลิขสิทธิ์ของ IBM Corporation 2014, 2017.

© Copyright IBM Corporation 2014, 2017.

สารบัญ

การถอดและการเปลี่ยนติดisk์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน the 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน Linux	48
การเตรียม 5887 สำหรับการถอด และการเปลี่ยนติดisk์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบเปิดการทำงานอยู่ใน Linux	49
การถอดติดisk์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟออกจาก 5887 ที่ระบบปิดการทำงานใน Linux	54
การเปลี่ยนติดisk์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน Linux	55
การเตรียม 5887 สำหรับ การทำงานหลังการถอด และการเปลี่ยนไดร์ฟที่เปิดการทำงานอยู่ ใน Linux	56
ขั้นตอนทั่วไปสำหรับการติดตั้ง การถอด และการเปลี่ยนติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ	59
ตำแหน่งของdisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเซอร์วิส	59
ตำแหน่งdisk์ไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับระบบ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A	59
ตำแหน่งของdisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทdisk์ไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับระบบ 8247-42L, 8286-41A หรือ 8286-42A	60
ตำแหน่งdisk์ไดร์ฟ และ SSD และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับระบบ 8408-44E หรือ 8408-E8E	63
ตำแหน่งdisk์ไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับ 5887	64
กฎการกำหนดคอนฟิกโซลิดสเตทไดร์ฟ	65
Read intensive SSDs	70
การใช้คำสั่ง Mataร์ด้านมันเชือเพลิง AIX	73
การใช้เครื่องมือ Mataร์ด้านมันเชือเพลิง IBM i	73
การใช้คำสั่ง Mataร์ด้านมันเชือเพลิง Linux	74
การเตรียมระบบสำหรับการถอดติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ	76
การเตรียมระบบสำหรับการถอดติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ใน AIX	76
การเตรียมระบบสำหรับการถอดติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ จากระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่ควบคุมโดย IBM i	76
การเตรียมระบบสำหรับการถอดติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ใน Linux	77
การกำหนดค่าติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ	77
การกำหนดค่าติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX	77
การกำหนดค่าติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i	78
การกำหนดค่าติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟบนอะแดปเตอร์ load source สำหรับการป้องกันแบบ hot-spare โดยใช้ระบบปฏิบัติ การ IBM i	80
การกำหนดค่าติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux	81
การตรวจสอบสถานะการป้องกันของติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ในระบบปฏิบัติการ IBM i	81
การสร้างข้อมูลบนติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ที่เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง	82
การสร้างข้อมูลบนติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ที่เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ AIX	82
การสร้างข้อมูลบนติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ที่เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ IBM i	83
การสร้างข้อมูลขึ้นใหม่บนติดisk์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ที่เปลี่ยนใหม่ ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ Linux	84
การสร้างข้อมูลขึ้นใหม่โดยใช้คำสั่ง iprconfig	84
ก่อนที่จะเริ่ม	85
การระบุชื่อส่วน	89
การระบุกล่องหุ่ม หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีชื่อส่วน	89
การเปิดใช้งานไฟแสดงสถานะกล่องหุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ ASMI	89
คอนโทรลไฟ LEDS	90
การเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับกล่องหุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ HMC	91
การค้นหาโค้ดตำแหน่งชื่อส่วน และสถานะการสนับสนุน LED	92
การระบุชื่อส่วนโดยใช้ VIOS	92
การระบุชื่อส่วนในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน	93
การค้นหาโค้ดตำแหน่งสำหรับชื่อส่วนในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน	93
การเรียกใช้งานไฟแสดงสถานะสำหรับชื่อส่วนโดยใช้การวินิจฉัย AIX	93
การระบุชื่อส่วนในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน	94

การค้นหาโค้ดตำแหน่ง และการเรียกใช้งานไฟตัวบ่งชี้สำหรับชิ้นส่วนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i	94
การระบุชิ้นส่วนในระบบ Linux หรือโลจิคัล พาร์ติชัน	95
การค้นหาโค้ดตำแหน่งสำหรับชิ้นส่วนในระบบ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน	95
การเรียกใช้ไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux	95
การระบุชิ้นส่วนในระบบ VIOS หรือโลจิคัล พาร์ติชัน	95
การค้นหาโค้ดตำแหน่งสำหรับชิ้นส่วนในระบบ VIOS หรือโลจิคัลพาร์ติชัน	96
การเรียกใช้งานไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือ VIOS	96
การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ ASMI	96
การเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ ASMI เมื่อ คุณทราบโค้ดระบุตำแหน่ง	97
การเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ ASMI เมื่อ คุณไม่ทราบโค้ดระบุตำแหน่ง	97
การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ HMC	98
การหยุดการทำงานระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชัน	99
การหยุดทำงานระบบที่ไม่ได้ถูกจัดการโดย HMC	99
การหยุดการทำงานระบบโดยใช้ແຜງຄວບຄຸມ	99
การหยุดระบบโดยใช้ ASMI	99
การหยุดระบบโดยใช้ HMC	100
การหยุดการทำงานระบบโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced	100
การหยุดการทำงานระบบโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+	100
การหยุดระบบ IBM PowerKVM	101
การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชัน	101
การเริ่มทำงานระบบที่ไม่ได้ถูกจัดการโดย HMC	102
การเริ่มต้นระบบโดยใช้ແຜງຄວບຄຸມ	102
การเริ่มต้นระบบโดยใช้ ASMI	103
การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ HMC	103
การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced	103
การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+	104
การสตาร์ทระบบ IBM PowerKVM	105
การติดตั้ง หรือการเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วย HMC	105
การติดตั้งชิ้นส่วนโดยใช้ HMC	105
การถอนชิ้นส่วนโดยใช้ HMC	106
การเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยใช้ HMC	107
สายไฟ	108
การถอนสายไฟออกจากระบบ	108
การเชื่อมต่อสายไฟกับระบบ	111
การปิดใช้งาน LED แสดงสถานะ	114
การปิดใช้งาน LED การเตือนระบบโดยใช้ระบบปฏิบัติการ หรือเครื่องมือ VIOS	114
การยกเลิกการเรียกใช้ไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้การวินิจฉัย AIX	114
การปิดใช้งานไฟแสดงสถานะโดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i	114
การปิดใช้งานไฟแสดงสถานะโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux	115
การยกเลิกการเรียกใช้ไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือ VIOS	115
การปิดใช้งาน LED การเตือนระบบโดยใช้ ASMI	116
การปิดใช้งาน LED โดยใช้ ASMI เมื่อ คุณทราบโค้ดระบุตำแหน่ง	116
การปิดใช้งาน LED และแสดงสถานะโดยใช้ ASMI เมื่อ คุณไม่ทราบโค้ดระบุตำแหน่ง	116
การยกเลิกการเรียกใช้ตัวบ่งชี้ล็อกการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ข้อมูลระบบ) โดยใช้ ASMI	117
การปิดใช้งาน LED โดยใช้ HMC	117
การปิดใช้งาน LED และเตือนระบบหรือ LED พาร์ติชันโดยใช้ HMC	117
การปิดใช้งาน LED และแสดงสถานะสำหรับ FRU โดยใช้ HMC	118

การปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับกล่องหุ่มโดยใช้ HMC	119
หมายเหตุ	121
คุณลักษณะความสามารถเข้าถึงได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems	122
ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว	124
เครื่องหมายการค้า	124
ประกาศเกี่ยวกับการปล่อยกำลังไฟฟ้า	124
คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คลาส A	124
คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คลาส B	129
ข้อตกลงและเงื่อนไข	133

ประการด้านความปลอดภัย

ประการด้านความปลอดภัยอาจพิมพ์อยู่ในค่าแนะนำนี้โดยตลอด:

- ประการ อันตราย เป็นการแจ้งถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตหรืออันตรายร้ายแรงต่อผู้คน
- ประการ ข้อควรระวัง เป็นการแจ้งถึงสถานการณ์ที่อาจเกิดอันตรายกับคน เมื่องจากสภาวะที่เป็นอยู่บางอย่าง
- ประการ ข้อควรพิจารณา เป็นการแจ้งถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายที่เกิดกับโปรแกรม อุปกรณ์ ระบบ หรือข้อมูล

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการค้าระดับโลก

หลายประเทศต้องการข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในเอกสารผลิตภัณฑ์ในภาษาประจำชาติของตนเอง หากประเทศของคุณมีความต้องการตามนี้ หนังสือข้อมูลด้านความปลอดภัยจะถูกบรรจุอยู่ในหีบห่อเอกสารที่จัดส่งพร้อมกับผลิตภัณฑ์ (เช่น ในหนังสือข้อมูลที่ตีพิมพ์ใน DVD หรือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์) หนังสือนี้จะประกอบด้วยข้อมูลด้านความปลอดภัยในภาษาประจำชาติของคุณพร้อมกับการอ้างอิงกับต้นฉบับภาษาอังกฤษก่อนใช้เอกสารภาษาอังกฤษในการติดตั้ง ปฏิบัติงาน หรือให้บริการผลิตภัณฑ์นี้ คุณต้องทำความคุ้นเคยกับข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ในหนังสือ คุณควรอ้างอิงถึงหนังสือนี้ทุกครั้งที่คุณไม่เข้าใจข้อมูลด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในเอกสารภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน

ขอรับเอกสารแทนที่หรือเอกสารชุดใหม่ได้โดยการโทรศัพท์ไปที่ IBM Hotline เบอร์ 1-800-300-8751

ข้อมูลด้านความปลอดภัยในภาษาเยอรมัน

Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne § 2 der Bildschirmarbeitsverordnung geeignet.

ข้อมูลด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับเลเซอร์

IBM® เซิร์ฟเวอร์สามารถใช้การ์ด I/O หรือคุณลักษณะที่อิงกับเส้นใยนำแสงและใช้เลเซอร์หรือหลอดไฟ LED

ความสอดคล้องเกี่ยวกับเลเซอร์

เซิร์ฟเวอร์ IBM สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกของชั้นวางอุปกรณ์ IT

อันตราย: เมื่อทำงานเกี่ยวกับระบบหรือแวดล้อมไปด้วยระบบ ให้สังเกตข้อควรระวังต่อไปนี้:

กำลังไฟและกระแสไฟที่มาจากสายไฟ, สายโทรศัพท์, และสายสื่อสารเป็นอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าช็อต:

- ถ้า IBM จัดส่งสายไฟให้เชื่อมต่อกำลังไฟเข้ากับยูนิตนี้ด้วยสายไฟที่ IBM จัดเตรียมให้เท่านั้น ห้ามใช้สายไฟของ IBM สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นๆ
- ห้ามเปิดหรือให้บริการตัวจ่ายไฟ
- ห้ามเชื่อมต่อ หรือปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลใดๆ หรือทำการติดตั้ง, บำรุงรักษา, หรือตั้งค่าคอนฟิกเรชันผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระหว่างที่มีพายุฟ้าคงอยู่
- ผลิตภัณฑ์นี้อาจประกอบด้วยสายไฟหลายเส้น ปลดการเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดเพื่อถอนกำลังไฟที่เป็นอันตรายออกไป
 - สำหรับไฟกระแสสลับ ถอนสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ
 - สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) ให้ถอนแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า เป็น PDP

- เมื่อเชื่อมต่อไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งหมดเชื่อมต่อเหมาะสม
 - สำหรับชั้นวางที่มีไฟกระแสสลับ เชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดกับเตารับที่ต่อสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตารับไฟฟ้าจ่ายไฟที่มีกำลังเหมาะสมและมีการหมุนเฟสตรงตามค่ากำหนดบนแผ่นโลหะของระบบ
 - สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า เป็น PDP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ชั้นวางที่มีกำลังไฟและสังกลับไฟกระแสตรง
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ ที่จะพ่วงต่อกับผลิตภัณฑ์นี้กับเตารับไฟฟ้าที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
- หากเป็นไปได้ ควรใช้มือเพียงข้างเดียวในการเชื่อมต่อ หรือปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
- ห้ามเปิดอุปกรณ์ใดๆ เมื่อพบว่ามีไฟ, น้ำ, หรือโครงสร้างได้รับความเสียหาย
- อย่าพยายามเปิดเครื่อง จนกว่าแก๊ซสภาพที่ไม่ปลอดภัยทั้งหมดแล้ว
- สมมติว่ามีอันตรายจากความปลอดภัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทำการตรวจสอบ ความต่อเนื่อง การต่อสายดิน และกำลังไฟทั้งหมดที่ระบุระหว่างโปรดีไซด์ เครื่องติดตั้งระบบย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องติดตั้งสามารถกันช้อกหนัดด้านความปลอดภัย
- อย่าตรวจสอบต่อไปถ้ามีสภาพความไม่ปลอดภัยใดๆ
- ก่อนคุณเปิดฝาอุปกรณ์ ยักเกนว่ามีการแนะนำเป็นอย่างอื่นในโปรดีไซด์ การติดตั้งและการกำหนดคอนฟิก: ให้ถอดสายไฟกระแสตรงที่เลี้ยงอยู่ ปิดตัวตัวจาร์ที่มีอยู่ใน rack power distribution panel (PDP) และถอดระบบสื่อสารทางไกลเครือข่าย และโน้ตเดิมที่มี

อันตราย:

- เชื่อมต่อและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้ เมื่อติดตั้ง, เคลื่อนย้าย, หรือเปิดฝาครอบผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ต่อพ่วง

หากต้องการปลดการเชื่อมต่อ:

 - ปิดอุปกรณ์ทุกอย่าง (เง้นแต่มีคำแนะนำไว้เป็นอย่างอื่น)
 - สำหรับไฟกระแสสลับ ถอดสายไฟออกจากเตารับ
 - สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) ปิดตัวตัวจาร์ที่อยู่ใน PDP และถอดสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า
 - ดึงสายเคเบิลส่งสัญญาณออกจากตัวเชื่อมต่อ
 - ถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์

หากต้องการเชื่อมต่อ:

- ปิดอุปกรณ์ทุกอย่าง (เง้นแต่มีคำแนะนำไว้เป็นอย่างอื่น)
- พ่วงต่อสายเคเบิลทั้งหมดเข้ากับอุปกรณ์
- พ่วงต่อสายเคเบิลส่งสัญญาณเข้ากับตัวเชื่อมต่อ
- สำหรับไฟกระแสสลับ เลี้ยงสายไฟกับเตารับ
- สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) นำสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า และเปิดตัวตัวจาร์ที่อยู่ใน PDP
- เปิดอุปกรณ์

อาจมีขอบ มุม และข้อต่อที่แหลมคมอยู่ภายนอกและโดยรอบ ระบบใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการกับเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการบาด การถลอก และการหนีบ (D005)

(R001 ส่วน 1 จากทั้งหมด 2):

อันตราย: ขณะที่ทำงานอยู่กับชั้นวางระบบ IT หรือในบริเวณที่มีชั้นวางระบบ IT ของคุณ ให้สังเกตข้อควรระวังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก– อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ หากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง

- ลดการวางระดับเสิร์ฟบนตู้ชั้นวางให้อยู่ต่ำเสมอ
- ควรติดตั้งแทนยีดสเตบิไลเซอร์บนตู้ชั้นวางเสมอ
- ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดไว้ที่ด้านล่างสุดของตู้ชั้นวาง เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะการจัดวางเครื่องจักรที่ไม่สม่ำเสมอ ควรติดตั้งเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เสริมโดยเริ่มจากด้านล่างสุดของตู้ชั้นวางเสมอ
- ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับชั้นวางเป็นชั้นวางหรือเป็นพื้นที่ใช้งาน ห้ามวางอ็อบเจกต์ต่างๆ ที่ด้านบนของอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับชั้นวาง นอกจากนั้น อย่าพิงอุปกรณ์ที่ประกอบบนชั้นวาง และอย่าใช้อุปกรณ์นั้นเพื่อทำให้ดำเนินรายการ ของคุณยืนได้มั่นคง (ตัวอย่างเช่น เมื่อทำงานจากบันได)



- ตู้ชั้นวางแต่ละตู้อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งสาย
 - สำหรับชั้นวางที่มีไฟกระแสลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงสายไฟพังหมดในตู้ชั้นวางออกแล้ว เมื่อได้รับคำสั่งให้ปลด การเชื่อมต่อกำลังไฟในระหว่างให้บริการ
 - สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) ปิดตัวตั้งจรที่ควบคุม กระแสไฟไปยังหน่วยอุปกรณ์ระบบ หรือตัดแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า เมื่อได้รับคำสั่งให้ถอดสายไฟระหว่างการให้บริการ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์พังหมดที่ติดตั้งในตู้ชั้นวางกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในตู้ชั้นวางเดียวกัน ห้ามเลี้ยบปลั๊กสายไฟจาก อุปกรณ์ที่ติดตั้งในตู้ชั้นวางตู้หนึ่งกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในตู้ชั้นวางอื่น
- เตารับไฟฟ้าที่ต่อสายไฟไม่ถูกต้อง สามารถทำให้เกิดอันตรายจากการกำลังไฟต่อระบบ หรืออุปกรณ์ที่พ่วงต่อ กับระบบที่เป็น โลหะ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตารับไฟฟ้ามีการเดินสายไฟและสายติดนอย่างถูกต้อง เพื่อป้อง กันไฟฟ้าช็อต

(R001 ส่วน 2 จากทั้งหมด 2):

ข้อควรระวัง:

- ห้ามติดตั้งยูนิตในชั้นวางซึ่งมีอุณหภูมิภายในสูงกว่าอุณหภูมิที่ผู้ผลิตแนะนำไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับชั้นวาง
- ห้ามติดตั้งยูนิตในชั้นวางซึ่งมีการให้เลี้ยงอากาศที่ไม่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การให้เลี้ยงอากาศตามช่องสำหรับ ใช้ร้ายอากาศที่ด้านข้าง, ด้านหน้า หรือด้านหลังของยูนิตไม่ได้ถูกกีดขวางหรือลดลง
- ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับวงจรจ่ายไฟฟ้า ควรพิจารณาให้ดีว่าการใช้งานจะจนเกินพิกัดจะไม่ทำให้ความสามารถใน การป้องกันสายจ่ายไฟหรือการป้องกันกระแสไฟเกินด้วยลง หากต้องการเตรียมการเชื่อมต่อสายไฟกับชั้นวางที่ถูกต้อง โปรดอ้างอิงถึงแผนป้ายการกำหนดค่าที่อยู่บนอุปกรณ์ในชั้นวางเพื่อกำหนดความต้องการกำลังไฟพังหมดของวง จรจ่ายไฟฟ้า
- (สำหรับลิ้นชักแบบเลื่อน) ห้ามดึงหรือติดตั้งลิ้นชัก หรือคุณลักษณะพิเศษ หากแทนยีดสเตบิไลเซอร์ของชั้นวางไม่ได้ยึด ติดอยู่กับชั้นวาง ห้ามดึงลิ้นชักออกมากกว่าหนึ่งลิ้นชักในหนึ่งครั้ง ชั้นวางอาจไม่มั่นคง ถ้าคุณตึงลิ้นชักออกมากกว่าหนึ่งลิ้น ชักในหนึ่งครั้ง



- (สำหรับลิ้นชักแบบยึดตัว) ลิ้นชักนี้เป็นลิ้นชักแบบยึดตัว และห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายเพื่อรับบริการ ยกเว้นได้รับการระบุโดยผู้ผลิต ความพยาຍາມในการเคลื่อนย้ายลิ้นชักบางส่วน หรือทั้งหมดออกจากชั้นวางอาจเป็นสาเหตุทำให้ชั้นวางไม่มั่นคง หรือเป็นสาเหตุทำให้ลิ้นชักตกลงมาจากชั้นวาง

ข้อควรระวัง:

การถอดส่วนประกอบจากตำแหน่งด้านบนในตู้ชั้นวาง จะช่วยให้ชั้นวางมีความมั่นคงระหว่างที่มีการย้ายตำแหน่งใหม่ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่ว่าไปเหล่านี้ในทุกครั้งที่คุณเปลี่ยนตำแหน่ง ตู้ชั้นวางภายในห้องหรืออาคาร

- ลดน้ำหนักของตู้ชั้นวางโดยการถอดอุปกรณ์โดยเริ่มน้ำหนักด้านบนสุดของตู้ชั้นวาง หากเป็นไปได้ให้จัดตู้ชั้นวางคืนสภาพตามค่อนพิกูเรชันเดิมตั้งแต่ที่คุณได้รับมา ถ้าไม่ทราบค่อนพิกูเรชันตั้งกล่าว คุณต้องปฏิบัติตามข้อควรระวังดังต่อไปนี้:

- ถอดอุปกรณ์ทั้งหมดในตำแหน่ง 32U (compliance ID RACK-001 or 22U (compliance ID RR001) และด้านบนออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งอุปกรณ์ที่หนักสุดไว้ที่ด้านล่างของตู้ชั้นวาง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีน้อยมากหรือไม่มีระดับ B ที่ว่างระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งติดตั้งในตู้ชั้นวางต่ำกว่าระดับ 32U (compliance ID RACK-001 หรือ 22U (compliance ID RR001) ยกเว้นว่าค่อนพิกูเรชันที่ได้รับอนุญาต เช่นนี้เป็นพิเศษ
- ถ้าตู้ชั้นวางที่คุณจัดตำแหน่งใหม่คือส่วนของห้องชุดของตู้ชั้นวาง ให้ดึงตู้ชั้นวางออกจากห้องชุด
- ถ้าตู้ชั้นวางที่คุณกำลังเปลี่ยนตำแหน่งมีการจัดส่งมาพร้อมกับแขนค้ำชึ้ง ถอดออกได้ ต้องติดตั้งแขนค้ำนี้อีกครั้ง ก่อนจะเปลี่ยนตำแหน่งตู้
- ตรวจสอบเราเตอร์ที่คุณวางแผนที่จะจำกัดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
- ตรวจสอบว่าเราเตอร์ที่คุณเลือกสามารถรองรับน้ำหนักของตู้ชั้นวางที่โหลดได้ อ้างอิงถึงเอกสารที่มาพร้อมกับตู้ชั้นวาง ของคุณเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับน้ำหนักของตู้ชั้นวางที่โหลด
- ตรวจสอบว่าประตูเปิดทั้งหมดมีขนาดอย่างน้อย 760 x 230 มม. (30 x 80 นิ้ว).
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เก็บอุปกรณ์, ชั้น, ลินชัก, ประตู, และสายเคเบิลทั้งหมดอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การวางระดับเสริมทั้งสี่ระดับถูกยกไว้ที่ตำแหน่งสูงสุด
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไม่มีแท่นยึดสเตบิไลเซอร์ที่ติดตั้งบนตู้ชั้นวางในขณะทำการเคลื่อนย้าย
- ห้ามใช้ทางลาดที่เอียงเกิน 10 องศา
- เมื่อตู้ชั้นวางอยู่ในตำแหน่งใหม่ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยสมบูรณ์:
 - ลดการวางระดับเสริมทั้งสี่ระดับให้ต่ำลง
 - ติดตั้งแท่นยึดสเตบิไลเซอร์บนตู้ชั้นวาง
 - ถ้าคุณถอดอุปกรณ์ใดๆ ออกจากตู้ชั้นวาง ให้ประกอบเข้าในตู้ชั้นวางใหม่จากตำแหน่งล่างสุด ไปยังตำแหน่งบนสุด
- หากจำเป็นต้องย้ายตำแหน่ง เป็นระยะทางไกลๆ ให้จัดตู้ชั้นวางคืนสภาพตามค่อนพิกูเรชันเดิมตั้งแต่ที่คุณได้รับมา บรรจุตู้ชั้นวางด้วยบรรจุภัณฑ์สุดเดิม หรือเทียบเท่า ลดการวางระดับเสริมให้ต่ำลง เพื่อยกฐานล้อให้ออกนอกพาเลต และเลื่อนตู้ชั้นวางไปยังพาเลต

(R002)

(L001)




อันตราย: แรงดันไฟ กระแสไฟ หรือระดับพลังงานที่เป็นอันตรายจะแสดงอยู่ภายในส่วนประกอบต่างๆ ที่มีป้ายนี้ติดอยู่ ห้ามเปิดฝาครอบ หรือแผงกันที่ติดป้ายนี้อยู่ (L001)

(L002)




อันตราย: ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับชั้นวางเป็นชั้นวางหรือเป็นพื้นที่ใช้งาน (L002)

(L003)



or



or



or



or



อันตราย: สายไฟหลายเส้น ผลิตภัณฑ์อาจมากับสายไฟกระแสตรง หลายเส้น หรือสายไฟกระแสสลับหลายเส้น ปลดการเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดเพื่อ躲ดสายไฟ และสายเคเบิลที่เป็นอันตรายออกไป (L003)

(L007)



ข้อควรระวัง: พื้นผิวบริเวณไก่ยังร้อน (L007)

(L008)



ข้อควรระวัง: ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวที่เป็นอันตรายในบริเวณใกล้เคียง (L008)

เลเซอร์ทั้งหมดได้รับการรับรองในประเทศสหรัฐอเมริกาตามข้อกำหนดของ DHHS 21 CFR Subchapter J สำหรับผลิตภัณฑ์เลเซอร์ class 1 นอกประเทศสหรัฐอเมริกา เลเซอร์ทั้งหมดจะได้รับการรับรองตาม IEC 60825 ว่าเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ class 1 ศึกษาแบบป้ายบนชิ้นส่วนแต่ละชิ้นสำหรับข้อมูลหมายเหตุในรับรองเลเซอร์และการอนุมัติ

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้อาจมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป: ชีดีรอมไดร์ฟ, ดีวีดีรอมไดร์ฟ, ดีวีดีแรมไดร์ฟ, หรือโมดูลเลเซอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ Class 1 หมายเหตุ ให้จดจำข้อมูลต่อไปนี้:

- ห้ามถอดฝาครอบออก การถอดฝาครอบของผลิตภัณฑ์เลเซอร์อาจเป็นผลทำให้เกิดการสัมผัสกับการแพร่งสีเลเซอร์ที่เป็นอันตราย ไม่มีชิ้นส่วนที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ภายในอุปกรณ์
- การใช้ตัวควบคุม หรือตัวปรับเปลี่ยน หรือใช้ประสาทอิเล็กทรอนิกส์ของชั้นตอนที่แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในที่นี่ อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสัมผัสกับการแพร่งสีที่เป็นอันตราย

(C026)

ข้อควรระวัง:

สภาพแวดล้อมการประมวลผลข้อมูลสามารถประกอบด้วยอุปกรณ์ซึ่งส่งผ่านบนระบบ ที่เชื่อมต่อกับโมดูลเลเซอร์ซึ่งปฏิบัติงานด้วยกำลังไฟมากกว่าระดับกำลังไฟของ Class 1 โดยเหตุนี้ จึงห้ามมองที่ส่วนปลายของเส้นใยแก้วนำแสงหรือเตารับที่เปิดอยู่ แม้ว่าการส่องไฟเข้าในปลายด้านหนึ่ง และการมองเข้าในปลายอีกด้านหนึ่งของเส้นใยแก้วนำแสงที่ไม่ได้เชื่อมต่อเพื่อตรวจสอบความต้องเนื่องของเส้นใยแก้วนำแสงอาจไม่ทำร้ายดวงตา แต่ไฟรัชเดอร์นี้อาจเป็นอันตรายได้ดังนั้น จึงไม่แนะนำ การตรวจสอบความต้องเนื่องของเส้นใยแก้วนำแสงโดยการส่องไฟเข้าในปลายด้านหนึ่ง และการมองที่ปลายอีกด้านหนึ่ง เมื่อต้องการตรวจสอบความต้องเนื่องของสายเส้นใยแก้วนำแสงให้ใช้แหล่งไฟอุปกรณ์และมิเตอร์วัดพลังงาน (C027)

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์นี้ประกอบด้วยเลเซอร์ Class 1M ห้ามมองที่อุปกรณ์ออพติคัลโดยตรง (C028)

ข้อควรระวัง:

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์บางชนิดประกอบด้วยเลเซอร์ไดโอด Class 3A หรือ Class 3B ผังอยู่บันทึกข้อมูลดังต่อไปนี้: การแพร่องสีเลเซอร์เมื่อเปิด ห้ามจ้องมองลำแสง, ห้ามใช้อุปกรณ์ออพติคัลในการมองโดยตรง, และหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับลำแสงโดยตรง (C030)

ข้อควรระวัง:

แบบเตอร์ปะกอบด้วยลิเอียม หากต้องการหลีกเลี่ยงการระเบิดที่อาจเกิดขึ้นได้ ห้ามเผา หรือชาร์จแบบเตอร์

ห้าม:

- ทิ้งหรือจุ่มลงในน้ำ
- ให้ความร้อนให้มากขึ้นกว่า 100°C (212°F)
- ซ้อมหรือถอดแยก

หากแลกเปลี่ยนกับชิ้นส่วนที่ IBM เท่านั้น นำไปรีไซเคิล หรือทิ้งแบบเตอร์ตามกฎหมายบังคับท้องถิ่นของคุณในประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา IBM มีขั้นตอนสำหรับการเก็บรวบรวมแบบเตอร์นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดโทรศัพท์ติดต่อที่ 1-800-
426-4333 คุณต้องทราบหมายเลขชิ้นส่วนของแบบเตอร์ ขณะที่คุณโทรศัพท์ติดต่อ (C003)

ข้อควรระวัง:

เกี่ยวกับ ที่จัดเตรียมโดย IBM เครื่องมือยกของผู้จัดจำหน่าย:

- การใช้งานเครื่องมือยกคราฟ์โดยบุคลากรที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- เครื่องมือยกใช้สำหรับการช่วยเหลือ ยก ติดตั้ง ถอดยูนิต (โหลด) เข้าในการยกชั้นวาง ไม่ได้ใช้สำหรับการขนส่ง ปริมาณมากบนทางลาด และไม่ได้ใช้แทนเครื่องมือที่กำหนด เช่น รถลากพาเลท, walkies, รถยก และแนวปฏิบัติในการย้ายตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง เมื่อไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องใช้บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นพิเศษ หรือเชอร์วิส (เช่น ผู้ควบคุมการยก หรือบริษัทรับจ้างย้ายของ)
- อ่าน และทำความเข้าใจกับเนื้อหาของคู่มือผู้ใช้งานเครื่องมือยกโดยสมบูรณ์ก่อนจะใช้ การไม่อ่าน ไม่ทำความเข้าใจ ไม่เชื่อฟังกฎด้านความปลอดภัย และไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำอาจส่งผล ให้ทรัพย์สินเสียหาย และ/หรือบาดเจ็บ หาก มีค่าคอม โปรดติดต่อเชอร์วิสและฝ่ายสนับสนุนของผู้จัดจำหน่าย เอกสารคู่มือต้องเก็บไว้กับเครื่องในพื้นที่ของเก็บ ซึ่งจัดเตรียมไว้ คู่มือฉบับแก้ไขล่าสุด มือยุบันเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่าย
- ทดสอบฟังก์ชันเบรกขาค้ำยันก่อนการใช้งานแต่ละครั้ง อย่างน้อย เครื่องมือยกแรงเกินไปขณะใช้เบรกขาค้ำ ยัน
- อย่าใช้เครื่องมือยกขณะยกแพล็ตฟอร์มขึ้น ยกเว้นสำหรับการจัดตำแหน่งเล็กน้อย
- อย่าบรรทุกเกินความจุหนักบรรทุกที่กำหนด โปรดดูแผนภูมิความจุหนักบรรทุกเกียร์กับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่ ศูนย์กลาง และที่ขอบของแพล็ตฟอร์มซึ่งขยาย
- เพิ่มน้ำหนักบรรทุกเฉพาะถ้าจัดตำแหน่งศูนย์กลางบนแพล็ตฟอร์มอย่างถูกต้อง อย่างน้อยกว่า 200 ปอนด์ (91 กก.) บนขอบของชั้นแพล็ตฟอร์มที่เลื่อนได้ และพิจารณาถึงแรงโน้มถ่วง (CoG) ของน้ำหนักบรรทุกด้วย
- อย่าติดตั้งอุปกรณ์เสริมตัวยกอุปกรณ์เพล็ตฟอร์มในลักษณะที่มุ่ง ให้ยึดตัวยกอุปกรณ์เพล็ตฟอร์ม เข้ากับชั้นหลักให้ แน่นในทั้งหมดสี่ตำแหน่ง (4x) ด้วยสายรัดแวนท์ที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น ก่อนจะใช้อุปกรณ์ที่บรรทุกได้รับการออกแบบ มาเพื่อเลื่อนเข้า/ออกแพล็ตฟอร์มอย่างราบรื่นโดยไม่ต้องใช้แรง ดังนั้น ระวังอย่า ผลักหรืออุปกรณ์ที่บรรทุกได้รับการออกแบบ ให้อยู่ในแนวราบตลอดเวลา ยกเว้นสำหรับการปรับเล็กน้อยครั้งสุดท้ายเมื่อจำเป็น
- อย่าสัมภានน้ำหนักบรรทุกที่ยืนอยู่
- อย่าใช้บนพื้นผิวที่ไม่ราบ เอียงขึ้น หรือเอียงลง (ทางลาดมาก)
- อย่าข้อนกับน้ำหนักบรรทุก
- อย่าใช้งานขณะรับประทานยาหรือแอลกอฮอล์
- อย่าพาดบันไดกับเครื่องมือยก
- อันตรายจากการหนีบ อย่าผลักหรือพิงน้ำหนักบรรทุกด้วยแพล็ตฟอร์มที่ยกขึ้น
- อย่าใช้เป็นแพล็ตฟอร์มยกส่วนบุคคล หรือขันบันได ห้ามนั่งคร่อม
- อย่ายืนบนส่วนใดๆ ของเครื่องมือยก ไม่ใช้ขันบันได
- อย่าปีนบนเสา
- อย่าใช้เครื่องมือยกที่เสียหายหรือทำงานผิดปกติ
- จุดที่ขรุขระและไม่เรียบเป็นอันตรายต่อแพล็ตฟอร์มด้านล่าง บรรทุกสิ่งของด้านล่างในพื้นที่ซึ่งไม่มีบุคคลและสิ่งกีด ขวางเท่านั้น มือและเท้าไม่ควรมีสิ่งกีดขวางระหว่างการใช้งาน
- ไม่ใช้ร้อย ห้ามยกหรือย้ายเครื่องมือยกเปล่า ด้วยรถลากพาเลท, jack หรือ รถยก
- เสาขยายได้มากกว่าแพล็ตฟอร์ม ระวังความสูงของเพดาน ถ้าด้วยความเห็นด้วย หัวฉีดดับเพลิง ดวงไฟ และอุปกรณ์ เห็นอีกครั้งอีก
- อย่าปล่อยเครื่องมือยกที่มีน้ำหนักบรรทุกยกขึ้นโดยไม่มีการควบคุม
- เฝ้าดู และอย่าให้มือ นิ้ว และเท้ามีสิ่งกีดขวาง เมื่อเครื่องมือยกเคลื่อนไหว
- ปรับเครื่องยกด้วยมือเท่านั้น ถ้าไม่สามารถหมุนที่จับเครื่องยกได้ ด้วยมือเดียว แสดงว่า อาจบรรทุกเกินน้ำหนัก อย่างมุ่นเครื่องยกต่อไปจนผ่านระดับบนสุดหรือล่างสุดของแพล็ตฟอร์ม การคลายอุกมากเกินไปจะกดที่จับ และ ทำให้สายเคเบิลเสียหาย จับที่จับไว้เสมอเมื่อลดระดับ หรือคลายออก ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่า เครื่องยกมีน้ำหนัก

บรรทุกอุปกรณ์จะปล่อยที่จับเครื่องยกล

- อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องยกอาจทำให้บาดเจ็บร้ายแรง ไม่เหมาะสมสำหรับสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่าน ส่งเสียงสัญญาณให้ได้ยินขณะเครื่องมือกำลังยก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องยกถูกล็อกไว้ในตำแหน่งก่อน จะปล่อยที่จับอ่อนหน้าคำแนะนำก่อนจะใช้เครื่องยกนี้ ห้ามปล่อยให้เครื่องยกคลายออกอย่างอิสระ ล้อที่หมุนอย่างอิสระจะทำให้สายเคเบิลพันรอบด้วยเครื่องยกอย่างไม่เท่าเทียมกัน ทำให้สายเคเบิลเสียหาย และอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรง (C048)

ข้อมูลกำลังไฟฟ้าและการวางแผนสายเคเบิลสำหรับ NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE

ข้อสังเกตต่อไปนี้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ IBM ที่ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับ NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE:

อุปกรณ์เหมาะสมกับการติดตั้งในสถานที่ต่อไปนี้:

- สถานที่อำนวยความสะดวกด้านเครือข่ายโทรศัพท์และโทรคมนาคม
- ตำแหน่งที่สามารถใช้ NEC (National Electrical Code) ได้

พอร์ตภายในอาคารของอุปกรณ์นี้เหมาะสมกับการเชื่อมต่อภายในอาคาร หรือการวางแผนสายไฟหรือสายเคเบิลที่มีจำนวนห้องห้องเท่านั้น พอร์ตภายในอาคารของอุปกรณ์นี้ ต้องไม่ เชื่อมต่อแบบโลหะกับอินเตอร์เฟสที่เชื่อมต่อกับ OSP (outside plant) หรือสายไฟของอุปกรณ์เอง อินเตอร์เฟสเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอินเตอร์เฟสภายในอาคารเท่านั้น (พอร์ตชนิด 2 หรือชนิด 4 ตามที่อธิบายใน GR-1089-CORE) และต้องมีการแยกจากสายเคเบิล OSP แบบเปลือย การเพิ่มตัวปกบ่อลงหลักไม่ใช้การปอกปูงที่เพียงพอสำหรับการเชื่อมต่อ อินเตอร์เฟสเหล่านี้ในแบบโลหะเข้ากับสาย OSP

หมายเหตุ: สายเคเบิลอีเทอร์เน็ตทั้งหมด ต้องมีจำนวนห้องและต่อสายดินที่ปลายทางสองด้าน

ระบบไฟฟ้ากระแสสลับไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากหรือ surge protection device (SPD) ภายนอก

ส่วนระบบไฟฟ้ากระแสตรงใช้รูปแบบ DC return แบบแยกออก หรือ isolated DC return (DC-I) ขั้วต่อคู่ลับของแบตเตอรี่กระแสตรง ต้องไม่ เชื่อมต่อกับโครงเครื่องหรือกรอบสายดิน

ระบบกำลังไฟกระแสตรงมีเจตนาที่จะติดตั้งไว้ใน common bonding network (CBN) ตามที่กล่าวไว้ใน GR-1089-CORE

ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887

ศึกษาวิธีติดตั้ง ถอนและเปลี่ยน ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSDs) สำหรับกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887

หากคุณกำลังติดตั้ง ถอน หรือเปลี่ยน read intensive SSDs การผอมกันของ read intensive drives กับไดร์ฟที่มีความทนทาน หลักไม่ได้รับการสนับสนุนในดิสก์อาร์เรย์ และคุณต้องมอนิเตอร์จำนวนของอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ใน read intensive drives สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดร์ฟเหล่านี้ โปรดดู “Read intensive SSDs” ในหน้า 70

การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟ serial-attached SCSI (SAS) และโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ

หากคุณกำลังติดตั้ง ถอน หรือเปลี่ยน read intensive SSDs การผอมกันของ read intensive drives กับไดร์ฟที่มีความทนทาน หลักไม่ได้รับการสนับสนุนในดิสก์อาร์เรย์ และคุณต้องมอนิเตอร์จำนวนของอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ใน read intensive drives สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดร์ฟเหล่านี้ โปรดดู “Read intensive SSDs” ในหน้า 70

การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มไดร์ฟ 5887 ที่ปิดการทำงาน

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่ม ที่ระบบปิดการทำงาน

ก่อนคุณติดตั้งคุณลักษณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะนี้ถูกติดตั้งบนระบบของคุณ และ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีก่อน ดูที่ IBM Prerequisite website (http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf). ถ้าซอฟต์แวร์ที่ต้องมียังไม่ถูกติดตั้ง ดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลด จากนั้นติดตั้งก่อนคุณดำเนินการ ต่อ:

- เมื่อต้องการดาวน์โหลดการอัพเดตเฟิร์มแวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ และโปรแกรมฟิกซ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>)
- เมื่อต้องการดาวน์โหลดอัพเดตและโปรแกรมฟิกซ์ คอนโซลจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) โปรดดู เว็บไซต์ Hardware Management Console Support และดาวน์โหลด website (www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmc1/home.html).

เมื่อต้องการ ติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟในกล่องหุ่ม ให้ดำเนินขั้นตอนดังนี้:

- “การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟสำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มที่ระบบปิดการทำงาน” ในหน้า 2
- “การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟที่ระบบปิดการทำงาน” ในหน้า 5
- “การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟสำหรับการทำงานหลังการติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD” ในหน้า 6

หมายเหตุ: การติดตั้งคุณลักษณะนี้ เป็นงานของลูกค้า คุณสามารถดำเนินงานนี้ด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อ ผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานให้คุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการนี้


การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟสำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มที่ระบบปิดการทำงาน

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่ม


หากคุณกำลังติดตั้ง SSD ให้ตรวจสอบถูกต้องตามที่ระบุไว้ในหน้า 65 ของคู่มือ “การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟและโซลิดสเตทไดร์ฟ” ที่แนบมาด้วย

เมื่อต้องการเตรียมกล่องหุ่มสำหรับการติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ให้ตามขั้นตอนดังนี้:

1. ระบุส่วนและกล่องหุ่มที่คุณต้องการให้บริการ สล็อตของดิสก์ไดร์ฟและ SSD อยู่ที่ด้านหน้าของกล่องหุ่ม รูปที่ 1 และ รูปที่ 2 แสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของกล่องหุ่ม และตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟในกล่องหุ่ม




รูปที่ 1. มุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดงตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 2. มุมมองด้านหลังของ 5887

รูปที่ 3 ในหน้า 3 แสดงตำแหน่งของไฟแสดงสถานะของดิสก์ไดร์ฟสำหรับกล่องหุ่ม




รูปที่ 3. รูปแสดงด้านหน้าของ 5887 ที่แสดงไฟแสดงสถานะเซอร์วิส

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีสล็อตของไดร์ฟที่ว่างในระบบ กลองหุ่ม หรือยูนิตส่วนขยาย ให้ใช้ตำแหน่งของสล็อตในระบบก่อนอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการวางดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ในตำแหน่งอื่น ที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การป้องกันข้อมูลของคุณ


2. บันทึกตำแหน่ง (สล็อตว่างที่มี) ที่ต้องติดตั้ง SSD ใหม่ ตัวอย่างเช่น สล็อตของดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD สล็อตถัดไปที่ว่างอาจเป็น P1-D3
3. หยุดระบบหรือโลจิคัลพาติชัน. สำหรับคำแนะนำ, โปรดดู “การหยุดการทำงานระบบหรือโลจิคัลพาติชัน” ในหน้า 99.
4. เปิดประตูด้านหลังของชั้นวาง
5. ปลดแหล่งจ่ายไฟออกจาก กลองหุ่ม ออกกรอบสำหรับจัดสายไฟ ติดเบลและออกสายเคเบิล ออกจากแหล่งจ่ายไฟของ กลองหุ่ม

หมายเหตุ: ระบบอาจมาพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟสำรอง ก่อนคุณดำเนินการโปรดชี้เดอร์นี้ต่อ ให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟทั้งหมดของระบบคุณถูกตัดออก

(L003)



or




or



or



or



อันตราย: สายไฟหอยเส้น ผลิตภัณฑ์จากกากับสายไฟกระแสตรง หอยเส้น หรือสายไฟกระแสสลับหอยเส้น ปลดการ เชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดเพื่อทดสอบสายไฟ และสายเบิลที่เป็นอันตรายออกไป (L003)

6. หาแพ็คเกจที่มีไดร์ฟใหม่

ข้อควรสนใจ: ไดร์ฟมีความละเอียดอ่อน ให้ถือด้วยความระมัดระวัง

7. ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)

ข้อควรสนใจ:

- ติดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) กับแจ็ค ESD ด้านหน้า กับแจ็ค ESD ด้านหลัง หรือกับผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสี ของ ฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าสถิตย์ทำความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ของคุณ
- เมื่อคุณใช้สายรัดข้อมือ ESD ให้ตาม โพร์ชีเดอร์ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า สายรัดข้อมือ ESD ถูกใช้สำหรับการ ควบคุมไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือไม่ได้เพิ่มหรือลดความเสี่ยงของไฟฟ้าซึ่ง เมื่อใช้หรือทำงานบนอุปกรณ์ไฟฟ้า
- หากคุณไม่มีสายรัดข้อมือ ESD ก่อนที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ออกจากแพ็คเกจ ESD และติดตั้งหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ ให้ สัมผัสกับผิวหน้าของโลหะที่ไม่ได้ทาสีของระบบอย่างน้อย 5 วินาที

8. เอาไดร์ฟออกจากแพ็คเกจที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และวางไว้บนแผ่น ESD

การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟที่ระบบปิดการทำงาน

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ้ม

เมื่อต้องการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟในกล่องหุ้ม ให้ดำเนินขั้นตอน ต่อไปนี้:


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
- โดยการจับในตำแหน่งปลดล็อก ดังแสดงในรูปที่ 4 ในหน้า 6 ให้เชื่อมต่อ ไดร์ฟ เมื่อคุณจัดตำแหน่งไดร์ฟให้ตรงกับ ร่างกำหนดตำแหน่งใน กล่องหุ้มไดร์ฟ

หมายเหตุ: ใช้มือจับไดร์ฟโดยการจับที่ขอบ

- เลื่อนไดร์ฟเข้าไปในกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟจนสุด

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์ฟเข้าที่แล้ว และอยู่ในระบบแล้ว

- ล็อคไดร์ฟโดยการหมุนที่จับเบย์ (A) ตาม ทิศทางที่แสดงในรูปที่ 4 ในหน้า 6.



P7HAL551-0

รูปที่ 4. การติดตั้งหรือการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟใน 5887

5. หากคุณกำลังติดตั้งมากกว่าหนึ่งไดร์ฟให้ทำซ้ำขั้นตอนในโพธีเดอร์นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกติดตั้ง

การเตรียมกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟสำหรับการทำงานหลังการติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมกล่องหุ้มสำหรับการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD)

เมื่อต้องการเตรียมกล่องหุ้มสำหรับการทำงานดำเนินการให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. การเชื่อมต่อแล็ปท็อปไฟเข้ากับระบบอีครั้ง สำหรับวิธีการโปรดดูที่ “การเชื่อมต่อสายไฟกับระบบ” ในหน้า 111
2. เริ่มระบบหรือโลจิคัลพาติชันสำหรับคำแนะนำ, โปรดดู “การเริ่มนั่นระบบหรือโลจิคัลพาติชัน” ในหน้า 101.
3. หากคุณติดตั้งไดร์ฟใน สล็อตของดิสก์ไดร์ฟและยังไม่ได้ตรวจสอบไดร์ฟให้ตรวจสอบว่า LED กำลังไฟเป็น เปิด (สีเขียว) สำหรับไดร์ฟที่ติดตั้ง ที่ด้านหน้าของกล่องหุ้ม
4. เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่ติดตั้งใหม่ โปรดดูที่ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ที่ควบคุมดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ:
 - “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาติชัน AIX” ในหน้า 77.
 - “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาติชัน IBM i” ในหน้า 78.
 - “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ Linux หรือโลจิคัลพาติชัน Linux” ในหน้า 81.

การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟที่ เปิดทำงานอยู่ ใน AIX

ศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ้มที่มีระบบปฏิบัติการ AIX® หรือโลจิคัลพาติชัน AIX ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดทำงานอยู่

ก่อนคุณติดตั้งคุณลักษณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะนั้นถูกติดตั้งบนระบบของคุณ และ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีก่อน ดูที่ IBM Prerequisite website (http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf). ซอฟต์แวร์ที่ต้องมียังไม่ถูกติดตั้ง ดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลด จากนั้นติดตั้งก่อนคุณดำเนินการต่อ:

- เมื่อต้องการดาวน์โหลดการอัพเดตเฟิร์มแวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ และโปรแกรมฟิกซ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fxcentral/>)
- เมื่อต้องการดาวน์โหลดอัพเดตและโปรแกรมฟิกซ์ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) โปรดดูเว็บไซต์ Hardware Management Console Support และดาวน์โหลด website (www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmc1/home.html).

เมื่อต้องการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟในระบบให้ทำงานขั้นตอนต่อไปนี้:

- “การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟสำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน AIX”.
- “การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 ที่ปิดการทำงานอยู่ใน AIX” ในหน้า 9.
- “การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการทำงานหลังจากการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่เปิดการทำงานอยู่ใน AIX” ในหน้า 10.

หมายเหตุ: การติดตั้งคุณลักษณะนี้ เป็นงานของลูกค้า คุณสามารถดำเนินงานนี้ด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานให้คุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการนี้


การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟสำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน AIX

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ AIX หรือโอลิจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน


หากคุณกำลังติดตั้ง SSD ให้ตรวจสอบก្នុងการกำหนดคอนฟิก จากนั้น กลับมาที่นี่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “ກ្នុងการกำหนดคอนฟิกโซลิดสเตทไดร์ฟ” ในหน้า 65

เมื่อต้องการเตรียมระบบสำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ให้ทำงานขั้นตอนต่อไปนี้:

- ระบุส่วนและกล่องหุ่มที่คุณต้องการให้บริการ สล็อตของดิสก์ไดร์ฟและ SSD อยู่ที่ด้านหน้าของกล่องหุ่ม รูปที่ 5 และ รูปที่ 6 ในหน้า 8 แสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของกล่องหุ่ม และตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟในกล่องหุ่ม




รูปที่ 5. มุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดงตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 6. มุมมองด้านหลังของ 5887

รูปที่ 7แสดง ตำแหน่งของไฟแสดงสถานะของดิสก์ไดร์ฟสำหรับกล่องหุ่ม



รูปที่ 7. มุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ตัวบ่งชี้เชอร์วิส

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีล็อตของไดร์ฟที่วางในระบบ กลองหุ่ม หรือยูนิตส่วนขยาย ให้ใช้ตำแหน่งของสล็อต ในระบบก่อนอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการวางแผนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ในตำแหน่งอื่น ที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ การป้องกันข้อมูลของคุณ

2. เมื่อต้องการระบุสล็อตที่วาง โดยใช้คำสั่งการวินิจฉัย ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. เลือกอินดี้ผู้ใช้งาน
 - b. ที่บรรทัดรับคำสั่ง พิมพ์ diag และกด Enter
 - c. บนหน้าจอ คำแนะนำการดำเนินการวินิจฉัย กด Enter เพื่อดำเนินการต่อ
 - d. บนหน้าจอ การเลือกฟังก์ชัน เลือก การเลือกงาน
 - e. เลือก RAID Array Manager
 - f. เลือก IBM SAS Disk Array Manager
 - g. เลือก อ็อพชันการวินิจฉัย และการคุ้มครอง
 - h. เลือก SCSI และ SCSI RAID Hot Plug Manager

- i. เลือก เชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์กล่องหุ้ม SCSI Hot Swap รายการของสล็อตที่ว่างในอุปกรณ์กล่องหุ้ม SCSI hot swap จะถูกแสดง
3. บันทึกตำแหน่ง (สล็อตว่างที่มี) ที่ต้องติดตั้งดิสก์ไดร์ฟใหม่ ตัวอย่างเช่น สล็อตของดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD สล็อตถัดไปที่ว่างอาจเป็น P2-D3
4. หาแพ็คเกจที่มีไดร์ฟใหม่
- ข้อควรสนใจ: ไดร์ฟมีความละเอียดอ่อน ให้ถือด้วยความระมัดระวัง
5. ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)
- ข้อควรสนใจ:
 - ติดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) กับแจ็ค ESD ด้านหน้า กับแจ็ค ESD ด้านหลัง หรือกับผ้าโลหะที่ไม่ได้ทาสีของฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าสถิตย์ทำความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ของคุณ
 - เมื่อคุณใช้สายรัดข้อมือ ESD ให้ทำการ โพธิ์เดอร์ ความปลดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า สายรัดข้อมือ ESD ถูกใช้สำหรับการควบคุมไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือไม่ได้เพิ่มหรือลดความเสี่ยงของไฟฟ้าชื้อต เมื่อใช้หรือทำงานบนอุปกรณ์ไฟฟ้า
 - หากคุณไม่มีสายรัดข้อมือ ESD ก่อนที่จะถอดผลิตภัณฑ์ออกจากแพ็คเกจ ESD และติดตั้งหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ให้สัมผัสกับผ้าหน้าของโลหะที่ไม่ได้ทาสีของระบบอย่างน้อย 5 วินาที
6. เอาไดร์ฟออกจากแพ็คเกจที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และวางไว้บนแผ่น ESD

การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟ 5887 ที่ปิดการทำงานอยู่ใน AIX

ศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ้มที่มีระบบปฏิบัติการ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดทำงานอยู่


1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
2. หากสล็อตที่คุณต้องการใช้มีไดร์ฟฟิลเลอร์ ให้ถอดฟิลเลอร์ออกจากสล็อต
 - a. ดันล็อกบนที่จับของฟิลเลอร์
 - b. จับที่ที่จับและดึงฟิลเลอร์ออกจากสล็อต
3. โดยการจับในตำแหน่งปลดล็อก ดังแสดงในรูปที่ 8 ในหน้า 10 ให้ใช้มือสอง ใต้ไดร์ฟเมื่อคุณจัดตำแหน่งไดร์ฟให้ตรงกับร่างกำหนดตำแหน่งในกล่องหุ้ม

หมายเหตุ: ใช้มือจับไดร์ฟโดยการจับที่ขอบ

4. เลื่อนไดร์ฟเข้าไปในกล่องหุ้ม ครึ่งทาง
5. บนคอนโซลเลือกไดร์ฟที่คุณต้องการติดตั้งและจากนั้นกด Enter
6. เมื่อ LED แสดงสถานะติดค้าง ให้เลื่อนไดร์ฟเข้าไปในกล่องหุ้มจนกว่าไดร์ฟจะหยุด

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์ฟเข้าที่แล้ว และอยู่ในระบบแล้ว

7. ล็อกไดร์ฟโดยการหมุนที่จับ (A) ตามทิศทางที่แสดงในรูปที่ 8 ในหน้า 10



รูปที่ 8. การติดตั้งหรือการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟใน 5887

8. บนคอนโซล กด Enter เพื่อ ระบุว่า คุณติดตั้งไดร์ฟแล้ว
9. หากคุณกำลังติดตั้งมากกว่าหนึ่งไดร์ฟให้ทำขั้นตอนในprocceeding นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกติดตั้ง

การเตรียมกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการทำงานหลังจากการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่เปิดทำงานอยู่ใน AIX

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมระบบสำหรับการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ้มที่มีระบบปฏิบัติ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน

เมื่อต้องการจัดเตรียมระบบสำหรับการดำเนินการ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. หากคุณติดตั้งไดร์ฟในสล็อตของดิสก์ไดร์ฟและยังไม่ได้ตรวจสอบไดร์ฟให้ตรวจสอบว่า LED กำลังไฟเป็น เปิด (สีเขียว) สำหรับไดร์ฟที่ติดตั้ง ที่ด้านหน้าของระบบ
2. เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ โปรดดูที่ “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 77

การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟ 5887 ที่เปิดทำงานอยู่ใน IBM i

ศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ้มที่มีระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดทำงานอยู่

ก่อนคุณติดตั้งคุณลักษณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะนั้นถูกติดตั้งบนระบบของคุณ และ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีก่อน ดูที่ IBM Prerequisite website (http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf). ซอฟต์แวร์ที่ต้องมียังไม่ถูกติดตั้ง ดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลด จากนั้นติดตั้งก่อนคุณดำเนินการต่อ:

- เมื่อต้องการดาวน์โหลดการอัพเดตเฟิร์มแวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ และโปรแกรมฟิกซ์ โปรดดูที่เว็บไซต์ Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fxcentral/>)
- เมื่อต้องการดาวน์โหลดอัพเดตและโปรแกรมฟิกซ์ ถอนโซลาร์จัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) โปรดดูเว็บไซต์ Hardware Management Console Support และดาวน์โหลด website (www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmc1/home.html).

เมื่อต้องการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟในระบบให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- “การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในระบบเปิดทำงานอยู่ใน IBM i”.
- “การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 ที่เปิดทำงานอยู่ใน IBM i” ในหน้า 14.
- “การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการทำงานหลังการติดตั้งไดร์ฟที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน IBM i” ในหน้า 15.

หมายเหตุ: การติดตั้งคุณลักษณะนี้ เป็นงานของลูกค้า คุณสามารถดำเนินงานนี้ด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานให้คุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการนี้


การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน IBM i

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน


หากคุณกำลังติดตั้ง SSD ให้ตรวจสอบก្នុងการกำหนดคอนฟิก จากนั้น กลับมาที่นี่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “กฎการกำหนดคอนฟิกโซลิดสเตทไดร์ฟ” ในหน้า 65

เมื่อต้องการเตรียมกล่องหุ่มสำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ระบุส่วนและกล่องหุ่มที่คุณต้องการให้บริการ สล็อตของดิสก์ไดร์ฟและ SSD อยู่ที่ด้านหน้าของกล่องหุ่ม รูปที่ 9 และรูปที่ 10 ในหน้า 12 แสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของกล่องหุ่ม และตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ ในกล่องหุ่ม




รูปที่ 9. มุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดงตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 10. មุมมองด้านหลังของ 5887

รูปที่ 11 แสดง ตำแหน่งของไฟแสดงสถานะของดิสก์ไดร์ฟสำหรับกล่องหุ่ม



รูปที่ 11. មุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ตัวบ่งชี้เซอร์วิส

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีล็อตของไดร์ฟที่วางในระบบ กล่องหุ่ม หรือยูนิตส่วนขยาย ให้ใช้ตำแหน่งของสล็อต ในระบบ ก่อน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการวางแผนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ในตำแหน่งอื่น ที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ การป้องกันข้อมูลของคุณ

2. บันทึกตำแหน่งพลิกคัล ที่สามารถติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟใหม่
 - a. ตำแหน่งพลิกคัลมีรูปแบบต่อไปนี้: U787A.001.AAAXXXX-P2-D3 โดยที่ P2-D3 เป็นตำแหน่งของ ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ในระบบ กล่องหุ่ม ระบบ หรือยูนิตส่วนขยาย ค้นหาข้อมูลตำแหน่ง U787A.001.AAAXXXX จากหน้าจอ แผนกวบคุณระบบ กล่องหุ่ม ไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยาย
 - b. ในตัวอย่างนี้ U787A.001.AAAXXXX-P2-D3, U787A.001 มาจากโค๊ดคุณลักษณะ (FC) บนเลเบล AAAXXXX มาจาก 7 หลักสุดท้ายของหมายเลขลำดับ (SN หรือ SEQ) บนเลเบล และ P2-D3 เป็นสล็อตที่คุณกำลังติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ
 - c. หากคุณไม่พบข้อมูลตำแหน่งจากแผนกวบคุณ ให้หาโค๊ดคุณลักษณะ (FC) และหมายเลขลำดับ (SN หรือ SEQ) บนเลเบลที่แสดงที่ด้านหน้าของระบบ กล่องหุ่ม ไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยาย ดังแสดงในรูปที่ 12 ในหน้า 13 ในตัวอย่าง U5074.001.AAAXXXX-DB3-D32 คุณจะติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ในยูนิตส่วนขยาย ที่มีชินิด 5074 รุ่น

001 หมายเลขลำดับ AAAAXXX และ ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ DB3-D32



รูปที่ 12. ตัวอย่างของเบบของระบบหรือยูนิตส่วนขยาย

3. เมื่อต้องการระบุล็อตที่ว่าง โดยใช้ Hardware Service Manager (HSM) ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ล็อกอินระดับเซอร์วิส
 - พิมพ์ strsst ที่บรรทัดรับคำสั่งของเซลชัน IBM i จากนั้นกด Enter
 - พิมพ์ ID ผู้ใช้เครื่องมือให้บริการของคุณ และรหัสผ่านของเครื่องมือให้บริการในหน้าจอ เริ่มต้นลงชื่อเข้าใช้เครื่องมือให้บริการ และกด Enter

หมายเหตุ: รหัสผ่านของ service tools จะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

- เลือก เริ่มต้นเครื่องมือให้บริการ จาก หน้าจอ System Service Tools (SST) และจากนั้นกด Enter
- เลือก Hardware service manager จาก หน้าจอ เริ่มต้นเครื่องมือให้บริการ และจากนั้นกด Enter
- หากล็อตที่คุณต้องการใช้มีดิสก์ไดร์ฟฟิลเลอร์ให้กดดิสก์ไดร์ฟฟิลเลอร์ออก
- เลือก Device Concurrent Maintenance จาก หน้าจอ Hardware Service Manager และกด Enter

Device Concurrent Maintenance จะปรากฏขึ้น ดังแสดงในรูปต่อไปนี้

```
Device Concurrent Maintenance

Type the choices, then press Enter.

Specify either physical location or resource name.

Physical location:
U787A.001.1234567-P3-D4
or
Device resource name:

Specify action as 1=Remove device  2=Install device
Action to be performed . . . . . : 2

Enter a time value between 00 and 19.
Time delay needed in minutes . . . . . : 01

F3=Exit   F5=Refresh   F12=Cancel
```

รูปที่ 13. ตัวอย่างหน้าจอ Device Concurrent Maintenance

- ในฟิลด์ ระบุตำแหน่งพิสิคัล หรือ ชื่อรีซอร์ส พิมพ์ตำแหน่งพิสิคัลที่คุณบันทึกไว้ก่อนหน้านี้ในโพรชีเดอร์นี้
- เลือก 2 (ติดตั้งอุปกรณ์) เพื่อให้แอ็คشنเสร็จสมบูรณ์
- ตั้งค่าการหน่วงเวลาเป็นนาที ตัวอย่าง เช่น สำหรับหนึ่งนาที ป้อน: 01

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาประมาณ 01 – 19 นาที เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้าถึง ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟ

- k. ยังไม่ต้องกด Enter คุณต้องติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟในระบบ กล่องหุ้มไดร์ฟ หน่วยนิตส่วนขยายให้เรียบร้อยก่อน

4. หาแพ็คเกจที่มีไดร์ฟใหม่

ข้อควรสนใจ: ไดร์ฟมีความละเอียดกว่า 100 ให้ถือด้วยความระมัดระวัง

5. ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)

ข้อควรสนใจ:

- ติดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) กับแจ็ค ESD ด้านหน้า กับแจ็ค ESD ด้านหลัง หรือกับผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสีของ ฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าสถิตทำความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ของคุณ
- เมื่อคุณใช้สายรัดข้อมือ ESD ให้ทำการ โพธิ์เดอร์ความปล่อยภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า สายรัดข้อมือ ESD ถูกใช้สำหรับการควบคุมไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือไม่ได้เพิ่มหรือลดความเสี่ยงของไฟฟ้าซึ่งต้องใช้หรือทำงานบนอุปกรณ์ไฟฟ้า
- หากคุณไม่มีสายรัดข้อมือ ESD ก่อนที่จะถอดผลิตภัณฑ์ออกจากแพ็คเกจ ESD และติดตั้งหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ให้สัมผัสกับผิวหน้าของโลหะที่ไม่ได้ทาสีของระบบอย่างน้อย 5 วินาที

6. เอาไดร์ฟออกจากแพ็คเกจที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต และวางไว้บนแผ่น ESD

การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟ 5887 ที่เปิดทำงานอยู่ใน IBM i

ศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ้มที่มีระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดทำงานอยู่

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
- หากสล็อตที่คุณต้องการใช้มีไดร์ฟฟิลเลอร์ให้ถอดฟิลเลอร์ออกจากสล็อต
 - ดันล็อกบนที่จับของฟิลเลอร์
 - จับที่ที่จับและดึงฟิลเลอร์ออกจากสล็อต
- โดยการจับในตำแหน่งปลดล็อก ดังแสดงในรูปที่ 14 ในหน้า 15, จับที่ไดร์ฟ เมื่อคุณจัดตำแหน่งให้ตรงกับร่างกำหนดตำแหน่งในยูนิตส่วนขยาย

หมายเหตุ: ใช้มือจับไดร์ฟโดยการจับที่ขอบ


- เลื่อนไดร์ฟเข้าไปในกล่องหุ้ม ครึ่งทาง
- บนคอนโซลเลือกไดร์ฟที่คุณต้องการติดตั้ง
- กด Enter บนคอนโซล

สำคัญ: เมื่อคุณกด Enter หลังจากการหน่วงเวลาที่คุณเลือกไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะติด (คง) นาน 18 วินาที จากนั้น คุณมีเวลา 18 วินาทีในการเลื่อนไดร์ฟเข้าไปในระบบจนล็อกเข้าที่โดยการดันที่จับไดร์ฟเข้า คุณสามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาประมาณ 01 – 19 นาที เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้าถึง ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟ

- เมื่อ LED แสดงสถานะติดคง ให้เลื่อนไดร์ฟเข้าไปในกล่องหุ้มจนกว่าไดร์ฟจะหยุด

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์ฟเข้าที่แล้ว และอยู่ในระบบแล้ว

- ล็อกไดร์ฟโดยการหมุนที่จับเบย์ (A) ตามทิศทางที่แสดงในรูปที่ 14 ในหน้า 15.



P7HAL551-0

รูปที่ 14. การติดตั้ง หรือการเปลี่ยน ดิสก์ไดร์ฟในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ

9. บนคอนโซล กด Enter เพื่อระบุว่าคุณติดตั้งไดร์ฟแล้ว
10. หากคุณกำลังติดตั้งมากกว่าหนึ่งไดร์ฟให้ทำขั้นตอนในprocceedernี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกติดตั้ง

การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการทำงานหลังการติดตั้งไดร์ฟที่ระบบเปิดทำงานอยู่ ใน IBM i

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมกล่องหุ่ม สำหรับการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่ม ที่มีระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดทำงาน

เมื่อต้องการจัดเตรียมระบบสำหรับการดำเนินการ ให้ทำขั้นตอนดังนี้:

1. กลับไปที่คอนโซล และรอนานกว่าหน้าจอ ผลลัพธ์การซ้อมบำรุงพร้อมกัน จะแสดง แล้วกด Enter
2. เมื่อหน้าจอ HSM ปรากฏขึ้น ให้กด F12 สองครั้งแล้วกด Enter
3. หากคุณติดตั้งไดร์ฟใน สล็อตของดิสก์ไดร์ฟและยังไม่ได้ตรวจสอบไดร์ฟให้ตรวจสอบว่า LED กำลังไฟเป็น เปิด (สี เขียว) สำหรับไดร์ฟที่ติดตั้ง ที่ด้านหน้าของระบบ
4. เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ โปรดดูที่ “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตท ไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i” ในหน้า 78

การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 ที่ปิดการทำงานอยู่ ใน Linux

ศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่ม ที่มีระบบปฏิบัติการ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดทำงานอยู่

ก่อนคุณติดตั้งคุณลักษณะ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะนี้ถูกติดตั้งบนระบบของคุณ และ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต้องมีก่อน ดูที่ IBM Prerequisite website (http://www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf). ซอฟต์แวร์ที่ต้องมียังไม่ถูกติดตั้ง ดูที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ เพื่อดาวน์โหลด จากนั้นติดตั้งก่อนคุณดำเนินการต่อ:

- เมื่อต้องการดาวน์โหลดการอัพเดตเฟิร์มแวร์ การอัพเดตซอฟต์แวร์ และโปรแกรมพิกซ์โปรดักต์ที่เว็บไซต์ Fix Central (<http://www.ibm.com/support/fixcentral/>)
- เมื่อต้องการดาวน์โหลดอัพเดตและโปรแกรมพิกซ์ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) โปรดดู เว็บไซต์ Hardware Management Console Support และดาวน์โหลด website (www14.software.ibm.com/webapp/set2/sas/f/hmc1/home.html).

เมื่อต้องการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ โซลิดสเตตไดร์ฟในระบบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- “การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในระบบเปิดทำงานอยู่ใน Linux”.
- “การติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่เปิดทำงานอยู่ใน Linux” ในหน้า 19.
- “การเตรียม 5887 สำหรับการทำงานหลังการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่เปิดทำงานอยู่ใน Linux” ในหน้า 20.

หมายเหตุ: การติดตั้งคุณลักษณะนี้ เป็นงานของลูกค้า คุณสามารถดำเนินงานนี้ด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานให้คุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการนี้


การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในระบบเปิดทำงานอยู่ใน Linux

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ Linux หรือโอลิจิคลาฟาร์ติชัน Linux ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน


หากคุณกำลังติดตั้ง SSD ให้ตรวจสอบกฏการกำหนดคอนฟิก จากนั้น กลับมาที่นี่ สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่ “กฏการกำหนดคอนฟิกโซลิดสเตตไดร์ฟ” ในหน้า 65

เมื่อต้องการเตรียมระบบสำหรับการติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ระบุส่วนและกล่องหุ่มที่คุณต้องการให้บริการ สล็อตของดิสก์ไดร์ฟและ SSD อยู่ที่ด้านหน้าของกล่องหุ่ม รูปที่ 15 ในหน้า 17 และ รูปที่ 16 ในหน้า 17 แสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของกล่องหุ่ม และตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟในกล่องหุ่ม




รูปที่ 15. نممมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 16. نمมมองด้านหลังของ 5887


รูปที่ 17แสดง ตำแหน่งของไฟแสดงสถานะของดิสก์ไดร์ฟสำหรับกล่องหุ้ม



รูปที่ 17. نمมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ตัวบ่งชี้เชอร์วิส

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีล็อตของไดร์ฟที่ว่างในระบบ กลองหุ่ม หรือยูนิตส่วนขยาย ให้ใช้ตำแหน่งของล็อต ในระบบก่อนอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการวางแผนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟในตำแหน่งอื่น ที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การป้องกันข้อมูลของคุณ

2. เมื่อต้องการระบุล็อตที่ว่าง โดยใช้คำสั่ง iprconfig ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ล็อกอินด้วยผู้ใช้root
 - b. พิมพ์ iprconfig ที่บรรทัดรับคำสั่ง ของเชลลัน Linux จากนั้นกด Enter หน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility จะปรากฏขึ้น
 - c. เลือกทำงานกับการเรียกคืนดิสก์ยูนิต จาก หน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility และกด Enter
 - d. เลือกเพิ่มอุปกรณ์พร้อมกัน จาก หน้าจอ ทำงานกับการเรียกคืนดิสก์ยูนิต และกด Enter
หน้าจอ เพิ่มอุปกรณ์พร้อมกัน คล้ายดังต่อไปนี้ รูปที่ 18 จะถูกแสดง



รูปที่ 18. ตัวอย่างหน้าจอ เพิ่มอุปกรณ์พร้อมกัน

- e. พิมพ์ t หากคุณต้องการลับ ผ่านการแสดงโคล็คตำแหน่งที่แตกต่างกัน
- f. พิมพ์ 1 ถัดจากตำแหน่งซึ่งคุณต้องการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ solid-state drive และกด Enter จึงแสดงผล ตรวจสอบ การเพิ่มอุปกรณ์พร้อมกัน จะแสดงขึ้น และตัวบ่งชี้เซอร์วิสจะกะพริบสำหรับล็อตที่เลือก
- g. อย่างกด Enter อีกครั้ง ปฏิบัติตามส่วนที่เหลือของໂປຣີເດອຣ໌ເພື່ອຕິດຕັ້ງ ໄດຣີໄຫ້ເສົ່າງສມບຽນ
3. บันทึกตำแหน่ง (ล็อตว่างที่มี) ที่ต้องติดตั้งดิสก์ไดร์ฟใหม่ ตัวอย่างเช่น ล็อตของดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ล็อตถัดไปที่ว่าง อาจเป็น P2-D3
4. หาแพ๊กเกจที่มีไดร์ฟใหม่
- ข้อควรสนใจ: ไดร์ฟมีความละเอียดอ่อน ให้ถือด้วยความระมัดระวัง
5. ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)

ข้อควรสนใจ:

- ติดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) กับแจ็ค ESD ด้านหน้า กับแจ็ค ESD ด้านหลัง หรือกับผ้าโลหะที่ไม่ได้ทาสีของฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าสถิตย์ทำความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ของคุณ
- เมื่อคุณใช้สายรัดข้อมือ ESD ให้ทำการทดสอบความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า สายรัดข้อมือ ESD ถูกใช้สำหรับการควบคุมไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือไม่ได้เพิ่มหรือลดความเสี่ยงของไฟฟ้าซึ่งต้องเมื่อใช้หรือทำงานบนอุปกรณ์ไฟฟ้า
- หากคุณไม่มีสายรัดข้อมือ ESD ก่อนที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์ออกจากแพ็คเกจ ESD และติดตั้งหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ให้สัมผัสกับผู้คนของโลหะที่ไม่ได้ทาสีของระบบอย่างน้อย 5 วินาที

6. เอาไ/dr์ฟออกจากแพ็คเกจที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และวางไว้บนแผ่น ESD

การติดตั้งดิสก์ไ/dr์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่เปิดทำงานอยู่ใน Linux

ศึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งดิสก์ไ/dr์ฟ หรือโซลิดสเตทไ/dr์ฟ (SSD) ในกล่องทุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ควบคุมตำแหน่งไ/dr์ฟที่เปิดทำงานอยู่


- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
- หากสล็อตที่คุณต้องการใช้มีไ/dr์ฟฟิลเลอร์ ให้ถอนฟิลเลอร์ออกจากสล็อต
 - ดันล็อกบนที่จับของฟิลเลอร์
 - จับที่ที่จับและดึงฟิลเลอร์ออกจากสล็อต
- โดยการจับในตำแหน่งปลดล็อก ดังแสดงในรูปที่ 19 ในหน้า 20 ให้ใช้มือรองไ/dr์ฟเมื่อคุณจัดตำแหน่งไ/dr์ฟให้ตรงกับร่างกำหนดตำแหน่งในกล่องทุ่ม

หมายเหตุ: ใช้มือจับไ/dr์ฟโดยการจับที่ขอบ

- เลื่อนไ/dr์ฟเข้าไปใน 5887 ครึ่งทาง
- กลับไปที่ค่อนโซลแล้วกด Enter ในหน้าจอ ตรวจสอบ การเพิ่มอุปกรณ์พร้อมกัน ให้ตรวจสอบว่าสล็อตที่เลือก เป็นสล็อตที่คุณต้องการติดตั้งไ/dr์ฟ
- เมื่อ LED แสดงสถานะกระพริบลำบาก สล็อตที่เลือก ให้เลื่อนไ/dr์ฟเข้าไปในสล็อตจนสุด

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไ/dr์ฟเข้าที่แล้ว และอยู่ในระบบแล้ว

- ล็อกไ/dr์ฟโดยการหมุนที่จับเบย์ (A) ตามทิศทางที่แสดงในรูปที่ 19 ในหน้า 20.



รูปที่ 19. การติดตั้ง หรือการเปลี่ยน ดิสก์ไดร์ฟในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ

8. บันค่อนโซล กด Enter เพื่อ ระบุว่า คุณติดตั้งไดร์ฟแล้ว
9. หากคุณกำลังติดตั้งมากกว่าหนึ่งไดร์ฟให้ทำขั้นตอนในprocซีเดอร์นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกติดตั้ง

การเตรียม 5887 สำหรับการทำงานหลังการติดตั้งดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่เปิดทำงานอยู่ใน Linux

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมกล่องหุ่ม สำหรับการทำงานหลังจากที่คุณติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่ม ที่มีระบบปฏิบัติการ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดทำงาน

เมื่อต้องการจัดเตรียมระบบสำหรับการดำเนินการ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กด Enter บน หน้าจอ เพิ่มอุปกรณ์พร้อมกันให้สมบูรณ์ เพื่อ ระบุว่าติดตั้งดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟแล้ว ไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะหยุดกระพริบ และดับสำหรับสล็อตของไดร์ฟล็อตนั้น
2. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟใหม่ใช้งานได้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไปนี้:
 - a. ล็อกอินด้วยผู้ใช้รูป
 - b. พิมพ์ iprconfig บนบรรทัดรับคำสั่งของเชลชัน Linux จากนั้นกด Enter หน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility จะปรากฏขึ้น
 - c. เลือก แสดงสถานะฮาร์ดแวร์ หน้าจอ แสดงสถานะฮาร์ดแวร์ จะถูกแสดง คล้ายกับรูป ต่อไปนี้

Display Hardware Status			
Type option, press Enter. 1=Display hardware resource information details			
OPT Name	PCI/SCSI Location	Description	Status
0000:01:00.0:0:	PCI-E SAS RAID Adapter	Operational	
0000:01:00.0:0:0:0:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:1:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:2:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:3:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:4:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:5:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:6:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:8:0	Enclosure	Active	
0000:01:00.0:0:0:9:0	Enclosure	Active	
0001:01:00.0:1:	PCI-E SAS RAID Adapter	Operational	
0001:01:00.0:1:0:3:0	Advanced Function SSD	Remote	
0001:01:00.0:1:0:4:0	Advanced Function SSD	Remote	
0001:01:00.0:1:0:5:0	Advanced Function SSD	Remote	
More...			
e=Exit q=Cancel r=Refresh t=Toggle f=PageDn b=PageUp			

รูปที่ 20. ตัวอย่างแสดงสถานะฮาร์ดแวร์

- d. ตรวจสอบว่าดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่คุณติดตั้ง แสดงในหน้าจอ呢
- 3. หากคุณติดตั้งไดร์ฟในสล็อตของดิสก์ไดร์ฟและยังไม่ได้ตรวจสอบไดร์ฟให้ตรวจสอบว่า LED กำลังไฟเป็น เปิด (สีเขียว) สำหรับไดร์ฟที่ติดตั้ง ที่ด้านหน้าของระบบ
- 4. เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ โปรดดูที่ “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux” ในหน้า 81

การถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟในกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟ 5887

ศึกษาวิธีถอดและเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ โซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) แบบพร้อมกันหรือไม่พร้อมกัน

หากคุณกำลังติดตั้ง ถอด หรือเปลี่ยน read intensive SSDs การสมกันของ read intensive drives กับไดร์ฟที่มีความทนทาน หลักไม่ได้รับการสนับสนุนในดิสก์อาร์เรย์ และคุณต้องมอนิเตอร์จำนวนของอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ใน read intensive drives สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไดร์ฟเหล่านี้ โปรดดู “Read intensive SSDs” ในหน้า 70

การถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบปิดการทำงาน

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถอดและเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ้มที่ระบบปิดการทำงานอยู่

เมื่อต้องการถอดและเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. “การเตรียม 5887 สำหรับการถอด และเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบปิดการทำงาน” ในหน้า 22.
2. “การถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ออกจาก 5887 ที่ระบบปิดการทำงาน” ในหน้า 25.
3. “การเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบปิดการทำงาน” ในหน้า 26.

4. “การเตรียม 5887 สำหรับ การทำงานหลังจากการถอดและการเปลี่ยนไดร์ฟที่ระบบปิดการทำงาน” ในหน้า 27.


หมายเหตุ: การถอด หรือการเปลี่ยนคุณลักษณะนี้เป็นงานของลูกค้า คุณสามารถดำเนินงานนี้ด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานให้คุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการนี้

การเตรียม 5887 สำหรับการถอด และเปลี่ยนไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบปิดการทำงาน


ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะถอดและเปลี่ยนไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่ระบบปิดการทำงานอยู่

เมื่อต้องการเตรียมระบบสำหรับการถอด และเปลี่ยนไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ให้ตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. เตรียมสำหรับการถอด ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟออกจากระบบกล่องหุ่มไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยาย โดยใช้หนี๊งในขั้นตอนต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับ ระบบปฏิบัติการที่ควบคุมตำแหน่งของไดร์ฟ:
 - หากระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่ควบคุมตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟกำลังรันระบบปฏิบัติการ AIX โปรดดูที่ “การเตรียมระบบสำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟใน AIX” ในหน้า 76
 - หากระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่ควบคุมตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟกำลังรันระบบปฏิบัติการ IBM i โปรดดูที่ “การเตรียมระบบสำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ จากระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่ควบคุมโดย IBM i” ในหน้า 76
 - หากระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่ควบคุมตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟกำลังรันระบบปฏิบัติการ Linux โปรดดูที่ “การเตรียมระบบสำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟใน Linux” ในหน้า 77
2. ระบุส่วนและกล่องหุ่มที่คุณต้องการรุ่นให้บริการ สล็อตของดิสก์ไดร์ฟและ SSD อยู่ที่ด้านหน้าของกล่องหุ่ม รูปที่ 21 และ รูปที่ 22 ในหน้า 23 แสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของ 5887 และ ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟใน 5887




รูปที่ 21. มุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 22. นุ่มนองด้านหลังของ 5887

รูปที่ 23แสดงตำแหน่งของไฟแสดงสถานะเชอร์วิสของดิสก์ไดร์ฟสำหรับ 5887



รูปที่ 23. นุ่มนองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดงไฟแสดงสถานะเชอร์วิส

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีสล็อตของไดร์ฟที่ว่างในระบบ กลองหุ่ม หรือยูนิตส่วนขยาย ให้ใช้ตำแหน่งของสล็อตในระบบก่อนอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการวางดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ในตำแหน่งอื่น ที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ การป้องกันข้อมูลของคุณ


3. ระบุ ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่ต้องการถอดและบันทึกข้อมูลตำแหน่ง สำหรับคำแนะนำ, โปรดดู “การระบุชื่อส่วน” ในหน้า 89.
4. หยุดระบบหรือโลจิคัลพาติชัน. สำหรับคำแนะนำ, โปรดดู “การหยุดการทำงานระบบหรือโลจิคัลพาติชัน” ในหน้า 99.
5. หาแพ็กเกจที่มีไดร์ฟใหม่
6. ข้อควรสนใจ: ไดร์ฟมีความละเอียดอ่อน ให้ถือด้วยความระมัดระวัง
7. ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)

ข้อควรสนใจ:

- ติดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) กับแจ็ค ESD ด้านหน้า กับแจ็ค ESD ด้านหลัง หรือกับผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสีของ ฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าสถิตย์ทำความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ของคุณ
 - เมื่อคุณใช้สายรัดข้อมือ ESD ให้ทำการ โพธิ์เดอร์ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า สายรัดข้อมือ ESD ถูกใช้สำหรับการควบคุมไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือไม่ได้เพิ่มหรือลดความเสี่ยงของไฟฟ้าซึ่งต้องเมื่อใช้หรือทำงานบนอุปกรณ์ไฟฟ้า
 - หากคุณไม่มีสายรัดข้อมือ ESD ก่อนที่จะถอดผลิตภัณฑ์ออกจากแพ็คเกจ ESD และติดตั้งหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ให้สัมผัสกับผิวหน้าของโลหะที่ไม่ได้ทาสีของระบบอย่างน้อย 5 วินาที
7. เอาไ/dr์ฟออกจาก แพ็คเกจที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และวางไว้บนแผ่น ESD
8. เปิดประตูด้านหลังของชั้นวาง
9. ยกเลิกการเชื่อมต่อแหล่งพลังงานจากระบบโดยการถอดระบบ. สำหรับคำแนะนำ, โปรดดู “การถอดสายไฟออกจากระบบ” ในหน้า 108.

หมายเหตุ: ระบบอาจมีการติดตั้งแหล่งจ่ายไฟสำรอง ก่อนที่คุณจะดำเนินการขั้นตอนนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพลังงานทั้งหมด ในระบบของคุณถูกตัดการเชื่อมต่อแล้ว

(L003)




or




or



or



or




อันตราย: สายไฟหลายเส้น ผลิตภัณฑ์อาจมา กับสายไฟกระแสตรง หลายเส้น หรือสายไฟกระแสสลับหลายเส้น ลดการ เชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดเพื่อ กดสายไฟ และสายเคเบิลที่เป็นอันตรายออกไป (L003)

การถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ออกจาก 5887 ที่ระบบปิดการทำงาน

ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) จากกล่องหุ่ม ที่ระบบปิดการทำงาน

เมื่อต้องการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD จากกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
- เลื่อนแล็ตช์ปลดล็อก terracotta ขึ้นเบาๆ เพื่อปลดล็อกที่จับไดร์ฟ
- จับที่ที่จับและดึงไดร์ฟออกจากสล็อตบางส่วน
- จับที่ด้านหน้าของไดร์ฟและดึงออกจากสล็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มือร่องที่ไดร์ฟ ดังแสดงในรูปที่ 24 ในหน้า 26.



P7EE1506-0

รูปที่ 24. การถอดไดร์ฟออกจาก 5887

5. หากคุณกำลังเปลี่ยนมากกว่านี้่ไดร์ฟให้ทำขั้นตอนในprocีเดอร์นี้่ก่อนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกเปลี่ยน


การเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบปิดการทำงาน

ค้นหาข้อมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่ม ที่มีระบบปิดการทำงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ ให้แนบตอนนี้
- ด้วยการจับในตำแหน่งปลดล็อกตามที่แสดงในรูปที่ 25 ในหน้า 27, ให้ใช้มือรองใต้ไดร์ฟตามที่คุณได้จัดตำแหน่งไดร์ฟให้ตรงกับร่างในกล่องหุ่ม

หมายเหตุ: ใช้มือจับไดร์ฟโดยการจับที่ขอบ



P7HAL551-0

รูปที่ 25. การติดตั้งหรือการเปลี่ยน ดิสก์ไดร์ฟใน 5887

3. เลื่อนไดร์ฟเข้าไปในกล่องหุ่มจนกว่า ไดร์ฟจะหยุด

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์ฟเข้าที่แล้ว และอยู่ในระบบแล้ว

4. ล็อกไดร์ฟโดยการหมุนที่จับเบ耶 (A) ตามทิศทางที่แสดงในรูปที่ 25.

5. หากคุณกำลังติดตั้งมากกว่าหนึ่งไดร์ฟให้ทำขั้นตอนในprocชีเดอร์นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกติดตั้ง

การเตรียม 5887 สำหรับ การทำงานหลังจากการถอดและการเปลี่ยนไดร์ฟที่ ระบบปิดการทำงาน

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมกล่องหุ่มสำหรับการดำเนินการหลังจากที่คุณเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่ระบบปิดการทำงาน

เมื่อต้องการจัดเตรียมระบบสำหรับการดำเนินการให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เชื่อมต่อแหล่งไฟเข้ากับ กล่องหุ่มอีกครั้ง เปลี่ยนกรอบสำหรับจัดสายไฟ เปลี่ยนสายไฟ ในแหล่งจ่ายไฟของกล่องหุ่ม

2. ปิดประตูด้านหลังของชั้นวาง

3. เริ่มระบบหรือโลจิคัลพาติชัน สำหรับคำแนะนำ, โปรดดู “การเริ่มนั่นระบบหรือโลจิคัลพาติชัน” ในหน้า 101.

4. หากคุณเปลี่ยนไดร์ฟและยังไม่ได้ตรวจสอบไดร์ฟให้ตรวจสอบว่า LED กำลังไฟเป็นเปิด (สีเขียว) และ LED ข้อบกพร่องสีเหลืองเป็นปิด (ไม่ติด) สำหรับ ไดร์ฟที่เปลี่ยนที่ด้านหน้าของระบบ

5. เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่ติดตั้งใหม่ โปรดดูที่ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ที่ควบคุมดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ:

- “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาติชัน AIX” ในหน้า 77.

- “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาติชัน IBM i” ในหน้า 78.

- “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ Linux หรือโลจิคัลพาติชัน Linux” ในหน้า 81.

6. เมื่อต้องการสร้างข้อมูลบน ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง หรือเมื่อต้องการเรียกคืนจากการเรียกคืน ล้มเหลวหรือหายไป โปรดดูที่ขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับ ระบบปฏิบัติการที่ใช้ได้ที่ควบคุมไดร์ฟ:

- “การสร้างข้อมูลบนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่อีกรัง ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ AIX” ในหน้า 82.
- “การสร้างข้อมูลบนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่อีกรัง ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 83.
- “การสร้างข้อมูลขึ้นใหม่บนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ Linux” ในหน้า 84.

การถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน the 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน AIX

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงานอยู่

เมื่อต้องการถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- “การเตรียมกล่องหุ่มสำหรับการถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบเปิดการทำงานอยู่ใน AIX”.
- “การถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ออกจาก 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน AIX” ในหน้า 30.
- “การเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน AIX” ในหน้า 31.
- “การเตรียม กล่องดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการทำงาน หลังการเปลี่ยนไดร์ฟที่เปิดการทำงานอยู่ใน AIX” ในหน้า 32.

หมายเหตุ: การถอด หรือการเปลี่ยนคุณลักษณะนี้ เป็นงานของลูกค้า คุณสามารถดำเนินงานนี้ด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานให้คุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการนี้


การเตรียมกล่องหุ่มสำหรับการถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน AIX

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน


หากไดร์ฟที่คุณกำลังถอดอยู่ในกลุ่มวอลุ่มรูท (rootvg) และไม่มีการป้องกัน โดย Redundant Array of Independent Disks (RAID) หรือการทำมิเรอร์ หรือเพื่อใช้ไฟร์ซีเดอร์ในการปิดเครื่อง ให้ไปที่ “การถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ออกจาก 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงาน” ในหน้า 25.

เมื่อต้องการเตรียมระบบสำหรับการถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ก่อนที่คุณจะถอดไดร์ฟ ออกจากกล่องหุ่มที่ถูกควบคุมโดยระบบปฏิบัติการ AIX ให้มั่นใจว่า ข้อมูลทั้งหมดบนไดร์ฟหรือ อาร์เรย์นั้นมีไดร์ฟที่ถูกสำรองข้อมูลไว้และถอดออกจากไดร์ฟ หากไดร์ฟที่ถูกเปลี่ยนถูกปกป้องไว้โดย RAID หรือการทำมิเรอร์ คุณจะไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลทิ้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ดิสก์อยู่ในสถานะที่กำหนด หากดิสก์มีหลายชุด (JBOD)
- หากคุณกำลังถอด อุปกรณ์โซลิดสเตตที่อยู่บนอะแดปเตอร์ PCIe RAID และ SSD SAS ให้ไปที่ การเปลี่ยนโมดูล SSD บนอะแดปเตอร์ PCIe RAID และ SSD SAS และดำเนินการ ขั้นตอนดังกล่าว
- ระบุส่วนและกล่องหุ่มที่คุณต้องการให้บริการ สล็อตของดิสก์ไดร์ฟและ SSD อยู่ที่ด้านหน้าของกล่องหุ่ม รูปที่ 26 ในหน้า 29 และ รูปที่ 27 ในหน้า 29 และแสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของ 5887 และ ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟใน 5887




รูปที่ 26. نمมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 27. نمมมองด้านหลังของ 5887

รูปที่ 28แสดงตำแหน่งของไฟแสดงสถานะเชอร์วิสของดิสก์ไดร์ฟสำหรับ 5887



รูปที่ 28. نمมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ไฟแสดงสถานะเชอร์วิส

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีล็อตของไดร์ฟที่ว่างในระบบ กล่องหุ้ม หรือยูนิตส่วนขยาย ให้ใช้ตำแหน่งของล็อต ในระบบก่อนอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการวางแผนติดสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟในตำแหน่งอื่น ที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การป้องกันข้อมูลของคุณ

4. เมื่อต้องการระบุไดร์ฟโดยใช้คำสั่งการวินิจฉัยก่อนที่คุณจะถอนไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังไปนี้:
 - a. เลือกอินดี้ผู้ใช้งาน
 - b. ที่บรรทัดรับคำสั่ง พิมพ์ diag และกด Enter
 - c. บนหน้าจอคำแนะนำการดำเนินการวินิจฉัย กด Enter เพื่อดำเนินการต่อ
 - d. บนหน้าจอ การเลือกพังก์ชัน เลือก การเลือกงาน
 - e. เลือก RAID Array Manager
 - f. เลือก IBM SAS Disk Array Manager
 - g. เลือก ออปชันการวินิจฉัย และการกู้คืน
 - h. เลือก SCSI และ SCSI RAID Hot Plug Manager
 - i. เมื่อต้องการระบุตำแหน่งของไดร์ฟที่ต้องการถอน ให้เลือก ระบุอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์กล่องหุ้ม SCSI Hot Swap
 - j. เลือกสล็อตที่สอดคล้องกับไดร์ฟ และจากนั้น กด Enter LED แสดงสถานะสำหรับสล็อตตั้งกล่าว จะกระพริบเร็วๆ
 - k. ตรวจสอบว่า LED แสดงสถานะสำหรับสล็อตตั้งกล่าวจะกระพริบเร็วๆ และบันทึกตำแหน่งของสล็อต
 - l. กด Enter เพื่อให้ LED หยุดกระพริบ และดำเนินการต่อ
 - m. เมื่อต้องการเตรียมสำหรับการถอนไดร์ฟ ให้กด F3 เพื่อ กลับไปยังหน้าจอ SCSI and SCSI RAID Hot Plug Manager
 - n. เลือก เปเลี่ยน/ถอนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ อุปกรณ์กล่องหุ้ม SCSI Hot Swap
5. หากแพ็กเกจที่มีไดร์ฟใหม่
ข้อควรสนใจ: ไดร์ฟมีความละเอียดต่ำกว่าเดิม ให้ถือด้วยความระมัดระวัง
6. ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)
ข้อควรสนใจ:
 - ติดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) กับแจ็ค ESD ด้านหน้า กับแจ็ค ESD ด้านหลัง หรือกับผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสี ของ ฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าสถิตย์ทำความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ของคุณ
 - เมื่อคุณใช้สายรัดข้อมือ ESD ให้ทำความสะอาด พอร์ตที่ต่อสายรัดข้อมือ ESD ถูกใช้สำหรับการควบคุมไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือไม่ได้เพิ่มหรือลดความเสี่ยงของไฟฟ้าซึ่งเมื่อใช้หรือทำงานบนอุปกรณ์ไฟฟ้า
 - หากคุณไม่มีสายรัดข้อมือ ESD ก่อนที่จะถอนผลิตภัณฑ์ออกจากแพ็กเกจ ESD และติดตั้งหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ให้ล้มเหลว ห้ามสัมผัสด้วยหน้าของโลหะที่ไม่ได้ทาสีของระบบอย่างน้อย 5 วินาที
7. เอาไดร์ฟออกจากแพ็กเกจที่ป้องกันไฟฟ้าสถิต และวางไว้บนแผ่น ESD
8. บนคอนโซล เลือกไดร์ฟที่คุณต้องการถอน และกด Enter


หมายเหตุ: เมื่อคุณกด Enter LED แสดงสถานะจะหยุดกระพริบ และติด (คง)

การถอนไดร์ฟ หรือ SSD ออกจาก 5887 ที่ระบบ เปิดทำงานอยู่ใน AIX

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการถอนไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) จากกล่องหุ้มที่มีระบบปฏิบัติการ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน

เมื่อต้องการถอนไดร์ฟ หรือ SSD จากกล่องทุ่มดิสก์ไดร์ฟให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
- เมื่อ LED แสดงสถานะติดค้าง ให้เลื่อนแลตช์ปลดล็อก terracotta ขึ้นเบาๆ เพื่อปลดล็อกที่จับไดร์ฟ
- จับที่จับและดึงไดร์ฟออกจากสลี๊อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มือรองที่ใต้ไดร์ฟ ดังแสดงในรูปที่ 29.
- จับที่ด้านหน้าของไดร์ฟและดึงออกจากสลี๊อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มือรองที่ใต้ไดร์ฟ ดังแสดงในรูปที่ 29.



P7EE1506-0

รูปที่ 29. การถอนไดร์ฟออกจาก 5887

- ใช้มือรองใต้ไดร์ฟ เมื่อคุณเลื่อนไดร์ฟออกจากระบบ ใช้มือจับไดร์ฟโดยการจับที่ด้านข้าง
- กด Enter บนคอนโซลเพื่อระบุว่าคุณถอนไดร์ฟออกแล้ว LED แสดงสถานะ จะดับ
- หากคุณกำลังเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งไดร์ฟ ให้ทำซ้ำขั้นตอนในprocซีเดอร์นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกเปลี่ยน
- หากคุณไม่ได้กำลังติดตั้งไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ ให้ติดตั้งฟิลเตอร์ในสลี๊อตว่าง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำอากาศ ที่เหมาะสม

การเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน AIX

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องทุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน


เมื่อต้องการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องทุ่มดิสก์ไดร์ฟให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
- โดยการจับในตำแหน่งปลดล็อก ดังแสดงในรูปที่ 30 ในหน้า 32 ให้ใช้มือรอง ใต้ไดร์ฟเมื่อคุณจัดตำแหน่งไดร์ฟให้ตรงกับร่างกำหนดตำแหน่งในกล่องทุ่ม

- หมายเหตุ:** ใช้มือจับไ/dr์ฟโดยการจับที่ขอบ
3. เลื่อนไ/dr์ฟเข้าไปในกล่องหุ้ม ครึ่งทาง
 4. บนคอนโซล เลือกไ/dr์ฟที่คุณต้องการติดตั้งและจากนั้นกด Enter
 5. เมื่อ LED แสดงสถานะติดค้าง ให้เลื่อนไ/dr์ฟเข้าไปในกล่องหุ้มจนกว่าไ/dr์ฟจะหยุด

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไ/dr์ฟเข้าที่แล้ว และอยู่ในระบบแล้ว

6. ล็อกไ/dr์ฟโดยการหมุนที่จับ (A) ตามทิศทางที่แสดงในรูปที่ 30



รูปที่ 30. การติดตั้งหรือการเปลี่ยนดิสก์ไ/dr์ฟใน 5887

7. บนคอนโซล กด Enter เพื่อระบุว่าคุณติดตั้งไ/dr์ฟแล้ว
8. หากคุณกำลังเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งไ/dr์ฟให้ทำขั้นตอนในprocีเดอร์นี้จนกว่าไ/dr์ฟทั้งหมด จะถูกเปลี่ยน

การเตรียมกล่องดิสก์ไ/dr์ฟ 5887 สำหรับการทำงาน หลังการเปลี่ยนไ/dr์ฟที่เปิดทำงานอยู่ใน AIX

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมกล่องหุ้มสำหรับการทำงาน หลังจากที่คุณเปลี่ยนดิสก์ไ/dr์ฟหรือโซลิดสเตทไ/dr์ฟ (SSD) ในกล่องหุ้มที่มีระบบปฏิบัติการ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX ที่ควบคุมตำแหน่งไ/dr์ฟที่เปิดทำงาน

เมื่อต้องการจัดเตรียมระบบสำหรับการดำเนินการ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. หากคุณเปลี่ยนไ/dr์ฟและยังไม่ได้ตรวจสอบไ/dr์ฟให้ตรวจสอบว่า LED กำลังไฟเป็นเปิด (สีเขียว) และ LED ขอบกพร่องสีเหลืองเป็นปิด (ไม่ติด) สำหรับไ/dr์ฟที่เปลี่ยนที่ด้านหน้าของระบบ
2. เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไ/dr์ฟ หรือโซลิดสเตทไ/dr์ฟที่เปลี่ยนใหม่ โปรดดูที่ “การกำหนดค่าดิสก์ไ/dr์ฟ หรือโซลิดสเตทไ/dr์ฟสำหรับใช้ในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX” ในหน้า 77
3. เมื่อต้องการสร้างข้อมูลบนดิสก์ไ/dr์ฟหรือโซลิดสเตทที่เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง โปรดดูที่ “การสร้างข้อมูลบนดิสก์ไ/dr์ฟ หรือโซลิดสเตทไ/dr์ฟที่เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ AIX” ในหน้า 82

การถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน the 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน IBM i

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงานอยู่

เมื่อต้องการถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. “การเตรียม 5887 สำหรับการถอด และเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่ระบบเปิดการทำงานอยู่ใน IBM i”.
2. “การถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ออกจากกล่องหุ่มที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน IBM i” ในหน้า 37.
3. “การเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน IBM i” ในหน้า 39.
4. “การเตรียม 5887 สำหรับ การทำงานหลังการถอดและการเปลี่ยนไดร์ฟที่เปิดการทำงานอยู่ใน IBM i” ในหน้า 40.

หมายเหตุ: การถอด หรือการเปลี่ยนคุณลักษณะนี้ เป็นงานของลูกค้า คุณสามารถดำเนินงานนี้ด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานให้คุณ คุณอาจต้องเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการนี้

การเตรียม 5887 สำหรับการถอด และเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่ระบบเปิดการทำงานอยู่ใน IBM i


ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน

หากไดร์ฟ ที่คุณกำลังถอดอยู่ในกลุ่มวอลุ่มรูท (rootvg) และไม่มีการป้องกัน โดย Redundant Array of Independent Disks (RAID) หรือการทำมิรเรอร์ หรือเพื่อใช้ไฟซีเดอร์การปิดเครื่อง ให้ไปที่“การถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ออกจาก 5887 ที่ระบบปิดการทำงาน” ในหน้า 25.


เมื่อต้องการเตรียมระบบสำหรับการถอด และเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ให้ตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

1. พิจารณา สถานะการป้องกันของสถานะ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่ คุณกำลังเปลี่ยน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตรวจสอบ สถานะการป้องกันของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ในระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 81
2. ก่อนที่คุณจะถอด ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ต้องแน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูล ทั้งหมดจากไดร์ฟ หรือจากการเรียกที่มี ไดร์ฟ เป็นสมาชิก จากนั้น ย้ายข้อมูลจากไดร์ฟที่คุณต้องการลบ สำหรับคำแนะนำ ให้เลือกหนึ่งในอ็อพชันต่อไปนี้:
 - หากคุณกำลังย้ายหรือถอดดิสก์ยูนิต ให้ไปที่ IBM i Knowledge Center (http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i/welcome) จากนั้นเลือก การจัดการระบบ > การจัดการดิสก์ > ดิสก์พูล > การจัดการดิสก์พูล > การย้ายหรือการถอดดิสก์ยูนิต ออกจากดิสก์พูล
 - หากคุณกำลังย้ายคู่นี้ในระบบ ให้ไปที่ IBM i Knowledge Center (http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i/welcome) จากนั้นเลือก เวอร์ชันของ IBM i ที่คุณกำลังใช้ จากนั้นเลือก การจัดการระบบ > การสำรองข้อมูล และการคุ้นคืน > การคุ้นคืนระบบของคุณ
3. หากคุณกำลังถอด อุปกรณ์โซลิดสเตตที่อยู่บนอะแดปเตอร์ PCIe RAID และ SSD SAS ให้ไปที่ การเปลี่ยนโมดูล SSD บนอะแดปเตอร์ PCIe RAID และ SSD SAS และดำเนินการ ขั้นตอนดังกล่าว
4. ตรวจสอบว่า ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยนถูกหยุดทำงานชั่วคราว ก่อนที่คุณจะดำเนินการขั้นตอนนี้ ต่อ สำหรับดิสก์ไดร์ฟที่ทำมิรเรอร์ ในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อ ตรวจสอบว่า ดิสก์ไดร์ฟ หรือ โซลิดสเตตไดร์ฟที่คุณกำลังจะถอดถูกหยุดทำงานชั่วคราวแล้ว:

- ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้สิทธิ์ระดับเซอร์วิส
 - พิมพ์ `strsst` ที่บรรทัดรับคำสั่งของเซลล์ IBM i จากนั้นกด Enter
 - พิมพ์ ID ผู้ใช้เครื่องเมื่อให้บริการของคุณ และรหัสผ่านของเครื่องเมื่อให้บริการ ในหน้าจอ เริ่มต้นลงชื่อเข้าใช้เครื่อง เมื่อให้บริการ กด Enter
- หมายเหตุ:** รหัสผ่านของ service tools จะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่
- เลือก ทำงานกับติดisk ยูนิต จาก หน้าจอ System Service Tools (SST) และกด Enter
 - เลือก แสดงคอนฟิกเรชันของติดisk จาก หน้าจอ ทำงานกับติดisk ยูนิต และกด Enter
 - เลือก แสดงสถานะคอนฟิกเรชันของติดisk จาก หน้าจอ แสดงคอนฟิกเรชันของติดisk และกด Enter
 - ติดisk ไดร์ฟหรือโซลิตสเตทไดร์ฟที่ทำมิรเรอร์ กับไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยน (หมายเลขไดร์ฟเดียวกัน) มีสถานะเป็น แอ็คทีฟหรือไม่?
 - ไม่: การเปลี่ยนต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการ
 - ใช่: ติดisk ไดร์ฟหรือโซลิตสเตทไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยนมีสถานะเป็น หยุดทำงานชั่วคราวหรือไม่?
 - ใช่: ไปยังขั้นตอนต่อไป
 - ไม่: ทำการขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยุติการบ่องกันแบบมิรเรอร์ บนติดisk ไดร์ฟหรือโซลิตสเตทไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยนชั่วคราว:
 - กด F3 จากหน้าจอ แสดงคอนฟิกเรชันของติดisk เพื่อกลับไปยังหน้าจอ ทำงานกับติดisk ยูนิต
 - เลือก ทำงานกับการเรียกคืนติดisk ยูนิต จาก หน้าจอ ทำงานกับติดisk ยูนิต และกด Enter
 - เลือก หยุดการบ่องกันแบบมิรเรอร์ชั่วคราว จาก หน้าจอ ทำงานกับการเรียกคืนติดisk ยูนิต และกด Enter
 - เลือก อ้อพชันเพื่อยุติอ้อพชัน หรือโซลิตสเตทไดร์ฟชั่วคราว ที่คุณกำลังเปลี่ยนจากหน้าจอ หยุดการบ่องกันแบบมิรเรอร์ชั่วคราว และกด Enter
 - กด F3 ช้าๆ เพื่ออกจาก System Service Tools และกลับไปยังเมนูหลัก
5. ระบุส่วนและกล่องหุ่ม ที่คุณต้องการให้บริการ สล็อตของติดisk ไดร์ฟและ SSD อยู่ที่ด้านหน้าของกล่องหุ่ม รูปที่ 31 และ รูปที่ 32 ในหน้า 35 และแสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของกล่องหุ่ม และตำแหน่งของติดisk ไดร์ฟในกล่องหุ่ม




รูปที่ 31. มุมมองด้านหน้า ของ 5887 ที่แสดง ตำแหน่ง ของติดisk ไดร์ฟ



รูปที่ 32. မุنمมองด้านหลังของ 5887

รูปที่ 33 แสดง ตำแหน่งของไฟแสดงสถานะของ迪สก์ไดร์ฟสำหรับกล่องหุ่ม




รูปที่ 33. မุنمมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ไฟแสดงสถานะเซอร์วิส

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีสล็อตของไดร์ฟที่ว่างในระบบกล่องหุ่ม หรือยูนิตส่วนขยาย ให้ใช้ตำแหน่งของสล็อตในระบบ ก่อน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการวางแผน迪สก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ในตำแหน่งอื่น ที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การ ป้องกันข้อมูลของคุณ

6. หาก迪สก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่ต้องการเปลี่ยน และบันทึกข้อมูลตำแหน่ง จากนั้น ใช้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อเปิดใช้ ไฟแสดงสถานะสำหรับไดร์ฟดังกล่าว สำหรับคำแนะนำ โปรดดูที่ “การค้นหาโค๊ดตำแหน่ง และการเรียกใช้งานไฟตัวบ่งชี้ สำหรับชั้นส่วนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 94
7. ตรวจสอบว่า ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่ต้องการถูกเป็นไดร์ฟที่ไม่ได้กำหนดค่า หรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. พิมพ์ `strsst` ที่บรรทัดรับคำสั่ง ของเซลล์ IBM i จากนั้นกด Enter
 - b. พิมพ์ ID ผู้ใช้งานเครื่องมือให้บริการของคุณ และรหัสผ่านเครื่องมือให้บริการ และกด Enter
 - c. เลือกทำงานกับดิสก์ยูนิต และกด Enter
 - d. เลือกแสดงคอนฟิกเรซั่นของดิสก์ และกด Enter

- e. เลือกแสดงยนิติที่ไม่ได้กำหนดค่าแล้วกด Enter
8. ไดร์ฟที่ล้มเหลวแสดงเป็นไดร์ฟที่ไม่ได้กำหนดค่าในหน้าจอหรือไม่?
- ไม่: ดำเนินการต่อเพื่อ 11
 - ใช่: ดำเนินการต่อเพื่อ 9
9. ตรวจสอบว่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่ต้องการถอด ถูกเปลี่ยนโดยไดร์ฟ hot-spare เมื่อไดร์ฟล้มเหลว โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
- a. ไปที่บันทึกการดำเนินการของเซอร์วิส สำหรับคำแนะนำสำหรับการเข้าถึง บันทึกการดำเนินการของเซอร์วิสโปรดดู “การค้นหาโค๊ดตำแหน่ง และการเรียกใช้งานไฟตัวบ่งชี้สำหรับชิ้นส่วนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 94
 - b. ตรวจสอบว่าข้อผิดพลาด xxxx9031 ถูกบันทึกใกล้กับเวลาที่ดิสก์เดิมล้มเหลว ข้อผิดพลาดนี้แสดงว่าข้อมูลสำหรับไดร์ฟ hot-spare ถูกสร้างขึ้นใหม่โดยอัตโนมัติ
 - c. ตรวจสอบว่าข้อผิดพลาดถูกบันทึกไว้สำหรับ field-replaceable unit (FRU) โดยใช้การซ่อมบำรุงพร้อมกัน หากใช่ให้ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
10. คุณพบรายการบันทึกการดำเนินการของเซอร์วิส ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้?
- ไม่: ออกจากบันทึกแอ็คชันเซอร์วิส และไปที่ขั้นตอน 12
 - ใช่: ไปยังขั้นตอนต่อไป
11. ภายในบันทึกแอ็คชันเซอร์วิส เลือกอีอปชัน การซ่อมบำรุงพร้อมกัน อีอปชันนี้จะแสดง ตำแหน่งของไดร์ฟบนหน้าจอ การซ่อมบำรุงพร้อมกัน ไปที่ขั้นตอน 14 ในหน้า 37
12. จาก Hardware Service Manager ไปที่อีอปชัน เลือกการซ่อมบำรุง พร้อมกัน กด Enter หน้าจอ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ พร้อมกัน จะถูกแสดง ดังแสดงในรูปที่ 34



รูปที่ 34. ตัวอย่างหน้าจอ Device Concurrent Maintenance

13. ตำแหน่งพลิกคัล ไม่แสดงในหน้าจอ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์พร้อมกัน ให้พิมพ์ตำแหน่งพลิกคัลที่คุณกำลังเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
- ตำแหน่งพลิกคัล มีรูปแบบต่อไปนี้: U787A.001.AAAXXXX-P3-D4 โดยที่ P3-D4 เป็นตำแหน่งของ ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟในระบบกล่องหุ่มระบบ หรือยูนิตส่วนขยาย คุณสามารถพบข้อมูลตำแหน่ง U787A.001.AAAXXXX จากหน้าจอ แผงควบคุมบนระบบ กล่องหุ่มไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยาย

หากคุณไม่พบข้อมูลจากແຜງຄວບຄຸມໃຫ້ທາໂຄດຄຸນລັກຂະນະ (FC) ແລະ ມາຍເລຂໍາດັບ (SN ອີຣີ SEQ) ບນເລເບລທີ່
ແສດງທີ່ດ້ານໜ້າຂອງຮບບ ກລ່ອງໜຸ່ມໄດຣີ ທີ່ຢູ່ນິຕສ່ວນຂໍາຍ ດັ່ງແສດງໃນຮູບຕ່ອໄປນີ້



ຮູບທີ່ 35. ຕ້າວອຍ່າງຂອງເລເບລຮະບບ ທີ່ຢູ່ນິຕສ່ວນຂໍາຍ

ໃນຕ້າວອຍ່າງນີ້ U787A.001.AAAXXX-P3-D4, U787A.001 ມາຈາໂຄດຄຸນລັກຂະນະ (FC) ບນເລເບລ, AAAXXX ມາຈາ
ມາຍເລຂໍາດັບ 7 ພລກສຸດທ້າຍ (SN ອີຣີ SEQ) ບນເລເບລ ແລະ P3-D4 ເປັນສັບອົດທີ່ຄຸນກຳລັງເປົ່າຍືນດີສັກໄດຣີ ທີ່ຢູ່ໂຈ¹
ລິດສເຕທໄດຣີ

ໃນຕ້າວອຍ່າງ U5074.001.AAAXXX-DB3-D32 ຄຸນຈະເປົ່າຍືນດີສັກໄດຣີ ທີ່ຢູ່ໂຈລິດສເຕທໄດຣີ ໃຫຍຸນສ່ວນຂໍາຍ ທີ່ມີເປົ່າຍືນ
5074 ຮູ່ 001 ມາຍເລຂໍາດັບ AAAXXX ແລະ ຕໍາແໜ່ງຂອງດີສັກໄດຣີ ທີ່ຢູ່ໂຈລິດສເຕທໄດຣີ DB3-D32

14. ເລືອກ 1 (ຄອດອຸປະກນົນ) ເພື່ອໃຫ້ ແອັບສ່ວນສົມບູຮຸນ
15. ຕັ້ງຄ່າ ກາຮ່າວ່າງເວລາເປັນນາທີ ຕ້າວອຍ່າງເໜັ້ນ ສໍາຫຼັບໜຶ່ງນາທີ ໃຫ້ປັນ: 01

ໝາຍເຫຼຸ້ມ: ຄຸນ ສາມາຮັດຕັ້ງຄ່າ ກາຮ່າວ່າງເວລາປະມານ 01 - 19 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ມີເວລາພອທີ່ຈະເຂົ້າສົ່ງ ດີສັກໄດຣີ ທີ່ຢູ່ໂຈລິດສ¹
ເຕທໄດຣີ

ສຳຄັນ: ຍັງໄມ້ຕົວດີ Enter ຕອນນີ້

16. ທ່າວແສດງສຖານະເຊອຣິວິສ ທີ່ສອດຄລົ້ງກັບຕຳແໜ່ງຂອງໄດຣີ ທີ່ຄຸນກຳລັງຄອດ ຈາກຮບບ ກລ່ອງໜຸ່ມໄດຣີ ທີ່ຢູ່ນິຕສ່ວນ
ຂໍາຍ ສໍາຫຼັບຮາຍລະເອີ້ນເກີ່ວກັບຕຳແໜ່ງຂອງໄຟແສດງສຖານະເຊອຣິວິສ ໂປຣດູທີ່ຂັ້ນຕອນ 5 ໃຫ້ນາ 34
 17. ຫາແພັກເຈົ້າທີ່ມີໄດຣີໃໝ່
- ຂ້ອງກວນໃຈ: ໄດຣີມີຄວາມລະເອີ້ນດ້ວນ ໃຫ້ຕື່ອດ້ວຍຄວາມຮັດຮວງ
18. ຕິດຕັ້ງສ່າຍຮັດຂໍ້ມູນປົ້ນກັນໄຟຟ້າສົມ (ESD)

ຂ້ອງກວນໃຈ:

- ຕິດສ່າຍຮັດຂໍ້ມູນປົ້ນກັນໄຟຟ້າສົມ (ESD) ກັບແຈັກ ESD ດ້ານໜ້າ ກັບແຈັກ ESD ດ້ານໜັງ ທີ່ຢູ່ກັບຜິວໂລກທີ່ໄໝໄດ້
ທາສີຂອງ ຂາຮັດແວຣ໌ຂອງຄຸນເພື່ອປົ້ນກັນໄໝໃຫ້ໄຟຟ້າສົມທີ່ກຳນົດກຳນົດ ທີ່ມີຄວາມເສີຍຫາຍຕ່ອງຂາຮັດແວຣ໌ຂອງຄຸນ
- ເມື່ອຄຸນໃຫ້ສ່າຍຮັດຂໍ້ມູນ ESD ໃຫ້ທຳມານ ໂພຣີເດືອຮົວຄວາມປລອດກັຍເກີ່ວກັບໄຟຟ້າ ສ່າຍຮັດຂໍ້ມູນ ESD ຖຸກໃຫ້ສໍາຫຼັບ
ກາຮ່າວ່າງຄຸນໄຟຟ້າສົມ ສ່າຍຮັດຂໍ້ມູນໄໝໄດ້ເພີ່ມຫຼື ລົດຄວາມເສີຍຂອງໄຟຟ້າຂຶ້ວຕ ເມື່ອໃຫ້ທີ່ກຳນົດກຳນົດໄຟຟ້າ
- ທ່າວໄໝໄດ້ສ່າຍຮັດຂໍ້ມູນ ESD ກ່ອນທີ່ຈະຄອດຜລິຕັກໜ້າອົງການແພັກເຈົ້າ ESD ແລະ ຕິດຕັ້ງທີ່ໄໝໄດ້ເປົ່າຍືນຂາຮັດແວຣ໌ໃຫ້
ສັມຜົກກັບຜິວໜ້າຂອງໂລກທີ່ໄໝໄດ້ທາສີຂອງຮບບຍ່າງນ້ອຍ 5 ວິນາທີ

19. ເຄາໄດຣີໂອກຈາກ ແພັກເຈົ້າທີ່ປົ້ນກັນໄຟຟ້າສົມ ແລະ ວຳວິນແພັນ ESD

ກາຮ່າວ່າງໄຟຟ້າສົມ ອອກຈາກກລ່ອງໜຸ່ມທີ່ຮບບ ເປັນທຳມານອູ້ໃນ IBM i

ຄ້າທາງຂອງມູນເກີ່ວກັບກາຮ່າວ່າງໄຟຟ້າສົມ ອີຣີ ທີ່ຢູ່ໂຈລິດສເຕທໄດຣີ (SSD) ຈາກກລ່ອງໜຸ່ມທີ່ມີຮບບປົບທີກາຣີ IBM i ທີ່ຢູ່ໂລຈິຄລັພາວ²
ຕິຫັນ IBM i ທີ່ຄວບຄຸມຕຳແໜ່ງໄດຣີ ທີ່ເປັນກາຮ່າວ່າງ


ເນື່ອຕັ້ງກາຮ່າວ່າງໄຟຟ້າສົມ ອີຣີ ສົມ ຈາກກລ່ອງໜຸ່ມ ອີຣີ ໃຫ້ທຳມານຂັ້ນຕອນຕ່ອນໄປນີ້:

- บันค่อนโซล เลือกไดร์ฟที่คุณต้องการถอน และกด Enter

สำคัญ:

- เมื่อคุณกด Enter หลังจากการหน่วงเวลาที่คุณเลือกไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะติด (ค้าง) นาน 18 วินาที จากนั้น คุณมีเวลา 18 วินาทีเพื่อปลดล็อกและถอนไดร์ฟ คุณสามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาประมาณ 01 - 19 นาที เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้าถึงติสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ
- หากไฟแสดงสถานะเชอร์วิสว่างเนื่องจาก อุปกรณ์ล้มเหลว คุณจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจนกว่าเวลาจะผ่านไป 18 วินาทีแรก คุณอาจต้องรอจนกว่าไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะดับลง จากนั้นสว่างขึ้นอีกรั้ง (ติดค้าง) คุณอาจต้องเปิดไฟ (ติดค้าง) สองครั้งเพื่อปลดล็อกและถอนไดร์ฟ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
- เมื่อ LED แสดงสถานะติดค้าง ให้เลื่อนแลตซ์บล็อก terracotta ขึ้นเบาๆ เพื่อปลดล็อกที่จับไดร์ฟ
- จับที่ที่จับและดึงไดร์ฟออกจากสล็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้มือสองที่ไดร์ฟดังแสดงในรูปที่ 36.



P7EE1506-0

รูปที่ 36. การถอนไดร์ฟออกจาก 5887

- กด Enter บน ค่อนโซลเพื่อรับ��คุณถอนไดร์ฟออกแล้ว LED แสดงสถานะ จะดับ
- หากคุณกำลังเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งไดร์ฟให้ทำช้าขั้นตอนในพรซีเดอร์นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกเปลี่ยน
- หากคุณไม่ได้กำลังติดตั้งไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ให้ติดตั้งฟิลเลอร์ในสล็อตว่าง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เหมาะสม

การเปลี่ยน迪สก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบ เปิดทำงานอยู่ใน IBM i

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน迪สก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยน迪สก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. กดปุ่มไปที่คุณโซล และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ الرحمنว่าหน้าจอ ผลลัพธ์การซ่อมบำรุงพร้อมกัน จะแสดง
 - a. กด F12
 - b. ตำแหน่งพิลิตคลที่คุณป้อนขณะกดติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟอาจยังแสดงบนหน้าจอ ไม่ เช่นนั้น ให้พิมพ์ ตำแหน่งพิลิตคลที่คุณต้องการติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟใหม่ อีกครั้ง
 - ในตัวอย่าง U787A.001.1234567-P3-D4 คุณจะติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟในยูนิตระบบที่มีชนิด 9406 รุ่น 520 หมาย เลขลำดับ 1234567 และตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ P3-D4
 - ในตัวอย่าง U5074.001.1234567-DB3-D32 คุณจะติดตั้ง ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟในยูนิตส่วนขยาย ที่เป็นชนิด 5074 รุ่น 001 หมายเลขลำดับ 1234567 และตำแหน่งดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ DB3-D32
 - c. เลือก 2 (ติดตั้งอุปกรณ์) เพื่อให้ แอ็คชันเสร็จสมบูรณ์
 - d. ตั้งค่าการหน่วงเวลา ตัวอย่าง เช่น สำหรับหนึ่งนาที : 01

หมายเหตุ: คุณสามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาประมาณ 01 – 19 นาที เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้าถึง ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ

สำคัญ: ยังไม่ต้องกด Enter

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ ให้แนบตอนนี้
3. โดยการจับในตำแหน่งปลดล็อก ดึงและดึงในรูปที่ 37 ในหน้า 40 ให้มีมือรอง ใต้ไดร์ฟ เมื่อคุณจัดตำแหน่งไดร์ฟให้ตรง กับร่างกำหนดตำแหน่งในยูนิตส่วนขยาย

หมายเหตุ: ใช้มือจับไดร์ฟโดยการจับ ที่ขอบ


4. เลื่อนไดร์ฟเข้าไปใน 5887 ครึ่งทาง
5. บนคุณโซล เลือกไดร์ฟที่คุณ ต้องการติดตั้ง และจากนั้นกด Enter
6. กด Enter บนคุณโซล

สำคัญ: เมื่อคุณกด Enter หลังจากการหน่วงเวลาที่คุณเลือก ไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะติด (ค้าง) นาน 18 วินาที จาก นั้น คุณมีเวลา 18 วินาทีในการเลื่อนไดร์ฟเข้าไปในระบบจนล็อกเข้าที่ โดยการดันที่จับไดร์ฟเข้า คุณ สามารถตั้งค่าการ หน่วงเวลาประมาณ 01 – 19 นาที เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้าถึง ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ

7. เมื่อ LED แสดงสถานะ ติดค้าง ให้เลื่อนไดร์ฟเข้าไปใน 5887 จนสุด

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์ฟเข้าที่แล้ว และอยู่ในระบบ แล้ว

8. ล็อกไดร์ฟโดยการหมุนที่จับเบย์ (A) ตาม ทิศทางที่แสดงในรูปที่ 37 ในหน้า 40.



P7HAL551-0

รูปที่ 37. การเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟในกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟ

9. บนคอนโซลกด Enter เพื่อระบุว่าคุณติดตั้งไดร์ฟแล้ว
10. หากคุณกำลังติดตั้งมากกว่านี้ให้ทำขั้นตอนในprocซีเดอร์นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกติดตั้ง

การเตรียม 5887 สำหรับ การทำงานหลังการถอดและการเปลี่ยนไดร์ฟที่เปิดทำงานอยู่ ใน IBM i

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมระบบสำหรับ การทำงานหลังจากคุณเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD)

เมื่อต้องการจัดเตรียมระบบสำหรับการดำเนินการ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. หากคุณเปลี่ยนไดร์ฟและยังไม่ได้ตรวจสอบไดร์ฟให้ตรวจสอบว่า LED กำลังไฟเป็นเปิด (สีเขียว) และ LED ขอบกพร่องสีเหลืองเป็นปิด (ไม่ติด) สำหรับไดร์ฟที่เปลี่ยนที่ด้านหน้าของระบบ
2. กลับไปที่คอนโซล และรอนานกว่าหน้าจอ ผลลัพธ์การซ่อมบำรุงพร้อมกัน จะแสดง แล้วกด Enter
3. หากคุณกลับไปที่หน้าจอ บันทึกการดำเนินการของ เชอร์วิส ให้ออกจากบันทึกการดำเนินการของเชอร์วิส
4. เมื่อหน้าจอ Hardware Service Manager (HSM) ปรากฏขึ้น ให้กด F3
5. เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ โปรดดูที่ “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตท ไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i” ในหน้า 78
6. เมื่อต้องการสร้างข้อมูลบนดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง โปรดดูที่ “การสร้างข้อมูลบนดิสก์ไดร์ฟ หรือ โซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รับระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 83.

การถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ในกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟ 5887 โดยใช้ พังก์ชัน hot-spare ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ ใน IBM i

ศึกษาวิธีถอดและเปลี่ยน ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) โดยใช้พังก์ชัน hot-spare ที่ระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟทำงานอยู่

เมื่อต้องการถอดและเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟในระบบ ให้ทำการขั้นตอนต่อไปนี้:

- “การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการถอด และเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD โดยใช้ฟังก์ชัน hot-spare ที่ระบบ เปิดทำงานอยู่ใน IBM i”.
- “การถอดดิสก์ไดร์ฟ hot-spare หรือ SSD ออกจากกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน IBM i” ในหน้า 44.
- “การเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ hot-spare หรือ SSD ในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน IBM i” ในหน้า 45.
- “การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการทำงานหลังการถอดและการเปลี่ยนไดร์ฟ hot-spare ที่เปิดทำงานอยู่ใน IBM i” ในหน้า 47.


หมายเหตุ: การถอด หรือการเปลี่ยนคุณลักษณะนี้ เป็นงานของลูกค้า คุณสามารถดำเนินงานนี้ด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานให้คุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการนี้

การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการถอด และเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD โดยใช้ฟังก์ชัน hot-spare ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน IBM i


ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะถอดและเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) โดยใช้ฟังก์ชัน hot-spare ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน

เมื่อต้องการเตรียมระบบสำหรับการถอด และเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ให้ตามขั้นตอน ต่อไปนี้:

- พิจารณาสถานะการป้องกันของสถานะหรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่ คุณกำลังเปลี่ยน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตรวจสอบสถานะการป้องกันของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ในระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 81
- หากคุณกำลังถอด อุปกรณ์โซลิดสเตทที่อยู่บนอะแดปเตอร์ PCIe RAID และ SSD SAS ให้ไปที่ การเปลี่ยนโมดูล SSD บนอะแดปเตอร์ PCIe RAID และ SSD SAS และดำเนินการ ขั้นตอนดังกล่าว
- ระบุ ส่วนและกล่องหุ่ม ที่คุณต้องการให้บริการ สล็อตของดิสก์ไดร์ฟ และ SSD อยู่ที่ด้านหน้าของกล่องหุ่ม รูปที่ 38 และ รูปที่ 39 ในหน้า 42 แสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของกล่องหุ่ม และตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ ในกล่องหุ่ม




รูปที่ 38. มุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดงตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 39. รูปมองด้านหลังของ 5887

รูปที่ 40แสดง ตำแหน่งของไฟแสดงสถานะของดิสก์ไดร์ฟสำหรับกล่องหุ่ม



รูปที่ 40. รูปมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ตัวบ่งชี้เซอร์วิส

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีสล็อตของไดร์ฟที่ว่างในระบบ กล่องหุ่ม หรือยูนิตส่วนขยาย ให้ใช้ตำแหน่งของสล็อตในระบบ ก่อน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการวางดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ในตำแหน่งอื่น ที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การป้องกันข้อมูลของคุณ

4. หากดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่ต้องการเปลี่ยน และบันทึก ข้อมูลตำแหน่ง จากนั้นใช้ข้อมูลตำแหน่งเพื่อเปิดใช้ไฟแสดงสถานะสำหรับไดร์ฟดังกล่าว สำหรับคำแนะนำโปรดดูที่ “การค้นหาโค้ดตำแหน่ง และการเรียกใช้งานไฟตัวบ่งชี้สำหรับชิ้นส่วนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 94
5. ตรวจสอบว่า ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่ต้องการถูกเป็นไดร์ฟที่ไม่ได้กำหนดค่าหรือไม่ โดยดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. พิมพ์ `strsst` ที่บรรทัดรับคำสั่งของเซลล์ IBM i จากนั้นกด Enter
 - b. พิมพ์ ID ผู้ใช้งานเครื่องมือให้บริการของคุณ และรหัสผ่านเครื่องมือให้บริการ แล้วกด Enter
 - c. เลือก ทำงานกับดิสก์ยูนิต แล้วกด Enter
 - d. เลือก แสดงค่อนพิกูเรชันของดิสก์ แล้วกด Enter

- e. เลือกแสดงยูนิตที่ไม่ได้กำหนดค่า แล้วกด Enter
6. ไดร์ฟที่ล้มเหลวแสดงเป็นไดร์ฟที่ไม่ได้กำหนดค่าในหน้าจอหรือไม่?
- ไม่: ดำเนินการ “การถอดและการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ใน the 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน IBM i” ในหน้า 33
 - ใช่: ตรวจสอบว่าดิสก์ไดร์ฟที่ต้องการถอดออกจะถูกเปลี่ยนด้วย hot spare เมื่อดิสก์ไดร์ฟล้มเหลวข้อผิดพลาด xxxx9031 ที่บันทึกในลักษณะของความล้มเหลวของดิสก์เดิมแสดง การสร้างข้อมูลใหม่โดยอัตโนมัติสำหรับ กรณี hot-spare จากนั้น ไปที่ขั้นตอนถัดไป
7. ดิสก์ไดร์ฟที่ถูกถอดออกถูกควบคุมโดย อะแดปเตอร์ load source หรือไม่?
- ไม่: เป็นไปที่ขั้นตอน 10
 - ใช่: ไปที่ขั้นตอนถัดไป
8. ดิสก์ไดร์ฟที่จะถูกถอดออกอยู่ในตำแหน่ง load source ที่ถูกต้องหรือไม่?
- ไม่: ไปที่ “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟบนอะแดปเตอร์ load source สำหรับการป้องกันแบบ hot-spare โดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 80
 - ใช่: เป็นไปที่ขั้นตอน 10
9. เลือกอ็อพชันการซ่อมบำรุงพร้อมกัน อ็อพชันนี้จะแสดง ตำแหน่งดิสก์ไดร์ฟบนหน้าจอการซ่อมบำรุงพร้อมกัน ไปที่ขั้นตอน 12 ในหน้า 44
10. จาก Hardware Service Manager ไปที่อ็อพชัน เลือกการซ่อมบำรุง พร้อมกัน กด Enter หน้าจอ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์ พร้อมกัน จะถูกแสดง ดังแสดงในรูปที่ 41

Device Concurrent Maintenance

Type the choices, then press Enter.

Specify either physical location or resource name.

Physical location:
U787A.001.1234567-P3-D4
or
Device resource name:

Specify action as 1=Remove device 2=Install device
Action to be performed : 1

Enter a time value between 00 and 19.
Time delay needed in minutes : 01

F3=Exit F5=Refresh F12=Cancel

รูปที่ 41. ตัวอย่างหน้าจอ Device Concurrent Maintenance

11. ตำแหน่งฟิลิคัล ไม่แสดงในหน้าจอ การซ่อมบำรุงอุปกรณ์พร้อมกัน ให้พิมพ์ตำแหน่งฟิลิคัลที่คุณกำลังเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ ดังแสดงในตัวอย่างต่อไปนี้:
- ตำแหน่งฟิลิคัล มีรูปแบบต่อไปนี้: U787A.001.AAAXXX-P3-D4 โดยที่ P3-D4 เป็นตำแหน่งของ ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟในระบบ กล่องทุมระบบ หรือยูนิตส่วนขยาย คุณสามารถพบรหัสฟิลิคัลตำแหน่ง U787A.001.AAAXXX จากหน้าจอ แผงควบคุมบนระบบ กล่องทุมไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยาย

หากคุณไม่พบข้อมูลจากແຜງຄວບຄຸມໃຫ້ທາໂດດຄຸນລັກຂະນະ (FC) ແລະ ມາຍເລຂລຳດັບ (SN ອີຣີ SEQ) ບນເລເບລທີ່ ແສດທີ່ດ້ານໜ້າຂອງຮບບ ກລ່ອງໜຸ່ມໄດຣີ ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ ດັ່ງແສດໃນຮູປຕ່ອໄປນີ້



ຮູບທີ່ 42. ຕັວອຍ່າງຂອງເລເບລຮບບ ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ

ໃນຕັວອຍ່າງນີ້ U787A.001.AAAXXXX-P3-D4, U787A.001 ມາຈັກໂດດຄຸນລັກຂະນະ (FC) ບນເລເບລ, AAAXXXX ມາຈັກ ມາຍເລຂລຳດັບ 7 ລັກສຸດທ້າຍ (SN ອີຣີ SEQ) ບນເລເບລ ແລະ P3-D4 ເປັນສັງຄົມທີ່ຄຸນກຳລັງເປົ່າຍິນດີສັກໄດຣີ ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ

ໃນຕັວອຍ່າງ U5074.001.AAAXXXX-DB3-D32 ຄຸນຈະເປົ່າຍິນດີສັກໄດຣີ ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ ທີ່ມີນິດ 5074 ຮຸນ 001 ມາຍເລຂລຳດັບ AAAXXXX ແລະ ຕຳແໜ່ງຂອງດີສັກໄດຣີ ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ DB3-D32

12. ເລືອກ 1 (ຄອດອຸປະກອນ) ເພື່ອໃຫ້ແອັກສັນເສົ່ງສົມບູຮັນ
13. ຕັ້ງຄ່າ ການໜ່ວງເວລາເປັນນາທີ ຕັວອຍ່າງເຊັ່ນ ສໍາຫັບນຶ່ງນາທີ ໃຫ້ປັນ: 01

ໝາຍເຫຼຸ: ຄຸນສາມາດຕັ້ງຄ່າການໜ່ວງເວລາປະມານ 01 – 19 ນາທີ ເພື່ອໃຫ້ມີເວລາພອທີ່ຈະເຂົ້າຖື ດີສັກໄດຣີ ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ

ສຳຄັນ: ຍັງໄມ້ຕົວດີ Enter ຕອນນີ້

14. ທາແພັກເກຈທີ່ມີໄດຣີໄໝ່

ໝາຍເຫຼຸ: ໄດຣີມີຄວາມລະເອີຍດ້ວນ ໄທ້ອີດຕໍ່ວ່າຄວາມຮັດຮວງ

15. ຕິດຕັ້ງສ່າຍຮັດຂໍ້ມືອປັບກັນໄຟຟ້າສົດີ (ESD)

ໝາຍເຫຼຸ:

- ຕິດສ່າຍຮັດຂໍ້ມືອປັບກັນໄຟຟ້າສົດີ (ESD) ກັບແຈ້ງ ESD ດ້ານໜ້າ ກັບແຈ້ງ ESD ດ້ານໜ້າ ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ ທີ່ໄດ້ ທາລີຂອງ ຢາດແວ່ຮ່ອງຄຸນເພື່ອປັບກັນໄໝ່ໄທໄຟຟ້າສົດີທີ່ກຳນົດກຳນົດ ທີ່ມີຄວາມເສີຍຫາຍຕ່ອງຢັດຮັດຮວງຂອງຄຸນ
- ເມື່ອຄຸນໃຊ້ສ່າຍຮັດຂໍ້ມືອ ESD ໃຫ້ທຳມານໂໂຮງໝໍເດືອກຄວາມປລອດກັບໄຟຟ້າ ສ່າຍຮັດຂໍ້ມືອ ESD ຖຸກໃຊ້ສໍາຫັບ ການຄົບຄຸມໄຟຟ້າສົດີ ສ່າຍຮັດຂໍ້ມືອໄໝ່ໄດ້ເພີ່ມທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ ເລື່ອໃຫ້ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ ເມື່ອໃຫ້ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ
- ທາກຄຸນໄໝ່ສ່າຍຮັດຂໍ້ມືອ ESD ກ່ອນທີ່ຈະຄົດພລິດກັບທີ່ອີກຈາກແພັກເກຈ ESD ແລະ ຕິດຕັ້ງທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ ເພີ່ມທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ

16. ເຂົ້າໄດຣີໂອກຈາກແພັກເກຈທີ່ປັບກັນໄຟຟ້າສົດີ ແລະ ວາບນແຜ່ນ ESD

ກາຣຄອດດີສັກໄດຣີ hot-spare ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ ພົມດີສັກໄດຣີ 5887 ທີ່ຮບບເປີດທຳການ ອູ້ໃນ IBM i


ຄົນຫາຂໍ້ມູນເກີຍກັບກາຣຄອດດີສັກໄດຣີ hot-spare ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ ພົມດີສັກໄດຣີ (SSD) ຈາກກລ່ອງໜຸ່ມທີ່ມີຮບບປົງບັດກາຣ IBM i ທີ່ໂລຈິດພາຣີຕິ້ນ IBM i ທີ່ຄົບຄຸມຕຳແໜ່ງໄດຣີທີ່ເປີດກາຣທຳການ

ເມື່ອຕົວດີກາຣຄອດດີສັກໄດຣີ hot-spare ທີ່ຢືນຕໍ່ສ່ວນຂໍາຍ ພົມດີສັກໄດຣີ ໃຫ້ທຳມານຂັ້ນຕອນທີ່ໄປນີ້:

1. ບນຄອນໂສລ ເລືອກໄດຣີທີ່ຄຸນ ຕັ້ງກາຣຄອດ ແລ້ວກົດ Enter

สำคัญ:

- เมื่อคุณกด Enter หลังจากการหน่วงเวลาที่คุณเลือก ไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะติด (ค้าง) นาน 18 วินาทีจากนั้นคุณมีเวลา 18 วินาทีเพื่อปลดล็อกและถอดไดร์ฟ คุณสามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาประมาณ 01 – 19 นาที เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้าถึง 디สก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ
 - หากไฟแสดงสถานะเชอร์วิสว่างเนื่องจาก อุปกรณ์ล้มเหลว คุณจะมองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงในไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจนกว่าเวลาจะผ่านไป 18 วินาทีแรก คุณอาจต้องรอนานกว่าไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะดับลง จากนั้นสว่างขึ้นอีกรอบ (ติดค้าง) คุณอาจต้องเปิดไฟ (ติดค้าง) สองครั้งเพื่อปลดล็อก และถอดไดร์ฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
 - เมื่อ LED แสดงสถานะติดค้าง ให้เลื่อนแล็ตช์ปลดล็อก terracotta ขึ้นเบาๆ เพื่อปลดล็อกที่จับไดร์ฟ
 - จับที่ที่จับและดึงไดร์ฟออกจากสล็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้มือของที่ไดร์ฟ ดังแสดงในรูปที่ 43.



รูปที่ 43. การถอดไดร์ฟออกจาก 5887

- กด Enter บนคอนโซลเพื่อรับรู้ว่าคุณถอดไดร์ฟออกแล้ว LED แสดงสถานะ จะดับ
- หากคุณกำลังเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งไดร์ฟให้ทำซ้ำขั้นตอนใน PROC นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกเปลี่ยน
- หากคุณไม่ได้กำลังติดตั้งไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ให้ติดตั้งพิลเลอร์ในสล็อตว่าง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำอากาศ ที่เหมาะสม

การเปลี่ยน迪สก์ไดร์ฟ hot-spare หรือ SSD ในกล่องหุ้ม迪สก์ไดร์ฟ 5887 ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน IBM i

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยน迪สก์ไดร์ฟ hot-spare หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ้ม ที่มีระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนติดสก์ไดร์ฟ hot-spare หรือ SSD ในกล่องทุมติดสก์ไดร์ฟ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ให้แนบตอนนี้
2. กลับไปที่คอนโซล และดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ รอจนกว่าหน้าจอ ผลลัพธ์การซ่อมบำรุงพร้อมกัน จะแสดง
 - a. กด F12
 - b. ตำแหน่งฟิลิคัลที่คุณป้อนขณะติดตั้งสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟอาจยังแสดงบนหน้าจอไม่ เช่นนั้น ให้พิมพ์ ตำแหน่งฟิลิคัลที่คุณต้องการติดตั้ง สก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟใหม่ อีกรอบ
 - ในตัวอย่าง U787A.001.1234567-P3-D4 คุณจะติดตั้งสก์ไดร์ฟในยูนิตระบบที่มีชินิด 9406 รุ่น 520 หมาย เลขลำดับ 1234567 และตำแหน่งของสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ P3-D4
 - ในตัวอย่าง U5074.001.1234567-DB3-D32 คุณจะติดตั้ง สก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟในยูนิตส่วนขยาย ที่เป็นชินิด 5074 รุ่น 001 หมายเลขลำดับ 1234567 และตำแหน่งสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ DB3-D32
 - c. เลือก 2 (ติดตั้งอุปกรณ์) เพื่อให้ เอ็คชันเสร็จสมบูรณ์
 - d. ตั้งค่าการหน่วงเวลา ตัวอย่าง เช่น สำหรับหนึ่งนาที : 01

หมายเหตุ: คุณ สามารถตั้งค่าการหน่วงเวลาประมาณ 01 – 19 นาที เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้าถึง สก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟ

สำคัญ: ยังไม่ต้องกด Enter

3. โดยการจับในตำแหน่งปลดล็อก ดังแสดงในรูปที่ 44 ในหน้า 47 ให้ใช้มือรอง ใต้ไดร์ฟ เมื่อคุณจัดตำแหน่งไดร์ฟให้ตรง กับร่างกำหนดตำแหน่งในยูนิตส่วนขยาย

หมายเหตุ: ใช้มือจับไดร์ฟโดยการจับที่ขอบ


4. เลื่อนไดร์ฟเข้าไปใน 5887 ครึ่งทาง
5. บนคอนโซล เลือกไดร์ฟที่คุณ ต้องการติดตั้งและจากนั้นกด Enter
6. กด Enter บน คอนโซล

สำคัญ: เมื่อคุณกด Enter หลังจากการหน่วงเวลาที่คุณเลือก ไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะติด (ค้าง) นาน 18 วินาที จาก นั้น คุณมีเวลา 18 วินาทีในการเลื่อนไดร์ฟเข้าไปในระบบจนล็อกเข้าที่โดยการดันที่จับไดร์ฟเข้า คุณ สามารถตั้งค่าการ หน่วงเวลาประมาณ 01 – 19 นาที เพื่อให้มีเวลาพอที่จะเข้าถึง สก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟ

7. เมื่อ LED แสดงสถานะติดค้าง ให้เลื่อนไดร์ฟเข้าไปใน 5887 จนสุด

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์ฟเข้าที่แล้ว และอยู่ในระบบแล้ว

8. ล็อกไดร์ฟโดยการหมุนที่จับเบย์ (A) ตาม ทิศทางที่แสดงในรูปที่ 44 ในหน้า 47.



P7HAL551-0

รูปที่ 44. การเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟในกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ

9. บนคอนโซล กด Enter เพื่อระบุว่าคุณติดตั้งไดร์ฟแล้ว
10. หากคุณกำลังติดตั้งมากกว่าหนึ่งไดร์ฟให้ทำขั้นตอนในprocceedernี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกติดตั้ง

การเตรียมกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ 5887 สำหรับการทำงานหลังการถอดและการเปลี่ยนไดร์ฟ hot-spare ที่เปิดทำงานอยู่ใน IBM i

ศึกษาการเตรียมระบบสำหรับ สำหรับการทำงานหลังจากคุณเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ hot-spare หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในระบบที่ระบบปฏิบัติการ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟทำงานอยู่

เมื่อต้องการจัดเตรียมระบบสำหรับการทำงานดำเนินการ ให้ทำขั้นตอนดังนี้:

1. กลับสู่คอนโซล และรอนคระที่ ผลลัพธ์การซ่อมบำรุงแบบพร้อมกัน แสดงขึ้น และกด Enter หากคุณใช้กระบวนการซ่อมบำรุงแบบพร้อมกัน มิฉะนั้นให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนดังไป
2. หากคุณกลับไปยัง HSM ให้ออกจาก HSM
3. เลือกทำงานกับดิสก์ยูนิต จากหน้าจอ เริ่มต้นเครื่องมือ ให้บริการระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:
 - a. เลือก ดิสก์ยูนิตที่ไม่ได้กำหนดค่า จากหน้าจอ ทำงานกับดิสก์ยูนิต และกด Enter
 - b. ดิสก์ยูนิตใหม่ถูกแสดงโดยมีสถานะเป็นไม่ได้กำหนดค่าหรือไม่?

หมายเหตุ: อาจใช้เวลาหลายนาทีเพื่อให้แสดงไดร์ฟใหม่

- ไม่: โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไป
- ใช่: ไปยังขั้นตอนต่อไป
- c. กด F3 เพื่อกลับไปที่หน้าจอ ทำงาน กับดิสก์ยูนิต
- d. เลือก ทำงาน กับการเรียกคืนดิสก์ยูนิต จาก หน้าจอ ทำงาน กับดิสก์ยูนิต และกด Enter
- e. เลือก procceedern การเรียกคืนดิสก์ยูนิตจากปัญหา และกด Enter
- f. เลือก กำหนดค่าเริ่มต้นและฟอร์แมตดิสก์ยูนิต และกด Enter

g. เลือกติดiskใหม่และกด Enter

หมายเหตุ: งานนี้ใช้เวลาหลายนาที

- h. เมื่อกำหนดค่าเริ่มต้นและฟอร์แมตติดiskไดร์ฟแล้ว ให้กด F3 เพื่อกลับไปที่หน้าจอทำงานกับติดiskยูนิต
- i. เลือก เริ่มต้น hot spare และกด Enter
- j. เลือก IOA ที่มีติดiskใหม่ แล้วกด Enter และ กด Enter อีกครั้ง
- k. ติดiskไดร์ฟ hot spare ใหม่มีความจุน้อยกว่า ติดiskไดร์ฟ hot spare ที่มีอยู่หรือไม่? โปรดดูที่ชื่อรีชอร์สที่ระบุไว้ในข้อผิดพลาด xxxx9031 ที่บันทึกไว้ใกล้ๆ กับเวลาที่ติดiskเดิมล้มเหลว
 - ไม่: ขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ กด F3 เพื่อกลับไปที่หน้าจอ เครื่องมือให้บริการระบบ
 - ใช่: ไปที่ขั้นตอนถัดไป
4. เลือก แสดง สถานะพาริตี้ของอุปกรณ์ และกด Enter หากติดiskไดร์ฟใหม่ไม่แอ็คทีฟ และไม่มีการป้องกันด้วย hot spare ห้ามดำเนินการต่อ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไป
5. คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการป้องกัน เมื่อต้องการแลกเปลี่ยนติดisk ไดร์ฟสองลูกเพื่อให้ติดiskไดร์ฟลูกที่ใหญ่กว่ากล้ายเป็น hot spare และติดiskไดร์ฟลูกที่เล็กกว่ากล้ายเป็น samaชิกของชุดพาริตี้ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ทำให้ติดiskไดร์ฟ hot spare ก่อนหน้านี้ล้มเหลวโดยการปลดล็อก ที่จับติดiskไดร์ฟโดยการบีบและดึงเข้าหากัน
 - b. ดึงไดร์ฟออกจากมานานหนึ่งนาที และรอสิบวินาที
 - c. ดันติดiskไดร์ฟกลับเข้าไปในสล็อต และปิด ที่จับ
6. กลับไปที่ขั้นตอน 1 ในหน้า 47 และเริ่มต้น ขั้นตอน hot-spare บนไดร์ฟลูกที่ใหญ่กว่า
7. หากคุณเปลี่ยนไดร์ฟและยังไม่ได้ตรวจสอบไดร์ฟให้ตรวจสอบว่า LED กำลังไฟเป็น เปิด (สีเขียว) และ LED ขอบกพร่องสีเหลืองเป็นปิด (ไม่ติด) สำหรับไดร์ฟที่เปลี่ยนที่ด้านหน้าของระบบ
8. เมื่อต้องการกำหนดค่าติดiskไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ โปรดดูที่ “การกำหนดค่าติดiskไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i” ในหน้า 78
9. เมื่อต้องการสร้างข้อมูลบนติดiskไดร์ฟหรือโซลิดสเตตที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง โปรดดูที่ “การสร้างข้อมูลบนติดiskไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 83.

การถอนและการเปลี่ยนติดiskไดร์ฟ หรือ SSD ใน the 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน Linux

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการถอนและการเปลี่ยนติดiskไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องทั่วที่มีระบบปฏิบัติการ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน

เมื่อต้องการถอนและการเปลี่ยนติดiskไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟในระบบ ให้ทำการตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. “การเตรียม 5887 สำหรับการถอน และการเปลี่ยนติดiskไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบเปิดการทำงานอยู่ใน Linux” ในหน้า 49.
2. “การถอนติดiskไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟออกจาก 5887 ที่ระบบปิดการทำงานใน Linux” ในหน้า 54.
3. “การเปลี่ยนติดiskไดร์ฟ หรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบ เปิดการทำงานอยู่ใน Linux” ในหน้า 55.
4. “การเตรียม 5887 สำหรับ การทำงานหลังการถอนและการเปลี่ยนไดร์ฟที่เปิดการทำงานอยู่ใน Linux” ในหน้า 56.

หมายเหตุ: การถอน หรือการเปลี่ยนคุณลักษณะนี้เป็นงานของลูกค้า คุณสามารถดำเนินงานนี้ด้วยตัวคุณเอง หรือติดต่อผู้ให้บริการเพื่อให้ดำเนินงานให้คุณ คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม จากผู้ให้บริการสำหรับการให้บริการนี้


การเตรียม 5887 สำหรับการถอน และการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ที่ระบบเปิดทำงานอยู่ใน Linux

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนที่คุณต้องทำให้สมบูรณ์ ก่อนที่คุณจะถอนและเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) ในกล่องหุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน


หากไดร์ฟที่คุณกำลังถอนอยู่ในกลุ่มวอล์รูท (rootvg) และไม่มีการป้องกันโดย Redundant Array of Independent Disks (RAID) หรือการทำมิรอร์ หรือเพื่อใช้ประโยชน์เดอร์การปิดเครื่องให้ไปที่“การถอนดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD ออกจาก 5887 ที่ระบบปิดการทำงาน”ในหน้า 25.

เมื่อต้องการเตรียมระบบสำหรับการถอน และเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟให้ตามขั้นตอนด้านไปนี้:

1. ระบุส่วนและกล่องหุ่มที่คุณต้องการให้บริการ สล็อตของดิสก์ไดร์ฟและ SSD อยู่ที่ด้านหน้าของกล่องหุ่ม รูปที่ 45 และรูปที่ 46แสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของ 5887 และตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟใน 5887




รูปที่ 45. มุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดงตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 46. มุมมองด้านหลังของ 5887

รูปที่ 47 ในหน้า 50 แสดงตำแหน่งของไฟแสดงสถานะเซอร์วิสของดิสก์ไดร์ฟสำหรับ 5887



รูปที่ 47. มุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดงไฟแสดงสถานะเซอร์วิส

หมายเหตุ: เมื่อคุณมีล็อกอินของไดร์ฟที่ร่วงในระบบ กล่องหุ้ม หรือยูนิตส่วนขยาย ให้ใช้ตำแหน่งของสล็อต ในระบบก่อนอย่างไรก็ตาม คุณสามารถเลือกการวางแผนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ในตำแหน่งอื่นที่ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ การป้องกันข้อมูลของคุณ

2. เมื่อต้องการระบุไดร์ฟโดยใช้คำสั่ง iprconfig ก่อนที่คุณจะถอด ดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังไปนี้:

- ล็อกอินด้วยผู้ใช้รูท
- พิมพ์ iprconfig บนบรรทัดรับคำสั่งของเชสชัน Linux จากนั้นกด Enter นำจอ IBM Power RAID Configuration Utility จะปรากฏขึ้น
- เลือกวิเคราะห์บันทึก กด Enter นำจอ บันทึกข้อความเดอร์เนล จะฉูกแสดง

Kernel Messages Log

Select one of the following:

1. View most recent ipr error messages
2. View ipr error messages
3. View all kernel error messages
4. View iprconfig error messages
5. Set root kernel message log directory
6. Set default editor
7. Restore defaults
8. View ipr boot time messages

Selection:
e=Exit

รูปที่ 48. Kernel Messages Log

- เลือก ดูข้อความแสดงข้อผิดพลาด ipr ล่าสุด จากหน้าจอ บันทึกข้อความเดอร์เนล กด Enter
- หารายการในบันทึกสำหรับไดร์ฟที่คุณ ต้องการเปลี่ยน

f. บันทึกข้อมูลตำแหน่งสำหรับไดร์ฟ

หมายเหตุ: ข้อมูลตำแหน่งอยู่ในรูปแบบเหล่านี้:

0:0:5:0

ในตัวอย่างนี้ 0 เป็นหมายเลขไอดี SCSI, 0 เป็นบัส SCSI, 5 เป็น ID เป้าหมายของ SCSI และ 0 เป็นหมายเลขโลจิคัลยูนิต (LUN)

0/00-0E-02

ในตัวอย่างนี้ 0 เป็นหมายเลขไอดี SCSI, 00 เป็นพอร์ต SAS ของอะเด็ปเตอร์ I/O (IOA), 0E เป็นพอร์ตตัวขยาย และ 02 เป็นพอร์ตของอุปกรณ์

- g. พิมพ์ iprconfig บนบรรทัดรับคำสั่ง และกด Enter หน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility จะปรากฏขึ้น
- h. เลือก แสดงสถานะฮาร์ดแวร์ จากหน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility กด Enter หน้าจอ แสดงสถานะฮาร์ดแวร์ จะแสดงดังต่อไปนี้ รูปที่ 49 และ รูปที่ 50 ในหน้า 52

Display Hardware Status			
Type option, press Enter.			
OPT Name	PCI/SCSI Location	Description	Status
0000:01:00.0:0:	PCI-E SAS RAID Adapter	Operational	
0000:01:00.0:0:0:0:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:1:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:2:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:3:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:4:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:5:0	Advanced Function SSD	Failed	
0000:01:00.0:0:0:6:0	Advanced Function SSD	Active	
0000:01:00.0:0:0:8:0	Enclosure	Active	
0000:01:00.0:0:0:9:0	Enclosure	Active	
0001:01:00.0:1:	PCI-E SAS RAID Adapter	Operational	
0001:01:00.0:1:0:3:0	Advanced Function SSD	Remote	
0001:01:00.0:1:0:4:0	Advanced Function SSD	Remote	
0001:01:00.0:1:0:5:0	Advanced Function SSD	Remote	
More...			
e=Exit	q=Cancel	r=Refresh	t=Toggle
		f=PageDn	b=PageUp

รูปที่ 49. ตัวอย่าง แสดงสถานะฮาร์ดแวร์

Display Hardware Status				
Type option, press Enter.				
1=Display hardware resource information details				
OPT Name	Resource Path/Address	Vendor	Product ID	Status
sg23	FE	IBM	57CE001SISIOA	Operational
sg0	00-0E-01	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg1	00-0E-0A	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg2	00-0E-0B	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg3	00-0E-03	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg4	00-0E-09	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg5	00-0E-02	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Failed
sg6	00-0E-04	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg7	00-0C-26	IBM	5887	Active
sg8	00-0E-26	IBM	5887	Active
sg47	FE	IBM	57CE001SISIOA	Operational
sg26	00-0E-01	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Remote
sg27	00-0E-0A	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Remote
sg28	00-0E-0B	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Remote

More...

e=Exit q=Cancel r=Refresh t=Toggle f=PageDn b=PageUp

รูปที่ 50. ตัวอย่าง แสดงสถานะฮาร์ดแวร์

- i. หากไดร์ฟที่คุณต้องการเปลี่ยนไม่มีการป้องกัน หรือใช้งานอยู่ ให้ยกข้อมูลจากไดร์ฟก่อนที่คุณจะดำเนินการขั้นตอนนี้ หากไดร์ฟอยู่ใน RAID 0 (อาร์เรย์ RAID แบบไม่ซ้ำชื่อ) หลังจากที่คุณยกข้อมูลแล้ว ให้ลบ RAID 0 ก่อนดำเนินการต่อ สำหรับข้อมูลคอนโทรลเลอร์ SAS RAID โปรดดูที่ หัวข้อ คอนโทรลเลอร์ SAS RAID สำหรับ Linux (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ebk/p8ebk_kickoff.htm)
- j. หากไดร์ฟที่ติดแน่น SCSI ที่คุณบันทึกไว้ ไดร์ฟอาจมีสถานะ Failed
- k. กลับไปที่หน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility
- l. หากคุณกำลังลบอุปกรณ์โซลิสเตทที่อยู่บนอะแดปเตอร์ PCIe RAID และ SSD SAS ให้ไปที่ การถอนและการเปลี่ยนอะแดปเตอร์ SAS RAID (<http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ejb/p7ejBDRemoveReplace.htm>) และดำเนินการขั้นตอนดังกล่าว
- m. จากหน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility เลือก ทำงานกับการเรียกคืนดิสก์ยูนิต กด Enter
- n. จากหน้าจอ ทำงานกับการเรียกคืนดิสก์ยูนิต ให้เลือก ถอนอุปกรณ์ พร้อมกัน และกด Enter หน้าจอ ถอนอุปกรณ์ พร้อมกัน จะถูกแสดงคล้ายดังตัวอย่าง ที่แสดงในรูปที่ 51 ในหน้า 53 และ รูปที่ 52 ในหน้า 53

Concurrent Device Remove				
Choose a single location for remove operations				
OPT Name	PCI/SCSI Location	Description	Status	
	U5887.001.Z065075-P1-D1		Empty	
sg0	U5887.001.Z065075-P1-D2	Advanced Function SSD	Active	
sg5	U5887.001.Z065075-P1-D3	Advanced Function SSD	Failed	
sg3	U5887.001.Z065075-P1-D4	Advanced Function SSD	Active	
sg6	U5887.001.Z065075-P1-D5	Advanced Function SSD	Active	
	U5887.001.Z065075-P1-D6		Empty	
	U5887.001.Z065075-P1-D7		Empty	
	U5887.001.Z065075-P1-D8		Empty	
	U5887.001.Z065075-P1-D9		Empty	
sg4	U5887.001.Z065075-P1-D10	Advanced Function SSD	Active	
sg1	U5887.001.Z065075-P1-D11	Advanced Function SSD	Active	
sg2	U5887.001.Z065075-P1-D12	Advanced Function SSD	Active	

รูปที่ 51. ตัวอย่างหน้าจอถอดอุปกรณ์พร้อมกัน

Concurrent Device Remove				
Choose a single location for remove operations				
OPT Name	SCSI Host/Resource Path	Vendor	Product ID	Status
	0/00-0E-00			Empty
sg0	0/00-0E-01	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg5	0/00-0E-02	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Failed
sg3	0/00-0E-03	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg6	0/00-0E-04	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
	0/00-0E-05			Empty
	0/00-0E-06			Empty
	0/00-0E-07			Empty
	0/00-0E-08			Empty
sg4	0/00-0E-09	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg1	0/00-0E-0A	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
sg2	0/00-0E-0B	IBM	SG9XCA2E200GEIBM	Active
e=Exit q=Cancel t=Toggle				

รูปที่ 52. ตัวอย่างหน้าจอถอดอุปกรณ์พร้อมกัน

- o. กด T เพื่อสลับระหว่างพาเนล ถอดอุปกรณ์พร้อมกัน
- p. พิมพ์ 1 (เลือก) ถัดจากตำแหน่ง ลำหัวบอุปกรณ์นี้ (0:0:5:0 หรือ 0/00-0E-02) หน้าจอ ตรวจสอบ การถอด อุปกรณ์พร้อมกัน จะถูกแสดงไฟแสดงสถานะเซอร์วิส จะกระพริบลำหัวบล็อกของไดร์ฟนั้น
3. หาแพ๊กเกจที่มีไดร์ฟใหม่

ข้อควรสนใจ: ไดร์ฟมีความละเอียดอ่อน ให้ถือด้วยความระมัดระวัง
4. ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD)

ข้อควรสนใจ:

- ติดสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (ESD) กับแจ็ค ESD ด้านหน้า กับแจ็ค ESD ด้านหลัง หรือกับผิวโลหะที่ไม่ได้ทาสีของ ฮาร์ดแวร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟฟ้าสถิตย์ทำความเสียหายต่อฮาร์ดแวร์ของคุณ
- เมื่อคุณใช้สายรัดข้อมือ ESD ให้ทำการ พรชีเดอร์ความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า สายรัดข้อมือ ESD ถูกใช้สำหรับการควบคุมไฟฟ้าสถิต สายรัดข้อมือไม่ได้เพิ่มหรือลดความเสี่ยงของไฟฟ้าซึ่ง เมื่อใช้หรือทำงานบนอุปกรณ์ไฟฟ้า
- หากคุณไม่มีสายรัดข้อมือ ESD ก่อนที่จะถอดผลิตภัณฑ์ออกจากแพ็กเกจ ESD และติดตั้งหรือเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ให้สัมผัสกับผิวหน้าของโลหะที่ไม่ได้ทาสีของระบบอย่างน้อย 5 วินาที


5. เอาไดร์ฟออกจากแพ็กเกจที่ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ และวางไว้บนแผ่น ESD

การถอดดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตตไดร์ฟออกจาก 5887 ที่ระบบปิดทำงานใน Linux

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSD) จากกล่องหุ่มที่ระบบปฏิบัติการ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน

เมื่อต้องการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือ SSD จากกล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ ให้ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ ให้แนบตอนนี้
- เมื่อ LED แสดงสถานะติดค้าง ให้เลื่อนแลตซ์บล็อก terracotta ขึ้นเบาๆ เพื่อปลดล็อกที่จับไดร์ฟ
- จับที่ที่จับและดึงไดร์ฟออกจากสล็อตบางส่วน
- จับที่ด้านหน้าของไดร์ฟและดึงออกจากสล็อต ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณใช้มือรองที่ไดร์ฟดังแสดงในรูปที่ 53.



รูปที่ 53. การถอดไดร์ฟออกจาก 5887

- ใช้มือรองใต้ไดร์ฟ เมื่อคุณเลื่อนไดร์ฟออกจากระบบ ใช้มือจับไดร์ฟโดยการจับที่ด้านข้าง
- หากคุณกำลังเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งไดร์ฟ ให้ทำขั้นตอนในพรชีเดอร์นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกเปลี่ยน

- หากคุณไม่ได้กำลังติดตั้งไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ให้ติดตั้งไฟล์勒沃ร์ในสล็อตว่างเพื่อให้แน่ใจว่ามีการระบายน้ำที่เหมาะสม


การเปลี่ยนไดร์ฟหรือ SSD ใน 5887 ที่ระบบ เปิดทำงานอยู่ใน Linux

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ในกล่องทุ่มที่มีระบบปฏิบัติการ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux ที่ควบคุมตำแหน่งไดร์ฟที่เปิดการทำงาน

เมื่อต้องการเปลี่ยนไดร์ฟหรือ SSD ในกล่องทุ่มไดร์ฟให้ตามขั้นตอนดังนี้:

- บนคอนโซลให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้:

- จากหน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility เลือก ทำงานกับการเรียกคืนไดร์ฟยูนิต และกด Enter
- จากหน้าจอ ทำงานกับการเรียกคืนไดร์ฟยูนิต เลือก เพิ่มอุปกรณ์พร้อมกัน กด Enter หน้าจอ เพิ่มอุปกรณ์พร้อมกัน คล้ายดังตัวอย่างดังนี้ จะถูกแสดง



รูปที่ 54. ตัวอย่างหน้าจอเพิ่มอุปกรณ์พร้อมกัน


- พิมพ์ 1 (เลือก) ถัดจากตำแหน่งที่คุณต้องติดตั้งไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ หน้าจอ ตรวจสอบการเพิ่มอุปกรณ์พร้อมกัน จะถูกแสดงไฟแสดงสถานะเซอร์วิส จะกระพริบสำหรับสล็อตของไดร์ฟนั้น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้ติดตั้งสายรัดข้อมือป้องกันไฟฟ้าสถิต (ESD) ถ้าไม่ ให้แนบตอนนี้
- โดยการจับในตำแหน่งปลดล็อกดังแสดงในรูปที่ 55 ในหน้า 56 ให้ใช้มือรอง ใต้ไดร์ฟเมื่อคุณจัดตำแหน่งไดร์ฟให้ตรงกับร่างกำหนดตำแหน่งในยูนิตส่วนขยาย

หมายเหตุ: ใช้มือจับไดร์ฟโดยการจับที่ขอบ

- เลื่อนไดร์ฟเข้าไปใน 5887 ครึ่งทาง
- บนคอนโซล กด Enter บนหน้าจอ เพิ่ม อุปกรณ์พร้อมกันให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อระบุว่าไดร์ฟถูกติดตั้งแล้ว ไฟแสดงสถานะเซอร์วิสจะหยุดกระพริบ และดับสำหรับสล็อตของไดร์ฟล็อตนั้น
- เมื่อ LED แสดงสถานะกระพริบให้เลื่อนไดร์ฟเข้าไปใน 5887 จนสุด

สำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดร์ฟเข้าที่แล้ว และอยู่ในระบบแล้ว

- ล็อกไดร์ฟโดยการหมุนที่จับเบย์ (A) ตาม ทิศทางที่แสดงในรูปที่ 55 ในหน้า 56.



P7HAL551-0

รูปที่ 55. การติดตั้งหรือการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟใน 5887

8. บนค่อนโซล กด Enter บนหน้าจอ เพื่อ อุปกรณ์พร้อมกันให้เสร็จสมบูรณ์ เพื่อรับรู้ว่าไดร์ฟถูกติดตั้งแล้ว ไฟแสดงสถานะ เชอร์วิสจะหยุดกระพริบ และดับสำหรับสล็อตของไดร์ฟล็อตตอนนี้
9. หากคุณกำลังเปลี่ยนมากกว่าหนึ่งไดร์ฟให้ทำขั้นตอนในprocซีเดอร์นี้จนกว่าไดร์ฟทั้งหมด จะถูกเปลี่ยน

การเตรียม 5887 สำหรับ การทำงานหลังการถอดและการเปลี่ยนไดร์ฟที่เปิดทำงานอยู่ ใน Linux

ศึกษาเกี่ยวกับการเตรียมกล่องหุ่ม สำหรับการทำงานหลังจากที่คุณเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD)

เมื่อต้องการเตรียมกล่องหุ่มสำหรับการทำงานตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เมื่อต้องการตรวจสอบว่าดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟใหม่ใช้งานได้ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ล็อกอินด้วยผู้ใช้root
 - b. พิมพ์ iprconfig บนบรรทัดรับคำสั่งของเชสชัน Linux จากนั้นกด Enter หน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility จะปรากฏขึ้น
 - c. เลือก แสดงสถานะฮาร์ดแวร์ หน้าจอ แสดงสถานะฮาร์ดแวร์ จะถูกแสดง คล้ายกับรูป ต่อไปนี้

Display Hardware Status			
Type option, press Enter. 1=Display hardware resource information details			
OPT Name	PCI/SCSI Location	Description	Status
	0000:01:00.0:0:	PCI-E SAS RAID Adapter	Operational
	0000:01:00.0:0:0:0:0	Advanced Function SSD	Active
	0000:01:00.0:0:0:1:0	Advanced Function SSD	Active
	0000:01:00.0:0:0:2:0	Advanced Function SSD	Active
	0000:01:00.0:0:0:3:0	Advanced Function SSD	Active
	0000:01:00.0:0:0:4:0	Advanced Function SSD	Active
	0000:01:00.0:0:0:5:0	Advanced Function SSD	Active
	0000:01:00.0:0:0:6:0	Advanced Function SSD	Active
	0000:01:00.0:0:0:8:0	Enclosure	Active
	0000:01:00.0:0:0:9:0	Enclosure	Active
	0001:01:00.0:1:	PCI-E SAS RAID Adapter	Operational
	0001:01:00.0:1:0:3:0	Advanced Function SSD	Remote
	0001:01:00.0:1:0:4:0	Advanced Function SSD	Remote
	0001:01:00.0:1:0:5:0	Advanced Function SSD	Remote
	More...		
e=Exit	q=Cancel	r=Refresh	t=Toggle
		f=PageDn	b=PageUp

รูปที่ 56. ตัวอย่างแสดงสถานะอาร์ดแวร์

- d. ตรวจสอบว่าดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่คุณติดตั้ง แสดงในหน้าจอ呢
- 2. หากคุณเปลี่ยนไดร์ฟและยังไม่ได้ตรวจสอบไดร์ฟให้ตรวจสอบว่า LED กำลังไฟเป็น เปิด (สีเขียว) และ LED ขอบกพร่องสีเหลืองเป็นปิด (ไม่ติด) สำหรับไดร์ฟที่เปลี่ยนที่ด้านหน้าของระบบ
- 3. เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ โปรดดูที่ “การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน Linux” ในหน้า 81
- 4. เมื่อต้องการสร้างข้อมูลบน ดิสก์ไดร์ฟหรือโซลิดสเตทที่ติดตั้งหรือเปลี่ยนใหม่ อีกรั้ง โปรดดูที่ “การสร้างข้อมูลขึ้นใหม่ บนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ ในระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ Linux” ในหน้า 84

ขั้นตอนทั่วไปสำหรับการติดตั้ง การถอด และการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ

คุณภาพขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนทั่วไปสำหรับการติดตั้ง การถอด และการเปลี่ยนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ

ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเชอร์วิส


หากตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSDs) และไฟแสดงสถานะเชอร์วิสบนระบบ หรือกล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟ

ศึกษาเกี่ยวกับ ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟหรือ SSD และตำแหน่งของตัวบ่งชี้เชอร์วิสบนระบบ หรือกล่องหุ้ม หากคุณกำลังใช้
โลจิคัลพาร์ติชัน ให้ไปที่ การแบ่งพาร์ติชันเซิร์ฟเวอร์ (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8hat/p8hat_kickoff.htm) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ตำแหน่งดิสก์ไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเชอร์วิสสำหรับระบบ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A


ศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ และทำความเข้าใจตำแหน่งของ ไฟแสดงสถานะเชอร์วิสสำหรับระบบของคุณ

รูปที่ 57 และ รูปที่ 58 ในหน้า 60 แสดงตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ และโซลิดสเตทไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเชอร์วิสสำหรับ
ระบบ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A ไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะอยู่เหนือ
ที่จับแล็ตช์บน ดิสก์ไดร์ฟ



P8H4L508-0

รูปที่ 57. ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเชอร์วิสสำหรับระบบ base function 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L,
8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A



รูปที่ 58. ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตดิสก์ไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเชอร์วิส สำหรับระบบ expanded function 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A


ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตดิสก์ไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเชอร์วิส สำหรับระบบ 8247-42L, 8286-41A หรือ 8286-42A

ศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตดิสก์ไดร์ฟ และทำความเข้าใจกับตำแหน่งของไฟแสดงสถานะเชอร์วิส สำหรับระบบของคุณ


รูปที่ 59 ในหน้า 61 และรูปที่ 60 ในหน้า 61 แสดง ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ โซลิดสเตตไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเชอร์วิส สำหรับระบบที่ติดตั้งในชั้นวาง

รูปที่ 61 ในหน้า 62 และรูปที่ 62 ในหน้า 63 แสดง ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ โซลิดสเตตไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเชอร์วิส สำหรับระบบ 8286-41A แบบสแตนด์อะลอน


ไฟแสดงสถานะเชอร์วิสจะอยู่เหนือที่จับและซันน์ ดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 59. ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสในระบบ base function 8247-42L, 8286-41A หรือ 8286-42A ที่ติดตั้งในชั้นวาง




รูปที่ 60. ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ โซลิดสเตทไดร์ฟ และตัวบ่งชี้เซอร์วิสในระบบ expanded function 8286-41A หรือ 8286-42A แบบติดตั้งในชั้นวาง



P8HAL708-0

รูปที่ 61. ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสในระบบ base function 8286-41A ที่ติดตั้งในชั้นวาง




รูปที่ 62. ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ และ SSD และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับระบบ 8286-41A แบบสแตนด์อะไลน์

ตำแหน่งดิสก์ไดร์ฟ และ SSD และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับระบบ 8408-44E หรือ 8408-E8E

ศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ และโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) และทำความเข้าใจกับตำแหน่งของไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับระบบของคุณ

รูปที่ 63 ในหน้า 64 แสดงตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ และโซลิดสเตทไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับระบบ 8408-44E หรือ 8408-E8E ไฟแสดงสถานะเซอร์วิสจะอยู่เหนือที่จับแลตช์บนอุปกรณ์




รูปที่ 63. ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ และ SSD และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับระบบ 8408-44E หรือ 8408-E8E


ตำแหน่งดิสก์ไดร์ฟ และไฟแสดงสถานะเซอร์วิสสำหรับ 5887

ศึกษาเกี่ยวกับตำแหน่งดิสก์ไดร์ฟ และเซอร์วิสอยู่สำหรับ 5887 ด้านนี้

รูปที่ 64 และ รูปที่ 65 ในหน้า 65 แสดงมุมมองด้านหน้า และมุมมองด้านหลังของ 5887 และ ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟใน 5887




รูปที่ 64. มุมมองด้านหน้าของ 5887 ที่แสดง ตำแหน่งของดิสก์ไดร์ฟ



รูปที่ 65. မှမမှုင်ငါးလုံးခွဲ 5887

รูปที่ 66 แสดงတာမျက်နှာ တော်လုံးခွဲ 5887



รูปที่ 66. မှမမှုင်ငါးလုံးခွဲ 5887 ပို့ဆောင် တော်လုံးခွဲ 5887

กฎการกำหนดค่าไฟโซลิดสเตตไดร์ฟ

คุณทำ ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดค่าไฟโซลิดสเตตไดร์ฟ (SSDs) ก่อนที่คุณจะติดตั้งลงในระบบ กล่องหุ้ม หรือ ยูนิตส่วนขยาย

โซลิดสเตตไดร์ฟ (SSDs) หรือแฟลชไดร์ฟ ใช้กฎเดียวกับฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟธรรมด้า (HDDs) ตัวอย่างเช่น SSD ติดตั้งโดยวิธีเดียวกัน และในลักษณะเดียวกับ HDD อย่างไรก็ตาม มีข้อจำกัดและกฎการกำหนดค่าไฟบางอย่าง เช่น สำหรับ SSD

หลังจาก ที่คุณตรวจสอบกฎการกำหนดค่าไฟแล้ว คุณสามารถติดตั้งไดร์ฟ เช่นเดียวกับ ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอื่น

ข้อควรสนใจ: ก่อนที่คุณจะติดตั้ง SSD ในระบบของคุณให้แน่ใจว่า ทั้ง SSD และอะแดปเตอร์มีอัปเดต ข้อกำหนดเบื้องต้น ทั้งหมดแล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้นให้ไปที่เว็บไซต์ ข้อกำหนดเบื้องต้นของ IBM (www-912.ibm.com/e_dir/eServerPrereq.nsf)

ตารางต่อไปนี้ช่วยคุณในการตรวจสอบระบบปฏิบัติการ อะแดปเตอร์ โมเดลชนิดเครื่อง กฎการกำหนดคุณพิกัดสก์ไดร์ฟ ที่ใช้กับระบบ หรือ กล่องหุ้มดิสก์ไดร์ฟของคุณ

ข้อจำกัด: โซลิดสเตตไดร์ฟ ต้องเป็นส่วนหนึ่งของอาร์เรย์ RAID หรือการทำมิร์เรอร์ระบบในระบบ หรือโลจิคัลพาร์ติชันที่ควบคุมโดย IBM i

เลือก ระบบหรือกล่องหุ้มที่คุณต้องการดูกฎการกำหนดคุณพิก:

- กฎสำหรับโซลิดสเตตไดร์ฟ สำหรับ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A
- กฎสำหรับโซลิดสเตตไดร์ฟ สำหรับ 8247-42L, 8286-41A หรือ 8286-42A
- กฎสำหรับโซลิดสเตตไดร์ฟ สำหรับ 8408-44E หรือ 8408-E8E
- กฎสำหรับโซลิดสเตตไดร์ฟ สำหรับ กล่องดิสก์ไดร์ฟ 5887
- กล่องหุ้มหน่วยเก็บข้อมูล ESLS

หมายเหตุ: กล่องหุ้มหน่วยเก็บข้อมูล ESLL ไม่ได้ใช้ไดร์ฟโซลิดสเตต

กฎสำหรับโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A

ตารางที่ 1. กฎสำหรับโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับระบบ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A.

ระบบ	อะแดปเตอร์	กฎการผสมกัน
8247-21L หรือ 8247-22L	อะแดปเตอร์ภายใน PCIe3 x8 SAS RAID 6 Gb (FCEL3V; CCIN 57D7)	<ul style="list-style-type: none">FCEL3V สามารถใช้เพื่อแยกแบ็คเพลนดิสก์ออกเป็น ดิสก์ 6 ลูก 2 ชุดHDDs สามารถกำหนดคุณพิกเป็นกลุ่มของดิสก์ (JBOD) หรือใน RAID 0, 5, 6 และ 10SSD ต้องถูกกำหนดคุณพิกใน RAID 0, 5, 6 หรือ 10SSD และ HDD สามารถผสมกันภายในแต่ละด้านของแบ็คเพลนแบบแยก แต่ไม่สามารถผสมกันในอาร์เรย์ RAID เดียวดัน
8284-21A หรือ 8284-22A	อะแดปเตอร์ภายใน PCIe3 x8 SAS RAID 6 Gb (FCEJ0V; CCIN 57D7)	<ul style="list-style-type: none">FCEJ0V สามารถใช้เพื่อแยกแบ็คเพลนดิสก์ออกเป็น ดิสก์ 6 ลูก 2 ชุดHDD สามารถกำหนดคุณพิกเป็น JBOD หรือใน RAID 0, 5, 6 และ 10SSD ต้องถูกกำหนดคุณพิกใน RAID 0, 5, 6 หรือ 10SSD และ HDD สามารถผสมกันภายในแต่ละด้านของแบ็คเพลนแบบแยก แต่ไม่สามารถผสมกันในอาร์เรย์ RAID เดียวดัน

กฎสำหรับโซลิดสเตตไดร์ฟสำหรับ 8247-42L, 8286-41A หรือ 8286-42A

ตารางที่ 3. กฎสำหรับโซลิดสเตตไ/drฟ์สำหรับระบบ 8408-44E หรือ 8408-E8E.

ระบบ	คอนโทรลเลอร์	กฎการผสมกัน
8408-44E หรือ 8408-E8E	คอนโทรลเลอร์ภายใน PCIe3 x8 cache SAS RAID 6 Gb (FC EPVN; Dual CCIN 2CCA)	<ul style="list-style-type: none"> คอนโทรลเลอร์ SAS RAID คู่ Dual write cache RAID 8x SFF 2.5 นิ้ว พร้อมกับ 4x 1.8 นิ้ว SDD SSD และ HDD สามารถผสมกันได้ใน SFF 2.5 นิ้ว บนพื้นที่ที่กำหนดไว้ แต่ไม่สามารถผสมกันได้ในอาร์เรย์ RAID เดียวกัน SSD และ HDD สามารถกำหนดคอนฟิกใน RAID 0, 10, 5, 6, 5T2, 6T2, 10T2 ขึ้นอยู่กับส่วนสนับสนุน OS (JBOD ไม่ได้รับการสนับสนุน)
	คอนโทรลเลอร์ภายใน PCIe3 x8 SAS RAID 6 Gb (FC EPVP; Dual CCIN 2CD2)	<ul style="list-style-type: none"> คอนโทรลเลอร์ SAS RAID คู่ No write cache RAID 8x SFF 2.5 นิ้ว พร้อมกับ 4x 1.8 นิ้ว SDD SSD และ HDD สามารถผสมกันได้ใน SFF 2.5 นิ้ว บนพื้นที่ที่กำหนดไว้ แต่ไม่สามารถผสมกันได้ในอาร์เรย์ RAID เดียวกัน SSD และ HDD สามารถกำหนดคอนฟิกใน RAID 0, 10, 5, 6, 5T2, 6T2, 10T2 ขึ้นอยู่กับส่วนสนับสนุน OS (JBOD ไม่ได้รับการสนับสนุน)
	คอนโทรลเลอร์ภายใน PCIe3 x8 SAS RAID 6 Gb (FC EPVQ); คอนโทรลเลอร์เดียวสองชุด (CCIN 2CCD)	<ul style="list-style-type: none"> ตคอนโทรลเลอร์ SAS RAID เดียวสองชุด แต่ละคอนโทรลเลอร์เป็นเจ้าของ 4x SFF 2.5 นิ้ว พร้อมกับ 2x 1.8 นิ้ว SDD SSD และ HDD สามารถผสมกันภายในแต่ละด้านของเบ็คเพลนดิสก์ ได้รูปแบบแยก ใน SFF 2.5 นิ้ว บนพื้นที่ที่กำหนดไว้ แต่ไม่สามารถผสมกันได้ในอาร์เรย์ RAID เดียวกัน HDD สามารถกำหนดคอนฟิกเป็นกลุ่มของดิสก์ (JBOD) หรือใน RAID 0, 10, 5, 6, 10T2 ขึ้นอยู่กับส่วนสนับสนุน OS SSD ต้องถูกกำหนดคอนฟิกใน RAID 0, 5, 6, 10 หรือ 10T2

กฎสำหรับโซลิดสเตตไ/drฟ์สำหรับกล่องดิสก์ไ/drฟ์ 5887

ตารางที่ 4. กฎสำหรับโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับกล่องดิสก์ไดร์ฟ 5887.

กล่องหุ่มดิสก์ไดร์ฟ	กฎการผสมกัน
กล่องดิสก์ไดร์ฟ 5887 (EXP24S SFF Gen2-bay Drawer)	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนมากถึง 24 ไดร์ฟในกล่องหุ่มนี้ EXP24S สามารถกำหนดค่าเป็น 24 เบย์หนึ่งชุด (โหมด 1) 12 เบย์สองชุด (โหมด 2) หรือ 6 เบย์สี่ชุด (โหมด 4) พอร์ต EXP24S serial-attached SCSI (SAS) พ่วงต่อกับคอนโทรลเลอร์ SAS ซึ่งสามารถเป็นอะแดปเตอร์ SAS Peripheral Component Interconnect-X (PCI-X) อะแดปเตอร์ PCI Express (PCIe) อะแดปเตอร์ PCI Express Gen2 (PCIE2) อะแดปเตอร์ PCI Express Gen3 (PCIE3) หรือคุ่ของอะแดปเตอร์ EXP24S ยังสามารถพ่วงต่อกับคู่ของคอนโทรลเลอร์ SAS ภายใน (FCEJOU) ในระบบที่มีพอร์ต SAS ภายนอก การผสมกันของ SSD และ HDD เป็นดังนี้: <ul style="list-style-type: none"> SSD และ HDD ไม่สามารถผสมกันได้เมื่อกำหนดคอนฟิกในโหมด 1 SSD และ HDD สามารถผสมกันได้เมื่อกำหนดคอนฟิกในโหมด 2: หนึ่งชุดพาร์ติชันดิสก์สามารถเป็น SSD และอีกหนึ่งชุดพาร์ติชันดิสก์สามารถเป็น HDD แต่คุณไม่สามารถผสมกันภายในพาร์ติชันดิสก์ได้ SSD และ HDD สามารถผสมกันได้เมื่อกำหนดคอนฟิกในโหมด 4 ขึ้นอยู่กับ ส่วนสนับสนุนอะแดปเตอร์ แต่ละพาร์ติชันดิสก์สามารถเป็น SSD หรือ HDD แต่ไม่สามารถผสมกันภายในพาร์ติชันดิสก์ได้

กฎสำหรับโซลิดสเตทไดร์ฟ สำหรับกล่องหุ่มหน่วยเก็บข้อมูล ESLS

ตารางที่ 5. กูปสำหรับโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับกล่องหุ่มหน่วยเก็บข้อมูล ESLS.

กล่องหุ่มหน่วยเก็บข้อมูล	กูปการผสานกัน
กล่องหุ่มหน่วยเก็บข้อมูล ESLS (IBM EXP24SX SAS Storage Enclosure)	<ul style="list-style-type: none">• สนับสนุนมากถึง 24 ไดร์ฟในกล่องหุ่มนี้• EXP24SX สามารถกำหนดค่าให้เป็นหนึ่งในชุดของ 24 เบย์ (โหมด 1) สองชุดของ 12 เบย์ (โหมด 2) หรือสี่ชุดของ 6 เบย์ (โหมด 4)• พอร์ต EXP24SX serial-attached SCSI (SAS) พ่วงต่อ กับคอนโทรลเลอร์ SAS ซึ่งสามารถเป็นอะแดปเตอร์ SAS Peripheral Component Interconnect-X (PCI-X), อะแดปเตอร์ PCI Express (PCIe), PCIe Gen2 (PCIE2), อะแดปเตอร์ PCIe Gen3 (PCIE3) หรือคุณอะแดปเตอร์• EXP24S ยังสามารถพ่วงต่อ กับคุณของคอนโทรลเลอร์ SAS ภายใน (FCEJOU) ในระบบที่มีพอร์ต SAS ภายนอก• การผสานกันของ SSD และ HDD เป็นดังนี้:<ul style="list-style-type: none">- SSD และ HDD ไม่สามารถผสานกันได้เมื่อกำหนดค่าไฟในโหมด 1- SSD และ HDD สามารถผสานกันได้เมื่อกำหนดค่าไฟในโหมด 2: หนึ่งชุดพาร์ติชันดิสก์สามารถเป็น SSD และอีกหนึ่งชุดพาร์ติชันดิสก์สามารถเป็น HDD แต่คุณไม่สามารถผสานกันภายในพาร์ติชันดิสก์ได้- SSD และ HDD สามารถผสานกันได้เมื่อกำหนดค่าไฟในโหมด 4 ขึ้นอยู่กับ ส่วนสนับสนุนอะแดปเตอร์ แต่ละพาร์ติชันดิสก์สามารถเป็น SSD หรือ HDD แต่ไม่สามารถผสานกันภายในพาร์ติชันดิสก์ได้

Read intensive SSDs

ศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเอ็นเตอร์ไพร์ซคลาสโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSDs) และ read intensive SSDs

ตามหลักการแล้ว เอ็นเตอร์ไพร์ซคลาส SSD ถูกสร้างขึ้นบนแฟลชแบบมีเซลล์หลายระดับ กลางถึงระดับสูง SSD เท่านี้เรียกว่า SSD ที่มีความคงทนหลัก ในเอกสารนี้ในตอนนี้ เนื่องจากความก้าวหน้าของซอฟต์แวร์ และความต้องการด้านอุตสาหกรรม read intensive SSD สามารถใช้กับแอ็พพลิเคชัน ที่มีความถี่ในการดำเนินการเขียนน้อย IBM นำเสนอ 4 K read intensive SSDs ซึ่งประกอบด้วยโคล์คุณลักษณะ (FCs) ES80, ES81, ES8J, ES8K, EL80 และ EL8J

ความแตกต่างระหว่าง read intensive และความทนทานหลักของ SSDs

Read intensive SSDs ถูกกว่าสำหรับการใช้ แต่มีความทนทานและประสิทธิภาพการทำงานที่ต่ำกว่า

การลดความทนทานสำหรับ read intensive drives

แฟลช NAND ถูกใช้ใน read intensive drives ที่มีแนวโน้มของการลดความทนทานให้น้อยกว่าที่แฟลช NAND ใช้ใน SSD ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นเป้าหมายสำหรับ write intensive หรือเวิร์กโหลดแบบผสม (ความทนทานหลัก) ดังนั้น จำนวนของการดำเนินการเขียน ไปยัง read intensive drive จะถูกจำกัด (โดยปกติแล้ว การเขียนหนึ่งไดร์ฟต่อวัน (DWPD) เปรียบเทียบกับ 10 DWPD บนไดร์ฟที่มีความทนทานหลัก)

การเขียนไดร์ฟต่อวัน เขียนความจุของไดร์ฟใน 24 ชั่วโมง ตัวอย่าง เช่น DWPD สำหรับไดร์ฟ 387 GB เขียนข้อมูล 387 GB บนไดร์ฟใน 24 ชั่วโมง คุณสามารถเขียนข้อมูลเพิ่มเติมในวันเดียว แต่ DWPD จะเป็นอัตราการใช้งานโดยเฉลี่ยซึ่งคำนวณการขยายอายุการใช้งานของไดร์ฟ

การลดพื้นที่ส่วนเกิน สำหรับ read intensive drives

SSD มีความจุของแฟลช NAND มากกว่าความจุที่ผู้ใช้ต้องการ ความจุพิเศมนี้ชี้เรียกว่า พื้นที่ส่วนเกิน ถูกใช้โดยคอนโทรลเลอร์ SSD ในระหว่างการดำเนินการของไดร์ฟ เมื่อพื้นที่ส่วนเกินกว่าง คอนโทรลเลอร์จะขยายอายุการใช้งานของแฟลชได้อย่างมีประสิทธิผล แฟลช NAND สามารถเขียน (โปรแกรม) และอ่านในหน่วยที่มีขนาดเล็กที่เรียกว่า เพจ แต่เมื่อต้องการเขียนเพจนั้นอีกครั้ง เพจต้องถูกลบทิ้งก่อน จากนั้น ให้โปรแกรมอีกครั้ง

เนื่องจากสถาปัตยกรรมของแฟลช NAND การดำเนินการลบ จะเสียจัดสัมภาระในระดับบล็อกและไม่ใช่ระดับเพจ แต่ละบล็อก มีเพจจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อลบบล็อก ข้อมูลที่ถูกต้องทั้งหมดต้องถูกโอนข้อมูลไปยังบล็อกอื่นก่อน จากนั้นคุณจึงสามารถลบบล็อกได้ คอนโทรลเลอร์ SSD จะค้นหาบล็อกที่มีสัดส่วนของเพจที่ใหญ่กว่า เช่น มีข้อมูลที่สามารถลบได้ ดังนั้น คอนโทรลเลอร์ SSD จะพยายามเพจของข้อมูลที่ต้องเก็บไว้ในบล็อกที่ลบไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเพิ่มพื้นที่บล็อกเหล่านี้ใหม่ สำหรับการลบ

กระบวนการนี้ของการขยายข้อมูลเพื่อเพิ่มพื้นที่บล็อก สำหรับการลบเรียกว่า การเก็บขยะ การเพิ่มพื้นที่ส่วนเกินของ SSD ช่วยให้คอนโทรลเลอร์ มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการเก็บขยะและลดการดำเนินการอ่านพิเศษ และการดำเนินการด้านโปรแกรม

การดำเนินการเบื้องหลังเหล่านี้ทั้งหมดส่งผลให้มีข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งถูกเขียนไปยังแฟลชมากกว่าข้อมูลที่ถูกเขียน ไปยังไดร์ฟ อัตราของข้อมูลที่ถูกเขียนไปยังแฟลชจะถูกแบ่งออกตามข้อมูลที่เขียนไปยังไดร์ฟซึ่งเรียกว่า การขยายสำหรับการเขียน ความเทาเที่ยมกันทั้งหมดนี้ช่วยให้การขยายสำหรับการเขียน มากขึ้น สำหรับไดร์ฟที่มีพื้นที่ส่วนเกินที่น้อยกว่า

ต้นทุนที่ต่ำกว่า สำหรับ read intensive drives

ต้นทุนต่อ GB ของ read intensive drive จะน้อยกว่าต้นทุนต่อ GB ของไดร์ฟที่มีความทนทานหลัก ต้นทุนต่ำกว่าเนื่องจาก ปริมาณของพื้นที่ส่วนเกิน น้อยกว่า และหน่วยความจำแฟลชทั้งหมดส่วนใหญ่ในไดร์ฟจะพร้อมสำหรับการเก็บข้อมูล

การลดประสิทธิภาพของการดำเนินการเขียนสำหรับ read intensive drives

Read intensive drives คล้ายคลึงกับไดร์ฟที่มีความทนทานหลัก ในรูปของประสิทธิภาพของการอ่าน อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก การลดพื้นที่ส่วนเกินของ read intensive drives ทำให้ลดประสิทธิภาพของการเขียนลงอันเป็นผลมาจากการจำนวนที่สูงกว่าของ การดำเนินการเบื้องหลัง ที่จำเป็นสำหรับการเก็บขยะและการขยายสำหรับการเขียน ที่เชื่อมโยง ดังนั้น การลดพื้นที่ส่วนเกินให้น้อยลงจะช่วยลดทั้งประสิทธิภาพการทำงาน และความทนทาน

ไม่มีการผสมของ read intensive drives กับไดร์ฟที่มีความทนทานหลัก ในดิสก์อาร์เรย์

ความแตกต่างด้านความทนทาน มีความหมายว่า เมื่อคุณจัดรูปแบบดิสก์อาร์เรย์ คุณต้องไม่ผสม read intensive drives กับ ไดร์ฟที่มีความทนทานทางหลัก เนื่องจากจะเดี้ปเตอร์ PCIe SAS เชื่อมข้อมูลระหว่างไดร์ฟ ดังนั้นจึงเป็นการส่งข้อมูลที่เท่ากันไปยังไดร์ฟแต่ละตัว และจะเดี้ปเตอร์ IBM PCIe SAS ไม่อนุญาตให้มีการผสมของ read intensive drives กับไดร์ฟที่มีความทนทานหลัก

การอนิเตอร์การสิ้นสุดของอายุการใช้งานสำหรับ read intensive drives

คุณต้องมอนิเตอร์การลินสุดของอายุการใช้งานสำหรับ read intensive drives เนื่องจากข้อจำกัดด้านความทนทาน เมื่อไดร์ฟใกล้ถึงการลินสุดของอายุการใช้งาน ทิปการวิเคราะห์การคาดการณ์ความล้มเหลว (PFA) ถูกสร้างขึ้น และข้อความระบบปฏิบัติการจะถูกจดบันทึกไว้ เมื่อทรัพนีถูกสร้างขึ้น ไดร์ฟจะยังคงรันแต่ต้องเปลี่ยนในไม่ช้าี้ โค้ดทริป PFA สำหรับการลินสุดของอายุการใช้งานจะเหมือนกับโค้ดทริป PFA สำหรับความล้มเหลวที่เกิดจากความร้อน ดังนั้น คุณสามารถพิจารณาถึงสาเหตุที่แท้จริง ของความล้มเหลวได้โดยใช้ส่วนสนับสนุนระบบปฏิบัติการที่ได้จัดเตรียมไว้โดยคำสั่งมาตรฐานเชือเพลิง

ข้อมูลการรับประทานและการซ่อมบำรุงสำหรับ read intensive SSDs

read intensive drive ไม่เหมาะสมสำหรับ เวิร์กโหลดในการเขียนแบบละเอียด สมมติว่ามีเวิร์กโหลดการสูมที่มีขนาดใหญ่ ประมาณ 3394 TB ของการดำเนินการเขียนไปยังไดร์ฟแล้ว read intensive drive จะอยู่ที่ระดับความสามารถในการเขียนที่ได้รับการปกป้องสูงสุด หากการดำเนินการเขียนเกินความสามารถในการเขียนสูงสุดของไดร์ฟ การดำเนินการเขียนจะใช้เวลาค่อนข้างนานเพื่อทำให้เสร็จสิ้น ข้อความการวิเคราะห์การคาดการณ์ถึงความล้มเหลว (PFA) บ่งชี้ว่า คุณควรเปลี่ยนไดร์ฟ

หากคุณละเว้นข้อความ PFA และหากคุณยังคงส่งคำสั่งของข้อการดำเนินการเขียนไปยังไดร์ฟ ไดร์ฟจะไม่สามารถยอมรับคำสั่งเขียนและยอมรับได้เฉพาะ คำสั่งอ่านในบางครั้ง การดำเนินการเขียนที่ล้มเหลวส่งผลให้มีข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งบ่งชี้ว่า คุณต้องเปลี่ยนไดร์ฟ

ลักษณะของเวิร์กโหลดมีผลกระทบต่อความสามารถของการดำเนินการเขียนสูงสุด ตัวอย่างเช่น หากเปอร์เซ็นต์สูงของการดำเนินการเขียนที่ถูกกำหนดไว้เป็นลำดับถูกใช้แทนการดำเนินการเขียนที่ถูกกำหนดไว้แบบสุ่มแล้ว ความสามารถของการดำเนินการเขียนสูงสุดจะเพิ่มขึ้น คุณต้องตรวจสอบ เปอร์เซ็นต์ของอายุการใช้งานสำหรับการเขียนที่เหลืออยู่ของไดร์ฟเป็นระยะๆ และหากจำเป็นให้ปรับเวิร์กโหลดและกำหนดไดร์ฟอีกครั้ง ตรวจสอบอายุการใช้งานที่เหลืออยู่บนแทล์ read intensive drives แม้ว่าไดร์ฟจะอยู่ในอาร์เรย์เดียวกันก็ตาม

หาก read intensive drive เข้าสู่ความสามารถของการดำเนินการเขียนสูงสุดในระหว่างช่วงระยะเวลาของการรับประทาน IBM จะเปลี่ยนไดร์ฟให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ระยะเวลาการรับประทานของไดร์ฟถูกกำหนดไว้ตามชนิดของเซิร์ฟเวอร์ ภายใต้โค้ดคุณลักษณะของไดร์ฟที่สั่งชื่อ และมีระยะเวลา 3 ปี หรือ 1 ปีสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ตัวประมวลผล IBM Power Systems™ หลังเกินระยะเวลาธารบประทาน การเปลี่ยนไดร์ฟไม่ครอบคลุมภายในรายการช่อง IBM หากจำนวนของการดำเนินการเขียนสูงสุด เกินค่าเกณฑ์ คุณต้องสั่งไดร์ฟใหม่นั่นคือ SSD ที่สามารถชาร์จได้เหมือนกับการเปลี่ยนใหม่ ลักษณะอื่นๆ ของการซ่อมบำรุง SSD สอดคล้องกับ SSD ที่ไม่ใช่ read intensive drives

การใช้คำสั่งมาตรฐานเชือเพลิง

คำสั่งมาตรฐานเชือเพลิงคือคำสั่งระบบปฏิบัติการที่คุณใช้เพื่อกำหนดปริมาณอายุการใช้งานในไดร์ฟ เมื่อรายงานทริป PFA โดยไดร์ฟ คุณสามารถใช้คำสั่งมาตรฐานเชือเพลิงเพื่อกำหนด อายุการใช้งานที่เหลืออยู่บนอินเทนชีฟไดร์ฟจากนั้น คุณสามารถตัดสินใจได้ว่า ไดร์ฟได้เข้าสู่ช่วงลินสุดอายุการใช้งานหรือเกิดทริป PFA ขึ้น ด้วยเหตุผลอื่น

สำหรับวิธีการเกี่ยวกับการใช้คำสั่งมาตรฐานเชือเพลิง ให้เลือกอ้อพชันสำหรับระบบปฏิบัติการที่คุณกำลังใช้:

- การใช้คำสั่งมาตรฐานเชือเพลิง AIX
- การใช้เครื่องมือมาตรฐานเชือเพลิง IBM i
- การใช้คำสั่งมาตรฐานเชือเพลิง Linux

การใช้คำสั่งมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง AIX

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่งมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงของระบบปฏิบัติการ AIX เพื่อค้นหาจำนวนอายุที่เหลืออยู่ใน read intensive solid-state drive (SSD)

เมื่อต้องการใช้เครื่องมือมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับระบบปฏิบัติการ AIX ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- หากระบบมีโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำการติดตั้งไฟล์ที่ต้องการใช้

- จากบรรทัดรับคำสั่ง AIX ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ และกด Enter:

/usr/lpp/diagnostics/bin/pdiskcfg -d pdiskX โดยที่ X คือหมายเลข pdisk ของ read intensive SSD

- ค่าที่อยู่ในไฟล์ มาตรวัด อายุการใช้งานที่เหลืออยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่?

- ใช่: ไปยังขั้นตอนต่อไป

- ไม่ใช่: read intensive SSD ไม่ได้รายงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะสำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่พร้อมใช้งาน

- ค่าที่อยู่ในไฟล์ มาตรวัด อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ มีค่า 0 เปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่?

- ใช่: ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 5

- ไม่ใช่: ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 6

- read intensive SSD เข้าสู่ขั้นตอนสำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินการเขียน ไปยัง SSD เริ่มชั้ลง และในบางจุด SSD กลายเป็นไดร์ฟแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อระบบปฏิบัติการเขียนไปยังไดร์ฟแบบอ่าน อย่างเดียว การดำเนินการเขียนจะถูกปฏิเสธ และระบบปฏิบัติการ จะพิจารณาไดร์ฟว่ามีความล้มเหลวเกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น หากระบบปฏิบัติการเขียนไปยังไดร์ฟที่อยู่ในอาร์เรย์ RAID และหากการดำเนินการเขียนถูกปฏิเสธ อาร์เรย์จะถูกแสดง เมื่อต้องการสนับสนุนการดำเนินการเขียนแบบปกติ คุณต้องเปลี่ยนไดร์ฟ

การเปลี่ยน read intensive SSD อาจไม่ครอบคลุม ระดับของระบบของการให้บริการขั้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ read intensive SSD โปรดดู “Read intensive SSDs” ในหน้า 70 ขั้นตอนจะสิ้นสุดการทำงาน

- read intensive SSD กำลังเข้าสู่ขั้นตอนสำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่ได้รับการสนับสนุน ไม่มีแอ็คชัน ด้านการบริการใดๆ ที่ต้องทำในเวลานี้

หมายเหตุ: หลังจาก read intensive SSD เข้าสู่ขั้นตอนสำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินการเขียน ไปยัง SSD จะชั้ลง และในบางจุด SSD กลายเป็นไดร์ฟแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการสนับสนุนการดำเนินการเขียนแบบปกติ คุณต้องเปลี่ยนไดร์ฟ การเปลี่ยน read intensive SSD อาจไม่ครอบคลุม ระดับของระบบของการให้บริการขั้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ read intensive SSD โปรดดู “Read intensive SSDs” ในหน้า 70 ขั้นตอนจะสิ้นสุดการทำงาน

การใช้เครื่องมือมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง IBM i

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้เครื่องมือมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงของระบบปฏิบัติการ IBM i เพื่อค้นหาจำนวนอายุการใช้งานที่เหลืออยู่ใน read intensive solid-state drive (SSD)

เมื่อต้องการใช้เครื่องมือมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับระบบปฏิบัติการ IBM i ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- หากระบบมีโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำการติดตั้งไฟล์ที่ต้องการใช้

- ลงนามเข้าสู่เซสชัน IBM i ที่มีไฟล์ผู้ใช้ QSECOFR

3. เมื่อสร้างรายงานในสกุลไฟล์ให้พิมพ์คำสั่งที่บรรทัดรับคำสั่ง XPF และกด Enter

```
CALL PGM(QSMGSSTD) PARM('SSDGAUGE' X'00000008' ,SSTD0100' X'00000000')
```
4. แสดงเนื้อหาของสกุลไฟล์ สกุลไฟล์มีรายงานสำหรับ read intensive SSDs สำหรับแต่ละ SSD ในรายงานให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอนดังไป
5. ค่าที่อยู่ในไฟล์ มาตรวัด อายุการใช้งานที่เหลืออยู่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่?
 - ใช่: ไปยังขั้นตอนต่อไป
 - ไม่ใช่: read intensive SSD ไม่ได้รายงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะสำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่พร้อมใช้งาน
6. ค่าที่อยู่ในไฟล์ มาตรวัด อายุการใช้งานที่เหลืออยู่มีค่า 0 เปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่?
 - ใช่: ไปยังขั้นตอนต่อไป
 - ไม่ใช่: ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 8
7. read intensive SSD เข้าสู่ข้อจำกัดสำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินการเขียนไปยัง SSD เริ่มชั่วลง และในบางจุด SSD กล้ายเป็นไดร์ฟแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อระบบปฏิบัติการเขียนไปยังไดร์ฟแบบอ่านอย่างเดียว การดำเนินการเขียนจะถูกปฎิเสธ และระบบปฏิบัติการจะพิจารณาไดร์ฟว่ามีความล้มเหลวเกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น หากระบบปฏิบัติการเขียนไปยังไดร์ฟที่อยู่ในอาร์เรย์ RAID และหากการดำเนินการเขียนถูกปฏิเสธ อาร์เรย์จะถูกแสดง เมื่อต้องการสนับสนุนการดำเนินการเขียนแบบปกติ คุณต้องเปลี่ยนไดร์ฟ การเปลี่ยน read intensive SSD อาจไม่ครอบคลุม ระดับของระบบของการให้สิทธิ์ด้านการบริการ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ read intensive SSD โปรดดู “Read intensive SSDs” ในหน้า 70 ขั้นตอนจะสิ้นสุดการทำงาน
8. read intensive SSD กำลังเข้าสู่ข้อจำกัด สำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่ได้รับการสนับสนุน ไม่มีแอ็คชัน ด้านการบริการใดๆ ที่ต้องทำในเวลานี้

หมายเหตุ: หลังจาก read intensive SSD เข้าสู่ข้อจำกัด สำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินการเขียนไปยัง SSD จะชั่วลง และในบางจุด SSD กล้ายเป็นไดร์ฟแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการสนับสนุนการดำเนินการเขียนแบบปกติ คุณต้องเปลี่ยนไดร์ฟ การเปลี่ยน read intensive SSD อาจไม่ครอบคลุม ระดับของระบบของการให้สิทธิ์ด้านการบริการ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ read intensive SSD โปรดดู “Read intensive SSDs” ในหน้า 70 ขั้นตอนจะสิ้นสุดการทำงาน

หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือมาตรวัดเชือเพลิง IBM i โปรดดูวิวัฒนาการ IBM i Technology Updates

การใช้คำสั่งมาตรวัดน้ำมันเชือเพลิง Linux

ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการใช้คำสั่งมาตรวัดน้ำมันเชือเพลิงของระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อค้นหาจำนวนของอายุที่เหลืออยู่ใน read intensive solid-state drive (SSD).

เมื่อต้องการใช้เครื่องมือมาตรวัดน้ำมันเชือเพลิงสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. หากระบบมีโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำการติดตั้งไฟล์ config ที่ต้องการใช้สำหรับการอ่านข้อมูลใน SSD
2. เลือกจากอ้อพชันต่อไปนี้:
 - เมื่อต้องการใช้คำสั่ง iprconfig ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 3 ในหน้า 75
 - เมื่อต้องการใช้คำสั่ง ssd-report ในอินเตอร์เฟสบรรทัดรับคำสั่ง iprutils ให้ดำเนินการต่อด้วยขั้นตอน 9 ในหน้า 75

3. ในบรรทัดรับคำสั่ง ให้ป้อนคำสั่ง ต่อไปนี้:


```
$ iprconfig
```
4. ในเมนูหลัก ให้เลือกอ้อพชัน สถิติของอุปกรณ์
5. ในหน้าจอการเลือกอุปกรณ์ ให้เลือก Read Intensive SSD โดยมายาเดอร์เซอร์ไบส์บรรทัดที่ถูกต้อง และกด 1
6. กด Enter เพื่อยืนยัน สถิติสำหรับอุปกรณ์ที่เลือกไว้ จะถูกแสดง
7. ตรวจสอบข้อมูลในบล็อกแรกของข้อมูล
8. ดำเนินการต่อโดยขั้นตอน 10
9. เมื่อต้องการใช้คำสั่ง ssd-report ในอินเตอร์เฟสบรรทัดรับคำสั่ง iprutils ให้ทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้:
 - a. พิมพ์ \$ iprconfig -c ssd-report <dev>
 โดยที่ <dev> คืออุปกรณ์ที่คุณต้องการใช้
 - b. ตรวจสอบข้อมูลที่แสดง
 - c. ดำเนินการต่อโดยขั้นตอน 10
10. ตีความสติติ:
 - จำนวนใบตั๋วหมอดที่เขียน: จำนวน GB ที่เขียนไปยังอุปกรณ์แล้ว
 - จำนวนใบตั๋วรายงานโดยการรับประภัณ์: จำนวน GB ที่สามารถเขียน ตามข้อมูลจำเพาะ
 - มาตรวัดอายุการใช้งานที่เหลืออยู่: การประเมินจำนวนของอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ใช้ไป
 - ทริป PFA: อุปกรณ์ตรวจพบปัญหาที่สามารถนำไปสู่ ความล้มเหลว
 - จำนวนวันที่ทำงาน: จำนวนของวันตั้งแต่ทำงานครั้งสุดท้าย
11. ค่าที่อยู่ในไฟล์ มาตรวัด อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 เปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่?
 - ใช่: ไปยังขั้นตอนต่อไป
 - ไม่ใช่: read intensive SSD ไม่ได้รายงาน การเปลี่ยนแปลงสถานะสำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่พร้อมใช้งาน
12. ค่าที่อยู่ในไฟล์ มาตรวัด อายุการใช้งานที่เหลืออยู่ มีค่า 0 เปอร์เซ็นต์ใช่หรือไม่?
 - ใช่: ดำเนินการต่อโดยขั้นตอน 13
 - ไม่ใช่: ดำเนินการต่อโดยขั้นตอน 14
13. read intensive SSD เข้าสู่ข้อจำกัดสำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินการเขียนไปยัง SSD เริ่มช้าลง และในบางจุด SSD กลายเป็นไดร์ฟแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อระบบปฏิบัติการเขียนไปยังไดร์ฟแบบอ่านอย่างเดียว การดำเนินการเขียนจะถูกปฎิเสธ และระบบปฏิบัติการ จะพิจารณาไดร์ฟว่ามีความล้มเหลวเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น หากระบบปฏิบัติการเขียนไปยังไดร์ฟที่อยู่ในอาร์เรย์ RAID และหากการดำเนินการเขียนถูกปฏิเสธ อาร์เรย์จะถูกแสดง เมื่อต้องการสนับสนุนการดำเนินการเขียนแบบปกติ คุณต้องเปลี่ยนไดร์ฟ

การเปลี่ยน read intensive SSD อาจไม่ครอบคลุม ระดับของระบบของการให้บริการข้อมูล กับข้อกำหนด และเงื่อนไขของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ read intensive SSD โปรดดู “Read intensive SSDs” ในหน้า 70 ขั้นตอนจะถือสุดการทำงาน
14. read intensive SSD กำลังเข้าสู่ข้อจำกัด สำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่ได้รับการสนับสนุน ไม่มีแอ็คชัน ด้านการบริการใดๆ ที่ต้องทำในเวลานี้

หมายเหตุ: หลังจาก read intensive SSD เข้าสู่ข้อจำกัด สำหรับจำนวนของการดำเนินการเขียนที่ได้รับการสนับสนุน การดำเนินการเขียนไปยัง SSD จะช้าลง และในบางจุด SSD กลายเป็นไดร์ฟแบบอ่านอย่างเดียว เมื่อต้องการสนับสนุน

การดำเนินการเขียนแบบปกติ คุณต้องเปลี่ยนไดร์ฟ การเปลี่ยน read intensive SSD อาจไม่ครอบคลุม ระดับของระบบ ของการให้สิทธิ์ด้านการบริการข้อมูลกับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ read intensive SSD โปรดดู “Read intensive SSDs” ในหน้า 70 ขั้นตอนจะสิ้นสุดการทำงาน

การเตรียมระบบสำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมระบบสำหรับการถอดไดร์ฟ โดยใช้ระบบปฏิบัติการของคุณ

การเตรียมระบบสำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ใน AIX

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่คุณต้องใช้สำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟออกจากระบบ กล่องหุ่ม ไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยายที่ควบคุมโดยระบบปฏิบัติการ AIX อย่างเหมาะสม

ก่อนที่จะถอดไดร์ฟ ออกจากระบบที่ควบคุมโดยระบบปฏิบัติการ AIX ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลทั้งหมดบน ไดร์ฟ หรืออาร์เรย์ที่มีไดร์ฟ และถอดออกจากการไดร์ฟแล้ว หากไดร์ฟที่ถูกเปลี่ยนถูกปักป้องไว้โดย RAID หรือการทำมิเรอร์ คุณจะไม่จำเป็นต้องลบข้อมูลทั้งหมดที่ถูกปักป้องไว้ ดิสก์อยู่ในสถานะที่กำหนด หากดิสก์มีหลายชุด (JBOD)

หากไดร์ฟเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ SAS RAID โปรดดูที่ คุณโทรลเลอร์ SAS RAID สำหรับ AIX

ข้อมูลเพิ่มเติมมีอยู่ที่ เว็บไซต์ IBM AIX IBM Knowledge Center (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_aix)

การเตรียมระบบสำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ จากระบบ หรือโลจิคัลพาร์ติชันที่ควบคุมโดย IBM i

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่คุณต้องใช้สำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟออกจากระบบ กล่องหุ่ม ไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยายที่ควบคุมโดยระบบปฏิบัติการ IBM i อย่างเหมาะสม

ก่อนที่คุณจะถอดไดร์ฟออกจากระบบ กล่องหุ่มไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยาย ที่ควบคุมโดยระบบปฏิบัติการ IBM i ให้ดำเนินการ ขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบสถานะการป้องกันของไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยน สำหรับวิธีการ โปรดดูที่ “การตรวจสอบสถานะการป้องกัน ของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ในระบบปฏิบัติการ IBM i” ในหน้า 81
2. สำหรับดิสก์ไดร์ฟที่ทำมิเรอร์ บนระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i ให้ทำการขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตรวจสอบว่า ไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยน หยุดทำงานชั่วคราวแล้ว:
 - a. ลงชื่อเข้าใช้โดยใช้สิทธิ์ระดับเซอร์วิส
 - b. พิมพ์ `strsst` ที่บรรทัดรับคำสั่ง ของเซสชัน IBM i จากนั้นกด Enter
 - c. พิมพ์ ID ผู้ใช้เครื่องมือให้บริการของคุณ และรหัสผ่าน บนหน้าจอ เริ่มนับลงชื่อเข้าใช้เครื่องมือให้บริการ (STRSST) และกด Enter

เตือนความจำ: รหัสผ่านของ service tools จะดำเนินดึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

- d. เลือก ทำงานกับดิสก์ยูนิต จาก หน้าจอ เครื่องมือให้บริการระบบ (SST) และกด Enter
- e. เลือก แสดงคอนฟิกเรซນของดิสก์ จาก หน้าจอ ทำงานกับดิสก์ยูนิต และกด Enter

- f. เลือกแสดงสถานะคอนฟิกเรชันของดิสก์จากหน้าจอแสดงคอนฟิกเรชันของดิสก์แล้วกด Enter
- g. ไดร์ฟที่ทำมิรเรอร์กับไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยน (หมายเลขอาร์ฟเดียวกัน) มีสถานะเป็นแอ็คทีฟหรือไม่?
 - ไม่: การเปลี่ยนต้องดำเนินการโดยผู้ให้บริการ
 - ใช่: ไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยนมีสถานะเป็นหยุดทำงานชั่วคราวหรือไม่?
 - ใช่: ไปยังขั้นตอนต่อไป
 - ไม่: ตามขั้นตอนนี้เพื่อหยุดการป้องกันแบบมิรเรอร์บนไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยนชั่วคราว:
 - 1) กด F3 จากหน้าจอแสดงคอนฟิกเรชันของดิสก์เพื่อกลับไปยังหน้าจอดำเนินการกับดิสก์ยูนิต
 - 2) เลือกทำงานกับการเรียกคืนดิสก์ยูนิตจากหน้าจอดำเนินการกับดิสก์ยูนิตแล้วกด Enter
 - 3) เลือกหยุดการป้องกันแบบมิรเรอร์ชั่วคราวจากหน้าจอดำเนินการเรียกคืนดิสก์ยูนิตแล้วกด Enter
 - 4) เลือกอ้อมพื้นที่เพื่อยุติการทำงานของไดร์ฟที่คุณกำลังเปลี่ยนชั่วคราวจากหน้าจอดำเนินการเรียกคืนดิสก์ยูนิตแล้วกด Enter
- h. กด F3 ข้างๆ เพื่ออกจาก System Service Tools และกลับไปยังเมนูหลัก

การเตรียมระบบสำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ใน Linux

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการที่คุณต้องใช้สำหรับการถอดดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟออกจากระบบ กล่องหุ่มไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยายที่ควบคุมโดยระบบปฏิบัติการ Linux อย่างเหมาะสม

ก่อนที่จะถอดไดร์ฟออกจากระบบ กล่องหุ่มไดร์ฟ หรือยูนิตส่วนขยายที่ควบคุมโดยระบบปฏิบัติการ Linux ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสำรองข้อมูลทั้งหมดบนไดร์ฟหรืออาร์เรย์ที่มีไดร์ฟ และเอาออกจากไดร์ฟแล้ว

หากไดร์ฟเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์ SAS RAID โปรดดูที่ หัวข้อ คอนโทรลเลอร์ SAS RAID สำหรับ Linux (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ebk/p8ebk_kickoff.htm)

การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟโดยใช้ระบบปฏิบัติการของคุณ

การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน AIX

กำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่ติดตั้งใหม่ (SSD) สำหรับสภาพแวดล้อมของคุณ

โปรดดูที่ AIX คู่มือการจัดการระบบ: ระบบปฏิบัติการและอุปกรณ์

คู่มือนี้มีอยู่ที่เว็บไซต์ IBM AIX Knowledge Center (http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_aix/welcome)

การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน IBM i

กำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่ติดตั้งใหม่ (SSD) สำหรับสภาวะแวดล้อมของคุณ

หากคุณต้องการเริ่มต้นชุดพาริทีใหม่ของอุปกรณ์ หรือเปลี่ยน การป้องกันบันดิสก์ของคุณ ให้ไปที่เว็บไซต์ IBM i Knowledge Center (http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i/welcome) และเลือกเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ IBM i ที่คุณกำลังใช้จากนั้นเลือก การจัดการ ระบบ > การจัดการดิสก์ > การป้องกันดิสก์ > การป้องกันพาริทีของอุปกรณ์.

ข้อควรสนใจ: เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ประสิทธิภาพจะลดลงอย่างมาก ระบบ POWER8® จะไม่อนุญาตให้ใช้การดำเนินการ รวมดิสก์ หรือ คุณสามารถถ่ายดูพาริทีบนชุดที่มีอยู่แล้ว และจากนั้นเริ่มต้นพาริทีกับไดร์ฟที่มากกว่า ในชุด หรือคุณสามารถสร้างชุดพาริทีใหม่ที่มีสามไดร์ฟหรือมากกว่า

เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ (SSD) ที่ติดตั้งใหม่ สำหรับสภาวะแวดล้อมของคุณ ให้ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้:

1. หากจำเป็น ให้เริ่มต้น System Service Tools (SST) โดยการพิมพ์ `strsst` บนบรรทัดรับคำสั่งของเซลล์ IBM i และกด Enter
2. พิมพ์ ID ผู้ใช้เครื่องมือให้บริการของคุณ และรหัสผ่าน บนหน้าจอ เริ่มต้นลงชื่อเข้าใช้เครื่องมือให้บริการ (STRSST) จากนั้นกด Enter

ข้อจำกัด: รหัสผ่านของ service tools จะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

3. เลือก ทำงานดับดิสก์ยูนิต บนหน้าจอ เครื่องมือ ให้บริการระบบ และกด Enter
4. เลือก แสดงคอนฟิกเรชันของดิสก์ บน หน้าจอ ทำงานกับดิสก์ยูนิต และกด Enter
5. เลือก แสดงดิสก์ที่ไม่ได้กำหนดค่า บน หน้าจอ แสดงคอนฟิกเรชันของดิสก์ และกด Enter
6. ไดร์ฟที่คุณติดตั้งจะถูกแสดง หมายเลขลำดับ ต้องตรงกับหมายเลขลำดับที่คุณบันทึกไว้ (สีหลักสุดท้าย)

หมายเหตุ: ไดร์ฟใหม่อาจใช้เวลา 5 นาที ที่จะปรากฏในรายการ หากไดร์ฟไม่แสดงรายการ ให้ตรวจสอบว่าไดร์ฟถูกติดตั้งอย่างถูกต้อง

7. กด F12 สอครั้ง
8. เลือก ทำงานกับคอนฟิกเรชันของดิสก์ บน หน้าจอ ทำงานกับดิสก์ยูนิต และกด Enter
9. เลือกจากอ้อพชันต่อไปนี้:
 - เมื่อต้องการดำเนินการต่อ กับพาริทีของอุปกรณ์ ให้ไปที่ขั้นตอน 10
 - เมื่อต้องการกำหนดค่าการนำร่องเรอร์ หรือไม่มีการป้องกัน ให้ไปที่ขั้นตอน 17 ในหน้า 79
 - เมื่อต้องการกำหนดค่า hot spare ให้ไปที่ขั้นตอน 23 ในหน้า 80
10. เลือก ทำงานกับการป้องกันพาริทีของอุปกรณ์ บนหน้าจอ ทำงานกับคอนฟิกเรชันของดิสก์ และกด Enter
11. คุณต้องเป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ก่อนที่ คุณจะสามารถเริ่มต้นการป้องกันพาริทีของอุปกรณ์
 - หากมีไดร์ฟว่างพอสำหรับการสร้างชุดพาริทีใหม่ ไดร์ฟจะสามารถใช้การดำเนินการ เริ่มต้นการป้องกันพาริทีของ อุปกรณ์

- ไดร์ฟทั้งหมดในชุดของพาร์ติทีต้องมีความจุเท่ากันโดยมีอย่างน้อยสอง สาม หรือสี่ไดร์ฟ (ขึ้นอยู่กับระดับของ RAID) และไม่เกิน 32 ในชุดพาร์ติทีที่เป็นผลลัพธ์
 - ไม่ใช่ไดร์ฟทั้งหมดที่เขื่อมต่อกับอะแดปเตอร์อินพุต/เอาต์พุตฟังก์ชันระดับสูง ที่ถูกรายงานไปยังระบบ ทำซ้ำการดำเนินการ
 - ชนิดหรือโมเดลของไดร์ฟไม่สามารถใช้สำหรับการดำเนินการที่รองขอ เมื่อตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ และ พาร์ติอุปกรณ์เริ่มทำงาน ให้กด F12 เพื่อกลับไปยังหน้าจอทำงานกับ คอนฟิกเรชัน ของดิสก์
12. เลือกแสดงคอนฟิกเรชันของดิสก์ บน หน้าจอ ทำงานกับคอนฟิกเรชันของดิสก์ แล้ว กด Enter
 13. เลือกแสดงสถานะคอนฟิกเรชันของดิสก์ บน หน้าจอ แสดงคอนฟิกเรชันของดิสก์
 14. หากคุณมีพูลหน่วยเก็บข้อมูลเสริม (ASP) มากกว่าหนึ่งพูล ให้กำหนด ASP ที่คุณต้องการเพิ่มไดร์ฟ
 15. กด F12 ส่องครั้งไปไปที่หน้าจอ ทำงาน กับดิสก์ยูนิต
 16. เลือกทำงานกับคอนฟิกเรชันของดิสก์ บน หน้าจอ ทำงานกับดิสก์ยูนิต แล้ว กด Enter
 17. เลือกอ้อพชันเพื่อเพิ่มยูนิตเข้ากับ ASP และกระจายข้อมูลบนหน้าจอ ทำงานกับคอนฟิกเรชันของดิสก์ กด Enter
 18. ระบุจำนวนของ ASP ที่คุณต้องการเพิ่มไดร์ฟ และ กด Enter ASP ระบบ คือ ASP 1

Notes:

- a. หาก ASP มีการป้องกันโดยการทำมิเรอร์ ดิสก์ไดร์ฟต้องถูกเพิ่มเป็นคู่ ที่มีขนาดเดียวกัน
 - b. เมื่อดิสก์ไดร์ฟหนึ่งคู่ หรือมากกว่าถูกเพิ่มเข้ากับ ASP ที่ทำมิเรอร์ ดิสก์ไดร์ฟเหล่านั้นจะมีการป้องกันแบบมิเรอร์ โดยอัตโนมัติ
 - c. เมื่อต้องการเริ่มต้นการป้องกันแบบมิเรอร์บน ASP ให้ไปที่เว็บไซต์ IBM i Knowledge Center (http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/ssw_ibm_i/welcome) และเลือกเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ IBM i ที่คุณกำลังใช้ จากนั้น เลือก การจัดการระบบ > การสำรองข้อมูล และการกู้คืน > การกู้คืนระบบของคุณ
19. หน้าจอ ยืนยันการเพิ่มยูนิต จะแสดง คอนฟิกเรชันที่ระบบของคุณต้องมีเมื่อการดำเนินการเพิ่ม เสร็จสมบูรณ์

หมายเหตุ: หากคุณเลือก ASP ผิด ให้กด F12 เพื่อเปลี่ยนตัวเลือกของคุณ กด Enter เพื่อดำเนินการต่อ กระบวนการเพิ่มจะใช้เวลาหลายนาที

20. เมื่อข้อความ ยูนิตที่เลือกถูกเพิ่ม เรียบร้อยแล้ว ถูกแสดง ให้กด F3 สามครั้ง และ กด Enter เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เมนูหลัก
21. หากคุณมีเครื่องพิมพ์ ให้พิมพ์รายการของคอนฟิกเรชัน ผู้ให้บริการอาจอ้างถึงรายการของคอนฟิกเรชันในอนาคต
 - a. คุณต้องลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ลิฟท์หรือดับเชอร์วิสเป็นอย่างน้อย
 - b. พิมพ์ strsst บนบรรทัดรับคำสั่งของเมนูหลัก แล้ว กด Enter
 - c. พิมพ์ ID ผู้ใช้เครื่องมือให้บริการของคุณ และรหัสผ่าน บนหน้าจอ เริ่มต้นลงชื่อเข้าใช้เครื่องมือให้บริการ (STRSST) และ กด Enter

เตือนความจำ: รหัสผ่านของ service tools จะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

- d. เลือก เริ่มต้นเครื่องมือให้บริการ บนหน้าจอ เครื่องมือให้บริการระบบ แล้ว กด Enter
- e. เลือก Hardware service manager บนหน้าจอ เริ่มต้น เครื่องมือให้บริการ แล้ว กด Enter
- f. กด F6 (พิมพ์คอนฟิกเรชัน) จาก หน้าจอ Hardware Service Manager
- g. เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าจอ เมนูหลัก ให้กด F3 (ออก) ส่องครั้ง แล้ว กด Enter

- h. เก็บรายการของคอนฟิกเรชันไว้ในที่ที่คุณสามารถอ้างถึงได้ในอนาคต
22. หากคุณเป็นผู้ให้บริการ และดำเนินการขั้นตอนนี้ให้กลับไปยังขั้นตอนที่นำคุณมาที่นี่
23. ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้สำหรับ hot spare:
- a. เลือกทำงานกับการป้องกันแบบ hot spare จาก เมนูทำงานกับคอนฟิกเรชันของดิสก์
 - b. เลือก เริ่มต้นการป้องกันพาริตี้ของอุปกรณ์ - RAID 5 ที่มี hot spare หรือ เริ่มต้นการป้องกันพาริตี้ของอุปกรณ์ - RAID 6 ที่มี hot spare ขึ้นอยู่กับระดับของการป้องกันพาริตี้ ที่ต้องการ

การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟบนอะแดปเตอร์ load source สำหรับการป้องกันแบบ hot-spare โดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i

ศึกษาวิธีกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟบน อะแดปเตอร์ load source สำหรับการป้องกันแบบ hot-spare โดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i

เมื่อต้องการเริ่มต้นการป้องกันแบบ hot-spare บนอะแดปเตอร์ load source ของคุณ คุณต้องตรวจสอบสถานะของไดร์ฟ ในสล็อต load source และกำหนดค่าหรือแลกเปลี่ยนไดร์ฟดังกล่าว การดำเนินการนี้อาจต้องการให้คุณ ปิดการทำงานของระบบ

เมื่อต้องการกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟบนอะแดปเตอร์ load source สำหรับการป้องกันแบบ hot-spare ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. หากจำเป็น ให้เริ่มต้น System Service Tools (SST) โดยการพิมพ์ strsst บนบรรทัดรับคำสั่งของเชลชัน IBM i และกด Enter
2. พิมพ์ ID ผู้ใช้เครื่องมือให้บริการของคุณ และรหัสผ่าน บนหน้าจอ เริ่มต้นลงชื่อเข้าใช้เครื่องมือให้บริการ (STRSST) จากนั้นกด Enter

หมายเหตุ: รหัสผ่านของ service tools จะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

3. ตรวจสอบสถานะการป้องกันของดิสก์ทั้งหมดที่ควบคุมโดย อะแดปเตอร์ load source ไดร์ฟทั้งหมดที่เป็นสมาชิกของชุดพาริตี้ หรือชุดของมิร์เรอร์มีสถานะเป็นแอ็คทีฟหรือไม่?
 - ใช่: ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
 - ไม่: เปลี่ยนไดร์ฟโปรดูที่ คำแนะนำสำหรับการถอนและเปลี่ยนสำหรับระบบของคุณที่เปิดทำงานอยู่ใน IBM i
4. ก่อนที่จะดำเนินการขั้นตอนถัดไป ให้พิจารณาข้อมูลต่อไปนี้:

ข้อจำกัด: ต้องมีไดร์ฟที่มีความจุเท่ากัน หรือมากกว่าที่ทำหน้าที่ฟังก์ชัน hot-spare สำหรับ ไดร์ฟ load source ที่แอ็คทีฟ

5. ตรวจสอบว่ามีไดร์ฟที่ไม่ได้กำหนดค่าที่มีความจุเท่ากัน หรือมากกว่าอยู่ในสล็อต load source แต่ไม่ใช่ load source ที่แอ็คทีฟหรือไม่ เฉพาะ SCSI แบบขนาดเท่านั้นที่มีข้อจำกัด เกี่ยวกับตำแหน่งของ load source ไดร์ฟ SAS ไดร์ฟไฟเบอร์ชานแนล หรือไดร์ฟเสมือน ไม่มีข้อจำกัดนี้
 - ไม่: ไม่มีไดร์ฟที่ไม่ได้กำหนดค่า ในสล็อต load source ดำเนินการขั้นตอนถัดไป
 - ใช่: มีไดร์ฟที่ไม่ได้กำหนดค่าอยู่ใน สล็อต load source กลับไปที่ขั้นตอนที่นำคุณมาที่นี่ และดำเนินการขั้นตอนถัดไป ของขั้นตอนนั้น
6. เลือกไดร์ฟที่จะติดตั้ง หรือแลกเปลี่ยนกับไดร์ฟในสล็อต load source โดยทำการ ขั้นตอนต่อไปนี้:

- a. เลือกไดร์ฟในชุดพาร์ติทีนสล็อต load source แต่ไม่ใช่ไดร์ฟ load source ที่แอ็คทีฟ และบันทึกตำแหน่งของไดร์ฟนี้
- b. เลือกไดร์ฟที่ไม่ได้กำหนดค่าที่มีความจุเท่ากันหรือมากกว่า จากสล็อตที่ไม่ใช่ load source หรือไดร์ฟที่ล้มเหลวที่คุณจะเปลี่ยนด้วยไดร์ฟที่ไม่ได้กำหนดค่า
7. หยุดระบบหรือโลจิคัลพาติชัน สำหรับคำแนะนำ โปรดดู “การหยุดการทำงานระบบหรือโลจิคัลพาติชัน” ในหน้า 99.
8. แลกเปลี่ยนไดร์ฟจากสองตำแหน่งที่คุณบันทึกไว้ ในขั้นตอน 6 ในหน้า 80 โดยการถอนทั้งสองไดร์ฟออก และใส่ไว้ในสล็อตของไดร์ฟอื่น
9. เริ่มระบบหรือโลจิคัลพาติชัน สำหรับคำแนะนำ โปรดดู “การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาติชัน” ในหน้า 101.
10. กลับไปยังขั้นตอนที่นำคุณมาที่นี่

การกำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟสำหรับใช้ในระบบ Linux หรือโลจิคัลพาติชัน Linux

กำหนดค่าดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่ติดตั้งใหม่ (SSD) สำหรับสภาวะแวดล้อมของคุณ

ติดตั้งไดร์ฟซึ่งมีอยู่แล้วในชุดพาร์ติชัน PCI-X SCSI RAID โปรดดูคู่มืออ้างอิงคอนโทรลเลอร์ PCI-X SCSI RAID สำหรับ Linux ในเว็บไซต์ IBM Knowledge Center – ข้อมูล Linux สำหรับระบบ IBM (http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/8247-22L/p8ebk/p8ebk_kickoff.htm)

การตรวจสอบสถานะการป้องกันของดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟในระบบปฏิบัติการ IBM i

คุณห้ามมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะการป้องกันของไดร์ฟในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาติชัน IBM i

เมื่อต้องการตรวจสอบสถานะการป้องกันของไดร์ฟในระบบปฏิบัติการ IBM i ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้จากหน้าจอเครื่องมือให้บริการระบบ:

ข้อควรสนใจ: หากคุณไม่ทราบสถานะการป้องกันของไดร์ฟ และคุณไม่สามารถเข้าถึงหน้าจอเครื่องมือให้บริการระบบ (SST) โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนระดับถัดไป

1. Sign on ด้วยสิทธิระดับผู้ให้บริการเป็นอย่างน้อย
2. พิมพ์ strsst ที่บรรทัดรับคำสั่ง ของเชสชัน IBM i จากนั้นกด Enter
3. พิมพ์ ID ผู้ใช้เครื่องมือให้บริการของคุณ และรหัสผ่าน บนหน้าจอ เริ่มต้นลงชื่อเข้าใช้เครื่องมือให้บริการ (STRSST) แล้วกด Enter

หมายเหตุ: รหัสผ่านของ service tools จะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

4. เลือกทำงานกับดิสก์ยูนิต จากหน้าจอ เครื่องมือให้บริการระบบ (SST) แล้วกด Enter
 5. เลือกแสดงคอนฟิกเรชันของดิสก์ จากหน้าจอ ทำงานกับดิสก์ยูนิต แล้วกด Enter
 6. เลือกแสดงสถานะคอนฟิกเรชันของดิสก์ จาก หน้าจอ แสดงคอนฟิกเรชันของดิสก์ แล้วกด Enter
- หน้าจอ รายการของพูลหน่วยเก็บข้อมูลเสริม (ASP) จะแสดงไดร์ฟที่เป็นสมาชิกของ ASP คอลัมน์ สถานะ แสดงหนึ่งในสถานะการป้องกัน สำหรับ ASP ต่อไปนี้:

- Mirrored ASP เหล่านี้ถูกกำหนดค่าสำหรับ การป้องกันแบบมิรเรอร์ หากไดร์ฟที่ล้มเหลวเมื่อการป้องกันแบบมิรเรอร์ ให้บันทึกสถานะของทั้งสองไดร์ฟในครุฑ์ที่มิรเรอร์ คุณต้องใช้ข้อมูลนี้ในขั้นตอนการเรียกคืน
 - ไม่มีการป้องกัน ASP ที่มีสถานะเป็น ไม่มีการป้องกัน อาจมีไดร์ฟที่มีการป้องกันแบบพาริตี้ของอุปกรณ์ บันทึกสถานะของไดร์ฟที่ล้มเหลว ตามที่แสดงในคอลัมน์ สถานะ ของหน้าจอ และสถานะคอนฟิกเรชันของดิสก์
- ไดร์ฟที่มีสถานะได้สถานะหนึ่งต่อไปนี้มีการป้องกันด้วยพาริตี้ของอุปกรณ์ หากไดร์ฟอื่นในอาร์เรย์ใช้งานได้เท่านั้น:

- DPY/Active
- DPY/Failed
- DPY/HDW Failure
- DPY/Degraded
- DPY/Power Loss
- DPY/Not Ready
- DPY/Unknown

ไดร์ฟที่มีสถานะอื่น (เช่น DPY/Rebuild หรือ DPY/Unprotected) ไม่มีการป้องกันด้วยพาริตี้ของอุปกรณ์
ตัวอย่าง:

- สมมุติว่าไดร์ฟหนึ่งมีสถานะ DPY/Failed ขณะที่ไดร์ฟอื่น มีสถานะ DPY/Unprotected ในกรณีนี้ เจพาฯไดร์ฟที่มีสถานะ DPY/Failed จะได้รับการป้องกัน การให้บริการไดร์ฟที่ล้มเหลว จะไม่ทำให้ข้อมูลสูญหาย การถอดไดร์ฟที่ไม่มีการป้องกันได้ฯ อาจทำให้ข้อมูลสูญหาย
- ไดร์ฟทั้งหมดมีสถานะ DPY/Active หรือ DPY/Degraded ดังนั้นไดร์ฟทั้งหมดจะได้รับการป้องกัน ในกรณีนี้ การแลกเปลี่ยนไดร์ฟ จะไม่ทำให้ข้อมูลสูญหาย

คำแนะนำ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของสถานะ สำหรับไดร์ฟใดๆ ให้ใช้ปุ่มวิธีใช้บนหน้าจอ

การสร้างข้อมูลนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟ ที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง

ค้าหากข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างข้อมูลนดิสก์ไดร์ฟ หรือ โซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง โดยใช้ระบบปฏิบัติการของคุณ

การสร้างข้อมูลนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง ในระบบ หรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ AIX

เมื่อต้องการสร้างข้อมูลนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง โปรดดูที่ข้อมูลสำหรับคอนโทรลเลอร์ที่ไดร์ฟ เชื่อมต่ออยู่

เมื่อต้องการสร้างข้อมูลนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ อีกครั้ง โปรดดูที่ การเปลี่ยนดิสก์ในอะแดปเตอร์ SAS RAID

การสร้างข้อมูลนิติสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตตไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง ในระบบ หรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รับระบบปฏิบัติการ IBM i

ศึกษาวิธีสร้างข้อมูลนิติสก์ที่เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง

เมื่อต้องการสร้างข้อมูลนิติสก์ที่เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง ให้ดำเนินการ ตามขั้นตอนดังนี้:

1. หากจำเป็นให้เริ่มต้น System Service Tools (SST) โดยการพิมพ์ strsst บนบรรทัดรับคำสั่งของเซลล์ IBM i และกด Enter
2. พิมพ์ ID ผู้ใช้งานเครื่องมือให้บริการของคุณ และรหัสผ่าน บนหน้าจอ เริ่มต้นลงชื่อเข้าใช้เครื่องมือให้บริการ (STRSST) กด Enter
3. เลือกทำงานกับติดสก์ยูนิต จากหน้าจอ เริ่มต้นเครื่องมือการให้บริการ (SST) กด Enter
4. เลือกทำงานกับการเรียกคืนติดสก์ยูนิต จากหน้าจอ ทำงานกับติดสก์ยูนิต กด Enter
5. หากคุณพบว่า ไดร์ฟที่คุณเปลี่ยนมี การป้องกันพาริตี้ของอุปกรณ์ (RAID) ให้ทำการตั้งค่าตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อเรียกคืน การป้องกันพาริตี้ของอุปกรณ์ (RAID) บนอุปกรณ์:
 - a. เลือก สร้างข้อมูลติดสก์ยูนิตอีกครั้ง บนหน้าจอ ทำงานกับการเรียกคืนติดสก์ยูนิต กด Enter
 - b. เลือก 1 เพื่อสร้างไดร์ฟที่แสดงอีกครั้ง (ไดร์ฟที่แสดงเป็นไดร์ฟที่คุณลดออก) บนหน้าจอ สร้างข้อมูลติดสก์ยูนิตอีกครั้ง กด Enter
 - c. กด Enter บนหน้าจอ ยืนยันการสร้างข้อมูลติดสก์ยูนิตอีกครั้ง กระบวนการสร้างขึ้นใหม่อาจใช้เวลาหลายนาที
 - d. กด F5 เพื่อรีเฟรชหน้าจอจนกว่า เปอร์เซ็นต์ ความเสร็จสมบูรณ์ จะแสดง 5%
 - e. เมื่อหน้าจอแสดงที่ความคืบหน้าอย่างน้อย 5% คุณสามารถอนิเตอร์หน้าจอได้ สำหรับความคืบหน้าต่อ หรือกด F3 (ออก) เพื่อกลับไปยังหน้าจอ ทำงานกับติดสก์ยูนิต
 - f. กด F3 (ออก) เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เครื่องมือให้บริการระบบ
 - g. กด F3 (ออก) เพื่อกลับไปยังหน้าจอ ออกจาก SST และกด Enter
 - h. กลับไปยังขั้นตอนที่นำคุณมาที่นี่
6. หากไดร์ฟที่คุณเปลี่ยนมี การป้องกัน ด้วยการทำมิเรอร์ ให้ทำการตั้งค่าตามขั้นตอนเหล่านี้:
 - a. เลือก เปลี่ยนยูนิตที่กำหนดค่า บนหน้าจอ ทำงานกับการเรียกคืนติดสก์ยูนิต กด Enter
 - b. เลือกไดร์ฟที่กำหนดค่าที่คุณกำลังแลกเปลี่ยน (ไดร์ฟที่หยุดทำงานชั่วคราว) บนหน้าจอ เลือกยูนิตที่กำหนดค่าที่ต้องการเปลี่ยน กด Enter
 - c. เลือกไดร์ฟที่คุณเพิ่งติดตั้งบนหน้าจอ เลือกยูนิตที่เปลี่ยนใหม่ ไดร์ฟนี้มีสถานะที่ไม่ได้กำหนดค่า

หมายเหตุ: ในบางกรณี อาจใช้เวลาอย่างมาก ก่อนที่ไดร์ฟใหม่จะปรากฏ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ จนกว่าไดร์ฟใหม่จะแสดง กด Enter

- d. กด Enter บนหน้าจอ ยืนยันการเปลี่ยนยูนิตที่กำหนดค่า เพื่อยืนยันการเลือกสำหรับการเปลี่ยนของคุณ กระบวนการเปลี่ยน อาจใช้เวลาอย่างมาก ก่อนที่ไดร์ฟใหม่จะปรากฏ ทำซ้ำขั้นตอนเหล่านี้ จนกว่าไดร์ฟใหม่จะถูกแสดง
- e. กด F3 (ออก) เพื่อกลับไปยังหน้าจอ ทำงานกับติดสก์ยูนิต
- f. เลือก แสดงคอนฟิกเรซั่นของติดสก์ บนหน้าจอ ทำงานกับติดสก์ยูนิต

g. เลือก แสดงสถานะคอนฟิกเรชันของดิสก์ บน หน้าจอ แสดงคอนฟิกเรชันของดิสก์

สถานะที่ทำมิเรอร์จะแสดง Resuming เมื่อเสร็จสมบูรณ์ สถานะการทำมิเรอร์จะแสดง Active กระบวนการนี้อาจใช้เวลาหลายนาที คุณสามารถอนิเตอร์หน้าจอนี้เพื่อดูความคืบหน้า หรือกด F3 (ออก) สามครั้งแล้วกด Enter เพื่อกลับไปยังเมนูหลัก IBM i

การสร้างข้อมูลขึ้นใหม่บนดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ในระบบ หรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รับระบบปฏิบัติการ Linux

คุณสามารถสร้างข้อมูลขึ้นใหม่บนไดร์ฟที่เปลี่ยนใหม่ที่ถูกเปลี่ยน เนื่องจากดิสก์ไดร์ฟ หรือโซลิดสเตทไดร์ฟล้มเหลว หรือการติดตั้งใหม่

หากไดร์ฟ hot-spare พร้อมใช้งาน และป้องกันดิสก์อาร์เรย์ ตลอดไดร์ฟที่ล้มเหลว คุณสามารถกำหนดค่าไดร์ฟที่ติดตั้งใหม่เป็น hot spare สำหรับข้อมูลคอนโทรลเลอร์ SAS RAID โปรดดูที่ ค่อนโทรลเลอร์ SAS RAID สำหรับ Linux (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ebk/p8ebk_kickoff.htm)

หาก การสร้าง hot-spare อีกครั้งไม่เริ่มต้นโดยคอนโทรลเลอร์ คุณต้อง เริ่มต้นการสร้างใหม่บนไดร์ฟที่ติดตั้งใหม่ เมื่อต้องการเริ่มต้นการสร้างใหม่ ให้ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้:

สำหรับดิสก์ไดร์ฟที่ไม่มีการป้องกัน

หากไดร์ฟที่คุณเปลี่ยนอยู่ในไดร์ฟอาร์เรย์ RAID Level 0 หรืออยู่ในดิสก์อาร์เรย์ RAID Level 5 หรือ RAID Level 10 ที่ล้มเหลว ให้ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้:

1. สร้างดิสก์อาร์เรย์ขึ้นใหม่
2. สร้างระบบไฟล์ขึ้นใหม่บนดิสก์อาร์เรย์
3. คัดลอกข้อมูลกลับไปยังดิสก์อาร์เรย์ที่ถูกเรียกคืนจาก สื่อบันทึกการสำรองข้อมูลของคุณ

การสร้างข้อมูลขึ้นใหม่โดยใช้คำสั่ง iprconfig

หากการสร้าง hot-spare ขึ้นใหม่ไม่เริ่มต้นโดยคอนโทรลเลอร์ คุณต้องเริ่มต้นการสร้างใหม่บนไดร์ฟที่ติดตั้งใหม่ เมื่อต้องการเริ่มต้น การสร้างใหม่ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนี้โดยใช้คำสั่ง iprconfig

สำหรับ ดิสก์ไดร์ฟในดิสก์อาร์เรย์ RAID Level 5 หรือ RAID Level 10

1. ล็อกอินด้วยผู้ใช้รุห
2. พิมพ์ iprconfig บนบรรทัดรับคำสั่ง ของเชสชัน Linux จากนั้นกด Enter หน้าจอ IBM Power® RAID Configuration Utility จะปรากฏขึ้น
3. เลือก ทำงานกับการเรียกคืนดิสก์ยูนิต จาก หน้าจอ IBM Power RAID Configuration Utility กด Enter หน้าจอ ทำงาน กับการเรียกคืนดิสก์ยูนิต จะถูกแสดง
4. จากหน้าจอ ทำงานกับการเรียกคืนดิสก์ยูนิต เลือก สร้าง ข้อมูลดิสก์ยูนิตขึ้นใหม่ หน้าจอ สร้างข้อมูลดิสก์ยูนิตขึ้นใหม่ คล้ายดังตัวอย่างต่อไปนี้จะถูกแสดง

Rebuild Disk Unit Data

Select the disks to be rebuilt

Type choice, press Enter.

1=Rebuild

OPT Name	PCI/SCSI Location	Description	Status
1	0000:58:01.0.0/0:4:0	RAID Array Member	Failed

e=Exit q=Cancel t=Toggle

群ปท 67. ตัวอย่างหน้าจอ สร้างข้อมูลดิสก์ยูนิตชิ้นใหม่

5. พิมพ์ 1 (สร้างชิ้นใหม่) ข้างๆ ดิสก์ไดร์ฟที่คุณต้องการสร้างชิ้นใหม่ และกด Enter

หมายเหตุ: การสร้างชิ้นใหม่บนไดร์ฟจะทับข้อมูล ที่อยู่บนไดร์ฟในปัจจุบัน

หน้าจอ ยืนยันการสร้างข้อมูลดิสก์ยูนิตชิ้นใหม่ คล้ายดังตัวอย่าง ต่อไปนี้จะถูกแสดง

Confirm Rebuild Disk Unit Data

Rebuilding the disk unit data might take several minutes for each disk selected.

Press Enter to confirm having the data rebuilt.

q=Cancel to return and change your choice.

OPT Name	PCI/SCSI Location	Description	Status
1	0000:58:01.0.0/0:4:0	RAID Array Member	Failed

q=Cancel t=Toggle

群ปท 68. ตัวอย่างหน้าจอ ยืนยันการสร้างข้อมูล ดิสก์ยูนิตชิ้นใหม่

6. เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการสร้างข้อมูลชิ้นใหม่บนไดร์ฟ กด Enter

ขอความว่า การสร้างใหม่เริ่มต้นแล้ว จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอทำงานกับ การเรียกคืนดิสก์ยูนิต กระบวนการการสร้างชิ้นใหม่อาจใช้เวลาหลายนาที

ก่อนที่จะเริ่ม

สังเกตการเตือนล่วงหน้าเหล่านี้เมื่อคุณติดตั้ง ถอน หรือเปลี่ยนคุณลักษณะหรือชิ้นส่วน

การเตือนล่วงหน้าเหล่านี้มีจุดประสงค์ที่จะสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยที่จะให้บริการระบบของคุณ และไม่ได้จัดเตรียมขั้นตอนสำหรับการให้บริการระบบของคุณ ขั้นตอนการติดตั้ง การทดสอบ และการเปลี่ยนจัดเตรียม กระบวนการแบบทีลีขั้นตอนที่ต้องใช้เพื่อเชอร์วิสระบบของคุณ

อันตราย: เมื่อทำงานเกี่ยวกับระบบหรือแวดล้อมไปด้วยระบบไฟฟ้าสัมภาระต่อไปนี้:

กำลังไฟและกระแสไฟที่มาจากสายไฟ, สายโทรศัพท์, และสายสื่อสารเป็นอันตราย เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าช็อต:

- ถ้า IBM จัดส่งสายไฟให้เชื่อมต่อกำลังไฟเข้ากับยูนิตนี้ด้วยสายไฟที่ IBM จัดเตรียมให้เท่านั้น ห้ามใช้สายไฟของ IBM สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นใด
- ห้ามเปิดหรือให้บริการตัวจ่ายไฟ
- ห้ามเชื่อมต่อ หรือปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลใดๆ หรือทำการติดตั้ง, บำรุงรักษา, หรือตั้งค่าคอนฟิกเรซันผลิตภัณฑ์ใหม่ ในระหว่างที่มีพายุฟ้า眷อง
- ผลิตภัณฑ์นี้อาจประกอบด้วยสายไฟหลายเส้น ปลดการเชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดเพื่อทดสอบกำลังไฟที่เป็นอันตรายออกไป
 - สำหรับไฟกระแสสลับ ถอนสายไฟทั้งหมดออกจากแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับ
 - สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) ให้ทดสอบแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า เป็น PDP
- เมื่อเชื่อมต่อไฟฟ้ากับผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายไฟทั้งหมดเชื่อมต่อเหมาะสม
 - สำหรับชั้นวางที่มีไฟกระแสสลับ เชื่อมต่อสายไฟทั้งหมดกับเต้ารับที่ต่อสายไฟและสายดินอย่างเหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเต้ารับไฟฟ้าจ่ายไฟที่มีกำลังเหมาะสมและมีการหมุนเฟสตรงตามค่ากำหนดบนแผ่นโลหะของระบบ
 - สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) ให้เชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า เป็น PDP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ช่วงเหมาะสมเมื่อต่อเชื่อมต่อสายไฟกระแสและส่งกลับไฟกระแสตรง
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ใดๆ ที่จะพ่วงต่อกับผลิตภัณฑ์นี้กับเต้ารับไฟฟ้าที่เดินสายไฟอย่างเหมาะสม
- หากเป็นไปได้ ควรใช้มือเพียงข้างเดียวในการเชื่อมต่อ หรือปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลสัญญาณ
- ห้ามเปิดอุปกรณ์ใดๆ เมื่อพบว่ามีไฟ, น้ำ, หรือโครงสร้างได้รับความเสียหาย
- อย่าพยายามเปิดเครื่อง จนกว่าแก๊กซิสกาวท์ไม่ปลอดภัย ทั้งหมดแล้ว
- สมมติว่ามีอันตรายจากความปลอดภัยด้านอิเล็กทรอนิกส์ ทำการตรวจสอบ ความต่อเนื่อง การต่อสายดิน และกำลังไฟทั้งหมดที่ระบุระหว่างพร็อชีเดอร์ การติดตั้งระบบย่อย เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องตรงกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
- อย่าตรวจสอบต่อไปถ้ามีสภาพความไม่ปลอดภัยใดๆ
- ก่อนคุณเปิดฝาอุปกรณ์ ยกเว้นว่ามีการแนะนำให้เป็นอย่างอื่นในพร็อชีเดอร์ การติดตั้งและการกำหนดคอนฟิก: ให้ทดสอบสายไฟกระแสตรงที่เลี้ยงอยู่ ปิดตัวตัวคงจรที่มีอยู่ใน rack power distribution panel (PDP) และทดสอบสื่อสารทางไกล เครือข่าย และโมเด็มที่มี

อันตราย:

- เชื่อมต่อและปลดการเชื่อมต่อสายเคเบิลตามที่ได้อธิบายไว้ในขั้นตอนต่อไปนี้ เมื่อติดตั้ง, เคลื่อนย้าย, หรือเปิดฝาครอบผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ต่อพ่วง
 - หากต้องการปลดการเชื่อมต่อ:
 1. ปิดอุปกรณ์ทุกอย่าง (เว้นแต่มีคำแนะนำไว้เป็นอย่างอื่น)
 2. สำหรับไฟกระแสสลับ ถอนสายไฟออกจากเต้ารับ
 3. สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) ปิดตัวตัวคงจรที่อยู่ใน PDP และทดสอบสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า
 4. ดึงสายเคเบิลส่งสัญญาณออกจากตัวเชื่อมต่อ
 5. ถอนสายเคเบิลทั้งหมดออกจากอุปกรณ์

หากต้องการเชื่อมต่อ:

1. เปิดอุปกรณ์ทุกอย่าง (เว้นแต่มีคำแนะนำไว้เป็นอย่างอื่น)
2. พ่วงต่อสายเดเบิลทิ้งหมดเข้ากับอุปกรณ์
3. พ่วงต่อสายเดเบิลส่งสัญญาณเข้ากับตัวเชื่อมต่อ
4. สำหรับไฟกระแสสลับ เลี้ยบสายไฟกับเตารับ
5. สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) นำสายไฟออกจากแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า และเปิดตัวตัดวงจรที่อยู่ใน PDP
6. เปิดอุปกรณ์

อาจมีขอบ มุม และข้อต่อที่เหลือคงอยู่ภายในและโดยรอบระบบ ใช้ความระมัดระวังเมื่อจัดการกับเครื่องมือเพื่อหลีกเลี่ยงการบาด การถลอก และการหนีบ (D005)

(R001 ส่วน 1 จากทั้งหมด 2):

อันตราย: ขณะที่ทำงานอยู่กับชั้นวางระบบ IT หรือในบริเวณที่มีชั้นวางระบบ IT ของคุณ ให้สังเกตข้อควรระวังต่อไปนี้:

- อุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก - อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อร่างกายหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์ได้ หากมีการจัดการที่ไม่ถูกต้อง
 - ลดการวางระดับเสริมบนตู้ชั้นวางให้อยู่ต่ำเสมอ
 - ควรติดตั้งแท่นยึดสเตบิไลเซอร์บนตู้ชั้นวางเสมอ
 - ติดตั้งอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากที่สุดไว้ที่ด้านล่างสุดของตู้ชั้นวาง เพื่อหลีกเลี่ยงสภาวะการจัดวางเครื่องจักรที่ไม่สม่ำเสมอ ควรติดตั้งเชิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์เสริมโดยเริ่มจากด้านล่างสุดของตู้ชั้นวางเสมอ
 - ไม่ควรใช้อุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับชั้นวางเป็นชั้นวางหรือเป็นพื้นที่ใช้งาน ห้ามวางอึบอืบเจ็ตต่างๆ ที่ด้านบนของอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับชั้นวาง นอกจากนั้น อย่าพิงอุปกรณ์ที่ประกอบบนชั้นวาง และอย่าใช้อุปกรณ์นั้นเพื่อทำให้ตัวแห้งร้ายกาจ ของคุณยืนได้มั่นคง (ตัวอย่างเช่น เมื่อทำงานจากบันได)



- ตู้ชั้นวางแต่ละตู้อาจมีสายไฟมากกว่าหนึ่งสาย
 - สำหรับชั้นวางที่มีไฟกระแสสลับ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ดึงสายไฟทิ้งหมดในตู้ชั้นวางออกแล้ว เมื่อได้รับคำสั่งให้ปลดการเชื่อมต่อกำลังไฟในระหว่างให้บริการ
 - สำหรับชั้นวางที่มี DC power distribution panel (PDP) ปิดตัวตัดวงจรที่ควบคุม กระแสไฟไปยังหน่วยอุปกรณ์ระบบ หรือตัดแหล่งจ่ายไฟกระแสตรงของลูกค้า เมื่อได้รับคำสั่ง ให้ถอดสายไฟระหว่างการให้บริการ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ทิ้งหมดที่ติดตั้งในตู้ชั้นวางกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในตู้ชั้นวางเดียวกัน ห้ามเลี้ยบปลีกสายไฟจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตู้ชั้นวางตู้หนึ่งกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในตู้ชั้นวางอื่น
- เตารับไฟฟ้าที่ต่อสายไฟไม่ถูกต้อง สามารถทำให้เกิดอันตรายจากการกำลังไฟต่อระบบ หรืออุปกรณ์ที่พ่วงต่อกับระบบที่เป็นโลหะ ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเตารับไฟฟ้ามีการเดินสายไฟและสายดินอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันไฟฟ้าซื้อต

(R001 ส่วน 2 จากทั้งหมด 2):

ข้อควรระวัง:

- ห้ามติดตั้งยูนิตในชั้นวางซึ่งมีอุณหภูมิภายในสูงกว่าอุณหภูมิที่ผู้ผลิตแนะนำไว้สำหรับอุปกรณ์ที่ประกอบเข้ากับชั้นวาง
- ห้ามติดตั้งยูนิตในชั้นวางซึ่งมีการไฟลеНอากาศที่ไม่เหมาะสม ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การไฟลеНอากาศตามช่องสำหรับใช้ระบายน้ำที่ด้านข้าง, ด้านหน้า หรือด้านหลังของยูนิตไม่ได้ถูกกีดขวางหรือลดลง
- ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับงจรจ่ายไฟฟ้า ควรพิจารณาให้ดีว่าการใช้งานงจรจะเกินพิกัดจะไม่ทำให้ความสามารถในการป้องกันสายจ่ายไฟหรือการป้องกันกระแสไฟเกินด้อยลง หากต้องการเตรียมการเชื่อมต่อสายไฟกับชั้นวางที่ถูกต้อง โปรดอ้างอิงถึงแบบป้ายการกำหนดค่าที่อยู่บนอุปกรณ์ในชั้นวางเพื่อกำหนดความต้องการกำลังไฟทั้งหมดของวงจรจ่ายไฟฟ้า
- (สำหรับลิ้นชักแบบเดือน) ห้ามดึงหรือติดตั้งลิ้นชัก หรือคุณลักษณะพิเศษ หากแทนที่ด้วยสเตบิไลเซอร์ของชั้นวางไม่ได้ยึดติดอยู่กับชั้นวาง ห้ามดึงลิ้นชักออกมากกว่าหนึ่งลิ้นชักในหนึ่งครั้ง ชั้นวางอาจไม่มั่นคง ถ้าคุณลิ้นชักออกมากกว่าหนึ่งลิ้นชักในหนึ่งครั้ง



- (สำหรับลิ้นชักแบบยึดตายตัว) ลิ้นชักนี้เป็นลิ้นชักแบบยึดตายตัว และห้ามไม่ให้เคลื่อนย้ายเพื่อรับบริการ ยกเว้นได้รับการระบุโดยผู้ผลิต ความพยายามในการเคลื่อนย้ายลิ้นชักบางส่วน หรือทั้งหมดออกจากชั้นวางอาจเป็นสาเหตุทำให้ชั้นวางไม่มั่นคง หรือเป็นสาเหตุทำให้ลิ้นชักตกลงมาจากชั้นวาง

ก่อนที่จะเริ่มชั้นตอนการเปลี่ยน หรือติดตั้ง ให้ทำสิ่งเหล่านี้ก่อน

- หากคุณกำลังติดตั้งคุณลักษณะใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้เพื่อสนับสนุนคุณลักษณะใหม่นั้น โปรดดูที่ข้อกำหนดเบื้องต้นของ IBM
- ถ้าคุณกำลังทำขั้นตอนการติดตั้งหรือเปลี่ยน ที่อาจทำให้ข้อมูลมีความเสี่ยง ถ้าเป็นไปได้ให้แน่ใจว่า คุณมีการสำรองข้อมูลลาก่อนระบบ หรือโลจิคัลพาร์ติชัน (รวมถึงระบบปฏิบัติการ ไอลเซนส์โปรแกรม และข้อมูล)
- ตรวจสอบชั้นตอนการติดตั้งหรือเปลี่ยนคุณลักษณะ หรือชิ้นส่วน
- สังเกตความหมายของสีบนระบบของคุณ
ลีฟ้า หรือสีเดินเฝาบนส่วนของอาร์ดแวร์แสดงถึงจุดที่ล้มผ้าได้ซึ่ง คุณสามารถจับอาร์ดแวร์เพื่อถอดออก หรือติดตั้งในระบบ เปิดหรือปิดแล็ตช์ หรืออีนๆ สีเดินเฝาอาจจะแสดงว่าชิ้นส่วนนั้นสามารถถอดหรือเปลี่ยนขณะที่ระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันนั้นยังมีไฟอยู่
- ต้องแน่ใจว่าคุณเตรียมไขควงแบบขนาดกลาง ไขควง Phillips และกรรไกรไว้แล้ว
- ถ้าพบว่าชิ้นส่วนไม่ถูกต้อง หายไปหรือเสียหาย ให้ทำดังนี้
 - ถ้าคุณทำการเปลี่ยนชิ้นส่วน ให้ติดต่อผู้ให้บริการของชิ้นส่วนนั้น หรือผู้สนับสนุนระดับที่สูงขึ้น
 - ถ้าคุณทำการติดตั้งคุณลักษณะ ให้ติดต่อองค์กรผู้ให้บริการ ดังต่อไปนี้
 - ผู้ให้บริการของชิ้นส่วนของคุณหรือผู้สนับสนุนระดับต่อไป

- ในสหรัฐอเมริกา IBM Rochester Manufacturing Automated Information Line (R-MAIL) at 1-800-300-8751.

ในประเทศและภูมิภาคที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ให้ใช้เว็บไซต์ต่อไปนี้เพื่อหาหมายเลขโทรศัพท์ให้บริการ และสนับสนุนของคุณ:

<http://www.ibm.com/planetwide>

- ถ้าคุณมีปัญหาในระหว่างการติดตั้ง ให้ติดต่อผู้ให้บริการ your IBM ผู้ขาย หรือผู้สนับสนุนระดับต่อไป
- ถ้าคุณติดตั้งสำเร็จใหม่ในโลจิคัลพาร์ติชัน คุณจำเป็นต้องทำความสะอาดเข้าใจและวางแผนเกี่ยวกับการแบ่งพาร์ติชันของระบบของคุณ สำหรับข้อมูลดูที่ การทำโลจิคัลพาร์ติชัน.

การระบุชิ้นส่วน

เรียนรู้วิธีระบุระบบ หรือกล่องหุ่มที่มีชิ้นส่วนที่ไม่ทำงาน โดยคำแนะนำ และสถานะโดยโอดเปลงแสง (LED) สำหรับชิ้นส่วน และวิธีเรียกใช้งาน และยกเลิกการเรียกใช้งาน LED สถานะชิ้นส่วน

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้ PowerKVM คุณต้องใช้ไฟฟ้าซีเดอร์ ASMI เพื่อระบุชิ้นส่วนหรือกล่องหุ่ม

ตารางที่ 6. งานในการระบุชิ้นส่วน

สิ่งที่คุณต้องการทำ	โปรดดูข้อมูลต่อไปนี้
พิจารณา ว่าเซิร์ฟเวอร์หรือกล่องหุ่มใดที่มีชิ้นส่วน	“การระบุกล่องหุ่ม หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีชิ้นส่วน”
ค้นหาคำแนะนำของชิ้นส่วน และพิจารณา ว่าชิ้นส่วนมี LED แสดงสถานะหรือไม่	“การค้นหาโดยคำแนะนำชิ้นส่วน และสถานะการสนับสนุน LED” ในหน้า 92

เปิด LED แสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วน

ถ้าคุณกำลังใช้ PowerKVM:	“การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ ASMI” ในหน้า 96
ถ้าระบบของคุณอยู่ในสถานะ รันไทม์:	“การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ VIOS” ในหน้า 92
ถ้าระบบของคุณอยู่ในสถานะ สแตนด์บาย:	“การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ ASMI” ในหน้า 96
ถ้าคุณมี HMC:	“การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ HMC” ในหน้า 98
ปิด LED แสดงสถานะ	“การปิดใช้งาน LED แสดงสถานะ” ในหน้า 114
เปิดตัวบงชี้ล็อกตรวจสอบการทำงาน	“การยกเลิกการเรียกใช้ตัวบงชี้ล็อกการตรวจสอบ (ตัวบงชี้ข้อมูลระบบ) โดยใช้ ASMI” ในหน้า 117

การระบุกล่องหุ่ม หรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีชิ้นส่วน

เรียนรู้วิธีพิจารณา ว่าเซิร์ฟเวอร์ หรือกล่องหุ่มใดที่มีชิ้นส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน

การเปิดใช้งานไฟแสดงสถานะกล่องหุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ ASMI

ค้นหาวิธีเปิดใช้งานไฟแสดงสถานะกล่องหุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI)

เมื่อต้องการดำเนินการนี้ คุณต้องมี ระดับสิทธิ์หนึ่งในระดับต่อไปนี้:

- ผู้ดูแลระบบ

- ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต


เมื่อต้องการเปิดใช้งานไฟแสดงสถานะกล่องหุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์ให้ทำงานขั้นตอนต่อไปนี้:

- บนหน้าต่าง ASMI Welcome ให้ระบุ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิก Log In.
- ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย ค่อนไฟกูเรชันระบบ > ตัวบ่งชี้ระบบ > ตัวบ่งชี้ของกล่องหุ่ม รายการของกล่องหุ่มจะถูกแสดง
- เลือกกล่องหุ่นและคลิก ดำเนินการต่อ รายการของโค้ดระบุตำแหน่งจะถูกแสดง หรือ คุณสามารถคลิก ไฟแสดงสถานะ ตาม โค้ดระบุตำแหน่ง และพิมพ์โค้ดระบุตำแหน่งในฟิลด์ โค้ดระบุตำแหน่ง
- ในฟิลด์ สถานะไฟแสดงสถานะ ให้เลือก ไฟแสดงสถานะ
- เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับสถานะของไฟแสดงสถานะ ให้คลิก บันทึกค่าติดตั้ง

ค่อนไฟกูเรชัน LEDs

ใช้ข้อมูลนี้เพื่อเป็นแนวทางกับค่อนไฟกูเรชัน LEDs และปุ่ม

ใช้รูปที่ 69 ที่มีคำอธิบาย LED ของແຜគົມເພື່ອທຳຄວາມເຂົ້າໃຈສານະຮບບ ທີ່ແສດງໂດຍແຜគົມ



รูปที่ 69. ค่อนไฟกูเรชัน LEDs

LED ແຜគົມແລະ คำອີນາຍ:

- A: ປຸ່ມເປີດ/ປິດ
 - ໄຟທີຕິດຄອງທີ່ແສດງຄົງກຳລັງໄຟເຕັມທີ່ສໍາຫັບຍຸນິຕ
 - ໄຟກະພົບແສດງຄົງສແຕນດໍບາຍກຳລັງໄຟສໍາຫັບຍຸນິຕ
 - ໃຊ້ເວລາປະມານ 30 ວິນາທີໃນການປຶ່ງປົງເປົ້າມາທີ່ກົດປຸ່ມເປີດກຳລັງໄຟຈົນຄົງເວລາທີ່ LED ກຳລັງໄຟປຶ່ງປົງ

- **B:** ปุ่มระบุกล่องหุ้ม
 - ไฟที่ติดต่อเนื่องบ่งชี้สภาพการระบุชุดใช้เพื่อระบุชิ้นส่วน
 - ไฟไม่ติดบ่งชี้ว่าระบบกำลังทำงานตามปกติ
- **C:** ไฟตรวจสอบการบันทึก
 - ไฟไม่ติดบ่งชี้ว่าระบบกำลังทำงานตามปกติ
 - ไฟที่ติดจะระบุว่าระบบต้องการความสนใจ
- **D:** ไฟข้อผิดพลาดกล่องหุ้ม
 - ไฟที่ติดต่อเนื่องระบุว่ามีความบกพร่องในยูนิตระบบ
 - ไฟไม่ติดบ่งชี้ว่าระบบกำลังทำงานตามปกติ
- **E:** ปุ่ม Eject
- **F:** แสดง พังก์ชัน/ข้อมูล
- **G:** ปุ่มปุ่มรีเซ็ตຽพิน
- **H:** ปุ่มลดลง
- **I:** ปุ่ม Enter
- **J:** ปุ่มเพิ่มขึ้น

การเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับกล่องหุ้มหรือเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ HMC

ศึกษาวิธีเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับกล่องหุ้ม หรือเซิร์ฟเวอร์โดยใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

ระบบได้จัดเตรียม LED หลายแบบที่ช่วยให้ระบุส่วนประกอบต่างๆ เช่น enclosures หรือ field-replaceable units (FRUs) ด้วยเหตุนี้จึงเรียกนว่า LED ที่ใช้ระบุส่วนประกอบ

หาก คุณต้องการเพิ่มชิ้นส่วนเข้ากับกล่องหุ้มหรือเซิร์ฟเวอร์เฉพาะ คุณต้องทราบชนิดเครื่อง หมายเลขลำดับ (MTMS) ของ กล่องหุ้ม หรือเซิร์ฟเวอร์ เมื่อต้องการระบุว่าคุณมี MTMS ที่ถูกต้องสำหรับ กล่องหุ้มหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ต้องการซื้อส่วนใหม่ คุณสามารถเปิดใช้งาน LED สำหรับกล่องหุ้มหรือเซิร์ฟเวอร์และระบุว่า MTMS สอดคล้องกับ กล่องหุ้มหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ ต้องการซื้อส่วนใหม่หรือไม่

1. เลือกหน้าจออุปกรณ์การนำทางต่อไปนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดอินเตอร์เฟสของ HMC:

- หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำการขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในพื้นที่นำทาง คลิก การจัดการระบบ > เซิร์ฟเวอร์
 - b. ในหน้าต่างเดียวกัน ให้เลือกเซิร์ฟเวอร์
 - c. คลิกที่งาน > การทำงาน > สถานะ LED > LED แสดงสถานะ หน้าต่าง LED แสดงสถานะ, เลือกกล่องหุ้ม จะปรากฏขึ้น
- หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำการขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส  และคลิก ระบบทั้งหมด
 - b. คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะ

- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส  และคลิก ระบบทั้งหมด
- b. คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะ

- c. คลิก แอ็คชันระบบ > LED การเตือน > LED การเตือนสถานะหน้าต่าง LED การเตือนสถานะ, เลือกกล่องทุม จะปรากฏขึ้น
2. เมื่อต้องการเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับกล่องหุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกกล่องหุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์แล้วคลิก เปิด ใช้งาน LED LED ที่เกี่ยวข้องจะถูกเปิด

การค้นหาโค้ดตำแหน่งชิ้นส่วน และสถานะการสนับสนุน LED

คุณสามารถใช้โค้ดตำแหน่งสำหรับเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังทำงานด้วยเพื่อค้นหาโค้ดตำแหน่งชิ้นส่วน และดูว่ามีการสนับสนุน Identify LED หรือไม่

เมื่อต้องการค้นหาโค้ดตำแหน่ง และพิจารณาว่ามี การสนับสนุน LED การระบุหรือไม่ ดำเนินขั้นตอนดังนี้:

1. เลือกเซิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังทำงานด้วย เพื่อดูโค้ด ตำแหน่ง :
 - 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A ตำแหน่ง (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_83x_8rx_loccodes.htm)
 - 8247-42L, 8286-41A หรือ 8286-42A ตำแหน่ง (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_82x_84x_loccodes.htm)
 - 8408-44E หรือ 8408-E8E ตำแหน่ง (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_85x_loccodes.htm)
 - 9080-MHE, 9080-MME, 9119-MHE, or 9119-MME ตำแหน่ง (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ecs/p8ecs_87x_88x_loccodes.htm)
2. บันทึกโค้ดตำแหน่ง
3. ล็อกอินตารางตำแหน่ง field replaceable unit (FRU) คอลัมน์ Identify LED เพื่อดูว่ามีคำว่า Yes (มี identify LED) หรือ No (ไม่มี identify LED) ปรากฏอยู่
4. เลือกจากอ้อปชันดังนี้:
 - ถ้าชิ้นส่วนมี LED ระบุสถานะ ให้อย่างอิงโทรศัพท์ที่เหมาะสม:
 - หากคุณกำลังใช้ IBM PowerKVM โปรดดูที่ “การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ ASMI” ในหน้า 96
 - ภาระของคุณอยู่ในสภาวะรันไทน์ ดูที่ “การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ VIOS”
 - ภาระของคุณอยู่ในสภาวะสแตนด์บาย ดูที่ “การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ ASMI” ในหน้า 96
 - หากชิ้นส่วนไม่มี LED แสดงสถานะ การระบุกล่องหุ่มหรือเซิร์ฟเวอร์ ที่มีชิ้นส่วน

การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ VIOS

เรียนรู้วิธีใช้ AIX, IBM i, Linux หรือ Virtual I/O Server (VIOS) เพื่อระบุชิ้นส่วน

สำหรับ IBM Power Systems ที่ มีตัวประมวลผล POWER8 คุณสามารถใช้ LEDs ระบุสถานะเพื่อระบุ หรือตรวจสอบ ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่คุณต้องการติดตั้ง ถอดออก หรือเปลี่ยนใหม่ พังก์ชัน การระบุ (LED สี ambitions หรือพรีบ) สอดคล้องกับ โค้ดตำแหน่ง ที่คุณจะทำงานด้วย

เมื่อคุณต้องการตรวจสอบว่าคุณกำลังทำงานกับชิ้นส่วนที่ถูกต้องหรือไม่ โดยใช้พังก์ชันการระบุในคอนโซลการจัดการ หรือส่วนติดต่อผู้ใช้งาน เมื่อคุณต้องการติดตั้งโดยใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC), พังก์ชันการระบุ จะถูกเรียกทำงาน และเลือกทำงานโดยอัตโนมัติในเวลาที่เหมาะสม

ฟังก์ชันการระบุจะทำให้ LED สีเหลืองกระพริบ เมื่อคุณปิดฟังก์ชันการระบุไฟ LED จะกลับคืนสู่สภาพที่เคยเป็นก่อนหน้านี้ สำหรับชิ้นส่วนที่มีปุ่มบริการสีน้ำเงิน ฟังก์ชันการระบุจะตั้งข้อมูล LED สำหรับปุ่มการบริการเพื่อให้เมื่อกดปุ่ม LED ที่ถูกต้องบนชิ้นส่วนจะกระพริบ

หมายเหตุ: ใช้LED ตำแหน่งของกล่องหุ้ม เพื่อระบุกล่องหุ้มที่ต้องได้รับบริการ จากนั้นยืนยันและตรวจสอบตำแหน่งของ FRU (ที่ต้องได้รับบริการ) ในกล่องหุ้มโดยการตรวจสอบตัวบ่งชี้การระบุที่แอ็คทีฟ (LED ที่กระพริบ) สำหรับFRU ที่เลือกสำหรับบางFRU คุณอาจต้องถอดฝาครอบการเข้าถึงสำหรับการให้บริการเพื่อให้สามารถเห็นตัวบ่งชี้การระบุ

การระบุชิ้นส่วนในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน

ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อเรียนรู้วิธีระบุตำแหน่งชิ้นส่วน เรียกทำงานไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วน และเลิกทำงานไฟแสดงสถานะ สำหรับชิ้นส่วนบนระบบ หรือโลจิคัลพาร์ติชันที่รันระบบปฏิบัติการ AIX

การค้นหาโค้ดตำแหน่งสำหรับชิ้นส่วนในระบบ AIX หรือโลจิคัลพาร์ติชัน:

คุณอาจต้องใช้เครื่องมือ AIX ก่อนเรียกทำงานไฟแสดงสถานะ เพื่อระบุตำแหน่งชิ้นส่วน

เมื่อต้องการกำหนดค่าไฟระบบ AIX เพื่อระบุตำแหน่งชิ้นส่วน ดำเนินขั้นตอนดังนี้:

1. ล็อกอินด้วยผู้ใช้rootหรือcelogin-
2. ที่บรรทัดรับคำสั่งพิมพ์diag และกด Enter
3. จากเมนู Function Selection เลือกTask Selection และกด Enter
4. เลือกDisplay Previous Diagnostic Results และ กด Enter
5. จากหน้าจอ Display Previous Diagnostic Results เลือกDisplay Diagnostic Log Summary หน้าจอ Display Diagnostic Log จะแสดงลิสต์ของเหตุการณ์ตามลำดับเวลา
6. ดูในคอลัมน์ T สำหรับบันทึกที่ใหม่ล่าสุดS เลือกแคนันจากตาราง และกด Enter
7. เลือกCommit รายละเอียดของบันทึกจะปรากฏขึ้น
8. บันทึกข้อมูลตำแหน่งและค่า SRN ที่แสดงใกล้กับชิ้นส่วนที่อยู่ของรายการ
9. ออกจากบรรทัดรับคำสั่ง

ใช้ข้อมูลตำแหน่งสำหรับชิ้นส่วนเพื่อเรียกทำงานไฟแสดงสถานะที่ระบุชิ้นส่วนให้ดูที่ “การเรียกใช้งานไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้การวินิจฉัย AIX”

การเรียกใช้งานไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้การวินิจฉัย AIX:

ใช้วิธีการนี้เพื่อช่วยระบุตำแหน่งของส่วนที่คุณให้บริการ

เมื่อต้องการเปิดใช้งานไฟตัวบ่งชี้สำหรับชิ้นส่วนให้ทำตามขั้นตอนดังนี้:

1. ล็อกอินด้วยผู้ใช้root
2. ที่บรรทัดรับคำสั่งพิมพ์diag และกด Enter
3. จากเมนู Function Selection เลือกTask Selection และกด Enter
4. จากเมนู Task Selection เลือก Identify and Attention Indicators และ กด Enter
5. จากลิสต์ของไฟ เลือกโค้ดที่ตั้งสำหรับ ชิ้นส่วน และ กด Enter

6. เลือก Commit ซึ่งจะเป็นการเปิดไฟแจ้งเตือนและแสดงชิ้นส่วน

สำคัญ: LED สีอับพันกระพริบบ่งชี้ตำแหน่งของชิ้นส่วน และ LED สีอับพันสว่างบ่งชี้ว่าชิ้นส่วนไม่ทำงาน

7. ออกจากบรรทัดรับคำสั่ง

การระบุส่วนในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน

คุณสามารถเรียกใช้ หรือยกเลิกการเรียกใช้ไฟตัวบ่งชี้สถานะเพื่อรับตำแหน่งชิ้นส่วนในระบบ IBM i หรือโลจิคัลพาร์ติชัน

การค้นหาโค้ดตำแหน่ง และการเรียกใช้งานไฟตัวบ่งชี้สำหรับชิ้นส่วนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i:

คุณสามารถค้นหาบันทึกของการดำเนินการของเซอร์วิสเพื่อหาบันทึกที่ ตรงกับเวลาโค้ดอ้างอิง หรือรีชอร์สของปัญหา และทำให้ไฟแสดงสถานะชิ้นส่วนทำงาน

1. Sign on ที่ IBM i เชลซันด้วยสิทธิ์ระดับผู้ให้บริการเป็นอย่างน้อย

2. ที่บรรทัดคำสั่งของเซลชัน พิมพ์ `strsst` และ กด Enter

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถทำให้หน้าจอ the System Service Tools (SST) แสดง ให้ใช้ฟังก์ชัน 21 จากคอนโทรลปานิล ทางเลือกหนึ่ง คือระบบถูกจัดการโดยคอนโซลการจัดการサーバดเวย์ (HMC) ให้ใช้ยูทิลิตี้ Service Focal Point เพื่อให้หน้าจอ Dedicated Service Tools (DST) ปรากฏขึ้นมา

3. พิมพ์ service tools user ID และรหัสผ่านของ service tools บนหน้าจอ Sign On ของ System Service Tools (SST) และ กด Enter

เตือนความจำ: รหัสผ่านของเซอร์วิสทูลจะสนใจขนาดตัวพิมพ์

4. เลือก Start a service tool จาก หน้าจอ System Service Tools (SST) และกด Enter

5. เลือก Hardware service manager จาก หน้าจอ Start a Service Tool และกด Enter

6. เลือก Work with service action log จาก หน้าจอ Hardware Service Manager และกด Enter

7. ที่หน้าจอ Select Timeframe เปลี่ยนฟิลด์ From: Date and Time เป็นวันและเวลา ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น

8. ค้นหาบันทึกที่ตรงกับเงื่อนไขของปัญหา

- โค้ดอ้างอิงระบบ

- รีชอร์ส

- วันและเวลา

- ลิสต์ไอเท็มที่ล้มเหลว

9. เลือก อ็อพชัน 2 (แสดงข้อมูลของ ไอเท็มที่ล้มเหลว) เพื่อแสดงบันทึกการดำเนินการของเซอร์วิส

10. เลือก อ็อพชัน 2 (แสดงรายละเอียด) เพื่อแสดงข้อมูลของตำแหน่งของส่วนที่ล้มเหลวที่ต้องเปลี่ยน ข้อมูลที่แสดง ในฟิลด์นั้นที่และเวลา เป็นวันที่และเวลาสำหรับการประมวลผลของโค้ดการอ้างอิงระบบเฉพาะ สำหรับรีชอร์สที่แสดงระหว่างช่วงเวลาที่เลือก

11. ถ้ามีข้อมูลตำแหน่ง เลือก อ็อพชัน 6 (เปิดการแสดงสถานะ) เพื่อเปิดไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วน

คำแนะนำ: ถ้าชิ้นส่วนไม่มีไฟแสดงสถานะ ไฟแสดงสถานะจะต้องสูงขึ้นไปจะถูกเรียกทำงาน ตัวอย่างเช่น ไฟแสดงสถานะสำหรับด้านหลัง หรืออุปกรณ์ที่มีชิ้นส่วนอาจติดขึ้น ในการนี้ใช้ข้อมูลตำแหน่งนั้นเพื่อรับตำแหน่งชิ้นส่วนจริง

12. มองหาไฟแสดงสถานะกล่องหุ้มเพื่อรับตำแหน่งกล่องหุ้ม ที่มีชิ้นส่วนอยู่

สำคัญ: LED สีอิมพันกระพริบบ่งชี้ตำแหน่งของชิ้นส่วน และ LED สีอิมพันสว่าง บ่งชี้ว่าชิ้นส่วนไม่ทำงาน

การระบุชิ้นส่วนในระบบ Linux หรือโลจิคัล พาร์ติชัน

ถ้าการช่วยเหลือการให้บริการถูกติดตั้งบนระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชัน คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานไฟตัวบ่งชี้เพื่อหาตำแหน่งของชิ้นส่วนหรือทำแอดเด็คชันการบริการ

การค้นหาโค้ดตำแหน่งสำหรับชิ้นส่วนในระบบ Linux หรือโลจิคัลพาร์ติชัน:

ใช้วิธีการนี้เพื่อเรียกข้อมูลโค้ดตำแหน่งของชิ้นส่วนเพื่อดำเนินการบริการ

เมื่อต้องการค้นหาโค้ดตำแหน่งของชิ้นส่วนในระบบ Linux หรือโลจิคัล พาร์ติชัน ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ล็อกอินด้วยผู้ใช้รูท
2. ที่บรรทัดรับคำสั่ง พิมพ์ `grep diagela /var/log/platform` และ กด Enter
3. มองหาบันทึกล่าสุดที่มีโค้ดอ้างอิงของระบบ (SRC)
4. บันทึกข้อมูลตำแหน่ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ เครื่องมือการบริการและเพิ่มผลผลิตสำหรับเซิร์ฟเวอร์ PowerLinux จาก IBM

IBM จัดเตรียมความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือการทำงาน และความช่วยเหลือในการติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux บนเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems

การเรียกใช้ไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux:

ถ้าคุณทราบโค้ดตำแหน่งของชิ้นส่วน เรียกทำงานไฟแสดงสถานะ เพื่อช่วยระบุตำแหน่งชิ้นส่วนขณะดำเนินการให้บริการ

เมื่อต้องการเรียกทำงานไฟแสดงสถานะ ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ล็อกอินด้วยผู้ใช้รูท
2. ที่บรรทัดรับคำสั่ง ให้พิมพ์ `/usr/sbin/usysident -s identify -l location_code` และกด Enter
3. ค้นหาไฟแจ้งเตือนระบบเพื่อระบุกล่องทุ่ม ที่มีชิ้นส่วน

สำคัญ: LED สีอิมพันกระพริบบ่งชี้ตำแหน่งของชิ้นส่วน และ LED สีอิมพันสว่าง บ่งชี้ว่าชิ้นส่วนไม่ทำงาน
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ เครื่องมือให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Linux บน Power Servers

IBM จัดเตรียม ความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ฮาร์ดแวร์ และเครื่องมือการทำงาน และความช่วยเหลือในการติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux บนเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems

การระบุชิ้นส่วนในระบบ VIOS หรือโลจิคัล พาร์ติชัน

เรียนรู้วิธีค้นหาโค้ดตำแหน่ง และระบุชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือ Virtual I/O Server (VIOS)

การค้นหาโค้ดตำแหน่งสำหรับชิ้นส่วนในระบบ VIOS หรือโลจิคัลพาร์ติชัน:

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Virtual I/O Server (VIOS) เพื่อค้นหาโค้ดตำแหน่งของชิ้นส่วนก่อนคุณเรียกใช้งานไฟแสดงสถานะ

เมื่อต้องการกำหนดคอนฟิกระบบ Virtual I/O Server สำหรับ การระบุชิ้นส่วน ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ล็อกอินด้วยผู้ใช้รูทหรือcelogin-
2. ที่บรรทัดรับคำสั่ง พิมพ์diagmenu และ กด Enter
3. จากเมนูFunction Selection เลือกTask Selection และกด Enter
4. เลือกDisplay Previous Diagnostic Results และ กด Enter
5. จากหน้าจอ Display Previous Diagnostic Results เลือกDisplay Diagnostic Log Summary หน้าจอDisplay Diagnostic Log จะปรากฏขึ้นมา หน้าจะนี้ จะแสดงลิสต์ของเหตุการณ์ตามลำดับเวลา
6. ดูในคอลัมน์ T สำหรับบันทึก ที่ใหม่ล่าสุดS เลือกແກ່ວນ້າจากตาราง และ กด Enter
7. เลือกCommit รายละเอียดของบันทึกจะปรากฏขึ้น
8. บันทึกข้อมูลของตำแหน่งและค่า SRN ที่แสดง ใกล้กับส่วนท้ายของบันทึก
9. ออกจากบรรทัดรับคำสั่ง

ใช้ข้อมูลตำแหน่งสำหรับชิ้นส่วนเพื่อเรียกทำงานไฟแสดงสถานะที่ระบุชิ้นส่วนสำหรับข้อแนะนำให้ดูที่ “การเรียกใช้งานไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือ VIOS”

การเรียกใช้งานไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือ VIOS:

คุณสามารถใช้เครื่องมือ Virtual I/O Server (VIOS) เพื่อเรียกทำงานไฟแสดงสถานะเพื่อรับชิ้นส่วนสำหรับตำแหน่งทางกายภาพของชิ้นส่วน

เมื่อต้องการเปิดไฟแสดงสถานะเพื่อรับชิ้นส่วน ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ล็อกอินด้วยผู้ใช้รูท
2. ที่บรรทัดรับคำสั่ง พิมพ์diagmenu และ กด Enter
3. จากเมนูFunction Selection เลือกTask Selection และ กด Enter
4. จากเมนู Task Selection เลือก Identify and Attention Indicators และ กด Enter
5. จากลิสต์ของไฟ เลือกโค้ดที่ตั้งสำหรับ ส่วนที่ล้มเหลว และ กด Enter
6. เลือกCommit ซึ่งจะเป็นการ เปิดการแจ้งเตือนระบบ และไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วน

สำคัญ: LED สีดำพันกระพริบเมื่อตำแหน่งของชิ้นส่วน และ LED สีดำพันสว่างบ่งชี้ว่าชิ้นส่วนไม่ทำงาน

7. ออกจากบรรทัดรับคำสั่ง

การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ ASMI

เรียนรู้วิธีเรียกใช้งาน หรือยกเลิกการเรียกใช้โดยเปล่งแสง (LEDs) และสถานะสีดำพันโดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI)

คุณสามารถเข้าถึง ASMI โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่ การเข้าถึง Advanced System Management Interface โดยสื่อเว็บเบราว์เซอร์ (http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/POWER8/p8ect/pxect_browser.htm)

สำหรับ IBM Power Systems ที่มีตัวประมวลผล POWER8 คุณสามารถใช้ LEDs ระบุสถานะเพื่อรับ�� หรือตรวจสอบ ตำแหน่งของ ชิ้นส่วนที่คุณต้องการติดตั้ง ถอนออก หรือเปลี่ยนใหม่ พังก์ชัน การรับ (LED สีอิมพันกระพริบ) สอดคล้องกับ โค้ดตำแหน่ง ที่คุณจะทำงานด้วย

คุณสามารถตั้งค่า LED แสดงสถานะเพื่อแฟลช และหยุดการแฟลชโดยใช้ ASMI

หมายเหตุ: คุณสามารถใช้ ASMI เพื่อ เปิดและปิดตัวบ่งชี้สถานะยกเว้นสำหรับอะแดปเตอร์, ดิสก์ไดรฟ์, solid-state drives และอุปกรณ์สือบันทึก

การเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ ASMI เมื่อ คุณทราบโค้ดระบุตำแหน่ง

ศึกษาวิธีเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) เมื่อคุณทราบโค้ดระบุตำแหน่ง

คุณสามารถระบุโค้ดตำแหน่งของตัวบ่งชี้ที่ต้องการดู หรือแก้ไขสถานะปัจจุบัน ถ้าคุณระบุโค้ดตำแหน่งไม่ถูกต้อง ASMI จะพยายามไปที่ร่างดับที่สูงขึ้นในระดับเดียวกับโค้ดตำแหน่ง

ระดับดักไปเป็นโค้ดตำแหน่งระดับฐานสำหรับ field replaceable unit (FRU) ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้พิมพ์โค้ดตำแหน่งสำหรับ FRU ที่อยู่บนซองเสียง ไม่ดูลหน่วยความจำ ตัวที่สองของกล่องหุ่ม กล่องที่สามในระบบ ถ้าโค้ดตำแหน่งสำหรับซองเสียง ไม่มีอยู่ในตำแหน่งนี้ ความพยายามที่จะตั้งค่าตัวบ่งชี้สำหรับกล่องหุ่ม ตัวที่สามจะถูกเริ่มต้น กระบวนการนี้จะดำเนินการจนกว่าจะพบ FRU หรือไม่มีระดับอื่นที่พร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการดำเนินงานนี้ ระดับลิทธิ์ของคุณต้องเป็นหนึ่งในระดับต่อไปนี้:

- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะปัจจุบันของไฟแสดงสถานะ ให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- บนหน้าต่าง ASMI Welcome ให้ระบุ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิก Log In.
- ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย กำหนดค่อน皮ระบบ > ตัวบ่งชี้ระบบ > ตัวบ่งชี้ตามโค้ดตำแหน่ง
- ในฟิลเตอร์ โค้ดระบุตำแหน่ง ให้พิมพ์โค้ดระบุตำแหน่งของ FRU และคลิก ดำเนินการต่อ
- จากรายการ สถานะไฟแสดงสถานะ เลือก ระบุ
- คลิก Save settings

การเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ ASMI เมื่อ คุณไม่ทราบโค้ดระบุตำแหน่ง

ศึกษาวิธีเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) เมื่อคุณไม่ทราบโค้ดระบุตำแหน่ง

คุณสามารถ เปิดไปแสดงสถานะในแต่ละกล่องหุ่ม

เมื่อต้องการดำเนินงานนี้ ระดับลิทธิ์ของคุณต้องเป็นหนึ่งในระดับต่อไปนี้:

- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

เมื่อต้องการเปิดใช้งานสวิทช์ตัวบ่งชี้กล่องหุ่ม ดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:

- บนหน้าต่าง ASMI Welcome ให้ระบุ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิก Log In.
- ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย คอนฟิกเรชันระบบ > ตัวบ่งชี้ระบบ > ตัวบ่งชี้ของกล่องหุ่ม เชิร์ฟเวอร์และกล่องหุ่มทั้งหมด ที่จัดการโดย ASMI จะถูกแสดง
- เลือกเชิร์ฟเวอร์หรือกล่องหุ่มที่มีชันส่วนที่ต้องถูกเปลี่ยน และคลิก ดำเนินการต่อ ตัวบ่งชี้โค้ดตำแหน่ง จะถูกแสดง
- เลือกตัวบ่งชี้โค้ดระบุตำแหน่ง และเลือก ระบุ
- เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับสวิทช์ FRU อย่างน้อยหนึ่งตัว คลิก บันทึกการตั้งค่า

การระบุชิ้นส่วนโดยใช้ HMC

คุณสามารถใช้ไฟซีเดอร์ต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งาน light-emitting diodes (LEDs) โดยใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

คุณสามารถใช้ LED แสดงสถานะสำหรับ FRU ที่เชื่อมโยงกับ กล่องหุ่มที่ระบุเพื่อช่วยในการระบุชิ้นส่วน ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการเชื่อมสายเคเบิลเข้ากับอะแดปเตอร์ I/O เฉพาะ คุณสามารถเปิดใช้งาน LED สำหรับอะแดปเตอร์ซึ่งเป็น field replaceable unit (FRU) จากนั้น คุณสามารถตรวจสอบเพื่อดูตำแหน่งที่คุณควร เชื่อมต่อสาย การดำเนินการนี้มีประโยชน์เมื่อคุณมีหลายอะแดปเตอร์ ที่มีพอร์ตว่างหลายพอร์ต

- เลือกหนึ่งในอ้อพชันการนำทางต่อไปนี้ทั้งนี้อยู่กับชนิดอินเตอร์เฟสของ HMC:

- หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - ในพื้นที่นำทาง คลิก การจัดการระบบ > เชิร์ฟเวอร์
 - เลือกเชิร์ฟเวอร์ที่คุณกำลังทำงาน
 - ในเมนูงาน คลิก การทำงาน > สถานะ LED > LED แสดงสถานะ หน้าต่าง LED แสดงสถานะ, เลือกกล่องหุ่ม จะปรากฏขึ้น
- หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้



- ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส แล้วคลิก ระบบทั้งหมด
 - คลิกที่ชื่อระบบที่คุณต้องการเปิดใช้งาน LED การเตือน
 - ในพื้นที่การนำทาง ให้คลิก แอ็คชันระบบ > LED การเตือน > LED การเตือนสถานะ หน้าต่าง LED แสดงสถานะ, เลือกกล่องหุ่ม จะปรากฏขึ้น
- เมื่อต้องการเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับกล่องหุ่ม ให้เลือกกล่องหุ่มและคลิก เปิดใช้งาน LED LED ที่เกี่ยวข้อง จะเปิดและกระพริบ
 - เมื่อต้องการเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับหนึ่ง FRU หรือมากกว่าในกล่องหุ่ม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - เลือกกล่องหุ่มแล้วคลิก แสดงรายการ FRU
 - เลือก FRU ที่คุณต้องการเปิดใช้งาน LED แสดงสถานะและคลิก เปิดใช้งาน LED LED ที่เกี่ยวข้องจะเปิดและกระพริบ

การหยุดการทำงานระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชัน

เรียนรู้การหยุดการทำงานของระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเกรดระบบหรือให้บริการ

ข้อควรสนใจ: การใช้ปุ่มเปิด/ปิดสำหรับไฟบนแผงควบคุมหรือการป้อนคำสั่งที่คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) เพื่อหยุดการทำงานระบบสามารถทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้ในไฟล์ข้อมูล นอกจากนี้การเริ่มต้นระบบครั้งต่อไปอาจใช้เวลานานขึ้น ถ้าหากไม่ปิดแอ็พพลิเคชัน ก่อนที่จะหยุดการทำงานของระบบ

เพื่อหยุดการทำงานของระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชัน เลือกโพรชีเดอร์ที่เหมาะสม

การหยุดการทำงานระบบที่ไม่ได้ถูกจัดการโดย HMC

คุณอาจต้องหยุดการทำงานระบบเพื่อดำเนินงานอื่น ภาระของคุณไม่ได้ถูกจัดการโดย คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อยุติการทำงานระบบโดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด หรือ Advanced System Management Interface (ASMI)

ก่อนคุณหยุดระบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้:

- ให้แน่ใจว่างานทุกงานเสร็จสมบูรณ์และหยุดแอ็พพลิเคชันทุกแอ็พพลิเคชัน
- ถ้าโลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไคลเอนต์ทั้งหมดถูกปิด หรือไคลเอนต์นั้นมีการเข้าถึง อุปกรณ์โดยใช้แนวทางอื่น

การหยุดการทำงานระบบโดยใช้แผงควบคุม

คุณอาจต้องหยุดการทำงานระบบเพื่อดำเนินงานอื่น ภาระของคุณไม่ได้รับการจัดการโดย คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) ใช้คำแนะนำเหล่านี้เพื่อยุติการทำงานระบบโดยใช้ปุ่มเปิด/ปิด

โพรชีเดอร์ต่อไปนี้อิบายวิธีหยุดการทำงานระบบ ที่ไม่ได้ถูกจัดการโดย HMC

- ล็อกอินเข้าสู่พาร์ติชันไฮสต์ในฐานะผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ในการรันคำสั่ง shutdown หรือ pwrdownsys (Power Down System)
- ที่บรรทัดรับคำสั่ง ให้ป้อนคำสั่งอย่างโดยย่างหนักต่อไปนี้:
 - หากระบบของคุณกำลังรันระบบปฏิบัติการ AIX ให้พิมพ์ shutdown
 - หากระบบของคุณกำลังรันระบบปฏิบัติการ Linux ให้พิมพ์ shutdown -h now
 - หากระบบของคุณกำลังรันระบบปฏิบัติการ IBM i ให้พิมพ์ PWRDWNSYS หากระบบของคุณถูกแบ่งพาร์ติชัน ให้ใช้คำสั่ง PWRDWNSYS เพื่อปิดการทำงานพาร์ติชันรองแต่ละพาร์ติชันจากนั้น ใช้คำสั่ง PWRDWNSYS เพื่อปิดการทำงานพาร์ติชันหลักคำสั่นนี้จะหยุดการทำงานของระบบปฏิบัติการ พลังงานของระบบจะปิดไฟ power-on จะกระพริบช้าลง และระบบเข้าสู่สภาพสแตนดบาย
- บันทึกชนิด IPL และโหมด IPL จากหน้าจอคอนโทรลพานิล เพื่อช่วยให้คุณส่องระบบกลับมาที่สภาพนี้ เมื่อทำโพรชีเดอร์ การติดตั้งหรือการเปลี่ยนเลือกจอมบูรณาGW
- ตั้งค่าสวิตช์ไฟของอุปกรณ์ใดๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบเป็นปิด

การหยุดระบบโดยใช้ ASMI

คุณอาจต้องหยุดการทำงานระบบเพื่อดำเนินงานอื่น ภาระของคุณไม่ได้รับการจัดการโดย คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) ใช้คำแนะนำเพื่อยุติการทำงานระบบโดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI)

เมื่อต้องการหยุดการทำงานระบบโดยใช้ ASMI ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้าต่าง ASMI Welcome ให้ระบุ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิก Log In.
2. ในพื้นที่การนำทาง คลิก Power/Restart Control > Power On/Off System สถานะกำลังไฟระบบจะถูกแสดง
3. ระบุค่าติดตั้งตามต้องการและคลิกบันทึกค่าติดตั้ง และปิดเครื่อง

การหยุดระบบโดยใช้ HMC

คุณสามารถใช้ค่อนโฉลกการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) เพื่อหยุดการทำงานระบบ หรือโลจิคัลพาร์ติชัน

โดยเดี๋ยวนี้ระบบที่ถูกจัดการมีการตั้งค่าให้ปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณปิดโลจิคัลพาร์ติชันสุดท้ายที่รันอยู่บนระบบที่ถูกจัดการ ถ้าคุณตั้งคุณสมบัติของระบบที่ถูกจัดการ HMC ดังนั้นระบบจะไม่ถูกปิดโดยอัตโนมัติ คุณควรใช้โปรแกรมเมอร์ในการปิดระบบ

ข้อควรสนใจ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณปิดโลจิคัลพาร์ติชันที่กำลังรันบนระบบที่ถูกจัดการ ก่อนคุณปิดเครื่องของระบบที่ถูกจัดการ การปิดกำลังไฟของระบบโดยไม่หยุดการทำงานของโลจิคัลพาร์ติชันอาจทำให้โลจิคัลพาร์ติชันถูกหยุดการทำงานแบบไม่ปกติ และอาจทำให้ข้อมูลสูญหาย ถ้าคุณใช้โลจิคัลพาร์ติชัน Virtual I/O Server (VIOS) ตรวจสอบให้แน่ใจว่า โคดเอ็นต์ทั้งหมดถูกปิด หรือโคดเอ็นต์นั้นมีการเข้าถึง อุปกรณ์โดยใช้แนวทางอื่น

เพื่อปิดระบบที่ถูกจัดการ คุณต้องเป็นสมาชิกของบทบาทอย่างได้อย่างหนึ่ง ดังนี้:

- ผู้ดูแลระดับสูง
- ตัวแทนบริการ
- ผู้ควบคุมเครื่อง
- วิศวกรด้านผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ถ้าคุณเป็นวิศวกรด้านผลิตภัณฑ์ ให้ตรวจสอบว่า ลูกค้าปิดพาร์ติชันที่แอ็คทีฟทั้งหมด และได้ปิดการจ่ายไฟระบบที่ถูกจัดการ ดำเนินการโปรแกรมเมอร์ต่อ หลังจากสถานะของเซิร์ฟเวอร์เปลี่ยนเป็น Power Off เท่านั้น

การหยุดการทำงานระบบโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced

ศึกษาวิธีหยุดการทำงานระบบโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced

เมื่อต้องการหยุดการทำงานระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในพื้นที่นำทาง คลิก การจัดการระบบ > เชิร์ฟเวอร์
2. บนหน้าต่างเนื้อหา เลือกระบบที่ถูกจัดการ
3. ในพื้นที่งาน คลิก การทำงาน > ปิดเครื่อง
4. เลือกโหมดปิดที่เหมาะสม และคลิก ตกลง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

➡ การปิดและรีสตาร์ท โลจิคัลพาร์ติชัน

การหยุดการทำงานระบบโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+

ศึกษาวิธีหยุดการทำงานระบบโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced +

เมื่อต้องการหยุดการทำงานระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. คุณต้องปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันที่แอ็คทีฟอยู่ทั้งหมดก่อนที่จะปิดไฟระบบ เมื่อต้องการปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน สำหรับระบบเฉพาะ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



แล้วคลิก ระบบทั้งหมด

- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส
- b. คลิกที่ชื่อระบบที่คุณต้องการปิดใช้งานพาร์ติชัน
- c. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการปิดใช้งาน
- d. ในหน้าต่างเนื้อหา คลิก แอ็คชัน > ปิดใช้งาน
- e. คลิก OK

2. เมื่อต้องการปิดไฟระบบ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



แล้วคลิก ระบบทั้งหมด

- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส
- b. เลือกระบบที่คุณต้องการปิดเครื่อง
- c. ในหน้าต่างเนื้อหา คลิก แอ็คชัน > ดูแอ็คชันทั้งหมด > ปิดเครื่อง
- d. คลิก OK

การหยุดระบบ IBM PowerKVM

คุณสามารถใช้ Intelligent Platform Management Interface (IPMI) เพื่อหยุดระบบ IBM PowerKVM

เมื่อต้องการหยุดระบบ IBM PowerKVM ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ล็อกอินเข้าสู่ไฮสต์ในฐานะผู้ใช้rootหรือด้วยลิฟท์ sudo
2. เมื่อต้องการปิดแต่ละเกสต์ ให้ทำตามขั้นตอน ต่อไปนี้
 - a. เมื่อต้องการขอรับรายการเกสต์ทั้งหมด ให้พิมพ์ virsh list
 - b. สำหรับแต่ละเกสต์ในรายการ ให้พิมพ์ virsh shutdown domain name หรือพิมพ์ virsh shutdown domain ID

หมายเหตุ:

พิมพ์ virsh list เพื่อตรวจสอบว่าเกสต์ทั้งหมดถูกปิดแล้ว ถ้าเกสต์ยังไม่ถูกปิด ให้พิมพ์ virsh destroy domain name หรือพิมพ์ virsh destroy domain ID เพื่อปิดเกสต์

3. รันคำสั่ง ipmitool -I lanplus -H FSP IP -P ipmipassword chassis power off จากระบบเร็โมต

การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชัน

เรียนรู้การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันหลังจาก ให้บริการหรืออัปเกรดรูปแบบ

การเริ่มทำงานระบบที่ไม่ได้ถูกจัดการโดย HMC


คุณสามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิด หรือ Advanced System Management Interface (ASMI) เพื่อเริ่มทำงานระบบที่ไม่ได้ถูกจัดการโดย คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

การเริ่มต้นระบบโดยใช้แพงควบคุม

คุณสามารถใช้ปุ่มเปิด/ปิดบนแพงควบคุมเพื่อเริ่มต้นระบบที่ไม่ได้รับการจัดการโดย คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

เมื่อต้องการเริ่มต้นระบบโดยใช้แพงควบคุม ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เปิดประตูหน้าของชั้นวาง ถ้าจำเป็น
2. ก่อนคุณกดปุ่มเปิด/ปิดบนคอนโทรลพานิล ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟกับยูนิตระบบดังนี้:
 - สายไฟของระบบห้องหมดเชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ
 - LED กำลังไฟ ดังแสดงในรูปต่อไปนี้ จะกระพริบช้าๆ
 - ด้านบนของจอแสดงผลดังที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้ แสดง 01 V=F
3. กดปุ่มเปิด/ปิด (A) ดังที่แสดงในรูปภาพต่อไปนี้ บนคอนโทรลพานิล



รูปที่ 70. แพงควบคุม

- A: ปุ่มเปิด/ปิด
 - ไฟส่องสว่างอย่างต่อเนื่องบ่งชี้ว่ายูนิตได้รับพลังงานอย่างเต็มที่
 - ไฟกระพริบแสดงถึงสแตนด์บายกำลังไฟสำหรับยูนิต
 - ใช้เวลาประมาณ 30 วินาทีในการเปลี่ยนจากเวลาที่กดปุ่มเปิดกำลังไฟจนถึงเวลาที่ LED กำลังไฟเปลี่ยนจากกระพริบเป็นติดคงในระหว่างช่วงการเปลี่ยน LED อาจกะพริบเร็วขึ้น
- B: ปุ่มระบุกล่องทุ่ม

- ไฟส่องสว่างอย่างต่อเนื่องบ่งชี้สถานะการระบุซึ่งใช้เพื่อระบุขั้นส่วน
 - ไฟไม่ติดบ่งชี้ว่าระบบกำลังทำงานตามปกติ
 - C: ไฟข้อมูลระบบ
 - ไฟไม่ติดบ่งชี้ว่าระบบกำลังทำงานตามปกติ
 - ไฟที่ติดจะระบุว่าระบบต้องการความสนใจ
 - D: ไฟรีโลปความผิดพลาดกล่องหุ้ม
 - ไฟส่องสว่างคงที่แสดงถึงความบกพร่องในกล่องหุ้ม
 - ไฟไม่ติดบ่งชี้ว่าระบบกำลังทำงานตามปกติ
 - E: ปุ่ม Eject
 - F: หน้าจอ Function/Data
 - G: ปุ่มปุ่มรีเซ็ตทรูพิน
 - H: ปุ่มลดลง
 - I: ปุ่ม Enter
 - J: ปุ่มเพิ่มขึ้น
4. สังเกตสิ่งต่อไปนี้หลังจากกดปุ่ม เปิดกำลังไฟ:
- ไฟ power-on เริ่มกระพริบเร็วขึ้น
 - พัดลมความเย็นของระบบถูกใช้งาน หลังจาก 30 วินาที และเริ่มต้นเร่งความเร็วของการปฏิบัติงาน
 - ตัวแสดงความคืบหน้า หรือเรียกว่า จุดตรวจสอบ จะปรากฏบนหน้าจอคอนโทรลพานิล ขณะที่ระบบกำลังเริ่มต้นไฟ power-on บนแผงควบคุมหยุดกระพริบและติดค้าง ซึ่งหมายถึง กำลังไฟระบบเปิดแล้ว

คำแนะนำ: หากการกดปุ่มเปิด/ปิดไม่เริ่มต้นระบบ ดังนั้นให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุน หรือผู้ให้บริการระดับคลังไป

การเริ่มต้นระบบโดยใช้ ASMI

คุณสามารถใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) เพื่อเริ่มต้นระบบที่ไม่ได้รับการจัดการโดย คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

เมื่อต้องการเริ่มต้นระบบโดยใช้ ASMI ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. บนหน้าต่าง ASMI Welcome ให้ระบุ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน และ คลิก Log In.
2. ในพื้นที่การนำทาง คลิก Power/Restart Control > Power On/Off System สถานะกำลังไฟระบบจะถูกแสดง
3. ระบุค่าติดตั้งตามต้องการ และคลิก ค่าติดตั้งค่าติดตั้งและ เปิดเครื่อง

การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ HMC

คุณสามารถใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) เพื่อเริ่มต้นระบบหรือ โลจิคัลพาร์ติชันหลังจากติดตั้งสายเคเบิลที่ ต้องการและเสียบสายไฟกับแหล่งจ่ายกำลังไฟ

การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced

ศึกษาวิธีเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟส the HMC Classic หรือ HMC Enhanced

เมื่อต้องการเริ่มต้นระบบโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ตรวจสอบว่าโน้ตบุ๊กเป็นผู้ใช้เป็นผู้เริ่มต้น โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย Systems Management > Servers
 - b. ในบานหน้าต่างเนื้อหา เลือกรอบที่ถูกจัดการ
 - c. ในพื้นที่งาน คลิก คุณสมบัติ
 - d. คลิกแท็บ พารามิเตอร์ Power-On ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิล์ต์ นโยบายเริ่มต้นพาร์ติชัน มีการตั้งค่าเป็น เริ่มต้นโดยผู้ใช้
2. เปิดทำงานระบบที่ถูกจัดการโดยการดำเนินขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย Systems Management > Servers
 - b. ในบานหน้าต่างเนื้อหา เลือกรอบที่ถูกจัดการ
 - c. คลิก การดำเนินงาน > เปิด
 - d. เลือกอ็อพชัน เปิดเครื่อง และคลิก ตกลง

การเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+

ศึกษาวิธีเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+

เมื่อต้องการเริ่มต้นระบบหรือโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เมื่อต้องการเปิดเครื่องระบบที่ถูกจัดการให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



แล้วคลิก ระบบทั้งหมด

- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส
- b. เลือกรอบที่คุณต้องการเปิดเครื่อง
- c. ในบานหน้าต่างเนื้อหา คลิก แอ็คชัน > ดูแอ็คชันทั้งหมด > เปิดเครื่อง
- d. คลิก OK

2. เมื่อต้องการเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



และคลิก พาร์ติชันทั้งหมด

- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิก รีชอร์ส และคลิก พาร์ติชันทั้งหมด
- b. คลิกที่ชื่อโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
- c. ในพื้นที่การนำทาง คลิก แอ็คชันของพาร์ติชัน > การทำงาน > เปิดใช้งาน
- d. คลิก OK

3. เมื่อต้องการเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชันสำหรับระบบเฉพาะ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



แล้วคลิก ระบบทั้งหมด

- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส

- b. คลิกที่ชื่อระบบที่คุณต้องการเปิดใช้งานโลจิคัลพาร์ติชัน
 - c. เลือกโลจิคัลพาร์ติชันที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
 - d. ในหน้าต่างเนื้อหา คลิก แอ็คชัน > เปิดใช้งาน
 - e. คลิก OK
4. เมื่อต้องการตรวจสอบว่านโยบายการเริ่มต้นโลจิคัลพาร์ติชันถูกตั้งค่าเป็นผู้ใช้เป็นผู้เริ่มต้นให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอนรีเซอร์ฟ แล้วคลิก ระบบทั้งหมด
- b. คลิกที่ชื่อระบบเพื่อดูรายละเอียด
- c. ในพื้นที่การนำทาง คลิก คุณสมบัติ > คุณสมบัติอื่น
- d. คลิกแท็บ พารามิเตอร์ Power-On ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ นโยบายเริ่มต้นพาร์ติชัน มีการตั้งค่าเป็น เริ่มต้นโดยผู้ใช้

การสตาร์ตระบบ IBM PowerKVM

คุณสามารถใช้ Intelligent Platform Management Interface (IPMI) เพื่อสตาร์ตระบบ IBM PowerKVM

เมื่อต้องการสตาร์ตระบบ IBM PowerKVM ให้รันคำสั่ง ipmitool -I lanplus -H FSP IP -P ipmipassword chassis power on จากระบบวินโดว์

การติดตั้ง หรือการเปลี่ยนซึ้นส่วนด้วย HMC

คุณสามารถใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) เพื่อดำเนินการงานบริการต่างๆ รวมถึงการติดตั้ง field-replaceable unit (FRU) หรือซึ้นส่วนใหม่

การติดตั้งซึ้นส่วนโดยใช้ HMC

คุณสามารถใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) เพื่อดำเนินการเชอร์วิสต่างๆ รวมถึงการติดตั้งคุณลักษณะหรือซึ้นส่วนใหม่

เมื่อต้องการติดตั้งคุณลักษณะหรือซึ้นส่วนลงในระบบหรือยูนิตส่วนขยาย โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกหนึ่งในอ้อปชันการนำทางต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC):

- หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย Systems Management > Servers
 - b. เลือกระบบที่คุณต้องการที่คุณต้องการติดตั้งซึ้นส่วน

หมายเหตุ: ถ้าซึ้นส่วนของคุณอยู่ใน miscellaneous equipment specification (MES) ให้ทำต่อที่ขั้นตอน 1c หากซึ้นส่วนของคุณอยู่ในการติดตั้งที่ทำโดยตัวแทนการให้บริการระบบ (SSR) หรือในกลุ่มที่จัดส่งให้ไปที่ขั้นตอน 1h ในหน้า 106

- c. ในพื้นที่งานขยาย ความสามารถในการให้บริการ > ฮาร์ดแวร์ > งาน MES > เปิด MES
- d. คลิก เพิ่มหมายเลขอการสั่งซื้อ MES

- e. ป้อนหมายเลขแล้วคลิก ตกลง
- f. คลิกหมายเลขการสั่งซื้อใหม่ที่สร้างขึ้นแล้วคลิก ต่อไป รายละเอียดของหมายเลขการสั่งซื้อจะถูกแสดง
- g. คลิก Cancel เพื่อปิดหน้าต่าง
- h. ในพื้นที่งานขยาย ความสามารถในการให้บริการ > ฮาร์ดแวร์ > งาน MES
- หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



แล้วคลิกระบบห้องหมด

- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส แล้วคลิกระบบห้องหมด
- b. คลิกที่ชื่อระบบที่คุณต้องการติดตั้งชิ้นส่วน
- c. ในพื้นที่การนำทาง คลิก ความสามารถให้บริการ
- 2. ในหน้าต่าง ความสามารถให้บริการ คลิก เพิ่ม FRU (field replaceable unit)
- 3. ในหน้าต่าง เพิ่ม/ติดตั้ง/ลบ ฮาร์ดแวร์-เพิ่ม FRU, เลือกชนิด FRU เลือกระบบที่อุปกรณ์ที่คุณกำลังติดตั้งคุณลักษณะ
- 4. เลือกชนิดของคุณลักษณะที่คุณกำลังติดตั้ง และคลิก Next
- 5. เลือกโอด์ตำแหน่งที่คุณจะติดตั้งคุณลักษณะ และคลิก Add
- 6. หลังจากชิ้นส่วนแสดงในส่วน การดำเนินการที่พักไว้ คลิก เรียกใช้ขั้นตอน และปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งคุณลักษณะ

หมายเหตุ: HMC อาจเปิดคำสั่งภายนอก สำหรับติดตั้งคุณลักษณะ ถ้าเป็นเช่นนั้น ให้ทำงานวิธีการนั้น เพื่อติดตั้งคุณลักษณะ

การถอนชิ้นส่วนโดยใช้ HMC

ศึกษาวิธีการถอนชิ้นส่วนออกโดยใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

เมื่อต้องการถอนชิ้นส่วนในระบบหรือยูนิตส่วนขยายโดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกหนึ่งในอ็อพชันการนำทางต่อไปนี้ทั้งนี้อยู่กับชนิดอินเตอร์เฟสของ HMC:
 - หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย Systems Management > Servers
 - b. เลือกระบบที่คุณต้องการถอนชิ้นส่วน
 - c. ในพื้นที่งานขยาย ความสามารถให้บริการ > ฮาร์ดแวร์ > งาน MES > ถอน FRU
 - หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



แล้วคลิกระบบห้องหมด

- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส แล้วคลิกระบบห้องหมด
- b. คลิกที่ชื่อระบบที่คุณต้องการถอนชิ้นส่วน

- c. ในพื้นที่การนำทาง คลิก ความสามารถให้บริการ
 - d. ในหน้าต่าง ความสามารถให้บริการ คลิก ถอน FRU
2. ในหน้าต่าง เพิ่ม/ติดตั้ง/ถอนฮาร์ดแวร์ – ถอน FRU เลือกชนิด FRU เลือกรอบหรือกล่องหุ้ม ที่คุณต้องการถอนออกจากระบบ
3. เลือกชนิดของชิ้นส่วนที่คุณกำลังถอน และคลิก Next
4. เลือกตำแหน่งของชิ้นส่วนที่คุณกำลังถอน และคลิก Add
5. หลังจากชิ้นส่วนแสดงรายการในส่วน การดำเนินการที่พักไว้ คลิก เรียกใช้ขั้นตอน และปฏิบัติตามคำแนะนำในการถอนชิ้นส่วน

หมายเหตุ: HMC อาจแสดงคำแนะนำของ IBM Knowledge Center สำหรับการถอนชิ้นส่วน ถ้าเป็นเช่นนั้นให้ทำการวิธีนั้นในการถอนชิ้นส่วน

การเปลี่ยนชิ้นส่วนโดยใช้ HMC

คุณสามารถใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) เพื่อดำเนินการซ่อมบำรุงต่างๆ รวมถึงการซ่อมแซม field-replaceable unit (FRU) หรือชิ้นส่วน

1. เลือกหนึ่งในอ้อปชันการนำทางต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC):
 - หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำการดังนี้:
 - a. ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย Systems Management > Servers
 - b. เลือกรอบที่ถูกจัดการที่คุณต้องการซ่อมชิ้นส่วน
 - c. ในพื้นที่งานขยาย ความสามารถให้บริการ > จัดการเหตุการณ์ที่ให้บริการได้
 - หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำการดังนี้:
 - a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน รีชอร์ส  แล้วคลิก ระบบทั้งหมด
 - b. คลิกที่ชื่อระบบที่คุณต้องการถอนชิ้นส่วน
 - c. ในพื้นที่การนำทาง คลิก ความสามารถให้บริการ
 - d. ในหน้าต่าง ความสามารถให้บริการ คลิก ตัวจัดการเหตุการณ์ที่สามารถให้บริการ

หมายเหตุ: คุณยังสามารถเข้าถึงอ้อปชัน ตัวจัดการเหตุการณ์ที่สามารถให้บริการ จากรายการ แอ็คชัน หลังจากเลือกรอบ

2. ในหน้าต่าง จัดการเหตุการณ์ที่สามารถให้บริการ ระบุเกณฑ์ของเหตุการณ์ เหตุการณ์ข้อผิดพลาด และเกณฑ์ FRU ถ้าคุณไม่ต้องการให้กรองผลลัพธ์ ให้เลือก ALL
3. คลิก OK หน้าต่าง จัดการเหตุการณ์ที่ให้บริการได้ – ภาพรวมเหตุการณ์ที่ให้บริการได้ แสดงเหตุการณ์ทั้งหมดที่ตรงกับเกณฑ์ของคุณ ข้อมูลที่แสดงบนมุมมองตารางแบบย่อจะมีรายละเอียด ต่อไปนี้:
 - หมายเลขปัญหา
 - หมายเลข PMH
 - โค๊ดอ้างอิง – คลิกโค๊ดอ้างอิงเพื่อแสดงคำอธิบาย ปัญหาที่รายงาน และการดำเนินการที่สามารถทำได้เพื่อแก้ไขปัญหา

- สถานะของปัญหา
- เวลาล่าสุดที่รายงานถึงปัญหา
- MTMS ที่ล้มเหลวของปัญหา

หมายเหตุ: มุ่งมองตารางแบบเต็มจะรวมถึงข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้น รวมถึง การรายงาน MTMS เวลาครั้งแรกที่รายงาน และข้อความเหตุการณ์ที่ต้องได้รับบริการ

- เลือกเหตุการณ์ที่ให้บริการได้ และใช้ตัวอปดาวน์เมนูที่เลือก เพื่อเลือกเพื่อซ้อมแซม
- ทำงานคำแนะนำเพื่อซ้อมแซมชิ้นส่วน

หมายเหตุ: HMC อาจเปิดคำแนะนำของ IBM Knowledge Center สำหรับการซ้อมชิ้นส่วน ถ้าเป็นเช่นนี้ ให้ทำงานคำแนะนำเหล่านี้เพื่อซ้อมแซมชิ้นส่วน

สายไฟ

ใช้พรีเซเดอร์เหล่านี้เพื่อทดสอบ และเสียงสายไฟบน IBM Power Systems เชิร์ฟเวอร์ที่มีตัวประมวลผล POWER8

การทดสอบสายไฟออกจากระบบ


ใช้ชิ้นตอนนี้เพื่อทดสอบสายไปออกจากระบบ

เมื่อต้องการตัดการเชื่อมต่อสายไฟจากระบบ ให้ปฏิบัติตามชิ้นตอนต่อไปนี้:


- เปิดประตูชั้นวางด้านหลังบนยูนิตระบบที่คุณกำลังให้บริการ
- จำแนกยูนิตระบบที่คุณกำลังให้บริการในชั้นวาง
- ทดสอบสายไฟ (B) ออกจากยูนิตระบบโปรดดูรูปที่ 74 ในหน้า 110, รูปที่ 75 ในหน้า 110 หรือรูปที่ 76 ในหน้า 111 หรือชิ้นอยู่กับชนิดของระบบของคุณ

หมายเหตุ:


- ระบบนี้อาจมาประกอบด้วยตัวจ่ายไฟอย่างน้อยสองตัว หากชิ้นตอนการทดสอบและการเปลี่ยนจำเป็นต้องตัดไฟให้แน่ใจว่าแหล่งจ่ายไฟระบบทั้งหมดได้ถูกทดสอบออก เรียบร้อยแล้ว
 - สายไฟถูกยึดกับระบบให้เข้าที่โดยใช้สายรัด hook-and-loop (A) ถ้าคุณกำลังวางแผนระบบลงในตำแหน่งเชอร์วิสหลังทดสอบสายไฟให้แน่ใจว่า คุณได้คลายสายรัดแล้ว
- รูปที่ 71 ในหน้า 109 และตัวเข็มต่อกระแสลับ (AC) และระบบสายส่งกระแสตรงความดันสูง (HVDC) ที่สนับสนุนรูปที่ 72 ในหน้า 109 and รูปที่ 73 ในหน้า 109 และยูนิตจ่ายไฟ (PDU) ที่สนับสนุนสำหรับ 8408-44E




รูปที่ 71. ตัวเชื่อมต่อ AC และ HVDC




รูปที่ 72. ตัวเชื่อมต่อสำหรับระบบ 8408-44E




รูปที่ 73. PDU สำหรับระบบ 8408-44E



รูปที่ 74. การถอดสายไฟออกจากระบบ 8247-42L, 8286-41A หรือ 8286-42A



รูปที่ 75. การถอดสายไฟออกจากระบบ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A



P8HAJ808-0


รูปที่ 76. การถอนสายไฟออกจากระบบ 8408-44E หรือ 8408-E8E

การเชื่อมต่อสายไฟกับระบบ

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับระบบ


เมื่อต้องการเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับระบบ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้:

1. เปิดประตูชั้นวางด้านหลังบานยนต์ระบบที่คุณกำลังให้บริการ
2. เลียบสายไฟ (A) อีกครั้งกับยูนิตระบบโดยดูรูปที่ 80 ในหน้า 112, รูปที่ 81 ในหน้า 113 หรือรูปที่ 82 ในหน้า 113 ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบของคุณ รูปที่ 77 แสดงตัวเชื่อมต่อกระแสลับ (AC) และ ระบบสายส่งกระแสตรงความดันสูง (HVDC) ที่สนับสนุน รูปที่ 78 ในหน้า 112 และ รูปที่ 79 ในหน้า 112 แสดงตัวเชื่อมต่อและยูนิตจ่ายไฟ (PDU) ที่สนับสนุนสำหรับ 8408-44E




P8HAJB12-0

รูปที่ 77. ตัวเชื่อมต่อ AC และ HVDC




รูปที่ 78. ตัวเชื่อมต่อสำหรับระบบ 8408-44E




รูปที่ 79. PDU สำหรับระบบ 8408-44E

3. ยึดสายไฟกับระบบไฟเข้าที่โดยใช้สายรัด hook-and-loop (B)




รูปที่ 80. การเชื่อมต่อสายไฟเข้ากับระบบ 8247-42L, 8286-41A หรือ 8286-42A



P8HAJ561-1

รูปที่ 81. การเชื่อมต่อสายไฟเบ้กับระบบ 5148-21L, 5148-22L, 8247-21L, 8247-22L, 8284-21A, or 8284-22A



P8HAJ809-0

รูปที่ 82. การเชื่อมต่อสายไฟเบ้กับระบบ 8408-44E หรือ 8408-E8E

4. ปิดประตูชั้นวางที่ด้านหลังของระบบ

การปิดใช้งาน LED แสดงสถานะ

ศึกษาวิธีปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนหรือกล่องทุ่ม

การปิดใช้งาน LED การเตือนระบบโดยใช้ระบบปฏิบัติการ หรือเครื่องมือ VIOS

คุณสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ AIX, IBM i หรือ Linux หรือ เครื่องมือ Virtual I/O Server (VIOS) เพื่อปิดใช้งาน LED การเตือนระบบ

การยกเลิกการเรียกใช้ไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้การวินิจฉัย AIX

ใช้ขั้นตอนนี้ในการปิดไฟแสดงซึ่ง คุณเปิดไว้ตอนให้บริการ

เมื่อต้องการปิดการใช้งานไฟด้วยซึ่งให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ล็อกอินด้วยผู้ใช้รุท
2. ที่บรรทัดรับคำสั่ง พิมพ์diag และกด Enter
3. จากเมนูFunction Selection เลือกTask Selection และกด Enter
4. จากเมนู Task Selection เลือก Identify and Attention Indicators และกด Enter
5. จากลิสต์ของไฟ เลือกโค๊ดที่ต้องสำหรับส่วน และกด Enter เมื่อไฟถูกเรียกใช้งาน สำหรับชิ้นส่วน จะมีอักษร I นำหน้าโค๊ดที่ต้อง
6. เลือกCommit
7. ออกจากบรรทัดรับคำสั่ง

การปิดใช้งานไฟแสดงสถานะโดยใช้ระบบปฏิบัติการ IBM i

ใช้ขั้นตอนนี้ในการปิดไฟแสดงซึ่ง คุณเปิดไว้ตอนให้บริการ

เพื่อหยุดการทำงานของไฟแสดง ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. Sign on ที่IBM i เชลชันด้วยสิทธิระดับผู้ให้บริการเป็นอย่างน้อย
2. ที่บรรทัดคำสั่งของเชลชัน พิมพ์strsst และ กด Enter

หมายเหตุ: ถ้าหากจะ System Service Tools ไม่ปรากฏขึ้นมาให้ใช้ฟังก์ชัน 21 จากคอนโซลพาเนล อีกทางหนึ่ง คือ ระบบถูกจัดการโดย คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC) ใช้ยูทิลิตี้ Service Focal Point เพื่อไปที่หน้าจอ Dedicated Service Tools (DST)

3. พิมพ์ service tools user ID และรหัสผ่านของ service tools บนหน้าจอ Sign On ของ System Service Tools (SST) และ กด Enter

เตือนความจำ: รหัสผ่านของ service tools จะคำนึงถึงตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่

4. เลือกStart a service tool จาก หน้าจอ System Service Tools (SST) และ กด Enter
5. เลือกHardware service manager จาก หน้าจอ Start a Service Tool และ กด Enter
6. เลือกWork with service action log จาก หน้าจอ Hardware Service Manager และ กด Enter
7. ที่หน้าจอ Select Timeframe เปลี่ยนฟิลด์ From: Date and Time เป็นวันและเวลา ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้น
8. ค้นหาบันทึกที่ตรงกับเงื่อนไขของปัญหา

- โคลด์ อังอิงระบบ
 - รีชอร์ส
 - วันและเวลา
 - ลิสต์ไอเท็มที่ล้มเหลว
- เลือก อ็อพชัน 2 (แสดงข้อมูลของ ไอเท็มที่ล้มเหลว) เพื่อแสดงบันทึกการดำเนินการของเซอร์วิส
 - เลือก อ็อพชัน 2 (แสดงรายละเอียด) เพื่อแสดงข้อมูลของตำแหน่งของส่วนที่ล้มเหลวที่ต้องเปลี่ยน ข้อมูลที่แสดง ในไฟล์ด้วยวันที่และเวลา เป็นวันที่และเวลาสำหรับการปรากម្មครั้งแรกของโคลด์การอ้างอิงระบบเฉพาะ สำหรับรีชอร์สที่แสดงระหว่างช่วงเวลาที่เลือก
 - เลือก อ็อพชัน 7 (ปิดไฟแสดง) เพื่อปิดไฟแสดง
 - เลือกฟังก์ชัน Acknowledge all errors ที่ ด้านล่างของหน้าจอบันทึกการดำเนินการของเซอร์วิส ถ้าปัญหาทุกอย่าง ถูกแก้ไขแล้ว
 - ปิดบันทึก โดยเลือก อ็อพชัน 8 (ปิดการจดบันทึกใหม่) บนหน้าจอรายงานบันทึกการดำเนินการของเซอร์วิส

การปิดใช้งานไฟแสดงสถานะโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Linux

หลังจากที่คุณทำขั้นตอนในการถอดและเปลี่ยนแล้ว คุณสามารถหยุดการทำงานของไฟแสดงสถานะ

เมื่อต้องการปิดการใช้งานไฟตัวบ่งชี้ให้ตามขั้นตอนดังนี้:

- ล็อกอินด้วยผู้ใช้root
- ที่บรรทัดรับคำสั่ง ให้พิมพ์ /usr/sbin/usysident -s normal -l location_code และกด Enter

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:

 เครื่องมือให้บริการและเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับ Linux บน Power Servers

IBM จัดเตรียมความช่วยเหลือในการวิเคราะห์hardtware และเครื่องมือการทำงาน และความช่วยเหลือในการติดตั้งสำหรับระบบปฏิบัติการ Linux บนเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems

การยกเลิกการเรียกใช้ไฟแสดงสถานะสำหรับชิ้นส่วนโดยใช้เครื่องมือ VIOS

ใช้ขั้นตอนนี้ในการปิดไฟแสดงซึ่ง คุณเปิดไว้ตอนให้บริการ

เมื่อต้องการปิดการใช้งานไฟตัวบ่งชี้ให้ตามขั้นตอนดังนี้:

- ล็อกอินด้วยผู้ใช้root
- ที่บรรทัดรับคำสั่ง พิมพ์diagmenu และ กด Enter
- จากเมนูFunction Selection เลือกTask Selection และ กด Enter
- จากเมนู Task Selection เลือก Identify and Attention Indicators และ กด Enter
- จากลิสต์ของไฟ เลือกโคล์ดที่ต้องสำหรับ ส่วน และ กด Enter เมื่อไฟถูกเรียกใช้งาน สำหรับชิ้นส่วน จะมีอักษร I นำหน้าโคล์ดที่ตั้ง
- เลือกCommit
- ออกจากการบรรทัดรับคำสั่ง

การปิดใช้งาน LED การเตือนระบบโดยใช้ ASMI

คุณสามารถใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) เพื่อปิดใช้งาน LED การเตือนระบบ

การปิดใช้งาน LED โดยใช้ ASMI เมื่อ คุณทราบโค้ดระบุตำแหน่ง

ศึกษาวิธีปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) เมื่อคุณทราบโค้ดระบุตำแหน่ง

คุณสามารถระบุโค้ดตำแหน่งของตัวบ่งชี้ที่ต้องการดู หรือแก้ไขสถานะปัจจุบัน ถ้าคุณระบุโค้ดตำแหน่งไม่ถูกต้อง ASMI จะพยายามไปที่ระดับที่สูงขึ้นในระดับถัดไปของโค้ดตำแหน่ง

ระดับถัดไปเป็นโค้ดตำแหน่งระดับฐานสำหรับ field replaceable unit (FRU) ดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้พิมพ์โค้ดตำแหน่งสำหรับ FRU ที่อยู่บนช่องเสียบ ไม่ดูลหน่วยความจำ ตัวที่สองของกล่องหุ่ม กล่องที่สามในระบบ ถ้าโค้ดตำแหน่งสำหรับช่องเสียบไม่ดูลหน่วยความจำ ซึ่งที่สองไม่ถูกต้อง (FRU ไม่มีอยู่ในตำแหน่งนี้) ความพยายามที่จะตั้งค่าตัวบ่งชี้สำหรับกล่องหุ่ม ตัวที่สามจะถูกเริ่มต้นกระบวนการนี้จะดำเนินการจนกว่าจะพบ FRU หรือไม่มีระดับอื่นที่พร้อมใช้งาน

เมื่อต้องการดำเนินงานนี้ ระดับสิทธิ์ของคุณต้องเป็นหนึ่งในระดับต่อไปนี้:

- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

เมื่อต้องการเปลี่ยนสถานะปัจจุบันของไฟแสดงสถานะ ให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- บนหน้าต่าง ASMI Welcome ให้ระบุ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิก Log In.
- ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย กำหนดค่อนฟิลเตอร์ > ตัวบ่งชี้ระบบ > ตัวบ่งชี้ตามโค้ดตำแหน่ง
- ในฟิลเตอร์ระบุตำแหน่ง ให้พิมพ์โค้ดระบุตำแหน่งของ FRU และคลิก ดำเนินการต่อ
- จากรายการ สถานะไฟแสดงสถานะปิด
- คลิก Save settings

การปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ ASMI เมื่อ คุณไม่ทราบโค้ดระบุตำแหน่ง

ศึกษาวิธีปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ Advanced System Management Interface (ASMI) เมื่อคุณไม่ทราบโค้ดระบุตำแหน่ง

คุณสามารถปิดไฟแสดงสถานะในแต่ละกล่องหุ่ม

เมื่อต้องการดำเนินงานนี้ ระดับสิทธิ์ของคุณต้องเป็นหนึ่งในระดับต่อไปนี้:

- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

เมื่อต้องการปิดใช้งานสถานะไฟแสดงสถานะของกล่องหุ่ม ให้ตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- บนหน้าต่าง ASMI Welcome ให้ระบุ ID ผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิก Log In.
- ในพื้นที่การนำทาง ให้ขยาย ค่อนฟิลเตอร์ระบบ > ตัวบ่งชี้ของกล่องหุ่ม เชิร์ฟเวอร์และ กล่องหุ่มทั้งหมด ที่จัดการโดย ASMI จะถูกแสดง
- เลือกเชิร์ฟเวอร์หรือกล่องหุ่มที่มีชื่นส่วนที่ต้องถูกเปลี่ยน และคลิก ดำเนินการต่อ ตัวบ่งชี้โค้ดตำแหน่ง จะถูกแสดง

4. เลือกตัวบ่งชี้โค้ดระบุตำแหน่ง และเลือกปิด
5. เมื่อต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำกับสภาวะของตัวบ่งชี้ FRU อย่างน้อยหนึ่งตัว คลิกบันทึกการตั้งค่า

การยกเลิกการเรียกใช้ตัวบ่งชี้ล็อกการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ข้อมูลระบบ) โดยใช้ ASMI

คุณสามารถยกเลิกการเรียกใช้ตัวบ่งชี้ล็อกการตรวจสอบ (ตัวบ่งชี้ข้อมูลระบบ) หรือตัวบ่งชี้ล็อกการตรวจสอบโลจิคัลพาร์ติชันโดยใช้ ASMI

ตัวบ่งชี้บันทึกการตรวจสอบจัดเตรียมสัญญาณที่เห็นได้ว่า ห้องระบบต้องการการตรวจสอบและรับบริการ แต่ระบบมีตัวบ่งชี้บันทึกการตรวจสอบเดียว เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องการให้คุณตรวจสอบ หรือได้รับบริการหรือสนับสนุน ตัวบ่งชี้บันทึกการตรวจสอบ จะติดอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้บันทึกการตรวจสอบจะติดเมื่อมีรายการในบันทึกข้อผิดพลาดตัวประมวลผลเชอร์วิส รายการข้อผิดพลาด จะถูกส่งไปยังบันทึกข้อผิดพลาดระบบและไปยังบันทึกข้อผิดพลาดของระบบปฏิบัติการ

เมื่อต้องการดำเนินงานนี้ ระดับลิฟท์ของคุณ ต้องเป็นหนึ่งในระดับต่อไปนี้:

- ผู้ดูแลระบบ
- ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต

เมื่อต้องการปิดตัวบ่งชี้บันทึกการตรวจสอบ ให้ทำขั้นตอนต่อไปนี้:

1. ในบานหน้าต่างยินต้อนรับของ ASMI ให้ระบุ ID ผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ และคลิกล็อกอิน
2. ในพื้นที่การนำทาง ขยาย การกำหนดค่อนพิก ระบบ > ตัวบ่งชี้เชอร์วิส > ตัวบ่งชี้ข้อมูลระบบ
3. ในบานหน้าต่างด้านขวา ให้คลิก ปิดตัวบ่งชี้ ข้อมูลระบบ การการดำเนินการไม่สำเร็จ ข้อความแสดงข้อผิดพลาด จะถูกแสดง

การปิดใช้งาน LED โดยใช้ HMC

ใช้ไฟซีเดอร์นี้เพื่อปิดใช้งาน LED โดยใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

การปิดใช้งาน LED แจ้งเตือนระบบหรือ LED พาร์ติชันโดยใช้ HMC

ใช้ไฟซีเดอร์นี้เพื่อปิดใช้งาน LED การเตือนระบบ หรือ LED พาร์ติชันโดยใช้ คอนโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

เมื่อต้องการปิดใช้งาน LED โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

เลือกหนึ่งในอีกขั้นการนำทางต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดอินเตอร์เฟสของ HMC:

- หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 1. ในพื้นที่นำทาง คลิก การจัดการระบบ > เชิร์ฟเวอร์
 2. ในบานหน้าต่างเนื้อหา ให้เลือกระบบ
 3. จากเมนูงาน ให้คลิก การทำงาน > สถานะ LED
 4. คลิก LED แสดงสถานะ หน้าต่าง LED แสดงสถานะ จะเปิดขึ้น ระบบที่ถูกเลือกและสถานะของ LED จะแสดงผลในส่วนบนของหน้าต่าง โลจิคัลพาร์ติชัน และสถานะของ LED จะแสดงผลในส่วนล่างของหน้าต่าง. จากหน้าต่าง LED แสดงสถานะ คุณสามารถปิดใช้งานทั้ง LED การเตือนระบบและ LED ของโลจิคัลพาร์ติชัน
 5. คลิกปิดใช้งาน LED การเตือน หน้าต่างยืนยัน จะปรากฏขึ้น เพื่อแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:
 - การตรวจสอบว่า LED แจ้งเตือนระบบถูกยกเลิกการเรียกใช้งาน

- การแสดงว่า[yang]มีปัญหาที่[yang]ไม่[แก้ไข]
 - การแสดงว่าคุณไม่สามารถปิดใช้งาน LED การเตือนระบบ
6. เลือกหนึ่งในโลจิคัลพาร์ติชันในตารางด้านล่าง แล้วคลิก ปิดใช้งาน LED พาร์ติชัน หน้าต่างยืนยันจะปรากฏขึ้น เพื่อแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้:
- การตรวจสอบว่า LED การเตือนโลจิคัลพาร์ติชันถูกปิดใช้งานแล้ว
 - การแสดงว่า[yang]มีปัญหาที่[yang]ไม่[แก้ไข]ในโลจิคัลพาร์ติชัน
 - การแสดงว่าคุณไม่สามารถปิดใช้งาน LED การเตือนโลจิคัลพาร์ติชัน
- หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:



1. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน **รีชอร์ส**  แล้วคลิก ระบบพัฒนา
2. คลิกที่ชื่อเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการปิดใช้งาน LED การเตือน
3. ในพื้นที่การนำทาง คลิก **แอ็คชันระบบ > LED การเตือน**
4. คลิก **ปิด LED การเตือน หน้าต่างยืนยันที่ให้ข้อมูล ต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น**
 - การตรวจสอบว่า LED แจ้งเตือนระบบถูกยกเลิกการเรียกใช้งาน
 - การแสดงว่า[yang]มีปัญหาที่[yang]ไม่[แก้ไข]
5. คลิก ตกลง

การปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับ FRU โดยใช้ HMC

ศึกษาวิธีการปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้ คุณโซลการจัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

เมื่อต้องการปิดใช้งาน LED การแสดงสถานะสำหรับ FRU โดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกหนึ่งในอ้อพชันการนำทางต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดอินเตอร์เฟสของ HMC:
 - หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในพื้นที่นำทาง คลิก **การจัดการระบบ > เชิร์ฟเวอร์**
 - b. ในหน้าต่างเนื้อหา ให้เลือกระบบ
 - c. คลิกที่ **งาน > การทำงาน > สถานะ LED > LED แสดงสถานะ หน้าต่าง LED แสดงสถานะ**, เลือกกล่องหุ่ม จะปรากฏขึ้น
 - หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้



- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอน **รีชอร์ส**  แล้วคลิก ระบบพัฒนา
- b. เมื่อต้องการดูแอ็คชันสำหรับเชิร์ฟเวอร์ตั้งก่อลา ให้คลิกที่ชื่อของเชิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ
- c. ในพื้นที่การนำทาง ให้คลิก **แอ็คชันระบบ > LED การเตือน > LED การเตือนสถานะ หน้าต่าง LED แสดงสถานะ**, เลือกกล่องหุ่ม จะปรากฏขึ้น

2. เมื่อต้องการปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับ FRU ให้เลือกกล่องหุ่มจากตารางแล้วคลิกที่เลือก > แสดงรายการ FRUs
3. เลือก FRU หนึ่งรายการหรือมากกว่าจากตาราง และคลิกปิดใช้งาน LED LED ที่เกี่ยวข้องจะถูกปิด

การปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับกล่องหุ่มโดยใช้ HMC

ศึกษาวิธีการปิดใช้งาน LED แสดงสถานะโดยใช้คุณโซลาร์จัดการฮาร์ดแวร์ (HMC)

เมื่อต้องการปิดใช้งาน LED การแสดงสถานะสำหรับกล่องหุ่มโดยใช้ HMC ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกหนึ่งในอ้อพชันการนำทางต่อไปนี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดอินเตอร์เฟสของ HMC:
 - หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Classic หรือ HMC Enhanced ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
 - a. ในพื้นที่นำทาง คลิก การจัดการระบบ > เชิร์ฟเวอร์
 - b. ในบานหน้าต่างเนื้อหา ให้เลือกระบบ
 - c. คลิกที่งาน > การทำงาน > สถานะ LED > LED แสดงสถานะ.
 - หากคุณกำลังใช้อินเตอร์เฟส HMC Enhanced + Tech Preview (Pre-GA) หรือ HMC Enhanced+ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้



- a. ในพื้นที่การนำทาง คลิกที่ไอคอนรีชอร์ส และคลิกระบบทั้งหมด
 - b. เมื่อต้องการดูแอ็คชันสำหรับเชิร์ฟเวอร์ดังกล่าว ให้คลิกที่ชื่อของเชิร์ฟเวอร์ที่ต้องการ
 - c. ในพื้นที่การนำทาง ให้คลิก แอ็คชันระบบ > LED การเตือน > LED การเตือนสถานะ.
2. เมื่อต้องการปิดใช้งาน LED แสดงสถานะสำหรับกล่องหุ่ม ให้เลือก กล่องหุ่มจากตาราง และคลิกปิดใช้งาน LED LED ที่เกี่ยวข้องจะถูกปิด

หมายเหตุ

ข้อมูลนี้พัฒนาขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีในประเทศไทย

IBM อาจไม่นำเสนอผลิตภัณฑ์ การบริการ หรือคุณลักษณะที่กล่าวถึงในเอกสารนี้ในประเทศอื่น โปรดปรึกษาตัวแทน IBM ในท้องถิ่น ของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการที่มีอยู่ในพื้นที่ของคุณขณะนี้ การอ้างอิงใดๆ ถึงผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือการบริการของ IBM ในได้มีวัตถุประสงค์ที่จะระบุหรือตีความว่าสามารถใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือ การบริการของ IBM เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการที่ทำงานได้เท่าเทียมกัน ซึ่งไม่ล่วง過เดิร์ฟส์ ทางปัญญาของ IBM อาจสามารถใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม เป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการประเมิน และตรวจสอบการทำงานของผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือเซอร์วิส ที่ไม่ใช่ของ IBM

IBM อาจมีสิทธิบัตรหรือเอกสารซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการขอสิทธิบัตร ที่ครอบคลุมถึงหัวข้อที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารนี้ การตกแต่งเอกสารนี้ไม่ได้ทำให้คุณได้รับใบอนุญาตสำหรับ สิทธิบัตรนี้ คุณสามารถสอบถามเกี่ยวกับライเซนส์, โดยเขียนและส่งไปที่:

*IBM Director of Licensing
IBM Corporation
North Castle Drive, MD-NC119
Armonk, NY 10504-1785
US*

INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION นำเสนอลิ๊งพิมพ์ "ตามสภาพ" โดยไม่มี การรับประกัน ประเภทใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การรับประกัน โดยนัยถึงการไม่ล่วง過เดิร์ฟส์ การขายได้ หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ บางขอบเขตอาจไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันโดยชัดเจนหรือโดยนัย ในบางกรณี ดังนั้นข้อความนี้อาจไม่นับด้วยในกรณีของคุณ

ข้อมูลนี้อาจเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค หรือการพิมพ์ ซึ่งจะมีการแก้ไขข้อมูลเหล่านี้เป็นระยะๆ ซึ่งข้อมูลที่ถูกแก้ไขนี้จะ อยู่ในเอกสารฉบับถัดไป IBM จะปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์ และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายในลิ๊งพิมพ์นี้ได้ ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

การอ้างอิงใดๆ ในข้อมูลนี้โดยอ้างอิงเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ IBM ระบุไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และ ไม่ได้เป็นการสนับสนุน เว็บไซต์ดังกล่าวในลักษณะใดๆ เอกสารประกอบที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านี้ ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์ IBM นี้ และการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

IBM อาจใช้หรือแจกจ่ายข้อมูลใดๆ ที่คุณได้ให้ไว้ด้วยวิธีใดๆ ที่เชื่อว่า มีความเหมาะสมโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคุณ

ข้อมูลประสิทธิภาพ และตัวอย่างลูกค้า ที่ระบุมีการนำเสนอสำหรับวัตถุประสงค์การสาธิตเท่านั้น ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพการ ทำงานจริงอาจขึ้นอยู่กับคุณภาพและเกณฑ์การทำงานที่ระบุเฉพาะ

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้จัดทำโดย IBM เป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้จำหน่ายของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ จากการประกาศที่ มีการเผยแพร่ หรือจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในสาธารณะอื่นๆ IBM ไม่ได้ทดสอบผลิตภัณฑ์ดังกล่าว และไม่สามารถยืนยัน ความ ถูกต้องของประสิทธิภาพ ความเข้ากันได้ หรือการเรียกร้องอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ IBM คำตาม เกี่ยวกับ ความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่มิใช่ของ IBM ควรส่งไปที่ ซัพพลายเออร์ของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

ข้อความใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับพิศทางในอนาคตและเจตจำนงค์ของ IBM จะมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิกถอนได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และ นำเสนอเฉพาะเป้าหมาย และวัตถุประสงค์เท่านั้น

ราคางาน IBM ทั้งหมดที่แสดงเป็นราคางานอย่างปลีกที่แน่นำของ IBM เป็นราคากลางบัน และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ราคางานผู้แทนจำหน่ายอาจแตกต่างกันออกไป

โดยข้อมูลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการวางแผนเท่านั้น ข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะมีคำอธิบาย ของผลิตภัณฑ์ออกมานะ

ข้อมูลนี้จะประกอบด้วยตัวอย่างของข้อมูล และรายงาน ที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน เพื่อให้การยกตัวอย่างสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้ อาจมีการยกตัวอย่างชื่อบุคคล บริษัท ยี่ห้อ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เป็นชื่อสมมุติ และหากชื่อและที่อยู่ที่ใช้มีความคล้ายคลึง หรือใกล้เคียง กับองค์กรธุรกิจที่มีอยู่จริงถือเป็นเหตุบังเอญ

ถ้าคุณต้องการฉบับนี้โดยใช้สำเนาชั่วคราว รูปและลักษณะของรูปประกอบอาจไม่แสดงให้เห็น

ห้ามทำชำนาญภาพและข้อมูลจำเพาะที่อยู่ในเอกสารนี้ทั้งหมด หรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก IBM

IBM ได้จัดทำข้อมูลนี้เพื่อใช้กับเครื่องที่ระบุเฉพาะ IBM ไม่ได้แสดงว่าข้อมูลนี้เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์อื่น

ระบบคอมพิวเตอร์ของ IBM มีกลไกที่ออกแบบมาเพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหาย หรือการสูญเสียของข้อมูลที่ไม่สามารถ恢舊 อย่างไรก็ตามความเสี่ยงเหล่านี้ยังไม่สามารถจำกัดให้หมดไปได้ ผู้ใช้ที่ประสบการณ์เกี่ยวกับลักษณะข้าดหายที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ระบบขัดข้อง ระบบกำลังไฟฟ้าที่ไม่แน่นอนหรือขาดหาย หรือส่วนประกอบขัดข้อง ควรจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการ และข้อมูลที่ถูกบันทึกหรือส่งโดยระบบ ในช่วงเวลาหรือเวลาใกล้เคียงกับที่ลัญญาณขาดหายหรือขัดข้อง นอกเหนือนี้ ในการดำเนินงานที่มีความอ่อนไหว หรือสำคัญมาก ผู้ใช้ควรมีขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่ามีการตรวจสอบข้อมูลอย่างเป็นอิสระก่อนที่จะเชื่อถือข้อมูลเหล่านั้น ผู้ใช้ควรทำการตรวจสอบเว็บไซต์การสนับสนุนของ IBM เป็นระยะๆ สำหรับข้อมูลล่าสุด และโปรแกรมฟิกซ์สำหรับระบบ และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อความการให้สัตยาบัน

ผลิตภัณฑ์นี้ อาจไม่ได้รับการรับรองในประเทศของคุณสำหรับการเชื่อมต่อด้วย สื่อใดๆ ก็ตาม ไปยังอินเทอร์เฟสของเครือข่ายโทรศัพท์แบบพับลิก การรับรองเพิ่มเติมอาจเป็นข้อบังคับตามกฎหมายก่อนทำการเชื่อมต่อ ดังกล่าว โปรดติดต่อตัวแทนหรือผู้ค้าปลีกของ IBM ตามมีคำแนะนำด้าน

คุณลักษณะและความสามารถเข้าถึงได้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems

คุณลักษณะและความสามารถเข้าถึงได้ช่วยให้ผู้ใช้ที่ทุพพลภาพ เช่น มีเคลื่อนไหวได้จำกัด หรือมีการมองเห็นที่จำกัด สามารถใช้เนื้อหาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็นผลสำเร็จ

ภาพรวม

เซิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems มีคุณลักษณะและความสามารถเข้าถึงได้ที่สำคัญต่อไปนี้:

- การดำเนินการด้วยบอร์ดอย่างเดียว
- การดำเนินการที่ใช้โปรแกรมอ่านหน้าจอ

เชิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems ใช้มาตรฐาน W3C ล่าสุด, WAI-ARIA 1.0 (www.w3.org/TR/wai-aria/) เพื่อให้แน่ใจว่า เป็นไปตาม US ส่วน 508 (www.access-board.gov/guidelines-and-standards/communications-and-it/about-the-section-508-standards/section-508-standards) และ แนวทางความสามารถเข้าถึงได้ในเนื้อหาเว็บ (WCAG) 2.0 (www.w3.org/TR/WCAG20/) เพื่อให้ได้รับ ประโยชน์จากคุณลักษณะความสามารถเข้าถึงได้ให้ใช้รีสล่าสุดของโปรแกรม อ่าน หน้าจอ และ เว็บเบราว์เซอร์ล่าสุดที่เชิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems สนับสนุน

เอกสารคู่มือผลิตภัณฑ์ทางออนไลน์ของเชิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems ใน IBM Knowledge Center เปิดใช้งานสำหรับความสามารถเข้าถึงได้ คุณลักษณะความสามารถเข้าถึงได้ของ IBM Knowledge Center มีการอธิบายไว้ใน ส่วน ความสามารถเข้าถึงได้ ของวิธีใช้ IBM Knowledge Center (www.ibm.com/support/knowledgecenter/doc/kc_help.html#accessibility)

การทำงานของคีย์บอร์ด

ผลิตภัณฑ์ใช้คีย์การทำงานมาตราฐาน

ข้อมูลอินเตอร์เฟส

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเชิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems ไม่มีเนื้อหาที่จะพูด 2 – 55 ครั้งต่อวินาที

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเว็บเชิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems อาศัยสไตร์ชีตแบบต่อเรียงเพื่อจัดแสดงเนื้อหาอย่างสมบูรณ์ และเพื่อให้สามารถใช้งานได้ง่าย เอ็พลิเคชันจัดเตรียมวิธีที่เทียบเท่าสำหรับผู้ใช้ที่มีการมองเห็นจำกัดเพื่อใช้ค่าติดตั้งหน้าจอของระบบรวมถึงให้ความเปรียบต่างสูง คุณสามารถควบคุมขนาดฟอนต์โดยใช้ค่าติดตั้งอุปกรณ์ หรือเว็บเบราว์เซอร์

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของเว็บเชิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems มีแผนแมร์กการนำทาง WAI-ARIA ที่คุณสามารถใช้เพื่อนำทางไปยังพื้นที่นำทางในเอ็พลิเคชันอย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ของผู้อำนวยการ

เชิร์ฟเวอร์ IBM Power Systems มีซอฟต์แวร์ของผู้อำนวยการรายการที่ไม่ได้ครอบคลุมภายใต้ข้อตกลงライเซนส์ของ IBM IBM ไม่มีส่วนรับรองเกี่ยวกับคุณลักษณะความสามารถเข้าถึงได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ โปรดติดต่อผู้อำนวยการสำหรับข้อมูลความสามารถเข้าถึงได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้

ข้อมูลความสามารถเข้าถึงได้ที่เกี่ยวข้อง

นอกเหนือจาก IBM help desk และเว็บไซต์สนับสนุนมาตรฐานแล้ว IBM มีบริการโทรศัพท์ TTY สำหรับใช้โดยลูกค้าที่หูหนวก หรือมีปัญหาการได้ยินเพื่อติดต่อฝ่ายขายและฝ่ายสนับสนุน:

TTY เชอร์วิส

800-IBM-3383 (800-426-3383)

(ภายในเมริกาเหนือ)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถรับผิดชอบที่ IBM มีต่อความสามารถเข้าถึงได้โปรดดู IBM Accessibility (www.ibm.com/able)

ข้อควรพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ibm รวมถึงซอฟต์แวร์เป็นเซอร์วิสโซลูชัน ("ซอฟต์แวร์กระยะสั้น") อาจใช้คุกคักหรือเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยปรับปรุงการให้บริการของผู้ใช้สิ่นสุด ให้การสื่อสารกับผู้ใช้ขั้นปลาย หรือสำหรับวัตถุประสงค์อื่นในหลาย ๆ กรณีไม่มีการรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล โดย Software Offerings บาง Software Offerings ของเรา สามารถขยายคุณธรรมะรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ หาก Software Offering นี้ใช้คุกคักเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการใช้คุกคักของ offering จะถูกกำหนดไว้ด้านล่าง

Software Offering นี้ไม่ได้ใช้คุกคักหรือ เทคโนโลยีอื่นเพื่อรวบรวมข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล

หาก ค่อนพิกัดที่ถูกปรับใช้สำหรับ Software Offering นี้จัดเตรียมความสามารถให้คุณในฐานะลูกค้าสามารถตรวจสอบข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคล จากผู้ใช้ขั้นปลายผ่านคุกคักและเทคโนโลยีอื่น คุณควรหาคำแนะนำด้านกฎหมายของคุณเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ได้กับการรวบรวมข้อมูล รวมถึงขอกำหนดใดๆ สำหรับการแจ้งเตือนและการยินยอม

สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงคุกคัก สำหรับวัตถุประสงค์นี้โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ IBM ที่ <http://www.ibm.com/privacy> และ อ้อยແຄลงความเป็นส่วนตัวแบบออนไลน์ของ IBM ที่ <http://www.ibm.com/privacy/details> ส่วน ที่ชื่อ “Cookies, Web Beacons and Other Technologies” และ “IBM Software Products and Software-as-a-Service Privacy Statement” ที่ <http://www.ibm.com/software/info/product-privacy>

เครื่องหมายการค้า

IBM ตราสัญลักษณ์ IBM และ ibm.com เป็นเครื่องหมายหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ International Business Machines Corp., ซึ่งจะคงเป็นในเขตอำนาจศาลหลายแห่งทั่วโลก ของการบริการและผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของ IBM หรือบริษัทอื่นๆ 2[h* APD20ABD002 16/04/2014]. รายชื่อของเครื่องหมายการค้า IBM ปัจจุบันสามารถได้บนเว็บไซต์ ข้อมูล เกี่ยวกับลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า at www.ibm.com/legal/copytrade.shtml.

Linux เป็นเครื่องหมายการค้าของ Linus Torvalds ในสหรัฐอเมริกา ประเทศอื่นๆ หรือทั่วโลก

ประกาศเกี่ยวกับการปล่อยกำลังไฟฟ้า

เมื่อแนบมอนิเตอร์กับอุปกรณ์ คุณต้องใช้สายมอนิเตอร์ที่กำหนดให้ และอุปกรณ์ยังคงการแทรกแซงได้ที่ใหม่กับมอนิเตอร์

คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คลาส A

คำนี้แจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คลาส A ต่อไปนี้ใช้กับเซิร์ฟเวอร์ IBM ที่มีตัวประมวลผล POWER8 และคุณลักษณะของตัวประมวลผล ยกเว้นว่าจะกำหนดให้มีความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) คลาส B ในข้อมูลคุณลักษณะ

ข้อกำหนดของ Federal Communications Commission (FCC)

หมายเหตุ: เครื่องมือนี้ได้รับการทดสอบ และพบว่า เป็นไปตามข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส A ตามหมวด 15 ของกฎ FCC ข้อจำกัดเหล่านี้ถูกออกแบบมา เพื่อให้มีการป้องกันในระดับที่สมเหตุสมผลต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายเมื่อเครื่องมือถูกใช้งานในสภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์ อุปกรณ์นี้สามารถจะสร้าง ใช้งาน และสามารถแพร่ลั่นความถี่วิทยุ และหากไม่ได้ด

ตั้งและใช้งานตามคุณมือการใช้งาน อาจเป็นเหตุให้เกิดการรบกวนที่สร้างความเสียหายต่อการสื่อสารทางวิทยุ การทำงานของอุปกรณ์ในเบรเวนที่พักอาศัยจากก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย ในการนี้ผู้ใช้งานจำเป็นที่จะต้องแก้ไขสัญญาณรบกวนโดยที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

สายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อที่ได้รับการหุ้มฉนวน และมีการเดินสายดินเอาไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องถูกนำมายังสถานที่ที่เป็นไปตามข้อจำกัดต่างๆ ในเรื่องการแพร่สัญญาณของ FCC IBM ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อสัญญาณรบกวนเครื่องรับวิทยุหรือโทรศัพท์ที่เกิดขึ้น เนื่องจากการใช้สายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อที่นอกเหนือไปจากที่แนะนำ หรือโดยการเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่ง อุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับหมวดที่ 15 ของกฎ FCC การใช้งานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ไม่ควรก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนในลักษณะใดก็ตามที่ได้รับมาซึ่งรวมถึงการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของอุตสาหกรรมประเทศแคนาดา

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

คำประกาศความสอดคล้องของประชาคมยุโรป

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการป้องกันของข้อกำหนด EU Council Directive 2014/30/EU ตามร่างกฎหมายของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเข้าใจกันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า IBM ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดเสียหายใดๆ ตามข้อกำหนดในการป้องกันซึ่งอันเกิดจากการตัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับการแนะนำ รวมถึงการใช้การต่างๆ ที่ไม่ใช่ตัวเลือกของ IBM IBM

ข้อมูลติดต่อสำหรับประชาคมยุโรป:

IBM Deutschland GmbH
ระเบียนข้อบังคับทางเทคนิค Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
โทร: +49 800 225 5426
อีเมล: halloibm@de.ibm.com

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์คลาส A ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นวิทยุในสภาพแวดล้อมการใช้งานภายในครัวเรือน ซึ่งผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม

คำประกาศ VCCI - ญี่ปุ่น

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

ข้อความต่อไปนี้เป็นข้อสรุปของคำประกาศ VCCI ของประเทศญี่ปุ่นในรอบข้างต้น

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ในคลาส A ที่อิงตามมาตรฐานของสถาบัน VCCI ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนคลื่นวิทยุในสภาพแวดล้อมการใช้งานภายในครัวเรือน ซึ่งผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม

คำประกาศของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำประกาศนี้อธิบายการปฏิบัติตามวัตต์สินค้า Japan JIS C 61000-3-2

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値：Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

คำประกาศของ Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำลังไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 A ต่อเฟส

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

แนวทาง JIS C ของญี่ปุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่า 20 A เพ斯เดียว

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- 回路分類 : 6 (単相、PFC回路付)
- 換算係数 : 0

แนวทาง JIS C ของญี่ปุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่า 20 A ต่อเฟส, สามเฟส.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- ・回路分類：5（3相、PFC回路付）
- ・換算係数：0

คำประกาศเกี่ยวกับการรับกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(EMI)-ສາທາລະນະປະຊາຊົນຈີນ

声 明

此为 A 级产品，在生活环境。
该产品可能会造成无线电干扰。
在这种情况下，可能需要用户对其
干扰采取切实可行的措施。

คำประกาศ: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์คลาส A ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนของคลื่นวิทยุในสภาพแวดล้อมการใช้งานภายในครัวเรือน ซึ่งผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องดำเนินการตามความเหมาะสม

คำประกาศเกี่ยวกับการรับกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า(EMI)- ประเทศไทย

警告使用者：

這是甲類的資訊產品，在
居住的環境中使用時，可
能會造成射頻干擾，在這
種情況下，使用者會被要
求採取某些適當的對策。

ข้อความต่อไปนี้คือข้อสรุปคำประกาศ EMI ของประเทศไทยทั้งหมด

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์คลาส A ผลิตภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการรบกวนของคลื่นวิทยุตามสภาพแวดล้อมการใช้งานภายในครัวเรือน ซึ่งผู้ใช้งานอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เหมาะสม

IBM ข้อมูลการติดต่อของประเทศไทย:

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

คำประกาศเกี่ยวกับการรับรองของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) - ประเทศไทย

이 기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서
가정용 환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다.

คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของประเทศไทย

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse A ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

EN 55022 / EN 55032 Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis versehen werden:

"Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen verursachen; in diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen."

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse A

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen – CE – zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:
International Business Machines Corp.
New Orchard Road
Armonk, New York 10504
โทรศัพท์: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:
IBM Deutschland GmbH
Technical Relations Europe, Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
email: HalloIBM@de.ibm.com

ข้อมูล ที่ว่าไป:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 / EN 55032 Klasse A.

คำชี้แจงเกี่ยวกับการรับกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (EMI) - ประเทศไทยเชีย

ВНИМАНИЕ! Настоящее изделие относится к классу А.
В жилых помещениях оно может создавать
радиопомехи, для снижения которых необходимы
дополнительные меры

คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์クラス B

คำประกาศเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์クラス B ต่อไปนี้นำไปใช้กับคุณลักษณะที่ถูกกำหนดให้เป็น ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) คลาส B ในข้อมูลการติดตั้งคุณสมบัติ

ข้อกำหนดของ Federal Communications Commission (FCC)

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่า เป็นไปตามข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิทัลคลาส B ตามหมวดที่ 15 ของ กฎ FCC ข้อจำกัด เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีการป้องกันในระดับที่สมเหตุสมผลต่อการรับกวนที่เป็นอันตราย เมื่ออุปกรณ์ถูกใช้งานใน สภาพการใช้งานเชิงพาณิชย์

อุปกรณ์นี้สามารถที่จะก่อให้เกิด ใช้งาน และแพร่คลื่นความถี่วิทยุ และถ้าหากไม่ได้ติดตั้งและใช้งานตามคู่มือการใช้งาน อาจ เป็นเหตุให้เกิดการรับกวนที่สร้างความเสียหายต่อการสื่อสารทางวิทยุอย่างไรก็ตาม ไม่สามารถรับรองได้ว่าการรับกวนจะไม่ เกิดขึ้นในการติดตั้ง

หากอุปกรณ์นี้ทำให้เกิดการรับกวนที่สร้างความเสียหายต่อการรับสัญญาณวิทยุ หรือโทรศัพท์ศูนย์ ซึ่งสามารถตรวจสอบโดยการ ปิดและเปิดอุปกรณ์ ผู้ใช้จะได้รับการแนะนำให้พยายามแก้ไขการรับกวนโดยใช้หนึ่งในมาตรการต่อไปนี้:

- การปรับเปลี่ยน หรือขยายเสาอากาศ

- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์กับตัวรับสัญญาณ
- เชื่อมอุปกรณ์ไปยังปลั๊กบันวงจรที่ต่างจากวงจรที่ตัวรับเชื่อมต่ออยู่
- ปรึกษา IBM - ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิจาก IBM หรือตัวแทนบริการ เพื่อขอความช่วยเหลือ

สายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อที่ได้รับการหุ้มฉนวน และมีการเดินสายดินเอาไว้เรียบร้อยแล้ว จะต้องถูกนำมายังงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อจำกัดต่างๆ ในเรื่องการแพร่สัญญาณของ FCC สายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อ ที่เหมาะสมสามารถทำได้จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับสิทธิจาก IBM IBM - IBM ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อสัญญาณรบกวนเครื่องรับวิทยุหรือโทรศัพท์ศัพท์ที่เกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งอุปกรณ์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลงหรือปรับแต่งโดยไม่ได้รับอนุญาต อาจทำให้ สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของผู้ใช้เป็นโมฆะ

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับหมวดที่ 15 ของกฎ FCC การใช้งานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขสองประการต่อไปนี้: (1) อุปกรณ์นี้ไม่ควร ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย และ (2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนในลักษณะเดียวกันที่ได้รับมาซึ่งรวมถึงการรบ กวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึงประสงค์

คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของอุตสาหกรรมแคนาดา

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของประเทศเยอรมนี

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดในการป้องกันของข้อกำหนด EU Council Directive 2014/30/EU ตามร่างกฎหมายของ รัฐสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในความเข้าใจกันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า IBM ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดเสียหาย ใดๆ ตามข้อกำหนดในการป้องกันซึ่งอันเกิดจากการดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับการแนะนำรวมถึงการใช้การ์ดต่างๆ ที่ไม่ ใช้ตัวเลือกของ IBM IBM

ข้อมูลติดต่อในประเทศเยอรมนี:

IBM Deutschland GmbH
ระเบียบข้อบังคับทางเทคนิค Abteilung M456
IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
โทร: +49 800 225 5426
email: halloibm@de.ibm.com

คำประกาศ VCCI - ญี่ปุ่น

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

คำประกาศของสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำประกาศนี้อิงตามวัตถุประสงค์ Japan JIS C 61000-3-2

(一社) 電子情報技術産業協会 高調波電流抑制対策実施
要領に基づく定格入力電力値：Knowledge Centerの各製品の
仕様ページ参照

คำประกาศของ Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำลังไฟฟ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 A ต่อเฟส

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

แนวทาง JIS C ของญี่ปุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่า 20 A เฟสเดียว

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- ・回路分類：6（単相、PFC回路付）
- ・換算係数：0

แนวทาง JIS C ของญี่ปุ่นสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีกำลังไฟฟ้ามากกว่า 20 A ต่อเฟส, สามเฟส.

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 準用品

本装置は、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン」対象機器（高調波発生機器）です。

- ・回路分類：5（3相、PFC回路付）
- ・換算係数：0

ข้อมูลติดต่อ IBM ในประเทศไทย

台灣IBM 產品服務聯絡方式：
台灣國際商業機器股份有限公司
台北市松仁路7號3樓
電話：0800-016-888

คำประกาศเกี่ยวกับความสอดคล้องของประเทศไทยเยอรมนี

Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit

Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 / EN 55032 Klasse B ein.

Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung von IBM verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung von IBM gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten

Dieses Produkt entspricht dem "Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG)". Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2014/30/EU in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten (EMVG) (bzw. der EMC Richtlinie 2014/30/EU) für Geräte der Klasse B

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller:

International Business Machines Corp.

New Orchard Road

Armonk, New York 10504

โทรศัพท์: 914-499-1900

Der verantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist:

IBM Deutschland GmbH

Technical Relations Europe, Abteilung M456

IBM-Allee 1, 71139 Ehningen, Germany
Tel: +49 (0) 800 225 5426
email: HalloIBM@de.ibm.com

Generelle Informationen:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022/ EN 55032 Klasse B.

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ค่าอนุญาตในการใช้เอกสารเหล่านี้เป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ความสามารถในการใช้งาน: ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของเงื่อนไขการใช้งาน สำหรับเว็บไซต์ผู้ผลิต IBM IBM

การใช้งานส่วนบุคคล: คุณสามารถจัดทำสำเนาของเอกสารเหล่านี้เพื่อใช้เป็นการส่วนตัว มิใช่เพื่อการพาณิชย์ โดยมีเงื่อนไข ว่าจะต้องคงความประการความเป็นเจ้าของไว้โดยครบถ้วน คุณไม่สามารถแจกจ่าย แสดง หรือสร้างงาน ที่ลึบเนื้องจากเอกสารเหล่านี้ หรือมาจากการส่วนของเอกสารเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิต IBM IBM.

การใช้งานเชิงพาณิชย์: คุณสามารถจัดทำสำเนา, แจกจ่าย, และแสดงเอกสารนี้ได้เฉพาะภายในองค์กรของคุณ โดยมีเงื่อนไข ว่าจะต้องคงความประการความเป็นเจ้าของไว้โดยครบถ้วน คุณไม่สามารถสร้างงานที่ลึบเนื้องจากเอกสารเหล่านี้ หรือนำ มาสร้างใหม่ แจกจ่าย หรือแสดงเอกสารเหล่านี้ หรือบางส่วนของเอกสารเหล่านี้ภายนอกองค์กรของคุณ โดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ผลิต IBM IBM.

สิทธิ์: นอกเหนือจากคำอนุญาตที่ได้แสดงไว้ในที่นี้ไม่มีคำอนุญาต ไลเซนส์ หรือสิทธิ์อื่นใด ที่ได้ให้สิทธิ์ไว้ทั้งโดยแจ้ง หรือโดยนัย กับเอกสารหรือข้อมูลใดๆ เนื้อหาซอฟต์แวร์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในที่นี้

ผู้ผลิตขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนคำอนุญาตที่ให้ไว้ในที่นี้เมื่อได้ก็ตามที่พิจารณาแล้วว่า การใช้เอกสารเหล่านี้ ก่อนให้เกิดความเสียหาย ต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือเมื่อ IBM ได้พิจารณาแล้วว่า ไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น ไว้อย่างเหมาะสม

คุณไม่สามารถดาวน์โหลด ส่งออก หรือทำการส่งออกข้อมูลนี้ช้าได้ ยกเว้นได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดไว้ รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับในการส่งออกทั้งหมดของสหราชอาณาจักร

ผู้ผลิตไม่ขอรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของเอกสารเหล่านี้ เอกสารเหล่านี้จัดเตรียมไว้ "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัย ของการขายสินค้า การไม่ละเมิด และความเหมาะสม สำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะทาง

IBM[®]